



# VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

**FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ**  
FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING

**ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE**  
INSTITUTE OF MANUFACTURING TECHNOLOGY

**HODNOCENÍ KVALITY SVARŮ ŘETĚZŮ HARVESTORŮ**  
EVALUATION OF QUALITY WELDS ON CHAINS FOR HARVESTER

**DIPLOMOVÁ PRÁCE**  
MASTER'S THESIS

**AUTOR PRÁCE** Bc. Tomáš Teuer  
AUTHOR

**VEDOUCÍ PRÁCE** Ing. Marián Sigmund, Ph.D.  
SUPERVISOR

**BRNO 2020**

# Zadání diplomové práce

Ústav:	Ústav strojírenské technologie
Student:	<b>Bc. Tomáš Teuer</b>
Studijní program:	Strojní inženýrství
Studijní obor:	Strojírenská technologie
Vedoucí práce:	<b>Ing. Marián Sigmund, Ph.D.</b>
Akademický rok:	2019/20

Ředitel ústavu Vám v souladu se zákonem č.111/1998 o vysokých školách a se Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně určuje následující téma diplomové práce:

## Hodnocení kvality svarů řetězů harvestorů

### Stručná charakteristika problematiky úkolu:

Jedná se o stanovení a nastavení konkrétních požadavků (destruktivních i nedestruktivních) na kvalitu ručních a robotizovaných svarů řetězů pro lesnické stroje. Se zohledněním všech aspektů daných technologií svařování, konstrukčních možností částí řetězů a možností svařování ve spolupracující firmě. Vše po odborné stránce sepsat do návody či instrukce, jak kvalitu svarů u těchto součástí posuzovat.

### Cíle diplomové práce:

Vypracovat literární rešerši o daných materiálech a technologiích svařování částí řetězů harvestorů.

Popsat celý technologický postup výroby řetězů harvestorů.

Se zaměřením na svařování a tepelné zpracování jmenovat možná rizika.

Na dodaných vzorcích provézt kvalitativní vyhodnocení.

Výsledky vyhodnocení zohlednit v návodce hodnocení kvality svarů.

### Seznam doporučené literatury:

DVOŘÁK, Milan. Technologie II. Vyd. 3., dopl., v Akademickém nakl. CERM 2. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. ISBN 80-214-2683-7.

AMBROŽ, Oldřich. Technologie svařování a zařízení: učební texty pro kurzy svářeckých inženýrů a technologů. Ostrava: ZEROSS, 2001. ISBN 80-85771-81-0.

FOLDYNA, Václav. Materiály a jejich svařitelnost: učební texty pro kurzy svářeckých inženýrů a technologů. 2., upr. vyd. Ostrava: ZEROSS, 2001. ISBN 80-85771-85-3.

BARTÁK, Jiří. Výroba a aplikované inženýrství ve svařování: učební texty pro kurzy svářeckých inženýrů a technologů. Ostrava: ZEROSS, 2000. ISBN 80-85771-72-1

BÖHM, Jiří. Svařovací roboty a manipulátory pro obloukové svařování pod ochrannými plyny. Praha: ČÚV komitétu pro svařování ČSVTS, 1981.

Termín odevzdání diplomové práce je stanoven časovým plánem akademického roku 2019/20

V Brně, dne

L. S.

---

doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D.  
ředitel ústavu

doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D.  
děkan fakulty

## **ABSTRAKT**

TEUER Tomáš: Hodnocení kvality svarů řetězů harvesterů

---

V diplomové práci je zkoumán vliv nastavení parametrů svařování a postupu svařování na výslednou strukturu a pevnost svarového spoje řetězů harvesterů. V teoretické části je rozebrán problém svařitelnosti borových ocelí metodou 135 s možnostmi destruktivního či nedestruktivního zkoušení svarových spojů.

V praktické části je tento problém rozebrán na konkrétním svařenci, řetězu harvesteru. Příčník s kostičkou jsou svařovány dvěma způsoby metodou 135, s následným posouzením provedení svarů. Výsledky hodnocení jsou odborně sepsány do návody.

Klíčová slova: borové oceli, svařování 135, destruktivní zkoušení, nedestruktivní zkoušení

## **ABSTRACT**

TEUER Tomas: Evaluation of quality welds on chains for harvester

---

The diploma thesis examines the influence of setting welding parameters and welding process on the resulting structure and strength of the welded joint of harvester chains. The theoretical part discusses the problem of weldability of pine steels by using method "135" with the possibility of destructive or non-destructive testing of welded joints.

In the practical part, this matter is examined on a specific weldment, the harvester chain. Cross member with a cube welded in two ways by method 135, followed by an assessment of the performance of welds. The results of the evaluation are written down in the manual.

Keywords: boron steel, welding 135, destructive testing, non-destructive testing

## **BIBLIOGRAFICKÁ CITACE**

TEUER, Tomáš. *Hodnocení kvality svarů řetězů harvestorů* [online]. Brno, 2020 [cit. 2020-06-26]. Dostupné z: <https://www.vutbr.cz/studenti/zav-prace/detail/124689>. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Marián Sigmund.

## **ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ**

Tímto prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma **Hodnocení kvality svarů řetězů harvesterů** vypracoval samostatně na základě konzultací s vedoucím práce a za použití pramenů, které uvádím v přiloženém seznamu.

V Brně dne 26.6. 2020

.....

Podpis

## **PODĚKOVÁNÍ**

Tento cestou děkuji panu Ing. Mariánu Sigmundovi, Ph.D., vedoucímu diplomové práce, za přínosné poznatky. Dále děkuji všem asistentům Fakulty strojního inženýrství, kteří mi pomáhali při praktické části diplomové práce.

V neposlední řadě děkuji svým rodičům za podporu a zázemí, které mi po dobu studia věnovali.

## **OBSAH:**

Zadání	
Abstrakt	
Bibliografická citace	
Čestné prohlášení	
Poděkování	
Obsah	
<b>ÚVOD .....</b>	<b>10</b>
<b>1 ROZBOR ZADÁNÍ.....</b>	<b>11</b>
<b>1.1 Varianty řešení.....</b>	<b>12</b>
<b>2 SVAŘOVÁNÍ METODOU 135 .....</b>	<b>13</b>
<b>2.1 Princip svařování metodou 135.....</b>	<b>13</b>
<b>2.2 Svařovací zařízení .....</b>	<b>14</b>
<b>2.3 Ochranné plyny .....</b>	<b>16</b>
<b>2.4 Přídavné materiály .....</b>	<b>17</b>
<b>2.5 Polohy svařování .....</b>	<b>17</b>
<b>2.6 Přenos kovu v oblouku.....</b>	<b>18</b>
<b>2.7 Metalurgické reakce.....</b>	<b>20</b>
<b>2.8 Robotické svařování.....</b>	<b>21</b>
2.8.1 Svařovací robotizované pracoviště .....	21
<b>3 PROBLEMATIKA SVAŘITELNOSTI .....</b>	<b>23</b>
<b>3.1 Charakteristika bórových ocelí.....</b>	<b>23</b>
3.1.1 Vliv bóru.....	23
3.1.2 Svařitelnost bórových ocelí .....	24
<b>3.2 Uhlíkový ekvivalent a předehřev ocelí .....</b>	<b>25</b>
<b>3.3 Vnesené teplo a jeho vliv na TOO .....</b>	<b>28</b>
<b>3.4 Tepelné zpracování .....</b>	<b>30</b>
3.4.1 Kalení.....	30
3.4.2 Popouštění .....	33
<b>4 KONSTROLA KVALITY SVARŮ.....</b>	<b>34</b>
<b>4.1 Nedestruktivní zkoušení .....</b>	<b>34</b>
4.1.1 Vizuální kontrola .....	34

<b>4.2 Destruktivní zkoušení .....</b>	<b>35</b>
4.2.1 Zkouška mikrotvrdoosti.....	35
4.2.2 Zkouška rozlomením .....	37
4.2.3 Metalografické zkoušky .....	37
4.2.4 Rentgenová difrakční analýza zbytkového austenitu .....	38
<b>5 POSTUP VÝROBY SOUČÁSTI.....</b>	<b>39</b>
<b>5.1 První varianta (two step).....</b>	<b>39</b>
5.1.1 Svařovací postup první varianty dle ČSN EN ISO 15609-1 .....	43
<b>5.2 Druhá varianta (one step) .....</b>	<b>45</b>
5.2.1 Svařovací postup druhé varianty dle ČSN EN ISO 15609-1.....	46
<b>6 ANALÝZA SVAROVÝCH SPOJŮ .....</b>	<b>47</b>
<b>6.1 Zkouška ohybem .....</b>	<b>47</b>
<b>6.2 Metalografická zkouška .....</b>	<b>49</b>
6.2.1 Příprava vzorků .....	49
6.2.2 Vyhodnocení makrostruktury .....	51
6.2.3 Vyhodnocení mikrostruktury .....	53
<b>6.3 Zkouška mikrotvrdoosti.....</b>	<b>55</b>
<b>6.4 Analýza zbytkového austenitu .....</b>	<b>59</b>
<b>7 ZÁVĚRY .....</b>	<b>61</b>
Seznam použitých zdrojů	
Seznam použitých zkratek a symbolů	
Seznam obrázků	
Seznam tabulek	
Seznam příloh	

## ÚVOD [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7]

V technické praxi se můžeme setkat s mnoha způsoby spojování součástí, mezi něž řadíme i svařování. Podstatou je vytvoření nerozebíratelného spojení dvou a více dílců stejného, či podobného chemického složení za působení tepla, popř. tlaku s případným použitím přídavného materiálu. Součást vyhotovenou svařováním nazýváme svařenec nebo svarek. Výchozím materiálem pro vytvoření svařence bývají nejčastěji hutní polotovary (plechy, tyče, trubky), obrobky, výkovky, výlisky a odlitky.


Technologie svařování je ve strojírenství hojně užívána. Obecně lze říci, že svařování má nespočet výhod, k niž řadíme především vysokou pevnost, trvanlivost, jednoduchost a úsporu materiálu v porovnání s jinými technologiemi výroby. Nevýhodami jsou tvorba napětí a deformací, změna struktury a mechanických vlastností. Z hlediska použití je svařování členité a setkáváme se s ním při výrobě velkých konstrukčních strojů (parních turbín, jaderných reaktorů, lodí, zemědělské techniky), ale také při opravách. Tato technologie byla po dlouhá staletí omezena pouze na kovářské svařování. Teprve v 19. století, s příchodem elektrické energie a znalosti prvků, byla rozvinuta o obloukové, odporové a plamenové svařování. Největší rozmach však nalezla v období válek, kdy bylo vkládáno mnoho času a financí do výzkumu a vývoje nových technologií.

V šedesátých letech minulého století byla vyvinuta i metoda poloautomatického svařování v ochranné atmosféře aktivního plynu (GMAW), značená dle normy EN ISO 4063 číslem 135, jež je předmětem následující práce. Díky této technologii lze snadno svařovat ve všech polohách, rychleji a s menšími deformacemi, než je tomu u svařování obalenou elektrodou. Vzhledem k absenci obalu elektrody je svarová housenka čistší, a tudíž vyžaduje i nižší nároky na čištění.

V následujících kapitolách si podrobně rozebereme tuto metodu a její použití při realizaci konkrétní součásti.



Obr. 2 Svařovací zařízení pro metodu 135 (Fronius TPS 400i) [6]




Obr. 1 Svařování metodou 135 [5]

## 1 ROZBOR ZADÁNÍ [8], [9]

Neutuchající hlad po těžbě dřeva přivádí do lesa stále více těžebních strojů – harvestorů. Členitý povrch lesa představuje nelehký úkol pro pracovní stroje. Řešením takového problému bývá opatření strojů řetězy zvyšující přilnavost s měkkým či skalnatým povrchem.

Jednou z takových firem, zabývající se výrobou řetězů pro lesnické stroje, je firma Pewag, která využívá ke své výrobě několika set leté zkušenosti. Se sídly po celém světě je významným dodavatelem řetězů pro lesnické stroje, automobily aj. Stále zvyšující se požadavky zákazníků vedou firmu k technickým pokrokům, především robotizaci.

Řetězy pro harvestory (viz obr. 3) jsou velmi namáhané součásti a při výrobě je kladen velký důraz na kvalitu jejich zpracování. Použité materiály musí mít dostatečné konstrukční (pevnost, otěruvzdornost) i technologické vlastnosti (svařitelnost). Z důvodu členitosti povrchu nelze příčník vyrobit jinou metodou než pomocí svařování, což vede k určitým úskalím při dodržení výše uvedených vlastností.



Obr. 4 Svarek příčníku

Obr. 3 Náprava harvestoru osazená řetězou [9]

Článek řetězu se skládá ze tří prvků, jež jsou na obr. 3. Předmětem práce bude pouze dílec kostička (Stummel) a příčník (P2). Výchozím materiálem pro výrobu a následné svaření je u obou součástí nízkouhlíková boroú ocel. Její chemické složení není nikterak složité, čímž je i ekonomicky přijatelná. Svých výborných charakteristik dosahují tyto oceli až po tepelném zpracování. Nízký podíl uhlíku zaručuje velmi dobrou svařitelnost, což je v tomto případě zásadní.


Výroba dílců prochází řezáním, kováním, kalením a popouštěním. Následné cesty, které vedou ke svaření, jsou dvě. Obě budou v práci blíže popsány a na základě analýzy vyhodnoceny, jaký je jejich vliv na výslednou strukturu. Cílem je zajistit kvalitu svařenců při využití co možná nejkratších časů. První variantou je svaření „two-step“, neboli nadvakrát, kdy kostičky svařujeme k příčníku z každé strany dvěma kratšími housenkami s jejich překrytím. Druhá varianta je svařování „one-step“ (najednou), tedy z každé strany jednou delší housenkou. Další rozdíly ve výrobě budou upřesněny v průběhu práce.

## 1.1 Varianty řešení

Jak již bylo zmíněno, celá práce se zabývá dvěma variantami výroby řetězového článku s následnou analýzou a srovnáním. Spojením částí kostičky a příčníku musí dojít k pevnému a spolehlivému spojení při dodržení mechanických vlastností materiálu. Pro přiblížení jsou tyto varianty popsány v následujících odstavcích.


- V prvním případě je příčník vyroben kováním s následným kalením z kovací teploty v kalícím médiu. Po vychladnutí následuje popouštění s úplným ochlazením na pokojovou teplotu. Před svařením se celý příčník předeheřuje na 200 °C a upevní do přípravku ke svařování. Kostička je také vytvořena kováním. Po kování následuje nauhličení a kalení v průběžné nauhličovací kalící peci. Po zakalení se díl již nepředeheřívá a je vložen do přípravku ke svařování.

Samotné svařování vykonává robot. Ve svařovací lavici jsou upnuty dva kusy současně. Kostička je nejprve k příčníku stehována na čtyřech místech robotickým rámencem, viz obr. 5, osazeným svařovacím hořákem metodou 135 a postupně se svařují oba kusy nadvakařát, tedy s překrytím housenek (two step). Po svařování se článek řetězu popouští.



Obr. 5 Postup stehování v 1. variantě

- V druhé variantě je počáteční postup obdobný. Příčník vyroben kováním putuje do kalícího média a po úplném vychladnutí je upnut do přípravku ke svařování. Následně se dílec předeheřívá lokálně indukčně. Upíná se v tomto případě pouze jeden díl a počet stehů se předpokládá stejný jako u první varianty, viz obr. 6. Samotné svaření probíhá z každé strany najednou (one step). Po vyjmutí z přípravku se předpokládá popouštění článku za účelem snížení zbytkového austenitu.



Obr. 6 Postup stehování v 2. variantě


## 2 SVAŘOVÁNÍ METODOU 135 [1], [3], [4], [8], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16], [17], [18], [19], [20], [21], [22], [23], [24], [25], [58]

Obdobně jako většina metod obloukového svařování má i metoda 135 svou historii v minulém století. V roce 1953 bylo oznámeno použití ocelových elektrod v ochranné atmosféře aktivního oxidu uhličitého (z toho plynoucí zkratka GMAW – Gas metal arc welding). Pro svůj kompromis mezi kvalitou a ekonomikou se metoda velmi rychle ujala a na konci padesátých let došlo k její inovaci. Dnes je nejrozšířenější metodou pro svařování nelegovaných, nízkolegovaných i legovaných ocelí, a to vlivem růstu objemů svařovaných konstrukcí. Hlavním důvodem rozšíření je široký výběr přídavných materiálů, ochranných plynů, snadná mechanizace, robotizace a především charakteristika metody.

### 2.1 Princip svařování metodou 135

Svařování tavící se elektrodou v ochranném plynu využívá k roztavení materiálu teplo elektrického oblouku hořícího v prostředí ionizovaného plynu mezi holým drátem (elektrodou) a základním materiálem. Jedná se tedy o metodu tavného svařování s aktivací povrchu pomocí tepelné energie. Po natavení a přidání přídavného materiálu nastává adheze tekutého kovu k tuhému povrchu a vzniká svarová lázeň, která postupně tuhne a tvoří svarovou plochu. Oblast mezi lázní a svařovacím hořákem je chráněná před účinky vzdušné atmosféry aktivním plynem oxidu uhličitého, popřípadě směsi oxidu uhličitého a jiného inertního plynu.

Drát, nejčastěji o průměru 0,8 až 1,2 mm, je do lázně přiváděn podávacími kladkami umístěnými ve svařovacím zařízení nebo hořáku. Napájení elektrody je zajistěno třetím kontaktem umístěným v hořáku. Vzhledem k vysokým proudům je elektricky zatížená délka drátu volena co nejkratší. Proudová zatížení dosahuje až  $600 \text{ A} \cdot \text{mm}^{-2}$ , což je desetinásobně vyšší než například u ručního obloukového svařování. Běžné svařovací proudy se volí v rozmezí od 30 do 800 A, a to v závislosti na svařované tloušťce základního materiálu. Z toho plyne i charakter přenosu kovu, přičemž nejběžnější je zkratový a sprchový.



Obr. 7 Oblasti přenosů kovů v oblouku [1]


Teplota kapek se u svařování metodou 135 pohybuje mezi 1700 až 2500 °C, přičemž teplota lázně je o něco nižší, a to 1600 až 2100 °C.

## 2.2 Svařovací zařízení

Svařovací zařízení se skládá z mnoha komponentů, z nichž nejzákladnější jsou


- zdroj svařovacího proudu s řídící jednotkou,
- podavač drátové elektrody,
- svařovací hořák,
- multifunkční kabel hořáku,
- uzemňovací kabel,
- láhev ochranného plynu s redukčním ventilem.

Dále je možné zařízení osadit chladící jednotkou pro chlazení hořáků a svařovacího kabelu, mezipodavačem elektrod, dálkovým ovladačem pro nastavení svařovacích parametrů, pamětí pro archivaci dat, pojízdným vozíkem, ramenem pro nesení hořáku a další. Základní svařovací modul je znázorněn v obr. 8.



Obr. 8 Schéma svařovacího zařízení 135 [1]

Pro svařování se používá u většiny případů zdroj stejnosměrného proudu s přímou polaritou, kde kladný pól tvoří drátová elektroda. K usměrnění proudu dochází vlivem usměrňovače či invertoru. K regulaci délky oblouku dochází pomocí ploché voltampérové charakteristiky, viz obr. 9. To znamená, že při malé změně délky oblouku dochází k výrazné změně proudu, což má vliv na rychlosť odtavování elektrody. Tento princip je možný jen za předpokladu konstantní rychlosti podávání drátu.




Obr. 9 Voltampérová charakteristika zdroje a oblouku [1]

Podavač drátové elektrody je u poloautomatické metody 135 důležitým komponentem pro úspěšné svařování. Drát musí být dodáván hladce, plynule a s konstantní rychlostí. Bude-li rychlosť kolísat, negativně se to projeví na kresbě housenky, rozstřiku a dalších vadách. Dodávaní drátu je zajištěno podávacím mechanizmem, na obr. 10, skládajícího se z jedné, dvou či čtyř kladek, z nichž minimálně jedna je poháněná elektromotorem. K ní je přitlačována silou pružiny druhá kladka, tzv. přitlačná kladka. Kladky mohou mít různý profil drážek dle podávaného drátu. V případě ocelového drátu se jedná o drážku ve tvaru V. Nejobvyklejší dodávaní drátu je tlačné. Jedná se v principu o tlačení drátu v bovdenu na vzdálenost až několik metrů. Aby bylo možné tuto vzdálenost překlenout, musí být bovděn dokonale průchozí, bez ostrých ohybů a zlomů. Proto se svařovací hořáky vyrábí v délce od 4 do 5 metrů.

Dalším významným komponentem, bez něhož se zařízení neobejde, je svařovací hořák, který je viděn na obr. 11. Ten zajišťuje přívod drátu do svarové lázně, ochranného plynu a napájení elektrickým proudem. Jelikož jsou to velmi tepelně namáhané součásti, je nutno je chladit. Pro nízké výkony jsou chlazené proudícím ochranným plynem a u vyšších výkonů jsou chlazené kapalným médiem, nejčastěji destilovanou vodou, která proudí v uzavřeném okruhu.


Pro napájení drátu jsou hořáky opatřeny kontaktním průvlakem vyrobeným ze slitiny mědi z důvodu dobré elektrické vodivosti. Pro usměrnění plynu slouží plynová tryska. Kvůli rozstřiku kapek roztaveného kovu je ulpívání na trysce zamezeno galvanickým pochromováním.



1 – kónická plynová tryska, 2 – vodící drátová trubička, 3 – pouzdro na rozváděcí plyn, 4 – kontaktní objímka, 5 – izolační kroužek

Obr. 11 Svařovací hořák [13]

Spuštění a vypínání svařovacího cyklu se provádí tlačítkem umístěným na rukojeti hořáku. Některé moderní zdroje mají na hořáku umístěno také ovládání intenzity svařovacího proudu či lokální odsávání zplodin z místa svařování. Provádí-li svařování robot, toto tlačítko odpadá a řízené spínání a vypínání zaštiťuje řídící jednotka robotu.




Obr. 10 Princip čtyřkladkového (a) a dvoukladkového (b) podavače [14]

## 2.3 Ochranné plyny

Při svařování tavící se elektrodou je potřeba oblast svarové lázně chránit ochranným plynem před účinky kyslíku a dusíku obsažených ve vzdrušné atmosféře. Tyto konkrétní plyny způsobují oxidaci a nitridaci svarového kovu a tím značně zhoršují mechanické vlastnosti. Z hlediska

fyzikálních vlastností vytváří ochranný plyn příznivé podmínky pro zapálení a hoření oblouku, přenos kovu a stabilitu oblouku. Dále ovlivňuje celou řadu charakteristik jako je tvar a rozměry závaru, viz obr. 12, rychlosť svařování, podíl se svými dynamickými účinky na přenosu kapek do svarové lázně a určuje také hladkost povrchu svaru.



Obr. 12 Vliv obsahu CO<sub>2</sub> na hloubku průvaru

[4]

Pro metodu 135 se používají aktivní plyny na bázi oxidu uhličitého. Čistý CO<sub>2</sub> je v současnosti používán jen zřídka. Častěji se zapojují směsné plyny ve složení CO<sub>2</sub> + Ar, Ar + O<sub>2</sub>, popřípadě Ar + CO<sub>2</sub> + O<sub>2</sub>. Vlivy jednotlivých plynů jsou popsány následně.


- **Oxid uhličitý** je základní složkou při svařování 135. Jedná se o snadno dostupný nehořlavý bezbarvý plyn s hustotou 1,976 kg.m<sup>-3</sup>. Díky vysoké hustotě se snadno využívá při polohách PA, PB a PC, avšak má neblahý vliv na tvorbu kapek. Vysoká hustota způsobuje vysoké povrchové napětí, které se snaží kapku udržet na konci elektrody. Tím se do svarového kovu dostávají kuličky velkého poloměru a při dopadu na materiál se nataví a způsobují těžko odstranitelný rozstřik. Vlivem tepelného účinku elektrického oblouku a výborné vodivosti oxidu uhličitého mají však svary hluboký průvar s dobrým přechodem svarového kovu do základního materiálu. Povrch svarové housenky je nerovnoměrný s větším prevýšením.



Obr. 13 Oxid uhličitý  
[16]

- **Kyslík** je taktéž nehořlavý plyn, ale samotné hoření podporuje. Používá se zřídka ve směsích s argonem (0,03 až 3 %) a ve směsi s argonem, oxidem uhličitým a heliem v rozsahu 1 až 8 %. Vliv má zejména na zvýšení tekutosti svarové lázně a povrchového napětí kovu. Příznivě působí také na odplynění svarové lázně, profil svarové housenky a přechod mezi svarovým kovem a základním materiálem.
- **Směs Ar + CO<sub>2</sub>** je universální směsný plyn pro svařování nelegovaných a nízkolegovaných ocelí. Nejčastěji se používá směs Ar + 18 % CO<sub>2</sub>. Tato směs se vyznačuje dobrými svařovacími vlastnostmi, hlubokým závarem, stabilitou elektrického oblouku a hladkým povrchem svaru. Lze svařovat zkratovým, impulzním i sprchovým přenosem kovu.

Při použití vysokých proudů se doporučuje směs Ar + 8 % CO<sub>2</sub>. Rychlosť svařování je vysoká a svar plochý s nízkým rozstřikem. Z hlediska napětí argon zvyšuje délku oblouku. Tedy platí, že při použití směsi bohatší na argon se napětí nastavuje o 4 až 10 V vyšší. Označení lávve je na obr. 14.




Obr. 14 Inertní směs plynů [16]

## 2.4 Přídavné materiály

Pro metodu 135 se používají přídavné materiály v podobě plného či plněného drátu, který se odvíjí z cívky umístěné v podavači. Kovový drát je posouván přes svařovací hořák do hořícího oblouku, kde je roztaven a v podobě kapiček přenesen do svarové lázně. Sortiment přídavných materiálů je široký a volba závisí na svařovaném materiálu, především na mechanických a chemických vlastnostech. Mez pevnosti a mez kluzu by měla být ekvivalentní, nebo vyšší, než je u základního materiálu.

Drát je navinut na drátěné či plastové cívce o hmotnosti 5 až 30 kg, viz obr. 15. Jedná-li se o sériovou robotizovanou výrobu, dodávají se dráty balené ve svitku v lepenkovém paketu o hmotnosti až 200 kg. Dráty jsou chráněny polyetylénovou folií a musí být skladovány v prostředí o relativní vlhkosti do 50 %.

Dráty od výrobce ESAB jsou označovány dvěma hlavními číslicemi, tečkou, a dvěma pořadovými číslicemi. V případě použití elektrody OK 12.51 značí první číslice mechanizovaný způsob svařování a druhá číslice vinutý drát pro svařování konstrukčních ocelí.




Obr. 15 Svařovací drát [1]

Tab. 1 Chemické složení elektrody ESAB OK 12.51

C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	Cu	V	Al	Ti Zr
0,078	0,85	1,46	0,013	0,012	0,03	0,04	0,01	0,07	0,004	0,005	0,01

## 2.5 Polohy svařování

Podle normy ČSN EN ISO 6947 existuje pět základních poloh svařování. Pro názornost jsou tyto polohy vykresleny do kruhu v obr. 16. Nejvhodnější polohou pro svářeče, která zajišťuje i komfort a nízké požadavky na kvalifikaci, je poloha vodorovná shora (PA). Při této poloze nemá roztavený kov tendenci stékání a příznivě se projeví i na tvorbě a kresbě svarové lázně. Oproti tomu je nejnáročnější poloha vodorovná nad hlavou (PE). Rizikem je možné odkapávání roztaveného kovu a nepříznivý vliv na tvorbu svarového kovu.




Obr. 16 Schéma poloh svařování [19]

## 2.6 Přenos kovu v oblouku

Přenos kovu ze svařovacího oblouku do svarové lázně může probíhat několika způsoby v závislosti na svařovacích parametrech, ochranném plynu a přídavném materiálu.

- **Zkratový přenos** je vhodný pro svařování tenkých plechů či kořenových vrstev ve všech polohách. Realizuje se při poměrně nízkém napětí v rozmezí 14 až 22 V. Při zkratovém přenosu dochází k přerušování oblouku zkratem a oddělení kapiček od elektrody (viz obr. 17). Je doprovázen rozstřikem kovu.

Při vysokém napětí a nízkých proudech je frekvence kapek malá a rozstřik velký. Naopak se snižujícím se napětí roste počet zkratů. Přenos je možný prakticky ve všech ochranných plynech.



Obr. 17 Průběh zkratového přenosu [18]

- **Kapkový přenos** vzniká při vyšším napětí a delším oblouku, který neumožní vytvoření zkratu. Nazývá se také jako „přechodový oblouk s nepravidelnými zkraty“. Uplatňuje se u svařování středně velkých tloušťek ve směsích Ar + CO<sub>2</sub>. Napětí na oblouku je větší než u zkratového přenosu, přibližně 25 až 35 V, a proud od 200 do 300 A. Kapičky se odtavují s frekvencí 5 až 50 kapek za sekundu. Jejich velikost závisí na velikosti proudu. Se zvětšujícím se proudem velikost klesá. Vyznačuje se nestabilním hořením, velkým rozstřikem kovu a hrubou svarovou housenkou.
- **Sprchový přenos** na obr. 18 nastává při vysoké proudové hustotě svařovacího proudu a delším oblouku, obvykle 200 až 500 A. Nedochází zde ke zkratu a kapky tekutého kovu jsou jemně rozptýleny. Používá se pro svařování větších tloušťek za použití směsného plynu bohatého na argon. V čisté atmosféře CO<sub>2</sub> nelze přenos realizovat, jelikož nevznikají drobné kapky z důvodu vysokého povrchového napětí. Při směs Ar + 18 % CO<sub>2</sub> se díky snadné ionizaci plynu obklopuje plazma i konec tavící se elektrody, a tím se urychluje její ohřev. Proces je charakteristický velkou hloubkou závaru, úměrného se zvyšující se hodnotou proudu. Oblouk při přenosu nezhasíná a do základního materiálu se tak dostává velké množství tepla.




Obr. 18 Sprchový přenos kovu [22]

- **Impulsní přenos** je kombinace zkratového a sprchového oblouku, viz obr 19 a 20. Tvorba kapiček a oddělení od elektrody je řízeno elektronicky svařovacím zdrojem. Pulsující proud se pravidelně mění mezi hladinou základního (nižšího) proudu a impulsního (vyššího) proudu. Základní proud má jen 20 až 50 A a slouží k udržení ionizace sloupce oblouku. Impulsní proud je tvarově i časově řízený a má za následek odtavení kapek přídavného materiálu. Nejvýraznější přednost má však u svařování tenkých plechů a polohových svarů. Díky nastavení proudu, napětí, frekvence a amplitudy poskytuje zdroj široké aplikační možnosti. K ochraně svarové lázně u uhlíkových ocelí se používá směs argonu s příměsí 8 % oxidu uhličitého.



Obr. 19 Impulsní přenos kovu [22]



Obr. 20 Impulzní bezzkratový přenos [22]

- **Přenos rotujícím obloukem**, jež je viděn na obr. 21, se využívá především při strojním svařování ocelí velkých průřezů. Vysoký tepelný příkon oblouku a vysoké svařovací rychlosti zajišťují vysokou produktivitu. Vlivem vysoké proudové hustoty je konec drátu odporovým teplem nahřát téměř na teplotu tavení a elektromagnetickým polem roztáčen. Rotační oblouk umožňuje široký a hluboký závar s miskovým profilem. Ochranným plynem bývá argon s vysokým obsahem helia.



Obr. 21 Rotující oblouk [22]


## 2.7 Metalurgické reakce

Při svařování v ochranných plynech s aktivní atmosférou dochází k reakci kovu a plynu, viz obr. 22. Tyto reakce jsou dle složení plynu trojího druhu: redukční, oxidační a nauhličující. Redukční účinek má vodík a směsi s vodíkem. Oxidaci tavné lázně způsobuje kyslík a nauhličený plyn s obsahem uhlíku.

Z hlediska metalurgických reakcí jsou nejdůležitější oxidační a desoxidační pochody probíhající v kapkách roztavené elektrody a svarového kovu. Reakce ovlivňují tvar a povrch svarové housenky, vnitřní čistotu svaru a přechod mezi svarovým kovem a základním materiálem. K hlavním činitelům se řadí disociovaný kyslík schopný slučovat se s prvky v tavenině. Kyslík se do taveniny dostává z ochranného plynu disociací molekul CO<sub>2</sub> rozpadem na CO + O vlivem vysoké teploty.

Při přechodu do tavné lázně jsou vznikající kapky obohaceny kyslíkem vlivem exotermické reakce. Vzniklé teplo je difúzí vedeno do okolního materiálu, čímž vzniká hlubší a oválnější svarová lázeň než u argonu.

Vzhledem k slučování oxidu železa s uhlíkem se tvoří bublinky CO, které jsou hlavní přičinou půrovitosti svarů. Z toho důvodu je potřeba provést desoxidaci taveniny vazbou kyslíku na uhlík a prvky s vyšší afinitou ke kyslíku než železo. Desoxidačními prvky jsou Mn a Si obsažené v přídavném materiálu. Tyto legury vytvářejí s kyslíkem oxidy, které jsou okamžitě vyplaveny do strusky. Kyslík má mimo jiné pozitivní vliv i na odplynění, jelikož snižuje povrchové napětí a viskozitu svarové lázně. Při tuhnutí se na desoxidaci nejvíce podílí Si, V a Cr. Před další technologickou operací, nebo před navařením další housenky, je nutno strusku z povrchu svaru odstranit.



Obr. 22 Reakce ochranného plynu s natavenou elektrodou [1]

## 2.8 Robotické svařování

Základem robotizovaného pracoviště je průmyslový robot s příslušným řídícím systémem a ovládacím panelem.

Svařovací roboty jsou automatické, univerzální, programované manipulační zařízení, které představují výkonnou a přesnou svařovací techniku. Pomocí nich je možné vytvořit přesné, obtížně dostupné svary s vysokou produktivitou a spolehlivostí. Pro nastavení polohy a orientace nástroje podle požadavků slouží robotická ramena a klouby. Obvykle se průmyslové roboty vyrábějí s šesti stupni volnosti. V dnešní době jsou roboty poháněny elektrickými motory a někdy i v kombinaci s pomocnými pneumatickými pohony.


U svařovacích robotů se jednotlivé části odvíjí od metody svařování. U obloukového svařování musí být přídavné zařízení k podávání drátu. Důležitou částí je technologická hlavice robotu, jejíž konstrukce musí umožňovat dobrý přístup do místa svaru. Příklad svařovací hlavice upevněné na robotickém rameni je na obr. 23.



Obr. 23 Technologická výstupní hlavice pro obloukové svařování [24]

### 2.8.1 Svařovací robotizované pracoviště

Vyjma základního příslušenství, jako je svařovací zdroj, hořák a podavač drátu, je pracoviště vybaveno doplňkovými prvky, které zvyšují automatizaci. Jedna z priorit při konstrukci je bezpečnost. Z toho důvodu je na přírubě robota používán kolizní senzor, který v případě kontaktu s překážkou ihned zastaví veškeré pohony. Tím se zamezí poškození nákladních prvků, jako je například hořák. Dalším doplňkovým prvkem bývá jednotka na čistění hořáku a zastříhávání drátu, viz obr. 24. K této jednotce robot najíždí automaticky po několika svařovacích cyklech a dojde k automatické údržbě. Je tomu tak z důvodu zamezení chyb, které vznikají při zanášení hlavice hořáku během svařování a tím zhoršení kvality svarů.



Obr. 24 Příslušenství pro obloukové svařování: 1 – svařovací zdroj, 2 – svařovací hořák, 3 – svazek hadic, 4 – jednotka na podávání drátu, 5 – kolizní senzor, 6 až 8 – jednotka na čištění hořáku a zastříhávání drátu, 9 - příslušenství pro řízení procesu [24]

Velmi často se u robotizovaných svařovacích pracovišť setkáváme také s různými typy polohovadel, jejichž pohyb je svázán s pohybem robotu. Robot tak svařuje při současném pohybu svařované součástky uchycené v polohovadle.

Svařovací pracoviště robota bývá obvykle ohrazeno tzv. kabinou, kde jsou všechny prvky, včetně polohovadel a senzorů integrovány do jedné buňky, viz obr. 25.



Obr. 25 Svařovací kabina [25]

Výhodou je ochrana obsluhy před škodlivým zářením. Kabiny bývají s otočným stolem, polohovadlem a se dvěma pracovními stanovišti. Z jedné strany obsluha ustavuje dílce k svaření, na druhé straně dochází ve stejnou chvíli k svařování.

### **3 PROBLEMATIKA SVAŘITELNOSTI** [26], [27], [28], [29], [30], [31], [32], [33], [34], [35], [36], [38], [43], [59], [60]

Z obecného hlediska vyjadřuje svařitelnost komplexní charakteristiku ocelí, ovlivňovanou procesem svařování, s cílem získání nerozebíratelného spoje předepsané kvality. Očekávají se požadované vlastnosti spoje a spolehlivý a bezpečný provoz včetně životnosti za daných provozních podmínek.

Technologická svařitelnost, která je předmětem práce, vyjadřuje důsledek procesu svařování s ohledem na vlastnosti svarových spojů. Zahrnuje metodu svařování charakterizovanou tepelným výkonem, přídavný materiál, parametry svařování, proces umístění a kladení housenek svaru a tepelné zpracování po svařování.

Svařitelnost jednotlivých kovových materiálů a jejich slitin je velmi rozličná, a to především z hlediska jejich chemického složení – obsahu uhlíku, nečistot, legujících prvků, povrchově aktivních prvků, vodíku a tloušťky svařované součásti. Některé oceli lze tak svařovat bez jakýchkoliv omezení, v jiných případech je potřeba použít předeřev, omezit teplený příkon či svarový spoj tepelně zpracovat.

#### **3.1 Charakteristika bórových ocelí**

Bórové oceli jsou nízkolegované oceli určené k zušlechtování. Chemické složení ocelí je velice podobné uhlíkovým nelegovaným ocelím. Obsahují okolo 0,3 hm. % uhlíku, takže bez větších problémů jsou svařitelné. Nejvýznamnějšími prvky jsou mangan v množství 1 až 2 hm. % a bór, který je zde zastoupen v nepatrném měřítku, několika tisícin hm. %. Byť se jedná o stopové množství tohoto prvku, má to obrovský vliv na mechanické vlastnosti dané oceli. Ocel je výrobcem dodávána po válcování za tepla tak, aby ji bylo možné vhodným způsobem tepelně zpracovat dle konkrétních požadavků.

##### **3.1.1 Vliv bóru**

Bór se pro svou příznivou cenu a schopnost vytvárat strukturu nízkouhlíkových a nízkolegovaných ocelí při kalení stal velice rozšířeným legujícím prvkem. Vysokých mechanických hodnot se dosahuje za uhlíku až 1800 MPa a úměrně roste i mezi kluzu a tvrdost. Při legování bórem dosahují nízkouhlíkové oceli také lepší prokalitelnosti, přibližně stonásob větší než u ocelí obsahujících uhlík nad 0,4 hm. % v kombinaci s nízkými obsahy Cr, V, Mn a Ni. Při použití vyšších obsahů bóru se však prokalitelnost snižuje vlivem vylučování karbidů boru  $Fe_{23}(BC)$  na hranici austenitických zrn.

Tab. 2 Chemické složení (hm. %) použitých borových ocelí


Typ oceli	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	V	Cu	Al	B	Ti
<b>30MnB5</b>	0,33	0,29	1,28	0,01	0,004	0,21	0,07	0,03	0,01	0,11	0,027	0,0029	0,023
<b>27MnCrB5-2</b>	0,28	0,25	1,23	0,013	0,009	0,47	0,08	0,02	0,01	0,15	0,022	0,0045	0,030

Účinnost boru je spjata s obsahem uhlíku v oceli. Nejlepších vlastností se dosahuje při obsahu uhlíku do 0,35 hm. %. Při obsahu 0,8 hm. % je již jeho účinek zanedbatelný a při hodnotách 1,6 hm. % vliv uhlíku zcela zaniká. Kalitelnost bórové oceli je rovněž závislá na obsahu kyslíku, uhlíku a dusíku. Bór reaguje s kyslíkem za vzniku oxidu boritého  $B_2O_3$ , s uhlíkem za vzniku borokarbidu železa  $Fe_{23}(BC)_6$  a s dusíkem na nitrid boritý BN. Je tedy nezbytné použití dostatečného množství prvků jako je hliník, křemík, titan a zirkon. Ty mají vyšší afinitu ke kyslíku, dusíku a uhlíku, a vytváří tak snadněji sloučeniny s již zmíněnými prvky. Tím je zabráněno ochuzování oceli o bór.

Pro zlepšení kalitelnosti musí být bór v atomárním stavu, na což je potřeba dát pozor už při výrobě. Ocel může přijít o své účinky bóru nesprávným tepelným zpracováním, především vysokými teplotami nad 1000 °C. Teplota austenitizace u těchto ocelí je zpravidla o 100 °C nižší než u stejných ocelí bez použití bóru.

Tvrnost oceli na povrchu součásti neovlivňuje bór, ale pouze martenzit. Není tedy žádný rozdíl v tvrdosti na povrchu oceli obsahující bór a oceli se stejným chemickým složením bez bóru. Rozdíl tvrdosti se projevuje až v hloubce pod povrchem, z čehož lze vyvodit, že bór pouze zvyšuje prokalitelnost, nikoliv tvrdost.

Na obr. 26 jsou znázorněny křivky prokalitelnosti nízkolegované oceli s obsahem bóru (13MnCrB5) ve srovnání s ocelí bez bóru (16MnCr5).



Obr. 26 Diagram prokalitelnosti oceli s bórem a bez bóru [31]


### 3.1.2 Svařitelnost bórových ocelí

Bórové oceli jsou vhodné pro svařování všemi známými svařovacími postupy, ať už ručně nebo automatizovaně. Zvlášť výhodné je svařovat odporovým bodovým svařováním, elektrickým obloukem s ochrannou atmosférou nebo laserem. Problém není ani se svařováním různých tloušťek či s rozdílnými materiály. Kvalita spoje však závisí na postupu svařování, podmínkách a přídavném materiálu, který by měl mít nízký obsah vodíku.

Při svařování ocelí v kaleném a popuštěném stavu je třeba dát pozor na možnost popouštění TOO. To může snížit pevnost spoje ve srovnání se základním materiálem, který byl vytvrzen předchozím procesem tváření za tepla. Z pohledu obsahu prvků je důležité hlídat u bórových ocelí obsah síry a fosforu.

Ty by měly být v ocelích zastoupeny v co nejmenší míře, jelikož způsobují zkřehnutí materiálu. Obecně platí, že se zvyšujícím se obsahem uhlíku v ocelích stoupá pevnost a tím i tvrdost. Při svařování ocelí o vyšším obsahu uhlíku, konkrétně nad 0,25 hm.%, tak v TOO narůstá tvrdost vlivem martenzitické struktury, viz obr. 27. Současně se snižuje plasticita a vzniká vnitřní pnutí, které může vést až ke vniku trhlin. Proto se v TOO požaduje maximální tvrdost 350 HV, která odpovídá 50 % martenzitu ve struktuře u oceli s obsahem 0,25 % uhlíku.

Hlavním kritériem pro stanovení svařitelnosti je tedy zmíněný uhlík.



Obr. 27 Závislost tvrdosti oceli na obsahu uhlíku a martenzitu [28]

Obsahuje-li ocel méně než 0,25 hm. % uhlíku, pak není nutné zajišťovat zvláštní podmínky. Překročí-li obsah 0,25 hm. %, je nutné použít opatření k zamezení vzniku trhlin. K hlavním opatřením se řadí předelehřev, který má za následek snížení rychlosti ochlazování a zabránění tvorby martenzitické struktury.

Další z možností, jak dodat materiálu teplotu, je svařovat s vysokým tepelným příkonem. Tím se dostane do materiálu více vneseného tepla, ohřeje se okolí svaru a ochlazování probíhá pomaleji. Je však potřeba použít elektrody větších průměru, což ne vždy vyhovuje podmínkám svařování. Není výhodné svařovat ani mohutné svařence, kdy s tloušťkou stěny vzrůstá i rychlosť ochlazování.


Svarové spoje bórových ocelí se obvykle tepelně zpracovávají. Jelikož je materiál svařován v kaleném a popuštěném stavu, žíhá se na snížení vnitřního pnutí při teplotách nižších, než je teplota  $A_{c1}$ .

Na svařitelnost má velký vliv i podíl ostatních prvků v materiálu zmíněných níže. Pro zaručenou svařitelnost je potřeba toto množství dodržet.

- **Křemík** je feritotvorný desoxidační prvek. Jeho rozpustnost ve feritu je až 14 % a zvyšuje jeho pevnost. Je-li podíl křemíku pod 0,1 hm. %, ocel je neuklidněná. Maximální množství pro zaručenou svařitelnost je 0,45 hm. % Si.
- **Mangan** patří mezi austenitotvorné prvky. Při použití mangantu se zvyšuje mez kluzu i mez pevnosti, aniž by byla snížena plasticita. Obvykle se dosahuje obsahu 0,3 až 1,7 hm. % mangantu. Pro své desoxidační účinky a nízkou cenu se používá k výrobě uklidněných ocelí. Nevýhodou je malá difúzní rychlosť.
- **Fosfor** zvyšuje mez kluzu, mez pevnosti a odolnost proti atmosférické korozii. Řadí se mezi škodlivé prvky, jelikož způsobuje zkřehnutí za studena a snižuje plasticitu ocelí. Proto se jeho obsah omezuje na max. 0,03 hm. %.
- **Dusík** je doprovodný prvek, který se vyskytuje vždy v závislosti na použité technologii výroby. Způsobuje vznik nitridů, které zvyšují pevnost a tvrdost, ovšem razantně snižují plastické vlastnosti. Nejčastěji se setkáme s křehkostí v oblasti 100 až 350 °C. Dusík se eliminuje přidáním Al, Ti nebo Zr.
- **Vodík** je nežádoucím prvkem, který se dostává do svaru ze vzdušné vlhkosti při tavení, tedy i při svařování. Vodík se vyskytuje v kovu v atomárném stavu nebo v sloučeninách s kovem. Vyznačuje se vysokou difúzní rychlosťí a dokáže difundovat i při pokojových teplotách. Při svařování způsobuje oduhličení a vznik pórů ve svarovém kovu, tvorbu trhlin v tepelně ovlivněné oblasti i ve svarovém kovu. Zdrojem vodíku při tavném svařování je především vlhkost obalu elektrod, povrchu základního materiálu a přídavného materiálu, zbytky maziva či vlhkost ochranného plynu. Obsah vodíku v oceli lze snadno snížit ohrevem na 200 až 600 °C.

### 3.2 Uhlíkový ekvivalent a předelehřev ocelí

Předelehřev materiálu v oblasti svařování je jedna z důležitých prevencí před vznikem nežádoucích struktur a s tím spojenými trhlinami. Při předelehřevu dochází k ohřevu základního materiálu na určitou teplotu před samotným svařováním. Tím se docílí zpomalení ochlazování svarové lázně a tepelně ovlivněné oblasti. V diagramu ARA, jenž je viděn na obr. 28, to znamená posunutí křivky vpravo a nárůstu času  $t_{8/5}$ , který udává dobu chladnutí z teploty 800 °C na 500 °C.




Obr. 28 ARA diagram oceli 27MnCrB5-2 [32]

Tyto křivky v ARA diagramu zaznamenávají přeměnu fází při ochlazování z austenitizační teploty. Výsledná struktura závisí na rychlosti ochlazování, tedy i na ochlazovacím médiu. Feriticko-perlitické struktury se u boro-vých ocelí dosahuje velmi pomalým ochlazováním. V praxi však dochází spíše ke strukturám martenziticko-feritickým. Vznik této nežádoucí zákalné struktury je ovlivněn především množstvím uhlíku v oceli. Vzniká především v TOO z důvodu rychlého ochlazování dané oblasti, a tedy zastoupení martenzitu v matrici.

V praxi se využívá modifikovaný ARA diagram, zvaný jako ARA diagram „in situ“ na obr. 29. Od klasického diagramu se liší vodorovnou osou, na které je v tomto případě hodnota času  $t_{8/5}$ . Diagram se využívá pro přesnější odhad výsledné struktury svarového spoje, ovšem pro každé konkrétní svařovací podmínky musí být zhotoven jeden diagram.

Mimo výsledné struktury se předehřev podílí i na dalších vlastnostech svarů. Pomalé chladnutí má příznivý dopad na difuzi vodíku ze svarového kovu při teplotách 300 °C až 100 °C. Tím se zamezí vzniku studených trhlin.

Teplota předehřevu závisí především na chemickém složení oceli, jenž charakterizuje uhlíkový ekvivalent. Je třeba brát v potaz i očekávaný obsah vodíku, či příkon svařování. Výpočet této teploty je pak odvozen ze zkoušek praskavosti. Pro výpočet uhlíkového ekvivalentu existuje v praxi celá škála vzorců. Zahrnují vliv chemického složení a tloušťku svařovaného materiálu.



Obr. 29 Diagram ARA "in situ" [33]

- Uhlíkový ekvivalent  $C_e$

$$C_e = C + \frac{Mn}{6} + \frac{Cr}{5} + \frac{Ni}{15} + \frac{Mo}{4} + \frac{Cu}{13} + \frac{P}{2} + 0,0024 \cdot s \quad [hm.\%] \quad (3.1)$$

kde  $s$  je tloušťka plechu (mm)

Výpočet  $C_e$  ze vzorce 3.1 nesmí přesáhnout 0,50 %, aby bylo možno považovat ocel za svařitelnou bez opatření. Horní hranice obsahu prvků v ZM je uvedena v tab. 3.

Tab. 3 Maximální obsahy prvků pro uhlíkový ekvivalent  $C_e$  [28]

Prvek	C	Mn	Cr	Ni	V	Cu
Max. obsah [%]	0,22	1,60	1,00	3,00	0,14	0,30

- Pro oceli s obsahem uhlíku vyšší než 0,18 hm. % byl zaveden mezinárodním svářeckým institutem (IIW/IIS) vzorec 3.2. Je využíván pro oceli nelegované, jemnozrnné a nízkolegované.

$$C_e(IIW) = C + \frac{Mn}{6} + \frac{Cr+Mo+V}{5} + \frac{Ni+Cu}{15} \quad [hm.\%] \quad (3.2)$$

Tento vztah lze použít pro oceli s maximálním množstvím prvků uvedených v tab. 4.

Tab. 4 Maximální množství prvků obsažených v oceli pro výpočet  $C_e(IIW)$  [28]

Prvek	C	Si	Mn	Cr	Cu	Mo	Ni	V
Max. obsah [%]	0,25	0,80	1,70	0,90	1,00	0,75	2,50	0,20

- Uhlíkový ekvivalent CET ve vzorci 3.3 se používá pro nízkolegované vysokopevnostní oceli a je prakticky nejpoužívanějším výpočtem.

$$CET = C + \frac{Mn+Mo}{10} + \frac{Cr+Cu}{20} + \frac{Ni}{40} \quad [hm.\%] \quad (3.3)$$

Mezní hodnoty legujících prvků jsou uvedeny v tab. 5.

Tab. 5 Maximální množství prvků obsažených v oceli pro výpočet CET [28]

Prvek	C	Si	Mn	Cr	Cu	Mo	Ni	V	Ti	B
Max. obsah [%]	0,25	0,8	1,7	1,50	0,7	0,75	2,5	0,18	0,12	0,005

U výpočtu ekvivalentu CE musí být splněno:  $CE \leq 0,45 \text{ hm. \%}$ ,  $C \leq 0,20 \text{ hm. \%}$  a svařovaná tloušťka  $s \leq 0,25 \text{ mm}$ . Potom není potřeba provádět žádné opatření včetně předehřevu. Samotná hodnota uhlíkového ekvivalentu má vypovídající hodnotu o sklonu zkoumaného materiálu ke tvorbě zákalné struktury ve svarovém kovu či TOO. Z této hodnoty se následně počítá teplota předehřevu.

Teplotu předehřevu je možno určit výpočtem nebo experimentálně. Mezi experimentální způsoby určení řadíme zkoušku praskavosti dle Tekkena, CTS test a další. Vzhledem k náročnosti experimentu, ceně a omezení na jeden testovaný kus, je v praxi volena spíše

výpočtová metoda za pomocí empirických vztahů a diagramů. Jednou z možností je výpočet teploty předehřevu dle Séferiána ve vzorci 3.4.1.

$$T_P = 350 \cdot \sqrt{C_P - 0,25} \quad [^{\circ}\text{C}] \quad (3.4.1)$$

kde  $T_P$  je teplota předehřevu

$$C_P = C_C + C_S \quad (3.4.2)$$

$$C_C = \frac{360 \cdot C + 40 \cdot (Mn + Cr) + 20 \cdot Ni + 28 \cdot Mo}{360} \quad (3.4.3)$$

$$C_S = 0,005 \cdot s \cdot C_C \quad (3.4.4)$$

a  $s$  prezentuje tloušťku plechu v mm.

Tento výpočet předehřevu je určen pro uhlíkové oceli s obsahem  $C > 0,10$  hm. %.

### 3.3 Vnesené teplo a jeho vliv na TOO

Vlivem zdroje tepla při svařování dojde k lokálnímu krátkodobému nahřátí materiálu na vysokou teplotu. Pro zajištění dostatečné velikosti natavení se zavádí pojmenování vneseného tepla, které určuje množství dodaného tepla na jednotku délky svaru.


Množství vneseného tepla se stanoví dle rovnice 3.5:

$$Q_s = \frac{U \cdot I}{10^3 \cdot v} \cdot \eta \quad [\text{kJ.mm}^{-1}] \quad (3.5)$$

$Q_s$  .. specifické vnesené teplo [ $\text{kJ.mm}^{-1}$ ],  
 $\eta$  ..... tepelná účinnost přenosu tepla [-],  
 $U$ .... svařovací napětí [V],  
 $I$  .... svařovací proud [A],  
 $v$  .... rychlosť svařování [ $\text{mm.s}^{-1}$ ],

kde účinnost  $\eta$  pro metodu 135 považujeme v rozmezí 0,66 až 0,75.

V důsledku vodivosti kovu však dochází k ohřevu blízkého okolí oblasti. Oblast teplem zasaženou nazýváme teplem ovlivněná oblast (TOO), v níž dochází ke změnám mikrostruktury. V kovech s polymorfni přeměnou (oceli) dochází v TOO k výrazným strukturním změnám, které mají vliv na kvalitu a vlastnosti spojů. Při svařování oceli můžeme TOO rozdělit na charakteristická pásma dle obr. 30.



Obr. 30 Teplotní účinky na strukturu svarového spoje [28]


1. Oblast částečného natavení je oblast přechodu ze svarového kovu do TOO. Většinou se tato oblast redukuje na plochu (je zde minimální rozdíl mezi teplotou solidu a likvidu).
2. V přehřáté oblasti s teplotami nad  $A_3$  dochází k intenzivnímu růstu primárních zrn (teploty nad  $1250^{\circ}\text{C}$ ).
3. Část s úplnou transformací  $\alpha \rightarrow \gamma \rightarrow \alpha$ .
4. Oblast s neúplnou polymorfní přeměnou mezi teplotami  $A_1$  a  $A_3$ .
5. Změny tuhého roztoku  $\text{Fe}_\alpha$  pod teplotou  $A_1$ .

Pro různé technologie se šířka TOO liší a je závislá na svařovacích parametrech. U svařovaní metodou 135 je šířka jednotlivých pásem charakterizovaná tab. 6.


Tab. 6 Orientační šířka jednotlivých pásem TOO [28]

Technologie svařování	Šířka TOO [mm]		
	nad $A_1$	nad $A_3$	přehřátá oblast
135	3 až 8	0,3 až 1	0,1 až 0,3

Tepelně deformační cykly svařování vedou k poklesu pevnosti v TOO zejména při svařování legovaných, zušlechtěných a termomechanicky zpracovaných ocelí. Doporučuje se tedy minimalizovat vnesené teplo tak, aby šířka popuštěné oblasti byla co nejmenší. Pevnost pásem TOO se s ohledem na malou šířku zkouší na vzorcích se simulovaným svařovacím cyklem nebo nepřímo měřením tvrdosti, viz obr. 31. Z obrázku je patrné výrazné zvýšení tvrdosti v oblasti nad teplotou přehřátí a pokles v okolí teplot A<sub>1</sub>. Průběh tvrdosti a její maximální hodnota závisí na chemickém složení oceli, použitém příkonu či předehřevu, které ovlivňují dobu chladnutí  $\Delta t_{8/5}$ . S ohledem na maximální tvrdost svarových spojů se požadují hodnoty tvrdosti v rozmezí HV 340 až 450.



Hrubé zrno razantně zhoršuje plasticitu oceli, brzdí kinetiku rozpadu austenitu za vzniku Widmannstättenovy struktury a zvyšuje náchylnost k praskání. U korozivzdorných ocelí vlivem vysokého přehřátí dochází ke ztrátě korozní odolnosti vlivem vylučování precipitátu chromu.



Obr. 32 Růst zrna při svařování; 1 – svařování obalovanou elektrodou, 2 – svařování automatem pod tavidlem, 3 – elektrostruskové svařování [28]

### 3.4 Tepelné zpracování

Tepelné zpracování je technologická operace, při niž se řízeně využívá fázových a strukturních přeměn v tuhém stavu s cílem získat požadované mechanické, technologické či jiné vlastnosti oceli. Při tepelném zpracování se nejčastěji využívá řízených změn teploty (tepelné zpracování – TZ) nebo změn chemického složení povrchových vrstev a teploty (chemicko-tepelné zpracování – CHTZ). Technologie tepelného zpracování se odráží o teorii fázových přeměn, které jsou závislé na změně teploty a času.

#### 3.4.1 Kalení

Kalení je tepelné zpracování s cílem dosažení nerovnovážného stavu v oceli. Smyslem kalení je tedy zvýšení tvrdosti a odolnosti proti opotřebení.

Proces kalení spočívá v přeměně výchozí feriticko-perlitické struktury na strukturu martenzitickou nebo bainitickou. Z toho vyplývá, že oceli vhodné pro kalení musí mít alespoň 0,3 % uhlíku. U ocelí s obsahem uhlíku méně než 0,2 % se vytváří jen malé množství martenzitu, který se v tvrdosti finální struktury příliš neprojeví. Takové oceli označujeme jako nekalitelné.

Postup kalení prochází třemi fázemi, a to fází ohřevu, prohřátí a ochlazení. Teplota prohřátí vyplývá z požadavku na zvýšení tvrdosti materiálu. Pásma teplot ohrevu pro kalení je vyznačeno v diagramu na obr. 33.

Při kalení podeutektoidní oceli se teplota ohrevu obvykle pohybuje nad křivkou  $A_{c3}$ , přibližně 30 až 50 °C. To odpovídá dosažení homogenního austenitu v co nejkratším čase při zachování jemného austenitického zrnu. Hrubé původní austenitické zrno by mělo za následek hrubou strukturu martenzitu po zakalení, což způsobí vzrůst vnitřních pnutí a vznik mikrotrhlin. Tato změna stavu struktury se projeví především poklesem houževnatosti

a zvýšením pravděpodobnosti vzniku předčasných a zbrzděných lomů. Pokud by teplota ohřevu byla v rozmezí teplot  $A_{c1}$  a  $A_{c3}$ , zůstal by v martenzitické struktuře zbylý, netransformovaný ferit s nižší tvrdostí a s větším vnitřním pnutí, který je opět nežádoucí.

Optimální teplota pro kalení nadeutektoidních ocelí je 30 až 50 °C nad křivkou  $A_{c1}$ , tak aby nedošlo k rozpuštění sekundárního cementitu. Při ochlazení je vzniklá struktura tvořena martenzem a sekundárním cementitem o ještě vyšší tvrdosti. Pokud by teplota při ohřevu překročila křivku  $A_{cm}$  do oblasti austenitu, došlo by k zhrubnutí zrna a zvýšení koncentrace uhlíku v austenitu vlivem rozpuštění sekundárního cementitu, což má za následek větší obsah uhlíku v martenzitu, větší strukturní pnutí a výskyt mikrotrhlin. Výsledná struktura je zároveň měkký a křehký, což je nežádoucí.


Ochlazení oceli musí být dostatečně rychlé, aby došlo k přeměně austenitu na martenzit. Avšak, při rychlém ochlazení dochází ke značnému rozdílu teplot mezi povrchem a jádrem součásti a v důsledku teplotních dilatací vzniká vnitřní pnutí. Proto je potřeba volit ochlazovací rychlosť na dobu bezpodmínečně nutnou ke vzniku martenzitické struktury.

Rychlosť ochlazování se reguluje vhodnou volbou kalícího prostředí. Ochlazovací účinnost závisí na tepelné vodivosti, měrném a výparném teple a na viskozitě kalícího prostředí. Podle těchto vlastností je možné chladicí prostředí seřadit od nejúčinnějšího k nejmírnějšímu: vodní sprcha, proudící voda, klidná voda, voda s přísadou oleje, minerální oleje, roztavené soli, roztavené kovy, proudící vzduch a klidný vzduch. Oceli, jež jsou kalitelné na vzduchu se nazývají samokalitelné. Obvykle jsou to oceli s vysokým obsahem legur.

V případě býrové oceli s obsahem uhlíku 0,3 % je vhodným kalícím médiem voda. Je levná, nehořlavá a nejběžněji používána. K regulaci ochlazovacího účinku vody se používají příměsi rozpustných polymerů. Ty zpomalí velice rychlý a nerovnoměrný ochlazovací účinek vody, což zamezí vzniku defektů jako jsou měkká místa, deformace a trhliny. Nevýhodou je nízká teplota bodu varu vody, což se projeví při ponoření součásti, kolem níž se vytvoří vzduchový polštář. Ten izoluje součást od kalícího media a snižuje kalící účinek. Tomu se dá zabránit pohybem součásti ve vodě. Podle konečné struktury a průběhu ochlazování je možné způsoby kalení rozdělit na několik způsobů.


Volba způsobu kalení závisí na požadovaných vlastnostech kalené součásti a na druhu použité oceli.

- Martenzitické kalení (viz obr. 34) do studené lázně (voda, olej, vzduch) je nejjednodušší a nejvíce rozšířený způsob kalení. Výhodou je technologická nenáročnost a nízká cena, avšak vznikají vysoká pnutí uvnitř součásti, zejména při použití vody.
- Přerušované (lomené) kalení na obr. 34 spočívá v rychlém ochlazování na teplotu těsně nad  $M_s$ , a následně se předmět přemístí do mírnějšího ochlazovacího média, ve kterém proběhne martenzitická přeměna. Tím se docílí snížení strukturního pnutí v materiálu. Používá se pro rozměrově a tvarově složité výrobky.




Obr. 33 Pásma kalicích teplot  
v diagramu Fe-Fe<sub>3</sub>C [29]

- Termální kalení je posledním způsobem, kdy výslednou strukturu tvoří martenzit. Předmět se ochlazuje v lázni, jejíž teplota leží obvykle těsně nad teplotou  $M_s$  kalené oceli (viz obr. 34). Dostatečně dlouhá prodleva na této teplotě vede k vyrovnaní teplot mezi povrchem a jádrem součásti. Tím je potlačena tendence ke vzniku pnutí. Prodleva však nesmí být příliš dlouhá, jinak by ve struktuře začala transformace bainitu. Po vyrovnaní teplot následuje ochlazení, zpravidla na vzduchu, při kterém proběhne martenzitická přeměna. Důležité je zdůraznit, že po všech typech martenzitického kalení je nutné součásti popouštět ke snížení vnitřních pnutí.
- Další možnosti kalení je izotermické zušlechťování. Obdobně jako u termálního kalení se předmět rychle přenese z pece do termální lázně, kterou tvoří obvykle roztavené soli nebo slitiny kovů. Teplota lázně je v oblasti bainitické přeměny, asi 300 až 400 °C. V lázni předmět setrvá až do konce bainitické přeměny a následně se ochladí na vzduchu. Zakalené součásti se již nepopouštějí, neboť pnutí není tak drastické a křehkost je podstatně nižší než u martenzitu.
- Kalení se zmrazením se využívá pro výrobky s požadavkem rozměrové stability, jako jsou ložiska, měřidla apod. Spočívá v přenesení zakaleného předmětu do prostředí s teplotou nižší, než je  $M_f$ . Používá se kapalný dusík o teplotě -196 °C. Tím dojde k téměř úplné transformaci zbytkového austenitu na martenzit.




Obr. 34 Způsoby kalení: 1 – do studené lázně, 2 – lomené, 3 – termální, 4 – izotermické zušlechťování [29]

Při každém martenzitickém kalení zůstane ve struktuře určitý podíl zbytkového austenitu, viz obr. 35. Jedná se o austenit, který nestihl transformovat na martenzit. Zbytkový austenit je převážně považován za nežádoucí, neboť snižuje tvrdost zakalené oceli a může dojít k samovolné přeměně na feriticko-karbidickou směs. Množství zbytkového austenitu roste s klesající velikostí austenitických zrn a s rostoucím obsahem uhlíku, který posouvá křivky  $M_s$  a  $M_f$  k nižším teplotám, viz obr. 36.



Obr. 35 Schéma martenzitické křivky oceli [60]



Obr. 36 Vliv obsahu uhlíku v austenitu na teplotu  $M_s$  a  $M_f$  [59]


Tato přeměna je doprovázena změnou vlastností, rozměrů a lokálním nárustum vnitřního pnutí s možným vznikem trhlin. Proto se po kalení zařazuje popouštění, které má za cíl snížit podíl zbytkového austenitu, relaxaci vnitřních napětí a transformaci martenzu.

### 3.4.2 Popouštění

Cílem popouštění je snížit vnitřní pnutí a křehkost vzniklou po martenzitickém kalení. Skládá se z ohřevu na teplotu nižší, než je teplota překrystalizace  $A_{c1}$ , výdrže na teplotě po dobu zhruba dvou hodin, a následným pomalým ochlazováním vhodnou rychlosí. Protože vnitřní pnutí po martenzitickém kalení může vést k praskání, mělo by popouštění následovat ihned po zakalení. Nežádoucím jevem je však pokles tvrdosti na úkor zvýšení houževnatosti.

Podle popouštěcích teplot se rozlišuje popouštění při nízkých a vyšších teplotách.

- Popouštění při nízkých teplotách (napouštění) se provádí v rozmezí teplot 100 až 300 °C. Tato teplota je dostačující pro snížení vnitřních pnutí, zmenšení obsahu zbytkového austenitu a stabilizování rozměrů při zachování tvrdosti, viz obr. 37. Používá se u nástrojových ocelí či po povrchovém kalení. Popouštění může probíhat ve vařící vodě, v teplé olejové lázni, v elektrických pecích atd.
- Probíhá-li popouštění při teplotách vyšších, hovoříme o anizotermickém zušlechtování. Teploty popouštění jsou v rozmezí 400 až 650 °C. Používá se k dosažení optimální kombinace pevnosti, houževnatosti a plasticity. Uvedenou kombinaci zaručuje sorbitická struktura, což je směs feritu a cementitu.



Obr. 37 Závislost tvrdosti uhlíkové oceli na teplotě popouštění [59]

## **4 KONSTROLA KVALITY SVARŮ** [37], [39], [40], [41], [42], [43], [44], [45], [46], [47], [48], [49], [50], [51], [52], [53], [55], [56], [57]

Kontrola svarů, neboli zkoušky svarů, rozdělujeme podle vlivu na svarový spoj na destruktivní a nedestruktivní. V prvním případě mluvíme o nutném porušení svaru za získání výsledků. U nedestruktivního zkoušení svar zůstává nedotčený.

Nedestruktivní zkoušení svarových spojů jsou nejrozšířenější skupina zkoušek, protože svary po zkoušce nejsou nijak deformovány či jinak ovlivněny. Východiskem zkoušky je jednoduchá kontrola vad. Zakládá se na názoru, že pokud se ve spoji nevyskytují vady, bude svarový spoj provozu schopný. To je ovšem pravdivé jen částečně, jelikož není možnost zcela prokazatelně ověřit všechny vlastnosti svarového spoje, např. pevnost, plasticitu, tvrdost aj. Proto je potřeba vzít v potaz, že nedestruktivní zkoušení prokáže jen částečné užité vlastnosti spoje.

Možností, jak rozšířit vlastnosti spoje, je destruktivní zkoušení na zvláštních kusech určených pouze ke zkouškám. Vychází se z předpokladu, že pokud všechny zkoušky zkušebního vzorku vyhoví požadavkům, pak vyhoví i další vyrobené kusy. Je však potřeba dostatečně přesně opakovat technologii svařování i na vyráběnou součást.

### **4.1 Nedestruktivní zkoušení**

Nedestruktivní zkoušky představují důležitý pilíř při zjišťování jakosti ve všech etapách výroby. Základní nedestruktivní metody používané pro kontrolu jakosti svarů se dělí dle identifikace, a to na povrchu svaru, či uvnitř svaru. Při zjišťování povrchových vad se používají metody vizuální, kapilární, penetrační a magnetická prášková. Pro zjištění vnitřních vad slouží ultrazvuk či rentgenové záření.

#### **4.1.1 Vizuální kontrola**

Zkouška pohledem je základní a nejpoužívanější kontrola, při niž se odhalují povrchové vady a odchylky od předepsaného tvaru výrobku. Vizuální zkouška stojí na začátku, tedy provádí se jako první zkouška, a to pouhým okem. Je možno použít zobrazovací techniku v podobě čoček, optických vláken, endoskopů či jiné, viz obr.38.

U svarových spojů se provádí přímá i nepřímá vizuální kontrola.

- Přímá kontrola se provádí pouhým okem a dráha mezi kontrolovaným povrchem a okem není ničím přerušena. Je však možné použít jednoduché optické pomůcky, jako je lupa, která objekt zvětší 3 až 6x, či zrcadlo. Požadavkem je dobrá zraková schopnost pracovníka ověřená zrakovým testem a dostatečné osvětlení o intenzitě minimálně 500 luxů. Lze provádět místní vizuální zkoušení, pokud je oko umístěno do 600 mm od zkoušeného povrchu a v úhlu minimálně 30°.
- Nepřímá kontrola je prováděna pomocí optických nebo optoelektronických přístrojů, např. endoskopů, v místech, které nejsou přímou kontrolou pozorovatelné z důvodu geometrie. Jedná se především o vnitřní povrch nádob.

Základem zkoušky je dobře připravený a očištěný povrch, zbaven mastnot, strusky, nátěrů apod. Povrch vzorku je detailně prozkoumán za vhodných podmínek na osvětlení. Provedení zkoušky se řídí dle všeobecné normy ČSN EN ISO 13018, která zahrnuje maximální pozorovanou vzdálenost od povrchu, zorný úhel a intenzitu osvětlení, viz odstavec výše. Pro svarové spoje se kontrola řídí dle normy ČSN EN ISO 17637. Tato kontrola bývá doplněna kontrolou vnějších rozměrů svaru, jako je převýšení svaru, kořene, velikost koutového svaru, měření úhlu přechodu svaru a povrchu základního materiálu, měření hloubky a délky povrchových vad, měření úchylek svaru apod.

Výsledky této zkoušky jsou velmi důležité a předchází všem ostatním kontrolám. Řídí se normou ČSN EN ISO 5817, která určuje stupeň kvality svarového spoje a zohledňuje možnosti přípustných vad. Každá vada, ať už převýšení kořene, póravitost aj., musí být zkontolována, aby se zjistilo, zda splňují příslušná kritéria přípustnosti.

Vizuální hodnocení má následovat po každém svařování. V případě pochybností je možné vizuální zkoušku doplnit magnetickou či kapilární zkouškou.



Obr. 38 Základní vybavení pro vizuální zkoušení [40]

## 4.2 Destruktivní zkoušení

Destruktivní zkoušky mají nezastupitelnou roli při testování kvality svarů, neboť pouze tak je možné kvantitativně určit mechanické vlastnosti svaru, hloubku prováření aj. Destruktivního zkoušení materiálu se využívá pro ověření užitných vlastností na počátku zavádění sériové výroby nového dílu, tak i pro ověření vlastností v průběhu výroby. Požadavky na destruktivní zkoušení jsou obsaženy v příslušných normách, směrnicích a materiálových specifikacích.

Provádí se na zkušebních vzorcích, které se odebírají z místa svarového spoje určeného ke zkoušce a následné likvidaci. Musí tedy vykazovat stejné vlastnosti jako svarový spoj. Mezi základní zkoušky se řadí zkoušky mechanických vlastností, kde spadá zkouška tahem, ohybem a tvrdosti, a dále zkoušky metalografického šetření, kde se provádí makroskopický a mikroskopický rozbor.

### 4.2.1 Zkouška mikrotvrdosti

Patří spolu se zkouškou v tahu k základním zkouškám mechanických vlastností svarových spojů. Spočívá na vnikání cizího tělesa do zkoušeného materiálu. Stupeň tvrdosti je stanoven jako velikost odporu proti tomuto vniknutí. Vnikání může být statické či dynamické.

Účelem zkoušky je určení nejnižších a nejvyšších hodnot tvrdosti napříč svarovým kovem a základním materiélem. Pro zkoušení mikrotvrdosti slouží norma ČSN EN 9015-2. Nejčastěji se pro svarové spoje používá statická zkouška dle Vickerse.

Do materiálu se pomalu vtlačuje indentor, což je diamantový čtyřboký jehlan o vrcholovém úhlu 136°, viz obr. 40. Doba zkušebního zatížení je v rozmezí 10 až 15 sekund. Síla se volí


v závislosti na zkušebním materiálu v rozmezí 9,8 až 490 N. Provádí se na hladkém a rovném povrchu, bez okoujené vrstvy a mazidel. Podobně jako u zkoušky dle Brinella je tvrdost vyjádřena poměrem působícího zatížení ku ploše vtisku dle vzorce 4.2.

$$HV = 0,189 \cdot \frac{F}{u^2}$$


kde  $F$  ... zatěžující síla [N]

$u$ ... průměrná hodnota vtisku [mm]

Podrobně zkoušku popisuje norma ČSN EN ISO 6507-1. Vickersova zkouška se spíše používá pro hodnocení materiálů vyšších tvrdostí, ale není to pravidlem. Jako jediná totiž splňuje všechny teoretické požadavky. Dává jednotnou stupnici tvrdosti od nejměkkých kovů až po nejtvrdší kalené oceli. Hodnoty tvrdosti jsou na velikosti zatížení nezávislá. Vždy je potřeba uvést velikost zatížení spolu s naměřenou hodnotou, např HV 0,1 – zatížení 0,1 kp. Následkem rozdílného zpevnění materiálu nemusí být průměr vtisku vždy pravidelný čtvercem. U měkkých materiálů (obr. 39A) dochází k vydatí, nebo naopak vypouknutí u materiálu tvrdých (obr. 39B). Výhodou této zkoušky je přesné měření tvrdosti a poměrně malé vtisky, které tolik nepoškozují obrobenu plochu.




Obr. 40 Deformace vtisku [47]




Obr. 39 Schéma zkoušky dle Vickerse [47]

Norma ČSN EN 9015-2, tedy měření mikrotvrdoosti, předepisuje pro svarové kovy zkoušky HV 0,1 až HV 5, tedy zatížení 0,1 až 5 kp (0,98 až 49 N). Norma dále definuje dvě možnosti provádění vpichů. Buď to s označením písmene R (řada vpichů), nebo písmenem E (jednotlivé vpichy). V případě provedení řady vpichů norma definuje vzdálenost mezi jednotlivými vpichy, v závislosti na tvrdosti materiálu, a umístění a tvar linie vpichů dle obr. 42. V případě jednotlivých vpichů, obr. 41, norma opět udává jejich umístění a vzdálenost mezi jednotlivými vpichy, přičemž v každé zóně (základní materiál, TOO, svarový kov) musí být proveden dostatečný počet vpichů tak, aby výsledky měření byly vypořádající. Výsledky tvrdosti se společně s dalšími informacemi o provedení zkoušky zapíší do zkušebního protokolu.



Obr. 41 Měření tvrdosti jednotlivými vpichy [46]




Obr. 42 Měření tvrdosti řadou vpichů [46]

Alternativou zkoušky dle Vickerse je zkouška tvrdosti dle Hannemanna (HM). Měří se mikrotvrdost jednotlivých strukturních fází. Jako vnikající tělíska jsou použity Vickersovy jehly usazeny do přípravku v objektivu optického mikroskopu. Zjištění jednotlivých strukturních fází pomocí mikrotvrdosti je pro svářecí význačné zejména při vývoji optimálních přídavných materiálů a vhodných technologií svařování, nebo tepelného zpracování po svaření.

#### 4.2.2 Zkouška rozložením

Tato zkouška je alternativou zkoušce ohýbu. Patří do skupiny statických mechanických zkoušek.

Zkouška je prováděna za pokojové teploty. Během zkoušky je vzorek položen na dvou podpěrných válečcích. Pomalým postupným zatěžováním uprostřed rozteče podpor, tedy nad svarem, působí ohýbací trn či deska kolmo na povrch zkoušebního vzorku a dochází k plastické deformaci. Při průhybu dochází k největším tahovým napětí na spodním svaru. Zkouška probíhá až do plného rozložení, a výstupními hodnotami jsou zatěžující síla a dráha. Schéma provedení ohýbací zkoušky ohýbací deskou je na obr. 43.



Obr. 43 Zkouška rozložením ohýbací deskou

#### 4.2.3 Metalografické zkoušky

Běžně používaným doplňkem testů při posouzení mechanických vlastností svarových spojů je metalografické setření sloužící k hodnocení struktury. Podle použitého zvětšení se metalografické zkoušky dělí na makroskopické a mikroskopické. Ať už se jedná o makro nebo mikro analýzu, vždy je nezbytné před vlastním pozorováním provést dokonalou přípravu zkoušebního vzorku. Odběr vzorku musí být z vhodného místa a nesmí být při mechanickém dělení tepelně ovlivněn. Povrch odebraného vzorku se postupně brousí na metalografických papírech s klesající zrnitostí, poté leští (mechanicky nebo elektrolyticky) a nakonec leptá (chemicky nebo elektrolyticky). Obě zkoušky se řídí normou ČSN EN ISO 17639.

- Makroskopická zkouška slouží k posouzení vnitřní struktury svaru. Vzorky jsou odebrány mechanickým dělením příčně na osu svaru. Musí obsahovat základní materiál, SK a TOO. Následně se brousí a leptají pro zviditelnění makrostruktury. Provádí se vizuálně bez zvětšení pouhým okem, nebo pomocí lupy či mikroskopu do zvětšení do 50x. V případě svaru se hodnotí především tvar svaru, kvalita spoje (přítomnost vad), způsob kladení svarových vrstev, tvar, šířka, hranice natavení a rozsah tepelně ovlivněné oblasti.

Zředění se určí ze vztahu:

$$Z_{pz} = \frac{S_p}{S_p + S_z} \cdot 100 [\%] \quad (4.2)$$

kde:  $S_p$  ... celková plocha roztaveného kovu svarového spoje [ $\text{mm}^2$ ]  
 $S_z$  ... celková plocha roztaveného základního materiálu [ $\text{mm}^2$ ]

- Mikroskopická zkouška se provádí pomocí mikroskopu při zvětšení 50x až 500x. Používají se také elektronové mikroskopy se zvětšením až 50000x. Je zde zkoumána mikrostruktura materiálu na zkušebních vzorcích orientovaných příčně k ose svaru. Mikrostrukturní rozbor zahrnuje složitou přípravu zkušebních vzorků, neboť je velmi citlivý na drobné chyby při přípravě, jež můžou mít za následek nesprávné vyhodnocení. Příprava je obdobná jako u zkoušky makrostruktury s možným leptáním vzorku. Vzorek může být do leptadla ponořen, nebo potřen jen povrch vzorku. Případně se používá elektrolytické leptání. Následně je potřeba vzorek opláchnout a vysušit. Mikroskopickou zkouškou lze pozorovat velikost jednotlivých zrn materiálu, hranice zrn, strukturní složky ve všech oblastech apod. Pro svou obtížnost se tato zkouška zařazuje jen pro náročné výrobky.

#### 4.2.4 Rentgenová difrakční analýza zbytkového austenitu

Metoda rentgenové difrakce spočívá v interakci rentgenového záření s krystalickou mřížkou materiálu, kovu. Vlnová délka elektromagnetického (rentgenového) záření odpovídá většinou meziatomovým vzdálenostem struktur pevných látek. Tím může docházet k difrakci (ohybu) paprsku na elektronech jednotlivých atomů.

Při analýze na strukturu dopadá primární svazek pod úhlem  $\theta$ , který je rozptýlen atomy do všech směrů. Při splnění Braggovy difrakční podmínky dojde k zesílení intenzity v některých směrech, fotony jsou zachyceny detektorem a výsledkem je difrakční obrazec.

Z tohoto difrakčního obrazce krystalické látky získáme vzdálenost atomů neboli parametry mřížky, které jsou charakteristické pro každou krystalickou fázi. Hojně se tato metoda používá pro zjišťování zbytkového austenitu ve struktuře.

## 5 POSTUP VÝROBY SOUČÁSTI [61]

Cílem kapitoly je detailně přiblížit postup výroby příčníku. Z úvodu práce je zřejmé, že se jedná o dva různé postupy. Rozdíly ve výrobě byly zavedeny za účelem zvýšení produkce a zkvalitnění svarových spojů. První oddíl je zaměřen na postup výroby příčníku dle starého technologického postupu daného firmou, tedy svařováním „two-step“. V druhém oddílu je popsán postup výroby dle nového technologického postupu, který má za cíl právě zvýšení produkce výroby s ohledem na kvalitu provedených svarových spojů.

### 5.1 První varianta (two step)

V první variantě, pod firemním označením H16, výroba začíná nákupem polotovarů. Budoucí svařenec je tvořen třemi dílci, z nichž každý má jiné chemické složení, což lehce komplikuje výrobu. Rozdílné složení bylo voleno v důsledku dosažení potřebných mechanických vlastností jednotlivých částí řetěze. Všechny polotovary jsou dodávány v délce šesti metrů a uskladněny na skladě. Postupné operace s materiélem při výrobě hlavního dílu, příčníku, jsou následující.



Obr. 44 Řezání polotovaru na pásové pile

materiál na teplotu 1050 °C. Čas potřebný k ohřevu na tuto teplotu jsou dvě minuty. Z toho důvodu jsou pece dvě, aby byla zajištěna kontinuální výroba bez prodlevy. Indukční pec pracuje na principu vysokofrekvenčního elektromagnetického pole, které indukují vířivé proudy v ohřívaném materiálu. V důsledku vlastního elektrického odporu se tyto proudy mění na teplo. Výhodou indukční pece je vysoká účinnost.

Po dosažení teploty je polotovar z pece vytlačen nově zaváděnou tyčí. Pro následnou manipulaci s ohřátým materiélem slouží 6-osý robot od firmy COMAU. Uchopení probíhá pomocí pneumatickými ovládaných kalených čelistí s chlazením. Materiál přesune do hydraulického kovacího lisu s následným tvářením. Kovací lis je české výroby, DIEFFENBACHER.

V případě výroby příčníku se jedná o borem dopovanou ocel s označením 27MnCrB5-2 s přesným složením uvedeným v tabulce 2. Hutní polotovar je tyč čtvercového průřezu řezána na pásové pile z obr. 44, kde dochází k dělení na kratší polotovary, jejichž délka je vypočtena ze zákona zachování objemu při tváření.

Následně je řetězovým dopravníkem v kombinaci s pneumatickou linkou polotovar dopraven k indukční peci z obr. 45, do které je zasunut pneumatickým pístem. Pec ohřeje



Obr. 45 Indukční pec pro ohřev polotovaru

Při kování se počítá s teplotou 1000 °C, tedy že materiál během transportu vychladne o 50 °C. Doba tváření je zhruba 30 sekund.

Z hlediska provozu je nezbytné, aby řetězy byly kaleny z důvodu mechanického opotřebení při provozu. Proto je chlazení výkovku provedeno kalícím médiem bezprostředně po kování, kdy se jeho teplota odhaduje na 860 °C. Robot vyjmé výkovek z lisu a vloží jej do přípravku, kde vlivem stlačeného vzduchu dochází k ofoukání hrubých okují. Dále jej týž robot přesune do zavážecího vozíku, který se ponoří do kalící lázně s teplotou média 25 °C. Tím je docíleno zákalné struktury – martenzitické. Médium tvoří voda s kalícím prostředkem pod názvem SERVISCOL 98SK-F1 na bázi polymerů. Technické orientační údaje roztočku jsou zaznačeny v tab. 7.

Tab. 7 Technické údaje kalícího prostředku SERCISCOL

Technické údaje	SERCISCOL 98SK-F1
Barva	Bezbarvý se žluto fialovým mírným zákalem
Zápach	Mírný
Hustota při 20 °C (DIN 51 757)	1,08 g/ml
Viskozita při 50 °C (DIN 51 562)	120 mm <sup>2</sup> /s
Refrakční faktor (TESTRÖ)	2,08
pH (10% roztok) (DIN 51 369)	9,6

Kalící médium je kontinuálně filtrováno a chlazeno tak, aby teplota nepřesahovala přípustnou mez. Chlazení média probíhá ve výměníku mimo vnitřní prostory budovy. Okuje jsou odstraněny pomocí magnetu ve filtračním zařízení.

Po uplynutí třícti sekund je příčník dostatečně vychlazený a připravený k další operaci výroby. Vozík tedy vyjede z lázně a robot přesune již zakalený příčník na válečkový dopravník, který jej dopraví do průběžného tryskacího zařízení. Abrazivem je ocelový granulát s velikostí zrn 710 až 850 µm. Je vhodný pro čištění odlitků, výkovků, svarů aj. Zároveň je šetrný ke všem součástkám tryskacího zařízení, což z něj dělá nejpoužívanější granulát. Zpětná recyklace a čištění abraziva je nedílnou součástí zařízení tak, aby bylo možné co nejekonomičtěji využít veškeré abrazivo.

Následně očištěný, připravený příčník je ručně pracovníkem rovnán na paletu a uskladněn za účelem úplného vychladnutí na pokojovou teplotu. Teprve poté je zavážecím vozíkem paleta zavezena do vychladlé popouštěcí pece



na obr. 46. Postupným zahříváním na teplotu 250 °C dochází k rovnoměrnému ohřevu v celém průřezu materiálu. Během následujících 180 minut je teplota konstantní, při níž dochází k popuštění martenzitu a snížení obsahu zbytkového austenitu. Následným pomalým ochlazením dílců na pokojovou teplotu se zamezí dalšímu pnutí. Pro úplné vyhlednutí jsou vzorky z pece přesunuty do skladu.

Obr. 46 Popouštěcí pec


Další operací je svařování kompletního příčníku. Z důvodu vysokouhlíkové oceli je potřeba materiál příčníku předehřát. Používá se k tomu tatáž popouštěcí pec, kde se příčník během dvaceti minut ohřeje na teplotu 180 °C v celém průřezu. Předehřátý materiál je pracovníkem přemístěn ke svařovací komoře a ručně ustaven do svařovacího přípravku (upínací lavice) společně s ostatními díly – „céčkem“ a kostičkou.

Díl „céčko“ je vyroben rovněž z bórové oceli s označením 30MnB5. Přesné chemické složení je v tab. 2. „Céčko“ je spojovacím článkem řetězu a příčníku. Jeho výroba je poměrně jednoduchá. Výchozím polotovarem je pásovina v délce šesti metrů. Pásou pilou je rozřezána na kratší celky, konkrétně 293 mm. Tyto polotovary jsou jednotlivě ručně pracovníkem vloženy do ohýbačky. Jelikož se jedná o materiál s tloušťkou 18 mm, disponuje stroj indukčním ohrevem v místě ohybu pro snížení potřebné tvářecí síly, viz obr. 47. Po ohnutí do požadovaného tvaru se dále ohybek cementuje pro zvýšení tvrdosti po kalení. „Céčko“ je nauhličeno v průběžné kalící peci při teplotě 830 až 920 °C. Požadavek na hloubku cementace je 0,5 až 0,7 mm, což odpovídá při této teplotě času 150 minut. Z důvodu další technologie, svařování, je nutné oblast, jež bude vystavena svarové housence, opatřit krycím nátěrem, aby nedocházelo k difuzi uhlíku během nauhličování, viz obr. 48.



Obr. 47 Ohýbačka s indukčním ohřevem

Po ukončení nauhličení se ihned kalí do vody s podílem kalicího prostředu SERVISCOL 98SK-F1. Již vychladlý komponent je bez předehřevu a popouštění připraven k ustavení do upínací lavice ke svařování.




Obr. 48 Krycí nátěr na „céčku“

Posledním dílcem je záběrová kostička, která plní funkci trakčního elementu při sestupu harvestoru v obtížném, příkrém terénu. Je vyrobena z oceli legované borem s označením 30MnB5. Jedná se tedy o stejný materiál, jako při výrobě „céčka“. Kostička, jako jediný dílec celého příčníku, je vyráběna externí firmou. Vyrábí se tvářecí metodou, kováním, a dodávána

je v tepelně nezpracovaném stavu. Jelikož se jedná o část řetězu vystavenou vysokému opotřebení, je nutné tento stav pozměnit. Kostička se cementuje v průběžné nauhličovací kalící peci, čímž se zvýší ve struktuře podíl uhlíku, a tím se dosáhne vyšší tvrdosti po kalení. Je však potřeba brát v úvahu, že kostička je po tepelném zpracování svařována, a vysoký podíl uhlíku je v rozporu se svařováním. Proto tato oblast kostičky určena k svařování je před nauhličením opatřena krycí pastou, která zamezí difuzi uhlíku do materiálu, dle obr. 49.

Teplota nauhličení se mění v závislosti na zóně v peci, a to z teploty 830 °C na 920 °C. Požadavek na hloubku cementace je 0,5 až 0,7 mm. Jakmile je dosaženo této hloubky nauhličení, což odpovídá času 150 minut, je kostička vyjmuta a kalena ve vodě s kalícím médiem SERVISCOL 98SK-F1, tedy ve stejném médiu jako je používán u příčníku a „céčka“. Zde však po kalení nedochází k popouštění ani předehřevu, a kostička je tedy ustavena prakticky ihned po kalení do svařovacího přípravku společně s příčníkem a „céčkem“

Po ustavení všech tří dílců, „céčka“, kostičky a příčníku, do svařovací upínací lavice, viz obr. 50, dochází k svařování. Je nutné podotknout, že do lavice se ustavují dva příčníky najednou, jak je vidět na obrázku.



Obr. 49 Krycí nátěr na Stummelu



Obr. 50 Upínací lavice

Otočný stůl, který odděluje svařovací komoru od obsluhy, disponuje dvěma svařovacími lavicemi, z každé strany jednou. Tedy že z jedné strany ustavuje obsluha do přípravku dva kusy příčníků, a z druhé strany ve stejnou dobu dochází k svařování v komoře. Tento důmyslný způsob šetří čas a zároveň chrání obsluhu před účinky škodlivého záření.

Svařování probíhá technologií obloukového svařování v ochranné atmosféře metodou 135, popsanou již dříve, v kombinaci se svařovacím robotem firmy ABB.

### 5.1.1 Svařovací postup první varianta dle ČSN EN ISO 15609-1

Svářecí zdroj Fronius TransPuls Synergic 4000 je umístěn ve svařovací kabině. Parametry svařování a postup se řídí dle specifikace postupu svařování (WPS). Tento dokument se vytváří na základě kvalifikace postupu svařování (WPQR), což je dokument o provedení zkoušek svarových spojů. Dokument WPS je doložen v příloze diplomové práce.

Svařuje se sprchovým přenosem při proudu 300 A. Pro stehování je proud snížen na 240 A. Polarita svařovacího drátu je plusová. Přídavný materiál tvoří drát o průměru 1,2 mm s označením ESAB OK Autrod 12.51 s přesným chemickým složením uvedeným v tab. 1. Jedná se o drát určený k svařování nelegovaných konstrukčních ocelí a jemnozrných ocelí v ochranné atmosféře argonu s příměsí CO<sub>2</sub>. Rychlosť podávání drátu pro svařování je 9,5 m/min. Dodáván je v sudech o hmotnosti 250 kg. Mez pevnosti drátu je 560 MPa. Poloha pro svařování byla zvolena vodorovná shora (PA). Rychlosť svařování není přesně určená, asi 60 cm/min. Použitý ochranný plyn je směsí argonu a 18 % oxidu uhličitého s průtokem 14 l/min. Velikost svaru je konstrukcí stanovena na 5 mm a délka 50 mm. Podstatné parametry jsou zapsány do tab. 8.

Množství vneseného tepla, které má značný vliv na výslednou strukturu a velikost tepelně ovlivněné oblasti, je vypočteno ze vzorce 3.5:

$$Q_s = \frac{U \cdot I}{10^3 \cdot v} \cdot \eta$$

$$Q_s = \frac{29 \cdot 300}{10^3 \cdot 9,5} \cdot 0,75 = 0,69 \text{ KJ/mm}$$

kde za hodnotu  $v$  je dosazena rychlosť podávání drátu.

Tab. 8 Parametry svařování „two step“

Housenka	Polarita	Svařovací proud I [A]	Napětí U [V]	Rychlosť podávání drátu [m/min]	Tepelný příkon Q <sub>s</sub> [kJ/mm]
Steh	+	230	27	N/A	N/A
1	+	300	29	9,5	0,69

Jak již bylo zmíněno, příčník se předehřívá z důvodu vysokého obsahu legur, především chromu a mangantu. Dle chemického složení ocelí 30MnB5 a 27MnCrB5-2 v tab. 2 a vzorce 3.4.1. je teplota předehřevu pro oba materiály dle Seferiána vypočtena následovně:

- teplota předehřevu pro materiál 30MnB5

$$C_C = \frac{360 \cdot C + 40 \cdot (Mn + Cr) + 20 \cdot Ni + 28 \cdot Mo}{360}$$

$$C_C = \frac{360 \cdot 0,33 + 40 \cdot (1,28 + 0,21) + 20 \cdot 0,07 + 28 \cdot 0,03}{360} = 0,50178$$

$$C_S = 0,005 \cdot s \cdot C_C = 0,005 \cdot 30 \cdot 0,50178 = 0,07527$$

$$C_P = C_C + C_S = 0,50178 + 0,07527 = 0,57705$$

$$T_P = 350 \cdot \sqrt{C_P - 0,25} = 350 \cdot \sqrt{0,57705 - 0,25} = 200 ^\circ C$$

- teplota předehřevu pro materiál 27MnCrB5-2

$$C_C = \frac{360 \cdot C + 40 \cdot (Mn + Cr) + 20 \cdot Ni + 28 \cdot Mo}{360}$$

$$C_C = \frac{360 \cdot 0,28 + 40 \cdot (1,23 + 0,47) + 20 \cdot 0,08 + 28 \cdot 0,02}{360} = 0,47489$$

$$C_S = 0,005 \cdot s \cdot C_C = 0,005 \cdot 16 \cdot 0,47489 = 0,03799$$


$$C_P = C_C + C_S = 0,47489 + 0,03799 = 0,51288$$

$$T_P = 350 \cdot \sqrt{C_P - 0,25} = 350 \cdot \sqrt{0,51288 - 0,25} = 179 \text{ } ^\circ\text{C}.$$

Vypočtená teplota předehřevu je teoreticky vyšší pro materiál 30MnB5, rovných 200 °C. Z tohoto materiálu je vyrobena kostička. V praxi se však předehřívá pouze příčník na teplotu 180 °C, jelikož má vyšší obsah chromu. Chrom se při chladnutí vylučuje a vytváří s uhlíkem tvrdé karbidy Cr<sub>23</sub>C<sub>6</sub>.

Během přepravy příčníku z předehřívací pece je potřeba počítat s poklesem teploty. Proto je příčník předehříván na teplotu o 40 °C vyšší, než je vypočtena teplota předehřevu, tedy na 220 °C.

Průběh stehování příčníku s kostičkou a „céčkem“ je prováděno robotem na dvou kusech zároveň dle obr. 5. Následné svařování se provádí postupně dle obr. 51. Je zde patrné, že každá kostička je přivařena celkem čtyřmi svary. Z každé strany kostičky dvěma. Svařuje se z jednoho konce do středu a následně z druhého konce do středu. Kvůli tomuto postupu byl ve výrobě zaveden pojmenování „two step“, což ve významu znamená „na dva kroky“.



Obr. 51 Postup svařování příčníku, kostičky a „céčka“

Je nutné brát v potaz hlavně způsob svařování kostiček s příčníkem, které jsou předmětem diplomové práce.

Po svaření celého kompletu jsou příčníky vloženy do studené pece a pomalým ohřevem ohřány na teplotu 320 °C. Na této teplotě setrvají 240 minut, kdy dochází ke snížení zbytkového austenitu po svařování. Poté následuje pomalé ochlazování na vzduchu tak, aby nedošlo k následnému pnutí či změně struktury. Po úplném vychlazení je svarek příčníku paletizován a připraven na kompletaci.

## 5.2 Druhá varianta (one step)


Druhá varianta výroby svařence příčníku, pod firemním označením H7, se příliš neliší od varianty první. Příčník, kostička i „céčko“ jsou vyrobeny ze stejného materiálu stejným technologickým postupem na stejně lince. Rozdíl přichází až po kalení a otryskání příčníku, kdy nedochází k paletizaci a popouštění, ale přímo k svařování.

Bez prodleně za tryskacím zařízením se nachází robotické svařovací pracoviště osazeno dvěma roboty, z nichž jeden slouží k přepravě materiálu (obr. 54), a druhý k svařování (obr. 55). V dosahu robotického ramene je umístěn indukční ohřev pro předehřev materiálu.

Bez prodleně po otryskání je příčník prvním robotem uchopen a přemístěn k indukčnímu ohřevu, viz obr. 52, který lokálně předehřeje příčník na teplotu 210 °C. Teplota je zde volena záměrně o něco nižší, neboť čas manipulace s předehřátým příčníkem je podstatně kratší než v předchozí variantě. Vzhledem k vysoké účinnosti indukčního ohřevu je dosáhnuuto této teploty za 30 s. Jsou nahráta pouze ta místa, ve kterých dochází ke svařování příčníku s kostičkami, viz obr. 53.



Obr. 52 Indukční předehřev pro příčník



Obr. 53 Místa indukčního ohřevu

Po nahřátí na teplotu předehřevu je příčník robotem umístěn do polohovací lavice (viz obr. 55) společně s dvěma kostičkami. Stejně jako v předchozí variantě je předehříván pouze příčník. Svařují se pouze kostičky s příčníkem. Po ustavení následuje svařování.



Obr. 54 Manipulační robot



Obr. 55 Svařovací robotické pracoviště

### 5.2.1 Svařovací postup druhé varianty dle ČSN EN ISO 15609-1

Svářecí zdroj Fronius TPS 400i Pulse je umístěn vedle svařovacího robotu, viz obr. 55. Parametry svařování se řídí dle WPS, která je totožná pro obě varianty výroby. Je to dáno tím, že WPS je stanovena na základě použitých materiálů, nikoliv technologie svařování.

Svařování probíhá sprchovým přenosem při proudu 235 A. Pro stehování je proud téměř stejný, 230 A. Polarita svařovacího hořáku je plusová. Pokud se jedná o přídavný materiál, shoduje se s předchozí variantou. Stejně tak je tomu i s ochranným plynem čili je použita směs argonu a CO<sub>2</sub> s průtokem 20 l/min. Rychlosť podávání drátu je 9,1 m/min. Rychlosť svařování mm/s. Velikost svaru je shodná, 5 mm. Délka je taktéž 50 mm.

Množství vneseného tepla pro variantu „one step“ je vypočteno rovněž ze vztahu 3.5:

$$Q_s = \frac{U \cdot I}{10^3 \cdot v} \cdot \eta$$

$$Q_s = \frac{26,8 \cdot 235}{10^3 \cdot 9,1} \cdot 0,75 = 0,52 \text{ KJ/mm.}$$


Tab. 9 Parametry svařování „one step“

Housenka	Polarita	Svařovací proud I [A]	Napětí U [V]	Rychlosť podávání drátu [m/min]	Tepelný příkon Q <sub>s</sub> [kJ]
Steh	+	230	27	N/A	N/A
1	+	235	26,8	9,1	0,52

Jelikož se jedná o stejné materiály, teplota předeřevu je teoreticky rovna vypočtené teplotě. Praxí však byla teplota navýšena na již zmíněných 210 °C, jelikož dochází k rychlému prostupu tepla do zbylých částí příčníku.

Průběh stehování příčníku s kostičkou je proveden robotem dle obr. 6. Následný postup svařování je zobrazen na obr. 56. Svarový kov je kladen jedním tahem, po celé délce kostičky. Z toho důvodu se ve výrobě ujal pojmen „one step“, v překladu znamená „na jeden krok“.

„Céčka“ jsou k příčníku přivařeny až posléze na ručním svářecím pracovišti. Po jejich přivaření je svařenec příčníku vloženy do pece a pomalým ohřevem tři hodiny žíhán při teplotě 350 °C. Účelem je snížit podíl zbytkového austenitu. Následně pomalu chladnou na vzduchu až na pokojovou teplotu.



Obr. 56 Postup svařování příčníku s kostičkami

## 6 ANALÝZA SVAROVÝCH SPOJŮ

Požadavkem firmy PEWAG je se zohledněním na postup výroby zhodnotit kvalitu provedených svarů. Vzorky pro experimentální část byly vyrobeny přesně dle předchozích postupů. Analyzovanou oblastí svařenců je spoj příčníku s kostičkou. Svarový spoj příčníku s „Céčkem“ nebyl předmětem analýzy a nebude tedy dále prezentován.


### 6.1 Zkouška ohybem

Zkouška ohybem byla provedena za účelem porovnání meze pevností dvou vzorků mezi sebou. Jelikož vzorky neodpovídaly normativnímu zkoušení, byly výsledky pouhým ukazatelem rozdílných technologií výroby.

Zkoušení probíhalo na hydraulickém trhacím stroji ZD40 v laboratořích Ústavu strojírenské technologie FSI, viz obr. 57. Stroj je určen k tahové, talkové a ohybové zkoušce s maximálním zatížením 400 kN. Dovybaven je snímačem polohy příčníku a snímačem síly. Veškerá data ze zkoušek se zaznamenávají do počítače, kde jsou programem M-TEST v.1.7 vyhodnoceny a graficky zpracovány.

Vzorky byly odebrány z hotového příčníku tak, aby byla zkouška co nejvíce věrohodná. Celkem se zkoušely dva vzorky, z nichž jeden byl svařený technologií „one step“ a druhý technologií „two step“. Aby bylo možné zkoušku provést, byla z druhé strany příčníku přivařena podpěra, která sloužila jako opěrný článek při zkoušce, viz obr. 58.


Každý ze vzorků byl položen na dva opěrné válce a shora zatěžován tlakovou silou, viz obr. 59. Rychlosť zatěžování byla nastavena na 10 mm/min. Průběhy síly a dráhy obou vzorků byly zapisovány do počítače a následně z hodnot zkonstruován graf, který je na obr. 60.




Obr. 58 Zkušební vzorek pro zkoušku ohybem



Obr. 57 Trhací stroj ZD40



Obr. 60 Ustavení vzorku při zkoušce ohybem



Obr. 59 Graf zkoušky pevnosti v ohybu pro vzorky H7, H16

Výsledek zkoušky byl z hlediska destrukce neuspokojivý, jelikož ani po vyvození maximální síly stroje nedošlo k porušení vzorků. Zároveň však můžeme říci, že zkoušené vzorky vydržely sílu 380 kN a při tomto zatížení v praxi nedojde k destrukci. Při síle asi 350 kN začíná postupně docházet k plastické deformaci vzorků. Ovšem ani po ukončení zkoušky nebyly vzorky nijak viditelně porušeny, tedy bez trhlin.

Z této oblasti plastické deformace v grafu můžeme také vyčít, že k rozlomení vzorku je potřeba síly jen o něco větší, než je síla vyvozená strojem ZD40.

Pro uspokojivý výsledek s rozlomením vzorku je navrženo použít výkonnější lis, který dokáže vzorky rozlomit a docílit tak jednoznačných závěrů.

## 6.2 Metalografická zkouška

Zkoušky makrostruktury a mikrostruktury byly rovněž realizovány v laboratořích FSI. Ke zkouškám byly odebrány celkem čtyři vzorky. Dva vzorky z příčníku vyrobeného technologií „one step“ (H7), a dva z příčníku „two step“ (H16).

### 6.2.1 Příprava vzorků

Příčník byl dodán firmou PEWAG ve formě plátků v nařezaném stavu, viz obr. 61. Z důvodu požadované vysoké jakosti povrchu za účelem další přípravy a nulového tepelného ovlivnění materiálu byly vzorky nařezány elektroerozivním řezáním. Vybrány byly, jak již bylo zmíněno, pouze čtyři vzorky. Z obou příčníku dva, umístěné ve středu kostičky. Zde se totiž u technologie „two step“ překrývají dvě svarové housenky.

Vzorky je dále potřeba nařezat na menší části o maximálních rozměrech 30 x 30 mm tak, aby je bylo možné zalisovat do pryskyřice. Pro nařezání bylo použito manuální řezací zařízení STRUERS Labotom – 5, jež je vidět na obr. 62, osazeno dělícím kotoučem Struers 50A20 určeného pro řezání tvrdých materiálů. Jedná se prakticky o kotoučovou pilu s intenzivním chlazením řezaného vzorku, aby nedošlo k tepelnému ovlivnění. Pro upnutí byl použit speciální přípravek z obr. 63.


Následně byly na vzorcích zabroušeny ostré hrany, odmaštěny technickým lihem a připraveny k zalisování do pryskyřice.



Obr. 61 Nařezaný příčník k odběru vzorků



Obr. 62 Řezací zařízení Struers Labotom - 5



Obr. 63 Upnutí vzorků do přípravku

Připravený vzorek se umístí do válce lisovacího zařízení Metkon Ecopress 100 na obr. 66. Tento lis se využívá k zalévání vzorků do pryskyřice. Před samotným zalisováním je potřeba oba pístky lisu (vrchní i spodní) potřít separátorem zamezující přilepení vzorku k pístu. Následně je vzorek zasypán epoxidovým pryskyřicovým granulátem Metkon EPO a při teplotě 190 °C zalisován. Doba lisování včetně chlazení je přibližně 15 minut. Po vyjmutí je potřeba obrousit přebytečné otřepy na hranách vzorku. Zalisovaný vzorek je viděn na obr. 64.

K broušení a leptání vzorků se využil stroj Struers LaboPol – 5 na obr. 65. Do rotující hlavy se umístí tři vzorky a postupně se brouší. Použity byly kotouče se třemi stupni hrubosti – 220, 800 a 1200. K dosažení zrcadlového lesku byla použita kombinace diamantové suspenze s plstěnými kotouči.



Obr. 66 Metkon Ecopress 100



Obr. 64 Zalisovaný vzorek



Obr. 65 Struers LaboPol – 5

Pro zviditelnění struktury se posléze použilo leptadlo. Struktura svarového kovu a TOO byla naleptána nitalem, což je 3 % roztok kyseliny dusičné v etanolu, a závěrem opláchnuta technickým lihem. Tím byla ukončena příprava vzorků k pozorování mikro a makrostruktury.

## 6.2.2 Vyhodnocení makrostruktury


Snímky makrostruktury byly pro všechny vzorky pořízeny stereomikroskopem SSM-3EC2 s USB kamerou, při zvětšení 53x. Zobrazování struktury proběhlo při LED osvětlení, které je součástí mikroskopu. Vytvořené fotografie byly následně upraveny v programu DINO Capture 2.0 pro měření vzdáleností. U makrostruktury se vyhodnocovala velikost TOO a neprůvarů kořene svaru.

Dále byly vzorky fotografovány makro objektivem a pořízené snímky byly použity pro zakreslení míst odběrů mikro a makrostruktury a znázornění místa měření tvrdosti.

- Vzorek 16 – makrostruktura obou vzorků svařovaných metodou „two step“ je na obr. 67 a 68.



Obr. 67 Makrostruktura vzorku  
16 - levý



Obr. 68 Makrostruktura vzorku  
16 - pravý

Vzorky byly odebrány ze středové části kostičky, aby bylo možné identifikovat překrytí svarových housenek. Na levém i pravém vzorku jsou tak patrné dvě TOO, které se překrývají.

Velikost TOO je u levého vzorku v materiálu kostičky 4,3 mm. U vzorku pravého je velikost TOO v materiálu kostičky 3,7 mm. Pokud se jedná o velikostí TOO v základním materiálu příčníku, nebyly tyto hodnoty měřeny, jelikož vzorek neobsahoval celou oblast TOO. Byly však zde měřeny velikosti překrytí dvou housenek. U levého vzorku je velikost překrytí 2,4 mm a u vzorku pravého 0,8 mm.


Dalším zkoumaným místem je kořen svaru. Již z fotek je patrné neprovaření a převýšení kořene v této oblasti. Neprovařený kořen lze považovat jako místo iniciace trhliny. Tuto vadu lze posoudit dle normy ČSN EN ISO 5817, která určuje stupeň kvality svarových spojů, viz tab. 10. Stupeň kvality B odpovídá nejvyššímu požadavku na kvalitu zhotoveného svaru a stupeň kvality D nejnižšímu.

Tab. 10 Mezní hodnoty vad dle normy ČSN EN ISO 5817 [56]


Název vady	Poznámka	t [mm]	Mezní hodnoty vad pro stupeň kvality		
			D	C	B
Neprovařený kořen	Pouze tupé svary	$\geq 0,5$	Krátké vady: $H \leq 0,2 t$ , ale max. 2 mm	Nepřípustné	Nepřípustné

Velikost neprovařeného kořene je u levého vzorku 1,4 mm a u pravého vzorku 2,4 mm. Z hlediska stupně kvality C a B je tato vada v kořeni nepřípustná. Pro stupeň kvality D vyhovuje pouze vzorek levý, pravý nikoliv. Detailní foto makrostruktury, velikosti TOO a vad vzorků 16 jsou v příloze 1.

- Vzorek 7 – makrostruktura levého i pravého vzorku svařovaných metodou „one step“ je na obr. 69 a 70.



Obr. 69 Makrostruktura vzorku 7-levý



Obr. 70 Makrostruktura vzorku 7 - pravý

U vzorku 7 – pravý i 7 – levý jsou vidět nepravidelnosti v promísení svarového kovu se základním materiálem. U pravého vzorku je větší promísení se ZM kostičky, kdežto u vzorku levého je tomu se ZM příčníku.

TOO jsou znatelně větší v materiálu kostičky. TOO příčníku není ve vzorcích kompletní, jelikož velikost preparovaných vzorků byla limitována lisovacím strojem. Velikost TOO je u levého vzorku v materiálu kostičky 5,6 mm a u vzorku pravého 4,2 mm. Je tedy větší TOO u technologie „one step“ než u technologie „two step“, byť množství vneseného tepla je právě u této technologie nižší.

Dalším zkoumaným místem byl rovněž kořen svaru, který je také patrně neprovařen. Velikost neprovařeného kořene u vzorku levého je 3,7 mm a u vzorku pravého 3,3 mm. Z hlediska stupně kvality C a B, viz tab. 10, je tato vada v kořeni nepřípustná a rovněž tak je nepřípustná pro stupeň kvality D, neboť délka neprovařeného kořene je větší než 2 mm. Mimo to je u pravého vzorku vidět rozvíjející se trhlina ve svarovém kovu pocházející právě z neprovařeného kořene svarového kovu s příčníkem.

Detailní fotografie makrostruktury, velikosti TOO a vad vzorků 7 jsou v příloze 1.

### 6.2.3 Vyhodnocení mikrostruktury

U všech čtyřech svařovaných vzorků se zkoumala mikrostruktura v oblasti svarového kovu, TOO a základního materiálu. Cílem pozorování je získat bližší informace o jednotlivých strukturních fázích, popř. mikrotrhlinách.

Vzorky byly pozorovány na světelném trinokulárním mikroskopu se zvětšením 200x. Jedná se o mikroskop se dvěma tubusy určenými pro pozorování očima a třetí slouží k připojení fotoaparátu, viz obr. 71.

K znázornění určení místa focení mikrostruktury byly použity makro fotografie. Z každého vzorku bylo pořízeno 5 snímků – základní materiál příčníku a kostičky, TOO příčníku a kostičky a svarový kov.



Obr. 71 Trinokulární mikroskop

Při zkoumání mikrotrhlin, vměstků apod. nebylo nalezeno žádných vad. Občas lze na fotografiích v příloze 2 vidět černé tečky, což jsou nejspíše póry vzniklé leptáním, které nemají zásadní vliv na pevnost svarového spoje. Dále byla zkoumána samotná mikrostruktura oceli.

- Vzorek 16 – fotografie mikrostruktury všech oblastí levého i pravého vzorku jsou dále, v příloze 2.

Struktura svarového kovu levého i pravého vzorku je tvořena feritem a perlitem. Dalším místem je základní materiál kostičky a příčníku. U obou vzorků se v kostičce i příčníku vyskytuje bainit. V materiálu kostičky je však vidět jemnější struktura bainitu.

V místě teplem ovlivněné oblasti, kde došlo ke strukturním změnám vlivem svařování, je struktura u levého i pravého vzorku tvořena martenzitem. Opět lze vidět jemnější strukturu v materiálu kostičky.

Struktury všech oblastí obou vzorků 16 jsou v tab. 11.

Tab. 11 Struktury vzorků 16

Vzorek	Místo určení	Materiál	Struktura
16 - levý	Svarový kov	OK Autrod 12.51	Feriticko-perlitická
	ZM kostičky	30MnB5	Bainit
	TOO kostičky	30MnB5	Martenzit
	ZM příčníku	27MnCrB5-2	Bainit
	TOO příčníku	27MnCrB5-2	Martenzit
16 – pravý	Svarový kov	OK Autrod 12.51	Feriticko-perlitická
	ZM kostičky	30MnB5	Bainit
	TOO kostičky	30MnB5	Martenzit
	ZM příčníku	27MnCrB5-2	Bainit
	TOO příčníku	27MnCrB5-2	Martenzit

- Vzorek 7 – fotografie mikrostruktury všech oblastí levého i pravého vzorku jsou rovněž v příloze 2.

Struktura svarového kovu u obou vzorků je velmi podobná vzorkům 16 a je tvořena taktéž feritem a perlitem. Základní materiály příčníku i kostičky u obou vzorků v blízkosti TOO jsou tvořeny bainitem. TOO u vzorku pravého vlivem strukturních změn obsahují převážně martenzitickou strukturu, kdežto u vzorku levého se jedná o bainit.


Struktury všech oblastí vzorků 7 jsou vyneseny do tab. 12.

Tab. 12 Struktury vzorků 7

Vzorek	Místo určení	Materiál	Struktura
7 - levý	Svarový kov	OK Autrod 12.51	Feriticko-perlitická
	ZM kostičky	30MnB5	Bainit
	TOO kostičky	30MnB5	Bainit
	ZM příčníku	27MnCrB5-2	Bainit
	TOO příčníku	27MnCrB5-2	Bainit
7 – pravý	Svarový kov	OK Autrod 12.51	Feriticko-perlitická
	ZM kostičky	30MnB5	Bainit
	TOO kostičky	30MnB5	Martenzit
	ZM příčníku	27MnCrB5-2	Bainit
	TOO příčníku	27MnCrB5-2	Martenzit

### 6.3 Zkouška mikrotvrdosti

Průběh zkoušky mikrotvrdosti dle Vickerse probíhal podle normy ČSN EN ISO 6507-2. Měření mikrotvrdosti probíhalo v prostorách FSI na mikrotvrdoměru Qness Q10A s maximálním zatížením 10 kg. Tento plně automatický mikrotvrdoměr je vybaven joystickem a integrovanou kamerou určenou pro měření délky úhlopříček (obr. 72).




Obr. 72 Tvrdoměr Qness Q10A v kombinaci s počítačovou sestavou


Vtisky podél celého svaru byly vytvořeny v automatickém režimu dle zadaných parametrů obsluhou. Po dobu cca 20 minut probíhalo měření a následujících 20 minut probíhal výpočet mikrotvrdosti, kterou software automaticky vypočte na základě velikosti změřených úhlopříček. Byla použita zkouška mikrotvrdosti HV0,1, tedy zatížení 0,1 kp v kroku 0,25 mm. U všech vzorků byla tvrdost měřena ve dvou liniích, každá s 33 vpichy. Linie vpichů pro jednotlivé vzorky jsou v obr. 73 až obr. 76. Měření probíhalo zleva doprava.




Obr. 74 Linie vpichů vzorku 7 - levý



Obr. 73 Linie vpichů vzorku 7 - pravý



Obr. 76 Linie vpichů vzorku 16 - levý



Obr. 75 Linie vpichů vzorku 16 - pravý

Výsledky měření mikrotvrdosti jsou zaneseny do příslušných grafů, ve kterých jsou jednotlivé oblasti vpichů popsány. Zkouška sloužila k ověření výsledných struktur ve svarovém kovu, TOO a základním materiálu.

- Vzorek 16 – tvrdosti vzorků 16 levý a pravý napříč svarem jsou zobrazeny v grafech na obr. 77 a obr. 78.




Obr. 77 Průběh tvrdosti vzorku 16 - levý

V případě levého vzorku na obr. 77 je maximální tvrdost v TOO kostičky, a to 520 HV0,1. Z této hodnoty a obr. 26 lze usoudit, že pro materiál 30MnB5 s obsahem uhlíku 0,3 % se jedná o martenzitickou strukturu. Rovněž se jedná o martenzitickou strukturu v TOO příčníku, kde je tvrdost o něco nižší než v kostičce z důvodu nižšího podílu uhlíku v ZM příčníku.

Tvrnost svarového kovu se pohybuje v rozmezí 250 až 300 HV0,1. Tato tvrdost je typická pro feriticko-perlitickou strukturu, což odpovídá chemickému složení přídavného materiálu.

V základním materiálu přičníku i kostičky je naměřená tvrdost 300 až 350 HV0,1, což odpovídá marteniticko-bainitické struktuře.

Tvrdost svarového spoje vzorku 16P




Obr. 78 Průběh tvrdosti vzorku 16 - pravý

U pravého vzorku na obr. 78 je průběh tvrdosti podobný levému vzorku. Nejvyšší tvrdost vykazuje TOO kostičky, 440 až 470 HV0,1. To svědčí o převážném výskytu martenitu ve struktuře. Tvrdost svarového kovu je rovněž v rozmezí 250 až 300 HV0,1, tedy feriticko-perlitická struktura. Základní materiál kostičky i přičníku vykazuje tvrdost v blízkosti TOO 300 až 350 HV0,1, což potvrzuje výskyt marteniticko-bainitické struktury. Detailní hodnoty tvrdosti vzorků 16 levý i pravý s příslušnými grafy jsou dále v příloze 3.

- Vzorek 7 – tvrdosti vzorků 7 levý a pravý napříč svarem jsou zobrazeny v grafech na obr. 79 a obr. 80.

Tvrdost svarového spoje vzorku 7L




Obr. 79 Průběh tvrdosti vzorku 7 - levý

U vzorku 7 – levý na obr. 79 jsou tvrdosti v oblasti TOO zřetelně nižší než u předchozích vzorků. Maximální tvrdost je v TOO kostičky, 375 HV0,1. Dle obr. 27 tato tvrdost odpovídá podílu 50 % martenzitu ve struktuře. V TOO příčníku je tvrdost přibližně stejná v rozmezí 340 až 370 HV0,1.

Tvrdost svarového kovu je v rozmezí 230 až 270 HV0,1. Opět se jedná o feriticko-perlitickou strukturu, čemuž odpovídají hodnoty tvrdosti.

Základní materiál příčníku i kostičky vykazuje tvrdost v rozmezí 270 až 320 HV0,1. Tato hodnota odpovídá tvrdosti bainitu.

Tvrdost svarového spoje vzorku 7P



Obr. 80 Průběh tvrdosti vzorku 7 - pravý

U vzorku 7 – pravý, viz obr. 80, je tvrdost v TOO kostičky v rozmezí 440 až 460 HV0,1. Je tedy vyšší než u vzorku levého přibližně o 100 HV0,1. Tato tvrdost odpovídá struktuře 70 % martenzitu. V případě TOO příčníku je tvrdost nižší, což je způsobeno již zmíněným nižším obsahem uhlíku.

Svarový kov zde vykazuje tvrdost v rozmezí 250 až 270 HV0,1. Jedná se rovněž o feriticko-perlitickou strukturu.

Základní materiál kostičky dosahuje na rozhraní TOO tvrdosti 320 HV0,1. Tedy bainiticko-martenzitická struktura.

Detailní hodnoty tvrdosti vzorků 7 levý i pravý s příslušnými grafy jsou k nahlédnutí v příloze 3.

## 6.4 Analýza zbytkového austenitu


Cílem analýzy je zjistit množství zbytkového austenitu ve struktuře, popřípadě i jiné fáze. Tato struktura, jak již bylo zmíněno v teoretické části, snižuje tvrdost, vede ke změně vlastností a nárustu vnitřního pnutí. Je tedy vhodné podíl zbytkového austenitu snížit na co nejnižší množství a to popouštěním.




Obr. 81 Philips X'Pert

Pro zjištění přítomného množství zbytkového austenitu byl použit rentgenový difraktometr Philips X'Pert, viz obr. 81. Analýza byla provedena pouze na dvou vzorcích. Na vzorku 7 – pravý, a vzorku 16 – levý.

Výsledky analýzy jsou v následujících grafech na obr. 82 a obr. 83.



Obr. 82 Graf rentgenové difrakce vzorku 16 - levý



Obr. 83 Graf rentgenové difrakce vzorku 7 - pravý

U obou vzorků je přítomnost zbytkového austenitu v poměrně malém množství.

Vzorek 16 obsahuje 1,6 % austenitu. U vzorku 7 je podíl dvojnásobný, a to 3,3 % zbytkového austenitu. Jedná se o stopové množství, které nemá zásadní vliv na mechanické vlastnosti spoje. Po správném kalení a popouštění by oba vzorky měli mít nulový obsah zbytkového austenitu.

## 7 ZÁVĚRY

Diplomová práce se zabývá svařováním borových ocelí metodou 135. Konkrétně se jedná o svařování řetězů harvestorů. V teoretické části je podrobně popsána metoda svařování 135 a s ní spojena problematika svařitelnosti borových ocelí. Také zde byly vypsány základní metody jak destruktivního, tak nedestruktivního zkoušení svarových spojů.

Praktická část byla vyhotovena ve spolupráci s firmou PEWAG, jež dodala vzorky k analýze. Na základě známých parametrů svařování byly provedeny zkoušky rozlomením, makrostruktury, mikrostruktury, tvrdosti a vyhodnocení zbytkového austenitu. Výsledky jednotlivých zkoušek jsou uvedeny v kapitole 6.

Pevnost obou vzorků, zkoušena rozlomením, byla pro oba vzorky shodná, a to bez porušení i při maximálním zatížení stroje. Hodnocení makrostruktury a mikrostruktury nevykazovaly mezi technologií „one step“ a „two step“ žádné podstatné rozdíly. Oba vzorky měly přibližně stejné vady v kořeni svaru. U měření mikrotvrlosti byly rozdíly v tepelně ovlivněných oblastech, přičemž vyšší tvrdost byla naměřena u technologie „two step“. Množství zbytkového austenitu je vyšší u vzorku 7 s obsahem 3,3 hm. %.

Závěrem tak doporučuji upravit konstrukční řešení kostičky, popřípadě příčníku, tak aby součásti k sobě před svařením doléhaly po celé ploše, eventuálně upravit polohování robota, aby nedocházelo k vadám v kořeni svaru. Dále je důležité se zaměřit na tepelné zpracování po svaření, kdy je v TOO příliš vysoká tvrdost především u vzorků 16, tedy technologie „two step“, a vysoký obsah zbytkového austenitu u vzorku 7.

## **SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ**

1. AMBROŽ, Oldřich, Bohumil KANDUS a Jaroslav KUBÍČEK. *Technologie svařování a zařízení: učební texty pro kurzy svářecských inženýrů a technologů*. Ostrava: ZEROSS, 2001, 395 s. Svařování. ISBN 80-85771-81-0.
2. *Svařování* [online]. [cit. 2020-04-07]. Dostupné z: <https://eluc.kr-olomoucky.cz/verejne/lekce/1802>
3. TEUER, Tomáš. *Kvalifikace postupů svařování kobaltových a nerezových žáruvzdorných slitin*. Brno, 2018. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Vedoucí práce Ing. Marián Sigmund, Ph.D.
4. *MIG nebo MAG? Jaký je rozdíl* [online]. 06.02.2008 [cit. 2020-04-11]. Dostupné z: <https://www.svarbazar.cz/phprs/view.php?cisloclanku=2007101501>
5. *MIG/MAG welding – GMAW Process* [online]. [cit. 2020-04-03]. Dostupné z: <http://cswipquestions.blogspot.com/2014/07/migmag-welding-gmaw-process.html>
6. *TPS/i* [online]. [cit. 2020-04-09]. Dostupné z: <https://www.fronius.com/cs-cz/czech-republic/perfect-welding/vyrobky/ruční-svařování/migmag/tpsi/tpsi/tpsi-400i>
7. ČSN EN ISO 4063. *Svařování a příbuzné procesy – Přehled metod a jejich číslování*. Praha, 2011.
8. *Bórové oceli - oceli budoucnosti* [online]. [cit. 2020-03-22]. Dostupné z: <https://www.engineering.sk/clanky2/povrchove-upravy/5320-borove-oceli-oceli-budoucnost>
9. Profil společnosti. *Pewag* [online]. [cit. 2020-06-01]. Dostupné z: <https://www.pewag.cz/o-spolecnosti/profil-spolecnosti/>
10. *Historie svařování* [online]. 14.06.2006 [cit. 2020-04-06]. Dostupné z: <https://www.svarbazar.cz/phprs/view.php?cisloclanku=2006061401>
11. BENEŠ, Libor. *Svařování* [online]. [cit. 2020-04-26]. Dostupné z: [http://users.fs.cvut.cz/libor.benes/vyuka/svarovani/UT\\_01\\_Prehled\\_svarovani\\_T08.pdf](http://users.fs.cvut.cz/libor.benes/vyuka/svarovani/UT_01_Prehled_svarovani_T08.pdf)
12. KUBÍČEK, Jaroslav. *Technologie II: část svařování* [online]. , 118 [cit. 2020-03-19]. Dostupné z: [http://ust.fme.vutbr.cz/svarovani/img/opory/5te\\_technologie\\_2\\_svarovani\\_tavne\\_kubicek.pdf](http://ust.fme.vutbr.cz/svarovani/img/opory/5te_technologie_2_svarovani_tavne_kubicek.pdf)
13. *MIG welding or Stick welding?* [online]. [cit. 2020-03-28]. Dostupné z: <http://www.hgcodedwelding.com/Articles/mig-welding-or-stick-welding>
14. *Mechanismy podávání drátu u MIG/MAG svářeček* [online]. 22.11.2008 [cit. 2020-04-16]. Dostupné z: <https://www.svarbazar.cz/phprs/view.php?cisloclanku=2008020702>
15. VIŇÁŠ, Ján. *Volba prídavných materiálov pre zváranie v ochranných atmosférach plynov* [online]. 06/2003, [cit. 2020-05-24]. Dostupné z: <https://www.sjf.tuke.sk/transferinovacii/pages/archiv/transfer/6-2003/pdf/79-83.pdf>
16. *Nové barevné značení tlakových láhví* [online]. 05/2001 [cit. 2020-03-28]. Dostupné z: [http://www.svarbazar.cz/phprs/storage/barevne\\_lahve.pdf](http://www.svarbazar.cz/phprs/storage/barevne_lahve.pdf)
17. *Ověření materiálových vlastností přídavných svařovacích materiálů – při svařování ocelových konstrukcí* [online]. 18.8.2017 [cit. 2020-05-24]. Dostupné z:

- <http://www.kovoklastr.cz/overeni-materialovych-vlastnosti-pridavnych-svarovacich-materialu-pri-svarovani-ocelovych-konstrukci/>
18. BARTÁK, Jiří. *Zpusoby přenosu kovu v oblouku při svařování MIG / MAG* [online]. 1.11.2012 [cit. 2020-04-20]. Dostupné z: [https://www.techportal.cz/33/zpusoby-prenosu-kovu-v-oblouku-pri-svarovani-mig-mag-uniqueidmRRWSbk196FNf8-jVUh4EpFjcViRfZmLv1Mqpw5FSOI/?uri\\_view\\_type=44&uid=12BWqrYaKoQJz-RG0ZCbDVA&e=1dq-6kbMoBPF3-q0Y7NaPscj0PGJKzesh](https://www.techportal.cz/33/zpusoby-prenosu-kovu-v-oblouku-pri-svarovani-mig-mag-uniqueidmRRWSbk196FNf8-jVUh4EpFjcViRfZmLv1Mqpw5FSOI/?uri_view_type=44&uid=12BWqrYaKoQJz-RG0ZCbDVA&e=1dq-6kbMoBPF3-q0Y7NaPscj0PGJKzesh)
19. *Polohy svařování* [online]. [cit. 2020-03-20]. Dostupné z: [http://bahr.kahstudio.cz/met\\_polohy.php](http://bahr.kahstudio.cz/met_polohy.php)
20. *Svařování MIG-MAG* [online]. [cit. 2020-04-16]. Dostupné z: <https://www.siad.com/cs/odvetvi/chemicky-a-farmaceuticky/pouziti/mig-mag-svarovani>
21. MINAŘÍK, Václav. *Obloukové svařování*. 2., aktualiz. vyd. Praha: Scientia, pedagogické nakladatelství, 2003. ISBN 80-718-3285-5.
22. MORAVEC, Jaromír. *Svařování tavící se elektrodou v ochranném plynu metody MIG/MAG* [online]. , 67 [cit. 2020-04-29]. Dostupné z: <https://docplayer.cz/41120960-Svarovani-tavici-se-elektrodou-v-ochrannem-plynu-metody-mig-mag.html>
23. KUBÍČEK, Jaroslav. *Technologie svařování* [online]., 42 [cit. 2020-03-29]. Dostupné z: [http://ust.fme.vutbr.cz/svarovani/img/opory/technologie\\_svarovani\\_5te\\_etv\\_etv-k\\_kubicek.pdf](http://ust.fme.vutbr.cz/svarovani/img/opory/technologie_svarovani_5te_etv_etv-k_kubicek.pdf)
24. BLECHA, Petr, Zdeněk KOLÍBAL, Radek KNOFLÍČEK, Aleš POCHYLÝ, Tomáš KUBELA, Radim BLECHA a Tomáš BŘEZINA. *Mechatronika Modul 10: Robotika - Učebnice* [online]., 98 [cit. 2020-05-16]. Dostupné z: <https://docplayer.cz/8054951-Mechatronika-modul-10-robotika.html>
25. *Svařovací kabiny* [online]. [cit. 2020-05-11]. Dostupné z: <http://enetextechnology.eu/web/produkty/tryskani/svarovaci-kabiny/>
26. *Pórovitost svarů oceli svařovaných metodou MIG/MAG* [online]. 10.02.2016, , 94 [cit. 2020-04-18]. Dostupné z: <https://www.mmspektrum.com/clanek/porovitost-svaru-oceli-svarovanych-metodou-mig-mag.html>
27. OPLETAL, Jan, Petr KADRNKA, Václav PILOUS a Jan OPLETAL. *Svařitelnost ocelí*. Brno: TESYDO, 2017. ISBN 978-80-87102-17-6.
28. FOLDYNA, Václav, Karel HENNHOFER, Ivo HLAVATÝ, et al. *Materiály a jejich svařitelnost: učební texty pro kurzy svářecských inženýrů a technologů*. Ostrava: ZEROSS, 2001. ISBN 80-85771-85-3.
29. PTÁČEK, Luděk. *Nauka o materiálu II*. 2. opr. a rozš. vyd. Brno: CERM, 2002. ISBN 80-720-4248-3.
30. *Mangan-borové oceli* [online]. [cit. 2020-04-22]. Dostupné z: <http://www.bilstein-cee.cz/produkty/sortiment-bilstein-group/mangan-borove-oceli/>
31. *Boron in Steel: Part Two* [online]. 12/2007 [cit. 2020-05-01]. Dostupné z: <https://www.totalmateria.com/page.aspx?ID=CheckArticle&LN=CZ&site=kts&NM=214>
32. *VMB Steel* [online]. [cit. 2020-05-03]. Dostupné z: [https://steelselector.sij.si/steels\\_cct/vmb.html](https://steelselector.sij.si/steels_cct/vmb.html)
33. OCHODEK, Vladislav. *Stanovení teploty předehřevu* [online]. 03/2012, 60 [cit. 2020-05-05]. Dostupné z:

- [http://www.domzo13.cz/dokumenty/vyuka/seminare/stanoveni\\_teploty\\_predehrevu\\_2012.pdf](http://www.domzo13.cz/dokumenty/vyuka/seminare/stanoveni_teploty_predehrevu_2012.pdf)
34. SIGMUND, Marián. *Soubor přednášek*.
35. Základy tepelného zpracování kovů [online]. [cit. 2020-05-09]. Dostupné z: [http://jhamernik.sweb.cz/tepelne\\_zpracovani.htm](http://jhamernik.sweb.cz/tepelne_zpracovani.htm)
36. JANDOVÁ, Dagmar. *Makrostruktura svarového spoje* [online]. [cit. 2020-05-09]. Dostupné z: [https://www.researchgate.net/figure/Macrostructure-of-a-weld-joint-and-the-Vickers-hardness-dependency-on-distance-of\\_fig2\\_229041240](https://www.researchgate.net/figure/Macrostructure-of-a-weld-joint-and-the-Vickers-hardness-dependency-on-distance-of_fig2_229041240)
37. Hodnocení kvality svarového spoje [online]. ČVUT Praha, 10 [cit. 2020-05-06]. Dostupné z: <http://u12133.fs.cvut.cz/assets/subject/files/104/def-kontrola-sv.pdf>
38. KOUKAL, Jaroslav a Tomáš ZMYDLENÝ. *Svařování I.* Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005. ISBN 80-248-0870-6.
39. KOPEC, Bernard. *Nedestruktivní zkoušení materiálů a konstrukcí: (nauka o materiálu IV)*. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2008. ISBN ISBN978-80-7204-591-4.
40. VT měrky a měřidla, VT příslušenství [online]. [cit. 2020-05-26]. Dostupné z: <https://www.ptsndt.com/cs/prodej/vt-zkouseni-vizualni/vt-merky-a-meridla/535-vt-prislusenstvi>
41. TREJTNAR, Josef. *Destruktivní zkoušky svarových spojů* [online]. 18.9.2017 [cit. 2020-05-04]. Dostupné z: <https://www.techportal.cz/33/destruktivni-zkousky-svarovych-spoju-uniqueidmRRWSbk196FNf8-jVUh4EuvDzS7ep4R2shHvEcodYGA/>
42. Destruktivní zkoušky svarových spojů [online]. , 30 [cit. 2020-05-26]. Dostupné z: [https://dspace.tul.cz/bitstream/handle/15240/149104/2\\_cast.pdf?sequence=21&isAllowed=y](https://dspace.tul.cz/bitstream/handle/15240/149104/2_cast.pdf?sequence=21&isAllowed=y)
43. PTÁČEK, Luděk. *Nauka o materiálu I.* 2., opr. a rozš. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, c2003. ISBN 80-720-4283-1.
44. PODHORA, Jiří. *Destruktivní zkoušení základních materiálů a svarových spojů*. Brno: TDS Brno - SMS, 2005. ISBN 80-903-3864-X.
45. BARTÁK, Jiří. *Výroba a aplikované inženýrství ve svařování: učební texty pro kurzy svářeckých inženýrů a technologů*. Ostrava: ZEROSS, 2000. Svařování. ISBN 80-857-7172-1.
46. ČSN EN ISO 9015-1. *Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušení tvrdosti - Část 1: Zkouška tvrdosti spojů svařovaných obloukovým svařováním*. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011.
47. Zkoušky tvrdosti [online]. Západočeská univerzita v Plzni, , 12 [cit. 2020-05-15]. Dostupné z: [https://www.opi.zcu.cz/Zkousky\\_tvrdosti.pdf](https://www.opi.zcu.cz/Zkousky_tvrdosti.pdf)
48. Zkoušení tvrdosti svarových spojů [online]. [cit. 2020-05-07]. Dostupné z: <https://www.testsysteme.cz/zkouseni-tvrdosti-svarovych-spoju>
49. ČSN EN ISO 6507-1. *Kovové materiály –Zkouška tvrdosti podle Vickerse – Část 1: Zkušební metoda*. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2006.
50. ČSN EN ISO 17637. *Nedestruktivní zkoušení svarů - Vizuální kontrola tavných svarů*. Praha, 2018.
51. ČSN EN ISO 13018. *Nedestruktivní zkoušení - Vizuální zkoušení - Obecné zásady*. Praha, 2016.

52. ČSN EN ISO 17639. *Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Makroskopická a mikroskopická kontrola svarů*. Praha, 2014.
53. SKÁLOVÁ, Jana, Rudolf KOVAŘÍK a Vladimír BENEDIKT. *Základní zkoušky kovových materiálů*. 3. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, 2000. ISBN 80-708-2623-1.
54. CITACE PRO. *Generátor citací* [online]. 2013 [cit. 2020-05-20]. Dostupné z: <http://citace.lib.vutbr.cz/info>
55. ČSN EN ISO 9015-2. *Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů: Zkouška tvrdosti – Část 2: Zkoušení mikrotvrdosti svarových spojů*. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011.
56. ČSN EN ISO 5817. *Svařování - Svarové spoje oceli, niklu, titanu a jejich slitin zhotovené tavným svařováním (kromě elektronového a laserového svařování) - Určování stupňů kvality*. Praha, 2014.
57. PALA, Zdenek a Andrea ŠTĚPÁNKOVÁ. *Rentgenová difrakce pomáhá poznávat materiály a struktury* [online]. 05/2012 [cit. 2020-06-03]. Dostupné z: <https://jaderka.fjfi.cvut.cz/uploaded/files/ptrtgkipl.pdf>
58. ČSN EN ISO 6947. *Svařování a příbuzné procesy - Polohy svařování*. Praha, 2011.
59. VOJTĚCH, Dalibor. *Kovové materiály*. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 2006. ISBN 80-708-0600-1.
60. *Přeměny austenitu* [online]. [cit. 2020-06-01]. Dostupné z: <https://slideplayer.cz/slide/2863734/>
61. ČSN EN ISO 15609-1. *Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Stanovení postupu svařování - Část 1: Obloukové svařování*. Praha: Český normalizační institut, 2020.

## SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ<sup>°</sup>

Označení	Legenda	Jednotka
Al	Hliník	[ - ]
Ar	Argon	[ - ]
A <sub>c1</sub>	Překrystalizační teplota	[ °C ]
A <sub>c3</sub>	Překrystalizační teplota	[ °C ]
A <sub>cm</sub>	Segregační teplota	[ °C ]
ARA	Anizotermický rozpad austenitu	[ - ]
BN	Nitrid boritý	[ - ]
B <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Oxid boritý	[ - ]
CO <sub>2</sub>	Oxid uhličitý	[ - ]
Cr	Chrom	[ - ]
Cr <sub>23</sub> C <sub>6</sub>	Karbidy chromu	[ - ]
Fe <sub>23</sub> (BC)	Borkarbid železa	[ - ]
Fe <sub>23</sub> (BC) <sub>6</sub>	Borkarbid železa	[ - ]
FSI	Fakulta strojního inženýrství	[ - ]
GMAW	Gas metal arc welding	[ - ]
HV	Tvrdost dle Vickerse	[ - ]
I	Svařovací proud	[ A ]
Mn	Mangan	[ - ]
M <sub>s</sub>	Teplota začátku martenzitické přeměny	[ °C ]
N	Dusík	[ - ]
Ni	Nikl	[ - ]
O <sub>2</sub>	Kyslík	[ - ]
PA	Poloha vodorovná shora	[ - ]
PB	Poloha vodorovná šikmo shora	[ - ]
PC	Poloha vodorovná	[ - ]
Q <sub>s</sub>	Vnesené teplo	[ kJ.mm <sup>-1</sup> ]
Si	Křemík	[ - ]
SK	Svarový kov	[ - ]
Ti	Titan	[ - ]
TOO	Tepelně ovlivněná oblast	[ - ]
t <sub>8/5</sub>	Doba ochlazování	[ s ]
U	Svařovací napětí	[ V ]
v	Rychlosť svařování	[ mm.s <sup>-1</sup> ]
V	Vanad	[ - ]
WPQR	Kvalifikace postupu svařování	[ - ]
WPS	Specifikace postupu svařování	[ - ]

ZM	Základní materiál	[ - ]
Z <sub>pz</sub>	Zředění svarového kovu	[ % ]
Zr	Zirkon	[ - ]
$\eta$	Účinnost	[ % ]
$\tau$	Čas	[ s ]

## **SEZNAM OBRÁZKŮ**

Obr. 1 Svařovací zařízení pro metodu 135 (Fronius TPS 400i) [6] .....	10
Obr. 2 Svařování metodou 135 [5] .....	10
Obr. 3 Svarek příčníku .....	11
Obr. 4 Náprava harvestoru osazená řetězy [9] .....	11
Obr. 5 Postup stehování v 1. variantě .....	12
Obr. 6 Postup stehování v 2. variantě .....	12
Obr. 7 Oblasti přenosů kovů v oblouku [1] .....	13
Obr. 8 Schéma svařovacího zařízení 135 [1] .....	14
Obr. 9 Voltampérová charakteristika zdroje a oblouku [1] .....	14
Obr. 10 Princip čtyřkladkového (a) a dvoukladkového (b) podavače [14] .....	15
Obr. 11 Svařovací hořák [13] .....	15
Obr. 12 Vliv obsahu CO <sub>2</sub> na hloubku průvaru [4] .....	16
Obr. 13 Oxid uhličitý [16] .....	16
Obr. 14 Inertní směs plynů [16] .....	16
Obr. 15 Svařovací drát [1] .....	17
Obr. 16 Schéma poloh svařování [19] .....	17
Obr. 17 Průběh zkratového přenosu [18] .....	18
Obr. 18 Sprchový přenos kovu [22] .....	18
Obr. 19 Impulsní přenos kovu [22] .....	19
Obr. 20 Impulzní bezzkratový přenos [22] .....	19
Obr. 21 Rotující oblouk [22] .....	19
Obr. 22 Reakce ochranného plynu s natavenou elektrodou [1] .....	20
Obr. 23 Technologická výstupní hlavice pro obloukové svařování [24] .....	21
Obr. 24 Příslušenství pro obloukové svařování [24] .....	21
Obr. 25 Svařovací kabina [25] .....	22
Obr. 26 Diagram prokalitelnosti oceli s borem a bez bóru [31] .....	24
Obr. 27 Závislost tvrdosti oceli na obsahu uhlíku a martenzitu [28] .....	24
Obr. 28 ARA diagram oceli 27MnCrB5-2 [32] .....	26
Obr. 29 Diagram ARA "in situ" [33] .....	26
Obr. 30 Teplotní účinky na strukturu svarového spoje [28] .....	28
Obr. 31 Charakteristický průběh tvrdosti svarovým spojem [36] .....	29
Obr. 32 Růst zrna při svařování [29] .....	31
Obr. 34 Způsoby kalení [29] .....	32
Obr. 35 Schéma martenzitické křivky oceli [60] .....	33
Obr. 36 Vliv obsahu uhlíku v austenitu na teplotu M <sub>s</sub> a M <sub>f</sub> [59] .....	33
Obr. 37 Závislost tvrdosti uhlíkové oceli na teplotě popouštění [59] .....	33
Obr. 38 Základní vybavení pro vizuální zkoušení [40] .....	35
Obr. 39 Deformace vtisku [47] .....	36
Obr. 40 Schéma zkoušky dle Vickerse [47] .....	36
Obr. 41 Měření tvrdosti jednotlivými vpichy [46] .....	37
Obr. 42 Měření tvrdosti řadou vpichů [46] .....	37
Obr. 43 Zkouška rozlomením ohýbací deskou .....	37
Obr. 44 Řezání polotovaru na pásové pile .....	39

Obr. 45 Indukční pec pro ohřev polotovarů .....	39
Obr. 46 Popouštěcí pec.....	40
Obr. 47 Ohýbačka s indukčním ohřevem.....	41
Obr. 48 Krycí nátěr na „céčku“ .....	41
Obr. 49 Krycí nátěr na Stummelu .....	42
Obr. 50 Upínací lavice .....	42
Obr. 51 Postup svařování příčníku, kostičky a „céčka“.....	44
Obr. 52 Indukční předehřev pro příčník .....	45
Obr. 53 Místa indukčního ohřevu .....	45
Obr. 54 Manipulační robot .....	45
Obr. 55 Svařovací robotické pracoviště .....	45
Obr. 56 Postup svařování příčníku s kostičkami.....	46
Obr. 57 Trhací stroj ZD40.....	47
Obr. 58 Zkušební vzorek pro zkoušku ohybem .....	47
Obr. 59 Ustavení vzorku při zkoušce ohybem .....	48
Obr. 60 Graf zkoušky pevnosti v ohybu pro vzorky H7, H16 .....	48
Obr. 61 Nařezaný příčník k odběru vzorků.....	49
Obr. 62 Řezací zařízení Struers Labotom - 5 .....	49
Obr. 63 Upnutí vzorků do přípravku .....	49
Obr. 64 Zalisovaný vzorek .....	50
Obr. 65 Struers LaboPol – 5 .....	50
Obr. 66 Metkon Ecopress 100.....	50
Obr. 67 Makrostruktura vzorku 16 - levý .....	51
Obr. 68 Makrostruktura vzorku 16 - pravý .....	51
Obr. 69 Makrostruktura vzorku 7- levý .....	52
Obr. 70 Makrostruktura vzorku 7 - pravý .....	52
Obr. 71 Trinokulární mikroskop .....	53
Obr. 72 Tvrdoměr Qness Q10A v kombinaci s počítačovou sestavou .....	55
Obr. 73 Linie vpichů vzorku 7 - levý .....	55
Obr. 74 Linie vpichů vzorku 7 - pravý.....	55
Obr. 75 Linie vpichů vzorku 16 - levý .....	56
Obr. 76 Linie vpichů vzorku 16 - pravý .....	56
Obr. 77 Průběh tvrdosti vzorku 16 - levý .....	56
Obr. 78 Průběh tvrdosti vzorku 16 - pravý.....	57
Obr. 79 Průběh tvrdosti vzorku 7 - levý .....	57
Obr. 80 Průběh tvrdosti vzorku 7 - pravý.....	58
Obr. 81 Philips X’Pert .....	59
Obr. 82 Graf rentgenové difrakce vzorku 16 - levý .....	59
Obr. 83 Graf rentgenové difrakce vzorku 7 - pravý .....	60

## **SEZNAM TABULEK**

Tab. 1 Chemické složení elektrody ESAB OK 12.51 .....	17
Tab. 2 Chemické složení (hm. %) použitých borových ocelí .....	23
Tab. 3 Maximální obsahy prvků pro uhlíkový ekvivalent $C_e$ [25] .....	27
Tab. 4 Maximální množství prvků obsažených v oceli pro výpočet $C_e$ (IIW) [28] .....	27
Tab. 5 Maximální množství prvků obsažených v oceli pro výpočet CET [28] .....	27
Tab. 6 Orientační šířka jednotlivých pásem TOO [28] .....	29
Tab. 7 Technické údaje kalícího prostředku SERCISCOL .....	40
Tab. 8 Parametry svařování „two step“ .....	43
Tab. 9 Parametry svařování „one step“ .....	46
Tab. 10 Mezní hodnoty vad dle normy ČSN EN ISO 5817 [56] .....	51
Tab. 11 Struktury vzorků 16 .....	53
Tab. 12 Struktury vzorků 7 .....	54

## **SEZNAM PŘÍLOH**

<b>Příloha 1</b>	Makrostruktura vzorků 16 a 7
<b>Příloha 2</b>	Mikrostruktura vzorků 16 a 7
<b>Příloha 3</b>	Grafy měření tvrdosti
<b>Příloha 4</b>	Výkres sestavy svarku
<b>Příloha 5</b>	Atesty

## Příloha 1 Makrostruktura vzorků 16 a 7


### Makrostruktura vzorku 16 – pravý



Obr. 1 Velikost TOO kostičky



Obr. 2 Makrostruktura SK



Obr. 3 Vzorek 16 pravý



Obr. 4 Vady v kořeni svaru



Obr. 5 Velikost TOO příčníku


## Makrostruktura vzorku 16 – levý



Obr. 1 Překrytá TOO příčníku




Obr. 2 Velikost TOO kostičky



Obr. 3 Vzorek 16 levý




Obr. 4 Velikost překrytí SK




Obr. 5 Vady v kořeni svaru

## Makrostruktura vzorku 7 – pravý



Obr. 1 Velikost TOO kostičky



Obr. 2 Vzorek 7 pravý




Obr. 3 Velikost TOO kostičky u kořene



Obr. 4 Vady v kořeni svaru


## Makrostruktura vzorku 7 – levý



Obr. 1 Velikost dendritů SK




Obr. 2 Velikost TOO kostičky



Obr. 3 Vzorek 7 levý




Obr. 4 Vady v kořeni svaru




Obr. 5 Velikost TOO příčníku

## Příloha 2 Mikrostruktura vzorků 16 a 7



### Mikrostruktura vzorku 16 - levý



Obr. 1




Obr. 2



Obr. 3









Obr. 4



Obr. 5







Obrázek	Místo určení	Materiál	Struktura
Obr. 1	Svarový kov	OK Autrod 12.51	Feriticko-perlitická
Obr. 2	TOO kostičky	30MnB5	Martenzit
Obr. 3	ZM kostičky	30MnB5	Bainit
Obr. 4	TOO příčníku	27MnCrB5-2	Martenzit
Obr. 5	ZM příčníku	27MnCrB5-2	Bainit

## Mikrostruktura vzorku 16 - pravý









Obrázek	Místo určení	Materiál	Struktura
Obr. 1	ZM kostičky	30MnB5	Bainit
Obr. 2	TOO kostičky	30MnB5	Martenzit
Obr. 3	Svarový kov	OK Autrod 12.51	Feriticko-perlitická
Obr. 4	ZM příčníku	27MnCrB5-2	Bainit
Obr. 5	TOO příčníku	27MnCrB5-2	Martenzit

### Vzorek 7 levý



Obrázek	Místo určení	Materiál	Struktura
Obr. 1	Svarový kov	OK Autrod 12.51	Feriticko-perlitická
Obr. 2	TOO kostičky	30MnB5	Bainit
Obr. 3	ZM kostičky	30MnB5	Bainit
Obr. 4	TOO příčníku	27MnCrB5-2	Bainit
Obr. 5	ZM příčníku	27MnCrB5-2	Bainit

## Vzorek 7 pravý



Obrázek	Místo určení	Materiál	Struktura
Obr. 1	ZM kostičky	30MnB5	Bainit
Obr. 2	TOO kostičky	30MnB5	Martenzit
Obr. 3	Svarový kov	OK Autrod 12.51	Feriticko-perlitická
Obr. 4	ZM příčníku	27MnCrB5-2	Bainit
Obr. 5	TOO příčníku	27MnCrB5-2	Martenzit


**Příloha 3** Grafy měření tvrdosti



Tab. Tvrnost vzorku 16 levý

Vzdálenost [mm]	0	0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75
Tvrnost [HV0,1]	309	306	305	308	285	327	328	338	374	433	481	459
Vzdálenost [mm]	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5	4,75	5	5,25	5,5	5,75
Tvrnost [HV0,1]	476	462	468	492	429	265	288	298	299	277	261	271
Vzdálenost [mm]	6	6,25	6,5	6,75	7	7,25	7,5	7,75	8	8,25	8,5	8,75
Tvrnost [HV0,1]	259	269	265	271	263	270	259	247	269	265	255	264
Vzdálenost [mm]	9	9,25	9,5	9,75	10	10,25	10,5	10,75	11	11,25	11,5	11,75
Tvrnost [HV0,1]	267	261	265	272	447	492	470	492	507	477	512	477
Vzdálenost [mm]	12	12,25	12,5	12,75	13	13,25	13,5	13,75	14	14,25	14,5	14,75
Tvrnost [HV0,1]	518	500	519	470	502	410	290	281	290	284	306	314
Vzdálenost [mm]	15	15,25	15,5	15,75	16							
Tvrnost [HV0,1]	323	328	324	336	345							


### Tvrď svarového spoje vzorku 16P



Tab. Tvrď vzorku 16 pravý

Vzdálenost [mm]	0	0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75
Tvrď [HV0,1]	384	374	355	358	345	309	309	319	288	316	332	361
Vzdálenost [mm]	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5	4,75	5	5,25	5,5	5,75
Tvrď [HV0,1]	429	446	441	431	429	459	464	459	458	464	473	473
Vzdálenost [mm]	6	6,25	6,5	6,75	7	7,25	7,5	7,75	8	8,25	8,5	8,75
Tvrď [HV0,1]	263	248	264	263	273	263	279	243	261	281	285	281
Vzdálenost [mm]	9	9,25	9,5	9,75	10	10,25	10,5	10,75	11	11,25	11,5	11,75
Tvrď [HV0,1]	292	277	273	271	289	285	283	263	262	263	269	276
Vzdálenost [mm]	12	12,25	12,5	12,75	13	13,25	13,5	13,75	14	14,25	14,5	14,75
Tvrď [HV0,1]	281	280	285	277	455	473	465	455	349	316	324	335
Vzdálenost [mm]	15	15,25	15,5	15,75	16							
Tvrď [HV0,1]	338	339	283	278	319							


## Tvrdost svarového spoje vzorku 7L



Tab. Tvrdost vzorku 7 levý



Vzdálenost [mm]	0	0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75
Tvrdost [HV0,1]	319	309	289	294	294	304	299	319	311	309	309	314
Vzdálenost [mm]	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5	4,75	5	5,25	5,5	5,75
Tvrdost [HV0,1]	366	365	353	365	343	349	336	251	244	259	263	259
Vzdálenost [mm]	6	6,25	6,5	6,75	7	7,25	7,5	7,75	8	8,25	8,5	8,75
Tvrdost [HV0,1]	255	261	263	257	257	260	267	256	250	245	251	243
Vzdálenost [mm]	9	9,25	9,5	9,75	10	10,25	10,5	10,75	11	11,25	11,5	11,75
Tvrdost [HV0,1]	238	241	234	246	261	277	281	314	332	341	349	347
Vzdálenost [mm]	12	12,25	12,5	12,75	13	13,25	13,5	13,75	14	14,25	14,5	14,75
Tvrdost [HV0,1]	350	370	352	373	343	355	352	361	332	314	292	280
Vzdálenost [mm]	15	15,25	15,5	15,75	16							
Tvrdost [HV0,1]	285	275	277	279	285							

### Tvrdost svarového spoje vzorku 7P



Tab. Tvrdost vzorku 7 pravý

## Příloha 4 Výkres sestavy svátku



3	Kostička	2	30MnB5	123-043-4/1
2	Céčko	2	30MnB5	123-011-3/1
1	Příčník	1	27MnCrB5-2	123-XXX-3/1
Pozice	Název	Ks	Materiál	Výkres
Struktura povrchu:	Hraný:	Měřítka 1:5	Přesnost ISO2768-MH Tolerování ISO8015 Promítání	CHRÁNĚNO PODLE ISO 16016
Materiál	Polotovar	Hmotnost 21,7 kg		
	Druh dokumentu VÝROBNÍ_VÝKRES Kreslil TOMÁŠ_TEUER	Název SVAREK_PŘÍČNÍKU		
Schválil		Číslo dokumentu A3_123_050		
Datum vydání 26.6.2020		List /		

## Příloha 5 Atesty



Podjetje za proizvodnjo jekel d.o.o.  
Železarska cesta 3, 3220 Štore, Slovenija  
tel.: +386 3 7805 100, fax: +386 3 7805 384

Date: 31.05.2019

### INSPECTION CERTIFICATE

EN 10204/3.1

No.: ATK1907364

#### Purchaser

RETEZARNA CESKA TREBOVA S.R.O.  
SMETANOVO NABREŽI 934  
CZ-51754 VAMBERK  
CZECH REPUBLIC

Order No.: 4500026518

Our order No.: 03-18-02064/002

Delivery note: 30-19-03028

Delivery date: 31.05.2019

Transport: By truck 6H56487 5E74743

**Product:** ROLLED SQUARE STEEL EN 10059 EN 10083-3 - 27MnCrB5-2 / SB27M12CB (WNr.:1.7182)

Cast No.	Quality	Dim (mm)	Weight (kg)	Bundle	Melting furnace	Dim. of billet
80188	27MnCrB5-2	50	21.750	16	E	#180

#### CHEMICAL COMPOSITION OF CAST (%)

C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	V	Cu	Al	B	Ti
0,28	0,25	1,23	0,013	0,009	0,47	0,08	0,02	0,010	0,15	0,022	0,0045	0,030

#### MECHANICAL PROPERTIES

**Hardness in as delivered condition:** 200 HB;


Heat treatment of samples: QUENCHED AND TEMPERED

Temperature (°C): 900(+20-20)/500(+100-100)

Media: Oil, Water

Yield stress N/mm <sup>2</sup>	Tensile strength N/mm <sup>2</sup>	Elongation %	Reduction of area	Impact test			
				Joule 1	Joule 2	Joule 3	Tip
794	925	15,9	59,8	105	109	113	KV 20

We hereby certify, that the material described above complies with the terms of the order contract.

Inspection supervisor  
  
ZEC VELJKO, dipl.inž.

# ŠTOREQSTEEL

Podjetje za proizvodnjo jekel d.o.o.

Železarska cesta 3, 3220 Štore, Slovenija

tel.: +386 3 7805 100, fax: +386 3 7805 384

Date: 31.05.2019

## INSPECTION CERTIFICATE

EN 10204/3.1

No.: ATK1907363

### Purchaser

RETEZARNA CESKA TREBOVA S.R.O.  
SMETANOVO NABREŽI 934  
CZ-51754 VAMBERK  
CZECH REPUBLIC

Order No.: 4500023814

Our order No.: 03-18-01733/004

Delivery note: 30-19-03028

Delivery date: 31.05.2019

Transport: By truck 6H56487 5E74743

**Product:** ROLLED FLAT STEEL EN 10092-1-B EN 10083-3 - 30MnB5 (WNr.:1.5531) / SB30M12CB

Cast No.	Quality	Dim (mm)	Weight (kg)	Bundle	Melting furnace	Dim. of billet
79262	30MnB5	48x18	1.705	2	E	#180

### CHEMICAL COMPOSITION OF CAST (%)

C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	V	Cu	Al	B	Ti
0,33	0,29	1,28	0,010	0,004	0,21	0,07	0,03	0,010	0,11	0,027	0,0029	0,023

### MECHANICAL PROPERTIES

Hardness in as delivered condition: 220 HB;  
Jominy DIN EN ISO 642

mm	1	1,5	2	3	3,5	4	5	6	6,5	7	8	9	10	11	12	13	15	20
HRc		54		52			50			48		45		43		40	39	35
mm	25	30	35	40	45	50												
HRc	33	29																

We hereby certify, that the material described above complies with the terms of the order contract.

Inspection supervisor  
 ŽEC VEJKO, dipl.inž.