

Univerzita Hradec Králové

Filozofická fakulta

Historický ústav

Současný stav objektů opevnění Pražské čáry

Diplomová práce

Autor: Bc. Lukáš Kolman

Studijní program: N7105 Historické vědy Mgr

Studijní obor: 7105T021 Historie

Forma studia: prezenční

Vedoucí práce: doc. PhDr. Marta Kohárová, CSc.

Hradec Králové, 2018



Zadání diplomové práce

Autor:	Lukáš Kolman
Studium:	F14NP0050
Studijní program:	N7105 Historické vědy
Studijní obor:	Historie
Název diplomové práce:	Současný stav objektů opevnění Pražské čáry
Název diplomové práce AJ:	Present state of fortification objects of the Prague line

Cíl, metody, literatura, předpoklady:

DP se bude zabývat nástinem historického dění, rekognoskačí terénu. Bude se snažit postihnout reflexi objektů opevnění Pražské čáry v literatuře v průběhu let 1938-2014 (2015). S cílem zmapování a zdokumentování současného stavu všech objektů a jejich pozůstatků v prostoru celé Pražské čáry a jejich vyhodnocením. Jak lehkých objektů vz. 37, tak lehkých objektů vz. 36.
Metody: Rekognoskace terénu Sběr dat Analýza dat Analyticko-syntetická

Literatura: CRHA, Aleš: Sazená v systému československého opevnění 1936-1938. s. 46.
DUBÁNEK, Martin. FIC, Tomáš a LAKOSIL, Jan: Putování po československém Opevnění 1936-1989 muzea a zajímavosti. Mladá fronta. Praha 2011. s. 304. ISBN 978-80-204-2200-2. LAKOSIL, Jan. SVOBODA, Tomáš a ČERMÁK, Ladislav: Velká kniha o malých bunkrech československé lehké opevnění 1936-1938. Mladá Fronta. Praha 2011. s. 352. ISBN 978-80-204-2422-8. LÁŠEK, Radan. Opevnění z let 1936-1938 v okolí Prahy. Codyprint. Praha 2003. s. 256. ISBN 80-902964-6-9. LÁŠEK, Radan: Pevnosti svazek 6 - "Pražská čára" vnější obrana Prahy. FORTprint. Dvůr Králové nad Labem 1996. s. 75. ISBN 80-901580-6-4. LIKOVSKÝ, Jakub a BAUER, Zdeněk: Opevnění Republiky československé - opevnění předmostí Prahy. Ivo Železný. Praha 1998. s. 116. ISBN 80-237-3581-0. RÁBOŇ, Martin a SVOBODA Tomáš, ed: Československá zed'. Společnost přátel čs. opevnění s.r.o. Brno 1997. s. 244. ISBN 80-900299-8-1. Další relevantní knihy s pevnostní tematikou. Prameny: Vojenský ústřední archiv Okresní archiv Mělník Okresní archiv Kladno Oblastní archiv Beroun Archivní fondy Vojenského historického ústavu, Regionálního muzea Mělník, Městské muzeum Velvary a dalších institucí

Garantující pracoviště:	Historický ústav, Filozofická fakulta
Vedoucí práce:	doc. PhDr. Marta Kohárová, CSc.
Oponent:	PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D.
Datum zadání závěrečné práce:	24.11.2014

Prohlášení

Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracoval pod vedením vedoucího diplomové práce samostatně a uvedl jsem všechny použité prameny a literaturu.

V Hradci Králové dne 14. 12. 2018

Poděkování

Děkuji vedoucí práce doc. PhDr. Martě Kohárové, CSc. za odbornou spolupráci při tvorbě a vedení práce, výzkumným spolupracovníkům Bc. Otakaru Kalendovi a Bc. Martinu Simperovi, DiS., kteří se podíleli i na záchranných výzkumech a zároveň výrazným způsobem svými podměty obohatili tuto práci, Mgr. Janu Hrubeckému a Luboši Trkovskému za dlouholeté často takřka nekonečné rozhovory i debaty na téma československého opevnění, které mi byly vždy přínosem. Mgr. Martinu Bártíkovi, účastníku záchranného výzkumu. Janu Svobodovi z KVH Mezivřší, Zdeňku Janeckému, Aleši Crhovi z pevnostního muzea v Sazené za velmi cenné informace při řadě plodných rozhovorů, Ing. Petru Štenberkovi z pevnostního muzea v Karlštejně a Janu Krinkemu z bývalého pevnostního muzea ve Smečně, který jako jeden z nestorů začal v 80. letech s průzkumem „Pražské čáry“. Zvláštní poděkování patří mé partnerce Michaele Kapkové, která mě provázela tvorbou celé práce a protřpěla většinu náročných terénních průzkumů a zároveň mi byla oporou ve všech problémech, které se při tvorbě této práce naskytly. Dík patří také spoustě místních obyvatel a pamětníků, kteří svými informacemi přispěli drobnými, ale přesto významnými, poznatky do mozaiky, která vyústila do podoby této práce. A na závěr, i když ne z hlediska zásluh, své rodině, která mi vždy byla oporou a bez ní by tato práce nemohla vzniknout.

Anotace

KOLMAN, LUKÁŠ. Současný stav objektů opevnění Pražské čáry. Hradec Králové: Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové, 2018. Počet stran: 460, Diplomová práce.

Práce zkoumá současný stav objektů opevnění „Pražské čáry“, což byla tzv. Vnější obrana Prahy, resp. snaží se odpovědět na otázku, zda případně do jaké míry se zachovala do dnešních dnů. Činí tak z důvodu, že toto téma nebylo dosud komplexně a detailně zpracováno. Práce rovněž popisuje genezi výstavby „Pražské čáry“, její osudy od Mnichova do dnešních dnů a zabývá se i aspekty, stěžejními pro její dochování i příčinami vedoucími k zahlázení řady lokalit. O opevnění jako takovém se zmiňuje pouze v nutné míře potřebné pro pochopení této problematiky, jelikož odborné literatury obecného rázu na toto téma vyšlo v posledních třech desetiletích značné množství. Časově je práce vymezena počátky budování lehkého opevnění „Pražské čáry“ v roce 1936, dále Mnichovskou konferencí, vznikem Protektorátu, likvidací opevnění v průběhu druhé světové války a svou časovou linku zakončuje v roce 2017. Základními prameny jsou kromě odborné literatury též archivní podklady z Vojenského historického ústavu Praha, Státního okresního archivu v Kladně, Státního okresního archivu v Mělníku, Státního okresního archivu v Berouně, Státního okresního archivu v Příbrami, Státního okresního archivu v Praze-západ se sídlem v Dobřichovicích, pevnostního muzea v Sazené, muzea československého opevnění v Bratronicích, vojenského skanzenu ve Smečně, muzea československého opevnění v Berouně a svědectví pamětníků, ať již likvidace či zahlazování objektů.

Klíčová slova: opevnění, „Pražská čára“, Vnější obrana Prahy, lehké opevnění, fortifikace

Annotation

KOLMAN, LUKÁŠ. Derzeitiger Stand der Befestigungsanlage Pražská čára (Prager Linie). Hradec Králové: Philosophische Fakultät der Universität Hradec Králové, 2018. Seitenzahl: 460, Diplomarbeit.

Die Arbeit untersucht den derzeitigen Stand der Befestigungsanlage „Pražská čára“ (Prager Linie), die die sog. Äußere Verteidigung von Prag war, bzw. ist sie bemüht, die Frage zu beantworten, ob bzw. bis zu welchem Maße sie bis in die heutigen Tage erhalten geblieben ist. Dieses Thema wurde gewählt, weil es bisher noch nicht komplex und detailliert bearbeitet wurde. Die Arbeit beschreibt ebenso die Genesis der Baus „Pražská čára“, sein Schicksal vom Münchner Abkommen bis heute und sie befasst sich auch mit den Aspekten, die für seine Erhaltung von grundlegender Bedeutung sind, sowie den Ursachen, die zur Vernichtung einer Reihe von Standorten führten. Die Befestigung als solche erwähnt sie nur in dem für das Verständnis dieser Problematik notwendigen Maße, da zu diesem Thema in den letzten drei Jahrzehnten eine erhebliche Menge von Fachliteratur allgemeinen Charakters erschienen ist. Zeitlich wird die Arbeit durch den Beginn der Erbauung der leichten Befestigung „Pražská čára“ in 1936, ferner durch die Münchner Konferenz, die Entstehung des Protektorats, die Liquidation der Befestigungsanlage während des zweiten Weltkrieges eingegrenzt. Die Zeitlinie endet im Jahre 2017. Zu den grundlegenden Quellen zählen neben der Fachliteratur ebenfalls Archivunterlagen aus dem Historischen Militärinstitut Prag (Vojenský historický ústav Praha), dem Staatlichen Kreisarchiv Kladno (Státní okresní archiv v Kladně), dem Staatlichen Kreisarchiv Mělník (Státní okresní archiv v Mělníku), dem Staatlichen Kreisarchiv Beroun (Státní okresní archiv v Beroun), dem Staatlichen Kreisarchiv Příbram (Státní okresní archiv v Příbrami), dem Staatlichen Kreisarchiv Prag-West (Státní okresní archiv Praha-západ) mit Sitz in Dobřichovice, dem Festungsmuseum in Sazená (Pevnostní muzeum v Sazené), Museum der tschechoslowakischen Befestigung in Bratronic (Muzeum československého opevnění v Bratronicích), dem Militärischen Freilichtmuseum Smečno (Vojenský skanzen ve Smečně), dem Museum der tschechoslowakischen Befestigung in Beroun (Muzeum československého opevnění v Berouně) sowie die Zeugnisse von Zeitgenossen, sowohl in Bezug auf die Liquidation als auch Vernichtung von Objekten.

Schlüsselwörter: Befestigungsanlage, „Pražská čára“, Außenverteidigung Prag, leichte Befestigungsanlage, Wehrbau

OBSAH

Úvod	10
1 Historie Pražské čáry	15
2 Obecná definice lehkého opevnění	20
2.1 Lehké opevnění starého typu	20
2.2 Lehké opevnění nového typu	23
3 Popis stavebních úseků	31
3.1 Lehké opevnění starého typu	31
3.1.1 Úsek IX.a Kladno - jih	31
3.1.2 Úsek IX.b Kladno – sever	32
3.2 Lehké opevnění nového typu	33
3.2.1 Rok výstavby 1937	33
3.2.1.1 Úsek A-1 Velvary	33
3.2.1.2 Úsek A-9 Vítov	36
3.2.1.3 Úsek A-2 Slaný	37
3.2.1.4 Úsek A-3 Smečno	39
3.2.1.5 Úsek A-32 Rozdělov	40
3.2.1.6 Úsek A-4 Družec	41
3.2.1.7 Úsek A-5 Chýňava	42
3.2.1.8 Úsek B-6 Beroun	43
3.2.1.9 Úsek B-7 Budňany	44
3.2.1.10 Úsek B-8 Mníšek	46
3.2.1.11 Úsek B-29 Slapy	47
3.2.2 Rok výstavby 1938	48
3.2.2.1 Úsek 111 Zálezlice	48
3.2.2.2 Úsek 112 Slaný	49
3.2.2.3 Úsek 116 Berounka	50
3.2.2.4 Úsek 118 Slapy	52
3.3 Překážkové úseky	53
4 Metody používané pro identifikaci stanovišť objektů a prvků „Pražské čáry“	55
4.1 Lehké opevnění starého typu	55
4.2 Lehké opevnění nového typu	57
4.3 Další prvky související s „Pražskou čarou“	60

5	Současný stav „Pražské čáry“	63
5.1	Lehké opevnění starého typu	63
5.1.1	Úsek IX.a Kladno - jih	63
5.1.2	Úsek IX.b Kladno - sever	75
5.2	Lehké opevnění nového typu	88
5.2.1	Rok výstavby 1937	88
5.2.1.1	Úsek A-1 Velvary	88
5.2.1.2	Úsek A-9 Vítov	114
5.2.1.3	Úsek A-2 Slaný	126
5.2.1.4	Úsek A-3 Smečno	141
5.2.1.5	Úsek A-32 Rozdělov	168
5.2.1.6	Úsek A-4 Družec	174
5.2.1.7	Úsek A-5 Chýňava	188
5.2.1.8	Úsek B-6 Beroun	215
5.2.1.9	Úsek B-7 Budňany	238
5.2.1.10	Úsek B-8 Mníšek	257
5.2.1.11	Úsek B-29 Slapy	278
5.2.2	Rok výstavby 1938	297
5.2.2.1	Úsek 111 Zálezlice	297
5.2.2.2	Úsek 112 Slaný	318
5.2.2.3	Úsek 116 Berounka	325
5.2.2.4	Úsek 118 Slapy	351
	ZÁVĚR	363
	PRAMENY A LITERATURA	365
	SEZNAM PŘÍLOH	373
	PŘÍLOHY	380

ÚVOD

Předkládaná diplomová práce se zabývá tématem rekognoskace současného stavu objektů opevnění „Pražské čáry“, což je označení pro opevnění tzv. vnější obrany Prahy, které je ohraničené od severu soutokem Labe a Vltavy, odkud je vedeno přes Velvary, Slaný, Smečno, Kladno-Rozdělov, Beroun, Karlštejn, Řevnici, Mníšek pod Brdy, Novou Ves pod Pleší a na jihu končí na Slapech.

Už před řadou let jsem četl knihu od Radana Láška Opevnění z let 1936 – 1938 v okolí Prahy.¹ Tehdy mě v ní zaujal text, který se věnoval popisu současného stavu úseku 111 Zálezlice. V knize je napsáno: *"Při následném vytěžování železa většina objektů zcela zmizela; pokud stály objekty přímo na břehu, byla často betonová drť po vytěžení nahrnuta do řeky ke zpevnění navigace. Několik zarostlých zemních násypů s drtí se dochovalo v polích ve druhém sledu, čitelná je i většina stanovišť v lužním lese před soutokem. Zde však nehledejme pevnůstky přímo na břehu, ale asi 30 m od něj na hranici starého lesa - dnes se stromy naklání až nad řeku. Je škoda, že se v úseku nedochoval žádný zabetonovaný objekt vhodný pro muzejní využití, takže dnes tento ztracený kout přiláká zřejmě jen skalní příznivce čs. opevnění. Ti však mohou dojít ke zjištění, že pozdní odpoledne na soutoku našich dvou největších řek má své podmanivé kouzlo."*² Po přečtení těchto řádků jsem si položil otázku, zda se toho dochovalo opravdu tak málo. Byl to prvotní impulz pro další a podrobnější průzkum celé „Pražské čáry“, který vyústil v tvorbu mé bakalářské práce,³ kde ovšem nebyla postižena celá „Pražská čára“ a navíc zde byl i pokus o možnou prezentaci části „Pražské čáry“. Pro diplomovou práci jsem se rozhodl soustředit se pouze na současný stav celé „Pražské čáry“ a prezentační část oproti bakalářské práci zcela opustit.

Historické souvislosti a události vedoucí k výstavbě československého pevnostního systému zde nejsou obsaženy, neboť existuje řada kvalitních publikací, které se tímto tématem zabývají.⁴

¹ LÁŠEK Radan, Opevnění z let 1936-1938 v okolí Prahy, Praha 2003

² LÁŠEK Radan, Opevnění z let 1936-1938 v okolí Prahy, Praha 2003, s. 69

³ KOLMAN Lukáš, Úsek lehkého opevnění 111 a A1 v dnešní době a možnosti jeho prezentace a ochrany, Hradec Králové 2014

⁴ Např.: KVAČEK Robert, Československý rok 1938, Praha 2011

Práce je strukturována do pěti souvislých kapitol, které na sebe logicky navazují. V první kapitole s názvem *Historie „Pražské čáry“* je představen obecný souhrn informací nezbytných pro pochopení funkce a situace, v níž se toto pevnostní pásmo nacházelo na tragickém sklonku posledních dní československé předmnichovské republiky, kdy po jejím zániku a obsazení zbytku naší země „následovala“ osud našeho samostatného státního útvaru, neboť její většina byla v úvodních měsících existence Protektorátu Čechy a Morava v řadě míst zcela vymazána z mapy. Tato kapitola slouží jako nezbytný základ pro uvedení do tematiky práce, bez něhož není možné pochopit kapitoly následující.

Ve druhé kapitole *Obecná definice lehkého opevnění* je popsáno vybavení, vyzbrojení a popis jednotlivých typů „pevnůstek“. Tato kapitola podrobněji rozebírá technický a typologický charakter nejen jednotlivých „pevnůstek“, ale i celých linií. Tato kapitola podrobně rozvíjí kapitolu první a nezbytně ji tak doplňuje. Ve dvou podkapitolách je představeno, jak lehké opevnění starého typu, tak lehké opevnění nového typu. Pochopení typologie lehkého opevnění je nezbytné k základní orientaci v následujících kapitolách.

Ve třetí kapitole *Popis stavebních úseků* jsou uvedeny základní faktografické informace o jednotlivých stavebních úsecích a zároveň geograficko-taktické rozmístění daného úseku. Ve třech podkapitolách jsou představeny úseky lehkého opevnění starého typu, úseky lehkého opevnění nového typu a překážkové úseky. Podkapitola lehké opevnění starého typu je členěna dle stavebních úseků. Podkapitola lehké opevnění nového typu je členěna ve dvou dalších podkapitolách a to na *Rok výstavby 1937* a *Rok výstavby 1938*, která jsou dále členěny dle jednotlivých stavebních úseků. Podkapitola *Překážkové úseky* není dále členěna. Díky kapitole číslo tři proběhne podrobnější seznámení se vznikem jednotlivých úseků a jejich lokalizací v terénu. Tato kapitola již předznamenává následující kapitoly zaměřené na současný stav.

Následná čtvrtá kapitola *Metody užívané pro identifikaci stanovišť objektů a prvků „Pražské čáry“* se zabývá metodami, které jsou užívány pro určení správnosti stanovišť

Zdeněk KÁRNÍK, *České země v éře První republiky 2. díl – Československo a České země v krizi a v ohrožení (1930-1935)*, Praha 2005

Zdeněk KÁRNÍK, *České země v éře První republiky 3. díl – O přežití a o život (1936-1938)*, Praha 2005

KLIMEK Antonín, *Velké dějiny zemí Koruny české svazek XIV. (1929-1938)*, Praha – Litomyšl 2002

objektů a prvků s pevnostním pásmem souvisejících pomocí signifikantních prvků, přičemž tato kapitola je víceméně použitelná pro jakékoliv části československého pevnostního systému likvidovaného na území Protektorátu Čechy a Morava a může sloužit jako terénní návod jak se stanovišti pracovat. Ve třech podkapitolách proběhne seznámení s metodami pro identifikaci stanovišť objektů lehkého opevnění starého typu, lehkého opevnění nového typu a dalších prvků souvisejících s „Pražskou čarou“. Díky této kapitole je pochopena metodologie, která je nezbytná pro porozumění následující kapitoly zabývající se současným stavem.

Pátá a zároveň po stránce obsahové nejrozsáhlejší kapitola *Současný stav „Pražské čáry“* detailně seznamuje s tím, jaké dnes po sobě zanechala tato, takřka v řadě lokalit „zahlazená“, linie pozůstatky. Výrazným doplněním této kapitoly je fotografická příloha sloužící též jako obrazový katalog. Tato kapitola se zakládá čistě na bázi vlastního terénního průzkumu vykonávaného v letech 2010 – 2018. Dále tato kapitola seznamuje i s pozůstatky překážek, polního opevnění i terénních úprav a zároveň dalších prvků s pevnostním pásmem souvisejících. Ve dvou podkapitolách je představen současný stav objektů lehkého opevnění starého typu a lehkého opevnění nového typu. Tyto podkapitoly jsou dále členěny dle jednotlivých stavebních úseků. Jde o detailnější seznámení se současným stavem „Pražské čáry“, které umožní poznání celé problematiky v aktuálním kontextu a motivace k navštívení „Pražské čáry“ případně prohloubení znalostí na základě vlastního výzkumu.

Jako metodologický podklad práce je použita metoda analyticko-syntetická, která je vhodným nástrojem k popisu současného stavu „Pražské čáry“. Nejprve jsou analyzována jednotlivá stanoviště a poté jsou zjištěné informace syntetizovány na popis současného stavu stanovišť. Závěr je vytvořen komparací toho, co bylo zjištěno v terénu a oněch vstupních strohých informacích, které mě inspirovaly k sepsání diplomové práce.

Téma „Pražské čáry“ bylo zpracováno v několika publikacích. Na toto téma byla zpracována i diplomová práce na Univerzitě Hradec Králové⁵, která je s přihlédnutím k dnešní úrovni poznání tématu zcela překonaná a problematikou současného stavu se zabývá jen velmi okrajově. Navíc v této práci je řada údajů a informací interpretována

⁵ KALOUSEK Miroslav, *Pražská čára – příspěvek k předmnichovskému opevnění republiky*, Hradec Králové 1992

způsobem, který v první řadě udává nereálným způsobem situaci, či dokonce ve vztahu k realitě způsobuje i „chaos“ v poznání této problematiky. Vyskytuje se zde i řada faktografických chyb. Ve Slánském obzoru ročníku 1-2 vyšel roku 1994 článek od Jana Krinkeho⁶ s tematikou „Pražské čáry“, kde seznamuje s velmi základními informacemi o této linii. V tomto textu se nevyskytují faktografické chyby, ale současným stavem celku se nezabývá a pouze jmenuje dochované objekty v severní části „Pražské čáry“. Tento článek v době svého vzniku sloužil primárně jako propagace právě vznikajícího vojenského skanzenu Smečno. První plnohodnotnou monografií o „Pražské čáře“ je kniha „Pražská čára“ vnější obrana Prahy od Radana Láška, která vyšla ve dvou nezměněných vydáních v letech 1995⁷ a 1996.⁸ Velmi dobrým způsobem popisuje faktografické informace o „Pražské čáře“, obsahuje i zajímavé fotografické přílohy, ale souhrnným současným stavem se nezabývá, informuje o zachovalých objektech, o lokalitách s rozsáhlejšími pozůstatky, ovšem bez zřetele na detailní popis jednotlivých stanovišť. Další publikace, která vyšla je Opevnění republiky československé – opevnění předmostí Prahy⁹. V ní je základní faktografie správná, na některé údaje je při dnešní úrovni poznání nahlíženo jinou optikou, z čehož plyne i jejich jiná interpretace. V publikaci se nachází i první komplexní mapy celé „Pražské čáry“, ovšem s řadou chyb a nepřesností. Výrazným nedostatkem publikace je naprostá absence fotografických příloh, přičemž její nahrazení kresbami je v řadě případů poněkud nešťastným a málo informativním řešením. Byl zde učiněn první publikovaný pokus o systematický popis současného stavu formou tabulky, ovšem u řady objektů popis zůstal nevyplněn a u zpracovaných je pouze jen formou několika slov. Po přelomu tisíciletí vychází od Radana Láška doplněné vydání jeho první knihy na toto téma s názvem Opevnění z let 1936 – 1938 v okolí Prahy¹⁰, jež je koncipováno do dvou svazků a to do textového a obrazového. Oproti předchozí autorově knize se úroveň

⁶ KRINKE Jan, Opevnění na obranu Prahy In Slánský obzor ročník 1-2, Slaný 1994, s. 52 – 62

⁷ LÁŠEK Radan, „Pražská čára“ vnější obrana Prahy – Československé opevnění z let 1936-1938, Dvůr Králové nad Labem 1995

⁸ LÁŠEK Radan, „Pražská čára“ vnější obrana Prahy – Československé opevnění z let 1936-1938, Dvůr Králové nad Labem 1996

⁹ LIKOVSKÝ Jakub – BAUER Zdeněk, Opevnění republiky československé – Opevnění předmostí Prahy, Praha 1998

¹⁰ LÁŠEK Radan, Opevnění z let 1936 – 1938 v okolí Prahy, Praha 2003

faktografických údajů zlepšila, objevují se zde i širší zmínky o útvarech „Pražskou čáru“ obsazujících, do publikace bylo doplněno velké množství dobových fotografií, specifických náčrtů i leteckých snímků. Popis současného stavu se zde upřesnil, ovšem stále bez systematického popisu „stanoviště po stanovišti“. Zcela jinak koncipované publikace zabývající se „Pražskou čarou“ vychází z pera Aleše Crhy, první v roce 2008¹¹ a její velmi rozšířená verze v roce 2015¹². Tyto publikace obsahují základní faktografii, ovšem oproti předchozím je zde veden větší zřetel do hloubky pouze na jednu část „Pražské čáry“, a to v okolí obce Sazená a stavebního úseku, do něhož tato oblast spadá. V popisované oblasti se objevuje i zřetel na popis současného stavu, přičemž tyto publikace jsou spjaty s velmi kvalitním pevnostním muzeem, které autor provozuje v této obci. Zajímavou publikační skupinou zmiňující se o „Pražské čáře“ jsou vycházející popularizační průvodci s vojenskou tematikou.¹³ Zde mimo jiné nalézáme základní informace a popis jak navštívit určité zachovalejší lokality „Pražské čáry“. Tyto popularizační publikace jsou dobrým nástrojem propagace „Pražské čáry“.

Jak je z výše uvedeného patrné, doposud vzniklé odborné práce nenabízí komplexní a úplné zpracování problematiky současného stavu „Pražské čáry“. Tato práce je vzhledem ke svému pojetí unikátním zpracováním významné kapitoly historie meziválečného opevnění a nabízí ucelený materiál pro soudobé badatele, ale i další nadšence. Cílem této práce je snaha zvýšit povědomí o této problematice. Očekávanými obtížemi pro dosažení stanoveného cíle budou sumarizace velkého množství dat získaných terénním průzkumem a samotný terénní průzkum probíhající v typově široké škále lokalit a na velké geografické rozloze.

¹¹ CRHA Aleš, Sazená v systému československého opevnění 1936-1938, Sazená 2008

¹² CRHA Aleš, Sazená předválečné opevnění před Prahou, Sazená 2015

¹³ PLCH Roman – PLCH Milan, Kam za vojenskými památkami, Brno 2014

DAVID Petr – LUDVÍK Petr – SOUKUP David, Nejkrásnější výlety na pevnosti a opevnění, Praha 2017

BROŽ Jindřich, Toulky bojištěm středních Čech, Praha 2018

1 Historie Pražské čáry

Při koncipování výstavby stálého opevnění ve druhé polovině třicátých let se zájem Ředitelství opevňovacích prací¹⁴ nesoustředil jen na pohraniční oblasti. Objevily se i požadavky na výstavbu několika záchytných vnitrozemských liniích, na kterých měl být ustupujícími jednotkami pozdržen postup nepřítele po prolomení hlavního obraného postavení¹⁵ na západních hranicích.

V létě 1936 proběhla rekognoskace terénu ohledně možného trasování budoucí „Pražské čáry“ a po schválení trasy došlo k vytyčení stanovišť objektů starého typu¹⁶ a v srpnu téhož roku byla zahájena výstavba od obce Vepřek na Vltavě po Novou Huť pod Nižborem na Berounce, která celkem zahrnuje 77 objektů, rozdělených do dvou stavebních úseků, a to IX.a Kladno-jih a IX.b Kladno-sever.¹⁷

V roce 1937 po rekognoskaci terénu v oblasti od Vepřeku po Slapy proběhlo vytyčení a zadání 580 objektů nového typu.¹⁸ Tato výstavba byla rozdělena do devíti stavebních úseků, a to A-1 Velvary, A-2 Slaný, A-3 Smečno, A-4 Družec, A-5 Chýňava, B-6 Beroun, B-7 Budňany, B-8 Mníšek, B-29 Slapy. V průběhu stavby byly vyčleněny ještě dva podúseky, přičemž počet objektů se nezměnil. Jeden vznikl odebráním částí objektů pomalu pracující stavební firmě v úseku A-4 a tím vznikl úsek A-32 Rozdělov. Druhý vznikl pro urychlení výstavby v exponovaném prostoru úseku A-2, který byl rozdělen a tím vznikl úsek A-9 Vítov, oba tyto úseky byly současně zadány k výstavbě. Opevněné pásmo „Pražské čáry“ tak na konci roku 1937 dosáhlo 99 km.¹⁹

V první polovině roku 1938 proběhla doplňující rekognoskace celého záchytného postavení „Pražské čáry“, která celkem zahrnovala vytyčení a zadání 182 objektů nového typu. Následně byla zadána výstavba tří posilových úseků, a to 112 Slaný, 116 Berounka a 118 Slapy. Tyto objekty byly vsazeny již do postavené linie objektů a měly sloužit převážně ke krytí komunikací, terénních zářezů, posílení paleb v nepřehledném

¹⁴ Dále jen ŘOP.

¹⁵ Dále jen HOP.

¹⁶ Vysvětlení tohoto pojmu: viz.: kapitola 2.1 této práce.

¹⁷ LÁŠEK Radan, Opevnění z let 1936-1938 v okolí Prahy, Praha 2003.

¹⁸ Vysvětlení tohoto pojmu: viz.: kapitola 2.2 této práce.

¹⁹ *Tamtéž.*

terénu nebo k vyplnění dosud neopevněných prostorů. Dalším zadaným úsekem v této etapě opevňování byl 111 Zálezlice, který prodloužil severní křídlo „Pražské čáry“, do té doby ukončené na břehu Vltavy u obce Vepřek, a opevnil tak tok Vltavy od této obce až k jejímu splnutí s Labem pod Mělníkem, což byla do té doby neopevňovaná oblast a zároveň se tak „Pražská čára“ napojila na „Liběchovskou příčku“.²⁰ Došlo tím k prodloužení pevnostního pásma na konečných 112 km.²¹

Sled historických událostí již neumožnil zadání dalších plánovaných lehkých objektů nového typu v počtu přibližně 15 objektů, které měly být zadány k výstavbě v rámci již budovaných posilových úseků. Stejně tak nebyla zahájena plánovaná výstavba posilových uzávěrů těžkého opevnění v prostoru Velvar, Slaného, Smečna a na řece Berounce. Ovšem vytyčení prvních pěti těžkých objektů v prostoru Velvary bylo provedeno,²² ale spíše jako prezentace práce důstojníků ŘOP před Jugoslávskou vojenskou delegací.²³ Reálná výstavba těžkého opevnění byla na „Pražské čáře“ plánována v letech 1939 – 1940.²⁴

Do ukončení stavebních prací 15. října 1938 bylo na „Pražské čáře“ postaveno 77 objektů starého typu a 753 objektů nového typu, přičemž další 2 objekty nového typu byly rozbudovány. V tomto počtu je obsaženo i několik v systému celého československého opevnění atypických objektů nového typu, které svým řešením nemají obdoby.²⁵ Přitom byla vybudována i část k výstavbě zadaného překážkového systému, který byl budován v 8 úsecích označovaných: 111/I, 112/I, 112/II, 112/III,

²⁰ Liběchovská příčka

²¹ *Tamtéž.*

²² CRHA Aleš, Sazená – předválečné opevnění před Prahou, Sazená 2015.

²³ HABRNÁL Miloš – ČERMÁK Ladislav – GREGAR Oldřich, „Rupnikova črta“ In druge jugoslavske utrne iz bdobja 1926-1941, Dvůr Králové nad Labem 2005.

HABRNÁL Miloš a kolektiv, „Rupnikova linie“ a ostatní jugoslávská opevnění z let 1936-1941, Dvůr Králové nad Labem 2004.

²⁴ STEHLÍK Eduard a kolektiv, Lexikon těžkých objektů – československé opevnění z let 1935-38, Dvůr Králové nad Labem 2010.

²⁵ VONDROVSKÝ Ivo, Netypické objekty československého opevnění z let 1936-1938, Dvůr Králové nad Labem 2005.

112/IV, 116/I, 118/I a 118/II o celkové plánované délce 77 km. Celkově zůstal překážkový systém vyjma nejexponovanějších prostorů do značné míry nedokončen.²⁶

Po „Mnichovu“ opevnění „Pražské čáry“ zůstalo jako celek na území okleštěné republiky, přičemž objekty byly zakonzervovány a uzamčeny. S obsazením zbytku republiky německou brannou mocí a následném vzniku Protektorátu Čechy a Morava, došlo před plánovanou válkou k zahájení likvidace opevnění na území Protektorátu Čechy a Morava. Důvodem byla obava z využití pevnůstek v případě celonárodního ozbrojeného povstání²⁷ a zároveň touto cestou bylo možno získat značné množství znovu využitelných surovin.²⁸ Na „Pražské čáře“ proběhly dvě vlny odstřelů. První vlna odstřelů probíhala od 14. června 1939 a přibližně za měsíc byla dokončena.²⁹ Dohled zajišťovalo protektorátní četnictvo, avšak řízeno bylo německými orgány. Ironií osudu byla řada četníků nasazených na této akci redislokována do vnitrozemí z lokalit odstoupených po „Mnichovu“. Tito četníci si v pohraničních oblastech v září 1938 při Henleinovském povstání v rámci jednotek Stráže obrany státu užili mnoho utrpení a na linii HOP při svém „ústupu“ nahlíželi v kritických situacích jako na svoji spásu, neboť uchování si, byť i holého života, v dané době i prostoru bylo velmi často velice obtížné.³⁰ Proto pro ně asistence při odstřelech byla další velmi „hořkou“ životní zkušeností. Během první vlny odstřelů došlo také dne 12. července 1939 na „Pražské čáře“ ve Velvarech ke smrtelnému úrazu, kdy malá holčička, jménem Věra Němcová byla na zahradě rodinného domu, a po odstřelu jí našli ležet na zahradě. Následně bylo zjištěno, že měla tržnou ránu na hlavě, zlomeniny a pohmožděnin y i řezné rány po těle

²⁶ LÁŠEK Radan, Opevnění z let 1936-1938 v okolí Prahy, Praha 2003.

²⁷ Celonárodní ozbrojené povstání plánovala odbojová organizace Obrana národa. (Více o této problematice např.: v publikacích: KOPEČNÝ Petr, Obrana národa na Brněnsku, Brno 2006; STOLAŘÍK Ivo, Patřili k prvním, Ostrava 1994)

²⁸ Pozn. autora: Znovu využitelnou surovinou v tomto případě myšleno železo, litina, kámen a betonová drť.

²⁹ LÁŠEK Radan, Opevnění z let 1936-1938 v okolí Prahy, Praha 2003.

³⁰ MAREK Jindřich, Hraničářská kalvárie, Cheb 2004.

BRUŽEŇÁK Vladimír, MACKÉ Josef: Morový rok 1. díl Sokolovsko, Cheb 2017

BRUŽEŇÁK Vladimír, MACKÉ Josef: Morový rok 2. díl Karlovarsko, Cheb 2017

následkem zásahu s největší pravděpodobností částí zárubní pancéřových dveří, přičemž tato zranění byla neslučitelná se životem.³¹

První vlně odstřelů padlo za obětí 752 objektů „Pražské čáry“. Zbýlých 78 objektů³² bylo znehodnoceno vyplněním interiéru lomovým kamenem z rovnaniny objektů, bloky železobetonu z odstřelených sousedních objektů i překážkovými kolíky. Na tuto změť různorodého materiálu v interiéru byla posléze periskopovými trubkami nalita řídká betonová směs do celkové vyplněné výšky interiéru přibližně 180 cm. Toto znehodnocení se týkalo objektů, které nebylo možno bezpečným způsobem odstřelit z důvodů blízkosti staveb, elektrického vedení či dopravní infrastruktury, kde by při odstřelech hrozily velké škody na majetku. Znehodnocení bylo často prováděno roztržením střílen těchto objektů, avšak z nepochopitelného důvodu byly části vytržených střílen zality do znehodnocovaného interiéru, což vedlo k velmi paradoxní situaci, neboť u odstřelených objektů byla snaha vytěžit vše takřka do posledního kousku železné armatury. Betonová drť z objektů byla využívána ve stavebnictví, ať již pro zpevnění komunikací, zesílení základů budov nebo dokonce větší betonové bločky jako výsrava různých stěn např.: plotů, zahradních tarasů³³ apod. Vzhledem k tomu, že válka byla příliš „krátká“ na to, aby se u všech odstřelených objektů toto vytěžení provedlo, tak zůstala řada odstřelených objektů v různém stupni roztěženosti.³⁴ S průběhem války a stále výrazněji se prohlubujícím nedostatkem strategických surovin byla tato kritéria pro odstřel posunuta do rizikovější sféry, a to vyústilo v období od prosince 1942 do ledna 1943 do druhé vlny odstřelů, kterou nepřežilo dalších 40, do té doby zachovalých znehodnocených objektů. Při druhé vlně byly objekty likvidovány menšími postupnými odstřely. Tím se počet zachovalých objektů „Pražské čáry“ dostal na poválečný počet 38. V tomto počtu je obsažen 1 objekt starého typu a 37 objektů nového typu.³⁵

³¹ CRHA Aleš, Sazená – předválečné opevnění před Prahou, Sazená 2015.

³² Ze zprávy o znehodnocení objektů je znám celkový počet, bohužel řadu objektů původně znehodnocených a později při druhé vlně zlikvidovaných nelze přesně určit, výpovědi pamětníků také nejsou vždy určité a dle jejich popisu lze ztotožňovat současně více objektů.

³³ Taras je zpevnění svahu pro usnadnění budování méně příkrých obdělávatelných ploch v prudkém terénu.

³⁴ Pozn. autora: V různém stupni a míře druhotného zpracování a využití surovin odstřelených objektů.

³⁵ LÁŠEK Radan, Opevnění z let 1936-1938 v okolí Prahy, Praha 2003.

Po válce docházelo k dalšímu zahlazování pozůstatků objektů „Pražské čáry“, například ze strany zemědělců, kteří zahlazovali a stále zahlazují stanoviště v polích, oproti tomu v lesních oblastech nedochází většinou k tak masivní likvidaci pozůstatků. Dlouhodobým problémem pro zachování pozůstatků objektů „Pražské čáry“ je stále se rozvíjející stavební ruch liniových staveb, rozšiřující se obytné aglomerace, expandující průmyslové zóny, případně vznikající rekreační areály jako golfové hřiště apod. Z hlediska zachovalých objektů se počet ustálil na čísle 38, přestože během poválečného rozšiřování továrny a budování čističky odpadních vod v Hýskově byl zasypán jeden objekt, ale po stavební stránce stále existuje. Další objekt ve stejné obci byl použit jako sklep na něm vystavěného rodinného domu, ovšem s rozdílem, že zůstal zachován jako stavba. Od osmdesátých let probíhají i snahy o rekonstruování některých objektů „Pražské čáry“ s různými úspěchy, ale i s různou dobou trvání. V současné době fungují na „Pražské čáře“ následující pevnostní muzea v Sazené o dvou objektech, v Žižicích, v Doksech, v Bratronicích, v Karlštejně a dvě různá muzea v Berouně. Pevnostní muzea ve Studěněvsi, v Dolním Bezděkově, v Karlštejně v jiném objektu než dnes fungující a ve Smečně o dvou objektech v různých lokalitách „Pražské čáry“ nepřežila do dnešních dnů z různorodých důvodů. Situace odstřelených objektů tak „růžová“ není, stále dochází v různé míře k zahlazování a lze předpokládat, že se tak bude dít i v budoucnu.

2 Obecná definice lehkého opevnění

2.1 Lehké opevnění starého typu

Můžeme ho též označovat jako lehké opevnění z roku 1936, typu 1936, dříve označované jako vzor 36. Před řadou let³⁶ zde byla teze, že se jedná o kopii objektů zahraničních, ale pravděpodobněji tyto objekty vycházely z polního opevnění.³⁷ Budování těchto objektů bylo řízeno Zemskými vojenskými velitelstvími³⁸ v jednotlivých stavebních úsecích. Celkem bylo na území Československa vybudováno 858 objektů³⁹ tohoto typu, počítaje objekty tzv. frontové bez započtení objektů cvičných a zkušebních, situovaných ve vojenských výcvikových prostorech⁴⁰ Dědice, Jince, Milovice.

Tyto objekty byly umístovány na místa, kde bylo možno využít jejich dalekých čelních paleb, ale zároveň pokud možno v těch místech, kde je bylo snadné maskovat. Důvodem bylo, že místa s dalekými palbami byla většinou i bezprostředně ohrožena nebezpečím likvidace ze strany nepřátelského dělostřelectva, pokud nebyl objekt dostatečně zamaskován. Nebyly stavěny v souvislé linii. Maskovány byly kamennou rovnaninou, zatravněním stropu a různými dalšími způsoby jako jsou např.: přírodní masky a kamuflážní omítky.

Odolnost těchto objektů byla dimenzována proti dělostřeleckým granátům do ráže 75mm a minometným střelám do ráže 81mm.⁴¹ Tato odolnost samozřejmě byla předpokládána v případě zásahu do stěny samotné nikoliv do prostoru vchodu či střílny.

Osádka měla být tvořena dvěma až osmi muži v závislosti na počtu střílen případně vyzbrojení.⁴²

³⁶ V devadesátých letech 20. století.

³⁷ Meziválečného československého polního opevnění vyvinutého na základě poznatků z první světové války.

³⁸ Dále jen ZVV, celkem v ČSR byly 3 – ZVV Praha, ZVV Brno, ZVV Bratislava

³⁹ RÁBOŇ Martin, Československá zeď, Dvůr Králové nad Labem 1993

⁴⁰ Dále jen VVP

⁴¹ SVOBODA Tomáš, LAKOSIL Jan: Velká kniha o malých bunkrech, vyd. 1, Mladá fronta a.s., Praha 2011, s. 25

⁴² Tamtéž

Přístup do objektu byl řešen dle terénu. Je možné se setkat se vstupem bez úpravy, šachtou se stupačkami, která měla být opatřena poklopem, zákopem, vybetonovaným zákopem, schůdky nebo inundační šachtou. Vstup do objektu, který byl vždy situován v týlové stěně odvrácené od nepřítele, uzavírala plechová dvířka osazená na pantech nebo posuvná v kolejničkách, přičemž se vyskytovaly verze jednodílných nebo dvoudílných dvířek.

Objekty byly tvořeny jednou střeleckou místností. Na čelní straně objektu se nacházela jedna až tři střílny standardně s palebným úhlem 70 stupňů,⁴³ oproti později budovaným objektům byly tvarovány pouze z betonu. Střílny byly zevnitř uzavíratelné v horizontálním nebo vertikálním směru pomocí dvoudílné třicetimilimetrové pancéřové desky.⁴⁴ Tato deska měla po uzavření úzkou štěrbinu, která sloužila k pozorování. V každém objektu se v pravém rohu u týlové stěny nacházelo hlubší vybrání v podlaze určené pro nádrže na vodu, neboť se při konstrukci počítalo primárně s užíváním vodou chlazených těžkých kulometů vzor 24.⁴⁵ V objektech byly podél zdi umístěny odvodňovací kanálky a ve stropu se nacházel otvor obdélníkového rozměru určený pro zákopový periskop, který ovšem nešlo žádným způsobem uzavřít a ani neumožňoval pohyb periskopu, který byl tím fixován na jeden úhel. U později vybudovaných objektů se vyskytují i otvory pro ventilaci. Později byly i snahy o vybavení objektů ventilátory umístěných u týlové stěny, avšak následkem zavedení tohoto prvku byly již tak stísněné prostory střelecké místnosti ještě více zahuštěny.⁴⁶

Prvotní výbava objektu byla jednoduchá, tvořená pouze dřevěnými stolky, na které bylo možné umístit jak těžký kulomet vz. 24 tak lehký kulomet vz. 26.⁴⁷ Technologické

⁴³ SVOBODA Tomáš, LAKOSIL Jan: Velká kniha o malých bunkrech, vyd. 1, Mladá fronta a.s., Praha 2011, s. 41

⁴⁴ SVOBODA Tomáš, LAKOSIL Jan: Velká kniha o malých bunkrech, vyd. 1, Mladá fronta a.s., Praha 2011, s. 15

⁴⁵ Více o této zbraně v knihách: POPELÍNSKÝ Lubomír, Československé automatické zbraně a jejich tvůrci, Praha 1999, s. 21 – 22

ŠÁDA Miroslav, Československé ruční palné zbraně a kulometry, Praha 2004, s. 124 - 126

⁴⁶ Objekty na Jižní Moravě – ZVV Brno

⁴⁷ Více o této zbraně v knihách: POPELÍNSKÝ Lubomír, Československé automatické zbraně a jejich tvůrci, Praha 1999, s. 28 - 33

ŠÁDA Miroslav, Československé ruční palné zbraně a kulometry, Praha 2004, s. 106 - 114

zkoušky tohoto typu vybavení ukázaly velice značné nedostatky a proto byla zavedená kulometná lafeta, podle výrobce označovaná jako úplná kulometná lafeta 1. o. starého typu tzv. královopolská,⁴⁸ do které bylo možné namontovat těžký kulomet vz. 24 a 37⁴⁹, lehký kulomet vz. 26 i kulometnou pistoli vz. 38.⁵⁰ Tato lafeta umožňovala standardní vedení paleb i při snížené viditelnosti, tedy i v noci pomocí střelecké mapy. Pokud do objektu nebyly dodány lafety, které kontinuálně umožňovaly posouvání uzávěru střílen tak, aby otevřený prostor ve střílně byl co nejmenší, bylo při použití dřevěných stolků užíváno pytlů s pískem. Tyto pytly mohly být též využívány k utěsnění momentálně nepoužívaných střílen. Zajímavostí je, že přes počet vybudovaných objektů bylo lafet objednáno pouze 500 kusů, z toho do září 1938 dodáno do opevnění pouze 260.⁵¹

Existovala tři standardní provedení objektu. Objekt typu A je dvoustřílnový a má tloušťku čelní stěny 50 cm, boční stěny 40 cm, týlové stěny 20 cm a stropu 40 cm.⁵² Objekt typu B je dvoustřílnový a má tloušťku čelní stěny 60 cm, boční stěny 50 cm, týlové stěny 50 cm a stropu 50 cm.⁵³ Objekt typu C je třístřílnový a má tloušťku čelní stěny 60 cm, boční stěny 50 cm, týlové stěny 30 cm a stropu 55 cm.⁵⁴ Stavěly se i atypické objekty typu E, které jsou jednostřílnové, přičemž každý byl ve svém stavebním řešení originální.⁵⁵

⁴⁸ Vyráběly ji brněnské Královopolské strojírny

⁴⁹ Více o této zbraní v knihách: POPELÍNSKÝ Lubomír, Československé automatické zbraně a jejich tvůrci, Praha 1999, s. 33 - 36

ŠÁDA Miroslav, Československé ruční palné zbraně a kulometry, Praha 2004, s. 126 - 131

⁵⁰ Více o této zbraní v knihách: POPELÍNSKÝ Lubomír, Československé automatické zbraně a jejich tvůrci, Praha 1999, s. 49 - 50

ŠÁDA Miroslav, Československé ruční palné zbraně a kulometry, Praha 2004, s. 46 - 47

⁵¹ SVOBODA Tomáš, LAKOSIL Jan: Velká kniha o malých bunkrech, vyd. 1, Mladá fronta a.s., Praha 2011, s. 30

⁵² SVOBODA Tomáš, LAKOSIL Jan: Velká kniha o malých bunkrech, vyd. 1, Mladá fronta a.s., Praha 2011, s. 37

⁵³ Tamtéž

⁵⁴ Tamtéž

⁵⁵ Celkem 2 objekty, 1 objekt u Bítova na jižní Moravě a 1 objekt u Nové Bystřice v České Kanadě

Definice objektu starého typu je platná pro území Čech. V prostoru III. sboru na Jižní Moravě se nalézají spousta odlišností jak v konstrukci, tak vybavení. To je však mimo rámec této práce.⁵⁶

Pro označování objektů je užíváno standardní vojenské označování s následující analogií. Pro příklad objekt IX.b/50/C což znamená: objekt vybudovaný v rámci stavebního úseku IX.b – Kladno-sever s pořadovým číslem 50 typu C.⁵⁷

2.2 Lehké opevnění nového typu

Můžeme ho též označovat jako lehké opevnění z roku 1937, typu 1937, dříve označované jako vzor 37, lidově nazývaný „řopík“. Tento typ nahradil lehké opevnění starého typu. Stavělo se výhradně v liniích na principu vzájemné ochrany bočními palbami, doplněných či exponovaných v hluchých prostorech, případně v místě zlomu linií, čelní či kosou palbou. Konstrukčně oproti objektu lehkého opevnění starého typu je čistě produkt československých vojenských projektantů. Celkem bylo vybudováno 9102 objektů⁵⁸ tohoto typu, počítaje objekty tzv. frontové bez započtení objektů cvičných a zkušebních, situovaných ve VVP Dědice, Jince, Milovice.

Vývoj lehkého opevnění nového typu začal koncem roku 1936 a 5. ledna 1937 byl schválen ke stavbě. Prvním postaveným objektem na území celé Československé republiky je IV/I/23/A-160N, který byl vybetonován v první polovině května 1937 severně od Mokřých Lazců.⁵⁹ Pravděpodobně prvním postaveným objektem nového typu na „Pražské čáře“ by měl být I/A-2/38/A-140N⁶⁰, s pravděpodobným datem betonáže 1. června 1937, ovšem nelze to zcela doložit prameny. Prvním, v pramenech doložitelným, objektem nového typu na „Pražské čáře“ je I/A-2/39/A-180N s datem betonáže 7. června 1937.⁶¹

⁵⁶ Více k této problematice v knize: Kolektiv, *Utajené pevnosti*, Brno 2003

⁵⁷ LÁŠEK Radan: *Opevnění z let 1936 – 1938 v okolí Prahy*, vyd. 1, Codyprint, Praha 2003, s. 8

⁵⁸ RÁBOŇ Martin – SVOBODA Tomáš a kolektiv, *Československá zeď – stálá opevnění z let 1935-38 – průvodce dělostřeleckou tvrzí Bouda*, Brno 1997

⁵⁹ DURČÁK Josef, GREGAR Oldřich: *Pohraniční opevnění na Opavsku a Bruntálsku*, vyd. 1, AVE Centrum Opava, Opava 1998, s. 65

⁶⁰ Systém označování vysvětlen na konci této podkapitoly.

⁶¹ LÁŠEK Radan: *Opevnění z let 1936 – 1938 v okolí Prahy*, vyd. 1, Codyprint, Praha 2003, s. 32

Nově navržený lehký objekt nového typu byl obrácen k nepříteli čelní stěnou bez střílen, která byla před ostřelováním chráněna kamennou rovnaninou a zemním násypem. Čelní stěna byla prodloužena do ochranných křídel, která ze strany nepřítele střílny zakrývala a tak útočník byl nucen vstoupit do palby zbraní objektu, pokud chtěl útočit přímo na střílny. Cílem bylo pomocí šachovnice těchto pevnůstek, které byly umístovány ve sledech, vytvořit nepřekonatelnou palebnou přehradu a tím přehradit neboli znemožnit možnost postupu nepřítele skrz linii. Standardní provedení tohoto pásma objektů nového typu bylo o dvou sledech, v neohrožených místech jedním sledem. V extrémně ohrožených místech je možné se setkat se třemi popřípadě čtyřmi sledy objektů.

První sled byl většinou umístěn tak, aby hloubka obrany, kterou bylo možné postřelovat, byla cca 500 metrů.⁶² Druhý sled byl standardně ve vzdálenosti 500 až 700 metrů⁶³ od sledu prvního se stejnými palebnými schopnostmi. Jsou i oblasti, kde se první a druhý sled takřka protínají. Případné budování dalších sledů již záleželo na geografické situaci v daném prostoru. Dvousledová linie byla standardně označována jako HOP.

Oproti lehkému objektu starého typu vzrostla kubatura betonu objektu. Střílna již nebyla tvarována jen z betonu, ale tvořil ji ocelolitinový rám, jehož součástí byly dva čepy pro uchycení speciálních pevnostních lafet, které zvyšovaly přesnost palby na větší vzdálenost. Dále lafeta umožňovala nepřímé zaměřování, díky čemuž bylo možné vést palby i za tmy. Tento systém spočíval tedy v tom, že zbraň ve střílně byla za dobré viditelnosti zaměřena na vztažné body v předpolí, které byly zaneseny na střelecké mapce, která byla součástí lafety. Ve všech typech lehkého opevnění nového typu se používaly zvláště konstruované pevnostní lafety. Ty při minimálním otvoru ve střílnovém rámu zaručovaly jednak plné využití výkonů a kladných vlastností jednotlivých zbraní. Otočný bod kulometu ve střílně byl v jedné třetině od vnitřního líce rámu střílny, zbraň ze střílny vyčnívala jen minimálně. Ačkoliv se předpokládalo, že všechny střílny budou osazeny lafetacemi nebo závěsy pro lehký kulomet, v případě jejich nedodání se realizovalo v řadě případů pouze nouzové uchycení kulometu. Proto byly již v roce 1937 do hotových objektů instalovány jednoduché střelecké stoly pro

⁶² SVOBODA Tomáš, LAKOSIL Jan: Velká kniha o malých bunkrech, vyd. 1, Mladá fronta a.s., Praha 2011, s. 63

⁶³ Tamtéž

postavení těžkého kulometu. Úplná kulometní lafeta vz. 37 tzv. „brněnská“ byla vyvinuta brněnskou Zbrojovkou⁶⁴. V této lafetě bylo možné lafetovat lehký kulomet vz. 26, těžký kulomet vz. 24 a těžký kulomet vz. 37. Spojení lafety s rámem obstarávaly dva svislé čepy, kolem nichž byl horizontálně otočný zvláštní rámový nosič, tvořící s vertikálně otočnou kolébkou a dále s náměrovým zařízením a odměrovým segmentem hlavní součásti lafety. Dále se používala kulometní lafeta 1. O. vz. 38⁶⁵, závěs neboli záchyt pro lehký kulomet vz. 26. Také úplná kulometní lafeta vz. 38 tzv. „strakonická“, kterou vyvinula Česká zbrojovka Strakonice. Z důvodu časové tísně se měly tyto lafety vyrábět i ve Zbrojovce Brno, v Královopolských strojárnách a Horních a hutních závodech v Trnavě. Vyráběly se dvě modifikace a to „těžká“⁶⁶ pro kulometnou pistoli vz. 38, lehký kulomet vz. 26, těžký kulomet vz. 24 a těžký kulomet vz. 37. Druhá vyráběná modifikace byla „lehká“⁶⁷ a byla pouze pro kulometnou pistoli vz. 38 a lehký kulomet vz. 26. Případně, pokud by byl zdárně dokončen vývoj československých protitankových pušek, tak se uvažovalo i o vyzbrojení těchto objektů těmito puškami, s patřičnými modifikacemi lafet pro tyto zbraně.⁶⁸

Řízení výstavby těchto objektů byla organizovaná v tzv. sborech.⁶⁹ Objekty byly budovány v jednotlivých stavebních úsecích, ovšem pod vedením ŘOP.

Odolnost těchto objektů byla konstruována tak, aby v normálním provedení odolnosti vydržela zásah dělostřeleckým granátem do ráže 100 mm.⁷⁰ Existovalo zesílené i

⁶⁴ Pro utajení takto specifického prvku výstroje bylo užito utajovací označení důlní zařízení ve zkrácené formě DZ. V tomto případě krycí označení DZ-19 (SVOBODA Tomáš, LAKOSIL Jan: Velká kniha o malých bunkrech, vyd. 1, Mladá fronta a.s., Praha 2011, s. 199)

⁶⁵ Krycí označení DZ-30 (SVOBODA Tomáš, LAKOSIL Jan: Velká kniha o malých bunkrech, vyd. 1, Mladá fronta a.s., Praha 2011, s. 208)

⁶⁶ Úplná těžká lafeta I. o. vz. 38 (SVOBODA Tomáš, LAKOSIL Jan: Velká kniha o malých bunkrech, vyd. 1, Mladá fronta a.s., Praha 2011, s. 211)

⁶⁷ Úplná lehká lafeta I. o. vz. 38 (SVOBODA Tomáš, LAKOSIL Jan: Velká kniha o malých bunkrech, vyd. 1, Mladá fronta a.s., Praha 2011, s. 211)

⁶⁸ FENCL Jiří, Světové protitankové pušky Praha 2016, s. 19 – 86

⁶⁹ I. sbor s velitelstvím v Praze, II. sbor s velitelstvím v Hradci Králové, III. sbor s velitelstvím v Brně, IV. sbor s velitelstvím v Olomouci, V. sbor s velitelstvím v Trenčíně, VI. sbor s velitelstvím v Košicích, VII. sbor s velitelstvím v Bratislavě

⁷⁰ SVOBODA Tomáš, LAKOSIL Jan: Velká kniha o malých bunkrech, vyd. 1, Mladá fronta a.s., Praha 2011, s. 103

zeslabené provedení, případně různé kombinace jako objekty polozesílené a polozeslabené v závislosti na míře exponovanosti daného prostoru. Zesílené objekty byly odolné vůči ráži 150mm⁷¹ a zeslabené objekty byly odolné vůči ráži 75mm.⁷²

Vchod do objektu byl vždy ve stěně odvrácené k nepříteli, zalomený vlevo nebo vpravo podle typu objektu a konfigurace terénu a byl uzavřen na úrovni vstupu mřížovými dveřmi a za zalomením se nacházely pancéřové dveře o tloušťce 10 mm se střílnou.⁷³ Ve svazích se stavěly opěrné zidky, někde se budovaly chodbičky, které vedly do objektu, nebo v prostorech ohrožených povodněmi byly budovány inundační šachty. Ochrana prostoru vchodu byla taková, že jednak se ve vstupní chodbičce v místě zalomení nacházela vchodová střílna, střílna v pancéřových dveřích, tak se v týlové stěně podle typu objektu, buď vlevo, nebo vpravo, nacházel granátový skluz. Tyto dvě střílny byly zabezpečovány pomocí ručních zbraní osádky, kdy se používaly pušky vz. 24⁷⁴ a pistole vz. 24⁷⁵. Vnitřní část objektu podle jeho typu tvoří buď jedna, nebo dvě střelecké místnosti. Pro každou hlavní střílnu objektu byl ve stropě umístěn periskop pro pozorování okolí, pokud se pominou objekty z první fáze výstavby, kdy objekt s dvěma střílnami měl vždy pouze jeden periskop. Na „Pražské čáře“ bylo vybudováno množství objektů této prvotní stavební varianty.

V průběhu výstavby se u objektů nového typu objevovaly různé inovace s postupným zaváděním do výstavby, např. tzv. žlábek na chlazení hlavně umístěný v podlaze, který umožňoval zchlazení palbou rozehřáté hlavně kulometu ve vodě. Celkově poslední větší zavedenou inovací v závěrečné fázi výstavby bylo, že všechny objekty, které byly budovány, měly nad vchodem prostup pro vedení telefonního kabelu pro komunikaci s vojsky mezilehlými v prostoru polního opevnění mezi objekty.

⁷¹ Tamtéž

⁷² Tamtéž

⁷³ SVOBODA Tomáš, LAKOSIL Jan: Velká kniha o malých bunkrech, vyd. 1, Mladá fronta a.s., Praha 2011, s. 108

⁷⁴ Více o této zbraní v knihách: POPELÍNSKÝ Lubomír, Československé automatické zbraně a jejich tvůrci, Praha 1999, s. 19 - 21 a ŠÁDA Miroslav, Československé ruční palné zbraně a kulometry, Praha 2004, s. 66 - 74

⁷⁵ Více o této zbraní v knihách: POPELÍNSKÝ Lubomír, Československé automatické zbraně a jejich tvůrci, Praha 1999, s. 48 a ŠÁDA Miroslav, Československé ruční palné zbraně a kulometry, Praha 2004, str. 34 - 37

Samotné objekty byly z hlediska ventilace daleko lépe konstruovány než objekty starého typu. Na opačné straně chodbičky se nacházel ventilátor na ruční pohon se sáním umístěným pod vchodovou střílnou blízko podlahy. Tímto ventilátorem měl být v objektu vytvořen přetlak s cílem zkažený vzduch vytlačit pomocí výdechů, přičemž pro každou střílnu byl výdech umístěn poblíž. Pro usnadnění odvodu nebezpečných výstřelových zplodin a případných bojových plynů z objektu byly nad střílnami zevnitř umístěny tzv. lapače zplodin.

Čelní stěna byla chráněna kamennou rovnaninou silnou 1 m u objektů normální odolnosti a 1,5 m u objektů zesílených.⁷⁶ Rovnanina byla překryta a vysvahována hliněným záhozem, jenž měl být zatravněn. Zához, který byl před čelní stěnou a přes rovnaninu, sloužil k maskování a zároveň ke zvýšení odolnosti objektu. Pro maskování stropu měla též sloužit tráva. Někdy byl otvor střílny i vchodová mříž zakryty dřevěnými poklopy, avšak nebylo tomu tak na všech objektech. Stěny objektu se maskovaly pomocí maskovacích barevných nátěrů omítek, zastírání vegetací, stavěly se i „krycí“ kůlny přes objekty apod. Také se maskovalo drátěnými sítěmi, které se měly upevnit na oka z armovacího drátu, který vyčníval z hrany stropu, a měly se zakotvit do terénu a záhozu. Do sítě se vpletly kousky vhodného porostu, aby byla maska vhodně přizpůsobena charakteru okolí objektu, avšak nesmělo to znemožnit viditelnost z periskopu a výstřel střílen.

Objekt typu A je oboustranný a má dvě střelecké místnosti a dvě hlavní střílny. Podle toho, jaký úhel svíraly osy střílen, se rozlišovaly typy A na A-120, A-140, A-160, A-180, A-200 a A-220. Stavěly se i šikmé nebo lomené objekty, a to když při použití běžných typů byla jedna střílna vysoko nad terénem, zatímco druhá mířila neúčelně do svahu, což by znemožňovalo vedení souvislé palební přehrady. V případě menších sklonů byla podlaha celé pevnůstky vytvořena ve sklonu a jednalo se o objekt šikmý a v případě sklonů větších byly obě střelecké místnosti v jiných výškových úrovních spojených pomocí několika schůdků v prostoru chodbičky u ventilátoru a vchodové střílny a jednalo se o objekt lomený. Pokud toto řešení by vyžadovalo extrémní lomení, byl objekt typu A nahrazen dvojicí objektů typu D. Díky bočním střílnám vedl objekt typu A boční palby ve směru průběhu opevněného pásma. Tloušťka čelní stěny byla u

⁷⁶ SVOBODA Tomáš, LAKOSIL Jan: Velká kniha o malých bunkrech, vyd. 1, Mladá fronta a.s., Praha 2011, s. 106

zeslabeného typu 65 cm, u normálního typu 80 cm a u zesíleného typu 120 cm.⁷⁷ Tloušťka stropu byla u zeslabeného typu 45 cm, u normálního typu 60 cm a u zesíleného typu 100 cm.⁷⁸ Tloušťka boční stěny se střílnou byla u zeslabeného typu 50 cm, u normálního typu 60 cm a u zesíleného typu 80 cm.⁷⁹ Tloušťka týlové stěny byla u zeslabeného typu 40 cm, u normálního typu 50 cm a u zesíleného typu 80 cm.⁸⁰

Objekt typu B je oboustranný a má dvě střelecké místnosti a jednu boční a jednu čelní střílnu, kdy boční slouží pro palbu po linii a čelní slouží pro čelní palbu či palbu kosou.⁸¹ Podle úhlu sevření os střílen se typ B rozlišuje na B-80, B-90 a B-100. Byl vystaven i v zrcadlově obrácené variantě, což znamená, že mohl střílet čelně a bočně vpravo nebo vlevo. Typickým místem výskytu tohoto typu objektu jsou uzávěry údolí, komunikací a zlomy v průběhu opevněného pásma. Dále se rozlišuje ještě typ B1 což je objekt s boční střílnou vpravo a typ B2 což je objekt s boční střílnou vlevo. Stavěly se i šikmé nebo lomené objekty, a to když při použití běžných typů byla jedna střílna vysoko nad terénem, zatímco druhá mířila neúčelně do svahu, což by znemožňovalo vedení souvislé palební přehrad. V případě menších sklonů byla podlaha celé pevnůstky vytvořena ve sklonu a jednalo se o objekt šikmý a v případě sklonů větších byly obě střelecké místnosti v jiných výškových úrovních spojených pomocí několika schůdků v prostoru chodbičky u ventilátoru a vchodové střílny a jednalo se o objekt lomený. Tloušťka čelní stěny byla u zeslabeného typu 70 cm v prostoru krytém rovnaninou a 50 cm v prostoru střílny, u normálního typu 80 cm v prostoru krytém rovnaninou a 60 cm v prostoru střílny a u zesíleného typu 120 cm v prostoru krytém rovnaninou a 100 cm v prostoru střílny.⁸² Tloušťka stropu byla u zeslabeného typu 50 cm, u normálního typu 60 cm a u zesíleného typu 100 cm.⁸³ Tloušťka boční stěny se

⁷⁷ SVOBODA Tomáš, LAKOSIL Jan: Velká kniha o malých bunkrech, vyd. 1, Mladá fronta a.s., Praha 2011, s. 103

⁷⁸ Tamtéž

⁷⁹ Tamtéž

⁸⁰ Tamtéž

⁸¹ Kosá palba nebo-li palba nepřímě šikmo do linie.

⁸² SVOBODA Tomáš, LAKOSIL Jan: Velká kniha o malých bunkrech, vyd. 1, Mladá fronta a.s., Praha 2011, s. 103

⁸³ Tamtéž

střílnou byla u zeslabeného 50 cm, u normálního 60 cm a u zesíleného 80 cm.⁸⁴ Tloušťka boční stěny bez střílny byla u zeslabeného typu 60 cm, u normálního typu 80 cm a u zesíleného typu 120 cm.⁸⁵ Tloušťka týlové stěny byla u zeslabeného typu 40 cm, u normálního typu 50 cm a u zesíleného typu 80 cm.⁸⁶

Objekt typu C je jednostranný a má jednu střeleckou místnost a jednu střílnu, která vede buď čelní palbu, nebo palbu kosou. Je to objekt o nejnižší odolnosti. Používal se hlavně k vyloučení hluchých prostorů v členitějším terénu jako např.: údolí či strže, nebo k doplnění souvislosti a zesílení paleb. Tyto objekty se stavěly ve dvou variantách a to typ C1, který měl vchod zprava a typ C2, který měl vchod zleva. Strop byl tvořen pozinkovaným vlnitým plechem s vrstvou štěrku a hlíny, existuje ale i verze s betonovým stropem o tloušťce 20 až 50 cm.⁸⁷ Čelní stěna měla tloušťku 50 cm, boční stěna bez střílny 40 cm a týlová stěna 20 až 40 cm.⁸⁸ Objekt typu C nebyl na „Pražské čáře“ vybudován a ani se s jeho vybudováním nepočítalo.⁸⁹

Objekt typu D je jednostranný, má jednu střeleckou místnost a má jednu střílnu pro kosou nebo boční palbu. Přibližně by se dal přirovnat k pravé polovině objektu typu A s označením jako typ D1, nebo k levé polovině objektu typu A s označením jako typ D2. Stavěly se i ve dvojicích, kde představovaly rozpůlený objekt typu A. Ideální bylo použití těchto objektů pro postřelování komunikací, k doplnění souvislosti a zesílení paleb, v údolích či nepřehledném terénu. Tloušťka čelní stěny byla u normálního typu 80 cm a u zesíleného typu 120 cm.⁹⁰ Tloušťka stropu byla u normálního typu 60 cm a u zesíleného typu 100 cm.⁹¹ Tloušťka boční stěny se střílnou byla u normálního typu 60 cm a u zesíleného typu 80 cm.⁹² Tloušťka boční stěny bez střílny byla u normálního

⁸⁴ Tamtéž

⁸⁵ Tamtéž

⁸⁶ Tamtéž

⁸⁷ Tamtéž

⁸⁸ Tamtéž

⁸⁹ LÁŠEK Radan: Opevnění z let 1936 – 1938 v okolí Prahy, vyd. 1, Codyprint, Praha 2003, s. 14-17

⁹⁰ SVOBODA Tomáš, LAKOSIL Jan: Velká kniha o malých bunkrech, vyd. 1, Mladá fronta a.s., Praha 2011, s. 103

⁹¹ Tamtéž

⁹² Tamtéž

typu 80 cm a u zesíleného typu 120 cm.⁹³ Tloušťka týlové stěny byla u normálního typu 50 cm a u zesíleného typu 80 cm.⁹⁴

Objekt typu E je jednostranný, má jednu střeleckou místnost a jednu střílnu pro čelní nebo kosou palbu. Je podstatně odolnější než typ C, ale jeho použití bylo víceméně stejné, díky vyšší odolnosti mohl být postaven i přímo v HOP. Opět se vyskytoval ve dvou zrcadlových variantách a to s vchodovou chodbičkou vlevo označované jako typ E, nebo s vchodovou chodbičkou vpravo označované jako typ E1.⁹⁵ Tloušťka čelní stěny byla u normálního typu 60 cm a u zesíleného typu 100 cm.⁹⁶ Tloušťka stropu byla u normálního typu 60 cm a u zesíleného typu 100 cm.⁹⁷ Tloušťka boční stěny bez střílny byla u normálního typu 80 cm a u zesíleného typu 120 cm.⁹⁸ Tloušťka týlové stěny byla u normálního typu 60 cm v prostoru krytém rovnaninou a 50 cm v prostoru vchodu a u zesíleného typu 80 cm v prostoru krytém rovnaninou a 70 cm v prostoru vchodu.⁹⁹

Pro označování objektů je užíváno standardní vojenské označování s následující analogií. Pro příklad objekt I/111/63/A-160Z což znamená: objekt vybudovaný v rámci I. sboru ve stavebním úseku 111 Zálezlice s pořadovým číslem 63 typu A-160 v zesílené odolnosti (u objektů normální odolnosti označováno N za typem).¹⁰⁰

⁹³ SVOBODA Tomáš, LAKOSIL Jan: Velká kniha o malých bunkrech, vyd. 1, Mladá fronta a.s., Praha 2011, str. 103

⁹⁴ Tamtéž

⁹⁵ V některých úsecích je možné se setkat místo typ E, typ E1 s označením typ E1, typ E2 se stejnou analogií.

⁹⁶ SVOBODA Tomáš, LAKOSIL Jan: Velká kniha o malých bunkrech, vyd. 1, Mladá fronta a.s., Praha 2011, str. 103

⁹⁷ Tamtéž

⁹⁸ Tamtéž

⁹⁹ Tamtéž

¹⁰⁰ LÁŠEK Radan: Opevnění z let 1936 – 1938 v okolí Prahy, vyd. 1, Codyprint, Praha 2003, str. 8

3 Popis stavebních úseků

3.1 Lehké opevnění starého typu

3.1.1 Úsek IX.a Kladno - jih

Stavební úsek IX.a Kladno-jih byl zadán k výstavbě 30. července 1936 stavební firmě Arch. Zdeňka Lakomého z Prahy XII. Vojenským stavebním dozorem byl pověřen major pěchoty Jaroslav Kukla kmenově příslušný k berounskému pěšímu pluku 38.¹⁰¹ Tento úsek tvořil řídkou obranu v prostoru mezi řekou Berounkou a prostorem jižně od Slaného. K výstavbě bylo zadáno 38 objektů a stejné množství bylo i vybetonováno, čímž je míněno 10 objektů typu A, 10 objektů typu B a 18 objektů typu C. Betonáž v tomto úseku probíhala ve druhé polovině roku 1936. Číslo objektů byla 1-30, 5a, 6a, 8a, 9a, 12a, 18a, 25a a 26a. Během zářijové mobilizace byly objekty tohoto úseku bráněny muži pěšího pluku 5¹⁰² a pěšího pluku 28,¹⁰³ přičemž objekty na sever od Smečna bránil pěší pluk 5 a objekty na jih včetně prostoru Smečna samotného pěší pluk 28.¹⁰⁴

Úsek začínal západně od Nižbora objektem umístěným do náspu železniční trati. Další dva objekty byly umístěny jižně od obce Běleč na hranu terénní vlny. Do lokality Na zadním dolíku u této obce byly umístěny další dva objekty. Okolí obce Bratronice bylo jištěno třemi objekty, které postřelovaly, jak obec samotnou, tak i její okolí. Mezi Bratronicemi a Dolním Bezděkovem byl do úpatí Obecního vrchu umístěn jeden objekt. Další tři objekty kryly zařízlé údolí říčky Loděnice mezi Dolním Bezděkovem a Družcem. Obec Družec byla postřelována ze dvou objektů umístěných na výšinách východně od ní. Následovaly dva objekty, palebně uzavírající silnici Praha – Karlovy Vary na západním předpolí obce Velká Dobrá. Další objekt byl umístěn do úpatí táhlého hřebene u Doks severně od rybníčku Nohavice. Obrana Kamenných Žehrovic byla zajištěna dvojicí objektů na jejich východní straně. Následoval objekt umístěný na

¹⁰¹Podrobnější informace o této jednotce v: FIDLER Jiří, SLUKA Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938, vyd. 1, Libri, Praha 2006, s. 499-500

¹⁰² Podrobnější informace o této jednotce v: FIDLER Jiří, SLUKA Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938, vyd. 1, Libri, Praha 2006, s. 486-487

¹⁰³ Podrobnější informace o této jednotce v: FIDLER Jiří, SLUKA Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938, vyd. 1, Libri, Praha 2006, s. 496

¹⁰⁴ LÁŠEK Radan: Opevnění z let 1936 – 1938 v okolí Prahy, vyd. 1, Codyprint, Praha 2003, s. 21

břehu Turyňského rybníka v lokalitě Vaňkovka. Železniční trať u obce Srby byla kryta dvojicí objektů umístěných do svahů nad ní v oblasti nazývané Pod strání. Předpolí Dolu Libušín bylo bráněno čtveřicí objektů umístěných do svažitých polí mezi Dolem Libušín a Kačicemi. Obrana Smečna byla tvořena další čtveřicí objektů v jeho východním předpolí. Další čtveřice objektů bránila prostor mezi Smečnem a obcí Přelíc ve svazích nad Muclavským potokem. Samotná Přelíc byla postřelována trojicí objektů umístěných do pomyslného trojúhelníku v polích východně od obce. Poslední objekt úseku byl umístěn severně od obce Hrdlív a svými palbami působil ve směru na obec Kvíc.¹⁰⁵

3.1.2 Úsek IX.b Kladno – sever

Stavební úsek IX.b Kladno-sever byl zadán k výstavbě 30. července 1936 stavební firmě Ing. Antonína Vopršala z Rakovníka. Vojenským stavebním dozorem byl pověřen major pěchoty Jaroslav Kukla kmenově příslušný k berounskému pěšímu pluku 38. Tento úsek tvořil řídkou obranu od prostoru jižně od Slaného po břeh řeky Vltavy u obce Vepřek. K výstavbě bylo zadáno 39 objektů a stejné množství bylo i vybetonováno, čímž je míněno 5 objektů typu A, 20 objektů typu B a 14 objektů typu C. Betonáž v tomto úseku probíhala ve druhé polovině roku 1936. Čísla objektů byla 31-64, 43a, 47a, 48a, 49a a 50a. Během zářijové mobilizace byly objekty tohoto úseku bráněny muži pěšího pluku 5.¹⁰⁶

Úsek začínal jižně od Ulbrichova Mlýna, kam byly umístěny první dva objekty úseku. Další objekt byl umístěn nad obec Kviček do prudkého svahu. Následoval čtveřice objektů působící palebně na město Slaný z jižního směru. Další dvojice objektů byla umístěna do svažujícího se terénu v lokalitě Na homoli, opět s výstřelem na Slaný ovšem tentokrát z východu. Dvojice objektů mezi Ovčáry a Drnovem měla za úkol postřelovat silnici Slaný – Velvary, z terénní vlny jižně od Červeného potoka. Východně od Drnova byl na hranu svahu umístěn jeden objekt. Následující dvojice byla umístěna na prudké skalnaté svahy nad osadou Mlýnek s výstřelem na Červený potok a silnici Slaný – Velvary. Na obec Žižice palebně působila dvojice objektů

¹⁰⁵ Zpracováno na bázi komparace leteckých snímků z roku 1938, 1946 – 1953 a současných leteckých snímků, dále komparace dobových vojenských map a současných turistických map.

¹⁰⁶ LÁŠEK Radan: Opevnění z let 1936 – 1938 v okolí Prahy, vyd. 1, Codyprint, Praha 2003, s. 24

z lokality Na pískách. Pomyslný trojúhelník utvořený třemi objekty zajišťoval obranu mezi Žižicemi a Luníkovem, který byl i postřelován. Na úbočí bezejmenné kóty v lokalitě V hrobech byl umístěn jeden objekt. Další objekt byl umístěn jižně od zříceniny mlýna Barborka s výstřelem na silnici Slaný – Velvary. Za hlavní obranný prostor byl zasunut jeden objekt do lokality U krytu severně od Kamenného Mostu. Pro postřelování Ješina byl na jih od něj umístěn jeden objekt. Na východní úpatí Strachotického kopce, u silnice Slaný – Velvary, byl umístěn jeden objekt. Další objekt, byl poněkud zapuštěn z hlediska trasování linie do vnitrozemí a to do prostoru táhlého hřebene poblíž lokality U babek. V prostoru Nového Mlýna na východním okraji Velvar byl umístěn další objekt. V prostoru východně od kóty Kavčík na vrchol bezejmenné kóty v lokalitě Na jezírkách byl umístěn jeden objekt. Dvojice objektů byla umístěna na táhlou terénní vlnu kopce Radovič mezi obcí Velká Bučice a osadou Radovič. Následující dvojice objektů bránila prostor mezi městem Velvary a obcí Uhy. U severního okraje Uhů byl umístěn jeden objekt. Silnice Uhy – Sazená byla chráněna dvojicí objektů nad ní umístěných. Obec Sazená byla postřelována jedním objektem umístěným na návrší poblíž studánky Svatého Antoníčka. Terénní plošina Křemel u Nových Ouholic měla pro zajištění svých svahů do nich umístěny tři objekty. Poslední objekt tohoto úseku byl umístěn v prostoru Na sochornici u obce Vepřek nad vtokem Bakovského potoka do Vltavy.¹⁰⁷

3.2 Lehké opevnění nového typu

3.2.1 Rok výstavby 1937

3.2.1.1 Úsek A-1 Velvary

Stavební úsek A-1 Velvary byl zadán k výstavbě 26. dubna 1937 stavební firmě Arch. Zdeňka Lakomého z Prahy XII. Vojenským stavebním dozorem byl pověřen štábní kapitán pěchoty Ladislav Kotaška kmenově příslušný k pražskému pěšímu pluku 5 „Tomáše Garrigue Masaryka“. Tento úsek tvořil obranu od pravého břehu řeky Vltavy od obce Vepřek po severozápadní okraj Ješina. V tomto úseku byly původně plánovány 3 zcela atypické objekty, avšak plánovaný objekt pro protitankový kanon byl zrušen. Zbylé 2 byly realizovány. K výstavbě bylo zadáno 76 objektů a stejné množství bylo i vybetonováno, čímž je míněno 17 objektů typu A normální odolnosti, 50 objektů typu A zesílené odolnosti, 1 objekt typu B normální odolnosti, 2 objekty typu B zesílené

¹⁰⁷ Zpracováno na bázi komparace leteckých snímků z roku 1938, 1946 – 1953 a současných leteckých snímků, dále komparace dobových vojenských map a současných turistických map.

odolnosti, 4 objekty typu D normální odolnosti a 2 atypické objekty. Betonáž v tomto úseku probíhala od června do listopadu roku 1937 u objektů standardního provedení a v únoru a březnu roku 1938 u atypických objektů. Čísla objektů byla 1-3, 5-74, 24a, 25a a 35a. Během zářijové mobilizace byly objekty tohoto úseku bráněny muži pěšího pluku 5.¹⁰⁸

V tomto úseku byl vybudován netypizovaný objekt nesoucí číslo 24a a označení Z1. Objekt byl vybudován na návsi obce Sazená v budově obecní váhy, resp. na místě přilehlého hasičského skladiště, které muselo být kvůli výstavbě objektu zbořeno. Objekt měl být původně vybudován jako zesílený, ale v konečném stavu se v konstrukci snoubily prvky zesílené a normální odolnosti. Objekt byl vybaven dvěma střílnami. Do stěn pevnůstky byly netypicky zabetonovány dva granátové skluzy. První byl vsazen do stěny vedle levé střílny, druhý do severní stěny objektu, u které z taktických důvodů chyběla kamenná rovnánina s hliněným záhozem. Vstup do objektu byl řešen zalomenou chodbičkou se vchodovou střílnou a sáním ventilace. Kvůli zcela nevšední poloze a lepšímu zamaskování objektu byla na stropní desce vybudována ještě klasická trámová střešní konstrukce pokrytá taškami navazující na střechu budovy obecní váhy. Vzhledem k tomu, že ve stropě byly osazeny dva periskopy, musela by se střecha před bojovým použitím objektu rozebrat. Ovšem ani rozebrání střechy by neumožnilo výhled a navádění palby levým periskopem, protože u něj byla vybetonovaná vysoká podpěra střechy znemožňující výhled. Situace u pravého periskopu by také nebyla nejlepší, protože při dvoutřetinovém vysunutí by narazil do trámu konstrukce střechy.¹⁰⁹

Jako další netypizovaný byl v tomto úseku a opět v Sazené vybudován objekt s číslem 25a a označením Z2 umístěný do prvního patra zdejšího barokního mlýnu. Objekt ve mlýně v podstatě sousedí s objektem 24a Z1. Podle původních plánů měl být objekt vbudován do přízemí budovy, ale kvůli obavám ze zasypání střílny zeminou při dělostřeleckém ostřelování bylo rozhodnuto o jeho vbudování do prvního patra s využitím části stěn mlýna, nově budované stěny měly být vybudovány v normální odolnosti, avšak byly vyjma čelní stěny vybudovány v odolnosti zeslabené.¹¹⁰ Objekt

¹⁰⁸ LÁŠEK Radan: Opevnění z let 1936 – 1938 v okolí Prahy, vyd. 1, Codyprint, Praha 2003, s. 26

¹⁰⁹ Crha, Aleš: Sazená: předválečné opevnění před Prahou. 1. vyd., Pevnostní muzeum v Sazené, 2015
Crha, Aleš: Sazená v systému československého opevnění 1936 – 1938. 1. vyd. Pevnostní muzeum v Sazené

¹¹⁰ Informace zjištěná až po odstranění zabetonování objektu.

byl vystavěn jako jednostřílnový se, zcela netypickými, dvěma vchody. Jeden vchod umožňuje přímý vstup do vnitřních prostor mlýna, druhý na venkovní pavlač. Oba vchody byly osazeny pouze pancéřovými dveřmi. Vedle střílny se nachází trubka periskopu k pozorování prostoru pod střílnou pomocí zasunutého stěnového periskopu, který byl součástí výstroje objektů těžkého opevnění a v lehkém opevnění se jinak nevyskytoval. Pod střílnou byl do stěny vsazen granátový skluz pro blízkou obranu. Pod podlahou objektu byl vybetonován pomocný sloup pro zajištění lepší stability.¹¹¹

Úsek začínal své dva sledy dvěma objekty na pravém břehu řeky Vltavy na úrovni obce Vepřek. Na tyto dva objekty později palebně navazovaly objekty prvního sledu úseku 111 Zálezlice. Na tyto první objekty navazovala dvousledová linie procházející obcí Vepřek, po jejím překonání a dosažení břehů Bakovského potoka se stává pouze jednosledovou, přičemž následující zátočin Bakovského potoka linie palebně přehrazuje starou silnici Praha – Teplice na severním okraji Nových Ouholic. V prostoru přechodu této silnice byl umístěn též jeden druhsledový objekt. V polích za Novými Ouholicemi začínala opět dvousledová linie, přičemž první sled vedl do obce Sazená po březích Bakovského potoka, zatímco druhý sled do stejné lokality byl veden úpatím a ubočími kóty Křemel. Přímo skrz obec Sazená procházela jednosledová do značné míry zahuštěná linie. Od Sazené pokračovala opět dvousledová linie, kde první sled držíc se břehů Bakovského potoka dosáhl lokality Pod babou, zatímco druhý sled vedl podél silnice Sazená – Chržín do lokality severně od Chržína. V prostoru severně od Chržína docházelo v případě obou sledů k prudkému lomu linie do jižního směru s pokračováním do západního předpolí Chržína. Od úrovně Chržína se dva sledy linie od sebe poměrně vzdalovaly, neboť první sled se stále držel Bakovského potoka západním směrem na dohled města Velvary. Druhý sled vedl severním úbočím bezejmenné terénní vlny též východním směrem k městu Velvary, kde na okraji města přebíral od prvního sledu obranu na Bakovském potoce, neboť první sled tvořil obranu města více severním směrem. Oblouk obrany Velvar dvěma sledy tohoto úseku byl dále veden jihovýchodním směrem k Červenému potoku. Červený potok tvořil výraznou oporu dvousledové linie mířící na západ, neboť první sled byl veden k němu se svažujícími svahy na severních březích, zatímco druhý sled v podobné terénní

¹¹¹ Crha, Aleš: Sazená v systému československého opevnění 1936 – 1938. 1. vyd. Pevnostní muzeum v Sazené

Crha, Aleš: Sazená: předválečné opevnění před Prahou. 1. vyd., Pevnostní muzeum v Sazené, 2015

konfiguraci se držel svažujících se svahů klesajících k jižním břehům tohoto potoka. Následováním toku Červeného potoka linie dosáhne takřka severovýchodního okraje Ješina, kde dochází k palebnému napojení objektů obou sledů na první objekty obou sledů úseku A-9 Vítov.

3.2.1.2 Úsek A-9 Vítov

Stavební úsek A-9 Vítov byl zadán k výstavbě 26. dubna 1937 stavební firmě Ing. Antonína Vopršala z Rakovníka. Vojenským stavebním dozorem byl pověřen štábní kapitán pěchoty František Frimmel kmenově příslušný k plzeňskému pěšímu pluku 18. Tento úsek vznikl rozdělením původního úseku A-2 Slaný, kdy pro urychlení výstavby v exponovaném prostoru došlo k rozdělení původně velmi rozsáhlého úseku a východní polovina byla samostatně zadána k výstavbě a stala se úsekem A-9, přičemž původní číslování objektů bylo zachováno. K výstavbě bylo zadáno 38 objektů a stejné množství bylo i vybetonováno, čímž je míněno 7 objektů typu A v normální odolnosti, 28 objektů typu A v zesílené odolnosti a 3 objekty typu D zesílené odolnosti. Betonáž v tomto úseku probíhala od června do září 1937. Číslo objektů byla 1-37 a 29a. Během zářijové mobilizace byly objekty tohoto úseku bráněny muži pěšího pluku 5.¹¹²

Úsek začínal severovýchodně od obce Ješín, kde se objekty prvního sledu napojují na první sled úseku A-1 Velvary. Odtud je veden obloukem severně kolem Ješina, kde byl umístěn i jeden mezisledový objekt. Za obcí Ješín první sled palebně přehrazuje důležitou komunikaci Slaný – Velvary a dále tuto silnici kopíruje do lokality zříceniny mlýna Barborka. Již od Ješina zároveň první sled kopíruje tok Červeného potoka, kopírováním jeho břehů dosáhne přes jižní okraj Luníkova obec Žižice, zde se linie opět lomí přes komunikaci Slaný – Velvary, po překonání komunikace je veden po výrazném terénním hřebenu západním směrem do lokality U Blahotic, kde se palebně připojuje na první sled úseku A-2. Druhý sled tohoto úseku začíná jihovýchodně od Ješina, kde se palebně navazuje na objekty druhého sledu úseku A-1. Dále je veden od Ješina jihozápadním směrem úbočím terénního hřebene do lokality Pod petřinou, kde je v této oblasti ukončen. Znovu je podpora obrany prvního sledu druhým až od Žižic, kde na severním okraji obce začíná a je veden severozápadně přes komunikaci Slaný – Velvary na výrazný terénní hřeben severně od obce Vítov, po jehož dosažení ho kopíruje do lokality U Blahotic, kde na něj navazuje druhý sled úseku A-2. Přičemž východně od

¹¹² LÁŠEK Radan: Opevnění z let 1936 – 1938 v okolí Prahy, vyd. 1, Codyprint, Praha 2003, s. 31

Žižic byl ještě umístěn na úpatí terénní vlny nad Červeným potokem ještě jeden posilový objekt pro jištění prostoru jižně od Vítova a prodloužení postřelované části Červeného potoka.¹¹³

3.2.1.3 Úsek A-2 Slaný

Stavební úsek A-2 Slaný byl zadán k výstavbě 26. dubna 1937 stavební firmě Dr. Ing. Ivana Fifky z Prahy VII. Vojenským stavebním dozorem byl pověřen nadporučík pěchoty Rudolf Devera kmenově příslušný k pražskému pěšímu pluku 28 „Tyrše a Fügnera“, který byl ve funkci později nahrazen štábním kapitánem pěchoty Martinem Brumlou příslušným k pražskému pěšímu pluku 5 „Tomáše Garrigue Masaryka“. Tento úsek tvořil obranu perimetru kolem města Slaný, původně byl daleko rozsáhlejší, ale pro urychlení výstavby ve velmi exponovaném prostoru byla východní část původního úseku odňata a zadána samostatně jako úsek A-9 Vítov, přičemž číslování objektů zůstalo zachováno. K výstavbě bylo zadáno 43 objektů a stejné množství bylo i vybetonováno, čímž je míněno 12 objektů typu A v normální odolnosti, 23 objektů typu A v zesílené odolnosti, 3 objekty typu B zesílené odolnosti, 1 objekt typu D normální odolnosti a 4 objekty typu D zesílené odolnosti. Betonáž v tomto úseku probíhala od června do října 1937. Čísla objektů byla 38-78, 58a a 68a. Během zářijové mobilizace byly objekty tohoto úseku bráněny muži pěšího pluku 5.¹¹⁴

Úsek začínal své dva sledy napojením na objekty obou sledů úseku A-9 v lokalitě U Blahotic jižně od Dolína. Odtud je dvousledová linie vedena přes komunikaci Slaný – Zlonice, kde se zároveň objekty dostávají na severní okraj města Slaný. Dále linie pokračuje do prudce se svažujícího údolí Byseňského potoka, kde vzhledem ke své nepřehlednosti a členitosti svažitého terénu byly vloženy dva mezisledové objekty. V údolí Byseňského potoka linie přetíná železniční trať Slaný-Zlonice. Linie dále pokračuje do lokality V Brůdku, kde prochází bývalá hlavní silnice Slaný-Louny a pro zesílení tato extrémně exponovaného prostoru bylo užito dvou mezisledových objektů. Od této silnice pokračuje linie svažujícími se poli jihovýchodním směrem tvoříc oblouk na severovýchodní straně města Slaný. Lom oblouku linie je ukončen u silnice Slaný-Tuřany, kde pro zesílení paleb jsou opět vloženy dva mezisledové posilové objekty.

¹¹³ Zpracováno na bázi komparace leteckých snímků z roku 1938, 1946 – 1953 a současných leteckých snímků, dále komparace dobových vojenských map a současných turistických map.

¹¹⁴ LÁŠEK Radan: Opevnění z let 1936 – 1938 v okolí Prahy, vyd. 1, Codyprint, Praha 2003, s. 32

Odtud jižním směrem pokračuje linie do prostoru severně od Studeněvsi, kde se objekty obou sledů tohoto úseku napojují na objekty obou sledů úseku A-3 Smečno.¹¹⁵

¹¹⁵ Zpracováno na bázi komparace leteckých snímků z roku 1938, 1946 – 1953 a současných leteckých snímků, dále komparace dobových vojenských map a současných turistických map.

3.2.1.4 Úsek A-3 Smečno

Stavební úsek A-3 Smečno byl zadán k výstavbě 1. července 1937 stavební firmě Ing. Antonína Vopršala z Rakovníka. Vojským stavebním dozorem byl pověřen štábní kapitán pěchoty Petr Lokvenc kmenově příslušný k českobudějovickému pěšímu pluku 1 „Mistra Jana Husi“,¹¹⁶ který byl ve funkci později nahrazen štábním kapitánem pěchoty Františkem Frimmelem příslušným k plzeňskému pěšímu pluku 18. Tento úsek tvořil velmi dlouhou obranu mezi Studeněvsí a nádražím v Kamenných Žehrovicích. K výstavbě bylo zadáno 81 objektů a stejné množství bylo i vybetonováno, čímž je míněno 31 objektů typu A v normální odolnosti, 39 objektů typu A v zesílené odolnosti, 9 objekty typu B zesílené odolnosti a 2 objekty typu E normální odolnosti. Betonáž v tomto úseku probíhala od srpna do listopadu 1937. Čísla objektů byla 1-78, 26a, 49a a 55a. Během zářijové mobilizace byly objekty tohoto úseku bráněny muži pešího pluku 5 a pešího pluku 28, přičemž objekty na sever od Smečna bránil peší pluk 5 a objekty na jih včetně prostoru Smečna samotného peší pluk 28.¹¹⁷

V rámci tohoto úseku byl pod číslem 11 vybudován atypický objekt. Tento objekt vznikl z důvodu potřeby zajištění souvislé palebné přehradě v prostoru náspu bývalé úzkorozchodné železnice, kam byl tento objekt vsazen do tohoto náspu po kterém byla v té době vedena nevýznamná místní komunikace. Standardní objekt typologické varianty A-140 v zesílené odolnosti byl v šikmém provedení zabudován do náspu této komunikace s tím, že silnice vedla po jeho stropě a přístup do objektu byl vyřešen pomocí oboustranně průchozí chodby skrz násep.¹¹⁸

Úsek začínal své dva sledy napojením na objekty prvního a druhého sledu úseku A-2 Slaný v lokalitě Na Richardě severně od Studeněvsí. Odtud linie protíná Studeněves, přičemž první sled tvoří oblouk na západní straně Studeněvsí a druhý sled protíná východní okraj obce. Za touto obcí se oba sledy opět sbližují v lokalitě Na Rovinách, odkud linie je vedena jižním směrem s jemně východním akcentem na okraj obce Přelíc. Od Přelíce linie následuje Šternberský potok, přičemž ve chvíli kdy se linie od

¹¹⁶ Podrobnější informace o této jednotce v: FIDLER Jiří, SLUKA Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938, vyd. 1, Libri, Praha 2006, s. 485

¹¹⁷ LÁŠEK Radan: Opevnění z let 1936 – 1938 v okolí Prahy, vyd. 1, Codyprint, Praha 2003, s. 34

¹¹⁸ Podrobnější informace o tomto objektu: SVOBODA Tomáš, LAKOSIL Jan: Velká kniha o malých bunkrech, vyd. 1, Mladá fronta a.s., Praha 2011, s. 178

VONDROVSKÝ Ivo: Netypické objekty, vyd. 1, FORTprint, Dvůr Králové nad Labem 2005, s. 42

něj odpoutává tak se stává pouze jednosledovou. Tento jeden sled vystoupá východně od Smečna strmými svahy lokality V Mládi, kdy po té co linie dosáhne silnice Smečno – Nová Ves se stává opět dvousledovou. Druhý sled ovšem má jepičí délku neboť v tomto prostoru je pouze mezi smečenským zámeckým parkem a lokalitou K Ovčínu na okraji Smečenských skalek. V prostoru kde linie protíná komunikaci Kačice – Smečno byl vyjma dvou sledů úseku umístěn navíc další jeden objekt. Od okraje prostoru Smečenských skalek se linie noří do prudké hluboké rokle Svinařovského potoka, kdy po jejím překonání se dostává do lokality Malý Bor. Od Malého Boru je linie vedena jižním směrem do lokality U Čtrnácti Pomocníků, kde tvoří oblouk východně od Dolu Libušín. Jižně od Dolu Libušín překonává linie prostor Mrákavy kdy od Mrákav pokračuje jižním směrem na dohled od sedla U Ručiček a kde po překonání prostoru Velkého Boru úsek končí napojením na objekty prvního sledu úseku A-32 Rozdělov severozápadně od nádraží v Kamenných Žehrovicích.¹¹⁹

3.2.1.5 Úsek A-32 Rozdělov

Stavební úsek A-32 Rozdělov byl zadán k výstavbě 18. září 1937 stavební firmě Dr. Ing. Ivana Fifky z Prahy VII. Vojenským stavebním dozorem byl pověřen nadporučík pěchoty Rudolf Devera kmenově příslušný k pražskému pěšímu pluku 28 „Tyrše a Fügnera“, který byl ve funkci později nahrazen štábním kapitánem pěchoty Martinem Brumlou příslušným k pražskému pěšímu pluku 5 „Tomáše Garrigue Masaryka“. Tento úsek vznikl odebráním severní části úseku A-4 Družec, z důvodu nespokojenosti s rychlostí výstavby firmou Ing. Arch. Jaromíra Dajbycha, přičemž původní číslování objektů bylo zachováno. K výstavbě bylo zadáno 16 objektů a stejné množství bylo i vybetonováno, čímž je míněno 14 objektů typu A normální odolnosti, 1 objekt typu A zesílené odolnosti a 1 objekt typu E normální odolnosti. Betonáž v tomto úseku probíhala v říjnu a listopadu roku 1937. Čísla objektů byla 1-14, 10a a 13a. Během zářijové mobilizace byly objekty tohoto úseku bráněny muži pěšího pluku 28.¹²⁰

Úsek začínal severně od nádraží v Kamenných Žehrovicích, kde se připojoval na objekty prvního sledu úseku A-3 Smečno. Linie je vedena jedním sledem jihovýchodním směrem lesním porostem do lokality Mrákavy. Od křižovatky silnic

¹¹⁹ Zpracováno na bázi komparace leteckých snímků z roku 1938, 1946 – 1953 a současných leteckých snímků, dále komparace dobových vojenských map a současných turistických map.

¹²⁰ LÁŠEK Radan: Opevnění z let 1936 – 1938 v okolí Prahy, vyd. 1, Codyprint, Praha 2003, s. 38

Rozdělov – Kamenné Žehrovice u lokality Mrákavy tvoří objekty tohoto úseku první sled před objekty úseku A-4, toto spojení je platné po křížení linie se silnicí Kamenné Žehrovice – Doksy, na jejíž úrovni úsek končí napojením na objekty prvního sledu úseku A-4.¹²¹

3.2.1.6 Úsek A-4 Družec

Stavební úsek A-4 Družec byl zadán k výstavbě 24. června 1937 stavební firmě Ing. Arch. Jaromíra Dajbycha z Kutné Hory. Vojenským stavebním dozorem byl pověřen štábní kapitán pěchoty Antonín Bžoch kmenově příslušný k berounskému pěšímu pluku 38. Tento úsek tvořil obranu v prostoru mezi Doksy a Dolním Bezděkovem, přičemž pro nespokojenost s rychlostí výstavby byl stavební firmě odňat severní počátek úseku a zadán samostatně jako stavební úsek A-32 Rozdělov, přičemž číslování objektů zůstalo zachováno. K výstavbě bylo zadáno 43 objektů a stejné množství bylo i vybetonováno, čímž je míněno 5 objektů typu A v normální odolnosti, 17 objektů typu A v zesílené odolnosti, 1 objekt typu B normální odolnosti, 6 objektů typu B zesílené odolnosti, 4 objekty typu D normální odolnosti, 9 objekty typu D zesílené odolnosti a jeden atypický, částečně zeslabené odolnosti objekt typu A. Betonáž v tomto úseku probíhala od srpna do listopadu 1937. Číslo objektů byla 15-53, 15a, 16a, 20a a 41/I. Během zářijové mobilizace byly objekty tohoto úseku bráněny muži pěšího pluku 28.¹²²

V rámci tohoto úseku byl pod číslem 51 vybudován atypický objekt. Tento objekt vznikl úpravou standardní typologické varianty A-200, pro potřeby zasazení objektu do náspu silnice Dolní Bezděkov – Bratronice. Pro tuto úpravu bylo nutné objekt prodloužit o 6 metrů dlouhou střední chodbu, dále bylo nutné vchod do objektu umístit přímo vedle levé střílny, přičemž byl navíc vchod vybaven inundační šachtou. Pravá strana objektu byla doplněna železobetonovou zdí zajišťující a zesilující bok náspu týlovým směrem. Navíc na pravé straně bylo nutné řešit odtah zplodin za pomoci komínku. Levá strana byla týlovým směrem také doplněna železobetonovou zdí, ovšem oproti straně pravé zde byla i čelním směrem v boku náspu, neboť bylo upuštěno od

¹²¹ Zpracováno na bázi komparace leteckých snímků z roku 1938, 1946 – 1953 a současných leteckých snímků, dále komparace dobových vojenských map a současných turistických map.

¹²² LÁŠEK Radan: Opevnění z let 1936 – 1938 v okolí Prahy, vyd. 1, Codyprint, Praha 2003, s. 41

vybudování klasického krycího ucha pro levou střílnu. Objekt byl vybudován v částečně zeslabené odolnosti, kdy zeslabená je část levá, nebo-li ta se vstupem.¹²³

Úsek začínal druhým sledem palebně se navazujícím na objekty druhého sledu úseku A-32 Rozdělov na severním okraji Doks u silnice Doksy – Mrákavy. Linie pokračuje po severozápadním okraji Doks až ke, v té době významné komunikaci, Praha – Karlovy Vary, kde začíná zároveň první sled úseku, jež palebně navazuje na objekty prvního sledu úseku A-32. Linie se po palebném uzavření sedla kolem komunikace mění pouze na jeden sled vedený velmi členitým terénem po západním okraji Doks. Na jižní okraj Doks byl umístěn jeden druhosledový objekt. Od Doks stoupá linie jedním sledem jižním směrem do lokality U Doks, kde je palebné přehrazení zesíleno ve druhém sledu dvěma objekty tohoto úseku. Z tohoto prostoru linie protíná lokalitu U Průhonu, kde dosahuje okraje obce Družec. Obrana prostoru Družce byla tvořena jednak prvním sledem vedeným po západním okraji obce do údolí říčky Loděnice, tak dvěma objekty druhého sledu umístěnými přímo do obce. Jižně od Družce je údolí Loděnice k Dolnímu Bezděkovu bráněno řídkým prvním sledem přímo u říčky, místy posilovanými objekty druhého sledu. Dále byl úsek tvořen pouze jedním sledem, přičemž tento sled po překonání Dolního Bezděkova se opět napojuje na říčku Loděnici, která úsek provází až do jeho ukončení napojením na objekty prvního sledu úseku A-5 Chýňava.¹²⁴

3.2.1.7 Úsek A-5 Chýňava

Stavební úsek A-5 Chýňava byl zadán k výstavbě 1. července 1937 stavební firmě Arch. Karla Kadlece z Prahy III. Vojenským stavebním dozorem byl pověřen kapitán dělostřelectva Egon Lekesch kmenově příslušný k pražskému dělostřeleckému pluku 101,¹²⁵ který byl ve funkci později nahrazen nadporučíkem ženijního vojska inženýrem Antonínem Skřivánkem příslušným k pražskému ženijnímu pluku 5.¹²⁶ Tento úsek

¹²³ Podrobnější informace o tomto objektu: SVOBODA Tomáš, LAKOSIL Jan: Velká kniha o malých bunkrech, vyd. 1, Mladá fronta a.s., Praha 2011, s. 178

VONDROVSKÝ Ivo: Netypické objekty, vyd. 1, FORTprint, Dvůr Králové nad Labem 2005, s. 42-43

¹²⁴ Zpracováno na bázi komparace leteckých snímků z roku 1938, 1946 – 1953 a současných leteckých snímků, dále komparace dobových vojenských map a současných turistických map.

¹²⁵ Podrobnější informace o této jednotce v: FIDLER Jiří, SLUKA Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938, vyd. 1, Libri, Praha 2006, s. 125-126

¹²⁶ Podrobnější informace o této jednotce v: FIDLER Jiří, SLUKA Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938, vyd. 1, Libri, Praha 2006, s. 753

tvořil obranu v prostoru mezi silnicí Bratronice – Horní Bezděkov a řekou Berounkou u Nižbora. K výstavbě bylo zadáno 59 objektů a stejné množství bylo i vybetonováno, čímž je míněno 52 objektů typu A normální odolnosti, 1 objekt typu B zesílené odolnosti, 4 objekty typu D normální odolnosti a 2 objekty typu E normální odolnosti. Betonáž v tomto úseku probíhala od července do prosince 1937. Čísla objektů byla 1-53, 6a, 24a, 29a, 31a, 33a a 36a. Během zářijové mobilizace byly objekty tohoto úseku bráněny muži pěšího pluku 28.¹²⁷

Úsek začínal v lokalitě Mostecký mlýn u silnice Bratronice – Horní Bezděkov, kde se napojoval na poslední objekt prvního sledu úseku A-4 Družec. Odtud pokračuje jednosledová linie jižním směrem na kótu Poteplí. Dále překračuje přes rokli potoku Žlábek a silnici Běleč – Chýňava do lokality Přední Muňava, kde je linie velmi řídká. Severozápadně od rybníčku Schrboroh se opět linie stává kompaktním jedním sledem vedeným přes silnici Bratronice – Nižbor a údolíčko Benešova potoka k hájovně Zelená bouda, zde linie nabírá jižní směr s jemně západním akcentem. Dále linie překonává strmé svahy údolí s bezejmenným potokem, aby překonáním hřebene mezi Holým a Janovým vrchem dosáhla severního okraje Žlubince, což je místní část Nižbora. Od Žlubince vede linie nejprve po hřebeni Šnárovy hory a později klesá jejími prudkými úbočími k řece Berounce, kde se objekty napojují na první sled objektů úseku B-6 Beroun.¹²⁸

3.2.1.8 Úsek B-6 Beroun

Stavební úsek B-6 Beroun byl zadán k výstavbě 7. června 1937 stavební firmě Ing. Josefa Jelínka a synů z Berouna. Vojenským stavebním dozorem byl pověřen kapitán pěchoty Ferdinand Ticha kmenově příslušný k berounskému pěšímu pluku 38. Tento úsek tvořil obranu od úbočí Šnárovy hory po Tetín. K výstavbě bylo zadáno 65 objektů a stejné množství bylo i vybetonováno, čímž je míněno 12 objektů typu A v normální odolnosti, 40 objektů typu A v zesílené odolnosti, 1 objekt typu B v normální odolnosti, 10 objekty typu D v normální odolnosti a 2 objektů typu E normální odolnosti. Betonáž v tomto úseku probíhala od července 1937 do prosince 1937. Čísla objektů byla 1-29 a

¹²⁷ LÁŠEK Radan: Opevnění z let 1936 – 1938 v okolí Prahy, vyd. 1, Codyprint, Praha 2003, s. 45

¹²⁸ Zpracováno na bázi komparace leteckých snímků z roku 1938, 1946 – 1953 a současných leteckých snímků, dále komparace dobových vojenských map a současných turistických map.

31-66. Během záříjové mobilizace byly objekty tohoto úseku bráněny muži pěšího pluku 28.¹²⁹

Úsek začínal svůj první sled na jižním úpatí Šnárovy hory u řeky Berounky, kde se palebně napojoval na objekty prvního sledu úseku A-5 Chýňava. Odtud byl veden po břehu řeky Berounky přes Nižbor v řídké linii po úroveň obce Stradonice na druhém břehu řeky, kde se mírně odkláněl do vnitrozemí. Při dosažení Hýskova se první sled opět přimkl k břehu řeky Berounky a tvořil obranný oblouk přes náplavku za Hýskov, kde opět pokračoval velmi řídkou linií a dosáhl okraje Berouna. Berounem vedl již hustší linií a za ním v lokalitě Za Vršky poslední objekt prvního sledu tohoto úseku palebně navazoval na první objekt prvního sledu úseku B-7 Budňany. Druhý sled tohoto úseku začínal v Nižboru, kde palebně navazoval na později vybudované objekty úseku 112 Slaný. Nižborem procházel po strmých svazích údolí řeky Berounky, kde byl přerušen. Znovu byl trasován ve svažitéch loukách západně od Hýskova a palebně překrýval několik zdejších roklí. Hýskovem samotným procházel po jeho severním okraji a byl opět přerušen na západním úpatí kóty Plešivec. Na severním okraji Berouna opět začínal a zároveň zde byl objekty tohoto úseku tvořen i třetí sled obranné linie. Druhý a třetí sled byly vedeny do prostoru lokality Za Šibencem, kde se odkláněly jižním směrem přímo na okraj Berouna a zde byl třetí sled ukončen. Druhý sled však dále pokračoval přes obec Lištice do lokality Na Čihadle, kde byl ukončen a navazoval na později budované objekty úseku 116 Berounka.¹³⁰

3.2.1.9 Úsek B-7 Budňany

Stavební úsek B-7 Budňany byl zadán k výstavbě 14. června 1937 stavební firmě Ladislava Syrového z Prahy XVI. Vojenským stavebním dozorem byl pověřen štábní kapitán pěchoty Antonín Hájek kmenově příslušný k pěšímu pluku 5 „Tomáše Garrigue Masaryka“. Tento úsek tvořil obranu od Tetína podél řeky Berounky do Zadní Třebáně, odtud na úpatí brdského hřebene. K výstavbě bylo zadáno 51 objektů a stejné množství bylo i vybetonováno, čímž je míněno 5 objektů typu A v normální odolnosti, 34 objektů typu A v zesílené odolnosti a 12 objektů typu D normální odolnosti. Betonáž v tomto úseku probíhala od července do prosince 1937. Čísla objektů byla 1-19, 21, 24,

¹²⁹ LÁŠEK Radan: Opevnění z let 1936 – 1938 v okolí Prahy, vyd. 1, Codyprint, Praha 2003, s. 47

¹³⁰ Zpracováno na bázi komparace leteckých snímků z roku 1938, 1946 – 1953 a současných leteckých snímků, dále komparace dobových vojenských map a současných turistických map.

27-55, 14a. Během záříjové mobilizace byly objekty tohoto úseku bráněny muži pěšího pluku 28.¹³¹

V rámci tohoto úseku byl pod číslem 13 vybudován atypický objekt. Tento objekt vznikl původně jako standardní objekt typu D2 normální odolnosti u paty prudkého svahu, ovšem terénní umístění objektu se však ukázalo jako velmi problematické vzhledem k zajištění přístupu k němu. Byl proto dodatečně opatřen přístupovou chodbou o délce téměř 17 metrů, která bezpečně zajišťovala přístup do objektu a nehrozilo tak zavalení osádky. Do stěny této chodby byl prodloužen výdech spalin z objektu.¹³²

Úsek začínal svůj první sled na břehu řeky Berounky na úrovni Tetína, kde se palebně navazoval na objekty prvního sledu úseku B-6 Beroun. Odtud linie pokračuje jedním řídkým sledem po březích Berounky přes Šanův kout a po překonání do Berounky se vlévající říčky Loděnice dosáhne obce Srbsko. Od Srbska velmi řídká linie stále po březích Berounky dosáhne místní části Karlštejna Budňany, do níž byly přímo umístěny dva objekty. Od Budňan následuje již hustší linie do Hlásné Třebáně, kde objekty prvního sledu již se striktně nedrží břehu Berounky a kde zároveň začíná druhý sled úseku, prozatím ve velmi řídké formě. Na východním okraji Hlásné Třebáně linie překračuje řeku Berounku jižním směrem k Zadní Třebáni, kde se první sled přimyká k železniční trati z Berouna do Litně. Druhý sled se drží východních svahů údolí Svinařovského potoka. Terén v tomto prostoru je velmi členitý, proto v Zadní Třebáni ve svazích kóty Na Chybě došlo k zesílení dvousledové linie dalšími dvěma objekty. Linie od Zadní Třebáně pozvolna stoupá k silnici Řevnice – Svinaře, kterou překonává a stále stoupajíc dosáhne úpatí hlavního Brdského hřebene, kde oba sledy končí, ale pouze první sled později získal své palebné následovníky ve formě objektů prvního sledu souvislé části úseku 116 Berounka.¹³³

¹³¹ LÁŠEK Radan: Opevnění z let 1936 – 1938 v okolí Prahy, vyd. 1, Codyprint, Praha 2003, s. 52

¹³² Podrobnější informace o tomto objektu: VONDROVSKÝ Ivo: Netypické objekty, vyd. 1, FORTprint, Dvůr Králové nad Labem 2005, s. 64

LÁŠEK Radan: Opevnění z let 1936 – 1938 v okolí Prahy, vyd. 1, Codyprint, Praha 2003, str. 56 a obrazová příloha s. 52

¹³³ Zpracováno na bázi komparace leteckých snímků z roku 1938, 1946 – 1953 a současných leteckých snímků, dále komparace dobových vojenských map a současných turistických map.

3.2.1.10 Úsek B-8 Mníšek

Stavební úsek B-8 Mníšek byl zadán k výstavbě 19. června 1937 stavební firmě Ladislava Syrového z Prahy XVI. Vojenským stavebním dozorem byl pověřen štábní kapitán pěchoty Dominik Tůma kmenově příslušný k českobudějovickému pěšímu pluku 1 „Mistra Jana Husi“. Tento úsek tvořil obranu od brdského hřebene po jihovýchodní úpatí kóty Pleš. K výstavbě bylo zadáno 56 objektů a stejné množství bylo i vybetonováno, čímž je míněno 40 objektů typu A normální odolnosti, 11 objektů typu A zesílené odolnosti, 1 objekt typu B normální odolnosti, 1 objekt typu B zesílené odolnosti, 1 objekt typu D zesílené odolnosti a 2 objekty typu E normální odolnosti. Betonáž v tomto úseku probíhala od srpna do prosince roku 1937. Čísla objektů byla 1-56. Během zářijové mobilizace byly objekty tohoto úseku bráněny muži pěšího pluku 28.¹³⁴

Úsek začínal svůj první sled v prostoru brdského hřebenu poblíž Červeného kříže. Odtud překonává sedlo v prostoru Křížatka, kde linie jižním směrem klesá úbočími, zde byla v linii vynechána mezera později vyplněná objekty úseku 116 Berounka. Další objekty byly umístěny do svahů východně od Stříbrné Lhoty, kde začíná opět první sled úseku. Po dosažení Stříbrné Lhoty začíná v tomto prostoru i druhý sled úseku. Druhý sled vede jihovýchodním směrem lokalitou Na Pastvišti, kde po překonání Bojovského potoka je ve svahu kóty Na Madlence ukončen nad silnicí Mníšek pod Brdy - Kytín. První sled od Stříbrné Lhoty jižním směrem protíná lokalitu U Obrázku, kde na jejím konci u úpatí kóty Na Madlence překonává Bojovský potok a strmě stoupá k silnici Mníšek pod Brdy – Kytín. Od silnice linie dostoupá na Hořejší Korytany, kde se lomí takřka do pravého úhlu východním směrem. V prostoru lomu opět začíná dvousledová linie, která po překonání sedla u Malé Svaté Hory a železniční trati Mníšek pod Brdy – Nová Ves pod Pleší vede úbočím bezejmenné kóty v případě druhého sledu, a v případě prvního sledu údolím potoka Makyta. Po překonání osady Porostliny druhý sled končí ve strmých polích před Novou Vsí pod Pleší. Zatímco první sled pokračuje podél potoka Makyta od Porostlin, přímo skrz Novou Ves pod Pleší, kde se za obcí údolí stává velmi zařízlym z důvodů, že potok obtéká kótu Pleš a první sled ho provází tímto

¹³⁴ LÁŠEK Radan: Opevnění z let 1936 – 1938 v okolí Prahy, vyd. 1, Codyprint, Praha 2003, s. 58

údolím až k východnímu úpatí této kóty, kde úsek končí napojením na objekty prvního sledu západní části úseku B-29 Slapy.¹³⁵

3.2.1.11 Úsek B-29 Slapy

Stavební úsek B-29 Slapy byl zadán k výstavbě 4. srpna 1937 stavební firmě Ing. Josefa Filipa z Prahy XIX. Vojenským stavebním dozorem byl pověřen nadporučík dělostřelectva Vlastimil Volák kmenově příslušný k táborskému dělostřeleckému pluku 305.¹³⁶ Tento úsek tvořil jednak jižní křídlo „Pražské čáry“ po Slapy, tak obranu mezi Malou Lečicí a úpatím Pleše, celkově se jedná o dvě samostatné opevněné oblasti. K výstavbě bylo zadáno 52 objektů a stejné množství bylo i vybetonováno, čímž je míněno 23 objektů typu A normální odolnosti, 19 objektů typu A zesílené odolnosti, 1 objekt typu B zesílené odolnosti, 6 objektů typu D normální odolnosti, 1 objekt typu D zesílené odolnosti a 2 objekty typu E normální odolnosti. Betonáž v tomto úseku probíhala od září do prosince 1937. Čísla objektů byla 1-18, 20-51, 3a a 31a. Během zářijové mobilizace byly objekty tohoto úseku bráněny muži pěšího pluku 28.¹³⁷

Úsek začínal ve své západní části svůj první sled navazující na objekty prvního sledu úseku B-8 Mníšek v údolí potoka Makyta na úpatí kóty Pleš. První sled je veden údolím potoka Makyta až do obce Senešnice, kde pro zesílení paleb jsou mezi objekty obou sledů vloženy navíc další dva objekty. Odtud pokračuje stále klikatícím se údolím potoka Makyta až do obce Malá Lečice, kde se připojuje na první sled úseku 118 Slapy. Zatímco druhý sled této části úseku začíná ve stejné lokalitě s následujícími odlišnostmi oproti prvnímu sledu, výše v úbočí kóty Pleš a navíc bez palebného ukotvení na objekty předchozího úseku. Objekty druhého sledu vedly pozvolna se svažujícím úbočím Pleše až do Senešnice, odtud se klikatí poli kopírující zátočiny potoka Makyta, ovšem v této lokalitě jsou některé objekty spíše nežli souvislou linií, osamoceným zajištěním geograficky příhodných lokalit k opuštění zařízlého údolí potoka Makyta. Zakončením

¹³⁵ Zpracováno na bázi komparace leteckých snímků z roku 1938, 1946 – 1953 a současných leteckých snímků, dále komparace dobových vojenských map a současných turistických map.

¹³⁶ Podrobnější informace o této jednotce v: FIDLER Jiří, SLUKA Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938, vyd. 1, Libri, Praha 2006, s. 135

¹³⁷ LÁŠEK Radan: Opevnění z let 1936 – 1938 v okolí Prahy, vyd. 1, Codyprint, Praha 2003, s. 61

tohoto sledu jsou objekty severně od Malé Lečice, které nemají palebné následovníky.¹³⁸

Východní část tohoto úseku začínala na severním úpatí kóty Chlum, kde se napojovala jedním sledem, na prvosledové objekty úseku 118. Odtud východním směrem pokračuje jeden sled až k silnici Štěchovice – Nový Knín na sedle Husarov, kde je sedlo palebně přehrazeno objekty tohoto úseku ve dvou sledech, přičemž druhý sled končí na západním okraji Slap. První sled pokračuje jihovýchodním směrem v rovinatém terénu ve velmi řídké linii jemným obloukem od Slap k řece Vltavě, kde se dostává na jižní okraj „Pražské čáry“ a končí napojením na objekty prvního sledu úseku 122 Živohošť „Vltavské čáry“¹³⁹ na vrcholu hřebene údolí řeky Vltavy nad obcí Královská.¹⁴⁰¹⁴¹

3.2.2 Rok výstavby 1938

3.2.2.1 Úsek 111 Zálezlice

Stavební úsek 111 Zálezlice byl zadán k výstavbě 3. května 1938 stavební firmě arch. Zdeněk Lakomý z Prahy XII. Vojenským stavebním dozorem byl pověřen štábní kapitán pěchoty Ladislav Kotaška kmenově příslušný k pražskému pěšímu pluku 5 „Tomáše Garrigue Masaryka“. Tento úsek tvořil prodloužení „Pražské čáry“ severním směrem, aby se mohla napojovat na „Liběchovskou příčku“¹⁴² pod Mělníkem. Ke stavbě bylo zadáno 64 objektů a stejné množství bylo i vybetonováno, čímž je míněno 64 objektů typu A zesílené odolnosti. Betonáž v tomto úseku probíhala od června do září roku 1938. Číslo objektů byla 1-64. Během zářijové mobilizace byly objekty tohoto úseku bráněny muži pěšího pluku 5.¹⁴³

Úsek začínal na pravém břehu řeky Vltavy u obce Dušníky nad Vltavou, kde navazoval na oba pravobřežní objekty úseku A-1 Velvary. Odtud pokračuje jedním sledem po břehu Vltavy na úroveň obce Dědibaby, kde se obrana zesiluje druhým sledem. Takto dvěma sledy linie postupuje od obce Dědibaby, přes Křivousy a Bukol, přičemž druhý

¹³⁸ Zpracováno na bázi komparace leteckých snímků z roku 1938, 1946 – 1953 a současných leteckých snímků, dále komparace dobových vojenských map a současných turistických map.

¹³⁹ LÁŠEK Radan, Opevnění z roku 1938 postavení Vltava, Praha 2001

¹⁴⁰ Dnes neexistující obec, která se nachází hluboko pod hladinou Slapské přehradu

¹⁴¹ Zpracováno na bázi komparace leteckých snímků z roku 1938, 1946 – 1953 a současných leteckých snímků, dále komparace dobových vojenských map a současných turistických map.

¹⁴³ LÁŠEK Radan: Opevnění z let 1936 – 1938 v okolí Prahy, vyd. 1, Codyprint, Praha 2003, s. 65

sled končí na půli cesty mezi obcemi Bukol a Kozárovice. Dále je veden již jen jeden sled stále se držící břehu, podél vody do lužní lokality Úpor, kde se linie dostává na severní konec „Pražské čáry“, tedy na špičku soutoku řek Labe a Vltavy, kde byl postaven i jeden druhosledový objekt, jako předpokládané ukotvení druhého sledu úseku P-1 Mlazice „Liběchovské příčky“.¹⁴⁴ Ironií osudu byl počátek druhého sledu úseku P-1 zrušen a tím pádem postavený objekt zůstal „jen“ jako další jištění vodní dopravní cesty po Labi. První sled se svých palebných následovníků také nedočkal, ovšem z prozaičtějších důvodů, stavební firma je nestihla vybetonovat.¹⁴⁵

3.2.2.2 Úsek 112 Slaný

Stavební úsek 112 Slaný byl zadán k výstavbě 27. června 1938 stavební firmě Arch. Vilibalda Hiekeho ze Slaného. Vojenským stavebním dozorem byl pověřen štábní kapitán pěchoty Antonín Bžoch kmenově příslušný k berounskému pěšímu pluku 38. Tento úsek vznikl původně z potřeby zesílit obranu rovinatého prostoru kolem Slaného a předpokládal masivní výstavbu dalšího, již druhého pásma opevnění o dvou sledech v předpolí města Slaný. Tato varianta byla zamítnuta a úsek se tak stal „pouze“ posilovým v již existujícím pásmu opevnění od města Slaný po Nižbor. K výstavbě bylo zadáno 18 objektů a stejné množství bylo i vybetonováno, čímž je míněno 2 objekty typu A zesílené odolnosti, 12 objektů typu B zesílené odolnosti, 2 objekty typu D zesílené odolnosti a 2 objekty typu E zesílené odolnosti. Betonáž v tomto úseku probíhala v červenci a srpnu roku 1938. Čísla objektů byla 1-18. Během zářijové mobilizace byly objekty tohoto úseku bráněny muži pěšího pluku 5 a pěšího pluku 28, přičemž objekty na sever od Smečna pěší pluk 5 a objekty na jih včetně prostoru Smečna samotného pěší pluk 28.¹⁴⁶

Úsek začínal severně od obce Přelíc v lokalitě Na rovinách, kam byl pro posílení zdejších dvou sledů úseku A-3 Smečno vložen jeden objekt, další objekt s podobným účelem byl umístěn nad Přelíc ovšem zde zesíloval jeden zde stojící sled úseku A-3. Následující objekt byl umístěn do hluboce zařízlého údolí Svinařovského potoka jihozápadně od Smečna opět jako podpora pro změnu zdejší jedno sledové linie úseku

¹⁴⁴ BENEŠ Jaroslav a kolektiv, „Liběchovská příčka“ – československé opevnění z roku 1938 v úseku Mělník-Dubá-Mimoň-Jitrava, Dvůr Králové nad Labem 2002

¹⁴⁵ Zpracováno na bázi komparace leteckých snímků z roku 1938, 1946 – 1953 a současných leteckých snímků, dále komparace dobových vojenských map a současných turistických map.

¹⁴⁶ LÁŠEK Radan: Opevnění z let 1936 – 1938 v okolí Prahy, vyd. 1, Codyprint, Praha 2003, s. 69

A-3. Následovaly dva posilové objekty vložené na táhlý hřeben mezi Malým Borem a Velkými Bory. Další posilová dvojice objektů byla umístěna pro postřelování komunikace vedoucí Dolem Libušín, na severní straně této hornické osady. Následující pár objektů zesiloval palby v sedle „U Ručiček“. Dále následoval samostatný objekt postřelující u nádraží v Kamenných Žehrovcích zářez železniční tratě, zde již je posilován úsek A-32, kterému byla navíc vložena další párová podpůrná uzávěra v prostoru sedla u osady Mrákavy. Úsek A-4 Družec byl tímto úsekem posílen pouze v jednom případě, jedním objektem na bezejmenné kótě nad obcí Dolní Bezděkov. Dalším objektem byla zesílena rokle potůčku Žlábek v lesní lokalitě nedaleko zemědělského areálu Pohodnice, odtud se již úsek protkává jako posílení úsekem A-5 Chýňava. Následoval opět soliterní posilový objekt postřelující silnici na sedle v lokalitě Přední Muňava. V lokalitě Pelechovka u zdejší silniční křižovatky byl vložen další objekt. Poslední dvojice objektů úseku zesiluje takřka kolmý lom linie „Pražské čáry“ na předělu úseků A-5 a B-6 Beroun u Nižbora na úbočí Šnárovy hory.¹⁴⁷

3.2.2.3 Úsek 116 Berounka

Stavební úsek 116 Berounka byl zadán k výstavbě 5. května 1938 stavební firmě Arch. Vilibalda Hiekeho ze Slaného. Vojenským stavebním dozorem byl pověřen štábní kapitán pěchoty Antonín Hájek kmenově příslušný k pražskému pěšímu pluku 5 „Tomáše Garrigue Masaryka“. Tento úsek tvořil jednak obranu brdského hřebene, kde byla od té doby neopevňovaná oblast, tak zesílení stávajících linií v prostoru od Řevnice po Nižbor. K výstavbě bylo zadáno 72 objektů a 64 objektů bylo vybetonováno, čímž je míněno 52 objektů typu A zesílené odolnosti, 3 objekty typu D zesílené odolnosti a 9 objektů typu E zesílené odolnosti, přičemž nevybetonované objekty měly být 7 objektů typu A zesílené odolnosti a 1 objekt typu B zesílené odolnosti. Betonáž v tomto úseku probíhala od května do září 1938, přičemž úsek nebyl dobudován. Čísla objektů byla 56-80, 100-115, 117-128, 131, 134-138, 140, 141, 143-147 a 150-155, přičemž objekty číslo 101-107 a 113 nebyly vybetonovány. Během zářijové mobilizace byly objekty tohoto úseku bráněny muži pěšího pluku 28.¹⁴⁸

V rámci tohoto úseku měl být pod číslem 102 vybudován atypický objekt. Tento objekt byl původně projektován jako standardní objekt typu B2-80 zesílené odolnosti ve velmi

¹⁴⁷ Zpracováno na bázi komparace leteckých snímků z roku 1938, 1946 – 1953 a současných leteckých snímků, dále komparace dobových vojenských map a současných turistických map.

¹⁴⁸ LÁŠEK Radan: Opevnění z let 1936 – 1938 v okolí Prahy, vyd. 1, Codyprint, Praha 2003, s. 71

prudkém skalnatém svahu, ovšem terénní umístění objektu se již při projekci ukázalo jako velmi problematické vzhledem k zajištění bezproblémového přístupu k němu. Již při projekci proto obdržel železobetonovou přístupovou chodbu podél celé týlové stěny, zakončenou na úrovni rohu boční střelecké místnosti, která měla bezpečně zajišťovat přístup do objektu a nehrozilo by tak zavalení osádky. Do konce září 1938 byl pro objekt vybudován pouze ve skále vylámaný výkop a probíhala příprava bednění pro betonáž.¹⁴⁹

Úsek začínal ve své souvislé části v lokalitě Za Halouny, kde palebně navazoval na poslední objekty obou sledů úseku B-7 Budňany. Odtud byl veden jedním sledem po březích Nezabudického potoka do lokality U stříbrné studánky, kde se odpojoval jižním směrem bezejmennou roklí, na jejímž konci se palebně napojil na objekty prvního sledu úseku B-8 Mníšek. Další čtyři objekty tvořily druhý sled v prostoru sedla u Červeného kříže. Následovala další čtveřice objektů, která zahušťovala řídký první sled počátku úseku B-8. Další objekt úseku zahušťoval palebné překrytí komunikace Řevnice – Svinaře. Další objekt byl vložen do prvního sledu úseku B-7, jižně od obce Srbsko. V obci Srbsko tento úsek dvojicí objektů tvořil druhý sled obrany. Severně od této obce byl do prvního sledu úseku B-7 vložen další posilový objekt. Další dvojice objektů tvořila druhý sled obrany zařízlého údolí říčky Loděnice. Na úrovni Tetína byl do řídkého začátku prvního sledu úseku B-7 vložen další objekt tohoto úseku. V prostoru Berouna byly objekty tohoto úseku užity k zahuštění prvního sledu úseku B-6 Beroun. Zároveň v prostoru Berouna tvoří objekty tohoto úseku zahuštění druhého a třetího sledu obrany a současně v prostoru Suchá luka tvoří dva objekty tohoto úseku čtvrtý sled obrany. Na severním okraji Berouna, v lokalitě U Slezáků, byl do každého sledu obrany vložen jeden objekt tohoto úseku. V prostoru Hýskova objekty tohoto úseku zahušťovaly druhý sled obrany a zároveň byl severně od Hýskova, do údolí pod kótou Kluk, umístěn jeden objekt tvořící třetí sled. Západně od Hýskova objekty tohoto úseku nejprve zesilují druhý sled obrany a později je jimi druhý sled přímo vytvářen až do údolí potoka Výbrnice. V prostoru Nižboru zesilují objekty jak první, tak druhý sled obrany a zároveň byl nad Nižbor umístěn jeden objekt ve třetím sledu. Jeden nevybudovaný objekt úseku měl posilovat palebné překrytí řeky Berounky mezi Hlásnou Třebaní a Zadní Třebaní. Další nevybudovaný objekt měl tvořit druhý sled obrany v obci Budňany. Další pětice nevybudovaných objektů měla zesilovat řídkou

¹⁴⁹ LÁŠEK Radan: Opevnění z let 1936 – 1938 v okolí Prahy, vyd. 1, Codyprint, Praha 2003, s. 74-76

obranu břehu Berounky mezi obcemi Budňany a Srbsko. Poslední nevybudovaný objekt tohoto úseku měl zesilovat řídkou linii prvního sledu v prostoru Šanův Kout.¹⁵⁰

3.2.2.4 Úsek 118 Slapy

Stavební úsek 118 Slapy byl zadán k výstavbě 5. května 1938 stavební firmě Ing. Jindřicha Raynala a Otto Balcara z Prahy XIX. Vojenským stavebním dozorem byl pověřen nadporučík dělostřelectva Vlastimil Volák kmenově příslušný k tábořskému dělostřeleckému pluku 305. Tento úsek tvořil spojnici mezi východní a západní částí úseku B-29 Slapy, kde byla do té doby neopevňovaná oblast, dále zesiloval oblast u Nové Vsi pod Pleší. K výstavbě bylo zadáno 28 objektů a 27 objektů bylo vybetonováno, čímž je míněno 22 objektů typu A zesílené odolnosti, 4 objekty typu B zesílené odolnosti a 1 objekt typu E zesílené odolnosti, přičemž nevybetonovaný objekt měl být 1 objekt typu A normální odolnosti. Betonáž v tomto úseku probíhala od května do září 1938, přičemž úsek nebyl dobudován. Čísla objektů byla 52-79, přičemž objekt číslo 79 nebyl vybetonován. Během zářijové mobilizace byly objekty tohoto úseku bráněny muži pěšího pluku 28.¹⁵¹

Úsek začínal severně od kóty Chlum, kde se napojoval na objekty prvního sledu východní části úseku B-29. Odtud se stáčí jednosledová linie jihozápadním směrem na severní okraj osady Porostliny, kde nabírá západní směr podél potůčku Královka do lokality osady Královky. Zde je tento jinak jednosledový úsek zesílen dvěma objekty druhého sledu pro zesílení palebné uzávěry sedla Královka. Od Královek strmě linie klesá do údolí řeky Kocáby, kde byl poslední objekt souvislé části úseku umístěn do skalní stěny nad Malou Lečicí s palebnou návazností na objekty prvního sledu západní části úseku B-29. Další tři objekty tohoto úseku tvořily prodloužení druhého sledu úseku B-8 Mníšek v lokalitě severního okraje Nové Vsi pod Pleší, kde linie palebně uzavírá v té době významnou silnici Nová Ves pod Pleší – Mníšek pod Brdy. Nepostavený objekt měl posilovat palebné přehrazení silnice Nový Knín – Štěchovice na úrovni Slap.¹⁵²

¹⁵⁰ Zpracováno na bázi komparace leteckých snímků z roku 1938, 1946 – 1953 a současných leteckých snímků, dále komparace dobových vojenských map a současných turistických map.

¹⁵¹ LÁŠEK Radan: Opevnění z let 1936 – 1938 v okolí Prahy, vyd. 1, Codyprint, Praha 2003, s. 77

¹⁵² Zpracováno na bázi komparace leteckých snímků z roku 1938, 1946 – 1953 a současných leteckých snímků, dále komparace dobových vojenských map a současných turistických map.

3.3 Překážkové úseky¹⁵³

Výstavba překážek na „Pražské čáře“ byla rozdělena do 8 stavebních úseků. Plánováno bylo celkově 44 km protipěchotních překážek a 33,2 km protitankových překážek, přičemž úseky linie vedené po březích Vltavy a Berounky neměly být zatím překážkami vybaveny.

Úsek 111/I byl zadán k provedení 7. července 1938 stavební firmě Arch. Zdeňka Lakomého z Prahy XII. Vojenským stavebním dozorem byl pověřen štábní kapitán pěchoty Ladislav Kotaška kmenově příslušný k pražskému pěšímu pluku 5 „Tomáše Garrigue Masaryka“. V tomto úseku, který se geograficky rozkládal v prostoru úseku A-1 Velvary od Chrzína po Ješín byly plánovány 4 km protitankových překážek.

Úsek 112/I byl zadán k provedení 2. června 1938 stavební firmě Ing. Antonína Vopršala z Rakovníka. Vojenským stavebním dozorem byl pověřen štábní kapitán pěchoty Antonín Bžoch kmenově příslušný k berounskému pěšímu pluku 38. V tomto úseku, který se geograficky rozkládal v prostoru úseků A-3 Smečno u Libušína a A-5 Chýňava u Nižbora byly plánovány celkově 16,3 km protipěchotních překážek a 3,4 km protitankových překážek.

Úsek 112/II byl zadán k provedení 18. června 1938 stavební firmě Ing. Antonína Vopršala z Rakovníka. Vojenským stavebním dozorem byl pověřen štábní kapitán pěchoty Antonín Bžoch kmenově příslušný k berounskému pěšímu pluku 38. V tomto úseku, který se geograficky rozkládal v prostoru úseku A-9 Vítov od Ješina po Dolín byly plánovány 5,4 km protitankových překážek.

Úsek 112/III byl zadán k provedení 8. června 1938 stavební firmě Karla Kadlece z Prahy III. Vojenským stavebním dozorem byl pověřen štábní kapitán pěchoty Antonín Bžoch kmenově příslušný k berounskému pěšímu pluku 38. V tomto úseku, který se geograficky rozkládal v prostoru úseků A-32 Rozdělov a A-4 Družec od Srbů do Bratronic byly plánovány 3,5 km protipěchotních překážek a 2,5 km protitankových překážek.

Úsek 112/IV byl zadán k provedení 30. července 1938 stavební firmě Vilibalda Hiekeho ze Slaného. Vojenským stavebním dozorem byl pověřen štábní kapitán pěchoty Antonín Bžoch kmenově příslušný k berounskému pěšímu pluku 38. V tomto

¹⁵³ Zpracováno na základě: LÁŠEK Radan, Opevnění z let 1936 – 1938 v okolí Prahy, vyd. 1, Codyprint, Praha 2003, s. 84-86

úseku, který se geograficky rozkládal v prostoru úseků A-2 Slaný a A-3 Smečno od Dolína po Libušín byly plánovány 11,4 km protipěchotních překážek a 1 km protitankových překážek.

Úsek 116/I byl zadán k provedení 29. července 1938 stavební firmě Ing. Ptáčka z Prahy XIV. Vojenských stavebním dozorem byl pověřen štábní kapitán pěchoty Antonín Hájek kmenově příslušný k pražskému pěšímu pluku 5 „Tomáše Garrigue Masaryka“. V tomto úseku, který se geograficky rozkládal v prostoru úseku B-6 Beroun a B-7 Budňany od řeky Berounky po Mníšek (pod Brdy) byly plánovány 5,2 km protipěchotních překážek a 4 km protitankových překážek.

Úsek 118/I byl zadán k provedení 28. července 1938 stavební firmě Ing. Josefa Raynala a Otto Balzara z Prahy XIX. Vojenským stavebním dozorem byl pověřen nadporučík dělostřelectva Vlastimil Volák kmenově příslušný k táborskému dělostřeleckému pluku 305. V tomto úseku, který se geograficky rozkládal v prostoru úseku B-29 Slapy od Senešnice po řeku Vltavu byly plánovány 4,5 km protipěchotních překážek a 8,5 km protitankových překážek.

Úsek 118/II byl zadán k provedení 28. července 1938 stavební firmě Josefa Jíry z Podbořan. Vojenským stavebním dozorem byl pověřen nadporučík dělostřelectva Vlastimil Volák kmenově příslušný k táborskému dělostřeleckému pluku 305. V tomto úseku, který se geograficky rozkládal v prostoru úseku B-8 Mníšek (pod Brdy) po Novou Ves (pod Pleší) byly plánovány 3,1 km protipěchotních překážek a 4,4 km protitankových překážek.

Ukončení stavebních prací 15. října 1938 se dotklo i překážkového systému. Do tohoto data se stihlo vybudovat zhruba 26 km protipěchotních překážek a necelých 35 km protitankových překážek. V celkovém výčtu protitankových překážek je obsaženo i vybudování takřka 2 km protitankových příkopů na zemní bázi.¹⁵⁴

¹⁵⁴ Poznámka autora: Oproti příkopům budovaným v rámci HOP pouze zemní úprava bez železobetonové stěny.

4 Metody používané pro identifikaci stanovišť objektů a prvků „Pražské čáry“

Celá tato kapitola je zpracována a systematizována dle jevů a situací zjištěných během terénních průzkumů systému československého opevnění i mimo území „Pražské čáry“. Autorův výzkum v oblasti této metodiky probíhal v letech 2010 – 2016, kdy se při praktickém užívání ukázala tato metodika jako efektivní a plnohodnotně pokrývající potřeby systematizovatelného a kvantifikovatelného terénního průzkumu. Oproti prvotním metodologickým prostředkům došlo k výrazným posunům v oblasti systematizace a kvalifikace výstupů.

4.1 Lehké opevnění starého typu

Při identifikaci stanovišť jednotlivých objektů je postupováno ve čtyřech na sebe návazných fázích.

První fáze je čistě teoretická, a jsou pro ni stěžejní znalosti signifikantních prvků lehkého opevnění starého typu, které jsou důležité pro identifikaci stanoviště. Jedná se o menší a méně odolnou stavbu pro čelní palbu, zasazenou do terénu s malou krychelnou pevností betonu a řidším armováním.

Po sumarizaci základních informací se ve druhé fázi přihlíží k palebným úkolům každého objektu. Palebné úkoly existují u řady objektů v archivních dokumentech, ale bohužel se část dokumentace nedochovala, proto se u těchto objektů zohledňuje pravděpodobné palebné úkoly s terénní dispozicí vhodnou pro jejich plnění a umístění objektů. Prostřednictvím zjištění palebných úkolů je možné tzv. „zpětnou cestou“ provést znovu vytyčení stanovišť jednotlivých objektů. Vzhledem k tomu, že lehké opevnění starého typu se nestavělo v liniích, nemůže se proto zohlednit hledisko palebné návaznosti, ani tím bezpečně identifikovat, případně se navázat, na sousední objekt.

Po zjištění informací o palebných úkolech je pracováno s dobovými i současnými leteckými snímky a mapami, což však s přihlédnutím ke konstrukci lehkého opevnění starého typu způsobuje obtížnější identifikaci na leteckých snímcích a tím pádem i komparaci s mapovými podklady. Vzhledem k výše nastíněným obtížím je třeba vždy

vycházet z více než-li jen jednoho podkladu, aby bylo získáno pravděpodobné umístění objektu.¹⁵⁵

Tím nastává přechod do fáze tři, kde na základě předchozích zjištění průzkumem oblasti je dosaženo pravděpodobného umístění objektu. Terénní průzkum oblasti pro ověření stanoviště zahrnuje průzkum okolí, kde je kladen důraz na reliéf krajiny a s jeho pomocí je možno se snáze zaměřit na pravděpodobnou lokalitu stanoviště, dále jsou posuzovány pozůstatky betonu v okolí stanoviště s přihlédnutím k jeho struktuře. Metoda terénního průzkumu se liší podle lokalit umístění objektů, jedná-li se o místo se stálou lidskou činností nebo na druhé straně prostor, kde zásahy člověka nejsou tak razantní.

V prvním případě může jít o pole, kde jsou menší pozůstatky objektu „rozesety“ vlivem zemědělské činnosti, popřípadě se nalézají v okolí liniových staveb.¹⁵⁶ V tomto případě je proveden průzkum v okruhu se středem v místě předpokládaného stanoviště objektu a s poloměrem 80 m.¹⁵⁷ Dále je nutné zaměřit se na lokality vyskytující se v okolí místa stanoviště, i mimo stanovený průzkumný okruh, jako jsou např. vodoteče, meze, remízky, kam mohly být pozůstatky objektu odklizeny, aby nepřekážely lidské činnosti, a kde se stále mohou vyskytovat.

Ve druhém případě se jedná o lokality bez soustavné lidské činnosti, např.: lesy či remízky. Pozůstatky objektu jsou zde většinou patrnější. Je možné nalézt např. jámu či větší fragmenty betonu, přičemž výraznější pozůstatky se mohou často nacházet v menší vzdálenosti, než v prvním případě, od stanoviště objektu, či na stanovišti samotném.

Pokud je zaznamenán soulad s předem zjištěnými informacemi z první a druhé fáze proběhne na místě stanoviště objektu odměření GPS souřadnic, a následně je možné zahájit rekognoskaci okolí do vzdálenosti 80 m všemi směry, avšak pokud se stanoviště nachází v prudším terénu, je třeba se více zaměřit směrem dolů a méně na část nad stanovištěm objektu.

Výstupy z fáze tři jsou zpracovány ve fázi čtyři, čímž dochází k jejich systematizování a kvantifikování do použitelného situací vykreslujícího výstupu. Pro tento výstup je jako

¹⁵⁵ Určení původní polohy objektu usnadňují v některých případech i dobové fotografie.

¹⁵⁶ Jako jsou silnice, železnice, apod.

¹⁵⁷ Tato vzdálenost byla stanovena na základě vlastního výzkumu a bezpečně zajišťuje zaznamenání všech pozůstatků po objektech.

pomocného nástroje užíváno instruktážního nákresu,¹⁵⁸ za jehož pomoci je zpracován i obsah kapitoly 5 této práce. Základní kvalifikace a vyhodnocení výsledků byla provedena pomocí následující čtyřstupňové kvalifikace.

1. STUPEŇ

VÝRAZNÉ – Stanoviště objektu je jasně viditelné (lze zpozorovat) i z větší vzdálenosti a velmi snadno identifikovatelné.

2. STUPEŇ

NEVÝRAZNÉ – Stanoviště objektu je identifikovatelné z bezprostřední blízkosti, případně ze stanoviště samotného. V dané lokalitě se nachází terénní nerovnosti po stavbě a větší množství menších pozůstatků.

3. STUPEŇ

JIŽ NEZŘETELNÉ – Stanoviště objektu je identifikovatelné pouze pomocí map nebo leteckých snímků, případně sousedních objektů. V dané lokalitě se nacházejí pouze minimální množství pozůstatků.

4. STUPEŇ

VÝRAZNĚ POZMĚNĚNÉ – Stanoviště objektu nelze identifikovat z důvodů, že na stanovišti se dle map či leteckých snímků proběhla výrazná změna, ať již z hlediska zástavby či změny reliéfu a typu užívání prostoru.

4.2 Lehké opevnění nového typu

Při identifikaci stanovišť jednotlivých objektů je postupováno ve čtyřech na sebe návazných fázích.

První fáze je čistě teoretická a jsou pro ni stěžejní znalosti signifikantních prvků lehkého opevnění nového typu, které jsou důležité pro identifikaci stanoviště, a které se navíc v případě lehkého opevnění nového typu odlišují dle typové škály lehkého opevnění nového typu. Obecnými signifikantními prvky jsou struktura betonu s hustším proarmováním s větším množstvím ve stavbě osazených ocelolitinových prvků.

Po sumarizaci základních informací se ve druhé fázi přistupuje k hledisku, že lehké opevnění nového typu se stavělo v liniích, může se tak zohlednit hledisko palebné návaznosti a tím bezpečně identifikovat sousední objekt, případně se navázat do linie.

¹⁵⁸ Příloha č. 1

Po zjištění informací o palebných návaznostech je pracováno s leteckými snímky a mapami. Vzhledem k výše zmíněné liniové výstavbě je práce s dobovými i současnými leteckými snímky, a tím pádem i komparace s mapovými podklady snazší, ale stále je potřeba pro identifikaci pravděpodobného umístění objektu vycházet vždy z více, než-li jen, jednoho podkladu.¹⁵⁹

Tím nastává přechod do fáze tři, kde na základě předchozích zjištění průzkumem oblasti je dosaženo reálného umístění objektu. Terénní průzkum oblasti pro ověření stanoviště zahrnuje průzkum okolí, kde je kladen důraz na reliéf krajiny se zřetelem na palebné návaznosti v linii. Dále jsou posuzovány pozůstatky betonu v okolí stanoviště s přihlédnutím k jeho struktuře. Metoda terénního průzkumu se liší podle lokalit umístění objektů, přičemž z tohoto hlediska je možné rozlišovat tři základní eventuality, ve vztahu k míře a typu zásahů lidského spolupůvodce.

V prvním případě může jít o pole, kde jsou menší pozůstatky objektu „rozesety“ vlivem zemědělské činnosti, popřípadě se nalézají v okolí liniových staveb. V tomto případě je proveden průzkum v okruhu se středem v místě předpokládaného stanoviště objektu a s poloměrem 80 m. Dále je nutné zaměřit se na lokality vyskytující se v okolí místa stanoviště i mimo stanovený průzkumný okruh, jako jsou např. vodoteče, meze, remízky, kam mohly být pozůstatky objektu odklizeny, aby nepřekážely lidské činnosti, a kde se stále mohou vyskytovat.

Ve druhém případě se jedná o lokality bez soustavné lidské činnosti, např.: lesy či remízky. Pozůstatky objektu jsou zde většinou patrnější. Je možné nalézt např. jámu či větší fragmenty betonu, přičemž výraznější pozůstatky se mohou často nacházet v menší vzdálenosti, než v prvním případě, od stanoviště objektu, či na stanovišti samotném.

Ve třetím případě se jedná o objekty, kde se jejich stanoviště nachází v obytných či průmyslových zónách, kde jsou pozůstatky do značné míry zahlazeny. Ovšem často se vyskytujícím jevem je druhotné zpracování těchto pozůstatků, kdež jsou využívány jako základy různých staveb, které se poblíž stanoviště vyskytují, např. terasy či ploty. V těchto lokalitách je identifikace reálného umístění nejobtížnější.

Pokud je zaznamenán soulad s předem zjištěnými informacemi z první a druhé fáze proběhne na místě stanoviště objektu odměření GPS souřadnic, a následně je možné

¹⁵⁹ Určení polohy objektu usnadňují v některých případech i dobové fotografie.

zahájit rekognoskaci okolí do vzdálenosti 80 m všemi směry, avšak pokud se stanoviště nachází v prudším terénu, je třeba se více zaměřit směrem dolů a méně na část nad stanovištěm objektu. V nepřehledném terénu¹⁶⁰ může dojít k situaci, kdy se kružnice jednotlivých objektu překrývají či dokonce do kružnice jednoho objektu může patřit i stanoviště objektu sousedního, což výrazným způsobem znesnadňuje identifikaci pozůstatků, neboli vyvstává problém, „co patří k čemu“.

Výstupy z fáze tři jsou zpracovány ve fázi čtyři, čímž dochází k jejich systematizování a kvantifikování do použitelného situací vykreslujícího výstupu. Pro tento výstup je jako pomocného nástroje užíváno instruktážního nákresu,¹⁶¹ za jehož pomoci je zpracován i obsah kapitoly 5 této práce. Základní kvalifikace a vyhodnocení výsledků byla provedena pomocí následující čtyřstupňové kvalifikace.

1. STUPEŇ

VÝRAZNÉ – Stanoviště objektu je jasně viditelné (lze upozorovat) i z větší vzdálenosti a velmi snadno identifikovatelné.

2. STUPEŇ

NEVÝRAZNÉ – Stanoviště objektu je identifikovatelné z bezprostřední blízkosti, případně ze stanoviště samotného. V dané lokalitě se nachází terénní nerovnosti po stavbě a větší množství menších pozůstatků.

3. STUPEŇ

JIŽ NEZŘETELNÉ – Stanoviště objektu je identifikovatelné pouze pomocí map nebo leteckých snímků, případně sousedních objektů. V dané lokalitě se nacházejí pouze minimální množství pozůstatků.

4. STUPEŇ

VÝRAZNĚ POZMĚNĚNÉ – Stanoviště objektu nelze identifikovat z důvodů, že na stanovišti se dle map či leteckých snímků proběhla výrazná změna, ať již z hlediska zástavby či změny reliéfu a typu užívání prostoru.

Při průzkumu lokalit lehkého opevnění nového typu byl často zaznamenán jev pracovním označován jako vnitrozemský val. Vnitrozemský val je vlastní pojem užitý v

¹⁶⁰ Poznámka autora: V případě průchodu linie složitým terénem dochází k jejímu „zahušťování“, neboli jsou objekty blíže u sebe.

¹⁶¹ Příloha č. 2

návaznosti na terénní průzkum. Byl zaznamenán jev, kdy v případě dochování jámy či prohlubně na stanovišti objektu bylo větší množství ať již zeminy či přímo betonu zjištěno na straně do vnitrozemí, potažmo straně, která nebyla původně kryta kamennou rovnaninou a záhozem. V řadě eventualit nastalo, že právě tato vnitrozemská bariéra byla jediným ohraničením prohlubně nebo jámy, zatímco zához byl zcela zlikvidován. Laického návštěvníka by to velice snadno mohlo zmást z důvodu, jak byl objekt v místě orientován, kdy lze tento jev snadno zaměnit za pozůstatek záhozu a z toho plynoucí úsudkové otočení objektu o 180 stupňů. Val vznikl již při samotném odstřelu objektu, kdy po prvním odstřelu byly z objektu většinou vytrženy větší litinové prvky jako střílny, periskopové trubky a podobně, zatímco následnými výbuchy byly rozvalovány stěny, především boční, které se vyvalily ze základů. Vzhledem k ležící poloze byly tyto stěny za pomoci menších náloží nebo lidské síly roztlučávány, aby mohlo být vytěženo armovací železo. V mnoha případech bylo bezpředmětné s tímto roztlučeným betonem dále manipulovat, pokud nebyla poblíž příležitost pro jeho upotřebení. Mohlo jít například o komunikaci, kterou bylo možno drobným betonem vyspravit, nebo probíhající stavbu, do níž mohl být beton použit, případně blízkost vodního toku, do kterého bylo možné tento beton „uklidit“. Proto v místech vnitrozemského valu vznikl umělý val tvořený v mnoha případech velmi jemně granulovaným betonem. Z hlediska toho, z jakého je tento val materiálu, je v mnoha případech pochopitelné, že daleko lépe odolává erozi. Zához a jeho pozůstatky mohou být odplaveny, zatímco tento val může být takřka intaktní. Možnost výskytu tohoto jevu je třeba zohlednit při průzkumu lokalit a mít ho na zřeteli.

4.3 Další prvky související s „Pražskou čarou“

Pro identifikaci prvků s pevnostním pásmem souvisejících je bezpodmínečně nutná znalost stanovišť objektů a průběhu linie.

U lehkého opevnění starého typu je rozlišována řada dalších prvků. Prvotním prvkem jsou úpravy přístupu k objektu, jako jsou zákopy či různě v terénu koncipované přístupové cesty. Pravděpodobnost zachování těchto prvků je přímo podmíněna lokalitou bez soustavné lidské činnosti a jejich identifikace v případě zachování je snadná.

Druhotným prvkem u těchto objektů zaznamenaným jsou okopy pro těžké kulometry, kde vzhledem k umístování těchto objektů se osádky často jaly rozšíření výstřelného pole formou těchto okopů, které byly zpravidla umístovány do boků objektu bez pevně

dané vzdálenosti, kde se vyskytují případy jak okopů na obou stranách, tak jen na jedné. Identifikace je složitější, vzhledem k tomu, že zemní armádní objekty byly standardizované¹⁶² je snadné je identifikovat ve vztahu k objektu v případě dochování.

U lehkého opevnění nového typu je rozlišována řada dalších prvků. Jedním z nich jsou úpravy přístupu k objektu, kdy v prudším terénu bylo často užíváno opěrných zídek proti zasypání či pro zpevnění svahu u objektu, případně v terénu různě koncipované přístupové cesty. Zachování těchto prvků je vzhledem k lokalitám, kde jich bylo třeba, velmi častou záležitostí, neboť prudký terén není příliš vhodným prostorem pro lidskou činnost, čímž je identifikace, v případě zachování je snadná.

Dalším prvkem, se kterým se lze setkat jsou okopy pro zhušťování či doplňování paleb v čelním směru. Byly umístovány jednak bokem od objektů, tak v prostoru objektu postřelovaným či na terénní vlnu nad objektem. Budovány byly zpravidla u objektů pro boční palby. V případě jejich zachování je identifikace snadná, neboť jde o armádně typizovanou zemní stavbu, ovšem s důrazem na znalost jejich umístování.

Další a pouze ve členitějším terénu využívaný prvek je úprava výstřelného pole ve směru od střílny k sousednímu objektu. Její délka a hloubka je závislá na náročnosti terénu. Důvodem pro její vytváření byla potřeba bezpečného postřelování terénu a odstranění hluchých prostor, jako jsou např.: terénní nerovnosti, kde by se nepřítel mohl potenciálně ukrývat. V prostorech bez soustavné lidské činnosti je zachování takřka pravidlem a vzhledem k rozlehlé upravené ploše je i identifikace snadnou záležitostí.

V prostorech, kde linie procházela lesním porostem, byly vytvářeny palebné a pozorovací průseky. Přičemž už sama tvorba „zplanýrovaných“ pruhů v lese je často patrná i v nově vysázených porostech. Avšak existují i lokality, kde jsou dodnes průseky jak částečně, tak i v plné délce zachovány. Pokud jsou bezpečně identifikované pozůstatky objektů, není obtížné najít pozůstatky těchto prvků.

V terénu nejhůře identifikovatelným prvkem jsou pozůstatky po překážkovém systému, neboť je nutné je hledat jak mezi objekty samotnými, tak v předpolí objektů. Dalším, situaci zhoršujícím faktorem je realita, že překážkový systém nebyl dobudován a navíc již naší armádou v zimě 1938-1939 začal být demontován. V prostorech, které nejsou pod vlivem cyklické lidské činnosti, lze vysledovat v terénu pozůstatky po zahloubení překážkového systému, případně otvory po vytažených překážkách, nebo dokonce

¹⁶² Více o této problematice v: KOS Petr: Zastřené úkryty pro kulometry, vyd.1, Brigádýr, Praha 2017

zahloubené lomy překážek do předpolí na hraně průseků u objektů v lesních porostech. Dalším patrným pozůstatkem tohoto systému bývají i na první pohled do terénu nezapadající „schody“ ve svazích, neboť příkré svahy nebyly překážkou protkány přímo, ale v terénních úrovních pro zajištění maximální efektivity jejich postřelování. Za jasný pozůstatek překážkového systému lze jistě označit dlouhé, mezi objekty prohloubené, táhlé obdélníky často o délce v řádu desítek metrů, šířce v řádu metrů a zahloubení v řádu desítek centimetrů.

Největší pozůstatky překážkového systému jsou improvizované protitankové příkopy, na „Pražské čáře“ prováděné jako rozšiřování a zpříkrování břehů potoků mezi objekty linie protékajícími. Pro zachování těchto nejmarkantnějších pozůstatků překážkového systému je nejzásadnější hledisko to, zda proběhlo zažlabování či zakanalizování daného vodního toku. Pokud ano, nelze nic najít. Pokud ne, tak většinou lze jasně identifikovat u těchto toků atypické pravidelné rozšíření, které jasně potvrdí, že jde o pozůstatek protitankového příkopu. Identifikace prvků překážkového systému je s přihlédnutím k základním znalostem o něm samotném v řadě případů obtížná, ale nikoliv nemožná. Pozůstatky protitankových příkopů není obtížné najít, ovšem nebylo jich vybudováno takové množství, aby se na ně „naráželo“ u každého stanoviště.

5 Současný stav „Pražské čáry“

5.1 Lehké opevnění starého typu

5.1.1 Úsek IX.a Kladno - jih

IX.a/1/C

Objekt byl odstřelen v první vlně.¹⁶³ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Na místě stanoviště je patrná mělká prohlubeň v boku železničního náspu tratě Nižbor – Újezd nad Zbečnem. Výskyt betonu nebyl prokázán. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 22. 11. 2016.

GPS: N 50,00383° E 13,99475°

IX.a/2/C

Objekt byl odstřelen v první vlně.¹⁶⁴ Stanoviště objektu je výrazné. Na stanovišti je zachována do týlu lehce vyvrácená týlová stěna s chybějící pravou částí a levá boční stěna také lehce vyvrácená ovšem do boku po úroveň střílny. Na stanovišti tohoto objektu je navíc v poškozeném stavu dochována podlaha. Beton se nachází jak ve formě provázaných bloků přímo na stanovišti objektu, tak ve formě velkých kusů i s armaturou do vzdálenosti 5 metrů od stanoviště objektu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 28. 9. 2016.

GPS: N 50,04683° E 13,98747°

IX.a/3/C

Objekt byl odstřelen v první vlně.¹⁶⁵ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Stanoviště objektu se nachází na pastvině. Na místě stanoviště je patrná drobná terénní nerovnost. Beton se nachází ve formě malých kusů v okruhu 15 metrů od stanoviště objektu. Na okraji lesa ve směru levého výstřelu se nachází střední kusy betonu i s pozůstatkem izolace. Stanoviště a jeho široké okolí se nachází v oplocené pastvině. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 28. 9. 2016.

GPS: N 50,05127° E 13,99645°

¹⁶³ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Nižbor, č. listu NAD 191

¹⁶⁴ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Bratronice, č. listu NAD 615

¹⁶⁵ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Bratronice, č. listu NAD 615

IX.a/4/B

Objekt byl odstřelen v první vlně.¹⁶⁶ Stanoviště objektu je nevýrazné. Stanoviště objektu se nachází uprostřed pole. Na místě stanoviště je patrná drobná terénní nerovnost. Beton se nachází ve formě malých, středních a velkých kusů v okruhu 20 metrů od stanoviště objektu, přičemž větší kusy jsou pečlivě „zaježděny“, aby nevyčnívaly z terénu. Menší množství betonu z objektu odklizeny na okraj lesa týlovým směrem. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 28. 9. 2016.

GPS: N 50,05764° E 14,00337°

IX.a/5a/B

Objekt byl odstřelen v první vlně.¹⁶⁷ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Stanoviště objektu se nachází v poli. Na místě stanoviště je patrná drobná terénní nerovnost. Beton ve formě středních a velkých kusů i s patrnými otisky po armatuře byl odklizen do remízku týlovým směrem. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 28. 9. 2016.

GPS: N 50,05890° E 14,00340°

IX.a/5/C

Objekt byl odstřelen v první vlně.¹⁶⁸ Stanoviště objektu je nevýrazné. Stanoviště objektu se nachází v neobdělávaném oválu na hraně terénní vlny uprostřed pole. Na místě stanoviště se nachází terénní nerovnost, která byla vytvořena „odklizením“ pozůstatků po objektu do jámy. Beton se nachází jak ve formě velkých kusů v místě terénní nerovnosti, tak ve formě malých a středních kusů do vzdálenosti 30 metrů od stanoviště objektu. Stav na stanovišti zaznamenán k 28. 9. 2016.

GPS: N 50,06205° E 14,01228°

IX.a/6a/B

Objekt byl odstřelen v první vlně.¹⁶⁹ Stanoviště objektu je nevýrazné. Stanoviště objektu se nachází v neobdělávaném oválu na hraně terénní vlny uprostřed pole. Na místě stanoviště se nachází terénní nerovnost, která byla vytvořena „odklizením“ pozůstatků

¹⁶⁶ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Bratronice, č. listu NAD 615

¹⁶⁷ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Bratronice, č. listu NAD 615

¹⁶⁸ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Bratronice, č. listu NAD 615

¹⁶⁹ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Bratronice, č. listu NAD 615

po objektu do jámy. Beton se nachází jak ve formě středních a větších kusů i s armaturou v místě terénní nerovnosti, tak ve formě malých kusů do vzdálenosti 10 metrů od stanoviště objektu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 28. 9. 2016.

GPS: N 50,06776° E 14,02315°

IX.a/6/C

Objekt byl odstřelen v první vlně.¹⁷⁰ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma s čitelným půdorysem. Beton se nachází jak ve formě malých a středních kusů podél celého okraje jámy, tak ve stejné formě v okolí stanoviště do vzdálenosti 35 metrů s větší frekvencí výskytu ve směru výstřelů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 12. 3. 2016.

GPS: N 50,07262° E 14,02485°

IX.a/7/A

Objekt byl odstřelen v první vlně.¹⁷¹ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště se nachází mělká jáma. Beton se nachází ve formě velkých a středních kusů jak na stanovišti samotném, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 20 metrů. Na velkém kusu betonu, který se nachází na okraji jámy je patrné dochování izolace stropu na celé jeho jedné straně, což je dokladem, že tento kus byl původně součástí hrany stropu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 12. 3. 2016.

GPS: N 50,07737° E 14,03207°

IX.a/8/A

Objekt byl odstřelen v první vlně.¹⁷² Stanoviště objektu je nevýrazné. Na místě stanoviště se nachází jáma s čitelným půdorysem, která je chronicky znečišťována místními chataři jako skládka. Beton se nachází ve formě malých a středních kusů jak v jámě, tak ve svahu čelně pod objektem. Větší kus betonu i s armaturou ční z odpadků přímo v jámě. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 2. 4. 2017.

GPS: N 50,08618° E 14,03828°

¹⁷⁰ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Bratronice, č. listu NAD 615

¹⁷¹ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Bratronice, č. listu NAD 615

¹⁷² Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Dolní Bezděkov, č. listu NAD 625

IX.a/8a/A

Objekt byl odstřelen v první vlně.¹⁷³ Stanoviště objektu je nevýrazné. Na místě stanoviště je patrná prohlubeň ve svahu. Beton se nachází v malém množství ve formě malých a středních kusů jak v prohlubni a na jejich okrajích, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 20 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 2. 4. 2017.

GPS: N 50,08713° E 14,03821°

IX.a/9/B

Objekt byl odstřelen v první vlně.¹⁷⁴ Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. Na místě stanoviště objektu byla vybudována zahrada. Při výstavbě rodinného domu a rozsáhlých úprav okolí bylo stanoviště objektu zahlazeno. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 12.34. 2016.

GPS: N 50,10095° E 14,05240°

IX.a/9a/A

Objekt byl odstřelen v první vlně.¹⁷⁵ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště se nachází jáma s čitelným půdorysem. Beton se nachází ve velkém množství jak ve formě středních kusů na čelním okraji jámy, tak ve formě malých i větších kusů v blízkém okolí stanoviště, přičemž velké množství středních kusů betonu se nachází po celé ploše svahu čelním směrem do vzdálenosti 80 metrů. V jámě samotné se nachází množství malých kusů betonu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 2. 4. 2017.

GPS: N 50,09313° E 14,04456°

¹⁷³ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Dolní Bezděkov, č. listu NAD 625

¹⁷⁴ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Družec, č. listu NAD 629

¹⁷⁵ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Družec, č. listu NAD 629

IX.a/10/C

Objekt byl odstřelen v první vlně.¹⁷⁶ Stanoviště objektu je výrazné. Stanoviště objektu se nachází v oploceném pozemku nad tenisovými kurty v Družci. Na místě stanoviště je patrná jáma s čitelným půdorysem. Betonu se jak na stanovišti samotném, tak v okolí do vzdálenosti 25 metrů nachází velmi malé množství. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 12. 3. 2016.

GPS: N 50,10412° E 14,05429°

IX.a/11/C

Objekt byl odstřelen v první vlně.¹⁷⁷ Stanoviště objektu je nevýrazné. Na stanovišti se nachází drobná terénní nerovnost. Beton se nachází jak na stanovišti samotném, tak v jeho okolí ve velmi malém množství ve formě středních kusů. Okolí stanoviště výrazně pozměnilo budování zářezu pro dálnici D6, přestože se stanoviště nenacházelo přímo v prostoru této stavby, tak došlo k výraznému ovlivnění okolí stanoviště touto stavbou. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 12. 3. 2016

GPS: N 50,11049° E 14,05413°

IX.a/12/A

Objekt byl odstřelen v první vlně.¹⁷⁸ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je dochována plošina ve svahu s čitelným půdorysem. Beton se nachází jak ve velmi malém množství na stanovišti samotném, tak ve formě malých a středních kusů ve směru výstřelu. Na okraji plošiny je stále dochován levý roh týlové stěny do výšky 45 cm na původním místě, neboť byl přibetonován ke skále. V týlu objektu je dochován pozůstatek přístupového zákopu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 12. 3. 2016.

GPS: N 50,11447° E 14,06045°

¹⁷⁶ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Družec, č. listu NAD 629

¹⁷⁷ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Družec, č. listu NAD 629

¹⁷⁸ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Družec, č. listu NAD 629

IX.a/12a/C

Objekt byl odstřelen v první vlně.¹⁷⁹ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště v prudkém svahu nachází jáma s čitelným půdorysem tvořící plošinu. Beton se vyskytuje ve formě malých a středních kusů i s armaturou jak v jámě, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 10 metrů. Větší množství betonu se nachází na úplném úpatí svahu čelním směrem. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 12. 3. 2016.

GPS: N 50,11848° E 14,03603°

IX.a/13/A

Objekt byl odstřelen v první vlně.¹⁸⁰ Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. Přibližně do roku 2009 bylo stanoviště výrazné a na stanovišti byla patrná jáma. Při výstavbě domu bylo stanoviště zahlazeno. Stanovištěm objektu vede plot u rodinného domu. Beton se nachází ve formě malých kusů v okolí stanoviště v prostoru, který doposud nepostihla výstavba. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 12. 3. 2016.

GPS: N 50,12779° E 14,02917°

IX.a/14/B

Objekt byl odstřelen v první vlně.¹⁸¹ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je dochována podlaha, ve které se nachází poničená jímka na vodu. Zbytek týlové stěny se nad podlahu dochoval do výšky 8 cm, zbytek pravé boční stěny a čelních stěn se dochoval do výšky 20 cm a levá boční stěna se dochovala do výšky 10 cm. Ze všech těchto pozůstatků stěn stále ční armatura. Velké bloky stropní desky v rozlámané formě se nachází ve směru pravého výstřelu. Beton se ve formě malých, středních i velkých kusů nachází v okolí stanoviště do vzdálenosti 30 metrů, přičemž v řadě kusů je dochována armatura. Ve směru pravého výstřelu je ve vzdálenosti 60 metrů na dně údolí dochován pozůstatek okopu pro kulomet pro čelní palbu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 20. 2. 2016.

GPS: N 50,12843° E 14,03228°

¹⁷⁹ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce obce Doksy, č. listu NAD 622

¹⁸⁰ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Kamenné Žehrovice, č. listu NAD 655

¹⁸¹ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Kamenné Žehrovice, č. listu NAD 655

IX.a/15/A

Objekt byl odstřelen v první vlně.¹⁸² Stanoviště objektu je nevýrazné. Na místě stanoviště je patrná prohlubeň u cesty vedoucí po břehu Turyňského rybníka. Rybník vznikl až po válce a je pravděpodobné, že pod svou hladinou může ukrývat množství pozůstatků z objektu. Beton se nachází ve formě malých a středních kusů jak v prohlubni, tak v malém množství v okolí stanoviště do vzdálenosti 35 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 20. 2. 2016.

GPS: N 50,13334° E 14,02970°

IX.a/16/A

Objekt byl odstřelen v první vlně.¹⁸³ Stanoviště objektu je nevýrazné. Na místě stanoviště se nachází mělká jáma s čitelným půdorysem. Jáma po objektu je znečišťována odpadem. Beton se nachází ve formě malých, středních i velkých kusů jak pod odpadem i v odpadu v jámě, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 30 metrů, přičemž větší množství betonu je ve směru výstřelů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 20. 2. 2016.

GPS: N 50,14671° E 14,02114°

IX.a/17/C

Objekt byl odstřelen v první vlně.¹⁸⁴ Stanoviště objektu je nevýrazné. Na místě stanoviště objektu se nachází jáma s čitelným půdorysem. Ve směru výstřelu čelní střílny se ve svahu nachází velký kus hrany stropu o délce 70 cm. Beton se nachází ve formě malých, středních i velkých kusů ve velkém množství jak v jámě, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 35 metrů, přičemž v řadě velkých kusů je dochována armatura a též je na řadě velkých kusů patrná izolace. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 20. 2. 2016.

GPS: N 50,14928° E 14,01638°

¹⁸² Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Kamenné Žehrovice, č. listu NAD 655

¹⁸³ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Kamenné Žehrovice, č. listu NAD 655

¹⁸⁴ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Kamenné Žehrovice, č. listu NAD 655

IX.a/18/C

Objekt byl odstřelen v první vlně.¹⁸⁵ Stanoviště objektu je nevýrazné. Na místě stanoviště se nachází terénní nerovnost vzniklá nahrnutím pozůstatků po objektu do jámy. Na místě terénní nerovnosti byl vybudován v devadesátých letech posed a krmelec. Beton se nachází ve formě malých kusů jak na stanovišti samotném, tak do vzdálenosti 70 metrů vlivem zemědělské činnosti, přičemž na stanovišti samotném se nachází jeden velký kus betonu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 13. 12. 2015.

GPS: N 50,16056° E 14,00716°

IX.a/18a/C

Objekt byl odstřelen v první vlně.¹⁸⁶ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Stanoviště objektu se nachází v poli. Na místě stanoviště je patrná drobná terénní nerovnost. Vlivem zemědělské činnosti se beton nachází ve formě malých kusů do vzdálenosti 50 metrů od stanoviště objektu. Menší a střední kusy betonu byly ze stanoviště odklizeny na okraj pole ve směru čelního výstřelu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 13. 12. 2015.

GPS: N 50,15651° E 14,00348°

IX.a/19/C

Objekt byl odstřelen v první vlně.¹⁸⁷ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Stanoviště objektu se nachází v poli. Na místě stanoviště objektu je patrná velmi drobná terénní nerovnost. Vlivem zemědělské činnosti se beton v malém množství nachází ve formě malých kusů do vzdálenosti 100 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 13. 12. 2015.

GPS: N 50,16781° E 14,00968°

¹⁸⁵ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv města Libušín, č. listu NAD 85

¹⁸⁶ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv města Libušín, č. listu NAD 85

¹⁸⁷ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Smečno, č. listu NAD 129

IX.a/20/B

Objekt byl odstřelen v první vlně.¹⁸⁸ Stanoviště objektu je výrazné. Stanoviště objektu se nachází uprostřed pole. Na místě stanoviště je patrná jáma, do které bylo odklizeno velké množství betonu z pole ve formě malých a středních kusů. Vlivem zemědělské činnosti se beton nachází v malém množství ve formě malých kusů v okolí stanoviště do vzdálenosti 40 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 12. 11. 2017.

GPS: N 50,17288° E 14,00879°

IX.a/21/B

Objekt byl odstřelen v první vlně.¹⁸⁹ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Stanoviště objektu se nachází v poli. Vlivem zemědělské činnosti se beton nachází ve formě středních kusů do vzdálenosti 100 metrů od stanoviště objektu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 12. 3. 2017.

GPS: N 50,18094° E 14,02403°

IX.a/22/B

Objekt byl odstřelen v první vlně.¹⁹⁰ Stanoviště objektu je již nezřetelné. U stanoviště byla vybudována polní cesta, při jejímž zpevnování a vybudování zeměměřičského bodu došlo k zahrazení většiny pozůstatků po stanovišti objektu, přičemž malé množství betonu ve formě středních kusů se nachází podél této cesty do vzdálenosti 25 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 17. 11. 2015.

GPS: N 50,18288° E 14,01470°

¹⁸⁸ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Smečno, č. listu NAD 129

¹⁸⁹ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Smečno, č. listu NAD 129

¹⁹⁰ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Smečno, č. listu NAD 129

IX.a/23/B

Objekt byl odstřelen v první vlně.¹⁹¹ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště se nachází plošina ve svahu s čitelným půdorysem. Beton se nachází ve formě středních kusů ve svahu jak ve směru výstřelů a čelním směrem, tak vpravo i vlevo od stanoviště objektu. Týlovým směrem je velmi málo betonu. Nalevo od stanoviště se nachází fragmenty stropu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 17. 11. 2015.

GPS: N 50,18367° E 14,01247°

IX.a/24/C

Objekt byl odstřelen v první vlně.¹⁹² Stanoviště objektu je nevýrazné. Na místě stanoviště se nachází mělká jáma s čitelným půdorysem. Beton se nachází v malém množství v okolí stanoviště do vzdálenosti 15 metrů a ještě v menším množství v jámě samotné. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 16. 6. 2016.

GPS: N 50,18844° E 14,01591°

IX.a/25a/A

Objekt byl odstřelen v první vlně.¹⁹³ Stanoviště objektu je nevýrazné. Na místě stanoviště se nachází velmi mělká jáma s čitelným půdorysem. Beton se nachází ve formě menších kusů i s otisky po armatuře v okolí stanoviště do vzdálenosti 15 metrů, přičemž v jednom ze středních kusů je dochován návrt pro nálož. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 16. 11. 2015.

GPS: N 50,19364° E 14,02925°

¹⁹¹ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Smečno, č. listu NAD 129

¹⁹² Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Smečno, č. listu NAD 129

¹⁹³ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Smečno, č. listu NAD 129

IX.a/25/A

Objekt byl odstřelen v první vlně.¹⁹⁴ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště se nachází hluboká jáma s čitelným půdorysem. V prostoru levé a čelní stěny se nachází velké množství vytěženého betonu na hraně jámy. Z několika středních kusů betonu nalevo od stanoviště ční dlouhé armatury. Uprostřed jámy se nachází velký kus betonu s patrnými otisky po armatuře. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 16. 11. 2015.

GPS: N 50,19389° E 14,03097°

IX.a/26/C

Objekt byl odstřelen v první vlně.¹⁹⁵ Stanoviště objektu je nevýrazné. Na místě stanoviště se nachází jáma s čitelným půdorysem tvořící plošinu ve svahu. Beton se nachází ve formě malých a středních kusů jak v jámě samotné, tak v blízkém okolí do vzdálenosti 10 metrů. Několik velkých kusů betonu z objektu se vlivem zemědělských činností dostalo do vzdálenosti přesahující 150 metrů od stanoviště objektu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 16. 11. 2015.

GPS: N 50,19629° E 14,03375°

IX.a/26a/C

Objekt byl odstřelen v první vlně.¹⁹⁶ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště se nachází mělká jáma s čitelným půdorysem tvořící plošinu ve svahu. Beton se nachází ve formě středních a větších kusů jak v jámě samotné, tak do vzdálenosti 15 metrů od stanoviště objektu s větší koncentrací ve směru výstřelů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 15. 3. 2017.

GPS: N 50,20057° E 14,03698°

IX.a/27/C

Objekt byl odstřelen v první vlně.¹⁹⁷ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště se nachází jáma s čitelným půdorysem tvořící plošinu. Beton se nachází ve formě středních kusů jak v samotné jámě, tak do vzdálenosti 10 metrů od stanoviště objektu.

¹⁹⁴ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Smečno, č. listu NAD 129

¹⁹⁵ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Smečno, č. listu NAD 129

¹⁹⁶ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Přelíc, č. listu NAD 119

¹⁹⁷ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Smečno, č. listu NAD 129

V prostoru vchodu do objektu je dochován pravděpodobně pozůstatek přístupového zákopu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 17. 11. 2015.

GPS: N 50,20086° E 14,04803°

IX.a/28/C

Objekt byl odstřelen v první vlně.¹⁹⁸ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště se nachází jáma s čitelným půdorysem. Beton se nachází ve formě malých a středních kusů jak v jámě a jejím bezprostředním okolí, tak týlovým směrem ve formě malých kusů vlivem zemědělské činnosti do vzdálenosti 20 metrů. U objektu se dochovaly dva okopy pro čelní palbu kulometu. Jeden pod objektem ve směru čelního výstřelu, druhý ve směru hrany levého výstřelu ve vzdálenosti 50 metrů od stanoviště. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 17. 11. 2015.

GPS: N 50,20114° E 14,05610°

IX.a/29/C

Objekt byl odstřelen v první vlně.¹⁹⁹ Stanoviště objektu je výrazné. Na stanovišti objektu se nachází jáma v neobdělávaném oválu v poli. Beton se nachází ve formě malých a středních kusů i velkých bloků jak na stanovišti a jeho blízkém okolí, tak ve formě malých a středních kusů vlivem zemědělské činnosti do vzdálenosti 30 metrů od stanoviště. V řadě velkých kusů je dochována armatura, přičemž některé z nich jsou ve formě stále provázaných bloků. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 16. 11. 2015.

GPS: N 50,20704° E 14,05794°

IX.a/30/B

Objekt byl odstřelen v první vlně.²⁰⁰ Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. Místo stanoviště objektu bylo zahlazeno při výstavbě zemědělského areálu u obce Hrdlív. U okraje zemědělského areálu se nachází velmi malé množství drobného betonu promíchaného se stavební sutí. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 16. 11. 2015.

GPS: N 50,20662° E 14,06968°

¹⁹⁸ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Smečno, č. listu NAD 129

¹⁹⁹ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Přelíc, č. listu NAD 119

²⁰⁰ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv města Slaný, č. listu Nad 127

5.1.2 Úsek IX.b Kladno - sever

IX.b/31/A

Objekt byl odstřelen v první vlně.²⁰¹ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma s čitelným půdorysem na hraně terénní vlny. Beton se vyskytuje ve velmi malém množství ve formě malých kusů jak v jámě samotné, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 20 metrů. V týlové části jámy lze pozorovat odtěžení skály při výstavbě objektu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 16. 11. 2015.

GPS: N 50,21078° E 14,07204°

IX.b/32/B

Objekt byl odstřelen v první vlně.²⁰² Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma s částečně čitelným půdorysem. Na stanovišti je dochována většina do svahu týlovým směrem zaražené pravé části týlové stěny. Beton se nachází v malém množství ve formě malých kusů jak v jámě samotné, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 20 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 16. 11. 2015.

GPS: N 50,21190° E 14,07393°

IX.b/33/C

Objekt byl odstřelen v první vlně.²⁰³ Stanoviště objektu je nevýrazné. Na místě stanoviště je patrná mělká jáma. Beton se nachází ve velmi malém množství ve formě malých kusů do vzdálenosti 35 metrů od stanoviště objektu, přičemž na poměry stanoviště je větší koncentrace betonu na úpatí svahu ve směru výstřelů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 16. 11. 2015.

GPS: N 50,21754° E 14,07532°

IX.b/34/B

Objekt byl odstřelen v první vlně.²⁰⁴ Stanoviště objektu je nevýrazné. Na místě stanoviště se nachází mělká jáma, která je zasypána odpadem. Beton se nachází v malém množství ve svahu ve směru výstřelů. Vzhledem k tomu, že prostor stanoviště

²⁰¹ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv města Slaný, č. listu NAD 127

²⁰² Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv města Slaný, č. listu NAD 127

²⁰³ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv města Slaný, č. listu NAD 127

²⁰⁴ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv města Slaný, č. listu NAD 127

i jeho široké okolí je pokryt odpadky, lze předpokládat, že pod odpadem jsou další pozůstatky po objektu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 16. 11. 2015.

GPS: N 50,22068° E 14,08111°

IX.b/35/C

Objekt byl odstřelen v první vlně.²⁰⁵ Stanoviště objektu je výrazně pozmeněné. Poblíž stanoviště objektu na vrcholu terénní vlny, do které byl objekt zasazen, byl vybudován vodojem. Při rozsáhlé úpravě okolí vlivem budování vodojemu bylo stanoviště objektu zcela zahlazeno, až na množství větších bloků betonu ve svahu ve směru výstřelů, přičemž v jednom z větších kusů je dochována dlouhá armatura. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 9. 4. 2017.

GPS: N 50,22222° E 14,09040°

IX.b/36/C

Objekt byl odstřelen v první vlně.²⁰⁶ Stanoviště objektu je nevýrazné. Na místě stanoviště se nachází mělká jáma. Beton se nachází ve formě malých a středních kusů v mělké jámě. Výskyt betonu v okolí stanoviště ve velmi malém množství ve formě malých kusů, ostatní pozůstatky pravděpodobně zlikvidovány při budování blízké, dnes již neurčitelné stavby, která se nachází ve stavu silně zchátralé ruiny a navíc slouží zřejmě jako místní narkomanské doupě, což podstatným způsobem znesnadňuje průzkum stanoviště i jeho okolí. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 9. 4. 2017.

GPS: N 50,22092° E 14,09771°

²⁰⁵ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv města Slaný, č. listu NAD 127

²⁰⁶ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv města Slaný, č. listu NAD 127

IX.b/37/B

Objekt byl odstřelen v první vlně.²⁰⁷ Stanoviště objektu je nevýrazné. Na místě stanoviště se nachází mělká jáma s pozůstatkem záhozu. Beton se nachází ve velkém množství ve formě malých, středních a velkých kusů jak na stanovišti samotném, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 50 metrů s větší koncentrací ve směru výstřelů, přičemž na řadě středních a velkých kusů jsou patrné otisky po armatuře. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 9. 4. 2017.

GPS: N 50,22205° E 14,11074°

IX.b/38/B

Objekt byl odstřelen v první vlně.²⁰⁸ Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. Stanoviště objektu se nachází v ovocném sadu. Při výsadbě sadu v prostou bývalého pole došlo k zahlazení stanoviště. Malé množství betonu ve formě malých kusů se nachází týlovým směrem mezi oplocením sadu a silnicí. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 9. 4. 2017.

GPS: N 50,22557° E 14,12101°

IX.b/39/C

Objekt byl odstřelen v první vlně.²⁰⁹ Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. Stanoviště objektu se nachází v ovocném sadu. Při výsadbě sadu v prostoru bývalého pole došlo k zahlazení stanoviště. Malé množství betonu ve formě malých kusů se nachází týlovým směrem mezi plotem a silnicí. Týlovým směrem se nachází velký kus betonu mezi plotem a panelovou polní cestou sloužící k obsluze sadu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 9. 4. 2017.

GPS: N 50,22913° E 14,12482°

²⁰⁷ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv města Slaný, č. listu NAD 127

²⁰⁸ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv města Slaný, č. listu NAD 127

²⁰⁹ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv města Slaný, č. listu NAD 127

IX.b/40/B

Objekt byl odstřelen v první vlně.²¹⁰ Stanoviště objektu je nevýrazné. Na místě stanoviště se nachází mělká jáma s čitelným půdorysem a pozůstatky bočních záhozů. Beton se nachází ve formě malých, středních a velkých kusů ve značném množství na hraně jámy týlovým směrem, přičemž na některých z nich jsou patrné otisky po armatuře. Na pozůstatcích bočních záhozů je dochováno množství kamenů z rovnániny. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 9. 4. 2017.

GPS: N 50,23420° E 14,11388°

IX.b/41/B

Objekt byl odstřelen v první vlně.²¹¹ Stanoviště objektu je nevýrazné. Na místě stanoviště se nachází jáma s čitelným půdorysem. Beton se nachází ve formě malých, středních a velkých kusů na stanovišti a jeho blízkém okolí ve větší koncentraci ve směru výstřelů. Malé množství malých a středních kusů betonu se nachází v okolí stanoviště do vzdálenosti 40 metrů. Na řadě středních a velkých kusů jsou patrné jak otisky po armatuře, tak pozůstatky izolace. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 9. 4. 2017.

GPS: N 50,23587° E 14,13166°

IX.b/42/C

Objekt byl odstřelen v první vlně.²¹² Stanoviště objektu je již nezřetelné. Na místě stanoviště se nachází terénní nerovnost ve svahu. Výskyt betonu nebyl prokázán mimo jednoho bloku betonu o rozměrech 60 cm na 40 cm a jednoho středního kusu betonu ve svahu pod stanovištěm ve směru výstřelu čelní střílny. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 9. 4. 2017.

GPS: N 50,23502° E 14,14074°

²¹⁰ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv města Slaný, č. listu NAD 127

²¹¹ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Vítov, č. listu NAD 148

²¹² Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Vítov, č. listu NAD 148

IX.b/43/A

Objekt je zachován. Dříve byl zabetonován. V roce 1986 bylo zabetonování odstraněno panem Janem Krinkem a objekt byl plně zrekonstruován do podoby z roku 1938. U objektu byl doplněn původní zához a obnovena přístupová cesta ve formě zákopu. Maskování objektu bylo obnoveno. Objekt býval příležitostně zpřístupňován pevnostním muzeem ve Smečně, ovšem po likvidaci ústředního objektu muzea ve Smečně I/A-3/41/B2-80Z v prosinci 2017 je budoucí zpřístupňování tohoto objektu nejisté. Stav objektu zaznamenán k datu 20. 1. 2018.

GPS: N 50,24048° E 14,14176°

IX.b/43a/A

Objekt byl odstřelen v první vlně.²¹³ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště se nachází jáma s čitelným půdorysem, která je na týlové straně ohraničena vyvrácenými týlovými stěnami. Čelní stěna s fragmenty podlahy se po výbuchu roztrhla na dvě poloviny, přičemž pravá polovina se zachovalou částí podlahy se nachází ve víceméně monolitickém stavu 8 metrů ve směru výstřelu pravé střílny, zatímco levá polovina se po dopadu rozpadla na mnoho větších bloků nacházejících se ve směru výstřelu levé střílny 10 metrů od objektu. Strop byl výbuchem odhozen napravo od objektu, kde se jeho pozůstatky s patrnou původní izolací nachází ve formě velkých kusů betonu 5 metrů od stanoviště. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 9. 4. 2017.

GPS: N 50,24063° E 14,15356°

IX.b/44/C

Objekt byl odstřelen v první vlně.²¹⁴ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště se nachází jáma ohraničená vyvrácenými stěnami, přičemž podlaha zůstala zachována na místě. Části bočních stěn nebyly vyvráceny, a jsou zachovány přibližně do výšky 80 centimetrů. Týlová stěna je výbuchem po vyvrácení zaražena do svahu ve formě dvou bloků. Celá čelní stěna visí nad svahem, přičemž v prostoru kolem střílen jsou dochovány čepy na zavěšení nádržky na vodu na chlazení kulometů a zároveň jsou u střílen v různé míře dochována uchycení pro jejich uzávěry. Strop se ve formě velkých

²¹³ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Žižice, č. listu NAD 164

²¹⁴ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Drnov, č. listu NAD 42

kusů betonu nachází ve svahu 15 metrů pod stanovištěm. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 9. 4. 2017.

GPS: N 50,24129° E 14,14215°

IX.b/45/C

Objekt byl odstřelen v první vlně.²¹⁵ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Stanoviště objektu se nachází uprostřed pole. Na místě stanoviště se nachází drobná terénní nerovnost. Vlivem zemědělské činnosti se beton ve formě malých kusů vyskytuje do vzdálenosti 60 metrů od stanoviště objektu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 29. 3. 2017.

GPS: N 50,24950° E 14,16510°

IX.b/46/A

Objekt byl odstřelen v první vlně.²¹⁶ Stanoviště objektu je nevýrazné. Na místě stanoviště se nachází mělká jáma s čitelným půdorysem. Beton se nachází ve formě malých a středních kusů v okolí stanoviště do vzdálenosti 20 metrů s větší koncentrací ve směru výstřelů, přičemž v řadě středních kusů je dochována armatura. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 9. 4. 2017.

GPS: N 50,24873° E 14,16505°

IX.b/47/B

Objekt byl odstřelen v první vlně.²¹⁷ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Na místě stanoviště se nachází mělká prohlubeň uprostřed pole. Vlivem zemědělské činnosti byl beton v malém množství ve formě malých kusů roznesen do vzdálenosti 25 metrů od stanoviště objektu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 9. 4. 2017.

GPS: N 50,24227° E 14,16074°

²¹⁵ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Vítov, č. listu NAD 148

²¹⁶ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Vítov, č. listu NAD 148

²¹⁷ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Žižice, č. listu NAD 164

IX.b/47a/B

Objekt byl odstřelen v první vlně.²¹⁸ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Stanoviště objektu se nachází v poli. Beton se nachází v malém množství ve formě malých a středních kusů čelním směrem u silnice z Žižic do Osluchova ve vzdálenosti 30 metrů od stanoviště objektu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 9. 4. 2017.

GPS: N 50,24658° E 14,15776°

IX.b/48/C

Objekt byl odstřelen v první vlně.²¹⁹ Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. Dříve zde byla patrná mělká jáma s čitelným půdorysem a velkým množstvím betonu. Při rekultivaci bývalého sadu na „obyčejné“ pole přibližně v období let 2012 až 2013 došlo k zahrazení a likvidaci většiny pozůstatků. Beton nebyl ze stanoviště při rekultivaci odklizen, ale byl v orán, a tím došlo k jeho rozšíření až do vzdálenosti 150 metrů od stanoviště. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 29. 3. 2017.

GPS: N 50,25881° E 14,17761°

IX.b/48a/C

Objekt byl odstřelen v první vlně.²²⁰ Stanoviště objektu je již nezřetelné. V prostoru stanoviště je neúrodná část pole a drobná terénní nerovnost. Beton se nachází v malém množství ve formě malých a středních kusů jak na stanovišti samotném a v jeho blízkém okolí, tak napravo od stanoviště v lesíku ve formě velkých kusů na deponii odklizeného betonu z velkého zemědělského lánu, kam byly „odklizeny“ i pozůstatky přilehlých objektů úseku A-9 Vítov. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 29. 3. 2017.

GPS: N 50,25590° E 14,17263°

IX.b/49/B

Objekt byl odstřelen v první vlně.²²¹ Stanoviště objektu je nevýrazné. Stanoviště objektu se nachází v poli v neobdělávaném lichoběžníku. Na stanovišti je patrná vyvýšenina, která pravděpodobně vznikla nahrnutím pozůstatků do jámy. Beton se nachází jak ve

²¹⁸ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Žižice, č. listu NAD 164

²¹⁹ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Ješín, č. listu NAD 650

²²⁰ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Vítov, č. listu NAD 148

²²¹ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Ješín, č. listu NAD 650

formě středních kusů v neobdělávaném lichoběžníku, tak ve formě malých kusů roznesených vlivem zemědělské činnosti do vzdálenosti 40 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 15. 3. 2017.

GPS: N 50,26062° E 14,19845°

IX.b/49a/C

Objekt byl odstřelen v první vlně.²²² Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma v neobdělávaném obdélníku v poli. Na stanovišti je dochována podlaha a dále jsou dochovány vyvrácené fragmenty všech stěn, přičemž čelní stěna je dochována do výšky ozubů střílen, pravá boční stěna je dochována do výšky 80 cm, levá boční stěna je ve značně poškozené formě do výšky 50 cm a týlová stěna je dochována celá ovšem zaražena do svahu. Čelním směrem je na stanovišti dále dochován ve formě takřka intaktního bloku převrácený strop. Na stropu jsou dochovány pozůstatky izolace a ve stropu je dochován otvor pro periskop. V prostoru jak blízkého okolí bývalého vstupu, tak na vyvrácené týlové stěně samotné jsou dochovány fragmenty téměř celého rámu na posuv dveří. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 15. 3. 2017.

GPS: N 50,25116° E 14,20270°

IX.b/50/C

Objekt byl odstřelen v první vlně.²²³ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Stanoviště objektu se nachází v poli. Vlivem zemědělské činnosti se beton nachází v malém množství ve formě malých kousků v okruhu 50 metrů od stanoviště objektu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 15. 3. 2017.

GPS: N 50,26732° E 14,20061°

²²² Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Ješín, č. listu NAD 650

²²³ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv města Velvary, č. listu NAD 726

IX.b/50a/B

Objekt byl odstřelen v první vlně.²²⁴ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Stanoviště objektu se nachází v poli. Beton se nachází ve velmi malém množství ve formě malých a středních kusů jak na stanovišti samotném, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 10 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 15. 3. 2017

GPS: N 50,26166° E 14,21599°

IX.b/51/B

Objekt byl odstřelen v první vlně.²²⁵ Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. Na místě stanoviště a v jeho okolí byl vybudován průmyslový areál. Čelním směrem ve vzdálenosti 30 metrů od stanoviště objektu se nachází větší množství středních a velkých kusů betonu i s armaturou, přičemž je zde ve formě stále provázaných bloků dochována část týlové stěny s horní nebo dolní částí rámu na posuv dveří. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 15. 3. 2017.

GPS: N 50,27369° E 14,22532°

IX.b/52/B

Objekt byl odstřelen v první vlně.²²⁶ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Stanoviště objektu se nachází v poli. Na místě stanoviště je patrná drobná terénní nerovnost. Beton ve formě malých kusů se nachází do vzdálenosti 35 metrů od stanoviště objektu vlivem zemědělské činnosti. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 15. 3. 2017.

GPS: N 50,26102° E 14,23772°

²²⁴ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv města Velvary, č. listu NAD 726

²²⁵ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv města Velvary, č. listu NAD 726

²²⁶ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv města Velvary, č. listu NAD 726

IX.b/53/B

Objekt byl odstřelen v první vlně.²²⁷ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště se nachází výrazná prohlubeň v horní hraně terénní vlny. Beton se nachází jak v malém množství ve formě malých kusů na stanovišti, tak čelním směrem ve velkém množství ve formě malých a středních kusů do vzdálenosti 15 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 15. 3. 2017.

GPS: N 50,27288° E 14,24823°

IX.b/54/C

Objekt byl odstřelen v první vlně.²²⁸ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Stanoviště objektu se nachází v poli. Dříve bylo stanoviště výraznější a nacházelo se v neobdělávaném oválu v poli. Rozorání tohoto oválu zlikvidovalo stanoviště, ovšem beton nebyl z místa odstraněn a nachází se ve formě velkých bloků i s dochovanou armaturou jak v prostoru bývalého stanoviště objektu, tak vlivem zemědělské činnosti v okolí stanoviště do vzdálenosti 35 metrů. Další kusy betonu rozličných formátů se nachází po téměř celém okraji pole. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 15. 3. 2017.

GPS: N 50,27610° E 14,25262°

IX.b/55/B

Objekt byl odstřelen v první vlně.²²⁹ Stanoviště objektu je nevýrazné. Na místě stanoviště je patrná mělká prohlubeň s čitelným půdorysem na čelní straně. Beton se nachází ve velkém množství ve formě malých a středních kusů a velkých bloků v okolí stanoviště do vzdálenosti 25 metrů, přičemž v řadě velkých bloků je dochována armatura. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 15. 3. 2017

GPS: N 50,28824° E 14,26039°

²²⁷ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv města Velvary, č. listu NAD 726

²²⁸ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv města Velvary, č. listu NAD 726

²²⁹ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Uhy, č. listu NAD 718

IX.b/56/B

Objekt byl odstřelen v první vlně.²³⁰ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště se nachází hluboká jáma s čitelným půdorysem a pozůstatky bočních záhozů. V jámě se nachází velké množství betonu ve formě malých, středních a velkých kusů, přičemž na řadě těchto kusů je patrná izolace. V okolí stanoviště se do vzdálenosti 25 metrů nachází jen velmi malé množství betonu, neboť ho většina byla „odklizena“ do jámy. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 15. 3. 2017.

GPS: N 50,27735° E 14,26680°

IX.b/57/B

Objekt byl odstřelen v první vlně.²³¹ Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. Na místě stanoviště se nachází kůlna u krytého stání pro zemědělské stroje. Beton se ve formě středních kusů nachází ve svahu pod stanovištěm objektu ve velkém množství. Výstavbou kůlny a budováním okolního zemědělského areálu byly ostatní pozůstatky po objektu zahlazeny. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 15. 3. 2017.

GPS: N 50,29741° E 14,26767°

IX.b/58/B

Objekt byl odstřelen v první vlně.²³² Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště se nachází plošina ve svahu s čitelným půdorysem. Beton se nachází ve formě malých, středních a velkých bloků jak na stanovišti samotném, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 20 metrů, přičemž ve velkých blocích je dochována armatura. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 20. 3. 2014.

GPS: N 50,30234° E 14,27413°

²³⁰ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Uhy, č. listu NAD 718

²³¹ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Chržín, č. listu NAD 643

²³² Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Sazená, č. listu NAD 700

IX.b/59/C

Objekt byl odstřelen v první vlně.²³³ Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. Stanoviště objektu se nachází v poli. Na místě stanoviště je patrná velmi drobná terénní nerovnost. Ostatní pozůstatky po stanovišti zahlazeny při budování kanalizace pro zemědělskou skládku, která se nachází v bezprostřední blízkosti stanoviště. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 15. 3. 2017.

GPS: N 50,29082° E 14,27544°

IX.b/60/B

Objekt byl odstřelen v první vlně.²³⁴ Stanoviště objektu je nevýrazné. Na místě stanoviště se nachází mělká prohlubeň ve svahu. Beton se nachází ve formě malých a středních kusů jak na stanovišti samotném, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 30 metrů. Větší množství středních kusů se nachází ve svahu čelním směrem. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 20. 3. 2014.

GPS: N 50,30211° E 14,29107°

IX.b/61/B

Objekt byl odstřelen v první vlně.²³⁵ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště se nachází jáma s čitelným půdorysem. Beton se nachází ve formě malých, středních a velkých kusů jak na stanovišti samotném, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 25 metrů, přičemž na řadě velkých kusů jsou dochovány pozůstatky izolace a otisky po armatuře. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 20. 3. 2014.

GPS: N 50,30151° E 14,30455°

²³³ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Uhy, č. listu NAD 718

²³⁴ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Sazená, č. listu NAD 700

²³⁵ Státní okresní archiv v Mělníku, fond Archiv obce Vepřek, č. listu NAD 963

IX.b/62/A

Objekt byl odstřelen v první vlně.²³⁶ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště se nachází jáma s čitelným půdorysem. Beton se nachází ve formě středních kusů jak v jámě samotné, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 25 metrů od stanoviště objektu. Na stanovišti nalezen výbuchem velmi výrazně poničený kus železa, který dříve býval s největší pravděpodobností částí dvířek do objektu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 20. 3. 2014.

GPS: N 50,30455° E 14,30424°

IX.b/63/B

Objekt byl odstřelen v první vlně.²³⁷ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště se nachází plošina ve svahu s čitelným půdorysem. Beton se nachází ve formě malých a středních kusů v menší množství na stanovišti samotném, a ve větším množství v okolí stanoviště, hlavně ve směru výstřelů do vzdálenosti 40 metrů. Ve svahu pod stanovištěm je dochován okop pro kulomet pro čelní palbu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 20. 3. 2014.

GPS: N 50,30376° E 14,31234°

IX.b/64/C

Objekt byl odstřelen v první vlně.²³⁸ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Stanoviště objektu se nachází v poli. Na místě stanoviště se nachází téměř nezřetelná terénní nerovnost. Beton se nachází v malém množství ve formě malých kusů v blízkém okolí stanoviště do vzdálenosti 30 metrů. Týlovým směrem nalevo se v lesíku nachází několik malých a středních kusů betonu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 20. 3. 2014.

GPS: N 50,30682° E 14,32365°

²³⁶ Státní okresní archiv v Mělníku, fond Archiv obce Nová Ves, č. listu NAD 935

²³⁷ Státní okresní archiv v Mělníku, fond Archiv obce Nová Ves, č. listu NAD 935

²³⁸ Státní okresní archiv v Mělníku, fond Archiv obce Vepřek, č. listu NAD 963

5.2 Lehké opevnění nového typu

5.2.1 Rok výstavby 1937

5.2.1.1 Úsek A-1 Velvary

I/A-1/1/B2-90Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.²³⁹ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště objektu je patrná jáma s čitelným půdorysem s výraznými pozůstatky záhozů ohraničená vnitrozemským valem. Vnitrozemský val je tvořen velmi jemně „granulovaným“ malým betonem. Betonu se nachází značné množství jak na stanovišti, tak v blízkém okolí ve formě středních kusů do vzdálenosti 10 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 20. 3. 2014.

GPS: N 50,30941° E 14,33013°

I/A-1/2/B1-90N

Objekt byl odstřelen v první vlně.²⁴⁰ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště objektu je patrná jáma s čitelným půdorysem s výraznými pozůstatky záhozů ohraničená vnitrozemským valem. V jámě a blízkém okolí se nachází malé, střední a velké kusy betonu, přičemž na velkých kusech lze pozorovat otisky po armatuře a v několika z nich je armatura i dochována. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 20. 3. 2014.

GPS: N 50,30650° E 14,32816°

I/A-1/3/A-160Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.²⁴¹ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Na místě stanoviště je patrná mělká prohlubeň. U stanoviště objektu prochází cesta, která je v délce 10 metrů od stanoviště po svých okrajích lemována drobnými kousky betonu. V cestě samotné se nachází také množství „zaježděného“ betonu. Menší množství středních kusů betonu se nachází v keřích ve směru vnitřního okraje levého výstřelu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 20. 3. 2014.

GPS: N 50,30952° E 14,32669°

²³⁹ Státní okresní archiv v Mělníku, fond Archiv obce Dušníky, č. listu NAD 781

²⁴⁰ Státní okresní archiv v Mělníku, fond Archiv obce Dušníky, č. listu NAD 781

²⁴¹ Státní okresní archiv v Mělníku, fond Archiv obce Vepřek, č. listu NAD 963

I/A-1/5/A-220N

Objekt byl odstřelen v první vlně.²⁴² Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. V místě stanoviště objektu byl vybudován železniční přejezd, při jehož výstavbě krátce po roce 2000 byly zahlazeny veškeré do té doby alespoň trochu patrné pozůstatky po objektu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 20. 3. 2014.

GPS: N 50,31091° E 14,32593°

I/A-1/6/A-160Z

Objekt byl odstřelen ve druhé vlně.²⁴³ Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. Stanoviště objektu se nacházelo v blízkosti budovaného železničního koridoru Praha – Děčín, při jehož stavbě byly výrazné pozůstatky po objektu včetně záhozu zlikvidovány, přičemž beton ze stanoviště byl přemístěn dále od trati. Tato deponie pozůstatků obsahuje i větší kousky betonu, bohužel však inspiruje k postupnému vytváření černé skládky odpadů, která brzy tyto pozůstatky překryje. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 20. 3. 2014.

GPS: N 50,30964° E 14,32270°

I/A-1/7/A-220N

Objekt byl odstřelen v první vlně.²⁴⁴ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště objektu je patrná jáma s čitelným půdorysem s výrazným pozůstatkem záhozu ohraničená vnitrozemským valem. Vnitrozemský val je do značné míry ukryt pod naplaveninami Bakovského potoka, neboť se stanoviště nachází v jeho ohybu, a tím pádem dochází k častému zatápění a zanášení. V jámě a blízkém okolí se nachází malé a střední kusy betonu, přičemž na středních kusech jsou patrné otisky po armatuře. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 20. 3. 2014.

GPS: N 50,31034° E 14,31943°

²⁴² Státní okresní archiv v Mělníku, fond Archiv obce Vepřek, č. listu NAD 963

²⁴³ Státní okresní archiv v Mělníku, fond Archiv obce Vepřek, č. listu NAD 963

²⁴⁴ Státní okresní archiv v Mělníku, fond Archiv obce Vepřek, č. listu NAD 963

I/A-1/8/A-220Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.²⁴⁵ Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. U stanoviště objektu byl vybudován most dálnice D8, při jehož výstavbě došlo k zahlazení pozůstatků stanoviště. Malé množství betonu ve formě malých a středních kusů se nachází jak na okrajích prostoru stavby mostu, tak v poli v okolí do vzdálenosti 45 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 20. 3. 2014.

GPS: N 50,30909° E 14,31910°

I/A-1/9/A-140Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.²⁴⁶ Stanoviště objektu je výrazné. V místě stanoviště objektu je patrná jáma s čitelným půdorysem se zachovalým záhozem ohraničená nízkým vnitrozemským valem. Na záhozu se nachází většinový fragment vrchní části stropu. V jámě i v okolí se nachází větší množství betonu ve formě malých, středních a velkých kusů s patrnými otisky armatury. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 20. 3. 2014.

GPS: N 50,30730° E 14,31871°

I/A-1/10/A-140Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.²⁴⁷ Stanoviště objektu je výrazné. V místě stanoviště objektu je patrná jáma s výrazným pozůstatkem záhozu ohraničená vnitrozemským valem. Na pozůstatku záhozu se nachází fragmenty stropu, stejně jako pod ním. V jámě i v okolí se nachází větší množství betonu ve formě malých, středních a velkých kusů s patrnými otisky po armatuře, přičemž v několika velkých kusech je dochována armatura. Zához je ve svém středu narušen likvidací stropu, neboť strop po odstřelu dopadl na zához a pro jeho snazší likvidaci bylo třeba část záhozu pod stropem odtěžit. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 20. 3. 2014.

GPS: N 50,30537° E 14,31866°

²⁴⁵ Státní okresní archiv v Mělníku, fond Archiv obce Vepřek, č. listu NAD 963

²⁴⁶ Státní okresní archiv v Mělníku, fond Archiv obce Vepřek, č. listu NAD 963

²⁴⁷ Státní okresní archiv v Mělníku, fond Archiv obce Vepřek, č. listu NAD 963

I/A-1/11/D1N

Objekt byl odstřelen v první vlně.²⁴⁸ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Na stanovišti objektu je patrná mělká prohlubeň s nízkým pozůstatkem záhozu. Beton se nachází jak ve větším množství ve svahu ve směru výstřelu pod objektem, tak v minimálním množství na stanovišti samotném. Beton, který doputoval až k úpatí svahu, je druhotně využit ve zdejší zahrádkářské kolonii. U objektu se týlovým směrem dochoval velký okop, který pravděpodobně sloužil pro ubytování osádky. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 20. 3. 2014.

GPS: N 50,30315° E 14,31488°

I/A-1/12/B2-80Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.²⁴⁹ Stanoviště objektu je nevýrazné. Na stanovišti objektu je patrná terénní nerovnost s nízkými pozůstatky záhozů. Celkově je stanoviště těžko čitelné z důvodů existence trampského smetiště v okolí, přičemž se navíc jedná o místo zátopové oblasti Bakovského potoka. U stanoviště objektu se nachází beton pouze jako ohrazení ohniště, větší množství betonu rozličných forem se nachází ve svahu nad stanovištěm. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 20. 3. 2014.

GPS: N 50,30441° E 14,31564°

I/A-1/13/A-120N

Objekt byl odstřelen v první vlně.²⁵⁰ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma s čitelným půdorysem s výrazným pozůstatkem záhozu ohraničená vnitrozemským valem na svých bocích. Beton se nachází ve formě malých, středních i velkých kusů a zároveň bloků v jámě, přičemž v řadě kusů betonu je dochována armatura. Týlovým směrem od stanoviště se nachází pouze malé množství betonu. Pozůstatek záhozu je tvořen velmi jemnou sypkou směsí písčité hlíny. Malé a střední kusy betonu se nachází ve směru výstřelů do vzdálenosti 20 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 20. 3. 2014.

GPS: N 50,30467° E 14,31163°

²⁴⁸ Státní okresní archiv v Mělníku, fond Archiv obce Vepřek, č. listu NAD 963

²⁴⁹ Státní okresní archiv v Mělníku, fond Archiv obce Nová Ves, č. listu NAD 935

²⁵⁰ Státní okresní archiv v Mělníku, fond Archiv obce Nová Ves, č. listu NAD 935

I/A-1/14/A-200Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.²⁵¹ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Stanoviště objektu se nachází uprostřed pole, kde je patrná terénní nerovnost. Beton se nachází ve formě množství malých kusů roznesen vlivem zemědělské činnosti do vzdálenosti 55 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 20. 3. 2014.

GPS: N 50,30678° E 14,31145°

I/A-1/15/A-160Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.²⁵² Stanoviště objektu je již nezřetelné. Stanoviště objektu se nachází uprostřed pole, kde je patrná mělká prohlubeň. Beton se nachází ve formě množství malých kusů roznesen vlivem zemědělské činnosti do vzdálenosti 65 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 20. 3. 2014.

GPS: N 50,30741° E 14,30802°

I/A-1/16/A-120Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.²⁵³ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma s čitelným půdorysem s většinou zachovalým záhozem ohraničená vnitrozemským valem. Beton se ve velkém množství ve formě malých, středních i velkých kusů nachází jak v jámě, tak v okolí do 15 metrů, přičemž v řadě středních kusů a ve velkých kusech se dochovala armatura. Ve směru levého výstřelu je dochován dlouhý zákop, na který je napojena dvojice zachovalých okopů pro čelní palbu kulometu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 20. 3. 2014.

GPS: N 50,30538° E 14,30855°

²⁵¹ Státní okresní archiv v Mělníku, fond Archiv obce Nová Ves, č. listu NAD 935

²⁵² Státní okresní archiv v Mělníku, fond Archiv obce Nová Ves, č. listu NAD 935

²⁵³ Státní okresní archiv v Mělníku, fond Archiv obce Nová Ves, č. listu NAD 935

I/A-1/17/A-140Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.²⁵⁴ Stanoviště objektu je nevýrazné. Stanoviště objektu se nachází v neobdělávaném vykrojení okraje pole, kde je patrná mělká prohlubeň. Beton se nachází jak ve formě několika velkých bloků, ve kterých je dochována armatura a je na nich původní omítka, tak v okolí ve formě malých a středních kusů ve značném množství do vzdálenosti 35 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 20. 3. 2014.

GPS: N 50,30662° E 14,30565°

I/A-1/18/A-220Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.²⁵⁵ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Stanoviště objektu se nachází v poli, kde je patrná terénní nerovnost. Na místě stanoviště a jeho blízkém okolí se nachází pouze malé množství malých kusů betonu. Množství pozůstatků po objektu bylo ze stanoviště odklizeno do ve směru levého výstřelu ve formě středních a velkých kusů betonu, přičemž v řadě z nich je dochována armatura a jsou na nich patrné otisky po armatuře. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 20. 3. 2014.

GPS: N 50,31000° E 14,30335°

I/A-1/19/A-220Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.²⁵⁶ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Stanoviště objektu se nachází v poli, kde je patrná mělká prohlubeň. Beton se nachází ve formě množství malých kusů roznesen vlivem zemědělské činnosti do vzdálenosti 45 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 20. 3. 2014.

GPS: N 50,30928° E 14,30013°

²⁵⁴ Státní okresní archiv v Mělníku, fond Archiv obce Nová Ves, č. listu NAD 935

²⁵⁵ Státní okresní archiv v Mělníku, fond Archiv obce Nová Ves, č. listu NAD 935

²⁵⁶ Státní okresní archiv v Mělníku, fond Archiv obce Nová Ves, č. listu NAD 935

I/A-1/20/A-140N

Objekt byl odstřelen v první vlně.²⁵⁷ Stanoviště objektu je výrazné. Na stanovišti objektu je patrná jáma s čitelným půdorysem s výrazným pozůstatkem záhozu ohraničená masivním vnitrozemským valem. Zához je ve své horní části zploštěn dopadem stropu. V okolí jámy se nachází velké stále provázané bloky betonu do vzdálenosti 50 metrů. Beton se na stanovišti a v jeho okolí do vzdálenosti 20 metrů nachází ve formě malých, středních i velkých kusů, přičemž v řadě kusů je dochována armatura a jsou na nich patrné pozůstatky původních maskovacích barev a po návrtech. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 20. 3. 2014.

GPS: N 50,30647° E 14,29931°

I/A-1/21/A-160Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.²⁵⁸ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Stanoviště objektu se nachází v poli, kde je patrná terénní nerovnost. Beton se nachází ve formě malých a středních kusů roznesen vlivem zemědělské činnosti do vzdálenosti 45 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 20. 3. 2014.

GPS: N 50,30595° E 14,29755°

I/A-1/22/A-120N

Objekt byl odstřelen v první vlně.²⁵⁹ Stanoviště objektu je nevýrazné. Na místě stanoviště objektu je patrná jáma s výrazným pozůstatkem záhozu ohraničená na své týlové straně vnitrozemským valem. Beton se nachází jak na stanovišti samotném a v jeho blízkém okolí ve formě malých a středních kusů, tak v poli sousedícím se stanovištěm do vzdálenosti 40 metrů ve formě malých kusů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 20. 3. 2014.

GPS: N 50,30314° E 14,29693°

²⁵⁷ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Sazená, č. listu NAD 700

²⁵⁸ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Sazená, č. listu NAD 700

²⁵⁹ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Sazená, č. listu NAD 700

I/A-1/23/A-140Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.²⁶⁰ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště objektu je patrná jáma s čitelným půdorysem s výrazným pozůstatkem záhozu ohraničená vnitrozemským valem. Zához je ve své střední části poškozen dopadem stropu a jeho následnou likvidací. Fragmenty stropu ve formě středních a velkých kusů betonu i s patrnými pozůstatky izolace se nachází na pozůstatku záhozu. Jeden velký kus betonu se nachází přímo v jámě a další velké kusy se nachází v okolí do vzdálenosti 10 metrů, přičemž je v nich dochována armatura. V okolí stanoviště do vzdálenosti 25 metrů se nachází množství středních kusů betonu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 20. 3. 2014.

GPS: N 50,30379° E 14,29284°

I/A-1/24/A-160Z

Objekt byl odstřelen ve druhé vlně.²⁶¹ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Stanoviště objektu se nachází při okraji pole, kde je patrná terénní nerovnost. V místě stanoviště objektu a jeho okolí se nachází velmi malé množství malých kusů betonu. Několik středních kusů betonu z tohoto objektu i s patrnou původní maskovací barvou bylo zakomponováno do zdi plotu poblíž stanoviště objektu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 9. 4. 2017.

GPS: N 50,30558° E 14,28895°

I/A-1/24a/Z1Z

Objekt je zachován. Dříve byl zabetonován. Od února 2007 je objekt velmi kvalitně rekonstruován do podoby z roku 1938 kolektivem pod vedením Aleše Crhy. Objekt má opravené střílny, které byly po odstranění zabetonování nalezeny uvnitř roztržené s patrnými původními výrobními čísly psanými barvou. Na objektu byla opravena omítka a střecha. Tento objekt je pravidelně zpřístupňován veřejnosti jako pevnostní muzeum v Sazené. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 9. 4. 2017.

GPS: N 50,30641° E 14,28808°

²⁶⁰ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Sazená, č. listu NAD 700

²⁶¹ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Sazená, č. listu NAD 700

I/A-1/25/A-200Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.²⁶² Stanoviště objektu je již nezřetelné. Stanoviště objektu se nachází v poli, kde je patrná nízká vyvýšenina. Beton se ve značném množství malých kusů nachází na stanovišti a v jeho bezprostředním okolí. Dále je zemědělskou činností ve formě malých kusů roznesen do vzdálenosti 40 metrů od stanoviště. Střední kusy betonu jsou „odklizeny“ z pole na hranici mezi poli čelním směrem. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 20. 3. 2014.

GPS: N 50,30636° E 14,28473°

I/A-1/25a/Z2Z

Objekt je zachován. Dříve byl zabetonován. V zimě 2016-2017 bylo zabetonování objektu odstraněno kolektivem vedeným Alešem Crhou. V objektu se dochovala dvojice původních pancéřových dveří v původním nátěru, přičemž jedny jsou poškozeny z roku 1939. Při likvidaci zabetonování objektu bylo nalezeno několik kusů betonu s jasně patrnou maskovací barvou z odstřelených sousedních objektů. Od září 2017 je tento objekt příležitostně zpřístupňován veřejnosti v rámci pevnostního muzea v Sazené. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 9. 4. 2017.

GPS: N 50,30684° E 14,28666°

I/A-1/26/A-160Z

Objekt byl odstřelen ve druhé vlně.²⁶³ Stanoviště objektu je nevýrazné. Na místě stanoviště je patrná mělká prohlubeň s nízkým pozůstatkem záhozu. Beton se nachází ve formě malých i velkých kusů betonu, které se nachází na stanovišti a jeho blízkém okolí. Malé kusy betonu se nachází do vzdálenosti 10 metrů od stanoviště objektu. Minimálně dva velké kusy betonu z tohoto objektu byly užity na výpravu staré zdi, kolem které vede cesta, která propojuje stanoviště objektu s obcí Sazená. Na těchto kusech betonu lze pozorovat i patrné pozůstatky původních maskovacích barev a tím pádem je bezpečně identifikovat jako pozůstatek po objektu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 20. 3. 2014.

GPS: N 50,30500° E 14,28207°

²⁶² Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Sazená, č. listu NAD 700

²⁶³ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Sazená, č. listu NAD 700

I/A-1/27/A-160Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.²⁶⁴ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Stanoviště objektu se nachází v poli, kde je patrná terénní nerovnost s výrazně horší bonitou půdy. Beton se nachází ve formě malých kusů v okolí stanoviště do vzdálenosti 20 metrů. Množství středních kusů betonu bylo z pole „uklizeno“ na jeho okraj v čelním směru. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 9. 4. 2017.

GPS: N 50,30485° E 14,27828°

I/A-1/28/A-140Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.²⁶⁵ Stanoviště objektu je výrazné. Na stanovišti objektu je patrná jáma s čitelným půdorysem s výrazným pozůstatkem záhozu ohraničená na svých bocích vnitrozemským valem. Beton se nachází jak ve formě středních a velkých kusů v jámě a jejím blízkém okolí s největší koncentrací u paty záhozu, tak ve formě středních kusů v okolí stanoviště do vzdálenosti 25 metrů, přičemž v několika kusech je dochována armatura a na několika kusech jsou patrné pozůstatky původních maskovacích barev. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 20. 3. 2014.

GPS: N 50,30380° E 14,27670°

I/A-1/29/A-160N

Objekt byl odstřelen v první vlně.²⁶⁶ Stanoviště objektu je nevýrazné. Na místě stanoviště je patrná mělká prohlubeň s výrazným pozůstatkem záhozu. Beton se nachází v malém množství ve formě malých, středních i velkých kusů jak na stanovišti samotném, tak v okolí do vzdálenosti 35 metrů, přičemž na několika kusech jsou patrné otisky po armatuře. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 20. 3. 2014.

GPS: N 50,30395° E 14,27400°

²⁶⁴ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Sazená, č. listu NAD 700

²⁶⁵ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Sazená, č. listu NAD 700

²⁶⁶ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Sazená, č. listu NAD 700

I/A-1/30/A-140Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.²⁶⁷ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště se nachází jáma se záhozem a vnitrozemským valem. Beton ve formě větších kusů se nachází jak v jámě samotné, tak do vzdálenosti 25 metrů od stanoviště objektu. Menší kusy betonu se nachází do vzdálenosti 20 metrů od stanoviště. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 20. 3. 2014.

GPS: N 50,30267° E 14,27299°

I/A-1/31/A-200N

Objekt byl odstřelen v první vlně.²⁶⁸ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma s čitelným půdorysem se zachovalým záhozem ohraničená na své týlové a levé straně vnitrozemským valem. Na záhozu se nachází velké fragmenty svrchní části stropu a pozůstatky kamenné rovnániny. U stanoviště objektu se v týlu nachází pozůstatek deponie vytěžované armatury. Beton ve formě středních a velkých kusů i s dochovanou armaturou se nachází jak v jámě, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 10 metrů. Malé kusy betonu se v okolí nachází do vzdálenosti 35 metrů. Pro účely terénního průzkumu bylo stanoviště v březnu 2014 zcela zbaveno náletových dřevin. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 20. 3. 2014.

GPS: N 50,30436° E 14,27146°

I/A-1/32/A-200Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.²⁶⁹ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Na místě stanoviště objektu je patrná mělká prohlubeň na okraji potoka. Beton se nachází ve formě jednoho středního kusu v potoce a malých kusů podél Bakovského potoka do vzdálenosti 25 metrů po obou březích. Větší množství betonu ve formě středních kusů se nachází v lesíku ve vzdálenosti 30 metrů čelním směrem, přičemž na řadě kusů jsou patrné pozůstatky původních maskovacích barev. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 9. 4. 2017.

GPS: N 50,30310° E 14,26604°

²⁶⁷ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Sazená, č. listu NAD 700

²⁶⁸ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Sazená, č. listu NAD 700

²⁶⁹ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Chržín, č. listu NAD 643

I/A-1/33/A-220Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.²⁷⁰ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma s čitelným půdorysem s výrazným pozůstatkem záhozu ohraničená vnitrozemským valem. Zához je ve své střední části poškozen dopadem stropu a jeho následnou likvidací. Beton se nachází ve formě středních a velkých kusů jak v jámě samotné, tak na jejích okrajích, přičemž ve většině z nich je dochována armatura. Malé kusy betonu se nachází do vzdálenosti 15 metrů od stanoviště objektu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 20. 3. 2014.

GPS: N 50,30112° E 14,26321°

I/A-1/34/A-220Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.²⁷¹ Stanoviště objektu je nevýrazné. Na místě stanoviště objektu je patrná velmi mělká jáma s nízkým pozůstatkem záhozu. Beton se nachází jak ve velkém množství ve formě středních a velkých kusů i s dochovanou armaturou kolem stanoviště objektu do vzdálenosti 15 metrů, tak ve formě malých kusů betonu v poli do vzdálenosti 20 metrů od stanoviště. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 9. 4. 2017.

GPS: N 50,30091° E 14,26645°

I/A-1/35/A-200Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.²⁷² Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště objektu je patrná mělká jáma s čitelným půdorysem s výrazným pozůstatkem záhozu ohraničená nízkým vnitrozemským valem. Beton ve formě malých kusů se v malém množství nachází v jámě. Ve směru levého výstřelu a čelním směrem se v okolí stanoviště do vzdálenosti 25 metrů nachází množství malých a středních kusů betonu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 19. 3. 2014.

GPS: N 50,29795° E 14,26362°

²⁷⁰ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Chržín, č. listu NAD 643

²⁷¹ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Chržín, č. listu NAD 643

²⁷² Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Chržín, č. listu NAD 643

I/A-1/35a/A-180Z

Objekt byl odstřelen ve druhé vlně.²⁷³ Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. Na místě stanoviště objektu byla vybudována zahrada. Pro vybudování záhonů na zahradě byla použita zemina ze záhozu. Beton, který se dříve nacházel v jámě se záhozem, byl ve formě středních kusů využit do základů oplocení pozemku. Budováním zahrady byly ostatní pozůstatky po stanovišti zahlazeny. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 19. 3. 2014.

GPS: N 50,29801° E 14,26445°

I/A-1/36/A-120Z

Objekt byl odstřelen ve druhé vlně.²⁷⁴ Stanoviště objektu je nevýrazné. Na místě stanoviště je patrná mělká jáma s čitelným půdorysem s výrazným pozůstatkem záhozu ohraničená vnitrozemským valem. Beton se nachází jak na stanovišti samotném, tak v okolí do vzdálenosti 30 metrů ve formě malých a středních kusů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 13. 12. 2015.

GPS: N 50,29535° E 14,26452°

I/A-1/37/D2N

Objekt byl odstřelen v první vlně.²⁷⁵ Stanoviště objektu je nevýrazné. V místě stanoviště objektu je patrná mělká jáma s pozůstatkem záhozu ohraničená vnitrozemským valem na své pravé straně. Beton se nachází jak ve formě malých kusů v jámě, tak ve formě středních kusů do vzdálenosti 15 metrů od stanoviště. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 9. 4. 2017.

GPS: N 50,29519° E 14,26800°

²⁷³ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Chržín, č. listu NAD 643

²⁷⁴ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Uhy, č. listu NAD 718

²⁷⁵ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Chržín, č. listu NAD 643

I/A-1/38/A-120Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.²⁷⁶ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště objektu je patrná zatopená jáma s čitelným půdorysem s většinou zachovalým záhozem. Zához je ve své střední části lehce poškozen dopadem stropu. Beton se nachází ve formě středních kusů v okolí stanoviště do vzdálenosti 10 metrů, přičemž na řadě z nich jsou patrné otisky po armatuře a v několika kusech je armatura dochována. Průzkum zatopené jámy ztěžuje její postupné zavážení stavební sutí. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 19. 3. 2014.

GPS: N 50,29239° E 14,26465°

I/A-1/39/A-160Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.²⁷⁷ Stanoviště objektu je nevýrazné. Na místě stanoviště je patrná terénní nerovnost s výrazným pozůstatkem záhozu. Zához je ve své střední části poškozen dopadem stropu a jeho následnou likvidací. Beton se nachází v malém množství ve formě malých a středních kusů v okolí stanoviště do vzdálenosti 20 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 19. 3. 2014.

GPS: N 50,29330° E 14,26180°

I/A-1/40/A-140N

Objekt byl odstřelen v první vlně.²⁷⁸ Stanoviště objektu je výrazné. Na stanovišti objektu je patrná mělká jáma s čitelným půdorysem s pozůstatkem záhozu. Beton se nachází ve velkém množství jak ve formě velkých kusů v jámě, tak ve formě středních kusů do vzdálenosti 15 metrů od stanoviště, přičemž na řadě kusů jsou patrné otisky po armatuře a pozůstatky původních maskovacích barev. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 19. 3. 2014.

GPS: N 50,29095° E 14,26387°

²⁷⁶ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Chržín, č. listu NAD 643

²⁷⁷ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Uhy, č. listu NAD 718

²⁷⁸ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Uhy, č. listu NAD 718

I/A-1/41/A-180Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.²⁷⁹ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Stanoviště se nachází v poli, kde je patrná terénní nerovnost. Beton se nachází ve větším množství ve formě středních a velkých kusů přímo na stanovišti. Vlivem zemědělské činnosti se malé kusy betonu nachází do vzdálenosti 30 metrů od stanoviště. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 15. 3. 2017.

GPS: N 50,29234° E 14,25795°

I/A-1/42/A-140Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.²⁸⁰ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Stanoviště objektu se nachází na okraji pole, kde je patrná navýšená plošina. Beton se nachází v malém množství ve formě malých kusů na stanovišti a jeho blízkém okolí. Několik středních kusů betonu bylo „uklizeno“ na hranu pole ke strouze. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 15. 3. 2017.

GPS: N 50,28851° E 14,25789°

I/A-1/43/A-180Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.²⁸¹ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Stanoviště objektu se nachází v poli, kde je patrná terénní nerovnost. Extrémní množství malých kusů betonu se nachází na stanovišti a jeho blízkém okolí. Střední kusy betonu se nachází do vzdálenosti 25 metrů od stanoviště. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 15. 3. 2017.

GPS: N 50,29132° E 14,25510°

²⁷⁹ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Uhy, č. listu NAD 718

²⁸⁰ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Uhy, č. listu NAD 718

²⁸¹ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Uhy, č. listu NAD 718

I/A-1/44/A-180N

Objekt byl odstřelen v první vlně.²⁸² Stanoviště objektu je nevýrazné. Stanoviště objektu se nachází na okraji poli, kde je patrná terénní nerovnost s výrazným pozůstatkem záhozu. Beton se nachází jak ve formě malých kusů v poli v okolí, tak ve formě středních kusů v bývalém korytu potoka v čelním směru. U stanoviště se nachází několik velkých kusů betonu s patrnými otisky po armatuře. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 15. 3. 2017.

GPS: N 50,29031° E 14,25111°

I/A-1/45/A-160Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.²⁸³ Stanoviště objektu je nevýrazné. Stanoviště objektu se nachází v neobdělávaném remízku v poli, kde je patrná mělká jáma s čitelným půdorysem s nízkým pozůstatkem záhozu. Beton se nachází na stanovišti samotném ve formě středních a velkých kusů. Beton různých forem z okolního pole je postupně zemědělci stahován zpět do stanoviště. V některých kusech betonu je dochována armatura. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 19. 3. 2014.

GPS: N 50,28726° E 14,25248°

I/A-1/46/A-180N

Objekt byl odstřelen v první vlně.²⁸⁴ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma s výrazným pozůstatkem záhozu ohraničená nízkým vnitrozemským valem. Jáma je částečně zasypána sutí a vyskytuje se u ní malé množství velkých kusů betonu. Beton se nachází jak ve formě velkých kusů i s dochovanou armaturou v okolí jámy, tak ve formě středních kusů do vzdálenosti 10 metrů od stanoviště. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 15. 3. 2017.

GPS: N 50,28850° E 14,24730°

²⁸² Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Budihostice, č. listu NAD 617

²⁸³ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv města Velvary, č. listu NAD 726

²⁸⁴ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv města Velvary, č. listu NAD 726

I/A-1/47/A-160Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.²⁸⁵ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Stanoviště objektu se nachází v poli, kde je patrná terénní nerovnost. Na okraj pole byl odhrnut materiál záhozu a nachází se v něm střední a velké kusy betonu, přičemž v některých je dochována armatura. Na některých kusech betonu jsou patrné pozůstatky původních maskovacích barev či otisky po armatuře. Beton se nachází v okolí stanoviště do vzdálenosti 20 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 19. 3. 2014.

GPS: N 50,28671° E 14,24961°

I/A-1/48/A-140Z

Objekt je zachován a stále zabetonován. Objekt se nachází na oploceném pozemku. Na objektu je povětrnostními vlivy narušená struktura izolace stropu, kde dochází k jejímu postupnému odpadávání. Na celém objektu jsou v různé míře intenzity patrné pozůstatky původních maskovacích barev. Zához objektu byl odstraněn. Háky na uchycení maskovacích sítí jsou zachovány. Prostor vchodu má částečně odstraněné zabetonování, stejně jako mřížky výdechu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 19. 3. 2014.

GPS: N 50,28425° E 14,24608°

I/A-1/49/D1N

Objekt byl odstřelen ve druhé vlně.²⁸⁶ Stanoviště objektu je nevýrazné. Stanoviště objektu se nachází v areálu bývalého cukrovaru. Na stanovišti samotném je patrná jáma s výrazným pozůstatkem záhozu ohraničená vnitrozemským valem. Beton se nachází ve formě jak mnoha středních kusů v jámě, tak ve formě velkých kusů i s dochovanou armaturou na vnitrozemském valu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 15. 3. 2017.

GPS: 50,28685° E 14,24262°

²⁸⁵ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv města Velvary, č. listu NAD 726

²⁸⁶ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv města Velvary, č. listu NAD 726

I/A-1/50/A-160Z

Objekt byl odstřelen ve druhé vlně.²⁸⁷ Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. Na místě stanoviště objektu byla vybudována solární elektrárna. Veškeré pozůstatky byly budováním solární elektrárny zahlazeny. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 19. 3. 2014.

GPS: N 50,28697° E 14,24160°

I/A-1/51/A-160Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.²⁸⁸ Stanoviště objektu je nevýrazné. V místě stanoviště objektu je patrná terénní nerovnost s pozůstatkem záhozu. Beton se nachází ve formě středních a velkých kusů jak v místě samotného stanoviště, tak do vzdálenosti 5 metrů od stanoviště. Na některých kusech betonu jsou patrné jak pozůstatky původních maskovacích barvev, tak otisky po armatuře. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 19. 3. 2014.

GPS: N 50,284153° E 14,24129°

I/A-1/52/A-180Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.²⁸⁹ Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. Na místě stanoviště objektu bylo vybudováno zaústění dešťové kanalizace do Bakovského potoka. Budováním kanalizace byl terén srovnán a většina pozůstatků po stanovišti byla zahlazena vyjma několika středních kusů betonu v širokém okolí. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 19. 3. 2014.

GPS: N 50,28411° E 14,23814°

²⁸⁷ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv města Velvary, č. listu NAD 726

²⁸⁸ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv města Velvary, č. listu NAD 726

²⁸⁹ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv města Velvary, č. listu NAD 726

I/A-1/53/A-180Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.²⁹⁰ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma s čitelným půdorysem s výrazným pozůstatkem záhozu ohraničená vnitrozemským valem. Zához je ve své střední části narušen dopadem stropu a jeho následnou likvidací. Beton se nachází ve velkém množství ve formě středních i velkých kusů a zároveň velkých bloků jak v jámě, tak v okolí do vzdálenosti 10 metrů od stanoviště. V řadě kusů betonu je dochována armatura a jsou na nich patrné pozůstatky původních maskovacích barev. V kořenech náletových dřevin na stanovišti je zapleteno množství kusů betonu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 19. 3. 2014.

GPS: N 50,28564° E 14,23466°

I/A-1/54/A-180Z

Objekt byl odstřelen ve druhé vlně.²⁹¹ Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. Na místě stanoviště objektu byla vybudována budova. Výstavbou a provozem budovy byly pozůstatky po objektu zahlazeny, vyjma množství malých a středních kusů betonu použitých dle všemožných kutilských potřeb majitele pozemku, například jako ohraničení skalky. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 19. 3. 2014.

GPS: N 50,28503° E 14,23274°

I/A-1/55/A-200Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.²⁹² Stanoviště objektu je již nezřetelné. Na místě stanoviště objektu se nachází hromada zeminy z odhrnutého záhozu. Beton se nachází v malém množství ve formě malých a středních kusů v okolí do vzdálenosti 20 metrů. Veškeré pozůstatky po stanovišti budou velmi pravděpodobně zahlazeny postupující výstavbou. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 19. 3. 2014.

GPS: N 50,28408° E 14,23121°

²⁹⁰ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv města Velvary, č. listu NAD 726

²⁹¹ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv města Velvary, č. listu NAD 726

²⁹² Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv města Velvary, č. listu NAD 726

I/A-1/56/A-180Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.²⁹³ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma s čitelným půdorysem s výrazným pozůstatkem záhozu ohraničená vnitrozemským valem. Zához je ve své střední části výrazně zploštěn dopadem stropu při odstřelu. Na pozůstatku záhozu se nachází fragmenty stropu ve formě středních a velkých kusů betonu. Beton se nachází ve formě malých, středních i velkých jak v jámě, tak v blízkém okolí, přičemž na řadě kusů jsou patrné pozůstatky původních maskovacích barev a otisky po armatuře. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 19. 3. 2014.

GPS: N 50,28262° E 14,23254°

I/A-1/57/A-160Z

Objekt byl odstřelen ve druhé vlně.²⁹⁴ Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. Na místě stanoviště byla vybudována zahrada u rodinného domu. Veškeré pozůstatky po stanovišti, vyjma několika středních kusů užitých k ohrazení záhonu, byly zahlazeny. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 19. 3. 2014.

GPS: N 50,28170° E 14,22990°

I/A-1/58/A-200Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.²⁹⁵ Stanoviště objektu je nevýrazné. Na místě stanoviště je patrná velmi mělká jáma s čitelným půdorysem s nízkým pozůstatkem záhozu. Pozůstatek záhozu je výrazně zploštěn. Beton se nachází jak v malém množství malých kusů na stanovišti, tak v trochu větším množství ve formě malých a středních kusů užitých ke zpevnění cesty blízko stanoviště. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 19. 3. 2014.

GPS: N 50,28156° E 14,22805°

²⁹³ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv města Velvary, č. listu NAD 726

²⁹⁴ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv města Velvary, č. listu NAD 726

²⁹⁵ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv města Velvary, č. listu NAD 726

I/A-1/59/A-160Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.²⁹⁶ Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. Na místě stanoviště byla vybudována zahradní kůlna, která dnes spolu s okolím spíše připomíná smetiště. Beton se nachází v malém množství v okolí do vzdálenosti 50 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 19. 3. 2014.

GPS: N 50,27998° E 14,22713°

I/A-1/60/A-200Z 1P²⁹⁷

Objekt byl odstřelen v první vlně.²⁹⁸ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Na místě stanoviště se nachází točna autobusů. Beton se nachází ve formě středních a velkých kusů i s dochovanou armaturou zaježděn v cestě přímo na stanovišti. Menší množství betonu se nachází v širokém okolí. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 15. 3. 2017.

GPS: N 50,27978° E 14,22485°

I/A-1/61/A-160N 1P

Objekt byl odstřelen v první vlně.²⁹⁹ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná vyvýšenina v polní cestě s většinou zachovalým záhozem. Zához je ve své střední části zploštěn dopadem stropu. Beton se nachází ve formě několika velkých kusů s patrnými otisky po armatuře na stanovišti a blízkém okolí. Malé množství malých kusů betonu se nachází v okolí stanoviště do vzdálenosti 35 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 19. 3. 2014.

GPS: N 50,27669° E 14,22240°

²⁹⁶ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv města Velvary, č. listu NAD 726

²⁹⁷ Jedná se o objekt z první fáze výstavby, který byl vybaven pouze jedním periskopem, a to levým. Dále v textu se stejnou analogií.

²⁹⁸ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv města Velvary, č. listu NAD 726

²⁹⁹ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv města Velvary, č. listu NAD 726

I/A-1/62/A-120Z 1P

Objekt byl odstřelen v první vlně.³⁰⁰ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná hluboká jáma s čitelným půdorysem s výrazným pozůstatkem záhozu ohraničená masivním vnitrozemským valem. Beton se nachází ve velkém množství jak na stanovišti samotném, tak v okolí do vzdálenosti 20 metrů ve formě středních a velkých kusů. Množství středních a velkých kusů betonu z objektu bylo využito na vytvoření 0,75 metrů vysokého „pevnostního“ ohniště u stanoviště objektu. Na řadě kusů betonu, ať již na stanovišti, tak v konstrukci ohniště jsou patrné otisky po armatuře a pozůstatky původních maskovacích barev. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 19. 3. 2014.

GPS: N 50,27678° E 14,22539°

I/A-1/63/D2N

Objekt byl odstřelen ve druhé vlně.³⁰¹ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Na místě stanoviště je patrná mělká prohlubeň ve svahu. Beton se ve velkém množství ve formě malých a středních kusů nachází jak ve svahu pod objektem, tak do vzdálenosti 25 metrů od stanoviště objektu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 19. 3. 2014.

GPS: N 50,27591° E 14,22854°

I/A-1/64/A-140Z 1P

Objekt byl odstřelen v první vlně.³⁰² Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. Na místě stanoviště se nachází zahrada. Beton se nachází v základech brány zahrady. Vlivem vybudování zahrady byly ostatní pozůstatky, vyjma malého množství betonu v širokém okolí, zahlazeny. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 19. 3. 2014.

GPS: N 50,27448° E 14,22310°

³⁰⁰ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv města Velvary, č. listu NAD 726

³⁰¹ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv města Velvary, č. listu NAD 726

³⁰² Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv města Velvary, č. listu NAD 726

I/A-1/65/A-180N 1P

Objekt byl odstřelen v první vlně.³⁰³ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Na místě stanoviště je patrná terénní vlna na okraji poli. Beton se nachází ve formě malých kusů na stanovišti samotném a jeho blízkém okolí. Množství středních kusů betonu a pozůstatky kamenné rovnaniny se nachází týlovým směrem od stanoviště, přičemž část těchto pozůstatků byla užita ke zpevnění boku cesty. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 19. 3. 2014.

GPS: N 50,27525° E 14,21924°

I/A-1/66/A-180N 1P

Objekt byl odstřelen v první vlně.³⁰⁴ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Na místě stanoviště je patrná terénní nerovnost v poli. Beton se nachází ve formě malých kusů jak v místě samotného stanoviště, tak vlivem zemědělské činnosti do vzdálenosti 35 metrů od stanoviště objektu, přičemž v místě stanoviště je koncentrace tak velká, že způsobuje výrazné zhoršení bonity půdy. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 19. 3. 2014.

GPS: N 50,27398° E 14,21719°

I/A-1/67/A-160Z 1P

Objekt byl odstřelen v první vlně.³⁰⁵ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Na místě stanoviště je patrná mělká prohlubeň v poli. Beton se nachází vlivem zemědělské činnosti ve formě malých kusů roznesen do vzdálenosti 25 metrů od stanoviště objektu. Řada středních kusů betonu byla „uklizena“ z pole na jeho okraj čelním směrem. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 15. 3. 2017.

GPS: N 50,27136° E 14,21620°

³⁰³ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv města Velvary, č. listu NAD 726

³⁰⁴ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv města Velvary, č. listu NAD 726

³⁰⁵ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv města Velvary, č. listu NAD 726

I/A-1/68/A-180N 1P

Objekt byl odstřelen v první vlně.³⁰⁶ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště objektu je patrná jáma s čitelným půdorysem s výrazným pozůstatkem záhozu ohraničená vnitrozemským valem. Beton se nachází ve formě středních a velkých kusů jak v jámě samotné, tak v blízkém okolí. Na záhozu se nachází malé fragmenty pozůstatku stropu. Několik velkých kusů betonu je ve formě stále provázaného bloku. Na řadě kusů betonu jsou patrné pozůstatky původních maskovacích barev. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 19. 3. 2014.

GPS: N 50,27300° E 14,21234°

I/A-1/69/A-140Z 1P

Objekt byl odstřelen v první vlně.³⁰⁷ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Na místě stanoviště je patrná mělká prohlubeň v poli. Beton se ve formě malých kusů nachází roznesen zemědělskou činností do vzdálenosti 40 metrů od stanoviště objektu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 19. 3. 2014.

GPS: N 50,26923° E 14,21083°

I/A-1/70/A-180N 1P

Objekt byl odstřelen v první vlně.³⁰⁸ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Na místě stanoviště objektu je patrná nízká vyvýšenina v poli. Beton se ve formě malých kusů nachází jak na stanovišti samotném, tak do vzdálenosti 40 metrů od stanoviště objektu vlivem zemědělské činnosti. Několik středních kusů betonu bylo „uklizeno“ na okraje pole, ať již v týlovém směru, tak ve směru výstřelů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 15. 3. 2017.

GPS: N 50,27223° E 14,20888°

³⁰⁶ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv města Velvary, č. listu NAD 726

³⁰⁷ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv města Velvary, č. listu NAD 726

³⁰⁸ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv města Velvary, č. listu NAD 726

I/A-1/71/A-160N 1P

Objekt byl odstřelen v první vlně.³⁰⁹ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Stanoviště objektu se nachází v poli, kde je patrná terénní nerovnost. Vlivem zemědělské činnosti byl beton ve formě malých kusů roznesen do vzdálenosti 60 metrů od stanoviště objektu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 15. 3. 2017.

GPS: N 50,27017° E 14,20229°

I/A-1/72/A-140Z 1P

Objekt byl odstřelen v první vlně.³¹⁰ Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. Přímo přes stanoviště objektu započalo roku 2018 budování silničního obchvatu města Slaný. Dříve zde byla patrná mělká prohlubeň v poli. Beton se nacházel ve formě malých kusů do vzdálenosti 10 metrů od stanoviště objektu. Velké kusy betonu se nachází na skruži zavlažování, kam byly deponovány spolu s pozůstatky betonu ze sousedního objektu I/A-1/74/A-160Z, přičemž jsou na nich patrné otisky po armatuře, ovšem nelze rozlišit, který kus je z kterého objektu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 16. 8. 2018.

GPS: N 50,26750° E 14,20469°

I/A-1/73/A-200N 1P

Objekt byl odstřelen v první vlně.³¹¹ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Na místě stanoviště objektu je patrná nízká vyvýšenina v poli. Beton se nachází jak ve formě malých a středních kusů do vzdálenosti 25 metrů od stanoviště objektu, tak ve formě větších kusů ve vzdálenosti 150 metrů od stanoviště na okraji lesíka týlovým směrem. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 15. 3. 2017.

GPS: N 50,26933° E 14,19865°

³⁰⁹ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Ješín, č. listu NAD 643

³¹⁰ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Ješín, č. listu NAD 643

³¹¹ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Ješín, č. listu NAD 643

I/A-1/74/A-160Z 1P

Objekt byl odstřelen v první vlně.³¹² Stanoviště objektu je již nezřetelné. Na místě stanoviště objektu se nachází mělká prohlubeň v poli. Vlivem zemědělské činnosti se drobný beton nachází do vzdálenosti 15 metrů od stanoviště objektu. Velké kusy betonu se nachází na skruži zavlažování, kam byly deponovány spolu s pozůstatky betonu ze sousedního objektu I/A-1/72/A-140Z, přičemž jsou na nich patrné otisky po armatuře, ovšem nelze rozlišit, který kus je z kterého objektu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 19. 3. 2014.

GPS: N 50,26631° E 14,19945°

³¹² Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Ješín, č. listu NAD 643

5.2.1.2 Úsek A-9 Vítov

I/A-9/1/A-180N 1P

Objekt byl odstřelen v první vlně.³¹³ Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. V bezprostřední blízkosti stanoviště započalo v roce 2018 budování silničního obchvatu města Slaný, čímž byly pozůstatky zahlazeny. Dříve zde byla patrná terénní nerovnost v poli s velkým množstvím drobného betonu rozestým jak po stanovišti, tak vlivem zemědělské činnosti do vzdálenosti 20 metrů od stanoviště objektu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 16. 8. 2018.

GPS: N 50,26795° E 14,19444°

I/A-9/2/A-160N 1P

Objekt byl odstřelen v první vlně.³¹⁴ Stanoviště objektu je nevýrazné. Na stanovišti se nachází jáma s pozůstatkem záhozu. Beton se nachází ve formě středních a větších kusů v okruhu 10 metrů, avšak v jámě samotné nebyl jeho výskyt prokázán kvůli jejímu masivnímu znečištění odpadem. Ve směru výstřelu se přímo u stanoviště nachází velké kusy betonu, ve kterých je dochována armatura. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 29. 3. 2017.

GPS: N 50,26349° E 14,19683°

I/A-9/3/A-180N 1P

Objekt byl odstřelen v první vlně.³¹⁵ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Stanoviště objektu se nachází v poli, kde je patrná drobná terénní nerovnost. Beton se nachází v malém množství ve formě malých kusů roznesených vlivem zemědělské činnosti do vzdálenosti 60 metrů od stanoviště objektu. Několik středních kusů se nachází na okraji pole ve směru pravého výstřelu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 15. 3. 2017.

GPS: N 50,26565° E 14,18946°

³¹³ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Ješín, č. listu NAD 643

³¹⁴ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Ješín, č. listu NAD 643

³¹⁵ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Ješín, č. listu NAD 643

I/A-9/4/A-180N 1P

Objekt byl odstřelen v první vlně.³¹⁶ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Stanoviště objektu se nachází v poli, kde je patrná mělká prohlubeň. Beton se nachází ve formě malých kusů v malém množství rozestých vlivem zemědělské činnosti do vzdálenosti 45 metrů od stanoviště. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 29. 3. 2017.

GPS: N 50,26169° E 14,19178°

I/A-9/5/A-180N 1P

Objekt byl odstřelen v první vlně.³¹⁷ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Stanoviště objektu se nachází v poli, kde je patrná drobná terénní nerovnost. Beton se nachází ve formě malých kusů vlivem zemědělské činnosti roznesených do vzdálenosti 40 metrů. Několik středních kusů se nachází na okraji pole týlovým směrem. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 29. 3. 2017.

GPS: N 50,26504° E 14,18650°

I/A-9/6/D2Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.³¹⁸ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Na místě stanoviště jsou patrné terénní nerovnosti. Většina pozůstatků po stanovišti byla zahlazena při úpravě koryta Červeného potoka, který teče v bezprostřední blízkosti stanoviště. Beton z objektu byl použit ke zpevnění břehu potoka čelně od stanoviště a nachází se ho zde velké množství ve formě malých a středních kusů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 29. 3. 2017.

GPS: N 50,26363° E 14,18910°

³¹⁶ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Ješín, č. listu NAD 643

³¹⁷ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Ješín, č. listu NAD 643

³¹⁸ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Ješín, č. listu NAD 643

I/A-9/7/A-180N 1P

Objekt byl odstřelen v první vlně.³¹⁹ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Stanoviště objektu se nachází v poli, kde je patrná terénní nerovnost. Beton se nachází v okolí stanoviště do vzdálenosti 40 metrů ve formě malých kusů v minimálním množství. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 29. 3. 2017.

GPS: N 50,26293° E 14,18395°

I/A-9/8/A-160Z 1P

Objekt byl odstřelen v první vlně.³²⁰ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Stanoviště objektu se nachází v poli, kde je patrná terénní nerovnost. Beton se nachází ve formě malých kusů ve velkém množství do vzdálenosti 35 metrů od stanoviště. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 29. 3. 2017.

GPS: N 50,25965° E 14,18585°

I/A-9/9/A-200Z 1P

Objekt byl odstřelen v první vlně.³²¹ Stanoviště objektu je výrazné. Na stanovišti je patrná jáma s pozůstatkem záhozu ohraničená nízkým vnitrozemským valem. Beton se ve velkém množství nachází jak v jámě samotné ve formě středních a velkých kusů, tak v bezprostředním okolí, přičemž malé a střední kusy se nachází do vzdálenosti 15 metrů od stanoviště. Ve velkých a v řadě středních kusů je dochována armatura. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 29. 3. 2017.

GPS: N 50,26036° E 14,17656°

³¹⁹ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Ješín, č. listu NAD 643

³²⁰ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Ješín, č. listu NAD 643

³²¹ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Ješín, č. listu NAD 643

I/A-9/10/A-180N 1P

Objekt byl odstřelen v první vlně.³²² Stanoviště objektu je již nezřetelné. Stanoviště objektu se nachází v poli, kde je patrná terénní nerovnost. Beton se nachází ve formě malých kusů jak v místě samotného stanoviště, tak do vzdálenosti 50 metrů od stanoviště. Střední kusy betonu jsou „uklizeny“ na okraj pole čelním směrem, přičemž na řadě z nich jsou patrné otisky po armatuře. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 29. 3. 2017.

GPS: N 50,26116° E 14,18260°

I/A-9/11/A-180Z 1P

Objekt byl odstřelen v první vlně.³²³ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Stanoviště objektu se nachází na svažitém poli, kde je patrná prohlubeň. Beton se nachází ve formě malých kusů jak v místě samotného stanoviště, tak vlivem zemědělské činnosti roznesen do vzdálenosti 100 metrů od stanoviště objektu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 29. 3. 2017.

GPS: N 50,25867° E 14,17391°

I/A-9/12/A-160Z 1P

Objekt byl odstřelen v první vlně.³²⁴ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Stanoviště objektu se nachází v poli, kde je patrná mělká prohlubeň. Beton se nachází ve formě malých kusů jak na stanovišti samotném, tak vlivem zemědělské činnosti roznesen do vzdálenosti 60 metrů od stanoviště objektu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 29. 3. 2017.

GPS: N 50,25704° E 14,17735°

I/A-9/13/A-160Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.³²⁵ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Stanoviště objektu se nachází v poli, kde je patrná nízká terénní vlna. Beton se nachází ve formě malých a středních kousků jak na stanovišti samotném, tak vlivem zemědělské činnosti

³²² Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Ješín, č. listu NAD 643

³²³ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Ješín, č. listu NAD 643

³²⁴ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Ješín, č. listu NAD 643

³²⁵ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Vítov, č. listu NAD 148

roznesen do vzdálenosti 30 metrů od stanoviště objektu. Několik středních kusů betonu „uklizeno“ na okraj pole čelním směrem. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 29. 3. 2017.

GPS: N 50,25584° E 14,17095°

I/A-9/14/D2Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.³²⁶ Stanoviště objektu je nevýrazné. Stanoviště objektu se nachází na okraji lesíka u pole, kde je patrná mělká jáma. V jámě se nachází dva velké kusy betonu, ve kterých je dochována armatura. Beton se vyskytuje jak ve formě středních a větších kusů v prostoru samotného stanoviště i přilehlém lesíku, tak ve formě malých kusů v okolí stanoviště do vzdálenosti 40 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 29. 3. 2017.

GPS: N 50,25422° E 14,17115°

I/A-9/15/A-200Z 1P ; IŠ³²⁷

Objekt byl odstřelen v první vlně.³²⁸ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná mělká jáma s výrazným pozůstatkem záhozu. Beton se vyskytuje ve formě středních kusů jak v místě samotného stanoviště ve větším množství, tak vlivem zemědělské činnosti do vzdálenosti 100 metrů od stanoviště objektu. Na stanovišti samotném se nachází velký kus betonu, ve kterém je dochována armatura, který je základem čelní stěny v místě ucha. Zához byl použit k zasypání původní jámy. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 29. 3. 2017.

GPS: N 50,25449° E 14,16753°

I/A-9/16/D1Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.³²⁹ Stanoviště objektu je nevýrazné. Na místě stanoviště je patrná prohlubeň ve svažitém poli. Beton se nachází ve velkém množství ve formě malých kusů v bezprostředním okolí stanoviště. Většina pozůstatků po objektu byla odklizená čelním směrem do svahu pod polní cestu, kde tvoří plošinu. Tato plošina

³²⁶ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Vítov, č. listu NAD 148

³²⁷ Objekt byl vybaven inundační šachtou. Dále v textu se stejnou analogií.

³²⁸ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Vítov, č. listu NAD 148

³²⁹ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Vítov, č. listu NAD 148

je tvořena promíšeným materiálem záhozu, kamenné rovnániny i množstvím středních kusů betonu, přičemž na několika z nich jsou patrné pozůstatky původních maskovacích barev. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 29. 3. 2017.

GPS: N 50,25256° E 14,16850°

I/A-9/17/A-180Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.³³⁰ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Stanoviště objektu se nachází v poli., kde je patrná terénní nerovnost. Beton se nachází v malém množství ve formě malých kusů pouze v bezprostředním okolí stanoviště samotného. Vlivem zemědělské činnosti byly ostatní pozůstatky zahlazeny, neboť plocha přímo u stanoviště slouží jako skládka hnoje. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 29. 3. 2017.

GPS: N 50,25140° E 14,16239°

I/A-9/18/A-180Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.³³¹ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Stanoviště objektu se nachází v poli, kde je patrná mělká prohlubeň. Beton se nachází ve velkém množství ve formě malých kusů do vzdálenosti 5 metrů od stanoviště. Jiné pozůstatky byly zemědělskou činností zahlazeny. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 29. 3. 2017.

GPS: N 50,25279° E 14,16615°

I/A-9/19/A-160Z IŠ

Objekt byl odstřelen v první vlně.³³² Stanoviště objektu je již nezřetelné. Na místě stanoviště je patrná malá terénní nerovnost. Při budování Žižického rybníka v blízkosti stanoviště byl beton ve formě mnoha velkých kusů, včetně velkého bloku horní části čelní stěny použit na zpevnění břehu, přičemž v řadě velkých kusů je dochována armatura. Malé a střední kusy betonu se nachází v širokém okolí stanoviště. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 29. 3. 2017.

GPS: N 50,24939° E 14,15758°

³³⁰ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Vítov, č. listu NAD 148

³³¹ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Vítov, č. listu NAD 148

³³² Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Žižice, č. listu NAD 164

I/A-9/20/A-140Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.³³³ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Na místě stanoviště je patrný nízký pozůstatek záhozu. Ostatní pozůstatky po stanovišti zahlazeny při budování Žižického rybníka, neboť se stanoviště nachází přímo nad jeho břehem. Množství středních kusů betonu bylo spolu s kamennou rovnáninou nahrnuto pod stanoviště pro zpevnění břehu, kde je možné je pozorovat jak na břehu, tak i pod vodou. Stejný osud potkal zřejmě i materiál záhozu, ten ovšem není možné bezpečně identifikovat. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 29. 3. 2017.

GPS: N 50,25005° E 14,16122°

I/A-9/21/A-140Z IŠ

Objekt byl odstřelen v první vlně.³³⁴ Stanoviště objektu je nevýrazné. Na místě stanoviště je patrný pozůstatek jámy s nízkým pozůstatkem záhozu. Beton se ve formě větších kusů nachází přímo v jámě samotné, přičemž je v nich dochována armatura. Jeden střední kus betonu se nachází v potoce čelním směrem. Ostatní pozůstatky byly zahlazeny kanalizováním blízkého Červeného potoka a budováním velké plechové haly u stanoviště. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 9. 4. 2017.

GPS: N 50,24868° E 14,15448°

I/A-9/22/A-120Z

Objekt je zachován. Zabetonování bylo odstraněno v roce 1994. Po odstranění zabetonování bylo zjištěno roztržení střílen, které byly později rekonstruovány. Levá mřížka výdechu byla vytržena, pravá je zachována. Objekt je postupně uváděn do stavu z roku 1938. Při rekonstrukci byl doplněn většinově zachovalý zához. Maskovací barvy jsou postupně obnovovány. Háky na uchycení maskovacích sítí jsou zachovány. Od podzimu roku 2018 je objekt příležitostně zpřístupňován. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 9. 4. 2017.

GPS: N 50,24696° E 14,14939°

³³³ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Žižice, č. listu NAD 164

³³⁴ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Žižice, č. listu NAD 164

I/A-9/23/A-200Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.³³⁵ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Stanoviště objektu se nachází v poli, kde je patrná terénní nerovnost. Beton se nachází ve formě malých kusů jak v místě samotného stanoviště, tak vlivem zemědělské činnosti do vzdálenosti 20 metrů od stanoviště objektu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 9. 4. 2017.

GPS: N 50,25029° E 14,14822°

I/A-9/24/A-120Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.³³⁶ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná mělká jáma s většinou zachovalým záhozem a ohraničená vnitrozemským valem v prostoru levé střílny. Beton se nachází ve velkém množství ve formě malých, středních i velkých kusů na stanovišti a jeho blízkém okolí, přičemž v řadě středních kusů a ve všech velkých kusech je dochována armatura. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 9. 4. 2017.

GPS: N 50,24437° E 14,14616°

I/A-9/25/A-200Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.³³⁷ Stanoviště objektu je nevýrazné. Na místě stanoviště se nachází mělká jáma s nízkým pozůstatkem záhozu. Beton se nachází ve formě malých a středních kusů jak v jámě samotné, tak do vzdálenosti 15 metrů od stanoviště objektu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 9. 4. 2017.

GPS: N 50,25072° E 14,14311°

³³⁵ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Žižice, č. listu NAD 164

³³⁶ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Vítov, č. listu NAD 148

³³⁷ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Vítov, č. listu NAD 148

I/A-9/26/A-160Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.³³⁸ Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. Na stanovišti objektu se nachází velká kupa zeminy. Veškeré pozůstatky po stanovišti byly zahlazeny vybudováním zázemí pro ovocný sad a výsadbou sadu v bezprostřední blízkosti stanoviště. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 9. 4. 2017.

GPS: N 50,24938° E 14,14085°

I/A-9/27/A-200Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.³³⁹ Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. Na místě stanoviště objektu se dříve nacházela jáma se zachovalým záhozem. Na záhozu byl fragment celé svrchní části stropu i s patrnou původní izolací. Pozůstatky tohoto objektu byly odstraněny a na místě stanoviště byl vysázen ovocný sad. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 9. 4. 2017.

GPS: N 50,25066°E 14,14024°

I/A-9/28/A-160Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.³⁴⁰ Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. Stanoviště objektu se nachází v ovocném sadu. Beton se nachází v malém množství ve formě malých kusů rozeset v sadu v blízkém okolí stanoviště. Vlivem výsadby ovocného sadu byly ostatní pozůstatky po stanovišti zahlazeny. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 9. 4. 2017.

GPS: N 50, 24803° E 14,13785°

³³⁸ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Vítov, č. listu NAD 148

³³⁹ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Vítov, č. listu NAD 148

³⁴⁰ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Vítov, č. listu NAD 148

I/A-9/29/A-180Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.³⁴¹ Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. Stanoviště objektu se nachází v ovocném sadu. Beton se nachází v malém množství ve formě malých kusů rozeset v sadu v blízkém okolí stanoviště. Vlivem výsadby ovocného sadu byly ostatní pozůstatky po stanovišti zahlazeny. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 9. 4. 2017.

GPS: N 50,24939° E 14,13631°

I/A-9/29a/A-180Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.³⁴² Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. Stanoviště objektu se nachází v ovocném sadu. Beton se nachází v malém množství ve formě malých kusů rozeset v sadu v širším okolí stanoviště. Vlivem výsadby ovocného sadu byly ostatní pozůstatky po stanovišti zahlazeny. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 9. 4. 2017.

GPS: N 50,24828° E 14,13265°

I/A-9/30/A-160Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.³⁴³ Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. Stanoviště objektu se nachází v ovocném sadu. Beton se nachází ve formě několika mála středních kusů do vzdálenosti 15 metrů od stanoviště objektu. Vlivem výsadby ovocného sadu byly ostatní pozůstatky po stanovišti zahlazeny. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 9. 4. 2017.

GPS: N 50,24728° E 14,13370°

I/A-9/31/A-180Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.³⁴⁴ Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. Stanoviště objektu se nachází v ovocném sadu. Beton se nachází v malém množství ve formě malých kusů rozeset v sadu v širším okolí stanoviště. Vlivem výsadby ovocného

³⁴¹ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Vítov, č. listu NAD 148

³⁴² Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Vítov, č. listu NAD 148

³⁴³ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Vítov, č. listu NAD 148

³⁴⁴ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Vítov, č. listu NAD 148

sadu byly ostatní pozůstatky po stanovišti zahlazeny. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 9. 4. 2017.

GPS: N 50,24723° E 14,12804°

I/A-9/32/A-120Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.³⁴⁵ Stanoviště objektu je výrazné. Stanoviště objektu se nachází v ovocném sadu. Na místě stanoviště je zachována poškozená čelní stěna a strop, který je odstřelem převrácen. Strop je zachován ve formě monobloku na pozůstatku záhozu. U čelní stěny se nachází beton ve formě středních a větších kusů i s armaturou. Z poškozené čelní stěny ční armatura a ucha jsou ve své horní části narušena, v případě pravého více. Pozůstatky po bočních a týlové stěny byly při úpravě okolí nahrnuty do jámy k čelní stěně, čímž se jáma stala nezřetelnou. Na pozůstatcích objektu ať již blocích stěn, tak i na menších kusech jsou patrné pozůstatky původních maskovacích barev. Háky na uchycení maskovacích sítí jsou zachovány jak na uchách, tak na převráceném stropu. V bloku stropu se dochovaly poškozené periskopové trubky. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 9. 4. 2017.

GPS: N 50,24472° E 14,13044°

I/A-9/33/A-180Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.³⁴⁶ Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. Stanoviště objektu se nachází v ovocném sadu. Beton se nachází v malém množství ve formě malých kusů rozset v sadu v blízkém okolí stanoviště. Vlivem výsadby ovocného sadu byly ostatní pozůstatky po stanovišti zahlazeny. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 9. 4. 2017.

GPS: N 50,24659° E 14,12329°

I/A-9/34/A-120Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.³⁴⁷ Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. Stanoviště objektu se nachází v ovocném sadu. Vlivem vybudování ovocného sadu byly

³⁴⁵ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Vítov, č. listu NAD 148

³⁴⁶ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Dolín-Želevec, č. listu NAD 38

³⁴⁷ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Vítov, č. listu NAD 148

veškeré pozůstatky po stanovišti zahlazeny. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 9. 4. 2017.

GPS: N 50,24428° E 14,12618°

I/A-9/35/A-160Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.³⁴⁸ Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. Stanoviště objektu se nachází v ovocném sadu. Vlivem vybudování ovocného sadu byly veškeré pozůstatky po stanovišti zahlazeny. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 9. 4. 2017.

GPS: N 50, 24622° E 14,12080°

I/A-9/36/A-160Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.³⁴⁹ Stanoviště objektu výrazně pozměněné. Stanoviště objektu se nachází v ovocném sadu. Beton se nachází v malém množství ve formě malých kusů rozest v sadu v blízkém okolí stanoviště. Vlivem výsadby ovocného sadu byly ostatní pozůstatky po stanovišti zahlazeny. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 9. 4. 2017.

GPS: N 50,24451° E 14,12125°

I/A-9/37/A-160Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.³⁵⁰ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Na místě stanoviště je patrná lehce vyvýšená plošina uprostřed pole. Beton se nachází ve formě malých kusů do vzdálenosti 20 metrů od stanoviště objektu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 12. 3. 2017.

GPS: N 50,24660° E 14,11752°

³⁴⁸ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Dolín-Želevčice, č. listu NAD 38

³⁴⁹ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Dolín-Želevčice, č. listu NAD 38

³⁵⁰ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Dolín-Želevčice, č. listu NAD 38

5.2.1.3 Úsek A-2 Slaný

I/A-2/38/A-140N 1P

Objekt byl odstřelen v první vlně.³⁵¹ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Stanoviště objektu se nachází v poli, kde je patrná terénní nerovnost. V okolí stanoviště se vlivem zemědělské činnosti nachází velmi malé množství drobného betonu do vzdálenosti 10 metrů od stanoviště. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 12. 3. 2017.

GPS: N 50,24353° E 14,11668°

I/A-2/39/A-180N 1P

Objekt byl odstřelen v první vlně.³⁵² Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. V bezprostřední blízkosti stanoviště započalo roku 2018 budování silničního obchvatu města Slaný. Veškeré pozůstatky byly budováním obchvatu zahlazeny. Stanoviště objektu se nacházelo v poli, kde byla patrná drobná terénní nerovnost. Vlivem zemědělské činnosti se beton nacházel ve formě malých kousků do vzdálenosti 25 metrů od stanoviště objektu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 16. 8. 2018.

GPS: N 50,24697° E 14,11318°

I/A-2/40/A-160N 1P

Objekt byl odstřelen v první vlně.³⁵³ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Stanoviště objektu se nachází v poli, kde je patrná terénní nerovnost. Beton se nachází do vzdálenosti 20 metrů od stanoviště objektu ve formě malých kusů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 12. 3. 2017.

GPS: N 50,24443° E 14,11154°

I/A-2/41/A-160N 1P

Objekt byl odstřelen v první vlně.³⁵⁴ Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. Přímo přes stanoviště objektu započalo roku 2018 budování silničního obchvatu města Slaný. Veškeré pozůstatky byly budováním obchvatu zahlazeny. Dříve se stanoviště objektu nacházelo v poli, kde byla patrná drobná terénní nerovnost. Beton se nacházel jak ve

³⁵¹ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Slaný, č. listu NAD 127

³⁵² Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Dolín-Želevec, č. listu NAD 38

³⁵³ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Slaný, č. listu NAD 127

³⁵⁴ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Slaný, č. listu NAD 127

formě malých kusů na stanovišti samotném, tak ve formě středních kusů do vzdálenosti 110 metrů od stanoviště objektu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 16. 8. 2018.

GPS: N 50,24645° E 14,10687°

I/A-2/42/A-160N 1P

Objekt byl odstřelen v první vlně.³⁵⁵ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Stanoviště objektu se nachází v poli, kde je patrná terénní nerovnost. Beton se nachází ve formě malých kusů jak ve větším množství na stanovišti a jeho blízkém okolí, tak vlivem zemědělské činnosti do vzdálenosti 200 metrů od stanoviště objektu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 12. 3. 2017.

GPS: N 50,24420° E 14,10582°

I/A-2/43/A-200N 1P

Objekt byl odstřelen v první vlně.³⁵⁶ Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. V bezprostřední blízkosti stanoviště započalo roku 2018 budování silničního obchvatu města Slaný. Veškeré pozůstatky byly budováním obchvatu zahlazeny. Dříve se stanoviště objektu nacházelo v poli, kde byla patrná nízká plošina. Beton se nacházel ve formě malých a středních kusů do vzdálenosti 70 metrů od stanoviště vlivem zemědělské činnosti. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 16. 8. 2018.

GPS: N 50,24660° E 14,10187°

I/A-2/44/A-160N 1P

Objekt byl odstřelen v první vlně.³⁵⁷ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Stanoviště objektu se nachází v poli, kde je patrná terénní nerovnost, s výrazně horší kvalitou plodin oproti okolí. Beton se nachází ve formě středních kusů i s otisky po armatuře do vzdálenosti 40 metrů od stanoviště objektu vlivem zemědělské činnosti. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 11. 3. 2017.

GPS: N 50,24365° E 14,10086°

³⁵⁵ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Slaný, č. listu NAD 127

³⁵⁶ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Slaný, č. listu NAD 127

³⁵⁷ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Slaný, č. listu NAD 127

I/A-2/45/A-180N 1P

Objekt byl odstřelen v první vlně.³⁵⁸ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná mělká jáma se zchovalým záhozem. Beton se nachází ve formě velkých kusů jak v samotné jámě, tak i čelním směrem do vzdálenosti 5 metrů od stanoviště objektu, přičemž jsou na nich patrné otisky po armatuře. Množství malých kusů betonu se nachází v okolí do vzdálenosti 40 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 11. 3. 2017.

GPS: N 50,24510° E 14,09616°

I/A-2/46/A-160N 1P

Objekt byl odstřelen v první vlně.³⁵⁹ Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. Stanoviště objektu se nachází v oploceném areálu Průmyslové zóny Slaný-sever. Při výstavbě areálu bylo stanoviště objektu zcela zahlazeno. U plotu areálu se nachází beton ve formě malých a středních kusů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 11. 3. 2017.

GPS: N 50,24259° E 14,09454°

I/A-2/47/A-180N 1P

Objekt byl odstřelen v první vlně.³⁶⁰ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Stanoviště objektu se nachází v poli, kde je patrná terénní nerovnost. V okolí stanoviště se nachází malé množství malých kusů betonu do vzdálenosti 25 metrů od stanoviště. Před rokem 2005 se na stanovišti nacházela mělká jáma s výrazným pozůstatkem záhozu a množstvím betonu rozličných forem. Tyto pozůstatky byly zlikvidovány při rekultivaci pole. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 11. 3. 2017.

GPS: N 50,24407° E 14,09099°

³⁵⁸ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Slaný, č. listu NAD 127

³⁵⁹ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Slaný, č. listu NAD 127

³⁶⁰ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Slaný, č. listu NAD 127

I/A-2/48/A-140N 1P

Objekt byl odstřelen v první vlně.³⁶¹ Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. Stanoviště objektu se nachází v oploceném areálu Průmyslové zóny Slaný-sever. Při výstavbě areálu bylo stanoviště objektu zcela zahlazeno. Stanoviště objektu se nacházelo v poli, kde byla patrná terénní nerovnost s malým množstvím betonu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 11. 3. 2017.

GPS: N 50,24059° E 14,08952°

I/A-2/49/A-180Z 1P

Objekt byl odstřelen v první vlně.³⁶² Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. Stanoviště objektu se nachází v oploceném areálu Průmyslové zóny Slaný-sever. Při výstavbě areálu byly veškeré pozůstatky po stanovišti objektu zahlazeny. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 11. 3. 2017.

GPS: N 50,24260° E 14,08390°

I/A-2/50/A-140Z 1P

Objekt byl odstřelen v první vlně.³⁶³ Stanoviště objektu je nevýrazné. Stanoviště objektu se nachází v poli, kde je patrný neobdělávaný ovál. Beton se nachází jak v malém množství středních kusů a jednoho velkého kusu s dochovanou armaturou a patrnými otisky po armatuře na stanovišti, tak vlivem zemědělské činnosti ve formě malých a středních kusů v okolí stanoviště do vzdálenosti 55 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 11. 3. 2017.

GPS: N 50,23980° E 14,08488°

I/A-2/51/A-200Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.³⁶⁴ Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. Přímo přes stanoviště objektu započalo roku 2018 budování silničního obchvatu města Slaný. Veškeré pozůstatky byly budováním obchvatu zahlazeny. Při počátečních pracech na obchvatu byl do jámy nahrnut veškerý beton z okolí. Ze stanoviště bylo zachráněno

³⁶¹ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Slaný, č. listu NAD 127

³⁶² Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Slaný, č. listu NAD 127

³⁶³ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Slaný, č. listu NAD 127

³⁶⁴ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Slaný, č. listu NAD 127

mnoho kusů betonu rozličných forem s patrnými maskovacími barvami pro budoucí muzeální použití. Dalším zachráněným artefaktem je malý kousek propleteného ostnatého a vázacího drátu, který v roce 1938 sloužil pro uchycení přírodní masky. Na stanovišti byla patrná jáma s čitelným půdorysem se zachovalým záhozem ohraničená vnitrozemským valem. Fragmenty stropu ve formě středních kusů se nacházely na záhozu. V jámě se nacházelo mnoho betonu ve formě středních a větších kusů. Ve vzdálenosti 25 metrů ve směru levého výstřelu se nacházel velký blok betonu s návrtem pro nálož. Na týlové straně jámy se nacházely velké kusy betonu. Na řadě kusů betonu ať již na stanovišti nebo v okolí byly patrné původní maskovací barvy, otisky po armatuře a dochováno mnoho armatury. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 16. 8. 2018.

GPS: N 50,24309° E 14,07954°

I/A-2/52/A-160Z 1P

Objekt byl odstřelen v první vlně.³⁶⁵ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma s čitelným půdorysem a výrazným pozůstatkem záhozu. Vnitrozemský val je pouze v prostoru levé střílny. Na záhozu se nachází střední fragmenty stropu. Beton se nachází ve formě středních kusů jak v samotné jámě, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 10 metrů, přičemž na řadě kusů jsou patrné pozůstatky původních maskovacích barev a otisky po armatuře. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 11. 3. 2017.

GPS: N 50,23929° E 14,08199°

³⁶⁵ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Slaný, č. listu NAD 127

I/A-2/53/A-180N

Objekt byl odstřelen v první vlně.³⁶⁶ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma s čitelným půdorysem se záhozem ohraničená vnitrozemským valem. Týlovým směrem se nachází beton ve formě velkých kusů. Fragmenty stropu se nachází ve formě malých a středních kusů na záhozu. Beton se nachází ve velkém množství ve formě středních a velkých kusů jak v jámě samotné, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 15 metrů, přičemž na řadě kusů jsou patrné otisky po armatuře a pozůstatky původních maskovacích barev. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 11. 3. 2017.

GPS: N 50,24269° E 14,07694°

I/A-2/54/A-180Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.³⁶⁷ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma s výrazným pozůstatkem záhozu ohraničená vnitrozemským valem. Beton se nachází jak ve formě malých a středních kusů v samotné jámě, tak ve formě větších kusů týlovým směrem ve vzdálenosti 5 metrů od stanoviště objektu. V prostoru levé střelecké místnosti se nachází v jámě dva velké kusy betonu i s dochovanou armaturou. Fragmenty stropu se nachází ve formě středních kusů u paty záhozu čelním směrem, kde je patrná i malá prohlubeň po dopadu stropu při odstřelu. Další malé a střední kusy betonu se nachází v okolí stanoviště do vzdálenosti 35 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 11. 3. 2017.

GPS: N 50,24177° E 14,07929°

³⁶⁶ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Otruby, č. listu NAD 103

³⁶⁷ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Slaný, č. listu NAD 127

I/A-2/55/A-200Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.³⁶⁸ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma s čitelným půdorysem s pozůstatkem záhozu ohraničená vnitrozemským valem. Fragменты stropu se nachází ve formě malých a středních kusů na pozůstatku záhozu. Beton se nachází ve formě středních a velkých kusů v okolí stanoviště do vzdálenosti 10 metrů, přičemž na řadě z nich jsou patrné pozůstatky původních maskovacích barev a otisky po armatuře. Stanoviště a jeho okolí je znečištěno odpadem z blízké chatové kolonie. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 11. 3. 2017.

GPS: N 50,24220° E 14,07305°

I/A-2/56/D2N

Objekt byl odstřelen v první vlně.³⁶⁹ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma s většinou dochovalým záhozem. Jáma je zasypávána odpadem. Ve směru pravého výstřelu ve vzdálenosti 5 metrů se nachází větší kus betonu i se železem. Beton se nachází v okolí stanoviště ve formě středních a velkých kusů do vzdálenosti 20 metrů, v jámě samotné nelze pro znečištění odpadem jeho výskyt potvrdit. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 11. 3. 2017.

GPS: N 50,24170° E 14,07834°

I/A-2/57/A-160Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.³⁷⁰ Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. Na místě stanoviště objektu a jeho širokém okolí byla postavena zahrádkářská kolonie. Beton ve formě středních a velkých kusů byl užít do skalek po celé kolonii. Ostatní pozůstatky byly vybudováním kolonie zlikvidovány. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 11. 3. 2017.

GPS: N 50,24068° E 14,06962°

³⁶⁸ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Otruby, č. listu NAD 103

³⁶⁹ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Slaný, č. listu NAD 127

³⁷⁰ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Slaný, č. listu NAD 127

I/A-2/58/D1Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.³⁷¹ Stanoviště objektu je nevýrazné. Na místě stanoviště je patrná mělká jáma s nízkým pozůstatkem záhozu. Beton se nachází ve formě malých a středních kusů jak v jámě samotné, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 15 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 11. 3. 2017.

GPS: N 50,23876° E 14,07618°

I/A-2/58a/D2Z ÚV³⁷²

Objekt byl odstřelen v první vlně.³⁷³ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná plošina ve svahu s výrazným pozůstatkem záhozu. Plošina je ohraničena nízkým vnitrozemským valem. Na stanovišti je dochována lehce poškozená opěrná zeď, která je ve své střední části nahoře poškozena odstřelem objektu, dalším poškozením jsou strukturální praskliny. Na opěrné zdi jsou stále patrné výrazné pozůstatky původních maskovacích barev. Beton se nachází ve formě malých a středních kusů jak v na plošině samotné, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 20 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 11. 3. 2017.

GPS: N 50,23908° E 14,07516°

I/A-2/59/D1Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.³⁷⁴ Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. Na místě stanoviště byla provedena navážka zeminy, čímž byly pozůstatky po stanovišti zahlazeny a jediným pozůstatkem po objektu jsou malé kusy betonu v poli vlivem zemědělské činnosti rozneseny ve formě malých a středních kusů do vzdálenosti 65 metrů od stanoviště objektu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 11. 3. 2017.

GPS: N 50,23931° E 14,06578°

³⁷¹ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Slaný, č. listu NAD 127

³⁷² U tohoto objektu provedena úprava vchodu ve formě vybudované železobetonové opěrné zdi proti zasypání vchodu o rozměrech: tloušťka 30 centimetrů, výška 80 centimetrů a délka 4 metry.

³⁷³ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Slaný, č. listu NAD 127

³⁷⁴ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Slaný, č. listu NAD 127

I/A-2/60/A-160Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.³⁷⁵ Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. Přímo přes stanoviště objektu započalo roku 2018 budování silničního obchvatu města Slaný. Veškeré pozůstatky byly budováním obchvatu zahlazeny. Dříve na stanovišti byla patrná mělká jáma s výrazným pozůstatkem záhozu. Beton se nacházel jak ve formě velkých kusů v prostoru pravé střílny, tak ve formě malých kusů v okolí stanoviště do vzdálenosti 10 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 16. 8. 2018.

GPS: N 50,23864° E 14,07348°

I/A-2/61/D2Z IŠ

Objekt byl odstřelen v první vlně.³⁷⁶ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Stanoviště objektu se nachází na okraji pole, kde je patrná drobná terénní nerovnost. Beton se nachází ve formě malých kusů v okolí místa stanoviště do vzdálenosti 25 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 11. 3. 2017.

GPS: N 50,23914° E 14,06487°

I/A-2/62/B1-90Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.³⁷⁷ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Stanoviště objektu se nachází nad vjezdem do zahrádkářské kolonie, kde je patrná drobná terénní nerovnost. Beton se nachází ve formě malých a středních kusů ve svahu k cestě do vzdálenosti 15 metrů od stanoviště objektu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 11. 3. 2017.

GPS: N 50,23760° E 14,07035°

³⁷⁵ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Slaný, č. listu NAD 127

³⁷⁶ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Slaný, č. listu NAD 127

³⁷⁷ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Slaný, č. listu NAD 127

I/A-2/63/A-160Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.³⁷⁸ Stanoviště objektu již nezřetelné. Stanoviště objektu se nachází v poli, kde je patrná drobná terénní nerovnost. Beton se nachází jak ve formě malých kusů na místě samotného stanoviště, tak ve formě malých a středních kusů rozneseny vlivem zemědělské činnosti do vzdálenosti 30 metrů od stanoviště objektu. Dva větší kusy betonu se nachází ve vzdálenosti 25 metrů ve směru pravého výstřelu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 11. 3. 2017.

GPS: N 50,23821° E 14,06672°

I/A-2/64/A-160Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.³⁷⁹ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma s čitelným půdorysem s výrazným pozůstatkem záhozu ohraničená vnitrozemským valem. Jáma je zavážena stavební sutí. Beton se nachází ve formě malých, středních a velkých kusů na stanovišti a jeho blízkém okolí. Několik velkých bloků betonu se nachází v jámě a na jejích okrajích. Na řadě velkých a středních kusů jsou patrné otisky po armatuře a je v nich dochována armatura. Malé kusy betonu se nachází v okolí stanoviště do vzdálenosti 25 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 11. 3. 2017.

GPS: N 50,23809° E 14,06251°

I/A-2/65/A-180Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.³⁸⁰ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Stanoviště objektu se nachází na okraji pole, kde je patrná mělká prohlubeň. Vlivem zemědělské činnosti se beton ve velkém množství nachází ve formě malých kusů do vzdálenosti 35 metrů od stanoviště objektu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 11. 3. 2017.

GPS: N 50,23995° E 14,06441°

³⁷⁸ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Slaný, č. listu NAD 127

³⁷⁹ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Slaný, č. listu NAD 127

³⁸⁰ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Slaný, č. listu NAD 127

I/A-2/66/A-160Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.³⁸¹ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná hluboká jáma se zachovalým záhozem ohraničená vnitrozemským valem. Vlivem zemědělské činnosti je v týlu do vnitrozemského valu nahrnuta zemina z pole. Beton se nachází jak ve formě velkých bloků s dochovanou armaturou ve směru výstřelů do vzdálenosti 5 metrů, tak ve formě množství malých a středních kusů v jámě samotné a jejím okolí do vzdálenosti 20 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 11. 3. 2017.

GPS: N 50,23748° E 14,05889°

I/A-2/67/A-180Z IŠ

Objekt byl odstřelen v první vlně.³⁸² Stanoviště objektu je nevýrazné. Na místě stanoviště je patrná mělká prohlubeň. Beton se ve formě mnoha malých a několika středních kusů nachází jak na stanovišti samotném, tak v okolí do vzdálenosti 20 metrů. Kus armatury je vrostlý do velkého stromu u stanoviště ve výšce cca 2 metry nad terénem. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 11. 3. 2017.

GPS: N 50,23896° E 14,06106°

I/A-2/68/A-160Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.³⁸³ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Stanoviště objektu se nachází v poli, kde je patrná terénní nerovnost s výrazně nižší kvalitou plodin. Beton se nachází ve formě malých kusů v okolí stanoviště do vzdálenosti 25 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 11. 3. 2017.

GPS: N 50,23705° E 14,05417°

³⁸¹ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Slaný, č. listu NAD 127

³⁸² Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Slaný, č. listu NAD 127

³⁸³ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Slaný, č. listu NAD 127

I/A-2/68a/A-160Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.³⁸⁴ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Stanoviště objektu se nachází v poli, kde je patrná terénní nerovnost s výrazně nižší kvalitou plodin. Beton se nachází ve formě malých kusů v okolí stanoviště do vzdálenosti 35 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 11. 3. 2017.

GPS: N 50,23520° E 14,05448°

I/A-2/69/A-180Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.³⁸⁵ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná hluboká jáma s čitelným půdorysem a se zachovalým záhozem. Jáma je lemována vnitrozemským valem. Beton se nachází v malém množství v jámě. Větší množství betonu ve formě malých, středních i velkých kusů se nachází u okraje jámy a v jejím bezprostředním okolí, přičemž na řadě z nich jsou patrné pozůstatky původních maskovacích barev a otisky po armatuře. Ve velkých kusech betonu je dochována armatura. Fragmenty stropu ve formě středních kusů se nachází v čele u paty záhozu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 11. 3. 2017.

GPS: N 50,23796° E 14,05704°

I/A-2/70/A-160Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.³⁸⁶ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná hluboká jáma s čitelným půdorysem se zachovalým záhozem ohraničená výrazným vnitrozemským valem. Beton se nachází ve formě středních a velkých kusů jak v jámě samotné, tak ve směru pravého výstřelu. V jámě se v místě pravého ucha dochoval pozůstatek základu čelní stěny. Velký blok betonu i s armaturou se nachází na týlovém okraji jámy. Malé kusy betonu se nachází v okolí stanoviště do vzdálenosti 20 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 11. 3. 2017.

GPS: N 50,23500° E 14,04994°

³⁸⁴ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Slaný, č. listu NAD 127

³⁸⁵ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Slaný, č. listu NAD 127

³⁸⁶ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Slaný, č. listu NAD 127

I/A-2/71/A-200Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.³⁸⁷ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Stanoviště objektu se nachází v poli, kde je patrná terénní nerovnost. Beton se v malém množství nachází ve formě malých a středních kusů v okolí stanoviště do vzdálenosti 25 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 11. 3. 2017.

GPS: N 50,23747° E 14,05192°

I/A-2/72/A-140Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.³⁸⁸ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Stanoviště objektu se nachází v poli, kde je patrná drobná terénní nerovnost. Beton se nachází ve formě malých kusů jak v místě samotného stanoviště, tak vlivem zemědělské činnosti v okolí stanoviště do vzdálenosti 70 metrů. Větší kusy betonu jsou u sloupu vysokého napětí ve směru levého výstřelu ve vzdálenosti 60 metrů od stanoviště objektu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 11. 3. 2017.

GPS: N 50,23290° E 14,04933°

I/A-2/73/A-200Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.³⁸⁹ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma s čitelným půdorysem a výrazným pozůstatkem záhozu. Jáma je lemována vnitrozemským valem, který je ve své střední části masivnější. Fragmenty stropu ve formě větších kusů i s patrnou původní izolací se nachází v týlu stanoviště. Beton se nachází ve formě středních kusů jak v jámě v prostoru pravé střílny, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 15 metrů. Malé kusy betonu se nachází do vzdálenosti 30 metrů od stanoviště. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 11. 3. 2017.

GPS: N 50,23558° E 14,04764°

³⁸⁷ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Slaný, č. listu NAD 127

³⁸⁸ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Studeněves, č. listu NAD 133

³⁸⁹ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Slaný, č. listu NAD 127

I/A-2/74/B2-80Z

Objekt je zachován a stále zabetonován. Část vchodu byla vybourána od zabetonování a jsou zde patrné původní maskovací barvy. V zabetonovaných střílnách se nachází beton i s armaturou z odstřelených sousedních objektů. Háky na uchycení maskovacích sítí jsou uřezány. Boční zához je částečně zachován, zatímco čelní je většinou odstraněn. Mřížky výdechu jsou vytrženy. Ucho je ve své horní části odtěženo. Periskopové trubky jsou poškozeny. Původní maskovací barvy se nachází jak u země, tak v prostoru mřížek výdechu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 11. 3. 2017.

GPS: N 50,23183° E 14,04960°

I/A-2/75/A-200Z

Objekt je zachován a stále zabetonován. Zához objektu je většinou zachován. Háky na uchycení maskovacích sítí jsou zachovány. Na stropu se nachází pozůstatek betonové směsi, která byla periskopovými trubkami vlévána do objektu při jeho zabetonování. Na objektu jsou patrné pozůstatky původních maskovacích barev. Periskopové trubky jsou poškozeny. Pravá mřížka výdechu je vytržena. Objekt není po stavební stránce výrazněji narušen. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 11. 3. 2017.

GPS: N 50,23397° E 14,04618°

I/A-2/76/B2-80Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.³⁹⁰ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Stanoviště objektu se nachází v poli, kde je patrná drobná terénní nerovnost. Vlivem zemědělské činnosti je beton roznesen ve formě malých kusů do vzdálenosti 80 metrů od stanoviště objektu, s větší koncentrací na stanovišti samotném. Střední kusy betonu se nachází u sloupu vysokého napětí ve směru čelního výstřelu ve vzdálenosti 50 metrů od stanoviště objektu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 11. 3. 2017.

GPS: N 50,23164° E 14,05288°

³⁹⁰ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Slaný, č. listu NAD 127

I/A-2/77/A-180Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.³⁹¹ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Stanoviště objektu se nachází v poli, kde je patrná terénní nerovnost. Vlivem zemědělské činnosti je beton roznesen ve formě malých kusů do vzdálenosti 80 metrů od stanoviště objektu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 11. 3. 2017.

GPS: N 50,23279° E 14,04552°

I/A-2/78/A-160Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.³⁹² Stanoviště objektu je již nezřetelné. Stanoviště objektu se nachází v poli, kde je patrná terénní nerovnost. Beton se vyskytuje ve formě malých kusů v okolí stanoviště do vzdálenosti 20 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 11. 3. 2017.

GPS: N 50,23215° E 14,04555°

³⁹¹ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Studeněves, č. listu NAD 133

³⁹² Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Studeněves, č. listu NAD 133

5.2.1.4 Úsek A-3 Smečno

I/A-3/1/A-180Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.³⁹³ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Stanoviště objektu se nachází v poli, kde je patrná mělká prohlubeň. Beton se nachází v malém množství ve formě několika středních kusů do vzdálenosti 20 metrů od stanoviště objektu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 16. 11. 2015.

GPS: N 50,22971° E 14,04583°

I/A-3/2/A-180Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.³⁹⁴ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Stanoviště objektu se nachází v poli, kde je patrná terénní nerovnost. Beton se nachází v malém množství ve formě malých kusů v okolí stanoviště do vzdálenosti 20 metrů. Velký kus betonu i s dochovanou armaturou se nachází v poli týlovým směrem. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 16. 11. 2015.

GPS: N 50,22845° E 14,04534°

I/A-3/3/A-160Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.³⁹⁵ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Stanoviště objektu se nachází v poli, kde je patrná terénní nerovnost. Beton se nachází ve formě malých a středních kusů do vzdálenosti 25 metrů od stanoviště objektu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 16. 11. 2015.

GPS: N 50,22754° E 14,04534°

I/A-3/4/A-180Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.³⁹⁶ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Stanoviště objektu se nachází v poli, kde je patrná terénní nerovnost. Vlivem zemědělské činnosti byl beton ve formě malých a středních kusů roznesen do vzdálenosti 60 metrů od stanoviště objektu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 16. 11. 2015.

GPS: N 50,22684° E 14,04486°

³⁹³ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Studeněves, č. listu NAD 133

³⁹⁴ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Studeněves, č. listu NAD 133

³⁹⁵ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Studeněves, č. listu NAD 133

³⁹⁶ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Studeněves, č. listu NAD 133

I/A-3/5/A-160Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.³⁹⁷ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná mělká jáma s výrazným pozůstatkem záhozu ohraničená nízkým vnitrozemským valem. Beton se nachází ve formě malých, středních a velkých kusů jak na stanovišti samotném, tak v okolí do vzdálenosti 25 metrů, přičemž na řadě z nich jsou patrné tisky po armatuře a pozůstatky původních maskovacích barev. Velká koncentrace velkých kusů betonu se nachází ve směru výstřelů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 16. 11. 2015.

GPS: N 50,22902° E 14,04772°

I/A-3/6/B1-80Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.³⁹⁸ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Stanoviště objektu se nachází v poli, kde je patrná drobná terénní nerovnost. Beton se nachází v malém množství ve formě malých a středních kusů okolo stanoviště do vzdálenosti 30 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 16. 11. 2015.

GPS: N 50,22778° E 14,04894°

I/A-3/7/B1-90Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.³⁹⁹ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Stanoviště objektu se nachází v poli, kde je patrná terénní nerovnost. Beton se nachází ve velkém množství ve formě malých kusů v okolí stanoviště do vzdálenosti 30 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 16. 11. 2015.

GPS: N 50,22712° E 14,05173°

³⁹⁷ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Studeněves, č. listu NAD 133

³⁹⁸ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Studeněves, č. listu NAD 133

³⁹⁹ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Studeněves, č. listu NAD 133

I/A-3/8/B2-90Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁴⁰⁰ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Stanoviště objektu se nachází v poli, kde je patrná mělká prohlubeň. Vlivem zemědělské činnosti se beton ve formě malých a středních kusů nachází do vzdálenosti 55 metrů od stanoviště objektu. Ve vzdálenosti 15 metrů od stanoviště objektu je v poli zaražena dlouhá armatura, která je patrně ukotvena ve větším bloku betonu hluboko v zemi, neboť s ní nejde ani pohnout. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 16. 11. 2015.

GPS: N 50,22648° E 14,04932°

I/A-3/9/A-200Z

Objekt je zachován. Objekt byl zabetonován. Zabetonování bylo odstraněno po roce 2003. Proběhl pokus o jeho rekonstrukci, který po roce 2010 skončil neúspěšně. Důvodem pro ukončení rekonstrukce byl nesouhlas majitele pozemku. Zához objektu byl obnoven. Původní maskovací barvy byly obnoveny. Objekt se nachází v zemědělském areálu, kde jeho okolí slouží jako pastvina pro ovce. Háky na uchycení maskovacích sítí zachovány. Původní mřížky výdechů byly vytrženy, ale při rekonstrukčních pracích byly osazeny jiné. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 15. 3. 2017.

GPS: N 50,22455° E 14,04168°

I/A-3/10/A-200Z

Objekt je zachován a stále zabetonován. Na objektu jsou patrné pozůstatky původních maskovacích barev, které jsou nejvýraznější přímo u země. Zához objektu byl odstraněn. Háky na uchycení maskovacích sítí dochovány pouze na uchách. Izolace stropu narušena v týlové oblasti. Na objektu lze najít povětrnostními vlivy narušenou strukturu izolace stropu, kde dochází k jejímu postupnému odpadávání. Mřížky výdechů jsou stejně jako periskopové trubky zachovány. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 16. 11. 2015.

GPS: N 50, 22064° E 14,04322°

⁴⁰⁰ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Studeněves, č. listu NAD 133

I/A-3/11/A-140Z ŠL⁴⁰¹, ÚV⁴⁰²

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁴⁰³ Stanoviště objektu je nevýrazné. Objekt byl vsazen do náspu v té době již zrušené železniční trati, přičemž po jehož části je dnes vedena silnice ze Studeněvsi do Slaného. V místě stanoviště objektu je patrná v boku náspu na levé straně propadlina s malým množstvím betonu. Beton se nachází na úrovni stanoviště i v příkopu silnice na pravé straně. Z objektu se dochoval celý blok stropu, který výbuchem odletěl do svahu čelním směrem, kde je stále a slouží jako základ skalky, která ho již takřka dokonale maskuje. V bloku stropu jsou dochovány poškozené periskopové trubky a dále je na něm zachováno i několik háků na uchycení maskovacích sítí. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 16. 11. 2015.

GPS: N 50,22440° E 14,04944°

I/A-3/12/A-160Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁴⁰⁴ Stanoviště objektu je výrazné. Stanoviště objektu se nachází v remízku v poli, kde je zachována poškozená čelní stěna a strop, který je odstřelem převrácen a leží u paty záhozu. U čelní stěny se nachází beton ve formě středních a větších kusů i s armaturou. Z poškozené čelní stěny ční armatura a ucha jsou ve své horní části narušena, v případě levého více. Pozůstatky po bočních a týlové stěny byly při úpravě okolí nahrnuty do jámy k čelní stěně, čímž se jáma stala nezřetelnou. Na pozůstatcích objektu ať již blocích stěn, tak i na menších kusech jsou patrné pozůstatky původních maskovacích barev. Vchodová střílna byla původně zachována, avšak je novodobě odtěžena. Háky na uchycení maskovacích sítí jsou zachovány jak na uchách, tak na převráceném stropu. V bloku stropu se dochovaly poškozené periskopové trubky. Beton se nachází i v poli týlovým směrem do vzdálenosti 20 metrů od stanoviště objektu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 16. 11. 2015.

GPS: N 50,21933° E 14,04553°

⁴⁰¹ Objekt byl vybudován v provedení šikmý vlevo. Dále v textu se stejnou analogií.

⁴⁰² U tohoto objektu byla provedena úprava vchodu ve formě oboustranně průchozí chodby náspem.

⁴⁰³ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Studeněves, č. listu NAD 133

⁴⁰⁴ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Studeněves, č. listu NAD 133

I/A-3/13/B1-100Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁴⁰⁵ Stanoviště objektu je výrazné. Stanoviště objektu se nachází v remízku v poli, kde je zachována vyvrácená čelní stěna, ve které je dochována poškozená čelní ocelolitinová střílna. Strop se při odstřelu otočil a kolmo nalehl na čelní stěnu. Ve stropě se nachází poškozené periskopové trubky. V prostoru vchodu se nachází ve formě bloku dva kusy týlové stěny. Torzo pravé boční stěny i s patrnými betonovými ozuby pravé střílny se nachází v prostoru týlu vpravo zaražené a obrácené ve formě velkého poškozeného bloku. Trosky týlové stěny včetně patrného prostoru vchodu jsou ve formě velkých bloků betonu týlovým směrem u hrany pole a remízku. Původně dochovaný granátový skluz stejně jako vchodová střílna byly novodobě odtěženy. Na blocích stěn jsou patrné pozůstatky původních maskovacích barev. Háky na uchycení maskovacích sítí byly uřezány. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 16. 11. 2015.

GPS: N 50,22086° E 14,04927°

I/A-3/14/A-160Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁴⁰⁶ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Stanoviště objektu se nachází v poli, kde je patrná terénní nerovnost. Vlivem zemědělské činnosti je beton ve formě malých a středních kusů roznesen v okolí stanoviště do vzdálenosti 70 metrů. Střední kusy betonu se nachází na okraji pole ve směru pravého výstřelu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 15. 3. 2017.

GPS: N 50,21818° E 14,04680°

I/A-3/15/A-160Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁴⁰⁷ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Stanoviště objektu se nachází v poli, kde je patrná terénní nerovnost. Beton se nachází ve formě malých kusů v okolí stanoviště do vzdálenosti 25 metrů, s větší koncentrací na okraji pole ve směru pravého výstřelu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 15. 3. 2017.

GPS: N 50,21866° E 14,04970°

⁴⁰⁵ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Studeněves, č. listu NAD 133

⁴⁰⁶ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Přelíc, č. listu NAD 119

⁴⁰⁷ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Přelíc, č. listu NAD 119

I/A-3/16/A-180Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁴⁰⁸ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Stanoviště objektu se nachází v poli, kde je patrná drobná terénní nerovnost. Vlivem zemědělské činnosti je beton ve formě malých kusů roznesen v okolí stanoviště do vzdálenosti 55 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 15. 3. 2017.

GPS: N 50,21618° E 14,04669°

I/A-3/17/A-140

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁴⁰⁹ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Stanoviště objektu se nachází v poli, kde je patrná drobná terénní nerovnost s nižší kvalitou plodin. Vlivem zemědělské činnosti je beton ve formě malých kusů roznesen v okolí stanoviště do vzdálenosti 150 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 15. 3. 2017.

GPS: N 50,21462° E 14,05110°

I/A-3/18/A-140Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁴¹⁰ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Stanovištěm objektu prochází v poli, kde je patrná terénní nerovnost. Beton se ve formě malých kusů v malém množství nachází v okolí stanoviště do vzdálenosti 40 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 15. 3. 2017.

GPS: N 50,21452° E 14,04729°

I/A-3/19/A-160Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁴¹¹ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Stanoviště objektu se nachází v poli, kde je patrná terénní nerovnost. Na stanovišti lze pozorovat malý pozůstatek záhozu o výšce několika centimetrů. Vlivem zemědělské činnosti je beton ve formě malých kusů roznesen v okolí stanoviště do vzdálenosti 50 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 15. 3. 2017.

GPS: N 50,21320° E 14,04461°

⁴⁰⁸ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Přelíc, č. listu NAD 119

⁴⁰⁹ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Přelíc, č. listu NAD 119

⁴¹⁰ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Přelíc, č. listu NAD 119

⁴¹¹ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Přelíc, č. listu NAD 119

I/A-3/20/A-160Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁴¹² Stanoviště objektu je již nezřetelné. Stanoviště objektu se nachází v poli, kde je patrná terénní nerovnost. Vlivem zemědělské činnosti je beton ve formě malých a středních kusů roznesen v okolí stanoviště do vzdálenosti 80 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 15. 3. 2017.

GPS: N 50,21236° E 14,04605°

I/A-3/21/B1-100Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁴¹³ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Stanoviště objektu se nachází v poli, kde je patrná terénní nerovnost. Beton se nachází v malém množství ve formě malých kusů v okolí stanoviště do vzdálenosti 15 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 15. 3. 2017.

GPS: N 50,21385° E 14,05124°

I/A-3/22/B2-80Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁴¹⁴ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Stanoviště objektu se nachází v poli, kde je patrná terénní nerovnost. Beton se nachází ve formě několika středních kusů v okolí stanoviště do vzdálenosti 20 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 15. 3. 2017.

GPS: N 50,21301° E 14,05028°

I/A-3/23/A-180Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁴¹⁵ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Stanoviště objektu se nachází v poli, kde je patrná drobná terénní nerovnost. Beton se nachází ve formě několika malých a středních kusů v okolí stanoviště objektu do vzdálenosti 30 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 15. 3. 2017.

GPS: N 50,21159° E 14,05055°

⁴¹² Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Přelíc, č. listu NAD 119

⁴¹³ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Přelíc, č. listu NAD 119

⁴¹⁴ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Přelíc, č. listu NAD 119

⁴¹⁵ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Přelíc, č. listu NAD 119

I/A-3/24/A-180Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁴¹⁶ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Stanoviště objektu se nachází v poli, kde je patrná terénní nerovnost. Beton se nachází ve formě množství středních kusů ve svahu ve směru pravého výstřelu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 15. 3. 2017.

GPS: N 50,21026° E 14,04392°

I/A-3/25/A-120Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁴¹⁷ Stanoviště objektu je výrazné. Stanoviště objektu se původně nacházelo uprostřed pole nyní na okraji nové zástavby, dle slov majitele pozemku se nepočítá s jeho likvidací. Na stanovišti je zachována poškozená čelní stěna a strop, který je odstřelem převrácen. Strop je zachován ve formě monobloku na pozůstatku záhozu. U čelní stěny se nachází beton ve formě středních a větších kusů i s armaturou. Z poškozené čelní stěny ční armatura a ucha jsou ve své horní části narušena, v případě levého více. Pozůstatky po bočních a týlové stěny byly při úpravě okolí nahruty do jámy k čelní stěně, čímž se jáma stala nezřetelnou. Na pozůstatcích objektu ať již blocích stěn, tak i na menších kusech jsou patrné pozůstatky původních maskovacích barev. Háky na uchycení maskovacích sítí byly zachovány jak na uchách, tak na převráceném stropu. V bloku stropu se dochovaly poškozené periskopové trubky. Beton se nachází i v poli týlovým směrem do vzdálenosti 20 metrů od stanoviště objektu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 15. 3. 2017.

GPS: N 50, 20910° E 14,04858°

I/A-3/26/A-200Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁴¹⁸ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Stanoviště objektu se nachází v poli, kde je patrná prohlubeň. Vlivem zemědělské činnosti je beton ve formě malých a středních kusů roznesen v okolí stanoviště do vzdálenosti 60 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 15. 3. 2017.

GPS: N 50,20668° E 14,03991°

⁴¹⁶ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Přelíc, č. listu NAD 119

⁴¹⁷ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Přelíc, č. listu NAD 119

⁴¹⁸ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Přelíc, č. listu NAD 119

I/A-3/26a/A-180Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁴¹⁹ Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. Stanoviště objektu se nachází přímo u plotu rodinného domu. Při výstavbě domu a budování přilehlé zahrady bylo stanoviště objektu zahlazeno. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 16. 11. 2015.

GPS: N 50,20812° E 14,04142°

I/A-3/27/A-180Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁴²⁰ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma s čitelným půdorysem s výrazným pozůstatkem záhozu ohraničená vnitrozemským valem. Jáma je na týlové straně plná množství malých a středních kusů betonu. Velké kusy betonu s dochovanou armaturou se nachází jak v jámě samotné, tak v blízkém okolí. Malé množství středních kusů betonu se nachází v okolí stanoviště do vzdálenosti 25 metrů. Větší fragment stropu se nachází ve vzdálenosti 15 metrů týlovým směrem. Větší kus betonu se nachází u cesty týlovým směrem ve vzdálenosti 100 metrů od stanoviště objektu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 16. 11. 2015.

GPS: N 50,20472° E 14,04012°

I/A-3/28/A-180N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁴²¹ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Stanoviště objektu se nachází v poli, kde je patrná mělká prohlubeň. Malé množství malých kusů betonu se nachází v okolí stanoviště do vzdálenosti 35 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 16. 11. 2015.

GPS: N 50,20538° E 14,04191°

⁴¹⁹ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Přelíc, č. listu NAD 119

⁴²⁰ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Přelíc, č. listu NAD 119

⁴²¹ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Přelíc, č. listu NAD 119

I/A-3/29/A-160Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁴²² Stanoviště objektu je již nezřetelné. Stanoviště objektu v neobdělávaném poli, kde je patrná drobná terénní nerovnost. Beton se nachází v malém množství ve formě malých kusů v okolí stanoviště do vzdálenosti 10 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 15. 3. 2017.

GPS: N 50,20294° E 14,03912°

I/A-3/30/A-180Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁴²³ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Stanoviště objektu se nachází v poli, kde je patrná terénní nerovnost. Na stanovišti je patrný několikacentimetrový pozůstatek záhozu. Beton se nachází ve velkém množství ve formě malých a středních kusů do vzdálenosti 20 metrů od stanoviště. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 15. 3. 2017.

GPS: N 50,20103° E 14,03554°

I/A-3/31/A-180Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁴²⁴ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Stanoviště objektu se nachází na oploceném poli, kde je patrná mělká prohlubeň. Beton se nachází v malém množství ve formě malých kusů do vzdálenosti 30 metrů od stanoviště. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 16. 11. 2015.

GPS: N 50,19939° E 14,03341°

I/A-3/32/A-160Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁴²⁵ Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. Stanoviště objektu se nachází na soukromém pozemku u vily, kde je na místě stanoviště do výšky 5 metrů navezena stavební suť. Veškeré pozůstatky po stanovišti byly zahlazeny. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 16. 11. 2015.

GPS: N 50,19935° E 14,03558°

⁴²² Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Přelíc, č. listu NAD 119

⁴²³ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Přelíc, č. listu NAD 119

⁴²⁴ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Přelíc, č. listu NAD 119

⁴²⁵ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Přelíc, č. listu NAD 119

I/A-3/33/A-180Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁴²⁶ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Stanoviště objektu se nachází na poli, kde je patrná mělká prohlubeň. Malé množství betonu ve formě malých kusů se nachází v okolí do vzdálenosti 45 metrů od stanoviště. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 16. 11. 2015.

GPS: N 50,19630° E 14,03056°

I/A-3/34/A-160Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁴²⁷ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná hluboká jáma s čitelným půdorysem se zachovalým záhozem ohraničená vnitrozemským valem. V jámě se nachází množství malých a středních kusů betonu i několik velkých kusů. V řadě středních a velkých kusech betonu je dochována armatura a jsou na nich patrné otisky po armatuře a pozůstatky původních maskovacích barev. V okolí stanoviště se nachází množství kusů betonu do vzdálenosti 30 metrů s větší koncentrací ve směru výstřelů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 16. 11. 2015.

GPS: N 50,19537° E 14,03010°

I/A-3/35/A-180Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁴²⁸ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Stanoviště objektu se nachází na oploceném poli, kde je patrná drobná terénní nerovnost. Beton byl použit ve formě malých a středních kusů na vyspravení nedaleké polní cesty. Množství malých kusů betonu se nachází týlovým směrem v poli při jeho okraji. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 16. 11. 2015.

GPS: N 50,19432° E 14,02852°

⁴²⁶ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Přelíc, č. listu NAD 119

⁴²⁷ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Přelíc, č. listu NAD 119

⁴²⁸ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Smečno, č. listu NAD 129

I/A-3/36/A-200Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁴²⁹ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Stanoviště objektu se nachází v poli, kde je patrná nízká vyvýšenina. Beton se v malém množství ve formě malých kusů nachází přímo na stanovišti. Větší množství malých kusů betonu se nachází na okraji pole týlovým směrem. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 16. 11. 2015.

GPS: N 50,19283° E 14,02700°

I/A-3/37/A-160N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁴³⁰ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná mělká jáma s čitelným půdorysem s pozůstatkem záhozu ohraničená nízkým vnitrozemským valem. Beton se nachází ve formě středních kusů jak v jámě samotné, tak týlovým směrem vlevo ve vzdálenosti 15 metrů. Větší kus betonu se nachází v prostoru levého výstřelu. Menší kusy betonu se nacházejí ve vzdálenosti 20 metrů ve směru levého výstřelu v kořenech stromů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 16. 6. 2016.

GPS: N 50,19103° E 14,02639°

I/A-3/38/A-160N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁴³¹ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná mělká jáma s čitelným půdorysem s výrazným pozůstatkem záhozu. Beton se nachází ve formě středních kusů jak v jámě samotné, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 20 metrů. Mnoho velkých kusů betonu se nachází v okolí stanoviště do vzdálenosti 15 metrů, přičemž je v nich dochována armatura a jsou na nich patrné otisky po armatuře. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 16. 6. 2016.

GPS: N 50,18980° E 14,02566°

⁴²⁹ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Smečno, č. listu NAD 129

⁴³⁰ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Smečno, č. listu NAD 129

⁴³¹ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Smečno, č. listu NAD 129

I/A-3/39/A-220Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁴³² Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. Stanoviště objektu se nachází v areálu TJ Sokol Smečno. Při výstavbě areálu byly veškeré pozůstatky po objektu zahlazeny. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 16. 6. 2016.

GPS: N 50,18804° E 14,02737°

I/A-3/40/A-200Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁴³³ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná mělká jáma s čitelným půdorysem, která je zavážena kompostem z blízkého areálu TJ Sokol Smečno. Na stanovišti je dochován nízký pozůstatek záhozu. Na pravé straně stanoviště je umístěna plechová maketa stěny objektu, která měla při pohledu periskopem z vedlejšího dříve rekonstruovaného zachovalého objektu I/A-3/41/B2-80Z imitovat pro představu o linii objekt. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 16. 11. 2015.

GPS: N 50,18850° E 14,02976°

I/A-3/41/B2-80Z

Objekt je zachován. Původně byl zabetonován. Zabetonování objektu bylo odstraněno v roce 1991. Objekt byl do roku 2017 precizně rekonstruován do podoby z roku 1938 včetně řady detailů. Zához objektu byl kompletně obnoven. Maskovací barvy byly taktéž obnoveny. Objekt býval pravidelně zpřístupňován veřejnosti jako součást vojenského skanzenu Smečno. Ukončení rekonstrukčních prací bylo zapříčiněno změnou ve vedení města, které mělo vůči provozovateli nepřátelské postoje. Veškeré vybavení objektu bylo demontováno a objekt je nyní volně přístupný a začíná se v něm hromadit odpad. Zajímavostí tohoto objektu je, že přestože se jedná o objekt zesílené odolnosti, tak byly při výstavbě do něj vsazeny střílny pro provedení zeslabené. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 16. 12. 2017.

GPS: N 50,18899° E 14,03305°

⁴³² Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Smečno, č. listu NAD 129

⁴³³ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Smečno, č. listu NAD 129

I/A-3/42/A-200N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁴³⁴ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná mělká jáma s čitelným půdorysem s výrazným pozůstatkem záhozu. Beton se nachází ve formě malých a středních kusů ve svahu ve směru pravého výstřelu do vzdálenosti 10 metrů od stanoviště objektu, na stanovišti samotném je výskyt betonu minimální. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 16. 6. 2016.

GPS: N 50,18863° E 14,02445°

I/A-3/43/A-160N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁴³⁵ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma s výrazným pozůstatkem záhozu ohraničená vnitrozemským valem, vyjma prostoru pravé střílny. Beton se ve formě malých a středních kusů nachází jak na stanovišti samotném, tak ve větší koncentraci ve směru pravého výstřelu do vzdálenosti 20 metrů od stanoviště objektu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 16. 6. 2016.

GPS: N 50,18740° E 14,02445°

I/A-3/44/A160Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁴³⁶ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Stanoviště objektu se nachází v poli, kde je patrná terénní nerovnost. Beton se nachází ve formě mnoha malých a několika středních kusů v okolí stanoviště do vzdálenosti 15 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 12. 3. 2017.

GPS: N 50,18607° E 14,02493°

⁴³⁴ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Smečno, č. listu NAD 129

⁴³⁵ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Smečno, č. listu NAD 129

⁴³⁶ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Smečno, č. listu NAD 129

I/A-3/45/A-200Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁴³⁷ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Stanoviště objektu se nachází v poli, kde je patrná terénní nerovnost. Beton se nachází jak ve velkém množství malých kusů v okolí stanoviště do vzdálenosti 15 metrů, tak ve formě středních kusů v malém množství u silnice ve směru levého výstřelu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 12. 3. 2017.

GPS: N 50,18224° E 14,02579°

I/A-3/46/A-140Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁴³⁸ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Stanoviště objektu se nachází v poli, kde je patrná terénní nerovnost. Beton se nachází ve formě malých a středních kusů v okolí stanoviště do vzdálenosti 20 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 12. 3. 2017.

GPS: N 50,18582° E 14,02808°

I/A-3/47/A-160Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁴³⁹ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma s výrazným pozůstatkem záhozu. Jáma je lemována vnitrozemským valem. Na pozůstatku záhozu je dochována většina stropní desky. Velké kusy betonu se nachází v bezprostřední blízkosti stanoviště, přičemž je v nich dochována armatura a jsou v nich patrné návrty pro nálože. Malé a střední kusy betonu se nachází v okolí do vzdálenosti 25 metrů od stanoviště. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 12. 3. 2017.

GPS: N 50,18765° E 14,03212°

⁴³⁷ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Smečno, č. listu NAD 129

⁴³⁸ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Smečno, č. listu NAD 129

⁴³⁹ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Smečno, č. listu NAD 129

I/A-3/48/A-160Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁴⁴⁰ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Stanoviště objektu se nachází v poli, kde je patrná terénní nerovnost. Vlivem zemědělské činnosti se beton ve formě malých a středních kusů nachází do vzdálenosti 35 metrů od stanoviště objektu. Velký kus betonu se nachází ve směru pravého výstřelu u silnice číslo 236 ve vzdálenosti 20 metrů od stanoviště objektu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 12. 3. 2017.

GPS: N 50,18272° E 14,02791°

I/A-3/49/B1-80Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁴⁴¹ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná mělká jáma s výraznými pozůstatky záhozů. V jámě a jejím bezprostředním okolí se nachází velké množství středních kusů betonu. Velké kusy betonu se nachází jak v jámě samotné, tak v prostoru před čelní střílnou. Na velkých a středních kusech jsou patrné pozůstatky původních maskovacích barev a je v nich dochována armatura. Beton ve formě malých kusů v okolí stanoviště do vzdálenosti 15 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 12. 3. 2017.

GPS: N 50,18142° E 14,02853°

I/A-3/49a/B1-100Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁴⁴² Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma s čitelným půdorysem se zachovalými záhozy. Jáma je lemována vnitrozemským valem. V jámě se nachází pozůstatek rozbité vstupní chodbičky ve formě malých a středních kusů. Velký fragment stropu ve formě bloku o rozměrech 2,5 metru a 3,5 metru se nachází na záhozu vpravo od čelní střílny. Beton ve formě středních kusů se nachází ve značném množství jak na stanovišti samotném, tak v blízkém okolí s největší koncentrací ve směru bočního výstřelu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 12. 3. 2017.

GPS: N 50,18275° E 14,03008°

⁴⁴⁰ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Smečno, č. listu NAD 129

⁴⁴¹ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Smečno, č. listu NAD 129

⁴⁴² Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Smečno, č. listu NAD 129

I/A-3/50/A-160Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁴⁴³ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma s čitelným půdorysem se zachovalým záhozem. Jáma je lemována velmi robustním vnitrozemským valem. Na místě stanoviště byl nalezen ocelový úlomek střílny, zřejmě levé. Tento artefakt byl zachráněn pro budoucí muzejní použití. Na stanovišti se nachází i výbuchem poškozená lopata ze ženijní výbavy objektu. Beton se nachází ve formě středních a velkých kusů v okolí stanoviště do vzdálenosti 20 metrů, přičemž na řadě z nich jsou patrné otisky po armatuře a je v nich dochována armatura. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 12. 3. 2017.

GPS: N 50,18116° E 14,02679°

I/A-3/51/A-140N LL⁴⁴⁴

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁴⁴⁵ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma s čitelným půdorysem s výrazným pozůstatkem záhozu. Jáma je v týlu ohraničená vnitrozemským valem. Na záhozu se nachází pozůstatky rovnaniny. V místě vstupu se nachází fragment stropu vstupní chodbičky. Fragменты stropu se nachází ve formě středních kusů v týlu na pravé straně. Beton se nachází ve formě malých a středních kusů v okolí stanoviště do vzdálenosti 30 metrů s větší koncentrací ve směru levého výstřelu. Ve vzdálenosti 10 metrů se týlovým směrem nachází větší bloky betonu, přičemž je v nich dochována armatura. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 16. 6. 2016.

GPS: N 50,18043° E 14,02739°

I/A-3/52/A-160N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁴⁴⁶ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma s čitelným půdorysem s pozůstatkem záhozu. Vnitrozemský val je pouze v prostoru levé střílny. Na záhozu se nachází střední fragmenty stropu. Ve směru levého výstřelu u cesty se nachází torzo stěny ve vzdálenosti 10 metrů od stanoviště objektu.

⁴⁴³ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Smečno, č. listu NAD 129

⁴⁴⁴ Objekt byl vybudován v provedení lomený vlevo. Dále v textu se stejnou analogií.

⁴⁴⁵ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Smečno, č. listu NAD 129

⁴⁴⁶ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Smečno, č. listu NAD 129

Beton se nachází ve formě středních kusů jak v samotné jámě, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 10 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 16. 6. 2016.

GPS: N 50,17901° E 14,02720°

I/A-3/53/A-160N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁴⁴⁷ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma s výrazným pozůstatkem záhozu. Jáma je lemována vnitrozemským valem. Beton se nachází ve formě středních kusů jak v samotné jámě, tak ve vzdálenosti 15 metrů od stanoviště objektu v korytě vyschlého potoka. Velké kusy betonu i s armaturou se nachází týlovým směrem do vzdálenosti 25 metrů od stanoviště objektu. Na řadě kusů betonu jsou patrné pozůstatky původních maskovacích barev. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 16. 6. 2016.

GPS: N 50,17799° E 14,02706°

I/A-3/54/A-180Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁴⁴⁸ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště se nachází jáma s pozůstatkem záhozu. Vnitrozemský val vede k týlu v podobě písmene L. Pozůstatky rovnaniny se nachází na původním místě. Beton se nachází ve formě středních a velkých kusů jak v samotné jámě, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 15 metrů. Pod stanovištěm objektu se ve směru pravého výstřelu ve stráni nachází fragmenty stropu ve formě středních kusů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 17. 11. 2015.

GPS: N 50,17648° E 14,02682°

⁴⁴⁷ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Smečno, č. listu NAD 129

⁴⁴⁸ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Smečno, č. listu NAD 129

I/A-3/55/A-160N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁴⁴⁹ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma. Jáma je lemována vnitrozemským valem. Ve směru levého výstřelu se nachází pozůstatky rovnaniny. V jámě se nachází fragmenty stropu i s patrnou původní izolací. V místě vchodu se nachází dva velké bloky betonu i s armaturou. Beton se nachází ve velkém množství ve formě středních kusů v okolí stanoviště do vzdálenosti 10 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 17. 11. 2015.

GPS: N 50,17551° E 14,02714°

I/A-3/55a/A-160N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁴⁵⁰ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma se zachovalým záhozem. Jáma je lemována vnitrozemským valem. V záhozu se nachází pozůstatky rovnaniny. Fragmenty stropu se ve formě velkých kusů nachází na záhozu. V týlu stanoviště se nachází rozdrčená vstupní chodbička, ve formě malých a středních kusů betonu. Beton se nachází ve formě středních a velkých kusů i s armaturou jak v samotné jámě, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 30 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 17. 11. 2015.

GPS: N 50,17427° E 14,02749°

I/A-3/56/A-160N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁴⁵¹ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma s čitelným půdorysem s výrazným pozůstatkem záhozu. V jámě se nachází pozůstatky rozdrčené vstupní chodbičky, ve formě malých a středních kusů betonu. Fragmenty stropu ve formě velkých kusů se nachází na záhozu. Beton se ve formě středních kusů nachází jak v samotné jámě, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 10 metrů. V prostoru levé střílny se nachází pozůstatek ucha ve formě bloku s patrnou původní maskovací barvou. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 17. 11. 2015.

GPS: N 50,17341° E 14,02763°

⁴⁴⁹ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Smečno, č. listu NAD 129

⁴⁵⁰ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Smečno, č. listu NAD 129

⁴⁵¹ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Smečno, č. listu NAD 129

I/A-3/57/A-160N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁴⁵² Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná mělká jáma s čitelným půdorysem s výrazným pozůstatkem záhozu. Zához je ve své pravé části poškozen dopadem stropu. Beton se jak na stanovišti samotném, tak v okolí nachází ve velmi malém množství. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 17. 11. 2015.

GPS: N 50,17225° E 14,02756°

I/A-3/58/A-160N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁴⁵³ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma s čitelným půdorysem s pozůstatkem záhozu. Zához je ve své horní části poškozen dopadem stropu. Jáma je lemována vnitrozemským valem. Na pozůstatku záhozu se nachází jak fragmenty stropu ve formě středních kusů, tak pozůstatky rovnaniny. Beton se nachází ve formě středních a velkých kusů v okolí stanoviště do vzdálenosti 25 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 17. 11. 2015.

GPS: N 50,17103° E 14,02748°

I/A-3/59/A-160N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁴⁵⁴ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná mělká jáma s pozůstatkem záhozu. Beton se nachází ve formě větších kusů i s armaturou jak v samotné jámě, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 15 metrů. Střední kusy betonu se nachází v okolí stanoviště do vzdálenosti 25 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 17. 11. 2015.

GPS: N 50,16988° E 14,02722°

⁴⁵² Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv města Libušín, č. listu NAD 85

⁴⁵³ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv města Libušín, č. listu NAD 85

⁴⁵⁴ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv města Libušín, č. listu NAD 85

I/A-3/60/A-160N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁴⁵⁵ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma s pozůstatkem záhozu. Jáma je v prostoru pravé střílny lemována vnitrozemským valem. Ve směru levého výstřelu se nachází beton ve formě středních a velkých kusů do vzdálenosti 25 metrů. Beton se ve formě malých a středních kusů nachází přímo v jámě. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 17. 11. 2015.

GPS: N 50,16869° E 14,02694°

I/A-3/61/A-140N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁴⁵⁶ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná mělká jáma s pozůstatkem záhozu. Jáma je lemována vnitrozemským valem. Fragmenty stropu se ve formě středních kusů nachází na záhozu. Beton se ve formě malých a středních kusů nachází jak v samotné jámě, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 20 metrů. U stanoviště se nachází velký kus betonu s dochovanou armaturou, který je částí vstupní chodbičky. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 17. 11. 2015.

GPS: N 50,16746° E 14,02677°

I/A-3/62/EN

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁴⁵⁷ Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. Na stanovišti objektu se nachází v důlní výsypce. Dříve se stanoviště nacházelo v údolí potoka. Při budování důlní výsypky byly pozůstatky po objektu zahlazeny. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 17. 11. 2015.

GPS: N 50,16700° E 14,02720°

⁴⁵⁵ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv města Libušín, č. listu NAD 85

⁴⁵⁶ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv města Libušín, č. listu NAD 85

⁴⁵⁷ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv města Libušín, č. listu NAD 85

I/A-3/63/A-160N ŠP⁴⁵⁸

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁴⁵⁹ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma se zachovalým záhozem. Jáma je ohraničená vnitrozemským valem. Fragменты stropu střední velikosti se nachází na záhozu. V prostoru vstupu se nachází fragment rohu vstupu. Beton se vyskytuje ve formě středních a velkých kusů v okolí stanoviště do vzdálenosti 15 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 13. 12. 2015.

GPS: N 50,16665° E 14,02574°

V prostoru mezi objekty A-3/63 a A-3/64 se dochovalo zapuštění intervalové protipěchotní překážky o délce 15 metrů a šířce 2 metry.

I/A-3/64/A-180N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁴⁶⁰ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná mělká jáma s pozůstatkem záhozu. Jáma je lemována nízkým vnitrozemským valem. Na záhozu se nachází jak pozůstatek čelní stěny i s armaturou o délce 100 centimetrů, tak fragmenty stropu ve formě středních kusů. Beton se nachází ve formě středních a velkých kusů jak v samotné jámě, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 20 metrů. Blok betonu s patrnými betonovými ozuby střílny, pravděpodobně levé se nachází ve směru levého výstřelu ve vzdálenosti 5 metrů od stanoviště objektu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 13. 12. 2015.

GPS: N 50,16596° E 14,02480°

I/A-3/65/A-180N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁴⁶¹ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma s pozůstatkem záhozu. Jáma je lemována výrazným vnitrozemským valem. Fragменты stropu se ve formě středních kusů nachází na záhozu. Beton se nachází ve formě středních a velkých kusů jak v samotné jámě, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 15 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 13. 12. 2015.

GPS: N 50,16439° E 14,02363°

⁴⁵⁸ Objekt byl vybudován v provedení šikmý vpravo. Dále v textu se stejnou analogií.

⁴⁵⁹ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv města Libušín, č. listu NAD 85

⁴⁶⁰ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv města Libušín, č. listu NAD 85

⁴⁶¹ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv města Libušín, č. listu NAD 85

I/A-3/66/A-200N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁴⁶² Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma s výrazným pozůstatkem záhozu. Jáma je lemována nízkým vnitrozemským valem. Beton se nachází ve formě středních a velkých kusů jak v samotné jámě, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 35 metrů s větší koncentrací ve směru výstřelů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 13. 12. 2015.

GPS: N 50,16267° E 14,02326°

I/A-3/67/A-180N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁴⁶³ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma s čitelným půdorysem s výrazným pozůstatkem záhozu. Jáma je lemována nízkým vnitrozemským valem. Fragmenty stropu se ve formě středních kusů nachází na pozůstatku záhozu. Beton se nachází ve formě středních a velkých kusů jak v samotné jámě ve větším množství, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 20 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 13. 12. 2015.

GPS: N 50,16027° E 14,02475°

I/A-3/68/A-160N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁴⁶⁴ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma se zachovalým záhozem. Jáma je lemována vnitrozemským valem, který je v týlu masivnější. Několik velkých kusů betonu se nachází v blízkosti týlového okraje jámy. Beton se nachází ve formě středních jak v samotné jámě, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 30 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 13. 12. 2015.

GPS: N 50,15874° E 14,02492°

⁴⁶² Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv města Libušín, č. listu NAD 85

⁴⁶³ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv města Libušín, č. listu NAD 85

⁴⁶⁴ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv města Libušín, č. listu NAD 85

I/A-3/69/EN

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁴⁶⁵ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná mělká jáma s nízkými pozůstatky záhozů. Jáma je lemována nízkým vnitrozemským valem. V prostoru čelní střílny se nachází zbytky stěn ve formě velkých kusů. Beton se nachází ve formě středních kusů jak v samotné jámě, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 10 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 13. 12. 2015.

GPS: N 50,16099° E 14,02470°

I/A-3/70/A-160N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁴⁶⁶ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma s čitelným půdorysem se zachovalým záhozem. Jáma je lemována vnitrozemským valem. Ve směru pravého výstřelu se nachází trosky pravé stěny ve formě bloku ve vzdálenosti 10 metrů od stanoviště objektu. Beton se nachází ve formě středních a velkých kusů jak v samotné jámě, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 25 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 13. 12. 2015.

GPS: N 50,15703° E 14,02687°

I/A-3/71/A-160N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁴⁶⁷ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma se zachovalým záhozem. Jáma je lemována vnitrozemským valem. Ve směru pravého výstřelu se nachází trosky ucha. Beton se nachází ve větším množství ve formě středních a velkých kusů jak v samotné jámě, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 20 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 13. 12. 2015.

GPS: N 50,15477° E 14,02789°

⁴⁶⁵ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv města Libušín, č. listu NAD 85

⁴⁶⁶ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv města Libušín, č. listu NAD 85

⁴⁶⁷ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Kamenné Žehrovice, č. listu NAD 655

I/A-3/72/A-160N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁴⁶⁸ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma s čitelným půdorysem s výrazným pozůstatkem záhozu. Jáma je lemována vnitrozemským valem. Fragmenty stropu se ve formě středních kusů nachází na záhozu. Na úrovni vchodu se nachází větší kusy betonu, pravděpodobně pozůstatky týlové stěny. Beton se nachází ve formě středních a velkých kusů jak v samotné jámě, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 10 metrů s větší koncentrací týlovým směrem, přičemž v řadě kusů je dochována armatura a jsou na nich patrné pozůstatky původních maskovacích barev. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 20. 2. 2016.

GPS: N 50, 15250° E 14,02863°

I/A-3/73/A-160N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁴⁶⁹ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma s čitelným půdorysem s výrazným pozůstatkem záhozu. Jáma je lemována vnitrozemským valem. Zához je ve své horní části poškozen dopadem stropu. Fragmenty stropu se ve formě středních kusů nachází na pozůstatku záhozu. Beton se nachází ve velkém množství ve formě středních a velkých kusů jak v samotné jámě, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 15 metrů, přičemž v řadě kusů je dochována armatura. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 20. 2. 2016.

GPS: N 50,15033° E 14,02942°

I/A-3/74/A-160N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁴⁷⁰ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma s čitelným půdorysem s výrazným pozůstatkem záhozu. Jáma je lemována vnitrozemským valem. Zához je ve své horní části poškozen dopadem stropu. Fragmenty stropu se ve formě středních kusů nachází na záhozu. Pozůstatky ucha ve formě velkých kusů se nachází na okraji záhozu vpravo. Pozůstatek pravé boční stěny se nachází ve vzdálenosti 5 metrů ve směru pravého výstřelu. Beton ve formě množství středních a velkých kusů se nachází v okolí stanoviště do vzdálenosti 20 metrů, přičemž

⁴⁶⁸ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Kamenné Žehrovice, č. listu NAD 655

⁴⁶⁹ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Kamenné Žehrovice, č. listu NAD 655

⁴⁷⁰ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Kamenné Žehrovice, č. listu NAD 655

v řadě z nich je dochována armatura a jsou na nich patrné otisky po armatuře i po bednění z doby výstavby. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 20. 2. 2016.

GPS: N 50,14816° E 14,03011°

I/A-3/75/A-160N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁴⁷¹ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma s čitelným půdorysem s většinou zachovalým záhozem. Jáma je lemována vnitrozemským valem. Fragmenty stropu se ve formě středních kusů nachází jak na, tak za záhozem. Beton se nachází ve formě velkých kusů v prostoru levé střílny a okolí stanoviště do vzdálenosti 15 metrů. Ve formě středních kusů se beton nachází v okolí stanoviště do vzdálenosti 25 metrů. V řadě středních a velkých kusů je dochována armatura a jsou na nich patrné otisky po armatuře. U stanoviště se nachází fragment zárubně pancéřových dveří. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 20. 2. 2016.

GPS: N 50,14643° E 14,03081°

V prostoru mezi A-3/75 a A-3/76 je dochováno zahloubení protipěchotní překážky v místě lomu průseku.

I/A-3/76/A-160N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁴⁷² Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma s čitelným půdorysem s výrazným pozůstatkem záhozu. Jáma je lemována vnitrozemským valem. Fragmenty stropu se nachází v týlu ve vzdálenosti 5 metrů od stanoviště objektu. Beton se nachází ve formě malých a středních kusů jak v samotné jámě, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 15 metrů s větší koncentrací v týlovém směru. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 20. 2. 2016.

GPS: N 50,14543° E 14,03137°

V prostoru mezi A-3/76 a A-3/77 je dochováno zahloubení protipěchotní překážky v místě lomu průseku.

⁴⁷¹ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Kamenné Žehrovice, č. listu NAD 655

⁴⁷² Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Kamenné Žehrovice, č. listu NAD 655

I/A-3/77/A-140N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁴⁷³ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma s čitelným půdorysem s většinou zachovalým záhozem. Jáma je lemována vnitrozemským valem. Zához je ve své horní části poškozen dopadem stropu. Fragmenty stropu se ve formě středních kusů nachází na záhozu. Beton se nachází ve formě malých a středních kusů jak v samotné jámě, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 15 metrů ve velkém množství. Několik osamocených středních kusů betonu se nachází v okolním lese do vzdálenosti 45 metrů. V jámě se nachází distanční sloupek a několik fragmentů periskopových trubek a trubek výdechu- Stav na stanovišti zaznamenán k datu 20. 2. 2016.

GPS: N 50,14428° E 14,03219

I/A-3/78/A-140N LL

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁴⁷⁴ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma s čitelným půdorysem s výrazným pozůstatkem záhozu. Jáma je lemována vnitrozemským valem. Fragmenty stropu se nachází pod stanovištěm objektu ve směru levého výstřelu ve vzdálenosti 30 metrů. V prostoru levé střílny se nachází velký blok betonu i s armaturou. Beton se nachází ve formě středních a velkých kusů jak v samotné jámě, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 50 metrů, přičemž v řadě z nich je dochována armatura. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 20. 2. 2016.

GPS: N 50,14357° E 14,03249°

⁴⁷³ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Kamenné Žehrovice, č. listu NAD 655

⁴⁷⁴ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Kamenné Žehrovice, č. listu NAD 655

5.2.1.5 Úsek A-32 Rozdělov

I/A-32/1/A-160N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁴⁷⁵ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště se nachází jáma se zachovalým záhozem. Jáma je ohraničena vnitrozemským valem, vyjma pravé strany. Na stanovišti se ve směru levého výstřelu nachází pozůstatek týlové stěny. V týlu u cesty ve vzdálenosti 5 metrů od stanoviště se nachází torzo vstupní části, ve které je dochován závěs na uchycení mřížových dveří. Střední fragmenty stropu se nachází v týlu do vzdálenosti 10 metrů od stanoviště. Beton se nachází ve formě malých a středních kusů jak v samotné jámě, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 15 metrů, přičemž na řadě středních kusů jsou dochovány pozůstatky původních maskovacích barev a z řady středních kusů ční armatura. Ve směru levého výstřelu se ve vzdálenosti 8 metrů nachází torzo levého ucha. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 20. 2. 2016.

GPS: N 50,14243° E 14,03280°

I/A-32/2/A-160N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁴⁷⁶ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště se nachází terénní nerovnost se zachovalým záhozem. Zához je ve své střední části poškozen dopadem stropu. Větší fragmenty stropu se nachází na záhozu. Beton se ve formě středních a velkých kusů nachází ve velkém množství v okolí stanoviště do vzdálenosti 20 metrů. Přičemž z řady velkých kusů ční armatura. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 20. 2. 2016.

GPS: N 50,14135° E 14,03291°

I/A-32/3/EN

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁴⁷⁷ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště se nachází jáma s čitelným půdorysem ohraničená pozůstatky záhozů. Část záhozu byla použita při budování cyklostezky, která vede vedle stanoviště objektu. Beton se ve formě malých a středních kusů nachází jak v jámě samotné, tak do vzdálenosti 15 metrů od stanoviště objektu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 20. 2. 2016.

GPS: N 50,14039° E 14,03381°

⁴⁷⁵ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Kamenné Žehrovice, č. listu NAD 655

⁴⁷⁶ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Kamenné Žehrovice, č. listu NAD 655

⁴⁷⁷ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Kamenné Žehrovice, č. listu NAD 655

I/A-32/4/A-200N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁴⁷⁸ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná mělká jáma s čitelným půdorysem ohraničená zachovalým záhozem. Jáma je ohraničena vnitrozemským valem pouze v prostoru levé střílny. Beton se ve formě středních kusů nachází jak v jámě samotné, tak týlovým směrem do vzdálenosti 15 metrů od stanoviště objektu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 20. 2. 2016.

GPS: N 50,14009° E 14,03276°

I/A-32/5/A-180N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁴⁷⁹ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma s pozůstatkem záhozu. Jáma je ohraničena vnitrozemským valem pouze na týlové straně. Střední fragmenty stropu se nachází na pozůstatku záhozu. Beton se nachází ve formě malých a středních i velkých kusů v okolí stanoviště do vzdálenosti 20 metrů, přičemž z řady středních a velkých kusů ční armatura. V jednom z velkých kusů je dochován čep na uchycení nádržky na vodu pro chlazení hlavní kulometů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 20. 2. 2016.

GPS: N 50,13798° E 14,03478°

I/A-32/6/A-160N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁴⁸⁰ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma s pozůstatkem záhozu. Jáma je ohraničena vnitrozemským valem. Na záhozu se nachází jak pozůstatky rovinaniny, tak fragmenty stropu ve formě středních kusů. Beton se nachází ve formě malých a středních kusů v okolí stanoviště do vzdálenosti 25 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 20. 2. 2016.

GPS: N 50,13703° E 14,03603°

⁴⁷⁸ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Kamenné Žehrovice, č. listu NAD 655

⁴⁷⁹ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Kamenné Žehrovice, č. listu NAD 655

⁴⁸⁰ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Kamenné Žehrovice, č. listu NAD 655

I/A-32/7/A-160N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁴⁸¹ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma s pozůstatkem záhozu. Jáma je ohraničena vnitrozemským valem. Na záhozu se nachází pozůstatky rovnaniny. Beton se nachází ve formě malých a středních i velkých kusů v okolí stanoviště do vzdálenosti 25 metrů. Přičemž z řady velkých kusů ční armatury a na řadě středních kusů jsou patrné pozůstatky původních maskovacích barev. V prostoru pravé střílny se nachází velký blok betonu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 20. 2. 2016.

GPS: N 50,13467° E 14,03782°

I/A-32/8/A-160N ŠP

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁴⁸² Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma s čitelným půdorysem se zachovalým záhozem. Jáma je ohraničena vnitrozemským valem. Beton se nachází ve formě malých, středních i velkých kusů v okolí stanoviště do vzdálenosti 50 metrů. Přičemž z řady velkých kusů ční armatury a na řadě středních kusů jsou patrné pozůstatky původních maskovacích barev. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 20. 2. 2016.

GPS: N 50,13345° E 14,03807°

I/A-32/9/A-180N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁴⁸³ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná mělká jáma s čitelným půdorysem a zachovalým záhozem. Jáma je lemována nízkým vnitrozemským valem. Beton se nachází ve formě středních a větších kusů jak v samotné jámě, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 10 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 20. 2. 2016.

GPS: N 50,13245° E 14,03872°

⁴⁸¹ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Kamenné Žehrovice, č. listu NAD 655

⁴⁸² Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Kamenné Žehrovice, č. listu NAD 655

⁴⁸³ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Kamenné Žehrovice, č. listu NAD 655

I/A-32/10/A-180N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁴⁸⁴ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná mělká jáma s čitelným půdorysem s výrazným pozůstatkem záhozu. Zához je ve své střední části poškozen dopadem stropu. Fragmenty stropu se nachází ve formě středních kusů v jámě. Beton se nachází ve formě malých kusů v okolí stanoviště do vzdálenosti 20 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 20. 2. 2016.

GPS: N 50,13035° E 14,04106°

I/A-32/10a/A-140N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁴⁸⁵ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště objektu je patrná jáma s čitelným půdorysem s pozůstatkem záhozu. Větší bloky betonu se nachází přímo v jámě v prostoru pravé střelecké místnosti. Beton se nachází ve formě malých a středních i velkých kusů jak v okolí stanoviště do vzdálenosti 15 metrů, tak v jámě samotné. Přičemž z řady velkých kusů ční armatura a na řadě středních kusů jsou patrné pozůstatky izolace. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 20. 2. 2016.

GPS: N 50,12946° E 14,04245°

I/A-32/11/A-140N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁴⁸⁶ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště se nachází jáma s čitelným půdorysem se zachovalým záhozem. V prostoru pravé střílny se nachází jak blok betonu i s armaturou, tak střední fragmenty stropu. Beton ve formě středních kusů se nachází jak v jámě samotné, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 15 metrů. Jeden velký kus betonu se nachází v příkopu u silnice ve vzdálenosti 30 metrů týlovým směrem. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 12. 3. 2016.

GPS: N 50,12770° E 14,04328°

V prostoru mezi objekty A-32/11 a A-32/12 se nachází dochovalé zahloubení protipěchotní překážky v místě lomu průseku.

⁴⁸⁴ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Kamenné Žehrovice, č. listu NAD 655

⁴⁸⁵ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Kamenné Žehrovice, č. listu NAD 655

⁴⁸⁶ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Kamenné Žehrovice, č. listu NAD 655

I/A-32/12/A-140N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁴⁸⁷ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště se nachází mělká jáma s pozůstatkem záhozu. Jáma je lemována vnitrozemským valem pouze v prostoru týlu. Beton se nachází ve formě středních a velkých kusů i s armaturou v okolí stanoviště do vzdálenosti 25 metrů. Střední fragmenty stropu se nachází na záhozu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 12. 3. 2016.

GPS: N 50,12675° E 14,04266°

I/A-32/13/A-200N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁴⁸⁸ Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. Na místě stanoviště byla vybudována chata. Vlivem výstavby chaty byly pozůstatky po objektu zahlazeny. Beton se nachází v malém množství ve formě malých a středních kusů na okraji pozemku pod plotem a v blízkém okolí. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 12. 3. 2016.

GPS: N 50,12514° E 14,03960°

I/A-32/13a/A-160N

Objekt byl odstřelen v první vlně. Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště se nachází mělká jáma se záhozem. Jáma je ohraničena vnitrozemským valem. Na záhozu se nachází pozůstatky rovnaniny. Velké kusy betonu se nachází ve směru pravého výstřelu ve vzdálenosti 10 metrů od stanoviště objektu. Na stanovišti se nachází blok betonu s patrnými betonovými ozuby pravé střílny. Bloky betonu se nachází do vzdálenosti 30 metrů od stanoviště ve směru levého výstřelu. Velké kusy betonu se nachází přímo v jámě. Stanoviště a jeho široké okolí je zasypáváno odpadem. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 12. 3. 2016.

GPS: N 50,12364° E 14,03864°

⁴⁸⁷ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Kamenné Žehrovice, č. listu NAD 655

⁴⁸⁸ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Doksy, č. listu NAD 622

I/A-32/14/A-200Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁴⁸⁹ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Stanoviště objektu se nachází v poli. Beton se nachází jak ve formě středních a velkých kusů na okraji pole ve směru pravého výstřelu ve vzdálenosti 15 metrů od stanoviště objektu, tak ve formě malých kusů roznesených vlivem zemědělské činnosti do vzdálenosti 50 metrů od stanoviště objektu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 12. 3. 2016.

GPS: N 50,12268° E 14,03788°

⁴⁸⁹ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Doksy, č. listu NAD 622

5.2.1.6 Úsek A-4 Družec

I/A-4/15/D1N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁴⁹⁰ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma v úpatí prudkého svahu. Beton se nachází v malém množství ve formě malých kusů v okolí stanoviště do vzdálenosti 15 metrů. U stanoviště dochován kamenný taras podél úpatí svahu bránící zasypání postřelovaného prostoru. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 12. 3. 2016.

GPS: N 50,12615° E 14,03843°

I/A-4/15a/D2N ÚV⁴⁹¹

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁴⁹² Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. Místem stanoviště prochází příjezdová cesta k rodinnému domu. Výstavbou cesty byly pozůstatky po stanovišti vyjma několika malých kusů betonu ve svahu nad stanovištěm zahlazeny. Dříve zde bývala mělká jáma s výskytem betonu různých forem v okolí i v jámě. Zároveň byla na stanovišti zachována poškozená opěrná zídka proti zasypání vchodu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 12. 3. 2016.

GPS: N 50,11991° E 14,03819°

I/A-4/16/A-160N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁴⁹³ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná mělká jáma s nízkým pozůstatkem záhozu. Beton se nachází ve formě středních a malých kusů do vzdálenosti 25 metrů s větší koncentrací ve směru levého výstřelu. Zbytky kamenné rovnaniny se nachází čelně pod stanovištěm. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 12. 3. 2016.

GPS: N 50,11900° E 14,03816°

⁴⁹⁰ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Doksy, č. listu NAD 622

⁴⁹¹ U tohoto objektu provedena úprava vchodu ve formě vyskládaného kamenného tarasu proti zasypání prostoru vchodu.

⁴⁹² Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Doksy, č. listu NAD 622

⁴⁹³ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Doksy, č. listu NAD 622

I/A-4/16a/A-120N ŠL

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁴⁹⁴ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma s čitelným půdorysem a nízkým pozůstatkem záhozu. Beton se nachází ve formě středních a velkých kusů jak v jámě samotné, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 20 metrů, přičemž větší množství se nachází ve směru výstřelů a zároveň ve směru čelním. Pod stanovištěm řada středních kusů betonu z objektu užitá do skalek v zahrádkách v týlovém směru. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 12. 3. 2016.

GPS: N 50,11867° E 14,03832°

I/A-4/17/A-180N

Objekt je zachován. Zabetonování bylo odstraněno mezi roky 2004 a 2005. Objekt je rekonstruován do podoby z roku 1938. Původní maskování bylo obnoveno. Háky na uchycení maskovacích sítí stejně jako periskopové trubky jsou zachovány. Zához byl z velké části zachován a při rekonstrukci doplněn. Objekt je příležitostně zpřístupňován KVH Doksy. Mřížky výdechů původně vytrženy, ale v rámci rekonstrukce osazeny jiné. V objektu je dochována většina původní výdřevy. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 12. 3. 2016.

GPS: N 50,11776° E 14,03822°

I/A-4/18/B2-80N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁴⁹⁵ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná terénní nerovnost s pozůstatky záhozů. Beton se nachází ve formě středních a větších kusů jak na terénní nerovnosti a pozůstatcích záhozů, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 20 metrů. Ve vzdálenosti 35 metrů od stanoviště objektu je střední kus betonu s patrnou původní omítkou. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 12. 3. 2016.

GPS: N 50,12575° E 14,04517°

⁴⁹⁴ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Doksy, č. listu NAD 622

⁴⁹⁵ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Kamenné Žehrovice, č. listu NAD 655

I/A-4/19/A-140Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁴⁹⁶ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Stanoviště objektu se nachází v poli. Na místě stanoviště je patrná drobná terénní nerovnost. Beton se ve formě středních kusů nachází jak na okraji pole ve vzdálenosti 25 metrů od stanoviště objektu, tak u hřbitovní zdi ve vzdálenosti 20 metrů od stanoviště objektu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 12. 3. 2016.

GPS: N 50,12425° E 14,04310°

I/A-4/20/A-120Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁴⁹⁷ Stanoviště objektu je nevýrazné. Stanoviště objektu se nachází na prozatím nezastavěné parcele. Na místě stanoviště je patrná terénní nerovnost ve formě nízké vyvýšeniny, vzniklá pravděpodobně nahrnutím hmoty záhozu do jámy po objektu. Beton se ve formě malých a středních kusů nachází jak na terénní nerovnosti, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 20 metrů. Pokud bude pokračovat výstavba domů v této lokalitě, bude stanoviště objektu pravděpodobně zahlazeno. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 12. 3. 2016.

GPS: N 50,12270° E 14,04159°

I/A-4/20a/D2N

Objekt byl odstřelen v první vlně. Stanoviště objektu je již nezřetelné. Na stanovišti je patrná terénní nerovnost. Beton se nachází ve formě malých kusů v okolí stanoviště do vzdálenosti 15 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 12. 3. 2016.

GPS: N 50,12191° E 14,04125°

I/A-4/21/A-180Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁴⁹⁸ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Stanoviště objektu se nachází v poli. Na místě stanoviště je patrná terénní nerovnost. Vlivem zemědělské činnosti byl beton ve formě malých kusů roznesen do vzdálenosti 30 metrů od stanoviště objektu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 12. 3. 2016.

GPS: N 50,11485° E 14,04011°

⁴⁹⁶ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Doksy, č. listu NAD 622

⁴⁹⁷ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Doksy, č. listu NAD 622

⁴⁹⁸ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Doksy, č. listu NAD 622

I/A-4/22/A-160Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁴⁹⁹ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Stanoviště objektu se nachází v poli. Na místě stanoviště je patrná drobná terénní nerovnost s výrazně odlišným odstínem plodin, neboť beton byl pravděpodobně nahrnut do jámy po objektu. Vlivem zemědělské činnosti byl beton ve formě malých a středních kusů roznesen do vzdálenosti 45 metrů od stanoviště objektu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 12. 3. 2016.

GPS: N 50,11329° E 14,04229°

I/A-4/23/A-160Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁵⁰⁰ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Stanoviště objektu se nachází v poli. Na místě stanoviště je patrná drobná terénní nerovnost. Beton je ve formě malých kusů vlivem zemědělské činnosti roznesen v okolí stanoviště do vzdálenosti 30 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 12. 3. 2016.

GPS: N 50,11063° E 14,04264°

I/A-4/24/B1-80Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁵⁰¹ Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. Stanoviště objektu je v rohu zahrady u domu, kde se nachází skládka dřeva. Při výstavbě domu a budování přilehlé zahrady byly pozůstatky po objektu zahlazeny. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 12. 3. 2016.

GPS: N 50,11605° E 14,04268°

I/A-4/25/A-160Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁵⁰² Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. Na místě stanoviště byl vybudován násep dálnice D6. Při výstavbě dálnice byly pozůstatky po objektu zahlazeny. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 12. 3. 2016.

GPS: N 50,11220° E 14,04352°

⁴⁹⁹ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Družec, č. listu NAD 629

⁵⁰⁰ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Družec, č. listu NAD 629

⁵⁰¹ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Doksy, č. listu NAD 622

⁵⁰² Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Družec, č. listu NAD 629

I/A-4/26/A-160Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁵⁰³ Stanoviště objektu je nevýrazné. Stanoviště objektu se nachází v neobdělávaném vyvýšeném oválu v poli, který vznikl nahrnutím trosek objektu a materiálu záhozu do jámy po objektu. Beton se ve formě středních kusů nachází na okraji oválu. Velký blok betonu i s armaturou se nachází přímo na stanovišti objektu. Vlivem zemědělské činnosti byl beton ve formě malých kusů roznesen v okolí stanoviště do vzdálenosti 40 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 12. 3. 2016.

GPS: N 50,11005° E 14,04410°

I/A-4/27/A-180Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁵⁰⁴ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Stanoviště objektu se nachází v poli. Na místě stanoviště je patrná drobná terénní nerovnost s velkým výskytem malých kusů betonu. Několik velkých kusů betonu i s armaturou se nachází u silnice Doksy – Družec ve vzdálenosti 15 metrů od stanoviště objektu. Vlivem zemědělské činnosti byl beton ve formě malých kusů roznesen v okolí stanoviště do vzdálenosti 40 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 12. 3. 2016.

GPS: N 50,10948° E 14,04188°

I/A-4/28/A-180Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁵⁰⁵ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Stanoviště objektu se nachází v poli. Na místě stanoviště je patrná drobná terénní nerovnost. Malé množství betonu se nachází ve formě malých kusů v okolí stanoviště do vzdálenosti 20 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 12. 3. 2016.

GPS: N 50,10749° E 14,04132°

⁵⁰³ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Družec, č. listu NAD 629

⁵⁰⁴ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Družec, č. listu NAD 629

⁵⁰⁵ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Družec, č. listu NAD 629

I/A-4/29/A-200Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁵⁰⁶ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Stanoviště objektu se nachází v poli. Na místě stanoviště je patrná drobná terénní nerovnost. Vlivem zemědělské činnosti byl beton ve formě malých kusů roznesen v okolí stanoviště do vzdálenosti 50 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 2. 4. 2017.

GPS: N 50,10426° E 14,04055°

I/A-4/30/B1-80Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁵⁰⁷ Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. Stanoviště objektu se nachází v zástavbě mezi domy. Při výstavbě domů byly pozůstatky po objektu zahlazeny. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 2. 4. 2017.

GPS: N 50,10603° E 14,04331°

I/A-4/31/D1N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁵⁰⁸ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Původně výraznější pozůstatky objektu byly při opravě blízké stodoly roku 2010 zahlazeny a dnes je patrná pouze drobná terénní nerovnost. Beton se ve formě malých kusů nachází na okraji pole ve směru výstřelu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 2. 4. 2017.

GPS: N 50,10530° E 14,04610°

I/A-4/32/A-160Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁵⁰⁹ Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. Stanoviště objektu se původně nacházelo na pastvině. Na místě stanoviště byla patrná terénní nerovnost. Na přelomu let 2009 a 2010 započala výstavba rodinné domu na místě stanoviště, při níž byly pozůstatky po objektu zahlazeny. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 2. 4. 2017.

GPS: N 50,10202° E 14,04305°

⁵⁰⁶ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Družec, č. listu NAD 629

⁵⁰⁷ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Družec, č. listu NAD 629

⁵⁰⁸ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Družec, č. listu NAD 629

⁵⁰⁹ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Družec, č. listu NAD 629

I/A-4/33/B2-80Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁵¹⁰ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Stanoviště objektu se nachází na hraně terénní vlny. Na místě stanoviště je patrná terénní nerovnost. Beton se nachází ve formě středních a velkých kusů ve směru čelního výstřelu pod stanovištěm do vzdálenosti 20 metrů, přičemž ve většině větších kusů je dochována armatura. Jeden z velkých kusů je fragmentem části stropu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 2. 4. 2017.

GPS: N 50,09997° E 14,04721°

I/A-4/34/D2Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁵¹¹ Stanoviště objektu je nevýrazné. Na místě stanoviště je patrná mělká jáma s pozůstatkem záhozu. Beton se nachází ve formě středních kusů jak v jámě samotné, tak v čele stanoviště objektu. V okolí stanoviště do vzdálenosti 10 metrů se nachází jak velké kusy betonu s pozůstatkem původních maskovacích barev, tak střední kus betonu s pozůstatky izolace stropu. V řadě kusů betonu je dochována armatura. U stanoviště objektu bylo nalezeno torzo výbuchem zničeného ventilátoru. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 2. 4. 2017.

GPS: N 50,09861° E 14,04784°

I/A-4/35/D1Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁵¹² Stanoviště objektu je nevýrazné. Na místě stanoviště je patrná mělká jáma s nízkým pozůstatkem záhozu. Beton se nachází ve formě malých a středních kusů jak v samotné jámě, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 10 metrů, přičemž na řadě středních kusů jsou patrné původní maskovací barvy i izolace stropu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 2. 4. 2017.

GPS: N 50,09799° E 14,04769°

⁵¹⁰ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Družec, č. listu NAD 629

⁵¹¹ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Družec, č. listu NAD 629

⁵¹² Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Družec, č. listu NAD 629

I/A-4/36/A-200Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁵¹³ Stanoviště objektu je nevýrazné. Na místě stanoviště je patrná mělká jáma s pozůstatkem záhozu. Beton se nachází ve formě malých a středních kusů jak v samotné jámě, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 15 metrů, přičemž na řadě z nich jsou patrné otisky po armatuře. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 2. 4. 2017.

GPS: N 50,09645° E 14,04475°

V prostoru mezi objekty A-4/36 a A-4/40 je patrný pozůstatek úpravy koryta říčky Loděnice na protitankový příkop.

I/A-4/37/A-120N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁵¹⁴ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná mělká jáma s pozůstatkem záhozu. Beton se nachází ve formě středních a velkých kusů jak v jámě samotné, tak ve směru levého výstřelu. V okolí stanoviště do vzdálenosti 10 metrů se nachází beton ve formě středních kusů, přičemž na řadě z nich jsou patrné pozůstatky původních maskovacích barev. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 2. 4. 2017.

GPS: N 50,09648° E 14,04606°

I/A-4/38/A-160Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁵¹⁵ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Stanoviště objektu se nachází na pastvině. Na místě stanoviště je patrná drobná terénní nerovnost. Beton se nachází v malém množství ve formě malých kusů do vzdálenosti 45 metrů od stanoviště objektu. U stanoviště se ve směru levého výstřelu na hraně terénní vlny nachází dochovalý okop pro kulomet, který svou palbou zahušťoval palebné pokrytí prudce zařízlého údolí říčky Loděnice. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 2. 4. 2017.

GPS: N 50,09843° E 14,04382°

⁵¹³ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Družec, č. listu NAD 629

⁵¹⁴ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Družec, č. listu NAD 629

⁵¹⁵ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Družec, č. listu NAD 629

I/A-4/39/D2Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁵¹⁶ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma s čitelným půdorysem a většinově dochovaným záhozem. Jáma je lemována vysokým vnitrozemským valem. Beton se nachází jak ve formě středních a velkých kusů v jámě samotné, tak ve formě malých a středních kusů v okolí s větší koncentrací ve směru výstřelu do vzdálenosti 15 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 2. 4. 2017.

GPS: N 50,09441° E 14,04636°

I/A-4/40/D1Z ÚV⁵¹⁷

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁵¹⁸ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma s čitelným půdorysem a pozůstatkem záhozu. U stanoviště objektu je dochována opěrná zeď, která je poškozena ve své střední části, a jsou na ni patrné pozůstatky původních maskovacích barev. Na pravém okraji jámy se nachází velké bloky vyvrácené základové desky objektu. Beton se nachází ve formě středních kusů jak v samotné jámě, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 15 metrů, s velkou koncentrací ve směru výstřelu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 2. 4. 2017.

GPS: N 50,09397° E 14,04582°

I/A-4/41-I/A-220Z⁵¹⁹

Objekt je zachován. Zabetonování objektu bylo odstraněno v roce 1983. Mřížky výdechů vytrženy. Kamenná rovnanina stejně jako většina záhozu odstraněna. Háky na uchycení maskovacích sítí a periskopové trubky jsou zachovány. Objekt je volně přístupný a interiér je postupně zaplňován odpadem. Na celém objektu jsou v různé míře intenzity patrné pozůstatky původních maskovacích barev. Západka mříže a konzole pro ventilátor odstraněny. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 2. 4. 2017.

GPS: N 50,09297° E 14,04118°

⁵¹⁶ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Družec, č. listu NAD 629

⁵¹⁷ U tohoto objektu provedena úprava vchodu ve formě vybudované železobetonové zalomené opěrné zdi proti zasypání vchodu o rozměrech: šířka 20 centimetrů, výška 70 centimetrů a délka 3 metry.

⁵¹⁸ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Družec, č. listu NAD 629

⁵¹⁹ V této práci pro přehlednost v textu zvoleno označení A-4/41-I. Originální číslování objektu je A-4/41/I.

V prostoru mezi objekty A-4/41-I a A-4/41 je patrný pozůstatek úpravy koryta říčky Loděnice na protitankový příkop.

I/A-4/41/A-220Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁵²⁰ Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. Stanoviště objektu se nachází na soukromém pozemku u vily stylu „podnikatelského baroka“. Při výstavbě vily a rozsáhlé úpravě okolí bylo stanoviště objektu zahlazeno. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 2. 4. 2017.

GPS: N 50,09171° E 14,04106°

V prostoru mezi objekty A-4/41 a A-4/42 je dochována úprava terénu ve formě zarovnání postřelovaného prostoru o délce přesahující 10 metrů od objektu A-4/42 ve směru k objektu A-4/41.

I/A-4/42/B2-80Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁵²¹ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma s čitelným půdorysem s většinou zachovalými záhozy. Jáma je lemována vnitrozemským valem. Beton se nachází ve formě středních a velkých kusů jak v samotné jámě ve značném množství, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 20 metrů, přičemž na řadě kusů jsou patrné pozůstatky původních maskovacích barev. V čele stanoviště objektu se nachází velký kus betonu i se zachovalým hákem na uchycení maskovacích sítí. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 2. 4. 2017.

GPS: N 50,09014° E 14,04398°

V prostoru mezi objekty A-4/42 a A-4/43 je patrný pozůstatek úpravy koryta říčky Loděnice na protitankový příkop. Dále jsou v tomto prostoru dochovány úpravy terénu ve formě zarovnání postřelovaného prostoru jednak od objektu A-4/42 k objektu A-4/43 o délce přesahující 10 metrů, druhak od objektu A-4/43 k objektu A-4/42 o délce přesahující 150 metrů.

⁵²⁰ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Družec, č. listu NAD 629

⁵²¹ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Družec, č. listu NAD 629

I/A-4/43/D1Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁵²² Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná mělká jáma s pozůstatkem záhozu. Boční části záhozu, jáma a blízké okolí výrazně znečištěno odpadem. Beton se ve formě středních kusů i s armaturou nachází jak na čelním okraji jámy, tak v okolí ve směru výstřelu a čelního směru do vzdálenosti 20 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 2. 4. 2017.

GPS: N 50,08948° E 14,03768°

I/A-4/44/B1-90Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁵²³ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma s čitelným půdorysem a zachovalými záhozy. Jáma je lemována vnitrozemským valem. Na záhozech se nachází pozůstatky kamenné rovnániny. Ve směru čelního výstřelu se nachází beton ve formě středních a velkých kusů i s patrnými pozůstatky izolace stropu. Beton se nachází ve formě velkých kusů v okolí stanoviště do vzdálenosti 20 metrů. U stanoviště nalezeny dva fragmenty trubek výdechu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 2. 4. 2017.

GPS: N 50,08855° E 14,03819°

I/A-4/45/D2Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁵²⁴ Stanoviště objektu je nevýrazné. Na místě stanoviště se nachází mělká jáma s nízkým pozůstatkem záhozu sloužící jako kompost. Beton se nachází ve formě středních kusů čelně od stanoviště na břehu říčky Loděnice. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 2. 4. 2017.

GPS: N 50,08881° E 14,03569°

I/A-4/46/D2Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁵²⁵ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště se nachází jáma se záhozem. Jáma je po úroveň terénu zavážena bioodpadem, který pochází z vykácení okolní stráně a je lemována vnitrozemským valem. Na týlové straně

⁵²² Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Družec, č. listu NAD 629

⁵²³ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Družec, č. listu NAD 629

⁵²⁴ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Družec, č. listu NAD 629

⁵²⁵ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Družec, č. listu NAD 629

stanoviště se nachází velké kusy betonu i se třemi zachovalými háky na uchycení maskovacích sítí. Beton se nachází ve formě středních a velkých kusů v okolí stanoviště do vzdálenosti 10 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 2. 4. 2017.

GPS: N 50,08760° E 14,03805°

I/A-4/47/D1Z ÚV⁵²⁶

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁵²⁷ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná mělká jáma s pozůstatkem záhozu. U vchodu se dochovala poškozená opěrná zeď o délce 3 metry s patrnými pozůstatky původních maskovacích barev. Tato zeď je v místě zalomení silně poničena odstřelem objektu. Na pozůstatku záhozu se nachází fragmenty stropu střední velikosti. Beton se ve formě malých a středních kusů nachází jak v samotné jámě, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 10 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 2. 4. 2017.

GPS: N 50,08651° E 14,03752°

I/A-4/48/D1Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁵²⁸ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Stanoviště objektu se nachází na pastvině. Na místě stanoviště je patrná drobná terénní nerovnost. Beton se nachází pod plotem pastviny, a to jeden střední kus a dva menší kusy. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 2. 4. 2017.

GPS: N 50,08557° E 14,03622°

⁵²⁶ U tohoto objektu provedena úprava vchodu ve formě vybudované zalomené železobetonové zdi proti zasypání vchodu o rozměrech: šířka 30 centimetrů, výšce 30 centimetrů a délce 4 metry.

⁵²⁷ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Dolní Bezděkov, č. listu NAD 625

⁵²⁸ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Dolní Bezděkov, č. listu NAD 625

I/A-4/49/B2-80Z LL

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁵²⁹ Stanoviště objektu je nevýrazné. Na místě stanoviště je patrná terénní nerovnost s nízkými pozůstatky záhozů. Beton se nachází ve formě středních kusů pod stanovištěm objektu do vzdálenosti 15 metrů, přičemž větší množství betonu je vrostlé do kořenů okolních stromů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 2. 4. 2017.

GPS: N 50,08345° E 14,03619°

I/A-4/50/A-220Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁵³⁰ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná hluboká jáma s čitelným půdorysem se zachovalým záhozem. Jáma je lemována vysokým vnitrozemským valem. Beton se nachází ve velkém množství ve formě středních a velkých kusů jak v jámě a jejím blízkém okolí, tak ve směru pravého výstřelu, přičemž na řadě kusů jsou patrné pozůstatky původních maskovacích barev a otisků po armatuře. Zároveň ve větších kusech dochována armatura. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 12. 3. 2016.

GPS: N 50,08174° E 14,03352°

I/A-4/51/A-200Y⁵³¹ IŠ

Objekt je zachován. Původně byl zabetonován. Zabetonování odstraněno v roce 1992. Po odstranění zabetonování bylo zjištěno výrazné poškození objektu způsobené pokusem o vytržení jeho střílen. Objekt je rekonstruován do podoby z roku 1938. Při rekonstrukci byla poškození objektu opravena a okolí objektu uvedeno do původního stavu. Maskovací barvy byly obnoveny. Inundační šachta je dochována. Háky na uchycení maskovacích sítí jsou dochovány. Objekt je pravidelně zpřístupňován veřejnosti jako pevnostní muzeum Bratronice. Objekt byl vyhlášen kulturní památkou. Na podzim roku 2018 byl objekt připojen do elektrické sítě. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 12. 3. 2016.

GPS: N 50,08002° E 14,03386°

⁵²⁹ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Dolní Bezděkov, č. listu NAD 625

⁵³⁰ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Dolní Bezděkov, č. listu NAD 625

⁵³¹ Písmeno Y u typu značí odolnost částečně zeslabenou.

I/A-4/52/A-180Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁵³² Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. Na místě stanoviště byla postavena chata. Beton se nachází ve formě středních a velkých kusů na u plotu chaty. Při stavbě chaty byly ostatní pozůstatky po stanovišti objektu zahlazeny. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 12. 3. 2016.

GPS: N 50,07790° E 14,03655°

I/A-4/53/A-180N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁵³³ Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. Na místě stanoviště byla postavena chata. Při stavbě chaty byly pozůstatky po stanovišti objektu zahlazeny. Beton byl ve formě středních a velkých kusů využit na zpevnění tarasu u chaty. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 12. 3. 2016.

GPS: N 50,07475° E 14,03960°

⁵³² Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Bratronice, č. listu NAD 615

⁵³³ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Bratronice, č. listu NAD 615

5.2.1.7 Úsek A-5 Chýňava

I/A-5/1/B1-80Z ÚV⁵³⁴

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁵³⁵ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma s čitelným půdorysem s pozůstatkem bočního záhozu. Ve svahu pod stanovištěm v čelním směru ve vzdálenosti 3 metry se nachází beton ve formě středních kusů. Na místě stanoviště se nachází pozůstatek úpravy vstupu i s pozůstatky původních maskovacích barev. Na boku úpravy vstupu jsou zachovalé tři přístupové schody. Beton se ve formě malých a středních kusů nachází v samotné jámě, tak v cestě pod objektem, kde byl použit na její výpravu v délce 45 metrů. V horní části svahu ve směru od Mosteckého mlýna je dochována část přístupové cesty k objektu, na které byl nalezen fragment periskopové trubky. U stanoviště nalezena poškozená hlavice palice užívaná při likvidaci objektu po jeho odstřelu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 12. 3. 2016.

GPS: N 50,07425° E 14,04153°

I/A-5/2/A-160N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁵³⁶ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná mělká jáma s pozůstatkem záhozu. V okolí místa stanoviště, i v samotné jámě se nachází smetiště, které vyplnilo jámu téměř na úroveň okolního terénu. Beton se nachází ve formě malých a středních kusů jak v samotné jámě, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 15 metrů. Dva velké kusy betonu, které jsou fragmenty týlové stěny, se nachází týlovým směrem od stanoviště s dochovanou armaturou. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 12. 3. 2016.

GPS: N 50,07295° E 14,04083°

V prostoru mezi objektem A-5/2 a A-5/4 se nachází pozůstatek zahloubení protipěchotní překážky v místě lomu průseku.

⁵³⁴ U tohoto objektu provedena úprava vchodu ve formě vybudované železobetonové opěrné zdi proti zasypání vchodu o rozměrech: tloušťka 30 centimetrů, výška 90 centimetrů a délka 1 metr. U opěrné zdi byly vybudovány tři železobetonové schody.

⁵³⁵ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Dolní Bezděkov, č. listu NAD 625

⁵³⁶ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Bratronice, č. listu NAD 615

I/A-5/3/EN

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁵³⁷ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná mělká jáma s čitelným půdorysem s pozůstatky záhozů. Jak na samotném stanovišti, tak v jeho okolí je zahrádkářské smetiště. V potoce pod stanovištěm se nachází bloky betonu. Na záhozech se nachází fragmenty stropu ve formě malých a středních kusů s patrnými pozůstatky izolace. Beton se nachází ve formě středních a velkých kusů jak v samotné jámě, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 10 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 12. 3. 2016.

GPS: N 50,07175° E 14,04403°

I/A-5/4/A-180N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁵³⁸ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná mělká jáma s poškozeným záhozem. Zához je v levé části poškozen dopadem stropu. Beton ve formě středních a velkých kusů se nachází jak v samotné jámě, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 5 metrů. Ve směru pravého výstřelu se nachází velký blok betonu i s dochovanou armaturou. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 12. 3. 2016.

GPS: N 50,07205° E 14,04035°

V prostoru mezi objekty A-5/4 a A-5/5 je dochován počátek pozorovacího průseku ve směru od objektu A-5/4 k objektu A-5/5.

⁵³⁷ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Bratronice, č. listu NAD 615

⁵³⁸ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Bratronice, č. listu NAD 615

I/A-5/5/A-180N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁵³⁹ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma s čitelným půdorysem se zachovalým záhozem. Jáma je lemována vnitrozemským valem, který je v týlu robustnější. V jámě se nachází fragment ucha. Na záhozu se nachází jak fragmenty stropu ve formě malých kusů, tak pozůstatky rovnaniny. Beton se nachází ve formě středních a velkých kusů jak v samotné jámě, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 10 metrů. Ve směru pravého výstřelu se nachází velké bloky betonu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 28. 9. 2016.

GPS: N 50,07047° E 14,04048°

I/A-5/6/A-180N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁵⁴⁰ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná mělká jáma s výrazným pozůstatkem záhozu. Vnitrozemský val se nachází pouze v prostoru levé střílny. Na záhozu se nachází fragmenty stropu ve formě středních kusů. Ve směru levého výstřelu se v korytě potoka nachází beton ve formě velkých kusů, kde v tomto korytě je beton rozeset 25 metrů ve směru toku. Beton se ve formě středních a velkých kusů nachází jak v samotné jámě, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 15 metrů, přičemž ve většině z nich je dochována armatura. Ve středním kusu betonu je dochován hák na uchycení maskovacích sítí. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 28. 9. 2016.

GPS: N 50,06915° E 14,04105°

⁵³⁹ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Bratronice, č. listu NAD 615

⁵⁴⁰ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Bratronice, č. listu NAD 615

I/A-5/6a/A-160N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁵⁴¹ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma s čitelným půdorysem se zachovalým záhozem. Jáma je lemována výrazným vnitrozemským valem. Na záhozu se nachází pozůstatky rovnaniny. Fragmenty stropu se nachází ve směru pravého výstřelu ve vzdálenosti 5 metrů od stanoviště objektu. Beton se nachází ve formě středních a velkých kusů jak v samotné jámě, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 15 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 28. 9. 2016.

GPS: N 50,06748° E 14,04127°

I/A-5/7/A-180N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁵⁴² Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrný pozůstatek jámy s čitelným půdorysem, která byla vyjma svých okrajů zlikvidována výstavbou obrovské jezevčí sídelní aglomerace, která je v místě stanoviště budována desítky let. V původním prostoru jámy se nachází velká masa protunelované zeminy sahající výškově do úrovně zachovalého záhozu. Zához je, přestože je ve své hmotě zachován, poškozen velmi hustým jezevčím protunelováním. Činností jezevce byl z trosk objektu vyhrabán úlomek levé střílny. Beton se nachází v malém množství ve formě středních kusů v okolí stanoviště do vzdálenosti 10 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 28. 9. 2016.

GPS: N 50,06585° E 14,04088°

V prostoru mezi objekty A-5/7 a A-5/8 je dochováno zahloubení intervalové protipěchotní překážky v takřka původní délce se stále patrnými otvory po vytažených překážkových kolících.

⁵⁴¹ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Bratronice, č. listu NAD 615

⁵⁴² Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Bratronice, č. listu NAD 615

I/A-5/8/A-160N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁵⁴³ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma se zachovalým záhozem. Jáma je lemována výrazným vnitrozemským valem, který je na týlové straně masivnější. Velké kusy betonu se nachází v prostoru pravé i levé střílny, zároveň ve směru výstřelů. Beton se nachází ve formě středních kusů jak v samotné jámě, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 15 metrů. Ve velkých a řadě středních kusů betonu je dochována armatura. V okolí stanoviště nalezeny dva fragmenty trubek výdechu odvodu spalin z objektu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 28. 9. 2016.

N 50,06395° E 14,04095°

I/A-5/9/A-160N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁵⁴⁴ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma s čitelným půdorysem se zachovalým záhozem. Jáma je lemována vnitrozemským valem. Na záhozu se nachází výrazné pozůstatky rovnaniny. Fragmenty stropu se ve formě středních kusů nachází na záhozu. Ve vzdálenosti 40 metrů od stanoviště objektu ve směru pravého výstřelu se nachází větší blok betonu i s armaturou. Beton se nachází ve formě středních kusů jak v samotné jámě, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 10 metrů. Na stanovišti dochován jeden distanční sloupek. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 28. 9. 2016.

GPS: N 50,06250° E 14,04070°

I/A-5/10/A-180N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁵⁴⁵ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma s čitelným půdorysem se zachovalým záhozem. Jáma je lemována vnitrozemským valem. Kamenná rovnanina se nachází v jámě. Ve směru levého výstřelu se nachází fragmenty stropu ve formě středních kusů s patrnými pozůstatky izolace a dochovalým hákem na uchycení maskovací sítě. Ve směru pravého výstřelu se nachází velké bloky betonu i s armaturou do vzdálenosti 25 metrů, přičemž na jednom z bloků jsou patrné betonové ozuby pravé střílny. Levá stěna objektu je ve formě bloku

⁵⁴³ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Bratronice, č. listu NAD 615

⁵⁴⁴ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Bratronice, č. listu NAD 615

⁵⁴⁵ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Bratronice, č. listu NAD 615

o délce 1 metr a šířce 0,8 metru ve svahu pod objektem ve vzdálenosti 10 metrů. Na místě stanoviště byl nalezen fragment periskopové trubky. Beton se nachází ve formě středních a malých kusů jak v samotné jámě, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 25 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 28. 9. 2016.

GPS: N 50,06147° E 14,04071°

I/A-5/11/A-140N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁵⁴⁶ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma se zachovalým záhozem. Jáma je lemována vnitrozemským valem. Na záhozu se nachází fragmenty stropu ve formě středních kusů. Velké množství betonu se ve formě malých a středních kusů i s armaturou nachází jak v samotné jámě, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 15 metrů, přičemž velké kusy betonu byly použity na výpravu cesty pod stanovištěm. Na několika kusech betonu jsou patrné pozůstatky původních maskovacích barev. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 28. 9. 2016.

GPS: N 50,05976° E 14,04237°

I/A-5/12/A-160N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁵⁴⁷ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná mělká jáma se zachovalým záhozem. Vnitrozemský val je pouze v prostoru týlu. Na záhozu se nachází fragmenty stropu ve formě malých a středních kusů s patrnými pozůstatky izolace. Beton se nachází ve formě středních a velkých kusů jak v samotné jámě, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 20 metrů. Ve směru levého výstřelu se nachází torzo čelní stěny ve formě velkého bloku. V řadě kusů betonu je dochována armatura. Na stanovišti jsou dochovány dva distanční sloupky. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 28. 9. 2016.

GPS: N 50,05737° E 14,04279°

V prostoru mezi objekty A-5/12 a A-5/13 jsou dochovány palebné i pozorovací průseky.

⁵⁴⁶ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Bratronice, č. listu NAD 615

⁵⁴⁷ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Bratronice, č. listu NAD 615

I/A-5/13/A-160N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁵⁴⁸ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná mělká jáma se zachovalým záhozem. Jáma je lemována velmi nízkým vnitrozemským valem. Fragменты stropu se nachází na záhozu ve formě středních kusů s patrnými pozůstatky izolace. Beton se nachází ve formě středních kusů jak v samotné jámě, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 20 metrů, přičemž větší kusy betonu se nachází ve směru levého výstřelu. Na stanovišti jsou dochovány tři distanční sloupky a jeden hák na uchycení maskovacích sítí ve středním kusu betonu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 28. 9. 2016.

GPS: N 50,05460° E 14,04190°

V prostoru mezi objekty A-5/13 a A-5/14 se nachází dochované zahloubení protipěchotní překážky v místě lomu průseku, navíc je zde dochován pozorovací a palebný průsek.

I/A-5/14/A-160N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁵⁴⁹ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma s čitelným půdorysem se zachovalým záhozem. Vnitrozemský val je pouze v prostoru pravé střílny. Fragменты stropu se nachází na záhozu ve formě malých a středních kusů. Beton se nachází ve formě malých a středních kusů jak v samotné jámě, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 15 metrů. Na stanovišti byl nalezen fragment periskopové trubky. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 28. 9. 2016.

GPS: N 50,05359° E 14,04152°

⁵⁴⁸ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Bratronice, č. listu NAD 615

⁵⁴⁹ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Bratronice, č. listu NAD 615

I/A-5/15/A-160N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁵⁵⁰ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma s čitelným půdorysem se zachovalým záhozem. Na záhozu se nachází fragmenty stropu ve formě středních a velkých kusů. U levé paty záhozu se nachází fragment levého ucha. Beton se ve velkém množství nachází ve formě středních a velkých kusů jak v samotné jámě, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 10 metrů. Na místě stanoviště byly nalezeny dva fragmenty periskopových trubek. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 28. 9. 2016.

GPS: N 50,05258° E 14,04113°

I/A-5/16/A-180N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁵⁵¹ Stanoviště objektu je nevýrazné. Na místě stanoviště je patrná mělká jáma se zachovalým záhozem. Jáma je zasypávána bioodpadem. Na záhozu je patrná prohlubeň po dopadu stropu. Beton se v malém množství nachází ve formě malých kusů jak v samotné jámě, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 10 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 28. 9. 2016.

GPS: N 50,05181° E 14,04080°

I/A-5/17/A-160N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁵⁵² Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma s pozůstatkem záhozu. Jáma je lemována vnitrozemským valem, který je v týlové části velmi masivní. Na pozůstatku záhozu se nachází fragmenty stropu ve formě malých a středních kusů. Beton se nachází ve formě středních a velkých kusů jak v samotné jámě, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 15 metrů, přičemž na řadě kusů jsou patrné pozůstatky původních maskovacích barev. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 28. 9. 2016.

GPS: N 50,05053° E 14,04100°

⁵⁵⁰ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Bratronice, č. listu NAD 615

⁵⁵¹ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Chýňava, č. listu NAD 119

⁵⁵² Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Chýňava, č. listu NAD 119

I/A-5/18/A-140N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁵⁵³ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma s čitelným půdorysem a zachovalým záhozem. Jáma je lemována robustním vnitrozemským valem. V prostoru týlu se nachází fragmenty stropu ve formě středních kusů s patrnými pozůstatky izolace. Beton se nachází ve formě malých a středních kusů jak v samotné jámě, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 10 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 28. 9. 2016.

GPS: N 50,04819° E 14,04114°

I/A-5/19/A-140N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁵⁵⁴ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma se zachovalým záhozem. Zához je poškozen protunelováním zvířecími norami. Jáma je lemována vnitrozemským valem. Na záhozu se nachází pozůstatky rovnaniny. Beton se ve formě malých a středních kusů nachází jak v samotné jámě ve velkém množství, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 25 metrů, přičemž v jednom ze středních kusů je dochován hák na uchycení maskovacích sítí. Na stanovišti byly nalezeny fragmenty periskopových trubek. Několik velkých kusů betonu se nachází ve směru levého výstřelu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 13. 3. 2016.

GPS: N 50,04437° E 14,03867°

V prostoru mezi objekty A-5/19 a A-5/20 jsou kompletně dochovány pozorovací a palebné průseky.

⁵⁵³ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Chýňava, č. listu NAD 119

⁵⁵⁴ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Chýňava, č. listu NAD 119

I/A-5/20/A-160N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁵⁵⁵ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma s čitelným půdorysem se zachovalým záhozem. Jáma je lemována vnitrozemským valem. V záhozu jsou pozůstatky rovnaniny. V prostoru týlu se nachází fragmenty stropu ve formě středních a velkých kusů s patrnou izolací. V prostoru pravé i levé střílny se nachází fragmenty uch s patrnými původními maskovacími barvami. Beton se nachází ve formě středních a velkých kusů jak v samotné jámě, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 15 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 13. 3. 2016.

GPS: N 50,04323° E 14,03659°

V prostoru mezi objekty A-5/20 a A-5/21 je patrný průběh pozorovacího průseku, neboť při výsadbě nového lesa byl jeho průběh respektován.

I/A-5/21/A-180N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁵⁵⁶ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma s čitelným půdorysem a zchovalý zához. Jáma je lemována vnitrozemským valem. V prostoru týlu se nachází fragmenty stropu ve formě středních kusů s patrnou izolací, přičemž na jednom ze středních kusů je dochován hák na uchycení maskovacích sítí. Ve směru levého výstřelu se u cesty ve vzdálenosti 10 metrů nachází fragment levého ucha. Beton se v malém množství nachází ve formě malých a středních kusů jak v samotné jámě, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 5 metrů. Pozůstatky po objektu budou v následujících letech značně poničeny, neboť při výsadbě nových stromů v jeho prostoru nebylo stanoviště nijak respektováno a stromy byly vysázeny i přímo do jámy a záhozu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 13. 3. 2016.

GPS: N 50,04224° E 14,03507°

⁵⁵⁵ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Chýňava, č. listu NAD 119

⁵⁵⁶ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Chýňava, č. listu NAD 119

I/A-5/22/A-180N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁵⁵⁷ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma s čitelným půdorysem se zachovalým záhozem. Vnitrozemský val je pouze v prostoru pravé střílny a prostoru týlu. Fragменты stropu se ve formě středních kusů nachází na záhozu. U pravé paty záhozu nalezen fragment periskopové trubky. Množství betonu se nachází ve formě středních kusů jak v samotné jámě, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 15 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 13. 3. 2016.

GPS: N 50,04125° E 14,03397°

V prostoru mezi objekty A-5/22 a A-5/23 se nachází dochované zahloubení protipěchotní překážky v místě lomu průseku. Od tohoto zahloubení je dochováno připojení a průběh zapuštění intervalové protipěchotní překážky v obou směrech.

I/A-5/23/A-160N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁵⁵⁸ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma s čitelným půdorysem se zachovalým záhozem. Jáma je lemována vnitrozemským valem, který je v týlové části robustnější. Beton se nachází ve velkém množství ve formě středních a velkých kusů jak v samotné jámě, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 10 metrů a ve formě velkého bloku ve směru pravého výstřelu. Na záhozu se nachází jak fragmenty stropu ve formě malých kusů, tak pozůstatky rovnaniny. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 13. 3. 2016.

GPS: N 50,04008° E 14,03322°

V prostoru mezi objekty A-5/23 a A-5/24 se nachází pozůstatek zahloubení protipěchotní překážky v místě lomu průseku. Od tohoto zahloubení je dochováno připojení a průběh zapuštění intervalové protipěchotní překážky ve směru k A-5/24, které je přerušeno cestou. Za touto cestou je dochován improvizovaný protitankový příkop vodního typu v celé své délce.

⁵⁵⁷ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Chýňava, č. listu NAD 119

⁵⁵⁸ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Chýňava, č. listu NAD 119

I/A-5/24/D1N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁵⁵⁹ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná hluboká jáma s čitelným půdorysem se zachovalým záhozem. Jáma je lemována vnitrozemským valem. Výrazné pozůstatky kamenné rovnaniny se nachází na provodním místě. Na záhozu se nachází jak fragmenty stropu ve formě středních a malých kusů, tak pozůstatky rovnaniny. Beton se nachází ve formě středních a velkých kusů v okolí stanoviště do vzdálenosti 68 metrů. U stanoviště bylo nalezeno několik fragmentů trubek, ať již výdechu nebo pro periskop. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 13. 3. 2016.

GPS: N 50,03912° E 14,03235°

I/A-5/24a/D2N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁵⁶⁰ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma s čitelným půdorysem se zachovalým záhozem ohraničená vnitrozemským valem. V týlu objektu se nachází fragmenty stropu ve formě středních kusů s patrnými pozůstatky izolace, přičemž na větším kusu je hák na uchycení maskovací sítě. Beton se nachází ve formě středních kusů i s armaturou jak ve velkém množství v jámě samotné, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 25 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 13. 3. 2016.

GPS: N 50,03899° E 14,03201°

V prostoru mezi objekty A-5/24a a A-5/25 je patrný pozůstatek průběhu pozorovacího průseku.

I/A-5/25/A-160N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁵⁶¹ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma s čitelným půdorysem se zachovalým záhozem. Jáma je lemována vnitrozemským valem. Velké množství vytěženého betonu se nachází i v jámě v prostoru bývalé vstupní chodbičky. Ve směru pravého výstřelu se nachází fragment pravého ucha ve formě bloku. Beton se nachází ve formě středních a velkých kusů jak v samotné jámě, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 5 metrů. Ve směru pravého i

⁵⁵⁹ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Chýňava, č. listu NAD 119

⁵⁶⁰ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Chýňava, č. listu NAD 119

⁵⁶¹ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Chýňava, č. listu NAD 119

levého výstřelu je velké množství betonu ve formě středních kusů do vzdálenosti 15 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 13. 3. 2016.

GPS: N 50,03814° E 14,03054°

V prostoru mezi objekty A-5/25 a A-5/26 se nachází pozůstatek zahloubení protipěchotní překážky v místě lomu průseku.

I/A-5/26/A-160N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁵⁶² Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma s čitelným půdorysem s výrazným pozůstatkem záhozu. Jáma je lemována vnitrozemským valem. V jámě se nachází beton ve formě středních kusů. U levé paty záhozu se nachází tři velké fragmenty ucha. Fragmenty stropu se nachází u paty záhozu. Beton se ve formě středních a velkých kusů nachází v okolí stanoviště do vzdálenosti 20 metrů, přičemž v jednom středním kusu je dochován hák na uchycení maskovacích sítí. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 13. 3. 2016.

GPS: N 50,03749° E 14,02921°

V prostoru mezi objekty A-5/26 a A-5/27 je patrný počátek palebného průseku.

I/A-5/27/A-160N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁵⁶³ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma s čitelným půdorysem s výrazným pozůstatkem záhozu. Jáma je lemována robustním vnitrozemským valem. Zához je ve své střední části narušen dopadem stropu. Pozůstatky rovnaniny se nachází v záhozu, na záhozu i u paty záhozu. V prostoru pravé střílny se nachází fragment pravého ucha ve formě bloku. Fragmenty stropu ve formě velkých kusů i s patrnými pozůstatky izolace se nachází na pozůstatku záhozu. Beton se ve formě středních kusů nachází jak v samotné jámě ve velkém množství, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 60 metrů i ve formě velkých kusů do vzdálenosti 20 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 13. 3. 2016.

GPS: N 50,03651° E 14,02597°

⁵⁶² Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Chýňava, č. listu NAD 119

⁵⁶³ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Chýňava, č. listu NAD 119

I/A-5/28/A-180N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁵⁶⁴ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma se zachovalým záhozem. Vnitrozemský val se nachází pouze v prostoru týlu. Fragменты stropu ve formě malých a středních kusů se nachází na záhozu. Ve směru levého výstřelu se ve vzdálenosti 2 metry od stanoviště objektu nachází fragment levého ucha ve formě velkého bloku. Beton se ve velkém množství ve formě malých a středních kusů nachází jak v samotné jámě, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 10 metrů. U stanoviště se nachází fragmenty výbuchem zničeného ventilátoru. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 13. 3. 2016.

GPS: N 50,03580° E 14,02389°

I/A-5/29/A-180N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁵⁶⁵ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma s čitelným půdorysem s většinou zachovalým záhozem. Jáma je lemována vnitrozemským valem vyjma prostoru levé střílny. Zához je ve své střední části lehce poškozen dopadem stropu. Ve směru pravého výstřelu se nachází velký blok betonu i s armaturou. Mnoho velkých kusů betonu se nachází jak v prostoru pravé střílny, tak týlovým směrem. U levé paty záhozu se nachází fragment ucha ve formě bloku. Ve velkém kusu betonu na záhozu je dochován hák na uchycení maskovacích sítí. Beton se ve formě středních a velkých kusů nachází jak v samotné jámě, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 15 metrů. U stanoviště se nachází poškozená trubka sání. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 13. 3. 2016.

GPS: N 50,03513° E 14,02219°

⁵⁶⁴ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Chýňava, č. listu NAD 119

⁵⁶⁵ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Chýňava, č. listu NAD 119

I/A-5/29a/A-180N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁵⁶⁶ Stanoviště objektu je nevýrazné. Na místě stanoviště je patrná mělká jáma s pozůstatkem záhozu. Jáma je zavážena stavební sutí. Ve směru levého výstřelu se nachází beton ve formě velkých a středních kusů betonu do vzdálenosti 30 metrů od stanoviště objektu. U paty záhozu je patrná prohlubeň po dopadu stropu. Týlovým směrem do vzdálenosti 10 metrů se nachází beton ve formě malých a středních kusů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 13. 3. 2016.

GPS: N 50,03429° E 14,02066°

I/A-5/30/A-200N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁵⁶⁷ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná mělká jáma s čitelným půdorysem se zachovalým záhozem. Vnitrozemský val se nachází pouze v týlu. Pozůstatky rovnaniny se nachází jak na záhozu, tak i v jámě. Beton se ve formě středních a malých kusů nachází jak v samotné jámě, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 30 metrů, přičemž velké kusy betonu se nachází v týlu do vzdálenosti 10 metrů od stanoviště objektu, na řadě kusů betonu jsou patrné pozůstatky původních maskovacích barev. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 13. 3. 2016.

GPS: N 50,03341° E 14,02016°

I/A-5/31/A-160N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁵⁶⁸ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná mělká jáma se zachovalým záhozem. Jáma je lemována nízkým vnitrozemským valem. Za záhozem je patrná prohlubeň po dopadu stropu. Bloky ucha se nachází jak v prostoru pravé střílny a pravého výstřelu, tak v prostoru levé střílny. Beton se nachází ve formě malých a středních kusů jak v samotné jámě, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 20 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 13. 3. 2016.

GPS: N 50,03128° E 14,01940°

V prostoru mezi objekty A-5/31 a A-5/31a jsou většinou dochované pozorovací a palebné průseky.

⁵⁶⁶ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Chýňava, č. listu NAD 119

⁵⁶⁷ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Chýňava, č. listu NAD 119

⁵⁶⁸ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Chýňava, č. listu NAD 119

I/A-5/31a/A-160N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁵⁶⁹ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná mělká jáma s většinou zachovalým záhozem. Jáma je lemována drobným vnitrozemským valem. Zához je ve své střední části poškozen likvidací na něm ležícího stropu po odstřelu. Na záhozu se nachází pozůstatky stropu ve formě středních kusů. Beton se nachází ve formě malých a středních kusů jak v samotné jámě, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 15 metrů, přičemž ve směru pravého výstřelu ve vzdálenosti 5 metrů se nachází beton ve formě velkých kusů. Ve směru levého výstřelu byl nalezen velký fragment zárubně pancéřových dveří. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 13. 3. 2016.

GPS: N 50,03019° E 14,01902°

V prostoru mezi objekty A-5/31a a A-5/32 je dochované zahloubení protipěchotní překážky v místě lomu průseku.

I/A-5/32/A-160N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁵⁷⁰ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma s čitelným půdorysem s většinou zachovalým záhozem. Jáma je lemována vnitrozemským valem. Fragment stropu i s patrnou původní izolací se nachází ve formě středních kusů jak na záhozu, tak u paty záhozu. Beton se ve formě středních a malých kusů nachází jak v samotné jámě, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 15 metrů. V týlu se ve vzdálenosti 25 metrů od stanoviště objektu nachází blok betonu i s armaturou. Na stanovišti objektu byl nalezen fragment výbuchem zničeného ventilátoru. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 13. 3. 2016.

GPS: N 50,02821° E 14,01867°

V prostoru mezi objekty A-5/32 a A-5/33 je dochováno zatopené zahloubení protipěchotní překážky v místě lomu průseku.

⁵⁶⁹ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Chýňava, č. listu NAD 119

⁵⁷⁰ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Nižbor, č. listu NAD 191

I/A-5/33/A-160N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁵⁷¹ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná mělká jáma s výrazným pozůstatkem záhozu. Jáma je lemována vnitrozemským valem, který je v týlu robustnější. Beton se nachází ve formě malých a středních kusů jak v samotné jámě, tak v prostoru týlu do vzdálenosti 2 metry, neboť většina betonu z okolí byla při opětovné výsadbě lesa kolem stanoviště „uklizena“ k jámě. Menší množství středních kusů betonu se nachází v okolí do vzdálenosti 35 metrů. Na stanovišti byly nalezeny dva fragmenty výbuchem zničeného ventilátoru a dva na sebe pasující fragmenty horní části periskopové trubky. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 13. 3. 2016.

GPS: N 50,02743° E 14,01850°

I/A-5/33a/A-160N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁵⁷² Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná mělká jáma s většinově zachovalým záhozem. Vnitrozemský val je pouze v prostoru levé střílny a v prostoru týlu. Zához je ve své horní části zploštěn dopadem stropu. Fragmenty kamenné rovnaniny se nachází na záhozu. Ve směru levého výstřelu se nachází velký kus betonu s patrnými betonovými ozuby střílny. Beton se ve formě malých a středních kusů nachází jak v samotné jámě, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 35 metrů, přičemž v řadě kusů je dochována armatura a jsou na nich patrné pozůstatky původních maskovacích barev. Na stanovišti byly nalezeny tři fragmenty periskopových trubek a dva fragmenty výbuchem zničeného ventilátoru. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 13. 3. 2016.

GPS: N 50,02647° E 14,01829°

V prostoru mezi objekty A-5/33a a A-5/34 je dochován pozůstatek zapuštění intervalové protipěchotní překážky.

⁵⁷¹ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Nižbor, č. listu NAD 191

⁵⁷² Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Nižbor, č. listu NAD 191

I/A-5/34/A-160N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁵⁷³ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná mělká jáma s čitelným půdorysem se zachovalým záhozem. Jáma je lemována vnitrozemským valem. Fragmenty stropu ve formě středních kusů i s patrnou původní izolací se nachází na záhozu. Beton se ve formě středních a velkých kusů nachází jak v samotné jámě, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 25 metrů, přičemž na řadě kusů jsou patrné pozůstatky původních maskovacích barev. U stanoviště je do stromu vrostlý kus armatury, přičemž za dlouhá léta růstu vystoupal do výšky přibližně 2 metry nad terénem. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 13. 3. 2016.

GPS: N 50,02486° E 14,01795°

I/A-5/35/A-160N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁵⁷⁴ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná mělká jáma se zachovalým záhozem. Zához je ve své horní části zploštěn dopadem stropu při odstřelu. Jáma je zasypávána odpadem. Vnitrozemský val je pouze v týlu. Beton se nachází ve formě malých a středních kusů jak v samotné jámě, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 15 metrů, přičemž větší bloky betonu se nachází v prostoru týlu a na záhozu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 13. 3. 2016.

GPS: N 50,02327° E 14,01720°

I/A-5/36/A-160N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁵⁷⁵ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma se zachovalým záhozem. Jáma je lemována vnitrozemským valem. V prostoru týlu se nachází fragmenty stropu ve formě středních kusů s patrnou izolací. Beton se nachází ve formě malých a středních kusů jak v samotné jámě, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 20 metrů, přičemž velké kusy betonu, ve kterých je dochována i armatura, se nachází ve směru pravého výstřelu do vzdálenosti 10 metrů. U stanoviště byl nalezen fragment výbuchem poškozené lopaty ze ženijní výbavy objektu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 10. 11. 2016.

GPS: N 50,02203° E 14,01989°

⁵⁷³ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Nižbor, č. listu NAD 191

⁵⁷⁴ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Nižbor, č. listu NAD 191

⁵⁷⁵ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Nižbor, č. listu NAD 191

V prostoru mezi objekty A-5/36 a A-5/36a je od objektu A-5/36a patrná úprava terénu pro zarovnání postřelovaného prostoru. V současnosti je prostorem této úpravy vedena lesní cesta.

I/A-5/36a/A-140N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁵⁷⁶ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma s čitelným půdorysem se zachovalým záhozem. Zához je ve své střední části zploštěn dopadem stropu. Jáma je lemována vnitrozemským valem. Pozůstatky kamenné rovnaniny se nachází na záhozu. Na záhozu se nachází fragmenty stropu ve formě malých a středních kusů s patrnou izolací. Ve směru levého výstřelu ve vzdálenosti 20 metrů se nachází větší bloky betonu. Pod stanovištěm objektu ve vzdálenosti 15 metrů se v korytě potoka nachází beton ve formě středních kusů. Beton se nachází ve formě středních a velkých kusů jak v samotné jámě, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 25 metrů. Na stanovišti byl nalezen fragment periskopové trubky. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 10. 11. 2016.

GPS: N 50,02100° E 14,01486°

I/A-5/37/A-140N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁵⁷⁷ Stanoviště objektu je výrazné. Na stanovišti je patrná jáma, ve které je dochováno torzo čelní stěny o výšce 1,2 metru a délce 3 metry. Stěna je ve své pravé části poškozena odtržením stropu. Horní část ucha je ze stěny odtěžena. Na stanovišti je většinou zachovalý zához, na kterém se nachází pozůstatky rovnaniny. Fragmenty stropu se nachází u levé paty záhozu. Beton se nachází ve formě středních a velkých kusů jak v jámě samotné, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 10 metrů, přičemž ve směru levého výstřelu ve vzdálenosti 8 metrů jsou velké bloky betonu. Trosky horního rohu levé střelecké místnosti ve formě velkých stále provázaných bloků se nachází nalevo v týlu, z těchto trosků byla vyproštěna mřížka výdechu, která byla zachráněna pro budoucí muzejní použití. Na stanovišti byly nalezeny fragmenty periskopových trubek a dva distanční sloupky. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 10. 11. 2016.

GPS: N 50,02032° E 14,01315°

⁵⁷⁶ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Nižbor, č. listu NAD 191

⁵⁷⁷ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Nižbor, č. listu NAD 191

V prostoru mezi objekty A-5/37 a A-5/38 je od objektu A-5/38 ve směru k objektu A-5/37 dochována výrazná úprava terénu pro zarovnění postřelovaného prostoru.

I/A-5/38/A-180N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁵⁷⁸ Stanoviště objektu je výrazné. Na stanovišti je patrná jáma, ve které je zachována čelní stěna o výšce 1,5 metru a délce 3 metry. Jáma je lemována vnitrozemským valem. Ucha jsou ze stěny odtěžena. Na dolní části čelní stěny jsou patrné pozůstatky původních maskovacích barev. Čelní stěna je ve své střední části poškozena odtržením stropu. Základ pravé boční stěny je dochován do výšky 10 centimetrů. Na stanovišti je zachovalý zához, na kterém se nachází fragmenty stropu ve formě středních kusů s patrnými pozůstatky izolace. Deponie vytěženého železa se nachází vpravo u čelní stěny v prostoru, kde dříve bývala rovinanina. Beton se nachází ve formě středních a velkých kusů jak v samotné jámě, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 10 metrů v týlovém směru a 4 metry ve směru levého výstřelu. Na stanovišti byly nalezeny fragmenty periskopových trubek a trubek výdechu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 10. 11. 2016.

GPS: N 50,01996° E 14,01175°

V prostoru mezi objekty A-5/38 a A-5/39 je od objektu A-5/39 ve směru k objektu A-5/38 dochována výrazná úprava terénu pro zarovnění postřelovaného prostoru.

I/A-5/39/A-180N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁵⁷⁹ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma se zachovalým záhozem. Zához je ve své střední části zploštěn dopadem stropu. Vnitrozemský val je pouze v prostoru levé střílny. Fragmenty stropu se ve formě středních kusů nachází u levé paty záhozu. Beton se nachází ve formě středních a velkých kusů i s armaturou jak v samotné jámě, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 20 metrů, přičemž fragment jednoho ucha je ve vzdálenosti 5 metrů čelním směrem. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 22. 11. 2016.

GPS: N 50,01857° E 14,00825°

⁵⁷⁸ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Nižbor, č. listu NAD 191

⁵⁷⁹ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Nižbor, č. listu NAD 191

I/A-5/40/A-160N ŠP

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁵⁸⁰ Stanoviště objektu je výrazné. Na stanovišti je patrná jáma s čitelným půdorysem, ve které je dochován základ čelní stěny o délce 3 metry a výšce 10 centimetrů, přičemž její zbytek byl roztlučen a nahrnut do jámy. Jáma je lemována vnitrozemským valem, který je na týlové straně masivnější. Na stanovišti je zachovalý zához, na kterém se v jeho levé části nachází fragment levého ucha ve formě středního kusu se zchovalým hákem na uchycení maskovacích sítí. Na záhozu se nachází fragmenty stropu ve formě středních kusů, přičemž na jednom ze středních kusů je patrný otisk po periskopové trubce. Beton se nachází ve formě středních a velkých kusů jak v samotné jámě, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 25 metrů. U levé paty záhozu se nachází deponie vytěženého železa. Na stanovišti byl nalezen distanční sloupek. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 22. 11. 2016.

GPS: N 50,01759° E 14,00643°

I/A-5/41/A-180N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁵⁸¹ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná mělká jáma s čitelným půdorysem, ve které je dochována čelní stěna do výšky 20 centimetrů a dlouhá 3 metry. Na stanovišti se nachází pozůstatek záhozu, který je ve své pravé části výrazně poškozen dopadem stropu při odstřelu a na kterém se nachází fragmenty stropu ve formě malých a středních kusů. Beton se ve formě středních a velkých kusů nachází jak v samotné jámě ve velkém množství, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 15 metrů, přičemž v řadě kusů je dochována armatura. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 22. 11. 2016.

GPS: N 50,01720° E 14,00545°

⁵⁸⁰ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Nižbor, č. listu NAD 191

⁵⁸¹ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Nižbor, č. listu NAD 191

I/A-5/42/A-160N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁵⁸² Stanoviště objektu je nevýrazné. Na místě stanoviště je patrná mělká jáma s čitelným půdorysem s nízkým pozůstatkem záhozu. Ve směru pravého výstřelu se ve vzdálenosti 5 metrů nachází velké bloky betonu i s armaturou. Beton se nachází ve formě malých a středních kusů jak v samotné jámě, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 20 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 22. 11. 2016.

GPS: N 50,01637° E 14,00448°

I/A-5/43/A-140N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁵⁸³ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná mělká jáma s výrazným pozůstatkem záhozu. Zához je ve své střední části značně narušen dopadem stropu při odstřelu. Vnitrozemský val je pouze v prostoru pravé střílny. Fragmenty stropu se ve formě malých a středních kusů nachází jak na pozůstatku záhozu, tak za ním. Beton se nachází ve formě malých, středních a velkých kusů jak v samotné jámě, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 15 metrů, přičemž v řadě z nich je dochována armatura. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 22. 11. 2016.

GPS: N 50,01552° E 14,00314°

I/A-5/44/A-200N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁵⁸⁴ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma s čitelným půdorysem se zachovalým záhozem. Zához je ve své střední části zploštěn dopadem stropu. Jáma je lemována velmi robustním vnitrozemským valem. Beton se ve formě malých a středních kusů nachází jak v samotné jámě, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 20 metrů. Na stanovišti byl nalezen distanční sloupek. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 22. 11. 2016.

GPS: N 50,01490° E 14,00167°

V prostoru mezi objekty A-5/44 a A-5/45 je dochováno zatopené zahloubení protipěchotní překážky v místě lomu průseku.

⁵⁸² Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Nižbor, č. listu NAD 191

⁵⁸³ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Nižbor, č. listu NAD 191

⁵⁸⁴ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Nižbor, č. listu NAD 191

I/A-5/45/A-160N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁵⁸⁵ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma s čitelným půdorysem, ve které je dochována čelní stěna o výšce 1,4 metru a délce 3 metry, která je lehce vyvrácena do čela. Čelní stěna je ve své střední části poškozena odtržením stropu a ucha jsou odtěžena. V čelní stěně jsou patrné návrty pro nálože. Jáma je lemována vnitrozemským valem. V prostoru levé střílny je dochován základ boční stěny do výšky 15 centimetrů. Pravá boční stěna je ve formě velkých stále provázaných bloků ve směru pravého výstřelu ve vzdálenosti 3 metry. Základ pravé týlové stěny je dochován do výšky 10 centimetrů a ostatní fragmenty týlové stěny jsou ve formě velkých stále provázaných bloků v týlu do vzdálenosti 5 metrů. Na stanovišti je zachovalý zához, na kterém se nachází fragmenty stropu ve formě středních kusů s pozůstatky izolace. Beton se nachází ve formě středních a velkých kusů jak v samotné jámě, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 18 metrů, přičemž ve většině z nich je dochována armatura. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 22. 11. 2016.

GPS: N 50,01218° E 14,00055°

I/A-5/46/EN

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁵⁸⁶ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma s čitelným půdorysem s výraznými pozůstatky záhozů. Jáma je lemována vnitrozemským valem. Beton se nachází ve formě středních a velkých kusů jak v samotné jámě, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 10 metrů. Větší bloky betonu jsou do vzdálenosti 5 metrů od stanoviště objektu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 22. 11. 2016.

GPS: N 50,01109° E 14,00158°

⁵⁸⁵ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Nižbor, č. listu NAD 191

⁵⁸⁶ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Nižbor, č. listu NAD 191

I/A-5/47/A-140N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁵⁸⁷ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je dochována čelní stěna, která je vyvrácena do čela. Jáma je zasypávána odpadem do výšky vyvrácené čelní stěny. Čelní stěna je ve střední části poškozena odtržením stropu. Na místě poškození na armatuře stále visí fragmenty horní hrany čelní stěny, na kterých je jednak patrné zaoblení, tak patrné pozůstatky izolace. Na stanovišti je pozůstatek záhozu. Pravé ucho je zachováno a levé je v horní části poškozeno. Háky na uchycení maskovacích sítí byly uřezány. Beton se ve formě středních kusů nachází v okolí stanoviště do vzdálenosti 10 metrů. Výskyt většího množství betonu z objektu je pravděpodobně v zásypu jámy a pod ním. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 22. 11. 2016.

GPS: N 50,01037° E 13,99964°

I/A-5/48/A-160N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁵⁸⁸ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma, ve které je dochována čelní stěna v celé své délce o výšce 1 metr. Čelní stěna je vyvrácena do čela a ve své střední části poškozena odtržením stropu. Ucha byla odtěžena. Jáma je lemována vnitrozemským valem. Na stanovišti je výrazný pozůstatek záhozu, na kterém se nachází fragmenty stropu ve formě malých a středních kusů s patrnými pozůstatky izolace. Ve směru pravého i levého výstřelu ve vzdálenosti 5 metrů jsou větší bloky betonu. Beton se ve formě malých a středních kusů nachází jak v samotné jámě, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 10 metrů, přičemž v řadě kusů je dochována armatura a jsou na nich patrné pozůstatky původních maskovacích barev. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 22. 11. 2016.

GPS: N 50,00820° E 13,99584°

V prostoru mezi objekty A-5/48 a A-5/49 je dochováno zahloubení intervalové protipěchotní překážky.

⁵⁸⁷ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Nižbor, č. listu NAD 191

⁵⁸⁸ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Nižbor, č. listu NAD 191

I/A-5/49/A-160N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁵⁸⁹ Stanoviště objektu je výrazné. Na stanovišti je patrná jáma s čitelným půdorysem, ve které je dochována čelní stěna o výšce 2 metry a délce 3 metry. Čelní stěna je vyvrácena do čela a ucha jsou z větší části odtěžena. Jáma je lemována vnitrozemským valem. Na stanovišti je zachován zához. V týlu se ve vzdálenosti 10 metrů nachází blok stropu o rozměrech 3x2 metry s patrnými pozůstatky izolace. V samotné jámě, se nachází fragment stropu s hákem na uchycení maskovací sítě. Ve směru pravého výstřelu se nachází torzo pravé boční stěny s patrnými betonovými ozuby střílny. V prostoru levé střílny se nachází tři velké bloky betonu. Beton se ve formě středních kusů nachází ve velkém množství jak v samotné jámě, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 5 metrů, přičemž na řadě středních kusů jsou patrné pozůstatky původních maskovacích barev a je v nich dochována armatura. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 22. 11. 2016.

GPS: N 50,00770° E 13,99469°

V prostoru mezi objekty A-5/49 a A-5/50 je dochované zahloubení protipěchotní překážky v místě lomu průseku.

I/A-5/50/A-160N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁵⁹⁰ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma, ve které je dochována čelní stěna v celé své délce a výšce 1,3 metru, která je vyvrácena do čela. Jáma je lemována vnitrozemským valem. Na stanovišti je pozůstatek záhozu, na kterém jsou pod čelní stěnou pozůstatky rovnaniny. Ve směru pravého výstřelu se nachází větší bloky betonu. Beton se ve formě středních a velkých kusů nachází jak v samotné jámě, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 10 metrů. Na stanovišti byl nalezen distanční sloupek. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 22. 11. 2016.

GPS: N 50,00684° E 13,99324°

V prostoru mezi objekty A-5/50 a A-5/51 je dochováno zahloubení protipěchotní překážky v místě lomu průseku o hloubce 1 metr a šířce 4 metry.

⁵⁸⁹ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Nižbor, č. listu NAD 191

⁵⁹⁰ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Nižbor, č. listu NAD 191

I/A-5/51/A-200N ŠL

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁵⁹¹ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma, ve které je dochována čelní stěna o délce 2,5 metru a výšce 1,5 metru. Na čelní stěně jsou patrné pozůstatky původních maskovacích barev, zároveň se v nich nachází otvory pro nálože. V prostoru pravé a levé střílny jsou dochovány základy bočních stěn do výšky 5 centimetrů. Na stanovišti je zachovalý zához, který je ve své střední části zploštěn dopadem stropu a na kterém se nachází fragmenty stropu ve formě středních kusů s patrnými pozůstatky izolace. Ve směru pravého výstřelu ve vzdálenosti 5 metrů se nachází větší bloky betonu. Beton se ve formě středních a velkých kusů nachází jak v samotné jámě, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 15 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 22. 11. 2016.

GPS: N 50,00620° E 13,99146°

I/A-5/52/D2N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁵⁹² Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma s čitelným půdorysem, ve které je dochována čelní stěna o délce 2 metry a výšce 1 metr a pravá boční stěna o délce 1,5 metru a výšce 1 metr. V přízemní části roztěženého ucha jsou patrné pozůstatky původních maskovacích barev. V čelní stěně ze strany z interiéru jsou patrné návrty pro nálože. Jáma je lemována vnitrozemským valem. Na zachovalém záhozu se nachází fragmenty stropu ve formě středních a velkých kusů s patrnými pozůstatky izolace. Ve směru výstřelu ve vzdálenosti 8 metrů se nachází velké bloky betonu i s armaturou. Beton se ve formě středních a velkých kusů nachází jak v samotné jámě, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 10 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 22. 11. 2016.

GPS: N 50,00566° E 13,99121°

V prostoru mezi objekty A-5/52 a A-5/53 je dochováno zahloubení protipěchotní překážky v místě lomu průseku o hloubce 0,5 metru a šířce 2,5 metru, navíc je od objektu A-5/53 ve směru k objektu A-5/52 dochována úprava terénu pro zarovnání postřelovaného prostoru.

⁵⁹¹ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Nižbor, č. listu NAD 191

⁵⁹² Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Nižbor, č. listu NAD 191

I/A-5/53/D1N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁵⁹³ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma, ve které je dochována čelní stěna o délce 2,7 metrů a výšce 1,5 metru. V čelní stěně jsou patrné návrty pro nálože a je v horní části poškozena oddělením stropu při odstřelu. Jáma je lemována vnitrozemským valem. Na stanovišti je zachovalý zához, na kterém se nachází fragmenty stropu ve formě malých a středních kusů. Ve směru výstřelu se nachází torzo pravé stěny. Beton se nachází ve formě středních a velkých kusů jak v samotné jámě, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 10 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 22. 11. 2016.

GPS: N 50,00521° E 13,99097°

⁵⁹³ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Nižbor, č. listu NAD 191

5.2.1.8 Úsek B-6 Beroun

I/B-6/1/A-200Z IŠ

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁵⁹⁴ Stanoviště objektu je nevýrazné. Na místě stanoviště je patrná velmi mělká jáma s nízkým pozůstatkem záhozu ohraničená velmi nízký vnitrozemský val ve své týlové části. Na pozůstatku záhozu se nachází malé a střední fragmenty stropu s patrnými pozůstatky izolace. Beton se ve formě malých a středních kusů nachází jak v samotné jámě, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 5 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 22. 11. 2016.

GPS: N 50,00475° E 13,99020°

I/B-6/2/A-180Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁵⁹⁵ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná mělká jáma, ve které je zachovalá čelní stěna v celé své délce i výšce. Čelní stěna je ve své střední části poškozena odtržením stropu a ve své pravé části roztěžením ucha. V čelní stěně jsou patrné návrty pro nálože. Na čelní stěně jsou patrné pozůstatky původních maskovacích barev. Jáma je zasypávána odpadem, který „zamořuje“ i okolí stanoviště. Na stanovišti se nachází výrazný pozůstatek záhozu. Háky na uchycení maskovacích sítí byly uřezány. Beton se ve formě středních a velkých kusů vyskytuje v okolí stanoviště do vzdálenosti 25 metrů, přičemž na některých ze středních kusů jsou patrné původní maskovací barvy. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 22. 11. 2016.

GPS: N 50,00442° E 13,99458°

I/B-6/3/A-180Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁵⁹⁶ Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. Stanovištěm objektu vede cesta. Na stanovišti je zachována do čela vyvrácená ležící čelní stěna v celé své délce a ve své levé části v celé své výšce a ve své pravé části je dochován základ do výšky 65 centimetrů. Levé ucho je zachováno a pravé ucho je roztěženo. Čelní stěna slouží jako základ pod zahradním domkem. Na čelní stěně jsou patrné pozůstatky původních maskovacích barev. Háky na uchycení maskovacích sítí byly uřezány. Beton byl ve formě středních kusů použit dle kutilských potřeb majitele

⁵⁹⁴ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Nižbor, č. listu NAD 191

⁵⁹⁵ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Nižbor, č. listu NAD 191

⁵⁹⁶ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Nižbor, č. listu NAD 191

pozemku. Na stanovišti se ve směru pravého výstřelu nachází v zemi fragment většiny převráceného bloku stropu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 22. 11. 2016.

GPS: N 50,00455° E 13,99818°

I/B-6/4/A-220Z IŠ

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁵⁹⁷ Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. Stanoviště objektu se nachází na zahradě rodinného domu. Stanoviště objektu bylo zahlazeno výstavbou bazénu, který byl vybudován přímo na stanovišti. Beton ve formě malých a středních kusů byl použit na zpevnění podloží pod bazénem a zbytek byl ze zahrady „uklizen“ do svahu pod chatou. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 22. 11. 2016.

GPS: N 50,00232° E 13,99704°

I/B-6/5/A-180N ÚV⁵⁹⁸

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁵⁹⁹ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná mělká jáma, ve které je dochována do čela vyvrácená čelní stěna v celé své délce. Čelní stěna je ve své střední části poškozena odtržením stropu. Na stanovišti se nachází poškozený zához, na kterém leží čelní stěna. Pravé ucho je poškozeno a levé je zachováno. Na stanovišti je dochována původní přístupová cesta k objektu vedena svahem nad stanovištěm do vzdálenosti 20 metrů, kde je zakončena čtyřmi betonovými schody ústícími na cestu. Háky na uchycení maskovacích sítí byly vytrženy. Beton se nachází ve formě středních a velkých kusů jak v samotné jámě, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 20 metrů, přičemž ve většině kusů je dochována armatura a jsou na nich patrné pozůstatky původních maskovacích barev. Ve směru pravého výstřelu jsou ve svahu dochovány pozůstatky tří okopů pro čelní palbu kulometu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 22. 11. 2016.

GPS: N 50,00431° E 14,00270°

⁵⁹⁷ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Nižbor, č. listu NAD 191

⁵⁹⁸ U tohoto objektu byla vybudována úprava vchodu ve formě kamenného tarasu, proti zavalení prostoru vstupu.

⁵⁹⁹ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Nižbor, č. listu NAD 191

I/B-6/6/A-200Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁶⁰⁰ Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. Na místě stanoviště byl postaven rodinný dům. Pod stanovištěm se nachází malé kusy betonu. Při výstavbě domu byly ostatní pozůstatky po stanovišti zahlazeny. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 22. 11. 2016.

GPS: N 50,00158° E 14,00934°

I/B-6/7/A-160N

Objekt je zachován a stále zabetonován. Objekt se nachází na oploceném soukromém pozemku. Na celém objektu jsou patrné pozůstatky původních maskovacích barev. Háky na uchycení maskovacích sítí a periskopové trubky jsou zachovány. V horní části objektu je poškozena omítka povětrnostními vlivy. Prostor vchodu a týlové stěny je zasypán po úroveň stropu. Zához je na levé straně většinou zachován a na pravé byl částečně odstraněn. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 22. 11. 2016.

GPS: N 50,00328° E 14,00687°

I/B-6/8/A-160N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁶⁰¹ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná mělká jáma s čitelným půdorysem s nízkým pozůstatkem záhozu ohraničená nízkým vnitrozemským valem tvořící plošinu ve svahu. Na pozůstatku záhozu se nachází fragmenty stropu ve formě středních kusů betonu s patrnými pozůstatky izolace. Ve směru pravého výstřelu se nachází fragmenty ucha ve vzdálenosti 10 metrů. Beton se ve formě středních a velkých kusů i s armaturou nachází jak v samotné jámě, tak pod objektem čelním směrem. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 22. 11. 2016.

GPS: N 50,00214° E 14,00924°

V prostoru mezi objekty B-6/8 a B-6/9 je od objektu B-6/8 ve směru k objektu B-6/9 dochována úprava terénu pro zarovnání postřelovaného prostoru ve formě průkopu prudkého svahu.

⁶⁰⁰ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Nižbor, č. listu NAD 191

⁶⁰¹ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Nižbor, č. listu NAD 191

I/B-6/9/A-180Z IŠ

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁶⁰² Stanoviště objektu je nevýrazné. Na místě stanoviště je patrná mělká prohlubeň s nízkým pozůstatkem záhozu. Beton se nachází ve formě středních a velkých kusů jak v samotné jámě, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 10 metrů, přičemž v řadě velkých kusů je dochována armatura. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 22. 11. 2016.

GPS: N 49,99997° E 14,01295°

I/B-6/10/A-200N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁶⁰³ Stanoviště objektu je výrazné. Na stanovišti je dochována čelní stěna v celé délce, která je ve své střední části je poškozena odtržením stropu. Na čelní stěně jsou v prostoru uch patrné pozůstatky původních maskovacích barev. V okolí stanoviště i na stanovišti samotném se nachází brutální smetiště. Sondáží na stanovišti bylo zjištěno, že se pod odpadem nachází jak torzo vstupní chodbičky a dochovaná podlaha, tak vyvrácené bloky bočních a týlových stěn. Minimálně do roku 2010 byla na stanovišti dochována vchodová střílna, ale vzhledem k jejich masivnímu novodobému odtěžování není jisté, s přihlédnutím k lokalitě kde se nachází, kdy ze stanoviště zmizí, případně zda již nezmizela. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 22. 11. 2016.

GPS: N 49,99817° E 14,01978°

I/B-6/11/A-180N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁶⁰⁴ Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. Na místě stanoviště byla postavena chata. Beton se nachází jak ve formě středních kusů využitých dle kutilských potřeb majitele pozemku do různých skalek, tak ve formě malých kusů u cesty pod chatou. Ostatní pozůstatky po stanovišti byly výstavbou zahlazeny. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 22. 11. 2016.

GPS: N 49,99850° E 14,02370°

⁶⁰² Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Stradonice, č. listu NAD 227

⁶⁰³ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Stradonice, č. listu NAD 227

⁶⁰⁴ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Stradonice, č. listu NAD 227

I/B-6/12/A-200Z IŠ

Objekt je zachován a stále zabetonován. Stanoviště objektu se nachází na oploceném soukromém pozemku. Pravá střílna má z větší části odstraněné zabetonování a levá střílna jen ve své horní části. V pravé střílně lze pozorovat osazený plný střílnový uzávěr. Inundační šachta je dochována a stále zabetonována. Pravé ucho má v horní části poškozenou omítku povětrnostními vlivy. Na celém objektu jsou patrné pozůstatky původních maskovacích barev. Háky na uchycení maskovacích sítí a periskopové trubky jsou zachovány. Zához je zachován a v jeho levé části je dochována kamenná rovinanina. Nad vchodem je hůře patrné barvou psané číslování objektu. U pravé střílny byl proveden odkop, který slouží jako kompost. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 22. 11. 2016.

GPS: N 49,99324° E 14,02834°

I/B-6/13/A-180Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁶⁰⁵ Stanoviště objektu je výrazné. Na stanovišti je dochována čelní stěna a obě boční stěny do výšky 80 centimetrů s patrnými betonovými ozuby střílen. Na čelní stěně leží poškozený strop, který se při odstřelu převrátil a kolmo dopadl na čelní stěnu. Ve stropě jsou zachovány periskopové trubky. Na čelní stěně jsou v prostoru uch patrné pozůstatky původních maskovacích barev. Týlové stěny jsou roztlučeny na svém původním místě. V bočních stěnách jsou patrné návrty pro nálože. Na stanovišti je dochována podlaha. Vstupní chodbička je dochována na původním místě a vchodová střílna je novodobě odtěžena. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 22. 11. 2016.

GPS: N 49,99720° E 14,02756°

I/B-6/14/D2N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁶⁰⁶ Stanoviště objektu výrazně pozměněné. Na místě stanoviště je dochována čelní stěna v celé své délce. Na uchu jsou patrné pozůstatky původních maskovacích barev. K čelní stěně byl přistavěn přístřešek, který takřka kopíruje prostor bývalého interiéru objektu. V čele ve vzdálenosti 5 metrů je torzo stropu. Ve směru výstřelu se ve vzdálenosti 3 metry nachází torzo boční stěny sloužící

⁶⁰⁵ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Stradonice, č. listu NAD 227

⁶⁰⁶ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Stradonice, č. listu NAD 227

jako opora kompostu. Beton se ve formě středních a velkých kusů nachází v okolí stanoviště do vzdálenosti 10 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 22. 11. 2016.

GPS: N 49,99714° E 14,03023°

I/B-6/15/D1N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁶⁰⁷ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma s čitelným půdorysem s výrazným pozůstatkem záhozu. Ve směru výstřelu se nachází bloky betonu i s dochovanou armaturou. V týlovém směru se ve vzdálenosti 2 metry se nachází fragment většiny stropu i s patrnými pozůstatky izolace. V pozůstatku záhozu je zaražený velký fragment ucha. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 22. 11. 2016.

GPS: N 49,99685° E 14,03101°

I/B-6/16/A-180N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁶⁰⁸ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma s výrazným pozůstatkem záhozu ohraničená ve své týlové části vnitrozemským valem. Zához je ve své střední části zploštěn dopadem stropu. Na pozůstatku záhozu se nachází fragmenty stropu ve formě středních a velkých kusů s patrnými pozůstatky izolace. Ve směru pravého výstřelu se ve vzdálenosti 10 metrů nachází blok betonu. Beton se ve formě středních a velkých kusů nachází ve velkém množství jak v samotné jámě, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 15 metrů. Na stanovišti byla nalezena zámková vložka pancéřových dveří, fragment lapače zplodin, fragmenty výbuchem zničeného ventilátoru a dva fragmenty periskopových trubek. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 22. 11. 2016.

GPS: N 49,99766° E 14,03201°

⁶⁰⁷ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Hýskov, č. listu NAD 109

⁶⁰⁸ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Hýskov, č. listu NAD 109

I/B-6/17/A-180Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁶⁰⁹ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Stanoviště objektu se nachází v poli, kde je patrná drobná terénní nerovnost. Vlivem zemědělské činnosti byl v malém množství beton ve formě středních kusů roznesen do vzdálenosti 35 metrů od stanoviště objektu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 22. 11. 2016.

GPS: N 49,99580° E 14,03230°

I/B-6/18/A-220Z ÚV⁶¹⁰

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁶¹¹ Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. Dříve zde byla patrná jáma s čitelným půdorysem, ve které byla dochována čelní stěna. Čelní stěna byla ve své střední části poškozena odtržením stropu. Na čelní stěně byly patrné pozůstatky původních maskovacích barev. Strop se při odstřelu vyvrátil a posadil se na pravou část čelní stěny svou týlovou hranou v poloze čnicí k nebi. V prostoru pravé a levé střílny byly dochovány základy bočních stěn do výšky 20 centimetrů. Týlová stěna měla dochovány základy. Vstupní chodbička s vchodovou střílnou byla lehce vyvrácena do týlu. Periskopové trubky a háky na uchycení maskovacích sítí byly zachovány. Na stanovišti byla dochována lehce poškozená vstupní šachta. Toto platilo do roku 2005, kdy majitel pozemku pan Ing. Zdeněk Košík započal s likvidací. Postupně začal narušovat blok stropu, který následkem této činnosti spadl do prostoru interiéru a pádem rozdrtil, do té doby zachovanou, vstupní chodbičku a vstupní šachty. Poté byly trosky zasypány a dnes z nich lze pozorovat pouze horní část pravého ucha. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 22. 11. 2016.

GPS: N 49,99186° E 14,03072°

I/B-6/19/D2N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁶¹² Stanoviště objektu je již nezřetelné. Stanoviště objektu se nachází v poli, kde je patrná drobná terénní nerovnost. Vlivem zemědělské činnosti byl beton ve formě malých a středních kusů roznesen do vzdálenosti 30 metrů

⁶⁰⁹ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Hýskov, č. listu NAD 109

⁶¹⁰ U tohoto objektu byla provedena úprava vchodu ve formě kolmé vstupní šachty se stupačkami vsazené do terénní vlny.

⁶¹¹ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Hýskov, č. listu NAD 109

⁶¹² Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Hýskov, č. listu NAD 109

od stanoviště objektu. Několik středních kusů betonu se nachází ve směru výstřelu ve vzdálenosti 10 metrů od stanoviště objektu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 22. 11. 2016.

GPS: N 49,99690° E 14,03650°

I/B-6/20/A-180N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁶¹³ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Stanoviště objektu se nachází v poli, kde je patrná drobná terénní nerovnost. Vlivem zemědělské činnosti byl beton ve formě malých kusů roznesen do vzdálenosti 45 metrů od stanoviště objektu. Množství malých a středních kusů betonu bylo užito ke zpevnění polní cesty u stanoviště, přičemž v jednom středním kusu je dochována i armatura. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 22. 11. 2016.

GPS: N 49,99615° E 14,03788°

I/B-6/21/A-180Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁶¹⁴ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Stanoviště objektu se nachází v poli, kde je patrná drobná terénní nerovnost. Beton se ve formě malých kusů nachází do vzdálenosti 15 metrů od stanoviště objektu. Množství malých a středních kusů betonu bylo „uklizeno“ na okraj pole ve směru pravého výstřelu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 22. 11. 2016.

GPS: N 49,99436° E 14,03652°

I/B-6/22/A-200Z IŠ

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁶¹⁵ Stanoviště objektu je výrazné. Stanoviště se nachází na oploceném soukromém pozemku. Na stanovišti je dochována střední část čelní stěny s odtěženými uchy, přičemž pravé ucho bylo zlikvidováno majitelem pozemku. Ostatní pozůstatky byly rozsáhlými úpravami zahrady a budováním příjezdové cesty zahlazeny. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 22. 11. 2016.

GPS: N 49,98945° E 14,03839°

⁶¹³ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Hýskov, č. listu NAD 109

⁶¹⁴ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Hýskov, č. listu NAD 109

⁶¹⁵ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Hýskov, č. listu NAD 109

I/B-6/23/A-180Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁶¹⁶ Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. Na místě stanoviště byla vybudována kůlna. Do základů kůlny bylo užito množství malých a středních kusů betonu. Ostatní pozůstatky po stanovišti byly zahlazeny. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 22. 11. 2016.

GPS: N 49,99360° E 14,04340°

I/B-6/24/A-180Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁶¹⁷ Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. Na místě stanoviště objektu byl vybudován rodinný dům. Veškeré pozůstatky po stanovišti byly výstavbou zahlazeny. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 22. 11. 2016.

GPS: N 49,99446° E 14,04468°

I/B-6/25/A-180Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁶¹⁸ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Stanoviště objektu se nachází v neobdělávaném poli, kde je patrná drobná terénní nerovnost. Beton se ve formě malých a středních kusů nachází v okolí stanoviště do vzdálenosti 10 metrů. Prostor stanoviště a jeho okolí bude brzy výrazně pozměněno, neboť se zde počítá s novou zástavbou. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 22. 11. 2016.

GPS: N 49,99385° E 14,04815°

I/B-6/26/A-220Z

Objekt je zasypan. Dle informací vrátného průmyslového areálu, který je i pamětníkem byl objekt v roce 1954 zasypan navážkou do výšky 50 centimetrů nad stropem a na navážku byly položeny prefabrikované panely, ovšem po stavební stránce je objekt zachován. V době zasypaní měl objekt odstraněné zabetonování vyjma střílen, neboť za války sloužil jako protiletický kryt a na objektu byly dochovány háky na uchycení maskovacích sítí a patrné původní maskovací barvy. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 22. 11. 2016.

GPS: N 49,98613° E 14,04860°

⁶¹⁶ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Hýskov, č. listu NAD 109

⁶¹⁷ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Hýskov, č. listu NAD 109

⁶¹⁸ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Hýskov, č. listu NAD 109

I/B-6/27/A-220Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁶¹⁹ Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. Stanoviště objektu se nachází v oploceném areálu Staré Huti. Na stanovišti a v jeho širokém okolí byl vybudován průmyslový areál. Při výstavbě areálu byly veškeré pozůstatky po stanovišti zahlazeny. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 22. 11. 2016.

GPS: N 49,98644° E 14,05225°

I/B-6/28/A-160Z

Objekt je zachován a byl zabetonován. Zabetonování bylo odstraněno. Na objektu byl postaven rodinný dům. Objekt nebyl při výstavbě poškozen a nyní slouží pod domem jako sklep. V pravé i levé střílně byla dochována torza lafet a ve vchodové střílně byl dochovaný uzávěr vchodové střílny, tyto artefakty se dostaly do jednoho z muzeí na „Pražské čáře“. Majitel rodinného domu zavedl do objektu elektřinu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 22. 11. 2016.

GPS: N 49,98864° E 14,05684°

I/B-6/29/D1N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁶²⁰ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná mělká jáma s čitelným půdorysem s nízkým pozůstatkem záhozu ohraničená nízkým vnitrozemským valem tvořící plošinu ve svahu. Ve směru pravého výstřelu se ve vzdálenosti 5 metrů nachází střední kusy betonu s pozůstatky původních maskovacích barev. Na pozůstatku záhozu se nachází jak pozůstatky stropu ve formě malých a středních kusů i s patrnými pozůstatky izolace, tak pozůstatky kamenné rovnaniny. Beton se ve formě středních a velkých kusů nachází jak v samotné jámě, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 15 metrů, přičemž na jednom ze středních kusů jsou patrné otisky po bednění. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 22. 11. 2016.

GPS: N 49,99333° E 14,05598°

⁶¹⁹ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Hýskov, č. listu NAD 109

⁶²⁰ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv města Berouna, č. listu NAD 63

I/B-6/31/D1N

Objekt je zachován a stále zabetonován. V prostoru výdechu a střílny bylo zabetonování odstraněno, také prostor vchodu byl částečně odrubán. Týlová strana objektu je částečně zasypána. Háky na uchycení maskovacích sítí byly uřezány. Mřížka výdechu byla vytržena. Periskopová trubka je zachována. U objektu je zachován zához. Na celém objektu jsou patrné pozůstatky původních maskovacích barev, které jsou poškozeny sprejery. Ucho je ve své horní části poškozeno povětrnostními vlivy. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 22. 11. 2016.

GPS: N 49,99041° E 14,06171°

I/B-6/32/A-140Z IŠ

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁶²¹ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Na místě stanoviště je patrná mělká prohlubeň s velmi nízkým pozůstatkem záhozu. Beton se nachází v malém množství ve formě malých a středních kusů v okolí stanoviště do vzdálenosti 25 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 10. 3. 2016.

GPS: N 49,98970° E 14,06061°

I/B-6/33/A-160Z IŠ

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁶²² Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. Na stanovišti je dochována poškozená čelní stěna v celé své délce a nízký pozůstatek pravé boční stěny a dále výrazný pozůstatek záhozu. Levé ucho je v poškozeném stavu zachováno a pravé je výrazně odtěženo. K čelní stěně byla přistavena chatka. Háky na uchycení maskovacích sítí byly uřezány. Beton se ve formě středních a velkých kusů nachází v okolí stanoviště do vzdálenosti 10 metrů, přičemž v několika kusech je dochována armatura. Na levém uchu jsou patrné pozůstatky původních maskovacích barev. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 10. 3. 2016.

GPS: N 49,98699° E 14,06705°

⁶²¹ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Hýskov, č. listu NAD 109

⁶²² Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv města Berouna, č. listu NAD 63

I/B-6/34/D2N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁶²³ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná mělká jáma s čitelným půdorysem se zachovalým záhozem. Ve směru výstřelu se nachází beton ve formě středních kusů i s dochovanou armaturou, přičemž na řadě kusů jsou patrné pozůstatky původních maskovacích barev. Beton se ve formě malých a velkých kusů nachází jak v malém množství v samotné jámě, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 10 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 10. 3. 2016.

GPS: N 49,98696° E 14,06896°

I/B-6/35/A-180Z IŠ

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁶²⁴ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Na místě stanoviště je patrná mělká prohlubeň s velmi nízkým pozůstatkem záhozu. Beton se v malém množství ve formě malých kusů nachází v okolí stanoviště do vzdálenosti 15 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 10. 3. 2016.

GPS: N 49,98188° E 14,07098°

I/B-6/36/A-160Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁶²⁵ Stanoviště objektu je výrazné. Stanoviště objektu se nachází na soukromém oploceném pozemku. Na místě stanoviště je patrná jáma s výrazným pozůstatkem záhozu ohraničená nízkým vnitrozemským valem. Fragmenty stropu ve formě středních kusů betonu i s patrnou izolací se nachází na pozůstatku záhozu. Beton se nachází ve velkém množství ve formě malých, středních i velkých kusů jak v samotné jámě, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 15 metrů, přičemž v řadě kusů je dochována armatura a jsou na nich patrné otisky po armatuře. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 10. 3. 2016.

GPS: N 49,98285° E 14,07378°

⁶²³ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv města Berouna, č. listu NAD 63

⁶²⁴ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv města Berouna, č. listu NAD 63

⁶²⁵ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv města Berouna, č. listu NAD 63

I/B-6/37/A-140Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁶²⁶ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma s čitelným půdorysem s většinově zachovalým záhozem ohraničená vnitrozemským valem ve své týlové části. Ve směru levého výstřelu se nachází bloky betonu ve formě stále provázaných velkých kusů s patrnými návrty pro nálože a dochovanou armaturou. Na záhozu se nachází fragmenty stropu ve formě středních kusů i s patrnými pozůstatky izolace. Beton se ve formě středních a velkých kusů nachází jak v samotné jámě, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 15 metrů, přičemž na řadě kusů jsou patrné pozůstatky původních maskovacích barev. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 10. 3. 2016.

GPS: N 49,98147° E 14,07896°

I/B-6/38/A-120N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁶²⁷ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná mělká jáma s čitelným půdorysem s výrazným pozůstatkem záhozu ohraničená vnitrozemským valem. Zához je ve své pravé části výrazně narušen dopadem a likvidací stropu. Na pozůstatku záhozu se nachází fragmenty stropu ve formě středních kusů s patrnou původní izolací. Beton se ve velkém množství ve formě středních a velkých kusů nachází jak v samotné jámě, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 20 metrů, přičemž na řadě kusů jsou patrné pozůstatky původních maskovacích barev. Jáma je značně znečištěna odpadem. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 10. 3. 2016.

GPS: N 49,98415° E 14,08263°

I/B-6/39/A-180Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁶²⁸ Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. Na místě stanoviště a v jeho širokém okolí bylo vybudováno golfové hřiště. Veškeré pozůstatky po stanovišti byly vybudováním golfového hřiště zahlazeny. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 10. 3. 2016.

GPS: N 49,97933° E 14,08650°

⁶²⁶ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv města Berouna, č. listu NAD 63

⁶²⁷ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv města Berouna, č. listu NAD 63

⁶²⁸ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv města Berouna, č. listu NAD 63

I/B-6/40/A-120N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁶²⁹ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Na místě stanoviště je patrná mělká prohlubeň s nízkým pozůstatkem záhozu. Na pozůstatku záhozu se nachází několik velkých kusů betonu, ve kterých je dochována armatura a jsou na nich patrné pozůstatky omítky. Beton ve formě malých a středních kusů se nachází v okolí stanoviště do vzdálenosti 5 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 10. 3. 2016.

GPS: N 49,97972° E 14,08961°

I/B-6/41/A-180Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁶³⁰ Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. Na místě stanoviště a jeho širokém okolí mnoho let fungovala pískovna, jejíž prostor je nyní zasypán. Veškeré pozůstatky po stanovišti byly zahlazeny. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 11. 3. 2016.

GPS: N 49,97630° E 14,07744°

I/B-6/42/A-200Z

Objekt je zachován. Zabetonování objektu bylo odstraněno. Inundační šachta je ve střední části poškozena. Vchodová střílna a původně zachované lapače zplodin byly novodobě odtěženy. Zához objektu byl v roce 2003 odstraněn kvůli úpravám břehu řeky Berounky. Háky na uchycení maskovacích sítí jsou uřezány. Periskopové trubky jsou zachovány. Horní část objektu je poškozena povětrnostními vlivy, přičemž nejvýrazněji levé ucho. Na celém objektu jsou patrné pozůstatky původních maskovacích barev. Mřížky výdechů byly vytrženy. V interiéru jsou zachovány konzole pro ventilátor, granátový skluz s uraženým víkem a fragmenty výdřevy. Při odstraňování zabetonování byla poškozena stěna pod pravou střílnou. Objekt je volně přístupný a zřejmě z tohoto důvodu se v něm hromadí odpad. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 11. 3. 2016.

GPS: N 49,97428° E 14,07424°

⁶²⁹ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv města Berouna, č. listu NAD 63

⁶³⁰ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv města Berouna, č. listu NAD 63

I/B-6/43/D1N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁶³¹ Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. V bezprostřední blízkosti stanoviště byl vybudován bytový dům. Dva střední kusy betonu nalezeny v okolí stanoviště. Ostatní pozůstatky po stanovišti byly výstavbou zahlazeny. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 11. 3. 2016.

GPS: N 49,97370° E 14,07892°

I/B-6/44/A-160Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁶³² Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. Na místě stanoviště a jeho širokém okolí bylo vybudováno golfové hřiště. Dříve před rokem 2009 byla na stanovišti patrná jáma s výrazným pozůstatkem záhozu a množstvím betonu rozličných forem i s patrnými pozůstatky původních maskovacích barev. Veškeré pozůstatky po stanovišti byly vybudováním golfového hřiště zahlazeny. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 11. 3. 2016.

GPS: N 49,97682° E 14,08915°

I/B-6/45/A-140Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁶³³ Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. Na místě stanoviště a jeho širokém okolí bylo vybudováno golfové hřiště. Beton se ve velmi malém množství ve formě malých a středních kusů nachází v okolí stanoviště do vzdálenosti 15 metrů. Ostatní pozůstatky po stanovišti byly vybudováním golfového hřiště zahlazeny. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 11. 3. 2016.

GPS: N 49,97733° E 14,09325°

⁶³¹ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv města Berouna, č. listu NAD 63

⁶³² Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv města Berouna, č. listu NAD 63

⁶³³ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv města Berouna, č. listu NAD 63

I/B-6/46/A-200Z IŠ

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁶³⁴ Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. Na místě stanoviště a jeho okolí byl vybudován kemp. Několik malých kusů betonu se nachází čelním směrem na břehu řeky Berounky. Ostatní pozůstatky po stanovišti byly vybudováním a provozem kempu zahlazeny. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 11. 3. 2016.

GPS: N 49,97065° E 14,07360°

I/B-6/47/D2N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁶³⁵ Stanoviště objektu je nevýrazné. Na místě stanoviště je patrná mělká jáma s nízkým pozůstatkem záhozu. Beton se nachází ve formě malých a středních kusů jak v samotné jámě, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 25 metrů, přičemž na řadě kusů jsou patrné pozůstatky původních maskovacích barev. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 11. 3. 2016.

GPS: N 49,97474° E 14,08864°

I/B-6/48/EN

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁶³⁶ Stanoviště objektu je nevýrazné. Na místě stanoviště je patrná plošina v náspu železnice. Beton se nachází v malém množství ve formě malých a středních kusů v okolí stanoviště do vzdálenosti 40 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 11. 3. 2016.

GPS: N 49,97466 ° E 14,09223°

I/B-6/49/D1N ÚV⁶³⁷

Objekt je zachován. Zabetonování objektu bylo většinou odstraněno, ale později byla přístupová chodba městem opět zabetonována. Objekt je téměř po svou horní hranu zasypán a zakomponován i se zachovalým záhozem do protipovodňové hráze. V přístupové chodbě objektu jsou patrné výrazné pozůstatky původních maskovacích

⁶³⁴ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv města Berouna, č. listu NAD 63

⁶³⁵ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv města Berouna, č. listu NAD 63

⁶³⁶ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv města Berouna, č. listu NAD 63

⁶³⁷ U tohoto objektu byla provedena úprava vchodu ve formě chodby podél týlové stěny zakončené na úrovni rohu střelecké místnosti proti jeho zasypání. Granátový skluz z důvodu úpravy vchodu byl atypicky umístěn na roh střelecké místnosti.

barev. V objektu je dochována vchodová střílna s poškozeným uzávěrem, konzole pro ventilátor, granátový skluz s víkem a pozůstatky výdřevy. Mřížka výdechu je v poškozeném stavu zachována. Háky na uchycení maskovacích sítí byly uřezány. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 11. 3. 2016.

GPS: N 49,96768° E 14,07656°

I/B-6/50/D2N

Objekt je zachován. Zabetonování objektu bylo odstraněno, jen vnější část vchodové střílny a hlavní střílna zůstává zabetonována. Objekt je zasypán po horní okraj střílny a je částečně včetně zachovalého záhozu zakomponován do protipovodňové hráze. Prostor mřížky výdechu je stále zabetonován a dochovanost mřížky samotné je tak otázkou. Týlová stěna objektu byla částečně odkopána. Po celém objektu jsou patrné pozůstatky původních maskovacích barev. V interiéru se nachází pozůstatky výdřevy a jsou dochovány konzole pro ventilátor, vchodová střílna s poškozeným uzávěrem a granátový skluz s víkem. Nad vchodem je dochováno hůře patrné původní barvou psané číslo objektu. Háky na uchycení maskovacích sítí byly uřezány. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 11. 3. 2016.

GPS: N 49,96730° E 14,07692°

I/B-6/51/EN

Objekt je zachován. Zabetonování objektu bylo odstraněno v roce 2003. Objekt je rekonstruován do podoby z roku 1938. Háky na uchycení maskovacích sítí jsou zachovány. Na týlové straně jsou patrné pozůstatky původních maskovacích barev, které byly na čelní stěně obnoveny. Většinově zachovalý zához a kamenná rovnanina byly doplněny a navíc byl objekt přeizolován. Periskopová trubka je zachována, stejně jako vchodová střílna. Mřížka výdechu je vytržena. U granátového skluзу je dochována dopadová plošina. Objekt je pravidelně zpřístupňován veřejnosti. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 10. 3. 2016.

GPS: N 49,97292° E 14,09097°

I/B-6/52/A-180Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁶³⁸ Stanoviště objektu výrazné. Na stanovišti je patrná jáma s do týlu lehce vyvrácenou čelní stěnou a s nízkým pozůstatkem záhozu. Horní část čelní stěny i uch je v horní části poškozena odtržením stropu při odstřelu. Na poškozené čelní stěně jsou patrné pozůstatky původních maskovacích barev a jsou v ní dochovány návrty pro nálože. V jámě po objektu se nachází odpadky a částečně jako kompost. U pravé paty záhozu se nachází blok betonu, který je fragmentem stropu s patrným otiskem periskopové trubky. Beton se nachází jak ve formě malých, středních a velkých kusů na stanovišti a jeho blízkém okolí, tak ve formě malých kusů do vzdálenosti 30 metrů od stanoviště, přičemž v řadě kusů betonu je dochována armatura. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 10. 3. 2016.

GPS: N 49,97018° E 14,09230°

I/B-6/53/A-180N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁶³⁹ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Stanoviště objektu se nachází v poli, kde je patrná drobná terénní nerovnost. Vlivem zemědělské činnosti byl beton v malém množství ve formě malých a středních kusů roznesen v okolí stanoviště do vzdálenosti 45 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 10. 3. 2016.

GPS: N 49,97140° E 14,09390°

I/B-6/54/A-200Z IŠ

Objekt je zachován a stále zabetonován. Zához objektu je zachován. Objekt je zasypán po úroveň horního okraje vchodu. Periskopové trubky jsou zachovány. Háky na uchycení maskovacích sítí byly vyjma jednoho uřezány. Na celém objektu jsou patrné pozůstatky původních maskovacích barev. Roh levé střelecké místnosti je poškozen roztěžením betonu. Nad vchodem je hůře patrné původní barvou psané číslo objektu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 11. 3. 2016.

GPS: N 49,96387° E 14,08145°

⁶³⁸ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv města Berouna, č. listu NAD 63

⁶³⁹ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv města Berouna, č. listu NAD 63

I/B-6/55/A-160Z IŠ

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁶⁴⁰ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Stanoviště objektu se nachází v poli, kde je patrná mělká prohlubeň. Vlivem zemědělské činnosti byl beton v malém množství ve formě malých a středních kusů roznesen v okolí stanoviště do vzdálenosti 50 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 11. 3. 2016.

GPS: N 49,96847° E 14,09420°

I/B-6/56/B1-100N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁶⁴¹ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Stanoviště objektu se nachází v poli, kde je patrná drobná terénní nerovnost. Nalevo od stanoviště na okraji pole se nachází beton ve formě středních a velkých kusů, přičemž v řadě kusů je dochována armatura. Vlivem zemědělské činnosti byl beton ve formě malých kusů roznesen v okolí stanoviště do vzdálenosti 35 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 10. 3. 2016.

GPS: N 49,96931° E 14,09777°

I/B-6/57/A-220Z IŠ

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁶⁴² Stanoviště objektu je již nezřetelné. Na místě stanoviště objektu je patrná drobná terénní nerovnost. Beton se ve formě malých a středních kusů nachází v okolí stanoviště do vzdálenosti 25 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 10. 3. 2016.

GPS: N 49, 96006° E 14,08690°

I/B-6/58/A-180N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁶⁴³ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná mělká prohlubeň se zachovalým záhozem. Na stanovišti je zachována čelní stěna vyvrácená lehce do čela a jsou na ní patrné pozůstatky původních maskovacích barev. Strop objektu se při odstřelu převrátil a dopadl na vrch čelní stěny a záhozu a je zde ve formě monobloku. Na stropu jsou patrné pozůstatky původní izolace. Kamenná

⁶⁴⁰ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv města Berouna, č. listu NAD 63

⁶⁴¹ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv města Berouna, č. listu NAD 63

⁶⁴² Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv města Berouna, č. listu NAD 63

⁶⁴³ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv města Berouna, č. listu NAD 63

rovnanina byla zcela odtěžena. Pravé ucho je částečně odtěženo, levé ucho je částečně poškozené odstřelem stropu a je v něm dochován hák na uchycení maskovacích sítí. Beton se nachází ve formě malých a středních kusů jak na stanovišti, tak v jeho okolí do vzdálenosti 10 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 11. 3. 2016.

GPS: N 49,96308° E 14,09764°

I/B-6/59/A-180Z

Objekt je zachován a stále zabetonován. Zabetonování vchodu je v horní části částečně odbouráno. U objektu je většinou zachovalý zához. Objekt je po horní okraje střílen zasypán zeminou z blízkého pole. Většina háků na uchycení maskovacích sítí je zachována. Na celém objektu jsou patrné pozůstatky původních maskovacích barev. Horní část objektu je poškozena povětrnostními vlivy a dochází k postupnému odpadávání omítky. Nad vchodem je patrné původní barvou psané číslo objektu. Periskopové trubky jsou poškozeny. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 11. 3. 2016.

GPS: N 49,96193° E 14,09991°

I/B-6/60/A-160Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁶⁴⁴ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště objektu je dochována poškozená čelní stěna, boční stěny do úrovně střílen a do týlu vyvrácené týlové stěny. Na stanovišti je dochována podlaha, na které se nachází většinou zachovalá vstupní chodbička. Zához objektu je zachován, zatímco kamenná rovnanina byla odstraněna. Strop se při odstřelu převrátil a dopadl na zához, kde se nachází ve formě monobloku, ve kterém jsou zachovány poškozené periskopové trubky, a zároveň jsou na něm patrné pozůstatky původní izolace. Čelní stěna je ve své horní části spolu s uchy poškozena odtržením stropu. Na pozůstatcích stěn jsou patrné pozůstatky původních maskovacích barev. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 11. 3. 2016.

GPS: N 49,96025° E 14,10402°

⁶⁴⁴ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv města Berouna, č. listu NAD 63

I/B-6/61/A-200Z IŠ

Objekt je zachován a stále zabetonován. Zabetonování pravé střílny je částečně odstraněno. Zához je zachován. Pravá strana inundační šachty je poškozena. Nad vchodem je patrné původní barvou psané číslo objektu. Háky na uchycení maskovacích sítí jsou zachovány. Periskopové trubky jsou taktéž zachovány. Horní část objektu je poškozena povětrnostními vlivy, přičemž nejvýrazněji pravé ucho. Na celém objektu jsou patrné pozůstatky původních maskovacích barev. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 11. 3. 2016.

GPS: N 49,95723° E 14,09322°

I/B-6/62/A-220Z IŠ

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁶⁴⁵ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná mělká jáma s čitelným půdorysem s výrazným pozůstatkem záhozu. Na okraji jámy se nachází strom, ve kterém je vrostlý střední kus betonu s patrnou omítkou a původní izolací. Beton se nachází ve formě malých, středních i velkých kusů na stanovišti i v jeho okolí do vzdálenosti 15 metrů. Ve směru pravého výstřelu se nachází blok betonu s patrnými otisky po armatuře. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 11. 3. 2016.

GPS: N 49,95222° E 14,10405°

I/B-6/63/A-140Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁶⁴⁶ Stanoviště objektu je výrazné. Na stanovišti je dochována čelní stěna vyvrácená do čela s většinou zachovalým záhozem. Na původním místě se nachází pozůstatek vstupní chodbičky a v části interiéru je dochována podlaha. Pozůstatky bočních a týlových stěn se nachází ve formě velkých kusů a bloků v bezprostředním okolí stanoviště. Ve směru pravého výstřelu se nachází blok betonu s dochovanou armaturou. Beton se nachází ve formě malých, středních i velkých kusů jak na stanovišti, tak v jeho okolí do vzdálenosti 35 metrů, přičemž v řadě kusů je dochována armatura a jsou na nich patrné pozůstatky původních maskovacích barev. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 11. 3. 2016.

GPS: N 49,95981° E 14,10692°

⁶⁴⁵ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Hostím, č. listu NAD 99

⁶⁴⁶ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv města Berouna, č. listu NAD 63

I/B-6/64/A-180Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁶⁴⁷ Stanoviště objektu je výrazné. Na stanovišti je z větší části dochovaná podlaha, ve které je v prostoru levé střelecké místnosti proražen čtvercový otvor. Čelní stěna je dochována, avšak v horní části je poškozena odstřelem stropu, a jsou na ní patrné pozůstatky původních maskovacích barev. U čelní stěny je dochován zához, ovšem s odtěženou kamennou rovnatinou. Strop se při odstřelu otočil a dopadl zához, kde je dochován ve formě monobloku. Po původním obvodu objektu jsou dochovány vyvrácené velké kusy stěn v rozličné formě. Pozůstatek vstupní chodbičky se nachází na původním místě. Beton se nachází ve formě malých, středních i velkých kusů na stanovišti i v jeho okolí do vzdálenosti 25 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 11. 3. 2016.

GPS: N 49,95833° E 14,10852°

I/B-6/65/A-180N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁶⁴⁸ Stanoviště objektu je výrazné. Na stanovišti se nachází do čela vyvrácená čelní stěna a zachovalý zához. Čelní stěna je ve své horní části včetně uch poškozena odtržením stropu. Ve směru levého výstřelu se nachází blok betonu s dochovanou armaturou. Na stanovišti se nachází torzo vstupní chodbičky se zachovanými ozuby vchodové střílny a zachovaným sáním ventilace. Strop po odstřelu dopadl do prostoru pravé střelecké místnosti a rozlomil se. Po původním obvodu objektu jsou dochovány vyvrácené velké kusy stěn v rozličné formě. Beton se nachází ve formě malých, středních i velkých kusů jak na stanovišti, tak i v jeho okolí do vzdálenosti 30 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 11. 3. 2016.

GPS: N 49,95728° E 14,11048°

⁶⁴⁷ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Hostím, č. listu NAD 99

⁶⁴⁸ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Hostím, č. listu NAD 99

I/B-6/66/A-160Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁶⁴⁹ Stanoviště objektu je výrazné. Na stanovišti objektu je dochována čelní stěna na původním místě, mírně vyvrácená do čela, s patrnými pozůstatky původních maskovacích barev. Čelní stěna je ve své horní části poškozena odtržením stropu. Strop při odstřelu dopadl na zához objektu. V pravém uchu jsou patrné strukturální praskliny. V prostoru pravé boční stěny se nacházejí stále armaturou provázané velké bloky betonu. V prostoru levé boční stěny taktéž s tím, že jsou zde dochovány i betonové ozuby střelny. Beton se nachází ve formě středních a velkých kusů na stanovišti i v jeho okolí do vzdálenosti 5 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 11. 3. 2016.

GPS: N 49,95684° E 14,11431°

⁶⁴⁹ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Hostím, č. listu NAD 99

5.2.1.9 Úsek B-7 Budňany

I/B-7/1/A-220Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁶⁵⁰ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Na místě stanoviště je patrná terénní nerovnost. Ve směru pravého výstřelu se nachází velké kusy betonu, na kterých jsou patrné otisky po armatuře. Beton se v malém množství ve formě malých a středních kusů nachází jak na stanovišti, tak v jeho blízkém okolí. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 11. 3. 2016.

GPS: N 49,95161° E 14,10787°

I/B-7/2/D2N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁶⁵¹ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná mělká jáma s čitelným půdorysem s výrazným pozůstatkem záhozu ohraničená vnitrozemským valem. Na okraji jámy na svém téměř původním místě se nacházejí části levé boční stěny v podobě velkých, stále provázaných kusů betonu. Na pozůstatku čelní části záhozu se nachází pozůstatky stropu ve formě řady středních a několika velkých kusů betonu. Beton se jak na stanovišti samotném, tak v jeho okolí nachází ve formě malých, středních i velkých kusů do vzdálenosti 20 metrů s větší koncentrací v čelním směru a ve směru výstřelu. Množství vytěženého betonu ve formě středních kusů bylo použito na zpevnění svahu poblíž stanoviště. V několika kusech betonu je dochována armatura. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 11. 3. 2016.

GPS: N 49,95380° E 14,11685°

⁶⁵⁰ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Hostím, č. listu NAD 99

⁶⁵¹ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Hostím, č. listu NAD 99

I/B-7/3/D1N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁶⁵² Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma s čitelným půdorysem s výrazným pozůstatkem záhozu ohraničená vnitrozemským valem. Na čelní části zbytku záhozu se nachází pozůstatky stropu ve formě malých a středních kusů betonu. Beton se nachází ve formě malých, středních i velkých kusů v čelním směru od stanoviště do vzdálenosti 25 metrů, v ostatních směrech do stejné vzdálenosti ovšem s výrazně nižší koncentrací. V řadě velkých kusů je dochována armatura a jsou na nich patrné otisky po armatuře a pozůstatky původních maskovacích barev. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 11. 3. 2016.

GPS: N 49,95289° E 14,12290°

I/B-7/4/D2N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁶⁵³ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná mělká jáma s čitelným půdorysem s pozůstatkem záhozu. Jáma je postupně zasypávána erozí skály, u které byl objekt původně vystavěn. Na skále jsou dosud viditelná poškození způsobená odstřelem objektu. Beton se nachází ve formě středních kusů přímo na stanovišti. Na pozůstatku záhozu jsou střední a velké kusy betonu, přičemž v některých je stále dochována armatura. Velké množství malých kusů betonu se nachází e směru výstřelu do vzdálenosti 10 m. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 14. 10. 2016.

GPS: N 49,94400° E 14,13063°

V prostoru mezi objekty B-7/4 a B-7/5 je od objektu B-7/4 ve směru k objektu B-7/5 dochován pozůstatek úpravy terénu pro zarovnání postřelovaného prostoru na dně údolí řeky Berounky zpevněný ve svahu kamenným tarasem. Tato úprava byla dříve výraznější, ale výstavba hráze její délku výrazně zredukovala.

I/B-7/5/A-200Z

Objekt je zachován a stále zabetonován. Nachází se na okraji soukromého, oploceného pozemku. V prostoru vchodu je částečně odstraněno zabetonování do hloubky několika centimetrů. Háky na uchycení maskovacích sítí byly uřezány. Po celém objektu jsou patrné pozůstatky původních maskovacích barev, přičemž nejvýraznější jsou na úrovni

⁶⁵² Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Hostím, č. listu NAD 99

⁶⁵³ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Srbsko, č. listu NAD 225

terénu. Nad vchodem je zachované původní, barvou psané číslo objektu. Zához byl zcela odstraněn a dnes v jeho prostoru vede asfaltová komunikace. Periskopové trubky jsou zachovány. Vlivem eroze je poškozena omítka na horní části levého ucha a čelní stěny. Na pravém uchu zatím není eroze tolik výrazná. Ucha objektu mají atypické tvarování horní části.⁶⁵⁴ Stav na stanovišti zaznamenán k datu 14. 10. 2016.

GPS: N 49,94119° E 14,13154°

I/B-7/6/A-200Z

Objekt je zachován a stále částečně zabetonován. Na jeho pravé straně a okolo levé střílny jsou patrné pozůstatky původních maskovacích barev. Vchod byl vybourán, ale opět je do výšky 1 metru zazděn. Objekt se v současnosti nachází přímo na okraji tenisového kurtu. Vedle vchodu byl vybudován sloupek elektrické přípojky. Pravá boční stěna byla zasypana do úrovně nad střílnou zemním valem. Periskopové trubky jsou zachovány. Na rohu levé boční stěny se nachází závěs mřížových dveří vedoucích ke kurtu. Háky na uchycení maskovacích sítí byly uřezány. Omítka a svrchní vrstva betonu v celé horní části objektu jsou poškozeny erozí. Nejvýrazněji je tímto poškozeno levé ucho. Většina záhozu byla odstraněna, ale je patrný jeho pozůstatek. Granátový skluz a levá mřížka výdechu mají odstraněno zabetonování- Ucha objektu mají atypické tvarování. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 14. 10. 2016.

GPS: N 49,93870° E 14,13228°

I/B-7/7/A-180Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁶⁵⁵ Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. Na místě stanoviště objektu byla v roce 2013 vybudována garáž u rodinného domku. Malé množství malých kusů betonu se nachází po celé zahradě rodinného domu, ostatní pozůstatky byly zcela zahlazeny. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 14. 10. 2016.

GPS: N 49,93436° E 14,13456°

⁶⁵⁴ Pozn. autora: Toto je charakteristické pro celý úsek B-7 Budňany, jelikož stavební firma Ladislava Syrového z Prahy XVI měla technologické problémy s tvarováním uch. Dále v textu bez poznámek pod čarou.

⁶⁵⁵ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Srbsko, č. listu NAD 225

I/B-7/8/D1N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁶⁵⁶ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Na místě stanoviště je patrná terénní nerovnost. Kromě několika středních kusů betonu v čelním směru od stanoviště na břehu řeky Berounky byly ostatní pozůstatky při regulaci jejího toku zahlazeny. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 14. 10. 2016.

GPS: N 49,93255° E 14,13566°

I/B-7/9/A-200Z

Objekt je zachován. Zabetonování objektu bylo zcela odstraněno v letech 2004 – 2006 kromě levé střílny. Plánovaná rekonstrukce objektu jeho vykradením skončila. Nyní je objekt volně přístupný. Vchodová střílna byla novodobě odtěžena. Na stropě vstupní chodbičky je dochována původní výdřeva. Periskopové trubky jsou zachovány stejně jako mřížky výdechu ventilace. Háky na uchycení maskovacích sítí byly uřezány. U objektu je dochována většina záhozu vyjma jeho pravé části. V okolí vchodu a prostoru střílen jsou patrné pozůstatky původních maskovacích barev. Nad vchodem patrné původní, barvou psané číslo objektu, které však bylo silně poškozeno sprejery. Pravé ucho objektu je poškozeno erozí ve své horní části. Ucha objektu mají atypické tvarování. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 14. 10. 2016.

GPS: N 49,93201° E 14,15925°

I/B-7/10/A-200Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁶⁵⁷ Stanoviště objektu je nevýrazné. Na místě stanoviště je patrná mělká jáma s nízkým pozůstatkem záhozu. Beton se ve formě malých a středních kusů nachází jak v jámě, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 8 m. Množství středních a několika velkých kusů betonu se nachází ve směru levého výstřelu u plotu zahrady. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 14. 10. 2016.

GPS: N 14,93300° E 14,16500°

⁶⁵⁶ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Srbsko, č. listu NAD 225

⁶⁵⁷ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Budňany, č. listu NAD 81

I/B-7/11/A-180Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁶⁵⁸ Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. Na stanovišti a v jeho širokém okolí byl vybudován kemp. Při jeho zřizování a následném provozu byly veškeré pozůstatky po stanovišti zcela zahlazeny. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 14. 10. 2016.

GPS: N 49,93406° E 14,17244°

I/B-7/12/A-160Z

Objekt je zachován. Zabetonování objektu bylo odstraněno v roce 2014. Původní zához byl v roce 2009 odstraněn a při rekonstrukčních pracích byl zase zcela obnoven. Periskopové trubky a háky na uchycení maskovacích sítí jsou zachovány. Původní maskovací omítka byla obnovena. Od roku 2014 je v objektu provozováno ing. Petrem Šternberkem pevnostní muzeum, které je pravidelně zpřístupňováno veřejnosti. Objekt byl uveden do původní podoby z roku 1938. V objektu byla zkoušena různá provedení ventilátorů firmy Janka Radotín. Z tohoto důvodu se ve stěně vpravo od ventilátoru nachází atypické vybrání. Od povodní v srpnu 2002 se objekt lehce naklání do čela. Ucha objektu mají atypické tvarování. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 14. 10. 2016.

GPS: N 49,93368° E 14,18295°

I/B-7/13/D2N ÚV⁶⁵⁹

Objekt je zachován. Zabetonování objektu bylo roku 2002 odstraněno, přičemž zabetonována byla jen přístupová chodba a interiér objektu byl zasypán zeminou. Na týlové a pravé boční stěně jsou dochovány původní maskovací barvy. Vchodová střílna s uzávěrem, periskopová trubka a závěs mřížových dveří jsou zachovány. Do roku 2006 bylo v objektu provozováno muzeum, které muselo ukončit svou činnost pro neshody s majiteli přilehlé nemovitosti. V době provozu muzea byl objekt plně rekonstruován do podoby z roku 1938. V roce 2011 byl objekt na čelní a boční stěně přetažen perlinkou a zaštukován a zároveň byl přes něj postaven přístřešek letní zahrádky restaurace. Na

⁶⁵⁸ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Budňany, č. listu NAD 81

⁶⁵⁹ U tohoto objektu provedena dodatečná úprava vchodu ve formě zalomené železobetonové přístupové chodby ke vchodu objektu dlouhá 17,5 metru se stěnami silnými 30 centimetrů. Chodba je vedena úpatím svahu, ve své polovině překonává výškový rozdíl dvěma schody a následně je zakončena pěti schody. Do stěny chodby byl prodloužen výdech ventilace z objektu.

čelní a levé stěně byly obnovené maskovací barvy nahrazeny barevnými fleky, které mají zřejmě připomínat kamufláž. Na čelní, levou boční a stěnu chodby byla ještě umístěna řada reklamních billboardů. Úpravy povrchu objektu zlikvidovali původní prodyšnost stavby a z tohoto důvodu dochází k masivní hnilobě zcela dochované původní výdřevy interiéru. Ucho objektu je atypicky tvarováno. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 14. 10. 2016.

GPS: N 49,93330° E 14,18569°

I/B-7/14/D1N ÚV⁶⁶⁰

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁶⁶¹ Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. Stanoviště objektu bylo zahlazeno budováním přístupové komunikace k nemovitosti. Malé množství betonu ve formě malých kusů se nachází na svahu u okraje silnice Karlštejn – Hlásná Třebáň. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 14. 10. 2016.

GPS: N 49,92890° E 14,18888°

I/B-7/14a/D2N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁶⁶² Stanoviště objektu je již nezřetelné. Na místě stanoviště je patrná drobná terénní nerovnost. Beton se nachází ve formě malých a středních kusů jak na terénní nerovnosti, tak v jejím okolí do vzdálenosti 10 m. Množství betonu z objektu bylo užito ke zpevnění cesty vedoucí k jezu u stanoviště. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 14. 10. 2016.

GPS: N 49,92740° E 14,18750°

⁶⁶⁰ U tohoto objektu byla provedena úprava vchodu ve formě železobetonové stěny do levého rohu objektu po úroveň rohu střelecké místnosti.

⁶⁶¹ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Budňany, č. listu NAD 81

⁶⁶² Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Hlásná Třebáň, č. listu NAD 93

I/B-7/15/D1N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁶⁶³ Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. Na stanovišti objektu a v jeho okolí byla provedena zhruba dvoumetrová navážka zeminy. Výskyt betonu nebyl prokázán, pravděpodobně se nachází pod navážkou. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 14. 10. 2016.

GPS: N 49,92000° E 14,18660°

I/B-7/16/A-220Z

Objekt je zachován a stále zabetonován. K objektu byla přistavěna pergola. Periskopové trubky a háky na uchycení maskovacích sítí jsou zachovány. Objekt se nachází v oplocené zahradě rodinného domu. Ze záhozu zbyl jen malý pozůstatek ve střední části čelní stěny. Na střeše objektu je umístěna velká nádrž na vodu. Vlivem eroze je narušena svrchní část čelní stěny. Ucha objektu mají atypické tvarování. Po celém objektu jsou patrné pozůstatky původních maskovacích barev. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 14. 10. 2016.

GPS: N 49,92421° E 14,18706°

I/B-7/17/A-220Z

Objekt je zachován a stále zabetonován. Na celém objektu jsou patrné pozůstatky původních maskovacích barev. Periskopové trubky jsou zachovány stejně jako háky na uchycení maskovacích sítí. Vlivem eroze je poškozena svrchní část celého objektu. Zához byl odstraněn a na jeho místě je nyní vedena polní cesta a přímo u čelní stěny byl vybudován křížek s letopočtem 1938. Průzkum bezprostředního okolí objektu vyjma čelní stěny výrazně komplikuje vegetace škumpy jedovaté.⁶⁶⁴ Ucha objektu mají atypické tvarování. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 14. 10. 2016.

GPS: N 49,92237° E 14,19044°

⁶⁶³ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Hlásná Třebáň, č. listu NAD 93

⁶⁶⁴ Jedná se o jedovatou rostlinu.

I/B-7/18/A-220Z

Objekt byl odstřelen ve druhé vlně.⁶⁶⁵ Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. Na místě stanoviště a v jeho širokém okolí byla roku 2015 vybudována zahrada u rodinného domu. Touto činností byly veškeré pozůstatky po stanovišti zahlazeny. Dříve zde byla patrná mělká jáma s výrazným pozůstatkem záhozu a velkým množstvím středních kusů betonu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 14. 10. 2016.

GPS: N 49,92048° E 14,19405°

I/B-7/19/A-180Z

Objekt byl odstřelen ve druhé vlně.⁶⁶⁶ Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. Stanoviště objektu se nachází na zahradě u hausbótu sloužícího jako chata. Beton se ve formě malých a středních kusů nachází na příjezdové cestě k chatové kolonii. Jedna z hlavních střílen objektu byla roky dochována u lodi, ale v 90. letech nenávratně zmizela. Ostatní pozůstatky po stanovišti byly při úpravách okolí zahlazeny. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 14. 10. 2016.

GPS: N 49,91967° E 14,20003°

I/B-7/21/A-180Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁶⁶⁷ Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. Stanoviště objektu se nachází na zahradě rodinného domu. U stanoviště je dochován nízký pozůstatek záhozu, na který byl odklizen veškerý beton z prostoru zahrady ve formě malých a několika středních kusů. Ve směru pravého výstřelu se mezi stromy nachází skromné množství malých a středních kusů betonu. Pozůstatky po stanovišti samotném byly zahlazeny. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 14. 10. 2016.

GPS: N 49,92466° E 14,19253°

⁶⁶⁵ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Hlásná Třebáň, č. listu NAD 93

⁶⁶⁶ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Hlásná Třebáň, č. listu NAD 93

⁶⁶⁷ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Hlásná Třebáň, č. listu NAD 93

I/B-7/24/A-160Z

Objekt byl odstřelen ve druhé vlně.⁶⁶⁸ Stanoviště objektu je nevýrazné. Na místě stanoviště je patrná terénní nerovnost. Beton se ve formě středních kusů nachází jak na stanovišti samotném, tak v jeho okolí do vzdálenosti 5 m. V čelním směru od stanoviště na břehu řeky Berounky je řada středních kusů betonu a na některých z nich je patrná původní izolace stropu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 14. 10. 2016.

GPS: N 49,92204° E 14,20900°

I/B-7/27/A-160Z

Objekt byl odstřelen ve druhé vlně.⁶⁶⁹ Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. Na stanovišti objektu a v jeho okolí byla v roce 2015 provedena navážka kamenné drti v souvislosti s modernizací přilehlé železniční trati. Většina pozůstatků po stanovišti byla zahlazena vyjma ojedinělých malých a středních kusů betonu vmísených do navážky. Dříve zde byla patrná výrazná terénní nerovnost s množstvím a malých a středních kusů betonu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 14. 10. 2016.

GPS: N 49,91885° E 14,20551°

I/B-7/28/A-120Z

Objekt byl odstřelen ve druhé vlně.⁶⁷⁰ Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. Na stanovišti objektu byl v roce 2013 vystavěn rodinný dům. Veškeré pozůstatky po stanovišti, vyjma několika malých kusů betonu v náspu blízké železniční tratě, byly tímto zahlazeny. Dříve zde byla patrná terénní nerovnost s malým množstvím betonu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 14. 10. 2016.

GPS: N 49,91768° E 14,20860°

⁶⁶⁸ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Hlásná Třebáň, č. listu NAD 93

⁶⁶⁹ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Zadní Třebáň, č. listu NAD 271

⁶⁷⁰ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Zadní Třebáň, č. listu NAD 271

I/B-7/29/A-160Z

Objekt byl odstřelen ve druhé vlně.⁶⁷¹ Stanoviště objektu je nevýrazné. Na místě stanoviště je patrná mělká jáma s nízkým pozůstatkem záhozu. Jáma je průběžně zasypávána odpadem. Ve směru pravého výstřelu se nachází fragment pravého ucha a řada velkých kusů betonu. Na stanovišti samotném je množství středních kusů betonu, přičemž na některých z nich jsou patrné pozůstatky původních maskovacích barev. Beton se nachází v okolí stanoviště ve formě středních a velkých kusů do vzdálenosti 50 metrů, přičemž v řadě středních a velkých kusů je dochována armatura. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 14. 10. 2016.

GPS: N 49,91685° E 14,20895°

I/B-7/30/A-180Z

Objekt byl odstřelen ve druhé vlně.⁶⁷² Stanoviště objektu je nevýrazné. Na místě stanoviště je patrná terénní nerovnost s nízkým pozůstatkem záhozu. Beton se v malém množství ve formě malých a několika středních kusů nachází jak na stanovišti, tak v úbočí železničního zářezu v čelním směru. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 14. 10. 2016.

GPS: N 49,91576° E 14,20966°

I/B-7/31/D2N

Objekt byl odstřelen ve druhé vlně.⁶⁷³ Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. Na místě stanoviště byl vystavěn rodinný dům. U domu jsou „odloženy“ dva střední kusy betonu a jeden velký kus byl přesunut k vjezdovým vratům. Ostatní pozůstatky byly výstavbou domu a úpravou okolí zahlazeny. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 14. 10. 2016.

GPS: N 49,91285° E 14,20993°

⁶⁷¹ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Zadní Třebáň, č. listu NAD 271

⁶⁷² Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Zadní Třebáň, č. listu NAD 271

⁶⁷³ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Zadní Třebáň, č. listu NAD 271

I/B-7/32/A-180Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁶⁷⁴ Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. Na místě stanoviště byla vybudována terasa u rekreační chatky. Malé kusy betonu byly použity k vyspravení nezpevněné cesty vedoucí u zahrady, zatímco střední kusy ke zpevnění břehů nedalekého potoka. Ostatní pozůstatky po stanovišti byly rozsáhlými úpravami zahlazeny. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 14. 10. 2016.

GPS: N 49,91084° E 14,21167°

I/B-7/33/A-200Z ŠP

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁶⁷⁵ Stanoviště objektu je výrazné. Na stanovišti jsou dochovány základy bočních stěn a základ čelní stěny do výšky okolního terénu, ze kterých ční armatura. V prostoru střeleckých místností se dochovala torza podlahy. V týlu je stanoviště ohraničeno vnitrozemským valem. Zához je ve své levé části zachován, a v pravé části takřka zlikvidován odtěžováním zeminy zahrádkáři z blízké chatové kolonie. Beton se nachází ve formě malých a středních kusů na stanovišti i v jeho okolí do vzdálenosti 25 metrů. Větší množství středních kusů betonu bylo užito ke zpevnění základů plotů v blízké chatové kolonii. U stanoviště bylo nalezeno torzo výbuchem zničeného ventilátoru. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 14. 10. 2016.

GPS: N 49,90927° E 14,21275°

V prostoru mezi objekty B-7/33 a B-7/34 je dochován pozůstatek zahloubení intervalové protipěchotní překážky.

I/B-7/34/A-160Z LP⁶⁷⁶

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁶⁷⁷ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná výrazná jáma s čitelným půdorysem. U ní je dochován vysoký zához, neboť se jednalo o zesílený lomený objekt. Jáma je ohraničená na své týlové straně a v prostoru levé střílny vnitrozemským valem. Ve směru pravého výstřelu se ve svahu nachází tři

⁶⁷⁴ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Zadní Třebáň, č. listu NAD 271

⁶⁷⁵ Státní okresní archiv v Praze-západ se sídlem v Dobřichovicích, fond Archiv obce Řevnice, č. listu NAD 248

⁶⁷⁶ Objekt byl vybudován v provedení lomený vpravo. Dále v textu se stejnou analogií.

⁶⁷⁷ Státní okresní archiv v Praze-západ se sídlem v Dobřichovicích, fond Archiv obce Řevnice, č. listu NAD 248

velké bloky betonu s dochovanou armaturou, přičemž dva z nich jsou stále provázány. Tyto bloky dříve tvořily části pravé boční stěny. V jámě v prostoru levé střílny se nachází blok betonu s armaturou. Beton se nachází ve formě malých a střední kusů jak v jámě, tak v jejím okolí, a zároveň ve směru pravého výstřelu do vzdálenosti 20 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 14. 10. 2016.

GPS: N 49,90875° E 14,21366°

I/B-7/35/A-180Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁶⁷⁸ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Na místě stanoviště je patrná uměle navršená plošina vzniklá zasypáním jámy po objektu materiálem záhozu a rovnaniny. Tato plošina má jinou strukturu zeminy a celkově výrazně horší bonitu. Je zde pravděpodobně pohřbeno větší množství betonu z objektu. Malé množství malých a středních kusů betonu je rozseto vlivem zemědělské činnosti do vzdálenosti 40 metrů od stanoviště. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 12. 7. 2015.

GPS: N 49,90755° E 14,21510°

I/B-7/36/A-180Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁶⁷⁹ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Na místě stanoviště je patrná drobná terénní nerovnost uprostřed pole. Vlivem zemědělské činnosti byla většina pozůstatků, vyjma několika malých kusů, zahlazena. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 12. 7. 2015.

GPS: N 49,90605° E 14,21615°

⁶⁷⁸ Státní okresní archiv v Praze-západ se sídlem v Dobřichovicích, fond Archiv obce Řevnice, č. listu NAD 248

⁶⁷⁹ Státní okresní archiv v Praze-západ se sídlem v Dobřichovicích, fond Archiv obce Řevnice, č. listu NAD 248

I/B-7/37/A-180Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁶⁸⁰ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Na místě stanoviště je patrná drobná terénní nerovnost uprostřed pole. Vlivem zemědělské činnosti byl beton ve formě malých kusů roznesen do vzdálenosti 25 metrů od stanoviště. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 12. 7. 2015.

GPS: N 49,90430° E 14,21672°

I/B-7/38/A-160Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁶⁸¹ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Na místě stanoviště je patrná drobná terénní nerovnost uprostřed pole. Vlivem zemědělské činnosti byl beton ve formě malých kusů roznesen do vzdálenosti 35 metrů od stanoviště. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 14. 10. 2016.

GPS: N 49,90193° E 14,21776°

I/B-7/39/A-180Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁶⁸² Stanoviště objektu je již nezřetelné. Na místě stanoviště je patrná drobná terénní nerovnost uprostřed pole. Vlivem zemědělské činnosti byl beton ve formě malých kusů roznesen do vzdálenosti 40 metrů od stanoviště. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 14. 10. 2016.

GPS: N 49,89842° E 14,21824°

⁶⁸⁰ Státní okresní archiv v Praze-západ se sídlem v Dobřichovicích, fond Archiv obce Řevnice, č. listu NAD 248

⁶⁸¹ Státní okresní archiv v Praze-západ se sídlem v Dobřichovicích, fond Archiv obce Řevnice, č. listu NAD 248

⁶⁸² Státní okresní archiv v Praze-západ se sídlem v Dobřichovicích, fond Archiv obce Řevnice, č. listu NAD 248

I/B-7/40/A-180Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁶⁸³ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Na místě stanoviště je patrná drobná terénní nerovnost u okraje pole. Ve směru levého výstřelu se ve vzdálenosti 10 metrů nachází velký kus betonu, na kterém jsou patrné otisky po armatuře. Větší množství malých a několik středních kusů bylo z pole odklizeny na jeho okraj týlovým směrem a ve směru levého výstřelu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 14. 10. 2016.

GPS: N 49,89635° E 14,21918°

I/B-7/41/A-180Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁶⁸⁴ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Na místě stanoviště je patrná drobná terénní nerovnost uprostřed pole. Vlivem zemědělské činnosti bylo malé množství betonu ve formě malých kusů rozneseno do vzdálenosti 40 metrů od stanoviště. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 14. 10. 2016.

GPS: N 49,89440° E 14,21982°

I/B-7/42/D1N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁶⁸⁵ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Na místě stanoviště je patrný částečný pozůstatek jámy v boku náspu lesní cesty. Beton se nachází ve formě množství středních kusů ve směru výstřelu do vzdálenosti 20 metrů. Další střední kusy byly odsunuty nalevo od stanoviště ke zpevnění náspu cesty. Ostatní pozůstatky byly při rekonstrukci lesní cesty zahlazeny. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 11. 12. 2016.

GPS: N 49,89134° E 14,22169°

⁶⁸³ Státní okresní archiv v Praze-západ se sídlem v Dobřichovicích, fond Archiv obce Řevnice, č. listu NAD 248

⁶⁸⁴ Státní okresní archiv v Praze-západ se sídlem v Dobřichovicích, fond Archiv obce Řevnice, č. listu NAD 248

⁶⁸⁵ Státní okresní archiv v Praze-západ se sídlem v Dobřichovicích, fond Archiv obce Řevnice, č. listu NAD 248

I/B-7/43/A-120Z ÚV⁶⁸⁶

Objekt byl odstřelen ve druhé vlně.⁶⁸⁷ Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. Na místě stanoviště byla vystavěna rekreační chata. Beton z objektu ve formě malých a středních kusů byl užit pro zpevnění přístupové pěšiny k chatě. Několik středních kusů betonu bylo užit ke zpevnění základů plotu u vjezdových vrat na pozemek kolem chaty. Ostatní pozůstatky po stanovišti byly výstavbou a úpravami okolí zahlazeny. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 11. 12. 2016.

GPS: N 49,91740° E 14,21124°

I/B-7/44/A-140Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁶⁸⁸ Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. Na stanovišti objektu byl vystavěn rodinný dům. Veškeré pozůstatky po stanovišti, kromě několika malých kusů rozetých v širokém okolí, byly výstavbou domu zahlazeny. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 11. 12. 2016.

GPS: N 49,91495° E 14,21146°

I/B-7/45/A-160Z

Objekt byl odstřelen ve druhé vlně.⁶⁸⁹ Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. Na stanovišti byla vystavěna rekreační chata. Při její výstavbě a úpravě přilehlé zahrady bylo velké množství středních kusů betonu odklizen na velkou deponii na okraji zahrady. Zde se nachází i množství kamenů z rovnaniny. Řada kusů betonu byla užitá do základu plotu. Všechny ostatní pozůstatky byly zahlazeny. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 11. 12. 2016.

GPS: N 49,91302° E 14,21170°

⁶⁸⁶ U tohoto objektu byla provedena úprava vchodu ve formě železobetonové stěny podél týlové stěny.

⁶⁸⁷ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Zadní Třebáň, č. listu NAD 271

⁶⁸⁸ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Zadní Třebáň, č. listu NAD 271

⁶⁸⁹ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Zadní Třebáň, č. listu NAD 271

I/B-7/46/A-160Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁶⁹⁰ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Na místě stanoviště je patrná drobná terénní nerovnost uprostřed pole. Vlivem zemědělské činnosti byl beton ve formě malých kusů roznesen do vzdálenosti 30 metrů od stanoviště. Ve směru pravého výstřelu se na okraji pole nachází střední kus betonu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 11. 12. 2016.

GPS: N 49,91170° E 14,21432°

I/B-7/47/A-180Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁶⁹¹ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Na místě stanoviště je patrná drobná terénní nerovnost uprostřed pole. Vlivem zemědělské činnosti byl beton ve formě malých kusů roznesen do vzdálenosti 55 metrů od stanoviště. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 12. 7. 2015.

GPS: N 49,91013° E 14,21528°

I/B-7/48/A-160N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁶⁹² Stanoviště objektu je již nezřetelné. Na místě stanoviště je patrná mělká prohlubeň s nízkým pozůstatkem záhozu. Ve směru pravého výstřelu se nachází velký kus betonu. Taktéž se v tomto směru nachází několik středních kusů u sloupu elektrického vedení. Ostatní pozůstatky byly při budování ohrady a úpravách elektrického vedení zahlazeny. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 12. 7. 2015.

GPS: N 49,90765° E 14,21710°

⁶⁹⁰ Státní okresní archiv v Praze-západ se sídlem v Dobřichovicích, fond Archiv obce Řevnice, č. listu NAD 248

⁶⁹¹ Státní okresní archiv v Praze-západ se sídlem v Dobřichovicích, fond Archiv obce Řevnice, č. listu NAD 248

⁶⁹² Státní okresní archiv v Praze-západ se sídlem v Dobřichovicích, fond Archiv obce Řevnice, č. listu NAD 248

I/B-7/49/A-160N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁶⁹³ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Na místě stanoviště je patrná drobná terénní nerovnost uprostřed pole. Vlivem zemědělské činnosti byl beton ve formě malých kusů roznesen do vzdálenosti 50 metrů od stanoviště. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 12. 7. 2015.

GPS: N 49,90520° E 14,21930°

I/B-7/50/A-160N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁶⁹⁴ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Na místě stanoviště je patrná drobná terénní nerovnost uprostřed pole. Několik středních kusů se nachází ve směru levého výstřelu u meze v poli. Vlivem zemědělské činnosti bylo malé množství betonu ve formě malých kusů rozneseno do vzdálenosti 60 metrů od stanoviště. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 14. 10. 2016.

GPS: N 49,90061° E 14,21972°

I/B-7/51/A-160N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁶⁹⁵ Stanoviště objektu je nevýrazné. Na místě stanoviště je patrná mělká jáma tvořící plošinu ve svahu. Beton se ve formě malých a středních kusů nachází v jámě a jejím okolí do vzdálenosti 10 metrů. Několik středních kusů betonu je odklizeno týlovým směrem na okraj cesty do vzdálenosti 25 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 11. 12. 2016.

GPS: N 49,89785° E 14,22025°

⁶⁹³ Státní okresní archiv v Praze-západ se sídlem v Dobřichovicích, fond Archiv obce Řevnice, č. listu NAD 248

⁶⁹⁴ Státní okresní archiv v Praze-západ se sídlem v Dobřichovicích, fond Archiv obce Řevnice, č. listu NAD 248

⁶⁹⁵ Státní okresní archiv v Praze-západ se sídlem v Dobřichovicích, fond Archiv obce Řevnice, č. listu NAD 248

I/B-7/52/D2N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁶⁹⁶ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná mělká jáma s výrazným pozůstatkem záhozu ohraničená vnitrozemským valem. U okraje jámy se nachází jeden velký kus betonu. Na pozůstatku záhozu se nachází množství výbuchem rozházené kamenné rovnaniny a zbytky stropu ve formě středních kusů betonu, přičemž v řadě z nich je dochována armatura. Beton se nachází ve formě malých a středních kusů v jámě samotné a ve směru výstřelu do vzdálenosti 15 metrů. Na řadě středních kusů jsou patrné otisky po armatuře. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 11. 12. 2016.

GPS: N 49,89399° E 14,22195°

I/B-7/53/D2N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁶⁹⁷ Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. Na stanovišti objektu byla vystavěna terasa u rodinného domu. Veškeré pozůstatky po stanovišti, kromě malého množství středních kusů betonu na okraji zahrady, byly při výstavbě zahlazeny. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 11. 12. 2016.

GPS: N 49,91483° E 14,21485°

I/B-7/54/A-120N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁶⁹⁸ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Na místě stanoviště je patrná mělká prohlubeň ve svahu. Beton se v malém množství ve formě malých a několika středních kusů nachází do vzdálenosti 10 metrů. Ostatní pozůstatky po stanovišti byly rozsáhlými úpravami souvisejícími s přípravou výstavby rodinných domů zahlazeny a lze předpokládat, že i toto stanoviště bude v blízké době pohlceno výstavbou. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 11. 12. 2016.

GPS: N 49,91293° E 14,21420°

⁶⁹⁶ Státní okresní archiv v Praze-západ se sídlem v Dobřichovicích, fond Archiv obce Řevnice, č. listu NAD 248

⁶⁹⁷ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Zadní Třebáň, č. listu NAD 271

⁶⁹⁸ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Zadní Třebáň, č. listu NAD 271

I/B-7/55/A-180Z ŠL

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁶⁹⁹ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná výrazná jáma s čitelným půdorysem s většinou zachovalým záhozem ohraničená vnitrozemským valem. Zához je ve střední části zploštěn dopadem stropu při odstřelu a nachází se zde fragmenty stropu ve formě středních kusů betonu s patrnými pozůstatky izolace. Kamenná rovinanina je ve velkém množství dochována na původním místě. Beton se ve velkém množství ve formě středních a velkých kusů nachází jak v jámě, tak v okolí do vzdálenosti 15 metrů, přičemž v řadě velkých kusů je dochována armatura. Na větším množství středních kusů, ať na stanovišti, nebo v jeho okolí, jsou patrné pozůstatky původních maskovacích barev. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 11. 12. 2016.

GPS: N 49,88978° E 14,22153°

⁶⁹⁹ Státní okresní archiv v Praze-západ se sídlem v Dobřichovicích, fond Archiv obce Řevnice, č. listu NAD 248

5.2.1.10 Úsek B-8 Mníšek

I/B-8/1/A-180N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁷⁰⁰ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma s čitelným půdorysem s výrazným pozůstatkem záhozu ohraničená na týlové straně vnitrozemským valem. Množství pozůstatků kamenné rovnániny se nachází jak na původním místě, tak u paty záhozu. Zához je ve své levé části poškozen dopadem stropu. Beton se nachází ve formě středních a velkých kusů jak v samotné jámě, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 25 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 13. 7. 2015.

GPS: N 49,87741° E 14,22848°

V prostoru mezi objekty B-8/1 a B-8/2 jsou dochovány palebné a pozorovací průseky.

I/B-8/2/A-160N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁷⁰¹ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná mělká jáma s čitelným půdorysem s výrazným pozůstatkem záhozu ohraničená vnitrozemským valem, který je v týlové části masivnější. Zához je ve své střední části poškozen dopadem stropu. Na pozůstatku záhozu se v jeho pravé části nachází fragmenty stropu i s patrnou izolací. Beton se nachází ve formě středních a velkých kusů jak v samotné jámě, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 10 metrů, přičemž na řadě středních kusů jsou patrné pozůstatky původních maskovacích barev či otisky po armatuře. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 13. 7. 2015.

GPS: N 49,87535° E 14,22937°

V prostoru mezi objekty B-8/2 a B-8/3 je dochován pozorovací průsek.

I/B-8/3/A-140N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁷⁰² Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma s čitelným půdorysem se zachovalým záhozem. Ve směru pravého výstřelu se ve vzdálenosti 5 metrů nachází blok betonu. Ve směru levého výstřelu ve vzdálenosti 3 metry se nachází střední kus betonu s dochovaným hákem na uchycení

⁷⁰⁰ Státní okresní archiv v Příbrami, fond Archiv obce Nová Ves pod Pleší, č. listu NAD 130

⁷⁰¹ Státní okresní archiv v Příbrami, fond Archiv obce Nová Ves pod Pleší, č. listu NAD 130

⁷⁰² Státní okresní archiv v Příbrami, fond Archiv obce Nová Ves pod Pleší, č. listu NAD 130

maskovacích sítí. Beton se ve formě středních a velkých kusů nachází jak v samotné jámě, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 15 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 13. 7. 2015.

GPS: N 49,87378° E 14,22979°

V prostoru mezi objekty B-8/3 a B-8/4 je od objektu B-8/3 k objektu B-8/4 dochována úprava terénu pro zarovnání postřelovaného prostoru, navíc jsou v tomto prostoru dochovány palebné a pozorovací průseky a zároveň je od objektu B-8/4 ve směru k objektu B-8/3 je dochováno zahroubení intervalové protipěchotní překážky o hloubce 0,5 metru a šířce 6 metrů a dlouhé v řádu desítek metrů.

I/B-8/4/A-160N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁷⁰³ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma s výrazným pozůstatkem záhozu ohraničená na týlové straně vnitrozemským valem. Beton se ve formě středních a velkých kusů nachází jak v samotné jámě, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 15 metrů, přičemž na řadě velkých kusů jsou patrné otisky po armatuře. Na místě stanoviště byl nalezen fragment trubky výdechu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 13. 7. 2015.

GPS: N 49,87247° E 14,22926°

V prostoru mezi objekty B-8/4 a B-8/5 je dochován pozorovací průsek.

I/B-8/5/A-200N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁷⁰⁴ Stanoviště objektu je nevýrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma s výrazným pozůstatkem záhozu. Zához je ve své střední části poškozen dopadem stropu. Na pozůstatku záhozu se ve formě malých kusů nachází fragmenty stropu i s pozůstatky izolace. Pozůstatky kamenné rovnániny se nachází jak na původním místě, tak na dvou vyskládaných hromadách u stanoviště. Beton se ve formě středních a velkých kusů nachází jak v samotné jámě, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 25 metrů. Na místě stanoviště byl nalezen fragment periskopové trubky a torzo výbuchem zničeného ventilátoru. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 13. 7. 2015.

GPS: N 49,87143° E 14,22820°

⁷⁰³ Státní okresní archiv v Příbrami, fond Archiv obce Nová Ves pod Pleší, č. listu NAD 130

⁷⁰⁴ Státní okresní archiv v Příbrami, fond Archiv obce Nová Ves pod Pleší, č. listu NAD 130

I/B-8/6/A-200N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁷⁰⁵ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma s pozůstatkem záhozu ohraničená vnitrozemským valem. Na záhozu se nachází fragmenty stropu ve formě středních kusů. Beton se ve formě malých, středních a velkých kusů nachází jak ve velkém množství v jámě samotné, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 10 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 27. 10. 2016.

GPS: N 49,86645° E 14,22867°

I/B-8/7/A-180N ŠL

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁷⁰⁶ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná mělká jáma s výrazným pozůstatkem záhozu ohraničená nízkým vnitrozemským valem. Na pozůstatku záhozu se nachází fragmenty stropu ve formě středních kusů i s patrnými pozůstatky původní izolace. Ve vzdálenosti 5 metrů se ve směru levého výstřelu nachází u cesty blok betonu i s armaturou. Beton se ve formě středních a velkých kusů nachází jak v samotné jámě, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 15 metrů, přičemž v několika z nich je dochována armatura a na větším množství jsou patrné otisky po armatuře. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 27. 10. 2016.

GPS: N 49,86559° E 14,23036°

I/B-8/8/A-160Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁷⁰⁷ Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. Na stanovišti objektu byla vybudována sypaná hráz u vodní nádrže. Vybudováním hráze byly pozůstatky po stanovišti zahlazeny vyjma několika malých a středních kusů betonu v širokém okolí. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 28. 10. 2016.

GPS: N 49,86357° E 14,23405°

⁷⁰⁵ Státní okresní archiv v Příbrami, fond Archiv obce Nová Ves pod Pleší, č. listu NAD 130

⁷⁰⁶ Státní okresní archiv v Příbrami, fond Archiv obce Nová Ves pod Pleší, č. listu NAD 130

⁷⁰⁷ Státní okresní archiv v Příbrami, fond Archiv obce Nová Ves pod Pleší, č. listu NAD 130

I/B-8/9/A-160N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁷⁰⁸ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Stanoviště objektu se nachází v poli, kde je patrná drobná terénní nerovnost. Vlivem zemědělské činnosti byl beton ve formě malých kusů roznesen v okolí stanoviště do vzdálenosti 30 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 28. 10. 2016.

GPS: N 49,86339° E 14,23698°

I/B-8/10/A-180Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁷⁰⁹ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Stanoviště objektu se nachází v poli, kde je patrná mělká prohlubeň. Vlivem zemědělské činnosti byl beton v malém množství ve formě malých kusů roznesen v okolí stanoviště do vzdálenosti 50 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 28. 10. 2016.

GPS: N 49,86253° E 14,23854°

I/B-8/11/A-180Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁷¹⁰ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Stanoviště objektu se nachází na okraji louky, kde je patrná drobná terénní nerovnost s nízkým pozůstatkem záhozu. Ostatní pozůstatky po stanovišti byly při rekonstrukci blízké polní cesty zahlazeny, vyjma několika malých kusů betonu v širokém okolí. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 28. 10. 2016.

GPS: N 49,86152° E 14,27340°

I/B-8/12/A-160Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁷¹¹ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Stanoviště objektu se nachází v poli, kde je patrná mělká prohlubeň. Vlivem zemědělské činnosti byl beton ve formě malých kusů roznesen v okolí stanoviště do vzdálenosti 45 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 28. 10. 2016.

GPS: N 49,86185° E 14,24065°

⁷⁰⁸ Státní okresní archiv v Příbrami, fond Archiv obce Nová Ves pod Pleší, č. listu NAD 130

⁷⁰⁹ Státní okresní archiv v Příbrami, fond Archiv obce Nová Ves pod Pleší, č. listu NAD 130

⁷¹⁰ Státní okresní archiv v Příbrami, fond Archiv obce Nová Ves pod Pleší, č. listu NAD 130

⁷¹¹ Státní okresní archiv v Příbrami, fond Archiv obce Nová Ves pod Pleší, č. listu NAD 130

I/B-8/13/A-160Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁷¹² Stanoviště objektu je již nezřetelné. Stanoviště objektu se nachází v poli, kde je patrná drobná terénní nerovnost. Vlivem zemědělské činnosti byl beton ve formě malých kusů roznesen v okolí stanoviště do vzdálenosti 40 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 28. 10. 2016.

GPS: N 49,85945° E 14,24130°

I/B-8/14/B1-100Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁷¹³ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma s čitelným půdorysem s většinou zachovalými záhozy ohraničená nízkým vnitrozemským valem. Beton se ve formě středních a velkých kusů nachází jak v samotné jámě, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 5 metrů, přičemž v řadě kusů jsou patrné otisky po armatuře a v několika kusech je dochována i armatura. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 28. 10. 2016.

GPS: N 49,86011° E 14,24520°

I/B-8/15/A-160Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁷¹⁴ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Stanoviště objektu se nachází v poli, kde je patrná mělká prohlubeň. Vlivem zemědělské činnosti byl beton ve formě malých a středních kusů roznesen v okolí stanoviště do vzdálenosti 55 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 28. 10. 2016.

GPS: N 49,85853° E 14,24174°

⁷¹² Státní okresní archiv v Příbrami, fond Archiv obce Nová Ves pod Pleší, č. listu NAD 130

⁷¹³ Státní okresní archiv v Příbrami, fond Archiv obce Nová Ves pod Pleší, č. listu NAD 130

⁷¹⁴ Státní okresní archiv v Příbrami, fond Archiv obce Nová Ves pod Pleší, č. listu NAD 130

I/B-8/16/EN

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁷¹⁵ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná plošina ve svahu s pozůstatky záhozů. Pod střelnou je dochován pozůstatek kamenného tarasu na zajištění terénu proti možnému sesunutí a znemožňující snadné podstřelení objektu. Beton se ve formě středních a velkých kusů nachází jak v samotné jámě, tak v okolí stanoviště s větší koncentrací ve směru výstřelu do vzdálenosti 20 metrů, přičemž v řadě velkých kusů je dochována armatura. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 28. 10. 2016.

GPS: N 49,85889° E 14,24616°

I/B-8/17/A-180N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁷¹⁶ Stanoviště objektu je nevýrazné. Na místě stanoviště je patrná mělká jáma s nízkým pozůstatkem záhozu. Ve směru pravého výstřelu se ve vzdálenosti 20 metrů nachází velké bloky betonu, které jsou stále navzájem provázány armaturou. Týlovým směrem se ve vzdálenosti 30 metrů nachází další velké bloky stále provázaného betonu. Na blocích betonu jsou patrné pozůstatky omítky a otisky bednění. Beton se ve formě středních a velkých kusů nachází jak v samotné jámě, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 10 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 27. 10. 2016.

GPS: N 49,85685° E 14,24173°

⁷¹⁵ Státní okresní archiv v Příbrami, fond Archiv obce Nová Ves pod Pleší, č. listu NAD 130

⁷¹⁶ Státní okresní archiv v Příbrami, fond Archiv obce Nová Ves pod Pleší, č. listu NAD 130

I/B-8/18/A-140N ŠP

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁷¹⁷ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma s většinově zachovalým záhozem. Jáma je lemována vnitrozemským valem. Na záhozu se nachází fragmenty stropu ve formě středních kusů betonu s patrnou původní izolací. Ve směru pravého výstřelu se do vzdálenosti 15 metrů nachází velké kusy betonu. Beton se ve formě malých a středních kusů nachází jak v samotné jámě, tak ve směru levého výstřelu do vzdálenosti 20 metrů, přičemž na několika kusech jsou patrné pozůstatky původních maskovacích barev. U stanoviště je ve směru pravého výstřelu dochován okop pro čelní palbu kulometu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 27. 10. 2016.

GPS: N 49,85603° E 14,24660°

I/B-8/19/A-160N ŠP

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁷¹⁸ Stanoviště objektu je nevýrazné. Na místě stanoviště je patrná terénní nerovnost. Beton se nachází ve formě středních a velkých kusů jak na stanovišti samotném, tak v okolí do vzdálenosti 85 metrů. Velké bloky betonu se nachází v okolí stanoviště do vzdálenosti 15 metrů. Ve většině velkých kusech a ve všech blocích betonu je dochována armatura a jsou na nich patrné otisky po armatuře a po bednění. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 27. 10. 2016.

GPS: N 49,85534° E 14,24295°

I/B-8/20/A-160N ŠP

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁷¹⁹ Stanoviště objektu je nevýrazné. Na místě stanoviště je patrná mělká jáma s pozůstatkem záhozu. Jáma je zasypávána bioodpadem a stavební sutí. Ve směru levého výstřelu se nachází velký kus betonu i s armaturou. Beton se nachází v malém množství ve formě malých a středních kusů v okolí stanoviště do vzdálenosti 10 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 27. 10. 2016.

GPS: N 49,85351° E 14,24343°

⁷¹⁷ Státní okresní archiv v Příbrami, fond Archiv obce Nová Ves pod Pleší, č. listu NAD 130

⁷¹⁸ Státní okresní archiv v Příbrami, fond Archiv obce Nová Ves pod Pleší, č. listu NAD 130

⁷¹⁹ Státní okresní archiv v Příbrami, fond Archiv obce Nová Ves pod Pleší, č. listu NAD 130

V prostoru mezi objekty B-8/20 a B-8/21 je od objektu B-8/20 patrný průběh pozorovacího průseku, který byl ve své polovině přerušen výsadbou nového lesa.

I/B-8/21/A-160N ŠP

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁷²⁰ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma s čitelným půdorysem s většinou zachovalým záhozem ohraničená vnitrozemským valem, který je na pravé straně masivnější. Zához je ve své střední části zploštěn dopadem stropu. Ve směru levého výstřelu se ve vzdálenosti 5 metrů nachází bloky betonu. Beton se ve formě středních a velkých kusů nachází jak v samotné jámě, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 25 metrů, přičemž na řadě kusů jsou patrné otisky po armatuře a v několika kusech je armatura i dochována. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 27. 10. 2016.

GPS: N 49,85259° E 14,24388°

I/B-8/22/A-140N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁷²¹ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma s čitelným půdorysem s většinou zachovalým záhozem ohraničená nízkým vnitrozemským valem. Zához je ve své střední části zploštěn dopadem stropu. Na záhozu se ve formě středních kusů nachází fragmenty stropu i s patrnými pozůstatky izolace. Beton se v malém množství ve formě malých a středních kusů nachází jak v samotné jámě, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 20 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 27. 10. 2016.

GPS: N 49,85167° E 14,24421°

⁷²⁰ Státní okresní archiv v Příbrami, fond Archiv obce Nová Ves pod Pleší, č. listu NAD 130

⁷²¹ Státní okresní archiv v Příbrami, fond Archiv obce Nová Ves pod Pleší, č. listu NAD 130

I/B-8/23/A-160N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁷²² Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma s čitelným půdorysem s pozůstatkem záhozu ohraničená na svých bocích vnitrozemským valem. Jáma je ve své pravé části částečně zasypána lesnickým odpadem z rekonstrukce blízké lesní cesty. Ve směru pravého výstřelu se ve vzdálenosti 15 metrů nachází velké kusy betonu. Beton se ve formě malých a středních kusů nachází jak na pozůstatku záhozu, tak v okolí stanoviště s větší koncentrací ve směru levého výstřelu do vzdálenosti 20 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 27. 10. 2016.

GPS: N 49,85071° E 14,24396°

I/B-8/24/A-160N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁷²³ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma s čitelným půdorysem s pozůstatkem záhozu. Na záhozu se nachází fragmenty stropu ve formě středních a velkých kusů i s pozůstatky izolace. Beton se v malém množství ve formě malých a středních kusů nachází jak v samotné jámě, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 20 metrů. Na stanovišti a jeho blízkém okolí se nachází pozůstatky kamenné rovnániny. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 27. 10. 2016.

GPS: N 49,84963° E 14,24365°

V prostoru mezi objekty B-8/24 a B-8/25 je od objektu B-8/25 patrný průběh pozorovacího průseku, navíc je ve směru od objektu B-8/25 k objektu B-8/24 patrná úprava pro zarovnání postřelovaného prostoru, kterou je částečně vedena lesní cesta.

⁷²² Státní okresní archiv v Příbrami, fond Archiv obce Nová Ves pod Pleší, č. listu NAD 130

⁷²³ Státní okresní archiv v Příbrami, fond Archiv obce Nová Ves pod Pleší, č. listu NAD 130

I/B-8/25/A-200N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁷²⁴ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma s čitelným půdorysem s pozůstatkem záhozu ohraničená na svých bocích vnitrozemským valem. Zához byl dříve zachován, ale v roce 2013 při rekonstrukci lesní cesty u stanoviště byl výrazně poškozen „ukrojením“ čelní části. Velké kusy betonu i s patrnými otisky po armatuře se nachází na pozůstatku záhozu. Beton se ve formě malých a středních kusů nachází jak ve větším množství v jámě samotné, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 15 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 27. 10. 2016.

GPS: N 49,84845° E 14,24297°

I/B-8/26/A-140N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁷²⁵ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma s čitelným půdorysem s většinově zachovalým záhozem ohraničená na svých bocích vnitrozemským valem. Zához je ve své střední části zploštěn dopadem stropu. Na záhozu se ve formě malých a středních kusů nachází fragmenty stropu. Beton se v malém množství ve formě malých a středních kusů nachází jak v samotné jámě, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 20 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 27. 10. 2016.

GPS: N 49,84740° E 14,24338°

I/B-8/27/A-180N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁷²⁶ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma s čitelným půdorysem se zachovalým záhozem ohraničená vnitrozemským valem. Zához je ve své střední části zploštěn dopadem stropu. Na záhozu se ve formě středních kusů nachází fragmenty stropu i s patrnými pozůstatky izolace. Beton se ve formě středních a velkých kusů nachází jak v samotné jámě, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 35 metrů, přičemž ve velkých kusech je dochována armatura. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 27. 10. 2016.

GPS: N 49,84648° E 14,24317°

⁷²⁴ Státní okresní archiv v Příbrami, fond Archiv obce Nová Ves pod Pleší, č. listu NAD 130

⁷²⁵ Státní okresní archiv v Příbrami, fond Archiv obce Nová Ves pod Pleší, č. listu NAD 130

⁷²⁶ Státní okresní archiv v Příbrami, fond Archiv obce Nová Ves pod Pleší, č. listu NAD 130

V prostoru mezi objekty B-8/27 a B-8/28 je od objektu B-8/28 patrný průběh pozorovacího průseku, navíc je ve směru od objektu B-8/28 k objektu B-8/27 patrná úprava pro zarovnání postřelovaného prostoru.

I/B-8/28/A-200N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁷²⁷ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná mělká jáma s výrazným pozůstatkem záhozu ohraničená vnitrozemským valem, který je v týlové části robustnější. Na pozůstatku záhozu se ve formě středních a velkých kusů nachází fragmenty stropu i s patrnými pozůstatky původní izolace. Beton se ve formě malých a středních kusů nachází jak v samotné jámě, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 30 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 27. 10. 2016.

GPS: N 49,84560° E 14,24323°

I/B-8/29/A-180N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁷²⁸ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná mělká jáma s čitelným půdorysem s výrazným pozůstatkem záhozu. Zához je ve své horní části výrazně zploštěn dopadem stropu. Ve směru pravého výstřelu se do vzdálenosti 25 metrů nachází bloky betonu i s armaturou. Beton se ve formě středních a velkých kusů nachází jak v samotné jámě, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 30 metrů. Na stanovišti byl nalezen distanční sloupek. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 27. 10. 2016.

GPS: N 49,84569° E 14,24620°

⁷²⁷ Státní okresní archiv v Příbrami, fond Archiv obce Nová Ves pod Pleší, č. listu NAD 130

⁷²⁸ Státní okresní archiv v Příbrami, fond Archiv obce Nová Ves pod Pleší, č. listu NAD 130

I/B-8/30/A-200N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁷²⁹ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná mělká jáma s čitelným půdorysem s výrazným pozůstatkem záhozu ohraničená vnitrozemským valem ve své levé a týlové části. Pozůstatky většiny kamenné rovnaniny se nachází v jámě. Ve směru levého výstřelu se ve vzdálenosti 30 metrů nachází blok betonu i s armaturou. Beton se ve formě středních a velkých kusů nachází jak v samotné jámě, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 45 metrů, přičemž v řadě z nich je dochována armatura a jsou na nich patrné jak otisky po armatuře, tak pozůstatky omítky a původní izolace. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 27. 10. 2016.

GPS: N 49,84442° E 14,24514°

I/B-8/31/A-180N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁷³⁰ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Na místě stanoviště je patrná drobná terénní nerovnost. Beton se v malém množství ve formě malých a středních kusů nachází jak u blízké silnice, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 10 metrů. Ostatní pozůstatky po stanovišti byly vlivem rekonstrukce silnice a výstavby blízkého areálu zahlazeny. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 27. 10. 2016.

GPS: N 49,84527° E 14,24821°

I/B-8/32/A-180N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁷³¹ Stanoviště objektu je nevýrazné. Na místě stanoviště je patrná drobná terénní nerovnost. Beton se nachází ve formě malých, středních i velkých kusů jak v místě stanoviště, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 35 metrů, přičemž v řadě kusů betonu je dochována armatura a jsou na nich patrné otisky po armatuře a pozůstatky omítky. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 27. 10. 2016.

GPS: N 49,84351° E 14,24708°

⁷²⁹ Státní okresní archiv v Příbrami, fond Archiv obce Nová Ves pod Pleší, č. listu NAD 130

⁷³⁰ Státní okresní archiv v Příbrami, fond Archiv obce Nová Ves pod Pleší, č. listu NAD 130

⁷³¹ Státní okresní archiv v Příbrami, fond Archiv obce Nová Ves pod Pleší, č. listu NAD 130

I/B-8/33/A-180N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁷³² Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma s čitelným půdorysem s výrazným pozůstatkem záhozu ohraničená vnitrozemským valem. Zához je ve své střední části výrazně zploštěn dopadem stropu. Na záhozu se ve formě středních kusů nachází fragmenty stropu s patrnými pozůstatky izolace. V prostoru pravé střílny se nachází dva velké bloky betonu, přičemž v jednom bloku jsou dochovány návrty pro nálože. Beton se ve velkém množství ve formě středních a velkých kusů nachází jak v samotné jámě, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 10 metrů, přičemž v řadě kusů je dochována armatura a jsou na nich patrné otisky po armatuře a po bednění. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 28. 10. 2016.

GPS: N 49,84284° E 14,24900°

I/B-8/34/A-160N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁷³³ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná mělká jáma s výrazným pozůstatkem záhozu ohraničená vnitrozemským valem ve své pravé části. Zához je ve své střední části zploštěn dopadem stropu a navíc částečně překryt skládkou stavební suti. Ve vzdálenosti 10 metrů se týlovým směrem nachází bloky betonu, které jsou fragmenty týlové stěny. Na pozůstatku záhozu se ve formě malých a středních kusů nachází fragmenty stropu. Beton se ve formě středních a velkých kusů nachází jak v samotné jámě, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 25 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 28. 10. 2016.

GPS: N 49,84427° E 14,25121°

⁷³² Státní okresní archiv v Příbrami, fond Archiv obce Nová Ves pod Pleší, č. listu NAD 130

⁷³³ Státní okresní archiv v Příbrami, fond Archiv obce Nová Ves pod Pleší, č. listu NAD 130

I/B-8/35/A-200N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁷³⁴ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma s čitelným půdorysem s výrazným pozůstatkem záhozu ohraničená robustním vnitrozemským valem. Zához je ve své střední části výrazně poškozen dopadem stropu a jeho následnou likvidací. Na pozůstatku záhozu se ve formě středních kusů nachází fragmenty stropu. Ve směru pravého výstřelu se ve vzdálenosti 10 metrů nachází velké bloky betonu, ve kterých jsou dochovány návrty pro nálože. Beton se ve velkém množství ve formě středních a velkých kusů nachází jak v samotné jámě, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 25 metrů, přičemž v řadě kusů je dochována armatura a jsou na nich patrné pozůstatky původních maskovacích barev. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 28. 10. 2016.

GPS: N 49,84209° E 14,25110°

I/B-8/36/A-140N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁷³⁵ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma s čitelným půdorysem s výrazným pozůstatkem záhozu ohraničená vnitrozemským valem. Zához je ve své pravé polovině značně narušen dopadem stropu a jeho následnou likvidací. V jámě je zachován v celé své délce základ čelní stěny do výšky 15 centimetrů. Na záhozu se ve formě středních a velkých kusů nachází fragmenty stropu. Beton se ve formě středních i velkých kusů a několika bloků nachází jak v samotné jámě, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 25 metrů, přičemž v jednom z bloků jsou dochovány návrty pro nálože. Ve většině kusů betonu je dochována armatura a jsou na nich patrné otisky po armatuře. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 28. 10. 2016.

GPS: N 49,84402° E 14,25328°

⁷³⁴ Státní okresní archiv v Příbrami, fond Archiv obce Nová Ves pod Pleší, č. listu NAD 130

⁷³⁵ Státní okresní archiv v Příbrami, fond Archiv obce Nová Ves pod Pleší, č. listu NAD 130

I/B-8/37/A-180N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁷³⁶ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma s výrazným pozůstatkem záhozu. Zához je ve své střední části výrazně zploštěn dopadem stropu. Jáma je zasypávána odpadem. Na pozůstatku záhozu se ve formě středních kusů i s patrnými pozůstatky izolace nachází fragmenty stropu. Ve směru levého výstřelu se ve vzdálenosti 10 metrů nachází bloky betonu. U pravé paty záhozu se nachází fragment pravého ucha. Ve směru pravého výstřelu se ve vzdálenosti 15 metrů nachází blok betonu s návrty a patrnými pozůstatky původních maskovacích barev. Beton se ve formě středních a velkých kusů nachází jak v samotné jámě, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 25 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 28. 10. 2016.

GPS: N 49,84188° E 14,25347°

I/B-8/38/EN

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁷³⁷ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Na místě stanoviště je patrná terénní nerovnost v boku náspu železnice. Beton se ve formě středních kusů nachází v okolí stanoviště do vzdálenosti 10 metrů. Při rekonstrukci železnice byly ostatní pozůstatky po stanovišti zahlazeny. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 28. 10. 2016.

GPS: N 49,84380° E 14,25444°

I/B-8/39/B2-100N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁷³⁸ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma s čitelným půdorysem s výraznými pozůstatky záhozů ohraničená vnitrozemským valem. Beton se nachází jak ve formě malých a středních kusů v samotné jámě, tak ve velkém množství ve formě velkých kusů i s dochovanou armaturou ve svahu pod stanovištěm objektu do vzdálenosti 15 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 28. 10. 2016.

GPS: N 49,84381° E 14,25496°

⁷³⁶ Státní okresní archiv v Příbrami, fond Archiv obce Nová Ves pod Pleší, č. listu NAD 130

⁷³⁷ Státní okresní archiv v Příbrami, fond Archiv obce Nová Ves pod Pleší, č. listu NAD 130

⁷³⁸ Státní okresní archiv v Příbrami, fond Archiv obce Nová Ves pod Pleší, č. listu NAD 130

V prostoru mezi objekty B-8/39 a B-8/40 je od objektu B-8/40 ve směru k objektu B-8/39 dochována úprava terénu pro zarovnění postřelovaného prostoru ve formě průkopu prudkého svahu.

I/B-8/40/A-140N ÚV⁷³⁹

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁷⁴⁰ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma s čitelným půdorysem s pozůstatkem záhozu, tvořící výraznou plošinu ve svahu ohraničená vnitrozemským valem. Jáma je znečištěna odpadem. Na stanovišti je dochována poškozená opěrná zeď, která je ve své pravé části značně poškozena utržením části při odstřelu a ve střední části má strukturální prasklinu. Na opěrné zdi jsou patrné pozůstatky původních maskovacích barev. Na stanovišti je dochována původní přístupová cesta k objektu, která vede od obou okrajů opěrné zdi do svahu a ve vzdálenosti 5 metrů nad stanovištěm se spojuje a pokračuje svahem dále do týlu. Beton se nachází ve formě středních a velkých kusů jak v samotné jámě, tak ve svahu pod stanovištěm do vzdálenosti 10 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 28. 10. 2016.

GPS: N 49,84229° E 14,25798°

V prostoru mezi objekty B-8/40 a B-8/41 je od objektu B-8/40 ve směru k objektu B-8/41 dochována úprava terénu pro zarovnění postřelovaného prostoru ve formě průkopu prudkého svahu.

I/B-8/41/A-200N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁷⁴¹ Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. Na místě stanoviště byla vybudována chata. Ve svahu pod chatou se do vzdálenosti 25 metrů nachází beton ve formě středních kusů. Ostatní pozůstatky byly výstavbou chaty a úpravami okolí zahlazeny. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 28. 10. 2016.

GPS: N 47,84156° E 14,25974°

⁷³⁹ U tohoto objektu byla provedena úprava vchodu ve formě vybudované železobetonové zdi proti zasypání prostoru vchodu o rozměrech: tloušťka 30 centimetrů, výška 1,2 metru a délka 4,5 metru.

⁷⁴⁰ Státní okresní archiv v Příbrami, fond Archiv obce Nová Ves pod Pleší, č. listu NAD 130

⁷⁴¹ Státní okresní archiv v Příbrami, fond Archiv obce Nová Ves pod Pleší, č. listu NAD 130

I/B-8/42/A-200N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁷⁴² Stanoviště objektu je již nezřetelné. Na místě stanoviště je patrná terénní nerovnost s nízkým pozůstatkem záhozu. Velké kusy betonu byly použity na zpevnění břehu blízkého rybníčku. Beton se ve formě malých a středních kusů nachází v okolí stanoviště do vzdálenosti 10 metrů, přičemž v jednom kusu je dochována armatura. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 28. 10. 2016.

GPS: N 49,84035° E 14,26093°

I/B-8/43/A-160Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁷⁴³ Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. Na místě stanoviště objektu byla vybudována chata. Beton byl použit po celé zahrádkářské kolonii podle kutilských potřeb majitelů pozemků. Ostatní pozůstatky byly výstavbou chaty a úpravami okolí zahlazeny. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 28. 10. 2016.

GPS: N 49,84133° E 14,26337°

I/B-8/44/A-160Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁷⁴⁴ Stanoviště objektu je nevýrazné. Na místě stanoviště je patrná mělká jáma s nízkým pozůstatkem záhozu. Jáma a její okolí je masivně znečištěno odpadem z blízké chatové kolonie. Beton se nachází ve formě malých a středních kusů do vzdálenosti 20 metrů. Jeho nalezení silně komplikuje koncentrace odpadu v lokalitě. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 28. 10. 2016.

GPS: N 49,84170° E 14,26134°

I/B-8/45/A-160Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁷⁴⁵ Stanoviště objektu je nevýrazné. Na místě stanoviště je patrná mělká jáma s nízkým pozůstatkem záhozu. Beton se v malém množství ve formě malých a středních kusů nachází jak v samotné jámě, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 20 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 28. 10. 2016.

GPS: N 49,84056° E 14,26555°

⁷⁴² Státní okresní archiv v Příbrami, fond Archiv obce Nová Ves pod Pleší, č. listu NAD 130

⁷⁴³ Státní okresní archiv v Příbrami, fond Archiv obce Nová Ves pod Pleší, č. listu NAD 130

⁷⁴⁴ Státní okresní archiv v Příbrami, fond Archiv obce Nová Ves pod Pleší, č. listu NAD 130

⁷⁴⁵ Státní okresní archiv v Příbrami, fond Archiv obce Nová Ves pod Pleší, č. listu NAD 130

I/B-8/46/A-140Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁷⁴⁶ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma s čitelným půdorysem s výrazným pozůstatkem záhozu ohraničená vnitrozemským valem. Zához je ve své střední části poškozen dopadem stropu. Beton se v malém množství ve formě středních a velkých kusů nachází jak v samotné jámě, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 15 metrů, přičemž na řadě z nich jsou patrné otisky po armatuře. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 28. 10. 2016.

GPS: N 49,84180° E 14,26749

I/B-8/47/A-180N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁷⁴⁷ Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. V bezprostřední blízkosti stanoviště byl vybudován rybník. Beton se nachází ve formě malých a středních kusů ve směru toku potoka v místech nezasažených budováním rybníka do vzdálenosti 50 metrů. Ostatní pozůstatky po stanovišti byly rozsáhlými úpravami okolí při výstavbě hráze rybníka u stanoviště zahlazeny. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 28. 10. 2016.

GPS: N 49,84012° E 14,26732°

V prostoru mezi objekty B-8/47 a B-8/49 je patrné výrazné zahloubení intervalové protipěchotní překážky ve směru od objektu B-8/49 k objektu B-8/47.

I/B-8/48/A-160Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁷⁴⁸ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Stanoviště objektu se nachází v poli, kde je patrná drobná terénní nerovnost s výrazně horší kvalitou zeminy. Vlivem zemědělské činnosti byl beton ve formě středních kusů roznesen v okolí stanoviště do vzdálenosti 40 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 28. 10. 2016.

GPS: N 49,84000° E 14,27160°

⁷⁴⁶ Státní okresní archiv v Příbrami, fond Archiv obce Nová Ves pod Pleší, č. listu NAD 130

⁷⁴⁷ Státní okresní archiv v Příbrami, fond Archiv obce Nová Ves pod Pleší, č. listu NAD 130

⁷⁴⁸ Státní okresní archiv v Příbrami, fond Archiv obce Nová Ves pod Pleší, č. listu NAD 130

I/B-8/49/A-220N

Objekt byl odstřelen ve druhé vlně.⁷⁴⁹ Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. Stanoviště objektu se nachází na zahradě rodinného domu. Pozůstatky po stanovišti byly výstavbou rodinného domu a rozsáhlými úpravami zahrady zahlazeny. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 28. 10. 2016.

GPS: N 49,83799° E 14,27144°

V prostoru mezi objekty B-8/49 a B-8/50 je patrné velmi výrazné zahloubení intervalové protipěchotní překážky ve směru od objektu B-8/49 k objektu B-8/50.

I/B-8/50/A-220N

Objekt byl odstřelen ve druhé vlně.⁷⁵⁰ Stanoviště objektu je nevýrazné. Na místě stanoviště je patrná plošina ve svahu s čitelným půdorysem s nízkým pozůstatkem záhozu. V potoce pod stanovištěm objektu dlouhá léta býval úlomek střílny, který po roce 2007 zmizel. Beton se nachází v malém množství ve formě malých a několika středních kusů v okolí stanoviště do vzdálenosti 5 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 28. 10. 2016.

GPS: N 49,83720° E 14,27350°

V prostoru mezi objekty B-8/50 a B-8/51 je patrné výrazné zahloubení intervalové protipěchotní překážky ve směru od objektu B-8/50 k objektu B-8/51, které je ve své polovině přerušeno zahrádkářskou kolonií.

I/B-8/51/D2Z

Objekt byl odstřelen ve druhé vlně.⁷⁵¹ Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. Stanoviště objektu bylo zasypáno navážkou, na které bylo vybudováno parkoviště. Výskyt betonu nebyl prokázán, pravděpodobně je beton pohřben pod navážkou, která zahladila veškeré stopy po stanovišti. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 28. 10. 2016.

GPS: N 49,83694° E 14,27640°

⁷⁴⁹ Státní okresní archiv v Příbrami, fond Archiv obce Nová Ves pod Pleší, č. listu NAD 130

⁷⁵⁰ Státní okresní archiv v Příbrami, fond Archiv obce Nová Ves pod Pleší, č. listu NAD 130

⁷⁵¹ Státní okresní archiv v Příbrami, fond Archiv obce Nová Ves pod Pleší, č. listu NAD 130

I/B-8/52/A-180N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁷⁵² Stanoviště objektu je již nezřetelné. Stanoviště objektu se nachází v poli, kde je patrná drobná terénní nerovnost. Vlivem zemědělské činnosti byl beton ve formě malých kusů roznesen v okolí do vzdálenosti 40 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 28. 10. 2016.

GPS: N 49,83523° E 14,27976°

I/B-8/53/A-200N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁷⁵³ Stanoviště objektu je nevýrazné. Na místě stanoviště je patrná mělká jáma s nízkým pozůstatkem záhozu. Ve směru pravého výstřelu se ve vzdálenosti 10 metrů nachází dva bloky betonu, přičemž v jednom z bloků je patrný návrh pro nálož. Beton se ve formě středních i velkých kusů a velkých bloků nachází jak v samotné jámě, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 15 metrů, přičemž ve většině kusů betonu je dochována armatura. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 28. 10. 2016.

GPS: N 49,83308° E 14,28209°

I/B-8/54/A-220N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁷⁵⁴ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Na místě stanoviště je patrná plošina ve svahu s nízkým pozůstatkem záhozu. Beton se nachází v malém množství ve formě malých a středních kusů v okolí stanoviště do vzdálenosti 50 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 28. 10. 2016.

GPS: N 49,83131° E 14,28470°

⁷⁵² Státní okresní archiv v Příbrami, fond Archiv obce Nová Ves pod Pleší, č. listu NAD 130

⁷⁵³ Státní okresní archiv v Příbrami, fond Archiv obce Nová Ves pod Pleší, č. listu NAD 130

⁷⁵⁴ Státní okresní archiv v Příbrami, fond Archiv obce Nová Ves pod Pleší, č. listu NAD 130

I/B-8/55/A-220N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁷⁵⁵ Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. Při výstavbě rybníka bylo stanoviště objektu a jeho okolí zatopeno. Veškeré pozůstatky po stanovišti byly zahlazeny, i když existuje možnost, že pod hladinou mohly nějaké pozůstatky zůstat. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 28. 10. 2016.

GPS: N 49,83079° E 14,28798°

I/B-8/56/A-180N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁷⁵⁶ Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. V bezprostřední blízkosti stanoviště objektu byla vybudována čistička odpadních vod. Výstavbou čističky a rozsáhlými zemními úpravami okolí byly pozůstatky po stanovišti zahlazeny. Malé množství středních a velkých kusů betonu se nachází v širokém okolí. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 28. 10. 2016.

GPS: N 49,83129° E 14,29183°

⁷⁵⁵ Státní okresní archiv v Příbrami, fond Archiv obce Nová Ves pod Pleší, č. listu NAD 130

⁷⁵⁶ Státní okresní archiv v Praze-západ se sídlem v Dobřichovicích, fond Archiv obce Seněšnice, č. listu NAD 1201

5.2.1.11 Úsek B-29 Slapy

I/B-29/1/D2N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁷⁵⁷ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná mělká jáma s čitelným půdorysem tvořící plošinu u úpatí svahu. Na stanovišti se nachází výrazný pozůstatek záhozu jak v jeho čelní, tak i boční části, přičemž boční je výraznější. Beton se na stanovišti nachází ve formě malých a středních kusů, větší kusy se vyskytují čelním směrem u potoka. Další fragmenty se nachází v okolí ve vzdálenosti do 10 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 25. 11. 2017.

GPS: N 49,83155° E 14,29559°

V prostoru mezi objekty B-29/1 a B-29/2 je dochována úprava postřelovaného prostoru v podobě zarovnaného terénu u úpatí svahu široká několik metrů, dlouhá několik desítek metrů a to jak od objektu B-29/1 k objektu B-29/5, tak od objektu B-29/2 k objektu B-29/1.

I/B-29/2/D1N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁷⁵⁸ Stanoviště objektu je výrazné. Na stanovišti je patrná hluboká jáma v úbočí svahu s výrazným pozůstatkem záhozu. Beton se nachází ve velkém množství ve formě malých, středních i velkých kusů jak na čelním okraji jámy, tak v čelním směru ve svahu do vzdálenosti 20 metrů. Ve velkých kusech betonu je dochována armatura. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 25. 11. 2017.

GPS: N 49,83125° E 14,29725°

I/B-29/3/A-220N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁷⁵⁹ Stanoviště objektu je nevýrazné. Na stanovišti je patrná velmi mělká jáma s nízkým pozůstatkem záhozu tvořící plošinu u úpatí svahu. V jámě se nachází velké množství malých, středních a velkých kusů betonu. Pozůstatky stropu se nachází ve formě středních kusů čelním směrem od stanoviště. Beton se nachází do vzdálenosti 20 metrů ve formě malých a středních kusů. Přímo na stanovišti,

⁷⁵⁷ Státní okresní archiv v Praze-západ se sídlem v Dobřichovicích, fond Archiv obce Senešnice, č. listu NAD 1201

⁷⁵⁸ Státní okresní archiv v Praze-západ se sídlem v Dobřichovicích, fond Archiv obce Senešnice, č. listu NAD 1201

⁷⁵⁹ Státní okresní archiv v Praze-západ se sídlem v Dobřichovicích, fond Archiv obce Senešnice, č. listu NAD 1201

i v jeho blízkém okolí, se dochovalo značné množství kamenů z kamenné rovnaniny. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 25. 11. 2017.

GPS: N 49,83058° E 14,29824°

I/B-29/3a/A-180Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁷⁶⁰ Stanoviště objektu je výrazné. Na stanovišti objektu je patrná mělká jáma s výrazným pozůstatkem záhozu. Beton se přímo na stanovišti nachází v malém množství ve formě malých a středních kusů. Větší množství malých, středních i velkých kusů se nachází čelním směrem ve svahu do vzdálenosti 70 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 25. 11. 2017.

GPS: N 49,83106° E 14,29827°

I/B-29/4/A-200N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁷⁶¹ Stanoviště objektu je nevýrazné. Na stanovišti je patrná mělká jáma s čitelným půdorysem s pozůstatkem záhozu, který tvoří plošinu u úpatí svahu. Beton se v malém množství ve formě malých a středních kusů nachází v jámě. Větší množství středních kusů se nachází po celé ploše pozůstatku záhozu. Další střední kusy betonu se nachází v okolí stanoviště do vzdálenosti 25 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 24. 11. 2017.

GPS: N 49,83061° E 14,30085°

I/B-29/5/A-220N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁷⁶² Stanoviště objektu je nevýrazné. Na stanovišti je patrná terénní nerovnost s velmi nízkým pozůstatkem záhozu. Beton se nachází v malém množství ve formě malých a středních kusů v okolí stanoviště do vzdálenosti 25 metrů, přičemž na stanovišti samotném ve stejné formě, avšak v ještě menším množství. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 24. 11. 2017.

GPS: N 49,83052° E 14,30600°

⁷⁶⁰ Státní okresní archiv v Praze-západ se sídlem v Dobřichovicích, fond Archiv obce Senešnice, č. listu NAD 1201

⁷⁶¹ Státní okresní archiv v Praze-západ se sídlem v Dobřichovicích, fond Archiv obce Senešnice, č. listu NAD 1201

⁷⁶² Státní okresní archiv v Praze-západ se sídlem v Dobřichovicích, fond Archiv obce Senešnice, č. listu NAD 1201

I/B-29/6/A-200N

Objekt byl odstřelen ve druhé vlně.⁷⁶³ Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. Na stanovišti se nachází nízký pozůstatek záhozu. Dříve zde byla patrná mělká jáma a pozůstatek záhozu byl výraznější, ale při budování ohrady pro koně, ve které se dnes stanoviště nachází, byly pozůstatky výrazně pozměněny. Většina betonových pozůstatků byla zlikvidována vyjma malého množství malých kusů vyskytujících se v okolí do vzdálenosti 15 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 24. 11. 2017.

GPS: N 49,82970° E,30661°

V prostoru mezi objekty B-29/6 a B-29/7 je dochováno výrazně zahlobení intervalové protitankové překážky.

I/B-29/7/A-200N

Objekt byl odstřelen ve druhé vlně.⁷⁶⁴ Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. Na stanovišti objektu je patrná drobná terénní nerovnost. Ostatní pozůstatky po objektu byly zahlazeny úpravou zahrady, v níž stanoviště leží. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 24. 11. 2017.

GPS: N 49,83000° E 14,30937°

V prostoru mezi objekty B-29/7 a B-29/9 je od objektu B-29/7 ve směru k objektu B-29/9 dochována úprava výstřelného pole ve formě zarovnání terénu.

I/B-29/8/A-180N

Objekt byl odstřelen ve druhé vlně.⁷⁶⁵ Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. Na místě stanoviště je patrná terénní nerovnost. Ostatní pozůstatky po tomto stanovišti kromě několika malých kusů betonu byly zahlazeny při úpravě návsi obce Senešnice. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 24. 11. 2017.

GPS: N 49,83055° E 14,30855°

⁷⁶³ Státní okresní archiv v Praze-západ se sídlem v Dobřichovicích, fond Archiv obce Senešnice, č. listu NAD 1201

⁷⁶⁴ Státní okresní archiv v Praze-západ se sídlem v Dobřichovicích, fond Archiv obce Senešnice, č. listu NAD 1201

⁷⁶⁵ Státní okresní archiv v Praze-západ se sídlem v Dobřichovicích, fond Archiv obce Senešnice, č. listu NAD 1201

I/B-29/9/A-200N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁷⁶⁶ Stanoviště objektu je nevýrazné. Na místě stanoviště je dochována plošina u úpatí svahu s nízkým pozůstatkem záhozu. Bezprostředně u záhozu se nachází kameny z kamenné rovnaniny. Betonu se na stanovišti a jeho blízkém okolí nachází velmi malé množství malých a středních kusů, přičemž v několika středních kusech je dochována armatura.⁷⁶⁷ Stav na stanovišti zaznamenán k datu 24. 11. 2017.

GPS: N 49,83045° E 14,31245°

I/B-29/10/A-200N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁷⁶⁸ Stanoviště objektu je výrazné. Na stanovišti je patrná jáma s čitelným půdorysem s výrazným pozůstatkem záhozu ohraničená ve své levé polovině vnitrozemským valem. Beton se nachází ve formě malých, středních i velkých kusů jak na stanovišti samotném a jeho blízkém okolí, tak do vzdálenosti 15 metrů s větší koncentrací ve směru levého výstřelu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 24. 11. 2017.

GPS: N 49,83065° E 14,31495°

⁷⁶⁶ Státní okresní archiv v Praze-západ se sídlem v Dobřichovicích, fond Archiv obce Senešnice, č. listu NAD 1201

⁷⁶⁷ Pozn. autora: Větší množství betonu z tohoto objektu bylo s největší pravděpodobností užito ke znehodnocení sousedních objektů, které byly následně odstřeleny ve druhé vlně.

⁷⁶⁸ Státní okresní archiv v Praze-západ se sídlem v Dobřichovicích, fond Archiv obce Senešnice, č. listu NAD 1201

I/B-29/11/A-160N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁷⁶⁹ Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. V bezprostřední blízkosti stanoviště byla vystavěna chata. Při úpravě prostoru budoucí zahrady náležící k chatě byly pozůstatky po stanovišti zahlazeny kromě výrazného pozůstatku záhozu "skrytého" kamennou zdí na okraji zahrady. Množství betonu z tohoto objektu ve formě středních a velkých kusů bylo užito do kamenných plotů a zahradních tarasů v prostoru celé chatové osady. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 23. 11. 2017.

GPS: N 49,83097° E 14,31900°

I/B-29/12/A-120N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁷⁷⁰ Stanoviště objektu je výrazné. Na stanovišti je dochována hluboká jáma s čitelným půdorysem s většinově zachovalým záhozem ohraničená vnitrozemským valem. Velké množství betonu z objektu ve formě malých, středních i velkých kusů se nachází jak v bezprostřední blízkosti jámy, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 55 metrů. V řadě kusů betonu je dochována armatura a jsou na nich patrné pozůstatky původních maskovacích barev. Středně velké fragmenty stropu s patrnou původní izolací se nachází týlovým směrem 18 metrů od stanoviště. U stanoviště byly nalezeny fragmenty trubek výdechu a výbuchem zničeného ventilátoru, velký kus periskopové trubky, úlomek boku hlavní střílny a západka pro zavírání mřížových dveří. V týlu stanoviště je dochována původní přístupová cesta vykopaná v úbočí svahu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 23. 11. 2017.

GPS: N 49,83129° E 14,32004°

V prostoru mezi objekty B-29/12 a B-29/13 je na dně údolí dochována úprava boků koryta potoku na protitankový příkop.

⁷⁶⁹ Státní okresní archiv v Praze-západ se sídlem v Dobřichovicích, fond Archiv obce Bratřínov, č. listu NAD 85

⁷⁷⁰ Státní okresní archiv v Praze-západ se sídlem v Dobřichovicích, fond Archiv obce Malá Lečice, č. listu NAD 1014

I/B-29/13/A-200N ÚV⁷⁷¹

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁷⁷² Stanoviště objektu je výrazné. Na stanovišti je patrná velmi hluboká jáma vyrubaná ve skále s čitelným půdorysem se zachovalým záhozem. Velké množství betonu se nachází ve formě malých, středních i velkých kusů jak na samotném stanovišti, tak v okolí do vzdálenosti 60 metrů s větší koncentrací v čelním směru a ve směru výstřelů. U jámy je dochována kamenná podlaha úpravy vchodu. V řadě kusů betonu se dochovala armatura a jsou na nich patrné i otisky po armatuře. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 23. 11. 2017.

GPS: N 49,82882° E 14,32154°

I/B-29/14/EN

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁷⁷³ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma s čitelným půdorysem ohraničená vnitrozemským valem s výraznými pozůstatky záhozů. Beton se nachází jak na stanovišti, tak v jeho okolí do vzdálenosti 40 metrů ve formě malých a středních kusů. V řadě středních kusů betonu je dochována armatura. Na pozůstatcích záhozů se nachází pozůstatky kamenné rovinaniny. V jednom velkém kusu betonu v jámě je dochován hák na uchycení maskovacích sítí. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 23. 11. 2017.

GPS: N 49,82893° E 14,32606°

⁷⁷¹ U tohoto objektu byla provedena úprava vchodu v podobě výrazného odtěžení skály u pravé části týlové stěny. Vznikl tak „přílehlý přibližovací zákop“, jehož dno bylo vyskládáno opracovanými kameny.

⁷⁷² Státní okresní archiv v Praze-západ se sídlem v Dobřichovicích, fond Archiv obce Malá Lečice, č. listu NAD 1014

⁷⁷³ Státní okresní archiv v Praze-západ se sídlem v Dobřichovicích, fond Archiv obce Malá Lečice, č. listu NAD 1014

I/B-29/15/A-200Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁷⁷⁴ Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. Na místě stanoviště objektu byla vystavěna chata. Její výstavbou byly zahlazeny pozůstatky po objektu. Velké množství betonu z objektu se nachází ve formě středních a velkých kusů v okolí stanoviště do vzdálenosti 35 metrů, přičemž na řadě z nich jsou patrné pozůstatky původních maskovacích barev a pozůstatky izolace. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 23. 11. 2017.

GPS: N 49,82631° E 14,32728°

I/B-29/16/D2Z ÚV⁷⁷⁵

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁷⁷⁶ Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. Na místě stanoviště byla vystavěna kůlna. Veškeré pozůstatky po objektu vyjma několika malých kusů betonu byly zahlazeny budováním kůlny a rozsáhlými úpravami okolí u blízké chaty. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 23. 11. 2017.

GPS: N 49,82560° E 14,32853°

V prostoru mezi objekty B-29/16 a B-29/17 je na dně údolí dochována úprava koryta potoku na protitankový příkop.

⁷⁷⁴ Státní okresní archiv v Praze-západ se sídlem v Dobřichovicích, fond Archiv obce Malá Lečice, č. listu NAD 1014

⁷⁷⁵ U tohoto objektu byla provedena vchodu vystavěním železobetonové opěrné zdi sahající od pravé boční stěny po roh střelecké místnosti.

⁷⁷⁶ Státní okresní archiv v Praze-západ se sídlem v Dobřichovicích, fond Archiv obce Malá Lečice, č. listu NAD 1014

I/B-29/17/A-180N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁷⁷⁷ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Na místě stanoviště je patrná terénní nerovnost ve svažité louce. Beton se nachází v okolí stanoviště do vzdálenosti 20 metrů ve formě středních a velkých kusů s větší koncentrací ve větší vzdálenosti od stanoviště objektu. Malé kusy betonu z tohoto objektu byly „odklizeny“ čelním směrem ke zpevnění břehu potoka Makyta. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 23. 11. 2017.

GPS: N 49,82485° E 14,33255°

V prostoru mezi objekty B-29/17 a 118/75 je na dně údolí dochována úprava koryta potoku na protitankový příkop.

I/B-29/18/D1N

Objekt byl odstřelen ve druhé vlně.⁷⁷⁸ Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. Na stanovišti objektu byla vybudována garáž. Jejím vybudováním byly veškeré pozůstatky po objektu zahlazeny. Dříve zde byla patrná plošina ve svahu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 23. 11. 2017.

GPS: N 49,82390° E 14,33284°

I/B-29/20/A-200N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁷⁷⁹ Stanoviště objektu je výrazné. Na stanovišti je patrná hluboká jáma s čitelným půdorysem s výrazným pozůstatkem záhozu ohraničená vnitrozemským valem. Zához je ve své střední části poškozen dopadem stropu při odstřelu. Beton se nachází ve formě malých a středních kusů jak ve větším množství na stanovišti samotném, tak v menším množství ve stejné formě v okolí do vzdálenosti 35 metrů. Střední fragmenty stropu se nachází na pozůstatku záhozu a na řadě z nich je patrná původní izolace. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 29. 10. 2016.

GPS: N 49,81908° E 14,37875°

⁷⁷⁷ Státní okresní archiv v Praze-západ se sídlem v Dobřichovicích, fond Archiv obce Malá Lečice, č. listu NAD 1014

⁷⁷⁸ Státní okresní archiv v Praze-západ se sídlem v Dobřichovicích, fond Archiv obce Malá Lečice, č. listu NAD 1014

⁷⁷⁹ Státní okresní archiv v Praze-západ se sídlem v Dobřichovicích, fond Archiv obce Bratřínov, č. listu NAD 85

I/B-29/21/A-140N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁷⁸⁰ Stanoviště objektu je výrazné. Na stanovišti je patrná mělká jáma s většinou zachovalým záhozem. Beton se nachází ve formě malých, středních i velkých kusů jak na stanovišti samotném, tak v jeho okolí do vzdálenosti 30 metrů s větší koncentrací týlovým směrem a ve směru výstřelu. V řadě velkých kusů je dochována armatura nebo jsou na nich patrné pozůstatky původní maskovacích barev a pozůstatky izolace. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 29. 10. 2016.

GPS: N 49,81975° E 14,38045°

I/B-29/22/A-160Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁷⁸¹ Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. Na stanovišti objektu byla vybudována zahrada. Zemina ze záhozu objektu byla využita k tvorbě záhonů, kde ji lze snadno pro jinou barvu rozeznat. Beton se nachází ve formě několika středních kusů u plotu zahrady. Ostatní pozůstatky po stanovišti byly vybudování zahrady zahlazeny. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 29. 10. 2016.

GPS: N 49,81967° E 14,38312°

I/B-29/23/A-140Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁷⁸² Stanoviště objektu je již nezřetelné. Na místě stanoviště je patrná terénní nerovnost. Beton se nachází ve formě malých kusů ve vzdálenosti 40 metrů od objektu v poli. Výskyt betonu v bližším okolí stanoviště není možné zjistit pro masivní zamoření náletovou hustě rostoucí vegetací. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 30. 10. 2016.

GPS: N 49,81941° E 14,38758°

⁷⁸⁰ Státní okresní archiv v Praze-západ se sídlem v Dobřichovicích, fond Archiv obce Bratřínov, č. listu NAD 85

⁷⁸¹ Státní okresní archiv v Praze-západ se sídlem v Dobřichovicích, fond Archiv obce Bratřínov, č. listu NAD 85

⁷⁸² Státní okresní archiv v Praze-západ se sídlem v Dobřichovicích, fond Archiv obce Bratřínov, č. listu NAD 85

I/B-29/24/A-140Z ŠL

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁷⁸³ Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. Na stanovišti objektu byla vybudována odpadní jímka. Jejím budováním a úpravou jejího okolí byly zahlazeny téměř všechny pozůstatky po objektu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 30. 10. 2016.

GPS: N 49,81792° E 14,38913°

I/B-29/25/A-180Z

Objekt byl odstřelen ve druhé vlně.⁷⁸⁴ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Na stanovišti objektu je patrná terénní nerovnost. Stanoviště se nachází uprostřed pastviny, na kterém se pase skot, což znemožňuje bližší prozkoumání lokality. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 30. 10. 2016.

GPS: N 49,81613° E 14,39073°

I/B-29/26/A-140Z

Objekt byl odstřelen ve druhé vlně.⁷⁸⁵ Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. V bezprostřední blízkosti stanoviště byl vystavěn zahradní domek. Jeho výstavbou a úpravami okolní zahrady byly pozůstatky po stanovišti zahlazeny. Beton z objektu byl využit do skalek na zahradě a na zpevnění okrajů cest v okolí. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 30. 10. 2016.

GPS: N 49,81562° E 14,39323°

⁷⁸³ Státní okresní archiv v Praze-západ se sídlem v Dobřichovicích, fond Archiv obce Bratřínov, č. listu NAD 85

⁷⁸⁴ Státní okresní archiv v Praze-západ se sídlem v Dobřichovicích, fond Archiv obce Bratřínov, č. listu NAD 85

⁷⁸⁵ Státní okresní archiv v Praze-západ se sídlem v Dobřichovicích, fond Archiv obce Bratřínov, č. listu NAD 85

I/B-29/27/A-160N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁷⁸⁶ Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. Na stanovišti objektu a v jeho širokém okolí byl vybudován zemědělský areál. Budováním areálu byly veškeré pozůstatky po objektu zcela zahlazeny. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 30. 10. 2016.

GPS: N 49,81300° E 14,39290°

I/B-29/28/A-180Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁷⁸⁷ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Na stanovišti objektu je patrná terénní nerovnost uprostřed pole. Beton se vlivem zemědělské činnosti nachází v malém množství ve formě malých a středních kusů v okolí do vzdálenosti 80 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 30. 10. 2016.

GPS: N 49,81005° E 14,39470°

I/B-29/29/A-180N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁷⁸⁸ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Na místě stanoviště je patrná prohlubeň v neobdělávaném oválu, který vznikl patrně „uklizením“ pozůstatků po objektu a hmoty záhozu z plochy pole do jámy. V deponii materiálu z objektu se nachází beton ve formě malých kusů a kámen z rovnaniny. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 30. 10. 2016.

GPS: N 49,80638° E 14,39735°

⁷⁸⁶ Státní okresní archiv v Praze-západ se sídlem v Dobřichovicích, fond Archiv obce Bratřínov, č. listu NAD 85

⁷⁸⁷ Státní okresní archiv v Praze-západ se sídlem v Dobřichovicích, fond Archiv obce Bratřínov, č. listu NAD 85

⁷⁸⁸ Státní okresní archiv v Praze-západ se sídlem v Dobřichovicích, fond Archiv obce Bratřínov, č. listu NAD 85

I/B-29/30/A-160Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁷⁸⁹ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Na místě stanoviště je patrná terénní nerovnost uprostřed pole. Beton ve formě malých kusů se v minimálním množství nachází v blízkém okolí stanoviště. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 30. 10. 2016.

GPS: N 49,80406° E 14,39955°

I/B-29/31/A-180Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁷⁹⁰ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Na místě stanoviště je patrná mělká prohlubeň ve svažitém okraji pole. Beton se nachází v malém množství ve formě malých kusů v blízkém okolí stanoviště. Několik středních kusů betonu bylo z pole „uklizeno“ ke strouze v čelním směru. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 30. 10. 2016.

GPS: N 49,80129° E 14,40193°

I/B-29/31a/A-180Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁷⁹¹ Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. V bezprostřední blízkosti stanoviště byla na navážce vybudována odstavná plocha pro automobily. Při jejím budování byly veškeré pozůstatky po stanovišti zahlazeny vyjma několika malých kusů betonu v okolních polích do vzdálenosti 60 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 30. 10. 2016.

GPS: N 49,79995° E 14,40420°

⁷⁸⁹ Státní okresní archiv v Praze-západ se sídlem v Dobřichovicích, fond Archiv obce Bratřínov, č. listu NAD 85

⁷⁹⁰ Státní okresní archiv v Praze-západ se sídlem v Dobřichovicích, fond Archiv obce Bratřínov, č. listu NAD 85

⁷⁹¹ Státní okresní archiv v Praze-západ se sídlem v Dobřichovicích, fond Archiv obce Bratřínov, č. listu NAD 85

I/B-29/32/A-160N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁷⁹² Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná mělká jáma s čitelným půdorysem s většinou zachovalým záhozem Zához je poškozen na svém pravém okraji odtěžením části. Beton se nachází ve formě malých a středních kusů jak v jámě samotné, tak v bezprostředním okolí do vzdálenosti 5 metrů, přičemž ve středních kusech je dochována armatura. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 30. 10. 2016.

GPS: N 49,79900° E 14,40740°

I/B-29/33/A-160N ŠL

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁷⁹³ Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. U stanoviště byla vystavěna rekreační chata. Při budování přilehlé zahrady byla většina pozůstatků po stanovišti zahlazena kromě nízkého pozůstatku záhozu v podobě terénní vlny. Týlovým směrem od stanoviště se nachází velký blok betonu i s armaturou o rozměrech 1 m na 0,5 m. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 30. 10. 2016.

GPS: N 49,79830° E 14,40894°

I/B-29/34/D2N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁷⁹⁴ Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. Na místě stanoviště byla vystavěna rekreační chata. Její výstavbou a rozsáhlými úpravami okolí byla většina pozůstatků po stanovišti zahlazena. Malé množství betonu ve formě malých kusů bylo užito do skalek kolem chaty. Několik malých kusů se nachází na okraji cesty ve směru výstřelu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 30. 10. 2016.

GPS: N 49,79822° E 14,41202°

⁷⁹² Státní okresní archiv v Praze-západ se sídlem v Dobřichovicích, fond Archiv obce Bratřínov, č. listu NAD 85

⁷⁹³ Státní okresní archiv v Praze-západ se sídlem v Dobřichovicích, fond Archiv obce Bratřínov, č. listu NAD 85

⁷⁹⁴ Státní okresní archiv v Praze-západ se sídlem v Dobřichovicích, fond Archiv obce Bratřínov, č. listu NAD 85

I/B-29/35/D1N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁷⁹⁵ Stanoviště objektu je nevýrazné. Na místě stanoviště je patrná mělká jáma s pozůstatkem záhozu tvořící plošinu ve svahu. Beton se nachází ve formě malých a středních kusů jak na stanovišti samotném, tak v jeho blízkém okolí. Větší množství betonu se nachází ve směru výstřelu, neboli v dřívějším údolí potoka, ovšem v současnosti je tento prostor zatopen a tvoří okraj vzduť Slapské přehrady a tak jsou tyto pozůstatky viditelné pouze při poklesu vodní hladiny přehrady. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 30. 10. 2016.

GPS: N 49,79769° E 14,41240°

I/B-29/36/A-120N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁷⁹⁶ Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. Na místě stanoviště byla vystavěna rekreační chata, u které je patrná výrazná terénní nerovnost zřejmě vzniklá odklizením pozůstatků po objektu a materiál záhozu z místa budoucí chaty. Extrémně velké množství betonu z tohoto objektu ve formě malých a středních kusů bylo využito k vybudování terasů, opěrných zdí (některé i několik metrů vysoké i široké) a udírny kolem chaty. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 30. 10. 2016.

GPS: N 49,79667° E 14,41335°

I/B-29/37/A-140N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁷⁹⁷ Stanoviště objektu je nevýrazné. Na místě stanoviště je patrná mělká jáma s nízkým pozůstatkem záhozu tvořící plošinu ve svahu. Beton se na stanovišti a v jeho bezprostředním okolí nachází ve velmi malém množství ve formě malých kusů. Střední kusy betonu jsou rozesety v okolí do vzdálenosti 45 metrů s větší koncentrací v čelním směru. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 25. 11. 2017.

GPS: N 49,83276° E 14,29472°

⁷⁹⁵ Státní okresní archiv v Praze-západ se sídlem v Dobřichovicích, fond Archiv obce Bratřínov, č. listu NAD 85

⁷⁹⁶ Státní okresní archiv v Praze-západ se sídlem v Dobřichovicích, fond Archiv obce Bratřínov, č. listu NAD 85

⁷⁹⁷ Státní okresní archiv v Praze-západ se sídlem v Dobřichovicích, fond Archiv obce Senešnice, č. listu NAD 1201

I/B-29/38/A-180Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁷⁹⁸ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Na místě stanoviště je patrná mělká prohlubeň uprostřed pole. Velké množství betonu se nachází ve formě malých kusů do vzdálenosti 20 metrů od stanoviště. Další malé kusy betonu jsou rozesety vlivem zemědělské činnosti do vzdálenosti 70 metrů od stanoviště. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 24. 11. 2017.

GPS: N 49,83253° E 14,29786°

I/B-29/39/A-200Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁷⁹⁹ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Na místě stanoviště objektu je patrná terénní nerovnost uprostřed pole. Velmi malé množství malých kusů betonu se nachází na stanovišti a v jeho blízkém okolí. Menší množství betonu z tohoto objektu bylo užito ke zpevnění polní cesty čelním směrem od stanoviště. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 24. 11. 2017.

GPS: N 49,83252° E 14,30096°

I/B-29/40/A-180Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁸⁰⁰ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Na místě stanoviště objektu je patrná mělká prohlubeň uprostřed pole. Zemina na stanovišti a v jeho blízkém okolí vykazuje zhoršenou bonitu. Velmi malé množství betonu se ve formě malých kusů nachází vlivem zemědělské činnosti v okolí do vzdálenosti 60 metrů stejně jako několik středních kusů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 24. 11. 2017.

GPS: N 49,83273° E 14,30473°

⁷⁹⁸ Státní okresní archiv v Praze-západ se sídlem v Dobřichovicích, fond Archiv obce Senešnice, č. listu NAD 1201

⁷⁹⁹ Státní okresní archiv v Praze-západ se sídlem v Dobřichovicích, fond Archiv obce Senešnice, č. listu NAD 1201

⁸⁰⁰ Státní okresní archiv v Praze-západ se sídlem v Dobřichovicích, fond Archiv obce Senešnice, č. listu NAD 1201

I/B-29/41/A-160N

Objekt byl odstřelen v druhé vlně.⁸⁰¹ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Na stanovišti je patrná terénní nerovnost na hraně louky a neobdělávaného pásu vegetace u silniční komunikace. Většina pozůstatků po stanovišti byla zahlazena v 50. letech výstavbou a činností JZD, které se nachází v blízkosti stanoviště. Na okraji pastviny se nachází několik malých kusů betonu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 24. 11. 2017.

GPS: N 49,83298° E 14,30797°

I/B-29/42/D1N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁸⁰² Stanoviště objektu je již výrazné. Na stanovišti je patrná hluboká, do skály vtesaná jáma s čitelným půdorysem tvořící plošinu ve svahu. Beton se nachází ve formě malých a středních kusů ve velkém množství na stanovišti a v jeho blízkém okolí. Velké množství betonu v různé formě se nachází ve svahu ve směru výstřelu v celé délce od stanoviště až na dno údolí. V řadě kusů betonu na stanovišti i v okolí je dochována armatura. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 24. 11. 2017.

GPS: N 49,83240° E 14,31135°

I/B-29/43/A-160Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁸⁰³ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Na stanovišti je patrná mělká prohlubeň uprostřed pole. Beton se nachází v počtu několika malých kusů v blízkém okolí stanoviště, ostatní pozůstatky po stanovišti byly vlivem zemědělské činnosti zahlazeny. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 24. 11. 2017.

GPS: N 49,83338° E 14,31355°

⁸⁰¹ Státní okresní archiv v Praze-západ se sídlem v Dobřichovicích, fond Archiv obce Senešnice, č. listu NAD 1201

⁸⁰² Státní okresní archiv v Praze-západ se sídlem v Dobřichovicích, fond Archiv obce Senešnice, č. listu NAD 1201

⁸⁰³ Státní okresní archiv v Praze-západ se sídlem v Dobřichovicích, fond Archiv obce Senešnice, č. listu NAD 1201

I/B-29/44/A-140Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁸⁰⁴ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Stanoviště se nachází v místě předělu polí a je zde patrná terénní nerovnost. Ve směru levého výstřelu se nachází velké množství malých kusů betonu spolu s několika středními kusy ve vzdálenosti 30 metrů od objektu. Ve směru pravého výstřelu se do stejné vzdálenosti nacházejí také malé kusy betonu, avšak v mnohem menší koncentraci. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 23. 11. 2017.

GPS: N 49,83330° E 14,31950°

I/B-29/45/A-160Z ŠP

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁸⁰⁵ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná mělká jáma s čitelným půdorysem s výrazným pozůstatkem záhozu. Ve směru levého výstřelu a na stanovišti samotném jsou pozůstatky betonu minimální. Ve směru pravého výstřelu se ve svahu nachází obrovské množství betonu ve formě malých, středních i velkých kusů, přičemž v řadě z nich je dochována armatura, jsou na nich patrné původní maskovací barvy i pozůstatky izolace a jsou zde i tři velké, stále provázané bloky. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 23. 11. 2017.

GPS: N 49,83040° E 14,32317°

I/B-29/46/A-180Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁸⁰⁶ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Na místě stanoviště je patrná prohlubeň v pastvině. Mnoho malých kusů betonu bylo užito ke zpevnění polní cesty vedoucí ve směru levého výstřelu v bezprostřední blízkosti stanoviště. Menší množství středních kusů betonu se nachází u stanoviště. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 30. 10. 2016.

GPS: N 49,82669° E 14,33170°

⁸⁰⁴ Státní okresní archiv v Praze-západ se sídlem v Dobřichovicích, fond Archiv obce Bratřínov, č. listu NAD 85

⁸⁰⁵ Státní okresní archiv v Praze-západ se sídlem v Dobřichovicích, fond Archiv obce Malá Lečice, č. listu NAD 1014

⁸⁰⁶ Státní okresní archiv v Praze-západ se sídlem v Dobřichovicích, fond Archiv obce Malá Lečice, č. listu NAD 1014

I/B-29/47/A-160N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁸⁰⁷ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná hluboká jáma s čitelným půdorysem ohraničená zachovalým záhozem a vnitrozemským valem. Velké množství betonu ve formě malých, středních i velkých kusů se nachází v jámě a její blízkosti. Další kusy betonu všech velikostí se nachází ve směru obou výstřelů ve velké koncentraci ve svazích. Ve směru pravého výstřelu se nachází též velký blok, ve kterém jsou dochována dvě oka na uchycení maskovacích sítí. V řadě kusů betonu je dochována armatura, jsou na nich patrné pozůstatky původních maskovacích barev, pozůstatky izolace, a i otisky po armatuře a bednění. Od stanoviště ve směru do týlu je patrný průběh původní přístupové cesty. Na stanovišti byl nalezen úlomek hlavní střílny, tři fragmenty periskopových trubek, dva fragmenty trubek výdechu, poškozená zámková vložka pancéřových dveří, západka mřížových dveří a několik fragmentů výbuchem zničeného ventilátoru. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 30. 10. 2016.

GPS: N 49,82644° E 14,33635°

I/B-29/48/A-120N

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁸⁰⁸ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Na místě stanoviště je patrná terénní nerovnost vzniklá patrně nahrnutím hmoty záhozu do jámy po objektu. Beton se nachází v bezprostřední blízkosti stanoviště ve formě několika středních a jednoho velkého kusu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 29. 10. 2016.

GPS: N 49,82052° E 14,38236°

⁸⁰⁷ Státní okresní archiv v Praze-západ se sídlem v Dobřichovicích, fond Archiv obce Malá Lečice, č. listu NAD 1014

⁸⁰⁸ Státní okresní archiv v Praze-západ se sídlem v Dobřichovicích, fond Archiv obce Bratřínov, č. listu NAD 85

I/B-29/49/A-120Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁸⁰⁹ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Na místě stanoviště je patrná prohlubeň uprostřed pole. Vlivem zemědělské činnosti je beton silně koncentrován do vzdálenosti 40 metrů od stanoviště. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 30. 10. 2016.

GPS: N 49,82085° E 14,38825°

I/B-29/50/B1-100Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁸¹⁰ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Na místě stanoviště je patrná mělká prohlubeň ve svahu. Velké množství betonu v různé formě bylo užito ke zpevnění asi 50 metrů cesty vedoucí po okraji lesa v těsné blízkosti stanoviště. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 30. 10. 2016.

GPS: N 49,82033° E 14,39175°

I/B-29/51/EN

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁸¹¹ Stanoviště objektu je nevýrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma s čitelným půdorysem s výraznými pozůstatky záhozů ohraničená nízkým vnitrozemským valem. Beton se nachází v malém množství v různých formách na stanovišti samotném a v daleko větší koncentraci ve směru výstřelu. Stanoviště slouží jako černá skládka. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 30. 10. 2016.

GPS: N 49,81827° E 14,39244°

⁸⁰⁹ Státní okresní archiv v Praze-západ se sídlem v Dobřichovicích, fond Archiv obce Bratřínov, č. listu NAD 85

⁸¹⁰ Státní okresní archiv v Praze-západ se sídlem v Dobřichovicích, fond Archiv obce Bratřínov, č. listu NAD 85

⁸¹¹ Státní okresní archiv v Praze-západ se sídlem v Dobřichovicích, fond Archiv obce Bratřínov, č. listu NAD 85

5.2.2 Rok výstavby 1938

5.2.2.1 Úsek 111 Zálezlice

I/111/1/A-160Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁸¹² Stanoviště objektu je nevýrazné. Na místě stanoviště objektu je patrná terénní nerovnost ve formě malého návrší. Beton se nachází ve formě malých kusů v malém množství na stanovišti samotném i v okolí do vzdálenosti 10 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 21. 3. 2014.

GPS: N 50,31096° E 14,33279°

I/111/2/A-180Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁸¹³ Stanoviště objektu je nevýrazné. Na místě stanoviště je patrná mělká prohlubeň s nízkým pozůstatkem záhozu. Beton se nachází ve formě malých kusů v malém množství na stanovišti a ve formě středních kusů v poli za protipovodňovou hrází týlovým směrem do vzdálenosti 35 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 21. 3. 2014.

GPS: N 50,31275° E 14,33571°

I/111/3/A-180Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁸¹⁴ Stanoviště objektu je nevýrazné. Na místě stanoviště je patrná terénní nerovnost. Na místě terénní nerovnosti rostou stromy, které mají v kořenech zapleten beton. Beton se nachází jak ve formě velkých kusů okolo stanoviště do vzdálenosti 20 metrů, tak ve formě středních kusů na stanovišti samotném. Na velkých kusech betonu jsou patrné jak otisky po armatuře, tak návrty pro nálož. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 21. 3. 2014.

GPS: N 50,31421° E 14,33951°

⁸¹² Státní okresní archiv v Mělníku, fond Archiv obce Dušníky, č. listu NAD 781

⁸¹³ Státní okresní archiv v Mělníku, fond Archiv obce Dušníky, č. listu NAD 781

⁸¹⁴ Státní okresní archiv v Mělníku, fond Archiv obce Křivousy, č. listu NAD 899

I/111/4/A-180Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁸¹⁵ Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. Přímo skrz stanoviště vede polní cesta. Na stanovišti je patrné nevýrazné vyvýšení cesty s malým množstvím betonu ve formě malých kusů. Další malé kusy betonu se nacházejí v okolí stanoviště do vzdálenosti 20 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 14. 4. 2016.

GPS: N 50,31508° E 14,34332°

I/111/5/A-220Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁸¹⁶ Stanoviště objektu je nevýrazné. Stanoviště objektu se nachází v poli, kde je patrná nízká terénní nerovnost. Množství betonu se nachází u keře v čelním směru poblíž stanoviště ve formě malých a středních kusů, přičemž v několika z nich je stále dochována armatura. Menší množství malých kusů betonu se vlivem zemědělské činnosti rozptýlilo v okolí stanoviště do vzdálenosti 40 metrů. U tohoto stanoviště byla ve vzdálenosti 300 metrů týlovým směrem u hrany pole nalezena spojovací smyčka armatury, tento artefakt byl zachráněn pro budoucí muzejní použití. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 21. 3. 2014.

GPS: N 50,31342° E 14,34680°

I/111/6/A-220Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁸¹⁷ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Na místě stanoviště je patrná terénní nerovnost. Stanoviště objektu se nachází v bezprostřední blízkosti řeky Vltavy, což je oblast velmi často zasažená povodněmi. Patrně z tohoto důvodu se na stanovišti ani jeho okolí nenachází beton. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 14. 4. 2016.

GPS: N 50,31522° E 14,34679°

⁸¹⁵ Státní okresní archiv v Mělníku, fond Archiv obce Křivousy, č. listu NAD 899

⁸¹⁶ Státní okresní archiv v Mělníku, fond Archiv obce Křivousy, č. listu NAD 899

⁸¹⁷ Státní okresní archiv v Mělníku, fond Archiv obce Křivousy, č. listu NAD 899

I/111/7/A-140Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁸¹⁸ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Stanoviště objektu se nachází uprostřed pole, kde je patrná drobná terénní nerovnost. Beton se nachází ve formě malých a středních kusů v okolí stanoviště vlivem zemědělské činnosti do vzdálenosti 35 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 14. 4. 2016.

GPS: N 50,31085° E 14,35102°

I/111/8/A-180Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁸¹⁹ Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. Stanoviště bylo zahlazeno při opravách a modernizaci jezu na řece Vltavě, které zasáhly i jeho široké okolí. Betonu se nachází malé množství ve formě malých kusů jak do vzdálenosti 5 metrů od stanoviště objektu, tak ve formě středních kusů v poli týlovým směrem do vzdálenosti 100 metrů od stanoviště. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 14. 4. 2016.

GPS: N 50,31465° E 14,35054°

I/111/9/A-180Z IŠ

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁸²⁰ Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. Stanoviště bylo zahlazeno při opravách a modernizaci jezu na řece Vltavě, které zasáhly i jeho široké okolí. Beton se nachází v malém množství ve formě malých kusů do vzdálenosti 150 metrů od stanoviště objektu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 14. 4. 2016.

GPS: N 50,31404° E 14,35391°

⁸¹⁸ Státní okresní archiv v Mělníku, fond Archiv obce Křivousy, č. listu NAD 899

⁸¹⁹ Státní okresní archiv v Mělníku, fond Archiv obce Křivousy, č. listu NAD 899

⁸²⁰ Státní okresní archiv v Mělníku, fond Archiv obce Křivousy, č. listu NAD 899

I/111/10/A-180Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁸²¹ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Stanoviště objektu se nachází v poli, kde je patrná mělká prohlubeň. Beton se nachází jak ve formě malých kusů na stanovišti samotném, tak ve formě středních kusů v okolí stanoviště do vzdálenosti 50 metrů, přičemž na okraji pole ve směru pravého výstřelu je koncentrace středních kusů největší. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 14. 4. 2016.

GPS: N 50,31189° E 14,35604°

I/111/11/A-180Z IŠ

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁸²² Stanoviště objektu je nevýrazné. Na místě stanoviště je patrná mělká prohlubeň s nízkým pozůstatkem záhozu. Beton se nachází v malém množství jak na stanovišti samotném, tak v blízkém okolí ve formě malých kusů. Dříve se množství betonu ve formě malých a středních kusů nacházelo v čelním směru, ale při úpravách břehu řeky po povodních byl zasypán. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 14. 4. 2016.

GPS: N 50,31357° E 14,35825°

I/111/12/A-180Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁸²³ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Stanoviště objektu se nachází na úpatí protipovodňové hráze u pole, kde je patrná drobná terénní nerovnost. Beton se nachází v okolí stanoviště ve formě středních kusů do vzdálenosti 15 metrů od objektu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 14. 4. 2016.

GPS: N 50,31215° E 14,35967°

⁸²¹ Státní okresní archiv v Mělníku, fond Archiv obce Křivousy, č. listu NAD 899

⁸²² Státní okresní archiv v Mělníku, fond Archiv obce Křivousy, č. listu NAD 899

⁸²³ Státní okresní archiv v Mělníku, fond Archiv obce Křivousy, č. listu NAD 899

I/111/13/A-160Z IŠ

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁸²⁴ Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. Přímo na stanovišti objektu byla vybudována stavba pro limnigraf. Beton se zde nacházel v okolí stanoviště do posledních úprav této stavby ve formě malých a středních kusů. Po poslední opravě stavby se zde nachází pouze jeden velký kus betonu týlovým směrem. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 21. 3. 2014.

GPS: N 50,31315° E 14,36263°

I/111/14/A-200Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁸²⁵ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma s čitelným půdorysem s výrazným pozůstatkem záhozu ohraničená nízkým vnitrozemským valem. Beton se nachází jak ve formě středních a velkých kusů v jámě samotné, tak ve formě velkých kusů kolem ní. Velké kusy betonu mají na sobě patrné otisky po armatuře nebo dochovanou armaturu samotnou. V poli v okolí se nachází množství malých kusů betonu do vzdálenosti 25 metrů od stanoviště. Stanoviště objektu bylo v zimě 2015 – 2016 z neznámého důvodu zbaveno náletových dřevin. Zához je postupně odtěžován pravděpodobně zemědělci. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 21. 3. 2014.

GPS: N 50,31088° E 14,36596°

I/111/15/A-160Z IŠ

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁸²⁶ Stanoviště objektu je nevýrazné. Na stanovišti je patrná mělká jáma s nízkým pozůstatkem záhozu. V kořenech stromů vyrůstajících z jámy jsou zapleteny malé kusy betonu. Beton se ve formě malých a středních kusů nachází jak na stanovišti samotném, tak v jeho okolí do vzdálenosti 10 metrů. Ostatní pozůstatky objektu byly zahlazeny častými povodněmi. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 21. 3. 2014.

GPS: N 50,31295° E 14,36584°

⁸²⁴ Státní okresní archiv v Mělníku, fond Archiv obce Křivousy, č. listu NAD 899

⁸²⁵ Státní okresní archiv v Mělníku, fond Archiv obce Křivousy, č. listu NAD 899

⁸²⁶ Státní okresní archiv v Mělníku, fond Archiv obce Křivousy, č. listu NAD 899

I/111/16/A-120Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁸²⁷ Stanoviště objektu je výrazné. V místě stanoviště je patrná jáma se zachovalým záhozem. Jáma je ohraničená velkými kusy betonu. Beton se nachází jak ve formě středních a velkých kusů do vzdálenosti 10 metrů od stanoviště, tak ve formě malých a středních kusů v poli do vzdálenosti 40 metrů od stanoviště objektu. Velký blok betonu i s armaturou se nachází napravo u paty záhozu. Na záhozu se nachází několik středních a velkých kusů stropu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 21. 3. 2014.

GPS: N 50,30861° E 14,36916°

I/111/17/A-160Z IŠ

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁸²⁸ Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. Na místě stanoviště a jeho okolí byla provedena navážka stavební suti. Dříve se zde nacházel jeden velký kus betonu. Provedením a pozdější likvidací navážky byly pozůstatky po stanovišti zahlazeny. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 21. 3. 2014.

GPS: N 50,31356° E 14,36960°

I/111/18/A-160Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁸²⁹ Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. U stanoviště objektu byla vybudována přečerpávací závlahová stanice. Při budování stanice a jejích přívodů vody byly veškeré pozůstatky po objektu zahlazeny. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 21. 3. 2014.

GPS: N 50,31157° E 14,37115°

I/111/19/A-140Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁸³⁰ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Stanoviště objektu se nachází v poli. Beton se nachází ve formě malých a středních kusů jak v místě samotného stanoviště, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 10 metrů. Na místě stanoviště je patrná změna bonity zeminy, která způsobuje neúrodu v místě stanoviště,

⁸²⁷ Státní okresní archiv v Mělníku, fond Archiv obce Křivousy, č. listu NAD 899

⁸²⁸ Státní okresní archiv v Mělníku, fond Archiv obce Křivousy, č. listu NAD 899

⁸²⁹ Státní okresní archiv v Mělníku, fond Archiv obce Křivousy, č. listu NAD 899

⁸³⁰ Státní okresní archiv v Mělníku, fond Archiv obce Křivousy, č. listu NAD 899

protože vápenec obsažený v betonu vysává živiny. Toto je způsobeno poválečnou likvidací pozůstatků, kdy jáma s betonem byla zasypána záhozem nebo-li beton nebyl z místa odvezen. Na okraji pole týlovým směrem se nachází menší kousky betonu, které jsou v příkopu silnice Křivousy - Bukol. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 18. 3. 2016.

GPS: N 50,30890° E 14,37387°

I/111/20/A-180Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁸³¹ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Na stanovišti je patrná mělká prohlubeň v boku protipovodňové hráze s velmi nízkým pozůstatkem záhozu. Beton se ve formě malých a středních kusů nachází jak na stanovišti samotném, tak v okolí stanoviště vlivem zemědělské činnosti do vzdálenosti 50 metrů s větší koncentrací týlovým směrem. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 21. 3. 2014.

GPS: N 50,31263° E 14,37387°

I/111/21/A-180Z IŠ

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁸³² Stanoviště objektu je již nezřetelné. Na místě stanoviště objektu je patrná velmi mělká prohlubeň uprostřed louky. Beton se nachází v malém množství ve formě malých kusů do vzdálenosti 25 metrů od stanoviště. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 21. 3. 2014.

GPS: N 50,31496° E 14,37671°

I/111/22/A-160Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁸³³ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Stanoviště objektu se nachází uprostřed pole, kde je patrná terénní nerovnost. Beton se ve formě malých a středních kusů nachází jak ve větší koncentraci na stanovišti a jeho blízkém okolí, tak vlivem zemědělské činnosti do vzdálenosti 35 metrů od stanoviště objektu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 21. 3. 2014.

GPS: N 50,31093° E 14,38068°

⁸³¹ Státní okresní archiv v Mělníku, fond Archiv obce Křivousy, č. listu NAD 899

⁸³² Státní okresní archiv v Mělníku, fond Archiv obce Křivousy, č. listu NAD 899

⁸³³ Státní okresní archiv v Mělníku, fond Archiv obce Křivousy, č. listu NAD 899

I/111/23/A-180Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁸³⁴ Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. Stanovištěm objektu prochází polní cesta vedoucí podél řeky Vltavy. Na stanovišti je dochován nízký pozůstatek záhozu. Betonem ve formě malých a středních kusů bylo vyspraveno 30 metrů cesty protínající stanoviště. Malé množství menších kusů betonu se nachází v okolí stanoviště do vzdálenosti 10 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 21. 3. 2014.

GPS: N 50,31577° E 14,38044°

I/111/24/A-140Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁸³⁵ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Stanoviště objektu se nachází uprostřed pole, kde je patrná mělká prohlubeň. Beton se nachází ve formě malých a středních kusů jak na stanovišti samotném, tak v jeho okolí vlivem zemědělské činnosti rozneseny do vzdálenosti 75 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 21. 3. 2014.

GPS: N 50,31319° E 14,38585°

I/111/25/A-180Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁸³⁶ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Na místě stanoviště je patrná velmi mělká prohlubeň na předělu paty protipovodňové hráze a okraje pole. V blízkém okolí stanoviště se nachází několik středních kusů a menší množství malých kusů betonu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 21. 3. 2014.

GPS: N 50,31435° E 14,38040°

⁸³⁴ Státní okresní archiv v Mělníku, fond Archiv obce Bukol, č. listu NAD 775

⁸³⁵ Státní okresní archiv v Mělníku, fond Archiv obce Bukol, č. listu NAD 775

⁸³⁶ Státní okresní archiv v Mělníku, fond Archiv obce Bukol, č. listu NAD 775

I/111/26/A-180Z IŠ

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁸³⁷ Stanoviště objektu je nevýrazné. V místě stanoviště je patrná mělká prohlubeň s nízkým pozůstatkem záhozu. V prohlubni roste strom, který má v kořenech zapleteny kousky betonu. Beton se nachází ve formě malých a středních kusů v okolí stanoviště do vzdálenosti 40 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 21. 3. 2014.

GPS: N 50,31694° E 14,38742°

I/111/27/A-180Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁸³⁸ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Na místě stanoviště je patrná mělká prohlubeň se zbytkem záhozu, který přiléhá k protipovodňové hrázi a částečně ji vytváří. Beton se nachází v malém množství ve formě středních kusů u plotu týlovým směrem. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 21. 3. 2014.

GPS: N 50,31626° E 14,39185°

I/111/28/A-180Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁸³⁹ Stanoviště objektu je již nezřetelné. V místě stanoviště objektu je patrná drobná terénní nerovnost s nízkým pozůstatkem záhozu. Beton se nachází v malém množství ve formě malých kusů v blízkém okolí stanoviště. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 21. 3. 2014.

GPS: N 50,31825° E 14,39051°

I/111/29/A-180Z IŠ

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁸⁴⁰ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Na stanovišti je patrná drobná terénní nerovnost vedle cesty. Beton se nachází v malém množství ve formě malých kusů v okolí stanoviště do vzdálenosti 10 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 21. 3. 2014.

GPS: N 50,31862° E 14,39342°

⁸³⁷ Státní okresní archiv v Mělníku, fond Archiv obce Bukol, č. listu NAD 775

⁸³⁸ Státní okresní archiv v Mělníku, fond Archiv obce Bukol, č. listu NAD 775

⁸³⁹ Státní okresní archiv v Mělníku, fond Archiv obce Bukol, č. listu NAD 775

⁸⁴⁰ Státní okresní archiv v Mělníku, fond Archiv obce Bukol, č. listu NAD 775

I/111/30/A-180Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁸⁴¹ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Na stanovišti je patrná prohlubeň na předělu paty protipovodňové hráze a pole. Beton se nachází ve formě malých a středních kusů do vzdálenosti 15 metrů od stanoviště týlovým směrem. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 21. 3. 2014.

GPS: N 50,31674° E 14,39479°

I/111/31/A-200Z IŠ

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁸⁴² Stanoviště objektu je nevýrazné. Na místě stanoviště objektu je patrná mělká prohlubeň s výrazným pozůstatkem záhozu. Beton se nachází v malém množství ve formě malých a středních kusů v blízkém okolí týlovým směrem. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 21. 3. 2014.

GPS: N 50,31915° E 14,39695°

I/111/32/A-140Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁸⁴³ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Stanoviště objektu se nachází uprostřed pole, kde je patrná terénní nerovnost. Na místě stanoviště a v jeho okolí se nachází malé a střední kusy betonu do vzdálenosti 40 metrů od stanoviště objektu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 21. 3. 2014.

GPS: N 50,31566° E 14,39697°

I/111/33/A-180Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁸⁴⁴ Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. Na stanovišti objektu fungovalo mnoho let armádní ženijní cvičiště. Jeho budováním a užíváním došlo k zahlazení veškerých pozůstatků po objektu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 21. 3. 2014.

GPS: N 50,31815° E 14,39983°

⁸⁴¹ Státní okresní archiv v Mělníku, fond Archiv obce Bukol, č. listu NAD 775

⁸⁴² Státní okresní archiv v Mělníku, fond Archiv obce Bukol, č. listu NAD 775

⁸⁴³ Státní okresní archiv v Mělníku, fond Archiv obce Bukol, č. listu NAD 775

⁸⁴⁴ Státní okresní archiv v Mělníku, fond Archiv obce Bukol, č. listu NAD 775

I/111/34/A-180Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁸⁴⁵ Stanoviště objektu je nevýrazné. Místo stanoviště objektu se nachází v neobdělávaném vykrojení okraje pole u paty protipovodňové hráze, kde je patrná mělká prohlubeň. Beton se nachází ve formě středních kusů jak v úbočích hráze na úrovni stanoviště, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 20 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 21. 3. 2014.

GPS: N 50,31664° E 14,40124°

I/111/35/A-180Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁸⁴⁶ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Na místě stanoviště je patrná terénní nerovnost. Ostatní pozůstatky po objektu byly zahlazeny jak při opravě protipovodňové hráze, tak budováním zpevněné polní cesty. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 21. 3. 2014.

GPS: N 50,31775° E 14,40271°

I/111/36/A-160Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁸⁴⁷ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Stanoviště objektu se nachází uprostřed pole, kde je těžko zřetelná terénní nerovnost. Beton se nachází v malém množství ve formě malých kusů v okolí stanoviště do vzdálenosti 40 metrů. Několik velkých kusů betonu z objektu se nachází v příkopech po obou stranách silnice Bukol – Kozárovice ve vzdálenosti 150 metrů od stanoviště týlovým směrem. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 18. 3. 2016.

GPS: N 50,31550° E 14,40210°

⁸⁴⁵ Státní okresní archiv v Mělníku, fond Archiv obce Bukol, č. listu NAD 775

⁸⁴⁶ Státní okresní archiv v Mělníku, fond Archiv obce Bukol, č. listu NAD 775

⁸⁴⁷ Státní okresní archiv v Mělníku, fond Archiv obce Bukol, č. listu NAD 775

I/111/37/A-160Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁸⁴⁸ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Stanoviště objektu se nachází na okraji pole, kde je patrná terénní vlna. Beton se nachází ve formě malých a středních kusů v okolí stanoviště do vzdálenosti 40 metrů s větší koncentrací čelním směrem v protipovodňové hrázi. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 21. 3. 2014.

GPS: N 50,31700° E 14,40558°

I/111/38/A-180Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁸⁴⁹ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Na místě stanoviště objektu je patrná prohlubeň v boku protipovodňové hráze. Beton se nachází ve formě malých a středních kusů jak na stanovišti samotném, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 15 metrů od stanoviště objektu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 21. 3. 2014.

GPS: N 50,31664° E 14,40829°

I/111/39/A-180Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁸⁵⁰ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Stanoviště objektu se nachází v poli, kde je patrná terénní nerovnost. Betonu se nachází velké množství ve formě malých a středních kusů v okolí stanoviště do vzdálenosti 40 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 21. 3. 2014.

GPS: N 50,31448° E 14,41372°

⁸⁴⁸ Státní okresní archiv v Mělníku, fond Archiv obce Bukol, č. listu NAD 775

⁸⁴⁹ Státní okresní archiv v Mělníku, fond Archiv obce Bukol, č. listu NAD 775

⁸⁵⁰ Státní okresní archiv v Mělníku, fond Archiv obce Zálezlice, č. listu NAD 71

I/111/40/A-160Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁸⁵¹ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Na místě stanoviště je patrná mělká prohlubeň s nízkým pozůstatkem záhozu. Beton se nachází v malém množství ve formě malých kusů v okolí do vzdálenosti 15 metrů. V blízkém okolí stanoviště se nachází i několik velkých kusů betonu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 21. 3. 2014.

GPS: N 50,31638° E 14,41172°

I/111/41/A-160Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁸⁵² Stanoviště objektu je již nezřetelné. Na místě stanoviště je patrná mělká prohlubeň s nízkým pozůstatkem záhozu. Větší množství vytěženého betonu z objektu bylo nahrnuto do řeky Vltavy u stanoviště, avšak při bagrování říčního dna v roce 2016 byly tyto pozůstatky zcela zlikvidovány. Beton se nachází ve formě několika malých kusů v blízkém okolí stanoviště. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 21. 3. 2014.

GPS: N 50,31636° E 14,41514°

I/111/42/A-180Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁸⁵³ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná mělká jáma s výrazným pozůstatkem záhozu. Beton se nachází ve velkém množství ve formě malých, středních a velkých kusů jak na terénní nerovnosti a pozůstatku záhozu, tak v okruhu 20 metrů od stanoviště objektu. U stanoviště se ve směru levého výstřelu nachází středními kusy betonu ohraničené ohniště. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 21. 3. 2014.

⁸⁵¹ Státní okresní archiv v Mělníku, fond Archiv obce Bukol, č. listu NAD 775

⁸⁵² Státní okresní archiv v Mělníku, fond Archiv obce Bukol, č. listu NAD 775

⁸⁵³ Státní okresní archiv v Mělníku, fond Archiv obce Zálezlice, č. listu NAD 71

GPS: N 50,31655° E 14,41883°

I/111/43/A-160Z IŠ

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁸⁵⁴ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Na stanovišti je téměř nezřetelná terénní nerovnost. Stanoviště objektu a jeho široké okolí bylo v roce 2016 v rámci rekultivace břehu řeky Vltavy výrazně pozměněno. Dříve zde byla patrná mělká jáma, ve které byly v kořenech keřů zapleteny kusy betonu. Ostatní pozůstatky po objektu byly rekultivací zahlazeny. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 21. 3. 2014.

GPS: N 50,31698° E 14,42313°

I/111/44/A-180Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁸⁵⁵ Stanoviště objektu je nevýrazné. Na místě stanoviště je patrná velmi mělká jáma s čitelným půdorysem, ze které roste keř. Keř při vyhlížení řeky Vltavy z koryta působí jako překážka, což zapříčiňuje, že se v prostoru stanoviště hromadí naplaveniny. Beton se nachází ve formě malých a středních kusů jak v samotné jámě, tak do vzdálenosti 15 metrů od stanoviště objektu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 21. 3. 2014.

GPS: N 50,31717° E 14,42720°

I/111/45/A-180Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁸⁵⁶ Stanoviště objektu je nevýrazné. Na místě stanoviště je patrná mělká jáma s nízkým pozůstatkem záhozu. Beton se nachází ve formě malých, středních i velkých kusů jak na stanovišti samotném, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 15 metrů. V roce 2014 probíhala oprava blízké protipovodňové hráze, která se přímo stanoviště nedotkla, ale v důsledku provádění rozsáhlých zemních úprav v okolí byl u stanoviště nalezen hák na uchycení maskovací sítě, tento artefakt byl zachráněn pro budoucí muzeální použití. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 18. 3. 2016.

GPS: N 50,31696° E 14,43296°

⁸⁵⁴ Státní okresní archiv v Mělníku, fond Archiv obce Zálezlice, č. listu NAD 71

⁸⁵⁵ Státní okresní archiv v Mělníku, fond Archiv obce Zálezlice, č. listu NAD 71

⁸⁵⁶ Státní okresní archiv v Mělníku, fond Archiv obce Zálezlice, č. listu NAD 71

I/111/46/A-180Z IŠ

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁸⁵⁷ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Na místě stanoviště je patrná mělká prohlubeň. Stanoviště objektu a jeho široké okolí bylo v roce 2016 v rámci rekultivace břehu řeky Vltavy výrazně pozměněno. Dříve zde byla patrná výrazná terénní nerovnost s menším množstvím betonu. Ostatní pozůstatky po objektu byly rekultivací zahlazeny. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 21. 3. 2014.

GPS: N 50,31734° E 14,43736°

I/111/47/A-160Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁸⁵⁸ Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. Stanoviště objektu se nachází v těsné blízkosti protipovodňové hráze a pilířů teplovodního mostu. V okruhu do vzdálenosti 50 metrů se vyskytuje vinou stavby teplovodu beton ve formě malých kusů. V roce 2016 probíhalo čištění koryta řeky Vltavy, kdy se říční vytěžený sediment odkládal na stanovišti objektu i jeho široké okolí a touto činností byly pozůstatky betonu rozptýleny do ještě širšího okolí od stanoviště, přičemž řada z nich nenávratně zmizela. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 18. 3. 2016.

GPS: N 50,31753° E 14,44187°

I/111/48/A-160Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁸⁵⁹ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Na stanovišti je patrná drobná terénní nerovnost. Stanoviště objektu a jeho široké okolí bylo v roce 2016 v rámci rekultivace břehu řeky Vltavy výrazně pozměněno. Dříve zde byla patrná výrazná terénní nerovnost. Ostatní pozůstatky po objektu byly rekultivací zahlazeny. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 22. 3. 2014.

GPS: N 50,31785° E 14,44430°

⁸⁵⁷ Státní okresní archiv v Mělníku, fond Archiv obce Zálezlice, č. listu NAD 71

⁸⁵⁸ Státní okresní archiv v Mělníku, fond Archiv obce Zálezlice, č. listu NAD 71

⁸⁵⁹ Státní okresní archiv v Mělníku, fond Archiv obce Zálezlice, č. listu NAD 71

I/111/49/A-180Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁸⁶⁰ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Na stanovišti je patrná drobná terénní nerovnost. Stanoviště objektu a jeho široké okolí bylo roku 2016 v rámci rekultivace břehu řeky Vltavy výrazně pozměněno. Dříve zde byla patrná výrazná terénní nerovnost ve formě dvou terénních vln každé ve tvaru písmene L, mezi nimiž se nacházela plošina. Ostatní pozůstatky po objektu byly rekultivací zahlazeny. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 22. 3. 2014.

GPS: N 50,31811° E 14,44683°

I/111/50/A-160Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁸⁶¹ Stanoviště objektu je nevýrazné. Na místě stanoviště je patrná mělká jáma. Z jámy vyrůstá strom, který má ve svých kořenech propleten beton ve formě středních kusů. Beton se nachází ve formě malých kusů na stanovišti samotném a jeho blízkém okolí. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 22. 3. 2014.

GPS: N 50,31895° E 14,45119°

I/111/51/A-180Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁸⁶² Stanoviště objektu je nevýrazné. Na místě stanoviště je patrný pozůstatek jámy s výrazným pozůstatkem záhozu. Beton se ve formě malých a středních kusů nachází jak v pozůstatku záhozu, tak na okraji pole týlovým směrem do vzdálenosti 15 metrů od stanoviště objektu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 22. 3. 2014.

GPS: N 50,31962° E 14,45663°

⁸⁶⁰ Státní okresní archiv v Mělníku, fond Archiv obce Zálezlice, č. listu NAD 71

⁸⁶¹ Státní okresní archiv v Mělníku, fond Archiv města Mělník, č. listu NAD 1189

⁸⁶² Státní okresní archiv v Mělníku, fond Archiv města Mělník, č. listu NAD 1189

I/111/52/A-160Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁸⁶³ Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. Stanoviště objektu protíná polní cesta. Na místě stanoviště je patrné vyvýšení cesty s výrazným pozůstatkem záhozu. Beton se nachází v malém množství ve formě malých kusů na stanovišti a jeho blízkém okolí. Několik středních kusů betonu se nachází týlovým směrem v protipovodňové hrázi a na okraji pole. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 22. 3. 2014.

GPS: N 50,32038° E 14,46124°

I/111/53/A-160Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁸⁶⁴ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Stanoviště objektu se nachází na okraji lužního lesa u řeky Vltavy. Na místě stanoviště se nachází velké množství naplavenin, které zahladily pozůstatky po objektu. Beton se vyskytuje ve formě malých kusů v okolí stanoviště do vzdálenosti 50 metrů. Dle výpovědi pamětníka z roku 2012 se při odstřelu tohoto objektu utrhla levá boční stěna se střílnou a odletěla zhruba 100 – 150 metrů proti proudu do řeky Vltavy. Informace nasvědčují, že se tam nachází dodnes, ale vidět je jen při velmi nízkém stavu vody v řece. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 22. 3. 2014.

GPS: N 50,32145° E 14,46579°

I/111/54/A-140Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁸⁶⁵ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Na místě stanoviště je patrná mělká jáma s nízkým pozůstatkem záhozu. Beton se nachází v malém množství ve formě malých kusů jak v jámě samotné, tak do vzdálenosti 10 metrů od stanoviště objektu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 22. 3. 2014.

GPS: N 50,32291° E 14,47033°

⁸⁶³ Státní okresní archiv v Mělníku, fond Archiv města Mělník, č. listu NAD 1189

⁸⁶⁴ Státní okresní archiv v Mělníku, fond Archiv města Mělník, č. listu NAD 1189

⁸⁶⁵ Státní okresní archiv v Mělníku, fond Archiv města Mělník, č. listu NAD 1189

I/111/55/A-180Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁸⁶⁶ Stanoviště objektu je nevýrazné. Na místě stanoviště je patrná mělká jáma s čitelným půdorysem s nízkým pozůstatkem záhozu. Beton se nachází ve formě malých kusů jak v jámě samotné, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 20 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 22. 3. 2014.

GPS: N 50,32437° E 14,47402°

I/111/56/A-120Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁸⁶⁷ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Na místě stanoviště je patrná mělká jáma s čitelným půdorysem s nízkým pozůstatkem záhozu. Beton se nachází ve formě malých a velkých kusů jak v jámě samotné, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 20 metrů. Na některých velkých kusech jsou patrné návrty či otisky armovacích prutů. V několika případech se ve velkých kusech betonu dochovaly části armatury. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 22. 3. 2014.

GPS: N 50,32635° E 14,47717°

I/111/57/A-140Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁸⁶⁸ Stanoviště objektu je nevýrazné. Na místě stanoviště je patrná velmi mělká jáma se zbytkem záhozu ohraničená nízkým pozůstatkem vnitrozemského valu. Beton se nachází ve formě malých a středních kusů jak na stanovišti samotném, tak do vzdálenosti 30 metrů od stanoviště objektu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 22. 3. 2014.

GPS: N 50,32748° E 14,47781°

⁸⁶⁶ Státní okresní archiv v Mělníku, fond Archiv města Mělník, č. listu NAD 1189

⁸⁶⁷ Státní okresní archiv v Mělníku, fond Archiv města Mělník, č. listu NAD 1189

⁸⁶⁸ Státní okresní archiv v Mělníku, fond Archiv města Mělník, č. listu NAD 1189

I/111/58/A-160Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁸⁶⁹ Stanoviště objektu je nevýrazné. Na místě stanoviště objektu je patrná mělká jáma s čitelným půdorysem s výrazným pozůstatkem záhozu ohraničená nízkým vnitrozemským valem. Beton se nachází ve formě středních a velkých kusů jak v jámě a kolem ní, tak do vzdálenosti 20 metrů od stanoviště objektu. Na několika kusech betonu je patrná původní maskovací omítka. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 22. 3. 2014.

GPS: N 50,33053° E 14,47813°

I/111/59/A-160Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁸⁷⁰ Stanoviště objektu je nevýrazné. Na místě stanoviště objektu je patrná jáma s velmi nízkým pozůstatkem záhozu ohraničená nízkým vnitrozemským valem. Beton se ve formě středních kusů nachází jak v jámě, tak v okolí stanoviště v okruhu 10 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 22. 3. 2014.

GPS: N 50,33345° E 14,47795°

I/111/60/A-180Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁸⁷¹ Stanoviště objektu je nevýrazné. Na místě stanoviště objektu je patrná jáma s výrazným pozůstatkem záhozu ohraničená vnitrozemským valem. Na pozůstatku záhozu se nacházejí fragmenty stropu. Beton se nachází ve velkém množství jak ve formě velkých kusů v jámě, tak i ve formě středních kusů v okolí stanoviště do vzdálenosti 20 metrů od stanoviště objektu. Drobný beton se ve velkém množství vyskytuje na vnitrozemském valu. V jámě se také nachází fragment, který původně tvořil jeden z horních rohů vstupní chodbičky. Na stanovišti byl nalezen betonový fragment ozubů střelny. Vzhledem k jeho umístění pochází patrně z levé střelny. Dále zde byl nalezen úlomek periskopové trubky. Z důvodu toho, že se stanoviště nachází v záplavové oblasti, byly tyto artefakty zachráněny pro budoucí muzeální použití. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 22. 3. 2014.

GPS: N 50,33595° E 14,47852°

⁸⁶⁹ Státní okresní archiv v Mělníku, fond Archiv města Mělník, č. listu NAD 1189

⁸⁷⁰ Státní okresní archiv v Mělníku, fond Archiv města Mělník, č. listu NAD 1189

⁸⁷¹ Státní okresní archiv v Mělníku, fond Archiv města Mělník, č. listu NAD 1189

I/111/61/A-160Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁸⁷² Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště objektu je patrná jáma s čitelným půdorysem s výrazným pozůstatkem záhozu ohraničená vnitrozemským valem. Pozůstatek záhozu tvoří horní hranu terénní vlny. Beton se nachází jak ve velkém množství v jámě ve formě středních kusů, tak ve značném množství ve formě malých a velkých kusů čelním směrem a ve směru výstřelů pod terénní vlnou. Terénní vlna byla dříve břehem slepého ramene řeky Vltavy. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 22. 3. 2014.

GPS: N 50,33903° E 14,47952°

I/111/62/A-160Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁸⁷³ Stanoviště objektu je nevýrazné. Na místě stanoviště objektu je patrná jáma s pozůstatkem záhozu ohraničená nízkým vnitrozemským valem. Beton se nachází jak ve formě středních kusů v jámě, tak ve formě malých a velkých kusů do vzdálenosti 10 metrů od stanoviště objektu. V místě stanoviště rostou stromy, které mají v kořenech zapleteno množství betonu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 22. 3. 2014.

GPS: N 50,34257° E 14,47881°

I/111/63/A-160Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁸⁷⁴ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště objektu je patrná jáma s většinou zachovalým záhozem ohraničená nízkým vnitrozemským valem. Objekt se nacházel v těsné blízkosti soutoku řek Labe a Vltavy. Beton se nachází ve formě malých a středních kusů jak v jámě, tak na záhozu a u jeho paty. Větší množství vytěženého betonu bylo nahrnuto do řeky Labe týlovým směrem. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 22. 3. 2014.

GPS: N 50,34539° E 14,47726°

⁸⁷² Státní okresní archiv v Mělníku, fond Archiv města Mělník, č. listu NAD 1189

⁸⁷³ Státní okresní archiv v Mělníku, fond Archiv města Mělník, č. listu NAD 1189

⁸⁷⁴ Státní okresní archiv v Mělníku, fond Archiv města Mělník, č. listu NAD 1189

I/111/64/A-120Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁸⁷⁵ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště objektu je patrná jáma s výrazným pozůstatkem záhozu ohraničená vnitrozemským valem. Beton se nachází ve formě malých kusů jak kolem jámy, tak do vzdálenosti 10 metrů od stanoviště objektu. Větší množství malých kusů betonu se nachází mezi stanovištěm a řekou Labe, potažmo přímo v řece, neboť sem byl nahrnut vytěžený beton. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 22. 3. 2014.

GPS: N 50,34383° E 14,48000°

⁸⁷⁵ Státní okresní archiv v Mělníku, fond Archiv města Mělník, č. listu NAD 1189

5.2.2.2 Úsek 112 Slaný

I/112/1/B1-80Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁸⁷⁶ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Na místě stanoviště je patrná terénní nerovnost v poli. Vlivem zemědělské činnosti se beton nachází ve formě malých kusů do vzdálenosti 100 metrů od stanoviště objektu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 15. 3. 2017.

GPS: N 50,21670° E 14,05300°

I/112/2/B2-80Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁸⁷⁷ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná mělká jáma s výraznými pozůstatky záhozů. Jáma je lemována množstvím betonu ve formě středních kusů. Velký pozůstatek týlové stěny se ve formě bloku nachází v týlu objektu. Beton se nachází ve velkém množství ve formě středních a velkých kusů jak na stanovišti samotném, tak v okolí do vzdálenosti 15 metrů, přičemž ve většině kusů betonu je dochována armatura. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 15. 3. 2017.

GPS: N 50,20249° E 14,04185°

I/112/3/EZ

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁸⁷⁸ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště se nachází jáma s čitelným půdorysem s výrazným pozůstatkem záhozu ohraničená vnitrozemským valem. Na tomto stanovišti je vnitrozemský val tvořen v horní části malými, uprostřed středními a u země velkými kusy betonu. Beton se nachází ve formě středních a velkých kusů jak v samotné jámě, tak na vnitrozemském valu. Ve formě množství velkých kusů i s dochovanou armaturou se beton nachází do vzdálenosti 10 metrů od stanoviště objektu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 16. 6. 2016.

GPS: N 50,17924° E 14,02947°

⁸⁷⁶ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Přelíc, č. listu NAD 119

⁸⁷⁷ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Přelíc, č. listu NAD 119

⁸⁷⁸ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Smečno, č. listu NAD 129

I/112/4/B1-80Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁸⁷⁹ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma s čitelným půdorysem s výraznými pozůstatky záhozů ohraničená vnitrozemským valem mimo prostoru vchodu. V jámě se dochovala rozdrčená vstupní chodbička ve formě malých a středních kusů betonu. Beton se nachází v okolí stanoviště ve formě středních a velkých kusů i s armaturou do vzdálenosti 10 metrů. Fragmenty stropu se ve formě středních kusů nachází v prostoru výstřelu čelní střílny. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 17. 11. 2015.

GPS: N 50,17261° E 14,02956°

I/112/5/B2-80Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁸⁸⁰ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma s čitelným půdorysem s většinou dochovanými záhozy ohraničená vnitrozemským valem. Ve středu stanoviště objektu jsou rozbité pozůstatky vstupní chodbičky ve formě malých a středních kusů betonu. Beton se nachází ve formě středních a velkých kusů jak v samotné jámě, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 10 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 17. 11. 2015.

GPS: N 50,17192° E 14,03018°

I/112/6/B2-80Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁸⁸¹ Stanoviště objektu je nevýrazné. Na místě stanoviště je patrná mělká jáma s nízkými pozůstatky záhozů. Beton se nachází ve formě malých a středních kusů v okolí stanoviště v malém množství do vzdálenosti 15 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 13. 12. 2015.

GPS: N 50,16362° E 14,02548°

⁸⁷⁹ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv města Libušín, č. listu NAD 85

⁸⁸⁰ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv města Libušín, č. listu NAD 85

⁸⁸¹ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv města Libušín, č. listu NAD 85

I/112/7/B1-80Z

Objekt byl odstřelen ve druhé vlně.⁸⁸² Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. Na místě stanoviště je zahrada u rodinného domu. Při výstavbě domu a budování zahrady byly pozůstatky po stanovišti zahlazeny. Beton se nachází na hromadě ve formě malých a středních kusů na okraji lesa ve vzdálenosti 20 metrů od stanoviště objektu kam byl odklizen ze zahrady. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 13. 12. 2015.

GPS: N 50,16280° E 14,02488°

I/112/8/B1-80Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁸⁸³ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma s čitelným půdorysem s výraznými pozůstatky záhozů ohraničená vnitrozemským valem. Na místě stanoviště se v jámě nachází pozůstatek rozdrčené vstupní chodbičky ve formě malých a středních kusů. Torzo čelní stěny v podobě bloku betonu se nachází ve směru pravého výstřelu. Beton se nachází ve velkém množství ve formě středních a velkých kusů jak v samotné jámě, tak kolem stanoviště do vzdálenosti 10 metrů, přičemž ve většině z nich je dochována armatura. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 13. 12. 2015.

GPS: N 50,15488° E 14,02997°

I/112/9/B2-80Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁸⁸⁴ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma s čitelným půdorysem se zachovalými záhozy ohraničená vnitrozemským valem. Týlové stěny byly vyvaleny a rozbity na místě, kde se jejich pozůstatky nachází ve formě množství kusů betonu. Ve směru výstřelu čelní střílny ve vzdálenosti 5 metrů se nachází trosky čelní stěny. Beton se nachází ve formě středních kusů i s armaturou do vzdálenosti 15 metrů od stanoviště objektu Stav na stanovišti zaznamenán k datu 13. 12. 2015.

GPS: N 50,15402° E 14,02950°

⁸⁸² Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv města Libušín, č. listu NAD 85

⁸⁸³ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv města Libušín, č. listu NAD 85

⁸⁸⁴ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Kamenné Žehrovice, č. listu NAD 655

I/112/10/D2Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁸⁸⁵ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma s čitelným půdorysem s výrazným pozůstatkem záhozu ohraničená vnitrozemským valem. Fragmenty stropu ve formě středních kusů betonu se nachází na pozůstatku záhozu. V prostoru levé střílny se nachází velké kusy betonu i s armaturou. Menší množství malých a středních kusů betonu se nachází do vzdálenosti 30 metrů od stanoviště. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 20. 2. 2016.

GPS: N 50,14007° E 14,03566°

I/112/11/B2-80Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁸⁸⁶ Stanoviště objektu je nevýrazné. Na místě stanoviště je patrná mělká prohlubeň. Beton se nachází ve formě malých a středních kusů jak v prohlubni samotné, tak do vzdálenosti 10 metrů od stanoviště objektu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 20. 2. 2016.

GPS: N 50,13003° E 14,04354°

I/112/12/B1-80Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁸⁸⁷ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná mělká jáma s čitelným půdorysem s většinou zachovalými záhozy. Na záhozech se nachází fragmenty stropu i s patrnými pozůstatky původní izolace, další fragmenty stropu jsou ve vzdálenosti 15 metrů čelním směrem. Beton se vyskytuje ve formě středních a větších kusů v okolí stanoviště do vzdálenosti 25 metrů. Týlovým směrem se ve vzdálenosti 25 metrů nachází fragment ucha. V řadě kusů betonu je dochována armatura. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 12. 3. 2016.

GPS: N 50,12842° E 14,04470°

⁸⁸⁵ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Kamenné Žehrovice, č. listu NAD 655

⁸⁸⁶ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Kamenné Žehrovice, č. listu NAD 655

⁸⁸⁷ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Kamenné Žehrovice, č. listu NAD 655

I/112/13/D2Z ÚV⁸⁸⁸

Objekt je zachován. Dříve byl zabetonován. Zabetonování bylo odstraněno roku 2003 a bylo započato s rekonstrukčními pracemi do podoby z roku 1938. Maskování objektu bylo obnoveno. U objektu byl doplněn původní zához. Háky na uchycení maskovacích sítí byly zachovány, stejně jako mřížka výdechu a periskopová trubka. V roce 2006 byl objekt vypálen a vykraden, čímž rekonstrukce skončila. Prostor vstupu je v současnosti částečně zasypán, což je způsobeno ukončením rekonstrukčních prací, neboť při nich byl tento prostor odkopán a zajištěn dřevem. Po letech bez údržby dřevo přestalo plnit svoji funkci a došlo k zasypání části svahu. Objekt je volně přístupný a chátrá. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 2. 4. 2017.

GPS: N 50,08371° E 14,03671°

I/112/14/EZ

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁸⁸⁹ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma s čitelným půdorysem s výraznými pozůstatky záhozů ohraničená vnitrozemským valem. Beton se nachází ve formě středních kusů i s armaturou jak v samotné jámě, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 15 metrů s větší koncentrací ve směru výstřelu a týlovým směrem. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 28. 9. 2016.

GPS: N 50,05902° E 14,04422°

I/112/15/B2-80Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁸⁹⁰ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma s čitelným půdorysem s pozůstatky záhozů ohraničená vnitrozemským valem. Beton se nachází ve formě malých a mnoha středních kusů jak na stanovišti samotném, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 25 metrů. Velké kusy betonu se nachází týlovým směrem ve vzdálenosti 5 metrů od stanoviště objektu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 28. 9. 2016.

GPS: N 50,05119° E 14,04361°

⁸⁸⁸ U tohoto objektu provedena úprava prostoru vchodu proti zasypání vybudováním týlového záhozu a jeho obložení kamennou rovinou.

⁸⁸⁹ Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Bratronice, č. listu NAD 615

⁸⁹⁰ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Chýňava, č. listu NAD 119

I/112/16/B2-80Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁸⁹¹ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma s čitelným půdorysem s výraznými pozůstatky záhozů. Na záhozech se nachází malé fragmenty stropu. V jámě a blízkém okolí se nachází velké kusy betonu i dochovanou armaturou. V okolí stanoviště do vzdálenosti 20 metrů se nachází velké množství betonu ve formě středních a velkých kusů. U stanoviště se nachází střední kus betonu s patrnými betonovými ozuby hlavní střílny. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 13. 3. 2016.

GPS: N 50,03903° E 14,03556°

I/112/17/A-160N LL

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁸⁹² Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná mělká jáma s výrazným pozůstatkem záhozu. Čelní stěna se nachází lehce vyvrácena na původním místě ve formě monobloku s odtěženými uchy a poškozenou horní částí. V čelní stěně jsou patrné návrty pro nálože. Na torzu stropu, které visí z čelní stěny na armaturách čelním směrem, a poškozené čelní stěně jsou dochovány pozůstatky původních maskovacích barev. Beton se nachází ve formě malých a velkých kusů jak v samotné jámě, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 35 metrů, přičemž na řadě kusů jsou patrné pozůstatky původních maskovacích barev a jsou v nich dochovány armatury. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 22. 11. 2016.

GPS: N 50,00527° E 13,99179°

⁸⁹¹ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Chýňava, č. listu NAD 119

⁸⁹² Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Nižbor, č. listu NAD 191

I/112/18/A-160Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁸⁹³ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná mělká jáma. Jáma je lemována vnitrozemským valem. Strop se při odstřelu převrátil a odletěl čelním směrem pod objekt, kde se zarazil do země a je ve formě monobloku zachován. V bloku stropu jsou zachovány poškozené periskopové trubky a jsou na něm zachovány háky na uchycení maskovacích sítí. Na bloku stropu, na kterém je i většinově dochována izolace, jsou patrné pozůstatky původních maskovacích barev. Beton se nachází ve formě středních a velkých kusů do vzdálenosti 25 metrů od stanoviště objektu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 22. 11. 2016.

GPS: N 50,00462° E 13,99303°

⁸⁹³ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Nižbor, č. listu NAD 191

5.2.2.3 Úsek 116 Berounka

I/116/56/A-220Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁸⁹⁴ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma s čitelným půdorysem, s většinou zachovalým záhozem, ohraničená ve své levé části vnitrozemským valem. Zához je ve své střední části poškozen dopadem stropu. Beton se nachází ve formě středních a velkých kusů v bezprostředním okolí stanoviště, přičemž v řadě z nich je dochována armatura a jsou na nich patrné pozůstatky původní izolace. Malé kusy betonu se nacházejí do vzdálenosti 30 metrů od stanoviště. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 11. 12. 2016.

GPS: N 49,89024° E 14,21984°

I/116/57/A-140Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁸⁹⁵ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma s čitelným půdorysem s většinou zachovalým záhozem, ohraničená ve své levé části velmi výrazným vnitrozemským valem. Zához je ve své střední části poškozen dopadem odstřeleného stropu. Beton se ve značném množství ve formě středních a velkých kusů nachází jak na stanovišti, tak v jeho bezprostředním okolí. Pozůstatky kamenné rovnaniny se nacházejí v potoce v čelním směru od stanoviště. V části jámy je dochována původní podlaha, ze které ční několik prutů armatury. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 11. 12. 2016.

GPS: N 49,88932° E 14,22103°

⁸⁹⁴ Státní okresní archiv v Praze-západ se sídlem v Dobřichovicích, fond Archiv obce Řevnice, č. listu NAD 248

⁸⁹⁵ Státní okresní archiv v Praze-západ se sídlem v Dobřichovicích, fond Archiv obce Řevnice, č. listu NAD 248

I/116/58/A-220Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁸⁹⁶ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrný pozůstatek záhozu. Stanovištěm samotným prochází lesní cesta, při jejímž budování bylo velké množství betonu ve formě středních kusů s patrnými otisky po armatuře odhrnuto na pozůstatek záhozu a do svahu čelně pod stanoviště. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 11. 12. 2016.

GPS: N 49,88844° E 14,22165°

V prostoru mezi objekty 116/58 a 116/59 je dochováno zahloubení pro intervalovou protipěchotní překážku.

I/116/59/A-180Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁸⁹⁷ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná výrazná jáma s čitelným půdorysem, s poškozeným záhozem, ohraničená výrazným vnitrozemským valem. Zához je ve střední části poškozen dopadem stropu a stále se na něm nacházejí fragmenty stropu v podobě středních kusů betonu s patrnou původní izolací. Vnitrozemský val je v případě tohoto objektu tvořen značným množstvím středních kusů betonu. Pozůstatky kamenné rovnaniny se nacházejí jak na svém původním místě, tak rozesety po celé jámě a v blízkém okolí. Beton se nachází ve formě středních kusů do vzdálenosti 20 metrů od stanoviště. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 11. 12. 2016.

GPS: N 49,88833° E 14,22354°

I/116/60/A-140Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁸⁹⁸ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná hluboká jáma s výrazným pozůstatkem poškozeného záhozu, ohraničená vnitrozemským valem. Na poškozeném zához se nachází velké množství fragmentů stropu ve formě středních kusů betonu. Zároveň se po jeho celé ploše nacházejí pozůstatky kamenné rovnaniny. Týlovým směrem od stanoviště je ve svahu patrna

⁸⁹⁶ Státní okresní archiv v Praze-západ se sídlem v Dobřichovicích, fond Archiv obce Řevnice, č. listu NAD 248

⁸⁹⁷ Státní okresní archiv v Praze-západ se sídlem v Dobřichovicích, fond Archiv obce Řevnice, č. listu NAD 248

⁸⁹⁸ Státní okresní archiv v Praze-západ se sídlem v Dobřichovicích, fond Archiv obce Řevnice, č. listu NAD 248

plošina sloužící pro výstavbu objektu. Beton se nachází ve formě středních kusů ve směru levého výstřelu a týlovým směrem do vzdálenosti 10 metrů. Čelním směrem jsou rozesety malé a střední kusy betonu do vzdálenosti 25 metrů. Na řadě středních kusů je dochována původní omítka a jsou na nich patrné otisky po armatuře. V jámě je dochován jeden celý a jeden rozlomený distanční sloupek. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 11. 12. 2016.

GPS: N 49,88824° E 14,22569°

I/116/61/A-120Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁸⁹⁹ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma s výrazným pozůstatkem záhozu, ohraničená na týlové straně vysokým vnitrozemským valem. Zához je v levé polovině výrazně poničen dopadem stropu. V jámě i v okolí do vzdálenosti 25 metrů se nachází velké bloky betonu, ve kterých je dochována i armatura. Velké množství středních kusů betonu se nachází v týlové části jámy. Pozůstatky kamenné rovnaniny jsou rozesety na pozůstatku záhozu, promísěny s fragmenty stropu ve formě středních kusů. V bezprostřední blízkosti stanoviště na vnitřním okraji směru pravého výstřelu se nachází blok betonu dlouhý 1,5 metru a široký 0,5 metru. Další obdobně velký blok se nachází v prostoru, kde původně byla levá střílna. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 11. 12. 2016.

GPS: N 49,88804° E 14,22721°

I/116/62/A-180Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁹⁰⁰ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná hluboká jáma s čitelným půdorysem se zachovalým záhozem, ohraničená vnitrozemským valem. Zához je ve své střední části zploštěn dopadem stropu. Beton se na stanovišti i v jeho okolí do vzdálenosti 25 metrů nachází v menším množství středních kusů. Na záhozu se nachází výrazné pozůstatky kamenné rovnaniny. Týlovým směrem od stanoviště se nachází poškozený distanční sloupek. U stanoviště je dochován přístupový zákop. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 11. 12. 2016.

GPS: N 49,88702° E 14,22768°

⁸⁹⁹ Státní okresní archiv v Praze-západ se sídlem v Dobřichovicích, fond Archiv obce Řevnice, č. listu NAD 248

⁹⁰⁰ Státní okresní archiv v Praze-západ se sídlem v Dobřichovicích, fond Archiv obce Řevnice, č. listu NAD 248

I/116/63/D1Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁹⁰¹ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná prohlubeň ve svahu s většinou zachovalým záhozem. Beton se nachází v bezprostředním okolí prohlubně ve formě středních kusů do vzdálenosti 15 metrů. Týlovým směrem od stanoviště se v potoce nachází velký blok betonu s dochovanou armaturou o rozměrech 2 m na 0,75 m, který je výrazným fragmentem týlové stěny. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 11. 12. 2016.

GPS: N 49,88651° E 14,22941°

I/116/64/A-120Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁹⁰² Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná mělká jáma s nízkým pozůstatkem záhozu. Beton se nachází ve velkém množství ve formě malých, středních i velkých kusů jak na stanovišti, tak v okolí do vzdálenosti 15 metrů, přičemž v řadě středních a velkých kusů je dochována armatura a je na nich patrná původní omítka. V několika větších kusech jsou patrné návrty pro nálože. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 11. 12. 2016.

GPS: N 49,88624° E 14,23006°

I/116/65/A-120Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁹⁰³ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná mělká jáma s čitelným půdorysem, s nízkým pozůstatkem záhozu. Po obvodu jámy jsou vyskládány střední kusy betonu názorně vykreslující původní půdorys. Velké množství středních kusů betonu se nachází ve směru obou výstřelů a v čelním směru pod stanovištěm do vzdálenosti 30 metrů. V potoce 40 metrů od stanoviště ve směru pravého výstřelu se nachází kus betonu se zachovalým hákem na uchycení maskovacích sítí. U stanoviště byl nalezen výrazný fragment periskopové trubky. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 11. 12. 2016.

GPS: N 49,88528° E 14,23057°

⁹⁰¹ Státní okresní archiv v Praze-západ se sídlem v Dobřichovicích, fond Archiv obce Řevnice, č. listu NAD 248

⁹⁰² Státní okresní archiv v Příbrami, fond Archiv obce Nová Ves pod Pleší, č. listu NAD 130

⁹⁰³ Státní okresní archiv v Příbrami, fond Archiv obce Nová Ves pod Pleší, č. listu NAD 130

I/116/66/A-180Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁹⁰⁴ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma s čitelným půdorysem, se zchovalým záhozem, ohraničená ve své levé části vnitrozemským valem. Velké množství středních kusů betonu se nachází v jámě i v okolí do vzdálenosti 40 metrů s větší koncentrací ve směru výstřelů a v týlovém směru přímo pod stanovištěm. Fragmenty stropu ve formě středních kusů betonu se nachází čelně od stanoviště u paty záhozu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 11. 12. 2016.

GPS: N 49,88438° E 14,22979°

I/116/67/A-160Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁹⁰⁵ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná hluboká jáma se zchovalým záhozem. Zához je ve své střední části zploštěn dopadem stropu. Na záhozu se nachází množství fragmentů stropu ve formě středních a velkých kusů betonu. Pozůstatky kamenné rovnániny se nachází jak na původním místě, tak po celé ploše záhozu. Beton se nachází ve velkém množství jak v jámě a jejím bezprostředním okolí, tak v korytě potoka týlovým směrem, přičemž v řadě kusů je dochována armatura a jsou na nich patrné otisky po armatuře a pozůstatky původní omítky. V potoce pod stanovištěm se nachází velké, stále provázané bloky bočních stěn a týlové stěny. Na bloku, který je torzem pravé boční stěny, lze pozorovat místo, odkud byla vytržena střílna. V torzu týlové stěny vlevo pod stanovištěm byl nalezen kompletní granátový skluz. Tento artefakt byl z trosek stěny po náročných záchranných pracích vyzvednut a zachráněn pro budoucí muzejní užití. U stanoviště se nachází dva distanční sloupky. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 11. 12. 2016.

GPS: N 49,88321° E 14,22943°

⁹⁰⁴ Státní okresní archiv v Příbrami, fond Archiv obce Nová Ves pod Pleší, č. listu NAD 130

⁹⁰⁵ Státní okresní archiv v Příbrami, fond Archiv obce Nová Ves pod Pleší, č. listu NAD 130

I/116/68/A-140Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁹⁰⁶ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma s výrazným pozůstatkem záhozu ohraničená vnitrozemským valem. Fragменты stropu ve formě středních kusů betonu se nachází na pozůstatku záhozu. Beton ve formě malých, středních i velkých kusů se nachází jak v bezprostředním okolí stanoviště, tak v čelním směru pod ním. V řadě kusů betonu je dochována armatura a je na nich patrná původní omítka. Několik velkých, stále provázaných kusů betonu se nachází přímo v jámě. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 11. 12. 2016.

GPS: N 49,88216° E 14,22915°

I/116/69/A-180Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁹⁰⁷ Stanoviště objektu je výrazné. Na stanovišti je dochována většina podlahy. Trosky stropu i čelní stěny se nacházejí spolu s materiálem záhozu a kamennou rovnaninou na dně údolí čelně pod stanovištěm. Na stanovišti se nachází řada velkých a středních kusů betonu s dochovanou armaturou a patrnými návrty pro nálože. Podlaha je na své čelní straně poškozena utržením čelní stěny. Beton se nachází v okolí stanoviště ve formě malých, středních i velkých kusů do vzdálenosti 35 metrů. U stanoviště se nachází dva distanční sloupky. V bezprostřední blízkosti stanoviště bylo nalezeno množství fragmentů trubek výdechu a periskopových trubek a zároveň fragmenty výbuchem zničeného ventilátoru. Dále byl nalezen rámeček pro jemné pletivo do mřížky výdechu. Tento artefakt byl zachráněn pro budoucí muzejní použití. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 11. 12. 2016.

GPS: N 49,88162° E 14,22881°

I/116/70/A-120Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁹⁰⁸ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma, která je ve své střední části po úroveň terénu zaplněna betonem. Na stanovišti je dochován zához, na kterém se nachází velké množství středních kusů betonu a pozůstatky kamenné rovnaniny. Další pozůstatky rovnaniny, a i další střední kusy betonu, se nacházejí týlovým směrem ve vzdálenosti 5 metrů od stanoviště.

⁹⁰⁶ Státní okresní archiv v Příbrami, fond Archiv obce Nová Ves pod Pleší, č. listu NAD 130

⁹⁰⁷ Státní okresní archiv v Příbrami, fond Archiv obce Nová Ves pod Pleší, č. listu NAD 130

⁹⁰⁸ Státní okresní archiv v Příbrami, fond Archiv obce Nová Ves pod Pleší, č. listu NAD 130

V pravé části jámy byl ze středních kusů betonu vyskládán čtverec a tento prostor slouží pravděpodobně pro trampské přenocování. Beton se nachází ve velkém množství ve formě středních kusů do vzdálenosti 20 metrů, přičemž v řadě kusů je dochována armatura. U stanoviště byly nalezeny dva háky pro uchycení maskovacích sítí. Tyto artefakty byly zachráněny pro budoucí muzejní použití. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 13. 7. 2015.

GPS: N 49,88070° E 14,22866°

I/116/71/A-160Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁹⁰⁹ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma s čitelným půdorysem se zachovalým záhozem, ohraničená velmi výrazným vnitrozemským valem. Zához je ve střední části poškozen dopadem stropu, kde se jeho fragmenty ve formě středních kusů s patrnou původní izolací nachází. Pozůstatky kamenné rovnaniny jsou vyskládány u pravé paty záhozu. Velké množství betonu ve formě malých a středních kusů se nachází jak na stanovišti, tak v jeho blízkém okolí. Ve svahu týlovým směrem na okraji vnitrozemského valu se nacházejí dva velké bloky betonu i s dochovanou armaturou. V údolí v týlovém směru se nachází velké množství malých a středních kusů betonu a zároveň je tu i dochovaný distanční sloupek. Stromy v okolí stanoviště vykazují stále patrné jizvy po poškozeních způsobených odlétávajícím betonem při odstřelu objektu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 13. 7. 2015.

GPS: N 49,87960° E 14,22840°

⁹⁰⁹ Státní okresní archiv v Příbrami, fond Archiv obce Nová Ves pod Pleší, č. listu NAD 130

I/116/72/A-180Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁹¹⁰ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná mělká jáma s čitelným půdorysem, s nízkým pozůstatkem záhozu, ohraničená na týlové straně nízkým vnitrozemským valem. Většina středních a velkých kusů betonu z objektu byla užita pro ohraničení jámy, kde spolu s kameny z rovnániny a klestím tvoří stanoviště základnu pro bojové hry v přírodě jako je např. airsoft. U stanoviště se nachází velký kus betonu, na kterém jsou patrné otisky ocelové části střílny. U stanoviště se nachází jeden poškozený distanční sloupek. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 13. 7. 2015.

GPS: N 49,87865° E 14,22833°

I/116/73/A-120Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁹¹¹ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná mělká jáma s výrazným pozůstatkem záhozu, ohraničená vnitrozemským valem. Fragmenty stropu se ve formě středních kusů betonu s patrnou původní izolací nachází jak na pozůstatku záhozu, tak za ním. Beton se nachází ve velkém množství ve formě malých, středních i velkých kusů jak na stanovišti samotném, tak v okolí do vzdálenosti 20 metrů. V čelním směru od stanoviště se nachází kus betonu s patrnými betonovými ozuby střílny. V okolí stanoviště jsou tři poškozené distanční sloupky. U stanoviště byl nalezen hák na uchycení maskovacích sítí, fragmenty trubek výdechu a periskopových trubek, výbuchem zničeného ventilátoru a příruba k přišroubování ventilátoru. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 13. 7. 2015.

GPS: N 49,87733° E 14,23202°

I/116/74/A-120Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁹¹² Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná hluboká jáma s čitelným půdorysem, s výrazným pozůstatkem záhozu, ohraničená ve své levé polovině vnitrozemským valem. Beton se nachází ve velkém množství středních a velkých kusů v jámě i blízkém okolí. Velké množství betonu se nachází týlovým směrem v prostoru nově vysázeného lesa, jehož hrana je přímo u

⁹¹⁰ Státní okresní archiv v Příbrami, fond Archiv obce Nová Ves pod Pleší, č. listu NAD 130

⁹¹¹ Státní okresní archiv v Příbrami, fond Archiv obce Nová Ves pod Pleší, č. listu NAD 130

⁹¹² Státní okresní archiv v Příbrami, fond Archiv obce Nová Ves pod Pleší, č. listu NAD 130

stanoviště. Na řadě středních a velkých kusů betonu jsou patrné pozůstatky původních maskovacích barev. U stanoviště se nachází jeden zachovalý a jeden rozlomený distanční sloupek. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 13. 7. 2015.

GPS: N 49,87637° E 14,23246°

I/116/75/A-120Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁹¹³ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma s čitelným půdorysem, se zachovalým záhozem. Zához je ve své střední části zploštěn dopadem stropu. Beton se ve velkém množství nachází v bezprostřední blízkosti stanoviště ve formě středních kusů a v čelním směru pod stanovištěm. Množství velkých a středních kusů bylo naskládáno na levý okraj jámy. U stanoviště byly nalezeny tři fragmenty periskopových trubek. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 13. 7. 2015.

GPS: N 49,87404° E 14,23222°

I/116/76/A-160Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁹¹⁴ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště se nachází jáma s čitelným půdorysem, s výrazným pozůstatkem záhozu, ohraničená robustním vnitrozemským valem. Na pozůstatku záhozu se nachází fragmenty stropu ve formě množství středních kusů betonu s patrnými pozůstatky původní izolace. Beton se vyskytuje ve velkém množství na stanovišti i v jeho okolí ve formě malých a středních kusů do vzdálenosti 20 metrů. Týlovým směrem od stanoviště je v jednom středním kusu betonu dochována západka na uzavření mřížových dveří. V řadě kusů betonu jsou dochovány armatury a jsou na nich patrné pozůstatky původních maskovacích barev. Na stanovišti byla nalezena mřížka výdechu a částečný uzávěr hlavní střílny. Tyto artefakty byly zachráněny pro budoucí muzejní použití. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 13. 7. 2015.

GPS: N 49,87217° E 14,23140°

⁹¹³ Státní okresní archiv v Příbrami, fond Archiv obce Nová Ves pod Pleší, č. listu NAD 130

⁹¹⁴ Státní okresní archiv v Příbrami, fond Archiv obce Nová Ves pod Pleší, č. listu NAD 130

I/116/77/A-200Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁹¹⁵ Stanoviště objektu je výrazné. Na stanovišti je dochována podlaha, která je po celém svém obvodu ohraničena čnicími armaturami. Několik velkých kusů betonu i s dochovanou armaturou se nachází přímo na podlaze. Na stanovišti je dochována většina záhozu, který je ve své střední části zploštěn dopadem stropu. Beton se nachází ve velkém množství v okolí ve formě středních kusů do vzdálenosti 15 metrů, přičemž v řadě z nich je dochována armatura. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 27. 10. 2016.

GPS: N 49,87037° E 14,22786°

I/116/78/A-160Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁹¹⁶ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná výrazná jáma s čitelným půdorysem, s výrazným pozůstatkem záhozu, ohraničená na své týlové straně robustním vnitrozemským valem. V čelním směru u paty záhozu se nachází velké množství středních kusů betonu s patrnými pozůstatky izolace a dochovanou armaturou, které jsou fragmenty stropní desky. U stanoviště se nachází velký kus betonu, který je částí ucha, a jsou na něm patrné pozůstatky původních maskovacích barev. Beton se nachází ve formě malých a středních kusů ve směru výstřelů a v týlovém směru do vzdálenosti 15 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 27. 10. 2016.

GPS: N 49,86926° E 14,22849°

⁹¹⁵ Státní okresní archiv v Příbrami, fond Archiv obce Nová Ves pod Pleší, č. listu NAD 130

⁹¹⁶ Státní okresní archiv v Příbrami, fond Archiv obce Nová Ves pod Pleší, č. listu NAD 130

I/116/79/A-160Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁹¹⁷ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma s čitelným půdorysem, s výrazným pozůstatkem záhozu. Beton se nachází ve velkém množství ve formě malých, středních i velkých kusů na stanovišti a v okolí do vzdálenosti 25 metrů s větší koncentrací v bezprostřední blízkosti stanoviště. Jáma je ve své levé části do výše terénu zasypána lesnickým odpadem, v pravé části zatím znečištění této výše nedosáhlo. Část záhozu byla odtěžena pro potřeby blízké lesní školky. Několik velkých, v zemi zaražených kusů betonu se nachází týlovým směrem. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 27. 10. 2016.

GPS: N 49,86842° E 14,22857°

I/116/80/A-160Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁹¹⁸ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma s čitelným půdorysem, se zachovalým záhozem, ohraničená ve své týlové části vnitrozemským valem. Zához je ve své střední části zploštěn dopadem stropu. Velké množství středních kusů betonu, které jsou fragmenty stropní desky, se nachází na záhozu. Beton se nachází ve velkém množství ve formě středních a velkých kusů v okolí stanoviště do vzdálenosti 25 metrů. Ve směru levého výstřelu se nachází fragment ucha ve formě velkého kusu betonu. U stanoviště se nachází střední kus betonu s patrným vybráním pro otevření mřížových dveří. U stanoviště byly nalezeny fragmenty periskopových trubek, trubek výdechu a příruba pro ventilátor. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 27. 10. 2016.

GPS: N 49,86743° E 14,22870°

⁹¹⁷ Státní okresní archiv v Příbrami, fond Archiv obce Nová Ves pod Pleší, č. listu NAD 130

⁹¹⁸ Státní okresní archiv v Příbrami, fond Archiv obce Nová Ves pod Pleší, č. listu NAD 130

I/116/100/A-120Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁹¹⁹ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Stanovišti objektu se nachází na pastvině, kde je patrná mělká prohlubeň s nízkým pozůstatkem záhozu. Jak na stanovišti, tak v jeho okolí se nachází velmi malé množství malých kusů betonu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 27. 10. 2016.

GPS: N 49,90380° E 14,22225°

I/116/102/B2-80Z ÚV⁹²⁰

Objekt nebyl postaven. Na místě stanoviště objektu proběhly pouze výkopové práce. Je zde patrná jáma s čitelným půdorysem. Jáma je postupně zasypávána erodující skálou, do které bylo stanoviště vtesáno. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 10. 8. 2017.

GPS: N 49,93470° E 14,18170°

116/103/A-180Z

Objekt nebyl postaven. Na místě stanoviště byl do ukončení opevňovacích prací proveden pouze výkop. Pozůstatky po staveništi byly zahlazeny při rozsáhlých úpravách břehu řeky Berounky. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 10. 8. 2017.

GPS: N 49,93434° E 14,17499°

I/116/108/A-200Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁹²¹ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Na místě stanoviště je patrná nízká plošina s čitelným náznakem záhozu. Beton se na stanovišti a v jeho okolí do vzdálenosti 20 metrů nachází ve formě malých, středních a velkých kusů. Na velkých kusech jsou patrné otisky po armatuře. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 27. 10. 2016.

GPS: N 49,93155° E 14,13675°

⁹¹⁹ Státní okresní archiv v Praze-západ se sídlem v Dobřichovicích, fond Archiv obce Řevnice, č. listu NAD 248

⁹²⁰ U tohoto objektu měla být vybudována úprava vchodu v podobě železobetonové chodby podél týlové stěny končící na úrovni rohu střelecké místnosti proti zasypání vchodu.

⁹²¹ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Srbsko, č. listu NAD 225

I/116/109/A-140Z

Objekt je zachován. Zabetonování objektu bylo odstraněno v prostoru vchodu, granátového skluzu a mřížek výdechů. Objekt nemá provedenou vnější omítku vyjma čelní stěny. Interiér je však stále zalit betonem. Nad vchodem je stále patrné původní barvou psané číslo objektu. Háky na uchycení maskovacích sítí se dochovaly jen na levé polovině objektu. Svrchní vrstva stropní izolace podléhá výrazné erozi, která je více patrná na levé polovině objektu. U objektu se zachoval nedobudovaný zához. Dochovala se také horní kabelová průchodka. Západka mříže, závěsy mříže, mřížky výdechu a škrabka na boty nebyly při betonáži osazeny a jsou pro ně zachovány kapsy ve stěnách. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 27. 10. 2016.

GPS: N 49,93688° E 14,13838°

I/116/110/A-120Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁹²² Stanoviště objektu je výrazné. Na stanovišti je dochována jáma s podlahou a lehce do čela vyvrácenou čelní stěnou. Vstupní chodbička se nachází na původním místě a byla z ní novodobě vytěžena vchodová střílna. Pravá boční stěna a pravá část týlové stěny leží vyvráceny u stanoviště. Čelní stěna je ve střední části poškozena odstřelem stropu. Po odstřelu se strop otočil o 90 stupňů a dopadl na pravé ucho objektu, kde zůstal do dnes ve formě monobloku. Ve stropě jsou dochovány obě periskopové trubky a háky na uchycení maskovacích sítí, které se nacházejí i na pravém uchu. Levé ucho je ve své horní části poškozeno odtržením stropu. Levá boční stěna se nachází ve směru levého výstřelu ve svahu pod objektem ve formě několika velkých, stále provázaných bloků 20 metrů od stanoviště. Levá část týlové stěny se při odstřelu roztrhla na mnoho větších kusů, které se nacházejí do vzdálenosti 15 metrů od stanoviště týlovým směrem. U stanoviště se také dochoval nedobudovaný zához. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 27. 10. 2016.

GPS: N 49,93911° E 14,13455°

⁹²² Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Srbsko, č. listu NAD 225

I/116/111/A-160Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁹²³ Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. Stanovištěm objektu prochází cyklostezka podél řeky Berounky. Před její rekonstrukcí na zpevněnou komunikaci v roce 2015 byly v původní cestě zaježděny malé a střední kusy betonu. Na úrovni stanoviště ční z Berounky armatura, která je stále v kusu betonu neurčitelné velikosti. Beton se nachází v malém množství ve formě malých a středních kusů do vzdálenosti 25 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 14. 10. 2016.

GPS: N 49,94630° E 14,12950°

I/116/112/EZ

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁹²⁴ Stanoviště objektu je výrazné. Na stanovišti jsou dochovány všechny lehce vyvrácené poškozené stěny kromě týlové, která je zaražena do svahu. Horní část pravé boční stěny se nachází ve formě stále provázaného bloku napravo od stanoviště ve vzdálenosti 10 metrů. Strop se při odstřelu utrhł a dosud leží kolmo nalevo od stanoviště v podobě monobloku. Je v něm dochována poškozená periskopová trubka. V týlové stěně je dochován poškozený granátový skluz. Vstupní chodbička se nalézá na původním místě, ale byla z ní novodobě odtěžena vchodová střílna. Na vnitřních částech stěn se zachovala oka pro uchycení vnitřního bednění. Čelní stěna je ve své střední části značně poškozena vytržením hlavní střílny, přičemž mnoho jejích kusů se nachází ve formě středních kusů ve směru výstřelu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 14. 10. 2016.

GPS: N 49,95078° E 14,13290°

⁹²³ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Srbsko, č. listu NAD 225

⁹²⁴ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Srbsko, č. listu NAD 225

I/116/114/A-120Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁹²⁵ Stanoviště objektu je výrazné. Na stanovišti je dochována čelní stěna i vyvrácené boční stěny a týlová stěna. Čelní stěna je ve své střední části poškozena odstřelem stropu, který se po odstřelu převrátil a kolmo, ve formě monobloku, se zapíchl do interiéru, kde rozdrtil vstupní chodbičku. Na čelní stěně v prostoru interiéru se dodnes dochovalo několik prken původní výdřevy. Háky na uchycení maskovacích sítí jsou dochovány jak na uchách, tak na bloku stropu, ve kterém se dosud nacházejí poškozené periskopové trubky a jsou v něm patrné i návrty pro nálože. Na stanovišti je dochován nedobudovaný zához. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 14. 10. 2016.

GPS: N 49,95548° E 14,12573°

I/116/115/A-160Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁹²⁶ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Na místě stanoviště je patrná terénní nerovnost v louce. Beton se ve velkém množství nachází ve směru pravého výstřelu na okraji louky, přičemž na jednom kusu je patrný otisk periskopové trubky. Na stanovišti samotném se nachází velmi malé množství malých kusů betonu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 11. 3. 2016.

GPS: N 49,95336° E 14,11235°

I/116/117/A-160Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁹²⁷ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Na místě stanoviště je patrná terénní nerovnost v pastvině. Beton se nachází ve formě malých a středních kusů ve velkém množství jak na stanovišti samotném, tak v jeho blízkém okolí. Množství betonu z objektu bylo „odklizeno“ čelním směrem do řeky Berounky. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 11. 3. 2016.

GPS: N 49,95527° E 14,09765°

⁹²⁵ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Hostím, č. listu NAD 99

⁹²⁶ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Hostím, č. listu NAD 99

⁹²⁷ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv města Berouna, č. listu NAD 63

I/116/118/EZ

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁹²⁸ Stanoviště objektu je výrazné. Na stanovišti jsou dochovány lehce vyvrácené obvodové stěny, které jsou ve své horní části poškozeny odtržením stropu při odstřelu. Čelní stěna je ve své střední části rozrušena vytržením hlavní střílny, avšak boční a spodní betonové ozuby jsou zachovány. Na stanovišti se též dochovala vstupní chodbička, ze které byla novodobě odtěžena vchodová střílna. Fragmenty stropu se nacházejí u silnice čelním směrem pod stanovištěm, kam strop při odstřelu dopadl. U stanoviště se dochovala původní přístupová cesta k objektu vedoucí do týlu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 13. 3. 2016.

GPS: N 49,96081° E 14,09954°

I/116/119/EZ

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁹²⁹ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná mělká jáma s čitelným půdorysem s výraznými pozůstatky záhozů ohraničená nízkým vnitrozemským valem. Fragmenty stropu se ve formě středních kusů betonu i s dochovanou armaturou nacházejí na pozůstatku levého záhozu. Beton se nachází ve formě středních a velkých kusů jak na stanovišti samotném, tak v jeho okolí do vzdálenosti 10 metrů. Ve směru výstřelu se ve vzdálenosti 5 metrů pod stanovištěm nachází velké bloky stále provázaného betonu, které jsou pozůstatky čelní stěny. Pro účely terénního průzkumu bylo stanoviště na podzim roku 2017 zbaveno valné většiny náletových dřevin. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 13. 3. 2016.

GPS: N 49,96507° E 14,09973°

I/116/120/EZ

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁹³⁰ Stanoviště objektu je výrazné. Na stanovišti je patrná jáma zcela zaplněná betonovou drtí s čitelným půdorysem s výraznými pozůstatky záhozů ohraničená výrazným vnitrozemským valem, tvořící plošinu ve svahu. Na levém pozůstatku záhozu se nachází fragmenty stropu ve formě středních kusů. Ve směru výstřelu se nachází ve svahu velké množství betonu rozličných forem do vzdálenosti 15 metrů, přičemž jsou zde i velké bloky stále provázaného betonu.

⁹²⁸ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv města Berouna, č. listu NAD 63

⁹²⁹ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv města Berouna, č. listu NAD 63

⁹³⁰ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv města Berouna, č. listu NAD 63

V jámě samotné se nachází mimo malých a středních kusů i několik velkých bloků, z nichž část tvořila původně základ týlové stěny. Beton se ve formě středních kusů nachází ve vzdálenosti do 30 metrů od stanoviště. Ve svahu ve směru výstřelu se nachází tři distanční sloupky. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 13. 3. 2016.

GPS: N 49,96678° E 14,10123°

I/116/121/A-140Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁹³¹ Stanoviště objektu je výrazné. Na stanovišti je dochována do čela vyvrácená čelní stěna v celé své délce, která je ve středu poškozena odtržením stropu při odstřelu. Ucha jsou v horní části poškozena a fragment horní části pravého ucha i s dochovaným hákem na uchycení maskovacích sítí se nachází v prostoru, kde dříve bývala kamenná rovinanina. Na stanovišti je v poškozeném stavu dochován zához, na kterém jsou pozůstatky stropu ve formě tří velkých bloků, které v sobě mají zachovány háky na uchycení maskovacích sítí. V prostoru pravé střílny se nachází velké bloky stále provázaného betonu. Beton se nachází ve velkém množství ve formě středních a velkých kusů jak v jámě po objektu, tak v okolí stanoviště do vzdálenosti 5 metrů. Stanoviště a jeho blízké okolí je extrémně zarostlé, takřka neprůchozími náletovými dřevinami. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 13. 3. 2016.

GPS: N 49,96744° E 14,10035°

I/116/122/A-180Z

Objekt je zachován a jeho interiér je stále zabetonován. Na objektu nebyla provedena omítka ani izolace. U objektu je patrný náznak počátku budování záhozu. Háky na uchycení maskovacích sítí byly uřezány. Periskopové trubky jsou zachovány. U vchodu je dochována kapsa pro dodatečné zabetonování škrabky na boty. Nad vchodem je hůře patrné původní barvou psané číslování objektu. Stěny objektu jsou ve velké míře znečištěny graffiti. Po stavební stránce není objekt poškozen. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 11. 3. 2016.

GPS: N 49,95853° E 14,08998°

⁹³¹ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv města Berouna, č. listu NAD 63

I/116/123/A-180Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁹³² Stanoviště objektu je již nezřetelné. Na místě stanoviště je patrná drobná terénní nerovnost uprostřed pole. Beton se ve formě malých a středních kusů roznesených vlivem zemědělské činnosti nachází v okolí stanoviště do vzdálenosti 40 m. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 13. 3. 2016.

GPS: N 49,96670° E 14,09170°

I/116/124/A-180Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁹³³ Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. V bezprostřední blízkosti stanoviště byl vybudován dálniční most dálnice D5. Při jeho výstavbě a rozsáhlých úpravách okolí byla většina pozůstatků po stanovišti zahlazena. Několik středních kusů betonu se nachází u paty mostního tělesa. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 11. 3. 2016.

GPS: N 49,96176° E 14,08456°

I/116/125/EZ

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁹³⁴ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Na stanovišti je patrná terénní nerovnost tvořící nízkou plošinu u hrany svahu. Beton se nachází ve formě malého množství malých kusů a několika středních kusů v okolí stanoviště do vzdálenosti 20 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 13. 3. 2016.

GPS: N 49,96780° E 14,09106°

I/116/126/A-120Z

Objekt je zachován. Zabetonování objektu bylo, vyjma levé střílny, odstraněno mezi lety 1950 a 1960, kdy započalo užívání objektu jako pozorovatelná civilní ochrany. Periskopové trubky byly v horní části uraženy. Háky na uchycení maskovacích sítí jsou, stejně jako kapsy pro osazení škrabky na boty a pro mřížky výdechu, zachovány. Pravá střílna byla pro účely pozorování poškozena vyříznutím části středu. Zároveň u ní byly odstraněny betonové ozuby na čelní straně. Pravé ucho bylo pro účely pozorování ve své střední části výrazně odbouráno. Vchodová střílna byla novodobě odtěžena.

⁹³² Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv města Berouna, č. listu NAD 63

⁹³³ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv města Berouna, č. listu NAD 63

⁹³⁴ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv města Berouna, č. listu NAD 63

V objektu se nachází pozůstatky novodobé elektroinstalace. Na objektu je patrné původní barvou psané číslo objektu. Na stanovišti je patrný pozůstatek nedobudovaného záhozu. Objekt je volně přístupný. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 13. 3. 2016.

GPS: N 49,96870° E 14,08998°

I/116/127/D1Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁹³⁵ Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. V bezprostřední blízkosti stanoviště byl vystavěn krytý, zapuštěný bazén. Budováním bazénu a úpravami okolí byla zahlazena většina pozůstatků po stanovišti vyjma množství betonu ve formě malých a velkých kusů ve svahu ve směru výstřelu, přičemž ve velkých kusech betonu je dochována armatura a jsou na nich patrné otisky armatury. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 13. 3. 2016.

GPS: N 49,97060° E 14,08605°

I/116/128/A-160Z

Objekt je zachován. Zabetonování bylo odstraněno v roce 2011, kdy započaly rekonstrukční práce na objektu. V roce 2012 byl v tomto objektu zahájen provoz muzea s nepravidelnou otevírací dobou. Objekt je postupně uváděn do stavu z roku 1938. V interiéru objektu jsou dochovány fragmenty původní výdřevy. Dále je zde ve vchodové střílně dochován původní uzávěr. Na objektu se dochovaly mřížky výdechů, kapsy pro osazení škrabky na boty a nepoškozené periskopové trubky. Háky na uchycení maskovacích sítí jsou zachovány i na čelní stěně, která v tomto případě neměla být kryta kamennou rovnaninou a zemním záhozem. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 11. 3. 2016.

GPS: N 49,96561° E 14,07763°

⁹³⁵ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv města Berouna, č. listu NAD 63

I/116/131/D2Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁹³⁶ Stanoviště objektu je výrazné. Na stanovišti jsou dochovány výrazné pozůstatky pravé a čelní stěny, které jsou v horní části poškozeny odtržením stropu při odstřelu. Zához je většinou zachován. Na torzu pravé stěny se dochoval poškozený závěs mřížových dveří. Fragmenty stropu ve formě několika velkých kusů se nachází u paty záhozu. Ve směru výstřelu se ve svahu nachází několik stále provázaných velkých bloků betonu původně tvořících levou boční stěnu. V pravé i čelní stěně jsou patrné návrty pro nálože. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 11. 3. 2016.

GPS: N 49,93745° E 14,08145°

I/116/134/A-160Z

Objekt je zachován. Zabetonování objektu bylo odstraněno pro účely skladování hasičské zabezpečovací techniky přilehlého průmyslového areálu. Háky na uchycení maskovacích sítí jsou zachovány. Mřížky výdechů stejně jako konzole pro ventilátor nebyly osazeny. U vchodu jsou zachovány kapsy pro osazení škrabky na boty. Na stropě v interiéru jsou zachovány fragmenty původní výdřevy. Při odstranění zabetonování byla poškozena stěna v okolí levé střílny. U pravé střílny byla ve stejnou dobu uražena dolní část interiérového segmentu. Vchodová střílna byla ze vstupní chodbičky novodobě odtěžena. Nad vchodem je dochováno původní, barvou psané číslo objektu, avšak s chybně uvedeným číslem 135. Objekt je uzamčen. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 11. 3. 2016.

GPS: N 49,97885° E 14,07272°

⁹³⁶ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv města Berouna, č. listu NAD 63

I/116/135/A-180Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁹³⁷ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je dochována do čela vyvrácená čelní stěna s odtěženým levým uchem. Torzo pravé boční stěny i s patrnými betonovými ozuby střílny leží ve směru pravého výstřelu ve vzdálenosti 5 metrů od stanoviště. Na pravém uchu je zachován jediný hák na uchycení maskovacích sítí. Torza týlové a levé boční stěny jsou vyvráceny a leží u stanoviště objektu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 11. 3. 2016.

GPS: N 49,98424° E 14,06930°

I/116/136/A-160Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁹³⁸ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma vyrubaná ve skále s výrazným pozůstatkem záhozu ohraničená na týlové straně vnitrozemským valem. Ve směru pravého výstřelu se do vzdálenosti 15 metrů nachází množství středních a velkých kusů betonu. Fragmenty stropu ve formě malých a středních kusů se nachází na pozůstatku záhozu. Ve vzdálenosti 30 metrů od stanoviště se týlovým směrem nachází takřka metrový fragment týlové stěny. Beton se ve formě malých, středních i velkých kusů nachází ve velké koncentraci do vzdálenosti 60 metrů od stanoviště s větší hustotou v čelním směru a ve směru výstřelů, přičemž v několika kusech je dochována armatura. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 13. 3. 2016.

GPS: N 49,98544° E 14,07201°

I/116/137/EZ

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁹³⁹ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Na místě stanoviště je patrná mělká prohlubeň s nízkými pozůstatky záhozu. Stanoviště se nachází na oploceném pozemku, jehož majitel postupně zahlazuje pozůstatky kvůli využití pozemku k zahrádkaření. Beton se nachází pouze mimo oplocený prostor ve směru výstřelu ve formě malých a středních kusů, přičemž v několika středních kusech je dochována armatura. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 13. 3. 2016.

GPS: N 49,99829° E 14,05881°

⁹³⁷ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv města Berouna, č. listu NAD 63

⁹³⁸ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv města Berouna, č. listu NAD 63

⁹³⁹ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Hýskov, č. listu NAD 109

I/116/138/A-140Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁹⁴⁰ Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. Na místě stanoviště se nachází vysoká skládka stavebního materiálu pro v okolí probíhající zasíťování pozemků. Do roku 2015, kdy byly zahájeny práce, zde byla patrná terénní nerovnost uprostřed pole s vysokým výskytem malých kusů betonu do vzdálenosti 45 metrů od stanoviště objektu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 13. 3. 2016.

GPS: N 49,99529° E 14,04920°

I/116/140/A-160Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁹⁴¹ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Na místě stanoviště objektu je patrná mělká prohlubeň u okraje pole, která je částečně zanesena odpadem. Beton se nachází ve formě malých kusů na stanovišti a v jeho blízkém okolí, zároveň i ve formě středních kusů ve větší koncentraci ve svazích ve směru pravého výstřelu a v čelním směru. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 13. 3. 2016.

GPS: N 49,99243° E 14,03489°

I/116/141/A-160Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁹⁴² Stanoviště objektu je již nezřetelné. Na místě stanoviště je patrná drobná terénní nerovnost uprostřed pole. Beton se ve formě malých a středních kusů, roznesených vlivem zemědělské činnosti, nachází do vzdálenosti 30 metrů od stanoviště. Mnoho velkých kusů betonu se nachází ve směru levého výstřelu na okraji pole ve vzdálenosti 90 metrů, přičemž v řadě z nich se dochovala armatura. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 13. 3. 2016.

GPS: N 49,99530° E 14,03380°

I/116/143/A-200Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁹⁴³ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Na místě stanoviště je patrná drobná terénní nerovnost s výrazně nižší bonitou půdy uprostřed pole. Beton ve formě malých kusů je roznesen vlivem zemědělské činnosti do

⁹⁴⁰ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Hýskov, č. listu NAD 109

⁹⁴¹ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Hýskov, č. listu NAD 109

⁹⁴² Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Hýskov, č. listu NAD 109

⁹⁴³ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Nižbor, č. listu NAD 191

vzdálenosti 55 metrů od stanoviště. Střední kusy betonu se nachází ve směru pravého výstřelu v rokli na okraji pole ve vzdálenosti 60 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 13. 3. 2016.

GPS: N 49,99953° E 14,02670°

I/116/144/A-180Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁹⁴⁴ Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. Na stanovišti je dochována do čela vyvrácená čelní stěna sloužící jako základy a opěra kůlny. Čelní stěna je ve střední části poškozena odstřelem stropu. Strop je zachován ve formě poškozeného monobloku čelním směrem od stanoviště a je v něm dochována levá periskopová trubka. Střední a velké kusy betonu byly použity do různých základů a staveb na přilehlém pozemku. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 13. 3. 2016.

GPS: N 49,99585° E 14,02420°

I/116/145/EZ

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁹⁴⁵ Stanoviště objektu je výrazné. Na stanovišti jsou dochovány boční stěny a čelní stěna, která je ve své střední části poškozena vytržením střílny. Na čelní stěně jsou na ní patrné betonové ozuby střílny. Vstupní chodbička se dochovala na původním místě, ale po odstřelu je nakloněna do týlu. Strop se při odstřelu otočil a dopadl na levou boční stěnu, kde je ve formě monobloku dochován. Periskopová trubka v bloku stropu je poškozena uražením obou konců. Vchodová střílna byla novodobě odtěžena. Háky na uchycení maskovacích sítí jsou zachovány. Bývalý interiér objektu slouží jako skládka. Týlová stěna je vyvrácena do týlu, kde leží ve formě několika stále provázaných bloků. Po obou stranách stanoviště jsou dochovány pozůstatky okopů pro boční palbu kulometů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 13. 3. 2016.

GPS: N 49,99994° E 14,02579°

⁹⁴⁴ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Nižbor, č. listu NAD 191

⁹⁴⁵ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Nižbor, č. listu NAD 191

I/116/146/A-160Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁹⁴⁶ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Na místě stanoviště je patrná drobná terénní nerovnost uprostřed zahrady. Beton ve formě malých a středních kusů byl z prostoru zahrady sesbírán a užit do základů blízké stavby. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 13. 3. 2016.

GPS: N 49,99805° E 14,01870°

I/116/147/EZ

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁹⁴⁷ Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. Na stanovišti objektu byla v roce 1953 vybudována hráz rybníku. Při jejím budování bylo stanoviště zasypáno a v současnosti je přibližně 20 metrů pod úrovní terénu. Beton ve formě malých a středních kusů byl použit ke zpevnění hráze. Střední kusy betonu i s dochovanou armaturou se vlivem rozsáhlých úprav okolí nacházejí do vzdálenosti 100 metrů od stanoviště. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 13. 3. 2016.

GPS: N 50,00118° E 14,01670°

I/116/150/A-180Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁹⁴⁸ Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. Na stanoviště objektu byl při rekonstrukci blízké silnice č. 116 „odklizen“ přebytečný materiál, čímž byly pozůstatky zahlazeny. Několik středních kusů betonu se nachází čelním směrem ve svahu nad řekou Berouňkou. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 13. 3. 2016.

GPS: N 50,00112° E 14,00918°

⁹⁴⁶ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Nižbor, č. listu NAD 191

⁹⁴⁷ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Nižbor, č. listu NAD 191

⁹⁴⁸ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Nižbor, č. listu NAD 191

I/116/151/A-160Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁹⁴⁹ Stanoviště objektu je výrazně pozměněné. V bezprostřední blízkosti stanoviště byla vystavěna chata. Beton z objektu ve formě středních kusů byl použit ve velkém množství na stavbu opěrných zdí a tarasů v okolí chaty. Další velké množství středních kusů betonu bylo použito do podezdívky chaty a k vyzdění komínu. Ostatní pozůstatky po objektu byly zahlazeny. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 13. 3. 2016.

GPS: N 50,00387° E 14,00515°

I/116/152/EZ

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁹⁵⁰ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Na místě stanoviště je patrná drobná terénní nerovnost v rohu oploceného pozemku. Množství betonu ve formě středních a větších kusů bylo užito do základů plotu zahrady a ke zpevnění přístupové cesty k zahradě. Ostatní pozůstatky po stanovišti byly zahlazeny. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 13. 3. 2016.

GPS: N 50,00539° E 14,00701°

I/116/153/A-120Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁹⁵¹ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma s čitelným půdorysem se zachovalým záhozem ohraničená na svých bocích vnitrozemským valem. Fragmenty stropu ve formě velkých kusů i s patrnou původní izolací se nachází u paty záhozu. Beton se nachází ve formě malých, středních i velkých kusů ve značném množství jak na stanovišti, tak v okolí do vzdálenosti 15 metrů. V řadě středních a velkých kusů je dochována armatura jsou na nich patrné otisky prken bednění a pozůstatky maskovací cementové omítky. Na stanovišti byla nalezena výbuchem poškozená zámková vložka pancéřových dveří. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 13. 3. 2016.

GPS: N 50,00131° E 14,02411°

⁹⁴⁹ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Nižbor, č. listu NAD 191

⁹⁵⁰ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Nižbor, č. listu NAD 191

⁹⁵¹ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Nižbor, č. listu NAD 191

I/116/154/A-160Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁹⁵² Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná mělká jáma s výrazným pozůstatkem záhozu ohraničená na týlové straně výrazným vnitrozemským valem. Jáma je zanešená odpadem. Beton se ve velkém množství nachází ve formě malých, středních i velkých kusů v jámě i v okolí do vzdálenosti 25 metrů, přičemž řada velkých kusů je ve formě stále provázaných bloků. V pozůstatku záhozu byly nalezeny tři velké úlomky periskopových trubek. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 13. 3. 2016.

GPS: N 50,00092° E 14,02162°

I/116/155/A-120Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁹⁵³ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma s čitelným půdorysem s výrazným pozůstatkem záhozu, ohraničená vysokým vnitrozemským valem. Ve směru pravého výstřelu se ve svahu nachází trosky pravé boční stěny ve formě malých kusů, ale i téměř půlmetrových bloků s dochovanou armaturou. Ve směru levého výstřelu se nachází trosky levé boční stěny ve formě středních kusů do vzdálenosti 20 metrů. Pozůstatky stropu a ostatních stěn se nacházejí týlovým směrem do vzdálenosti 10 metrů ve formě malých, středních i velkých kusů. V jámě se nachází řada středních a několik velkých kusů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 13. 3. 2016.

GPS: N 50,00085° E 14,01945°

⁹⁵² Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Nižbor, č. listu NAD 191

⁹⁵³ Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Nižbor, č. listu NAD 191

5.2.2.4 Úsek 118 Slapy

I/118/52/A-140Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁹⁵⁴ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná mělká jáma s čitelným půdorysem se zachovalým záhozem. Beton se nachází v malém množství ve formě malých a několika středních kusů jak na stanovišti, tak v okolí do vzdálenosti 55 metrů s větší intenzitou výskytu ve směru výstřelů. Na stanovišti byl nalezen fragment horní části trubky výdechu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 29. 10. 2016.

GPS: N 49,81932° E 14,37707°

V prostoru mezi objekty 118/52 a 118/53 se nachází dochovalé zahloubení protipěchotní překážky v místě lomu průseku a navíc je zde patrný průběh pozorovacího průseku.

I/118/53/A-120Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁹⁵⁵ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná mělká jáma s čitelným půdorysem ohraničená v pravé části vnitrozemským valem s dochovaným výrazným pozůstatkem záhozu. Zához je ve své střední části poškozen dopadem stropu. Beton se nachází jak na stanovišti samotném ve formě středních kusů s dochovanou armaturou, tak v okolí ve formě malých kusů do vzdálenosti 35 metrů. U stanoviště byl nalezen fragment výbuchem zničeného ventilátoru. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 29. 10. 2016.

GPS: N 49,81914° E 14,37504°

V prostoru mezi objekty 118/53 a 118/54 je dochován pozorovací průsek. Dále je v tomto prostoru patrný výrazný pozůstatek překopu cesty, navíc je v tomto prostoru patrná terénní úprava pro zarovnění postřelovaného prostoru od objektu 118/54 směrem k objektu 118/53.

⁹⁵⁴ Státní okresní archiv v Praze-západ se sídlem v Dobřichovicích, fond Archiv obce Bratřínov, č. listu NAD 85

⁹⁵⁵ Státní okresní archiv v Praze-západ se sídlem v Dobřichovicích, fond Archiv obce Bratřínov, č. listu NAD 85

I/118/54/A-160Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁹⁵⁶ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná velmi mělká jáma s čitelným půdorysem ohraničená na svých bocích vnitrozemským valem s výrazným pozůstatkem záhozu. Beton se nachází na stanovišti ve formě malých, středních i několika velkým kusů betonu, přičemž ve velkých kusech je dochována armatura. V okolí stanoviště se nachází malé množství malých a středních kusů betonu do vzdálenosti 35 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 29. 10. 2016.

GPS: N 49,81781° E 14,37490°

I/118/55/A-160Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁹⁵⁷ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná mělká jáma s čitelným půdorysem ohraničená vnitrozemským valem, který je na bocích jámy mohutnější. Zároveň je na stanovišti dochován zához. Fragменты stropu jsou zaraženy do záhozu v prostoru, kde se dříve nacházela kamenná rovnanina. Množství středních kusů betonu se nachází v prostoru bývalé pravé střelecké místnosti. Beton se v okolí stanoviště nachází ve formě malých a středních kusů do vzdálenosti 40 metrů ve směru pravého výstřelu a týlu. Ve směru levého výstřelu je výskyt betonu minimální, neboť v tomto prostoru bylo uprostřed lesa zřízeno pole. Na řadě kusů betonu jsou patrné pozůstatky původní izolace stropu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 29. 10. 2016.

GPS: N 49,81672° E 14,37418°

V prostoru mezi objekty 118/55 a 118/56 je dochované zahloubení protipěchotní překážky v místě lomu průseku.

⁹⁵⁶ Státní okresní archiv v Praze-západ se sídlem v Dobřichovicích, fond Archiv obce Bratřínov, č. listu NAD 85

⁹⁵⁷ Státní okresní archiv v Praze-západ se sídlem v Dobřichovicích, fond Archiv obce Bratřínov, č. listu NAD 85

I/118/56/A-160Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁹⁵⁸ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma s čitelným půdorysem, ohraničená na levé a týlové straně výrazným vnitrozemským valem s výrazným pozůstatkem záhozu. Uprostřed jámy se nachází značné množství středních kusů betonu, které zřejmě dříve tvořily strop objektu, neboť je na řadě z nich zřejmá původní izolace. Beton se nachází ve formě malých a středních kusů v okolí stanoviště do vzdálenosti 20 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 29. 10. 2016.

GPS: N 49,81575° E 14,37361°

V prostoru mezi objekty 118/56 a 118/57 je patrné zahloubení intervalové protipěchotní překážky v místě lomu průseků.

I/118/57/A-180Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁹⁵⁹ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná výrazná plošina ohraničená v pravé části velmi robustním vnitrozemským valem se zachovalým záhozem. Velké kusy betonu se nachází na vnitrozemském valu a na záhozu, a i na velké hromadě ve směru levého výstřelu. Ve směru levého výstřelu se nachází také velká deponie malých vytěžených kusů betonu. Ve velkých kusech betonu se dochovala armatura. Na stanovišti byly nalezeny fragmenty periskopových trubek, trubek výdechu, malý fragment vstupní mříže a výbuchem poškozená zámková vložka pancéřových dveří. Dále pak i několik fragmentů výbuchem zničeného ventilátoru. Beton se v okolí stanoviště nachází do vzdálenosti 25 metrů ve formě malých a středních kusů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 29. 10. 2016.

GPS: N 49,81432° E 14,37176°

V prostoru mezi objekty 118/57 a 118/58 je patrné zahloubení intervalové protipěchotní překážky v místě lomu průseků.

⁹⁵⁸ Státní okresní archiv v Praze-západ se sídlem v Dobřichovicích, fond Archiv obce Bratřínov, č. listu NAD 85

⁹⁵⁹ Státní okresní archiv v Praze-západ se sídlem v Dobřichovicích, fond Archiv obce Bratřínov, č. listu NAD 85

I/118/58/A-160Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁹⁶⁰ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrný pozůstatek jámy a záhozu odpovídající zhruba jeho polovině. Jáma byla dříve výraznější, ale stejně jako okolí je silně zanesena odpadem. Pozůstatek záhozu je ve své střední části značně narušen pravděpodobně dopadem stropu. Beton se vyskytuje v malém množství ve formě středních kusů do vzdálenosti 20 metrů od stanoviště, v blízkosti stanoviště se nachází také 2 velké kusy betonu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 29. 10. 2016.

GPS: N 49,81422° E 14,37009°

I/118/59/A-160Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁹⁶¹ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Na místě stanoviště je patrná nízká plošinka uprostřed pole. Beton se nachází v okolí stanoviště ve formě malých kusů vlivem zemědělské činnosti do vzdálenosti 85 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 29. 10. 2016.

GPS: N 49,81410° E 14,36807°

I/118/60/A-160Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁹⁶² Stanoviště objektu je již nezřetelné. Na místě stanoviště je patrná mělká prohlubeň ve svahu uprostřed pole. Beton se nachází ve větší koncentraci v prostoru bývalého stanoviště ve formě malých kusů. Množství středních kusů betonu bylo odklizeno do koryta potoka 40 metrů čelním směrem. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 29. 10. 2016.

GPS: N 49,81400° E 14,36545°

V prostoru mezi objekty 118/60 a 118/61 je dochován výrazný pozůstatek protitankového příkopu, který vznikl úpravou koryta potoka.

⁹⁶⁰ Státní okresní archiv v Praze-západ se sídlem v Dobřichovicích, fond Archiv obce Bratřínov, č. listu NAD 85

⁹⁶¹ Státní okresní archiv v Příbrami, fond Archiv obce Nová Ves pod Pleší, č. listu NAD 130

⁹⁶² Státní okresní archiv v Příbrami, fond Archiv obce Nová Ves pod Pleší, č. listu NAD 130

I/118/61/A-180Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁹⁶³ Stanoviště objektu je nevýrazné. Na místě stanoviště je patrná mělká prohlubeň s nízkým pozůstatkem záhozu. Beton se vyskytuje ve velmi malém množství jak na stanovišti samotném, tak v trochu větší koncentraci ve směru výstřelů do vzdálenosti 35 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 29. 10. 2016.

GPS: N 49,81433° E 14,36255°

V prostoru mezi objekty 118/61 a 118/62 je dochován výrazný pozůstatek protitankového příkopu, který vznikl úpravou koryta potoka.

I/118/62/A-180Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁹⁶⁴ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná mělká prohlubeň s nízkým pozůstatkem záhozu. Na pozůstatku záhozu je velký fragment stropu, na kterém je zachována i obruba pro zatravnění stropu objektu. Beton se nachází ve formě středních kusů do vzdálenosti 40 metrů od stanoviště. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 29. 10. 2016.

GPS: N 49,81503° E 14,35794°

I/118/63/A-180Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁹⁶⁵ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná mělká jáma se zploštělým pozůstatkem záhozu. Stanoviště a jeho široké okolí je extrémně zaneseno odpadem. V prostoru jámy jsou velké kusy betonu s dochovanou armaturou. Další kusy betonu se nachází u záhozu a jeho paty. Velké množství malých a středních kusů betonu se nachází v bezprostředním okolí stanoviště. Menší množství středních kusů betonu se nachází do vzdálenosti 30 metrů od stanoviště. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 29. 10. 2016.

GPS: N 49,81757° E 14,35372°

⁹⁶³ Státní okresní archiv v Příbrami, fond Archiv obce Nová Ves pod Pleší, č. listu NAD 130

⁹⁶⁴ Státní okresní archiv v Příbrami, fond Archiv obce Nová Ves pod Pleší, č. listu NAD 130

⁹⁶⁵ Státní okresní archiv v Příbrami, fond Archiv obce Nová Ves pod Pleší, č. listu NAD 130

I/118/64/B2-80Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁹⁶⁶ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrný pozůstatek jámy s poškozenými pozůstatky záhozů. Dříve zde byla výrazná jáma s čitelným půdorysem, jejíž takřka polovina zmizela při budování cesty v roce 2016. Ze stejné příčiny byly poškozeny pozůstatky obou záhozů. Další poškození záhozů způsobilo využití jejich zeminy pro zpevnění cesty. Pro zpevnění byla využita i řada středních a větších kusů betonu, které se původně nacházely přímo na stanovišti. Na pozůstatku záhozu se nachází menší množství vytěžené armatury na původní deponii. Na stanovišti byl nalezen větší fragment trubky výdechu a několik fragmentů výbuchem zničeného ventilátoru. Beton se na stanovišti i v jeho okolí nachází ve formě malých a středních kusů s rozličnou intenzitou způsobenou probíhajícími stavebními pracemi v okolí. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 29. 10. 2016.

GPS: N 49,81764° E 14,36040°

I/118/65/B2-80Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁹⁶⁷ Stanoviště objektu je nevýrazné. Na místě stanoviště je patrná plošina na okraji pastviny s velmi nízkým pozůstatkem záhozů. Vlivem zemědělské činnosti v okolí se na stanovišti i v jeho okolí nachází velmi malé množství betonu. Prostor stanoviště navíc slouží i jako příležitostný kompost. U stanoviště je dochován poškozený patníček z roku 1938 vymežující pozemek v majetku Vojenské správy. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 29. 10. 2016.

GPS: N 49,81811° E 14,35809°

⁹⁶⁶ Státní okresní archiv v Příbrami, fond Archiv obce Nová Ves pod Pleší, č. listu NAD 130

⁹⁶⁷ Státní okresní archiv v Příbrami, fond Archiv obce Nová Ves pod Pleší, č. listu NAD 130

I/118/66/A-180Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁹⁶⁸ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná mělká jáma s čitelným půdorysem s výrazným pozůstatkem záhozu. Zához je ve své horní části zploštěn dopadem stropu při odstřelu. Na stanovišti se týlovým směrem nachází větší deponie malých vytěžených kusů betonu. Výskyt betonu v okolí je ve velmi malé koncentraci malých kusů v blízkém okolí. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 29. 10. 2016.

GPS: N 49,81856° E 14,34363°

I/118/67/A-160Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁹⁶⁹ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná mělká plošina ohraničená vnitrozemským valem, který je na týlové straně mohutnější. Dále je na stanovišti dochován výrazně poškozený zához, jehož velké narušení ve střední části bylo způsobeno likvidací odstřeleného stropu, který sem dopadl. Na stanovišti byla nalezena výbuchem poškozená trubka sání. Tento artefakt byl zachráněn pro budoucí muzeální použití. Beton se nachází ve velkém množství ve formě malých, středních i velkých kusů na stanovišti samotném a ve formě malých a středních kusů v okolí do vzdálenosti 35 metrů. Na několika středních kusech betonu na stanovišti je patrná původní izolace. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 29. 10. 2016.

GPS: N 49,81931° E 14,35306°

⁹⁶⁸ Státní okresní archiv v Příbrami, fond Archiv obce Nová Ves pod Pleší, č. listu NAD 130

⁹⁶⁹ Státní okresní archiv v Příbrami, fond Archiv obce Nová Ves pod Pleší, č. listu NAD 130

I/118/68/A-180Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁹⁷⁰ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma ohraničená na týlové straně vnitrozemským valem s výrazným pozůstatkem záhozu. Na okraji vnitrozemského valu v prostoru bývalého interiéru objektu se vyskytuje řada velkých kusů betonu, přičemž v několika z nich je dochována armatura. V týlovém směru se nachází větší blok betonu i s armaturou ve vzdálenosti 5 metrů. Větší množství betonu se nachází jak týlovým směrem ve vzdálenosti do 20 metrů ve formě malých a středních kusů, tak ve stejné formě ve směru výstřelů do vzdálenosti 10 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 29. 10. 2016.

GPS: N 49,81994° E 14,35189°

I/118/69/A-160Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁹⁷¹ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná výrazná jáma s čitelným půdorysem ohraničená nízkým vnitrozemským valem s poškozeným záhozem. Zához je v celé své ploše poškozen norováním lesní zvěře. V jámě se nachází větší množství malých a středních kusů betonu, přičemž na řadě z nich je patrná původní izolace stropu. Současně se zde nachází i nepoškozený distanční sloupek. Beton se nachází ve větším množství ve formě malých a středních kusů v okolí stanoviště do vzdálenosti 40 metrů. Několik velkých kusů betonu se nachází v bezprostřední blízkosti stanoviště týlovým směrem, přičemž v řadě z nich je dochována armatura. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 29. 10. 2016.

GPS: N 49,82055° E 14,35055°

⁹⁷⁰ Státní okresní archiv v Příbrami, fond Archiv obce Nová Ves pod Pleší, č. listu NAD 130

⁹⁷¹ Státní okresní archiv v Příbrami, fond Archiv obce Nová Ves pod Pleší, č. listu NAD 130

I/118/70/A-160Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁹⁷² Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je dochován výrazný pozůstatek záhozu. Původní jáma po objektu byla po úroveň okolního terénu vyplněna drobným vytěženým betonem, přičemž velké množství dalších drobných kusů betonu se nachází v bezprostředním okolí stanoviště. Řada malých kusů betonu byla využita ke zpevnění cesty ve směru pravého výstřelu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 29. 10. 2016.

GPS: N 49,82107° E 14,34897°

I/118/71/A-120Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁹⁷³ Stanoviště objektu je nevýrazné. Na místě stanoviště je patrná mělká prohlubeň s nízkým pozůstatkem záhozu. Beton se v malém množství nachází ve formě malých a středních kusů jak na stanovišti samotném, tak v jeho blízkém okolí. Množství větších kusů betonu se nachází ve směru pravého výstřelu jako zpevnění základu plotu blízké zahrady. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 29. 10. 2016.

GPS: N 49,82263° E 14,34590°

I/118/72/A-120Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁹⁷⁴ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Na místě stanoviště je patrná terénní nerovnost s výrazně horší bonitou zeminy uprostřed pole. Jak na stanovišti, tak v jeho blízkém okolí se vyskytuje velmi malé množství betonu. Větší množství malých kusů betonu bylo užito ke zpevnění polní cesty vedoucí v čele objektu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 29. 10. 2016.

GPS: N 49,82324° E 14,34303°

⁹⁷² Státní okresní archiv v Praze-západ se sídlem v Dobřichovicích, fond Archiv obce Malá Lečice, č. listu NAD 1014

⁹⁷³ Státní okresní archiv v Praze-západ se sídlem v Dobřichovicích, fond Archiv obce Malá Lečice, č. listu NAD 1014

⁹⁷⁴ Státní okresní archiv v Praze-západ se sídlem v Dobřichovicích, fond Archiv obce Malá Lečice, č. listu NAD 1014

I/118/73/A-200Z LP

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁹⁷⁵ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná mělká prohlubeň s většinou zachovalým záhozem. Malé množství malých a středních kusů betonu se nachází přímo na stanovišti. Velké množství malých, středních i velkých kusů se nachází ve svahu pod stanovištěm ve směru pravého výstřelu, přičemž v řadě z těchto kusů je dochována armatura. Ve směru levého výstřelu a týlovým směrem je výskyt betonu minimální. Lze tedy předpokládat, že beton z těchto prostorů byl odklizen do svahu ve směru pravého výstřelu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 29. 10. 2016.

GPS: N 49,82188° E 14,33995°

I/118/74/EZ

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁹⁷⁶ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná plošina ve svahu. Plošina vznikla zasypáváním jámy po objektu obrovským množstvím odpadu. Na stanovišti samotném a jeho okolí nebyl výskyt betonu pro masivní znečištění odpadem prokázán. Lze předpokládat, že je ukryt pod tímto odpadem. Malé a střední kusy betonu se nachází jak ve svahu, tak u paty svahu ve směru výstřelu, v místech kam zatím odpad nedosahuje. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 29. 10. 2016.

GPS: N 49,82477° E 14,34399°

⁹⁷⁵ Státní okresní archiv v Praze-západ se sídlem v Dobřichovicích, fond Archiv obce Malá Lečice, č. listu NAD 1014

⁹⁷⁶ Státní okresní archiv v Praze-západ se sídlem v Dobřichovicích, fond Archiv obce Malá Lečice, č. listu NAD 1014

I/118/75/A-160Z

Objekt byl odstřelen ve druhé vlně.⁹⁷⁷ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná, do skály vtesaná plošina ve svahu s nízkým pozůstatkem záhozu. Na pozůstatku záhozu je vyskládáno velké množství středních kusů betonu, přičemž na řadě z nich jsou patrné otisky po armatuře. Plošina po objektu je postupně zasypávána erodující skálou. U stanoviště je dochována horní část přístupové cesty, přičemž odtěžení skály pro tuto cestu umožňovalo bezproblémové vedení paleb ve směru levého výstřelu. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 30. 10. 2016.

GPS: N 49,82417° E 14,33635°

I/118/76/B1-80Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁹⁷⁸ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná jáma s výraznými pozůstatky záhozů. Beton se nachází ve velkém množství jak na stanovišti samotném, tak v jeho okolí s větší koncentrací ve svahu pod stanovištěm ve formě malých a středních kusů. Stanoviště a jeho okolí je průběžně znečišťováno činností blízké airsoftové střelnice. U stanoviště je dochována původní, místy do skály vtesaná přístupová cesta vedoucí k silnici pod objektem. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 28. 10. 2016.

GPS: N 49,83663° E 14,27944°

I/118/77/B1-80Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁹⁷⁹ Stanoviště objektu je výrazné. Na místě stanoviště je patrná mělká prohlubeň s poškozenými pozůstatky záhozů. Beton se vyskytuje na okraji silnice vedoucí okolo stanoviště. Beton se jak na stanovišti samotném, tak v okolí nachází v minimálním množství Stav na stanovišti zaznamenán k datu 28. 10. 2016.

GPS: N 49,83939° E 14,27718°

⁹⁷⁷ Státní okresní archiv v Praze-západ se sídlem v Dobřichovicích, fond Archiv obce Malá Lečice, č. listu NAD 1014

⁹⁷⁸ Státní okresní archiv v Příbrami, fond Archiv obce Nová Ves pod Pleší, č. listu NAD 130

⁹⁷⁹ Státní okresní archiv v Příbrami, fond Archiv obce Nová Ves pod Pleší, č. listu NAD 130

I/118/78/A-140Z

Objekt byl odstřelen v první vlně.⁹⁸⁰ Stanoviště objektu je již nezřetelné. Na místě stanoviště objektu je patrný nízký pahrbek ve svažitém poli s horší bonitou zeminy. Beton se ve větší koncentraci malých kusů nachází přímo na stanovišti. V okolí stanoviště je vlivem zemědělské činnosti menší množství malých kusů betonu do vzdálenosti 60 metrů. Stav na stanovišti zaznamenán k datu 28. 10. 2016.

GPS: N 49,83995° E 14,27395°

⁹⁸⁰ Státní okresní archiv v Příbrami, fond Archiv obce Nová Ves pod Pleší, č. listu NAD 130

ZÁVĚR

„Pražská čára“ byla součástí rozsáhlého stavebního komplexu československého opevnění srovnatelného s budováním železniční sítě nebo výstavbou přehradních kaskád na Vltavě. Tato vnitrozemská příčka přetínající prostor Čech od severu k jihu západně Prahy byla budována od roku 1936 a její výstavba ustala až v říjnu 1938. I přes dlouhou dobu a rychlost výstavby nebyla fakticky stavebně dokončena. Po vzniku Protektorátu Čechy a Morava v březnu 1939, respektive v červnu téhož roku, byla započata likvidace objektů tvořící „Pražskou čáru“. Nebyly však zničeny všechny objekty, ale některé se zachovaly do dnešních dnů.

Za cíl práce jsem si zvolil zmapování a zdokumentování současného stavu všech objektů a jejich pozůstatků v prostoru celé „Pražské čáry“ a jejich vyhodnocení, k čemuž jsem vybral možná netradiční metodu zpracování spočívající v zevrubném popisu celé linie. Osobně jsem navštívil všech 832 objektů a stanovišť objektů, přičemž u každého z nich uvádím jeho současný stav. Současně zmiňuji i probíhající zahlazení pozůstatků některých objektů z důvodu výstavby obchvatu města Slaný. V práci publikuji i vlastní fotografie současného stavu jednotlivých objektů a jejich GPS souřadnice. Na základě toho se domnívám, že jsem cíl práce splnil a současně v tomto spatřuji i přínos mé práce, protože, jak jsem se již zmínil, některé pozůstatky budou v dohledné době zcela zahlazeny, a tedy již nebude možné je navštívit či sledovat jejich další osud.

Tato práce může sloužit zájemcům o danou problematiku či československé opevnění jako podrobný průvodce po celé „Pražské čáře“ a současně může být např. inspirací pro vybudování naučných stezek a s tím souvisejícím rozvojem turismu v daných lokalitách, neboť toto téma je v podstatě pozapomenutou součástí naší historie.

Při tvorbě práce, především pak při sběru dat v terénu, se vyskytla řada obtíží ať již z hlediska typově pestré škály oblastí od polí a luk po strmá skalní úbočí, tak z toho plynoucího fyzicky náročného a občas nebezpečného terénního sběru dat, o čemž svědčí i řada úrazů od lehčích a „humornějších“ typu naražená čelist fotoaparát, po těžší jako byl pád ze skalnatého svahu. Přes pečlivost a náročnost sběru dat jsem si vědom, že řada pozůstatků po této linii může zůstat navždy ukryta pod nánosy zeminy, neboť sám

jsem zaznamenal, jak moc se např. na polích po dešti či orbě objevují nebo naopak mizí jednotlivé pozůstatky.

Tvorba této práce mě přiměla zahájit stejně rozsáhlé průzkumy dalších linií, kde byla většina objektů odstřelena, jako je Vltavská linie.

Při tvorbě práce jsem se snažil maximálně vykreslit odlišnosti jednotlivých stanovišť, přestože se v základu jednalo o stavby typizované, je každé stanoviště svým způsobem odlišné, i když často sdílely podobný, ne-li stejný osud.

PRAMENY A LITERATURA

PRAMENY:

Národní archiv České republiky – fotooddělení, spisy zemského četnického velitelství
Praha

Vojenský historický archiv Praha – fond ŘOP, Velitelství sborů

– fondy I. sboru 1936 – 1939

Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv města Berouna, č. listu NAD 63

Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Hlásná Třebáň, č. listu NAD 93

Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Chýňava, č. listu NAD 119

Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Nižbor, č. listu NAD 191

Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Srbsko, č. listu NAD 225

Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Zadní Třebáň, č. listu NAD 271

Státní okresní archiv v Berouně, fond Četnická stanice Beroun, č. listu NAD 1556

Státní okresní archiv v Berouně, fond Četnická stanice Chýňava, č. listu NAD 1558

Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Hýskov, č. listu NAD 109

Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Budňany, č. listu NAD 81

Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Stradonice, č. listu NAD 227

Státní okresní archiv v Berouně, fond Archiv obce Hostím, č. listu NAD 99

Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Přelíc, č. listu NAD 119

Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Smečno, č. listu NAD 129

Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Studěneves, č. listu NAD 133

Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Svinařov, č. listu NAD 135

Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Vítov, č. listu NAD 148

Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Žižice, č. listu NAD 164

Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Bratronice, č. listu NAD 615

Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Doksy, č. listu NAD 622

Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Družec, č. listu NAD 629

Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Drnov, č. listu NAD 42

Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Dolní Bezděkov, č. listu NAD 625

Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Chržín, č. listu NAD 643

Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Ješín, č. listu NAD 650

Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Kamenné Žehrovice, č. listu NAD 655

Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv města Kladno, č. listu NAD 679

Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Rozdělov, č. listu NAD 699

Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Sazená, č. listu NAD 700

Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Uhy, č. listu NAD 718

Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv města Velvary, č. listu NAD 726

Státní okresní archiv v Kladně, fond Četnická stanice Velvary, č. listu NAD 1230

Státní okresní archiv v Kladně, fond Četnická stanice Bratronice, č. listu NAD 1729

Státní okresní archiv v Kladně, fond Četnická stanice Kamenné Žehrovice, č. listu NAD 1737

Státní okresní archiv v Kladně, fond Četnická stanice Smečno, č. listu NAD 1861

Státní okresní archiv v Kladně, fond Četnická stanice Studeněves, č. listu NAD 1862

Státní okresní archiv v Kladně, fond Četnická stanice Slaný, č. listu NAD 1866

Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Budihostice, č. listu NAD 617

Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv města Slaný, č. listu NAD 127

Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv města Libušín, č. listu NAD 85

Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Dolín – Želečovice, č. listu NAD 38

Státní okresní archiv v Kladně, fond Archiv obce Otruby, č. listu NAD 103

Státní okresní archiv v Mělníku, fond Archiv obce Mělník, č. listu NAD 45

Státní okresní archiv v Mělníku, fond Archiv obce Zálezlice, č. listu NAD 71

Státní okresní archiv v Mělníku, fond Archiv obce Bukol, č. listu NAD 775

Státní okresní archiv v Mělníku, fond Archiv obce Dušníky, č. listu NAD 781

Státní okresní archiv v Mělníku, fond Archiv obce Křivousy, č. listu NAD 899

Státní okresní archiv v Mělníku, fond Archiv obce Nová Ves, č. listu NAD 935

Státní okresní archiv v Mělníku, fond Archiv obce Vepřek, č. listu NAD 963

Státní okresní archiv v Mělníku, fond Archiv města Mělník, č. listu NAD 1189

Státní okresní archiv v Mělníku, fond Četnická stanice Neratovice, č. listu NAD 1387

Státní okresní archiv v Mělníku, fond Četnická stanice Obříství, č. listu NAD 1389

Státní okresní archiv v Mělníku, fond Archiv obce Obříství, č. listu NAD 45

Státní okresní archiv v Příbrami, fond Četnická stanice Nová Ves pod Pleší, č. listu NAD 1854

Státní okresní archiv v Příbrami, fond Státní okresní archiv Příbram, č. listu NAD 1239

Státní okresní archiv v Příbrami, fond Archiv obce Nová Ves pod Pleší, č. listu NAD 130

Státní okresní archiv v Praze-západ se sídlem v Dobřichovicích, fond Archiv obce Slapy, č. listu NAD 253

Státní okresní archiv v Praze-západ se sídlem v Dobřichovicích, fond Archiv obce Řevnice, č. listu NAD 248

Státní okresní archiv v Praze-západ se sídlem v Dobřichovicích, fond Archiv obce Senešnice, č. listu NAD 1201

Státní okresní archiv v Praze-západ se sídlem v Dobřichovicích, fond Archiv obce Malá Lečice, č. listu NAD 1014

Státní okresní archiv v Praze-západ se sídlem v Dobřichovicích, fond Archiv obce Bratřínov, č. listu NAD 85

Vojenský topografický ústav Dobruška – vojenské letecké snímkování z roku 1938
– vojenské letecké snímkování z let 1947 – 53 dostupné online na www.kontaminace.cenia.cz

Cvičební řád pro pevnostní jednotky P-I-4, Brno 2001 (Reprint původního dokumentu z roku 1938)

Dvacet let čs. armády v osvobozeném státě, Praha 1938

Pamětní spis o česko-slovenském stálém opevnění, přeložil Vladimír KUPKA a komentářem opatřil Eduard STEHLÍK, Dvůr Králové nad Labem 2000 (komentovaný a přeložený původní dokument z roku 1941)

LITERATURA:

ARON Lubomír a kolektiv: *Československé opevnění 1935 – 1938*, vyd. 2, FORTprint, Dvůr Králové nad Labem 1998, s. 194

BENEŠ Jaroslav a kolektiv: „Liběchovská příčka“ – Československé opevnění z roku 1938 v úseku Mělník-Dubá-Mimoň-Jitrava, vyd. 2, FORTprint, Dvůr Králové nad Labem 2002, s. 87

BENEŠ Jaroslav: *Stráž obrany státu 1936-1939*, vyd. 1, FORTprint, Dvůr Králové nad Labem 2007, s. 230

BROŽ Jindřich: *Toulky bojištěm středních Čech*, vyd. 1, Olympia s.r.o., Praha 2018, s. 109-112

BRUZEŇÁK Vladimír – MACKE Josef: *Morový rok 1. díl Sokolovsko*, vyd. 1, Svět křídel, Cheb 2017, s. 453

BRUZEŇÁK Vladimír – MACKE Josef: *Morový rok 2. díl Karlovarsko*, vyd. 1, Svět křídel, Cheb 2017, s. 351

CRHA Aleš: *Sazená v systému československého opevnění 1936 – 1938*, vyd.1, Pevnostní muzeum v Sazené, Sazená 2008, s. 46

CRHA Aleš: *Sazená – Předválečné opevnění před Prahou*, vyd. 1, Pevnostní muzeum v Sazené, Sazená 2015, s. 52

DAVID Petr – LUDVÍK Petr – SOUKUP David: *Nejkrásnější výlety na pevnosti a opevnění*, vyd. 1, EuromediaGroup a.s., Praha 2017, s. 168

DUBÁNEK Martin – FIC Tomáš – LAKOSIL Jan: *Putování po československém opevnění 1936-1989*, vyd. 1, Mladá fronta a.s., Praha 2011, s. 304

DUBÁNEK Martin – FIC Tomáš – LAKOSIL Jan: *Nové putování po československém opevnění 1935-1989 – muzea a zajímavosti*, vyd. 1, Mladá fronta a.s., Praha 2017, s. 312

DUBÁNEK Martin – FIC Tomáš – LAKOSIL Jan: *Nové putování po československém opevnění 1935-1989 – kapesní průvodce*, vyd. 1, Mladá fronta a.s., Praha 2017, s. 120

- FETKA Josef: *Československá válečná armáda 1918-1939*, vyd.1, Mladá fronta a.s., Praha 2015, s. 280
- FIDLER Jiří – SLUKA Václav: *Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920 – 1938*, vyd. 1, Libri, Praha 2006, s. 767
- HABRNÁL Miloš a kolektiv: „*Rupnikova linie*“ a ostatní jugoslávská opevnění z let 1936 – 1941, vyd. 1, FORTprint, Dvůr Králové nad Labem 2004, s. 273
- HABRNÁL Miloš – ČERMÁK Ladislav – GREGAR Oldřich: „*Rupnikova črta*“ In *druge jugoslovanske utrne iz bdoobja 1926-1941*, vyd. 1, FORTprint, Dvůr Králové nad Labem 2005, s. 367
- HAMÁK Bedřich – VONDROVSKÝ Ivo: *Mobilizovaná československá armáda 30. září 1938*, vyd. 2, FORTprint, Dvůr Králové nad Labem 2011, s. 207
- HUBENÝ David: *Budování slánských kasáren v druhé polovině třicátých let 20. století* in: *Město a region v dramatickém století – sborník z historické konference*, ed. Pavel Bartoníček, Slaný 2014, s. 53 – 93
- HUBENÝ David: *Cyklistický prapor 1 v letech 1933 – 1939* in: *Armáda, Slaný a Slánsko ve 20. století – sborník z historické konference*, edd. Pavel Bartoníček – Blažena Hrabánková – Božena Franková, Slaný 2009, s. 120 – 145
- JAKL Tomáš: *Boj za svobodu 1938 – 1945 obrazová kronika*, vyd. 2, Ministerstvo obrany České republiky, Praha 2012, s. 111
- JOHN Miloslav: *Září 1938 1. díl – Přípravy nacistického Německa na přepadení Československa v roce 1938*, vyd. 1, Bonus A, Brno 1997, s. 461
- JOHN Miloslav: *Září 1938 2. díl – Možnosti obrany Československa*, vyd. 1, Bonus A, Brno 1997, s. 844
- JOHN Miloslav: *Září 1938 - Role a postoje spojenců ČSR*, vyd. 1, Votobia, Olomouc 2000, s. 443
- JOHN Miloslav: *Československé letectvo v roce 1938*, vyd. 1, Baroko & Fox, Beroun 1996, s. 341
- KALOUSEK Miroslav: *Pražská čára – příspěvek k předmnichovskému opevnění republiky*, diplomová práce obhájená na Univerzitě Hradec Králové v roce 1992
- KÁRNÍK Zdeněk: *České země v éře První republiky 2. díl – Československo a České země v krizi a v ohrožení (1930-1935)*, vyd. 1, Libri, Praha 2005, s. 577

- KÁRNÍK Zdeněk: *České země v éře První republiky 3. díl – O přežití a o život (1936-1938)*, vyd. 1, Libri, Praha 2005, s. 803
- KOLEKTIV: *Polní opevnění od třicetileté války do roku 1945*, vyd. 1, Národní památkový ústav územní odborné pracoviště Josefov, Jaroměř Josefov 2010, s. 112
- KOLMAN Lukáš: *Úsek lehkého opevnění 111 a A1 v dnešní době a možnosti jeho prezentace a ochrany*, bakalářská práce obhájená na Univerzitě Hradec Králové v roce 2014
- KOPEČNÝ Petr: *Obrana národa na Brněnsku*, vyd. 1, Archiv města Brno, Brno 2006, s. 239
- KRINKE Jan: *Opevnění na obranu Prahy* in: *Slánský obzor ročník 1-2*, ed. Růžena Skálová, Slaný 1994, s. 52 – 62
- KUBÁNEK Vladimír: *Královské město Slaný na pozadí historie I. L. P. 750 – 1945*, vyd. 1, Tribun EU, Brno 2012, s. 304
- KUPKA Vladimír – STEHLÍK Eduard – LUTOVSKÝ Michal: *Pevnosti a opevnění v Čechách na Moravě a ve Slezsku*, vyd. 2, Libri, Praha 2006, s. 555
- KVAČEK Robert: *Československý rok 1938*, vyd. 2, Polart, Praha 2011, s. 197
- LAKOSIL Jan – SVOBODA Tomáš – ČERMÁK Ladislav: *Velká kniha o malých bunkrech – Československé lehké opevnění 1936-38*, vyd. 1, Mladá fronta a.s., Praha 2011, s. 352
- LÁŠEK Radan: *Opevnění z let 1936 – 1938 v okolí Prahy*, vyd. 1, Codyprint, Praha 2003, s. 252
- LÁŠEK Radan: *Opevnění z roku 1938 postavení Vltava*, vyd. 1, Codyprint, Praha 2011, s. 336
- LÁŠEK Radan: „Pražská čára“ vnější obrana Prahy – Československé opevnění z let 1936-38, vyd.1, FORTprint, Dvůr Králové nad Labem 1995, s. 75
- LÁŠEK Radan: „Pražská čára“ vnější obrana Prahy – Československé opevnění z let 1936-38, vyd. 2, FORTprint, Dvůr Králové nad Labem 1996, s. 75
- LÁŠEK Radan: *Vltavská linie – Československé opevnění z roku 1938 ve středním Povltaví*, vyd. 1, FORTprint, Dvůr Králové nad Labem 1998, s. 59

- LIKOVSKÝ Jakub – BAUER Zdeněk: *Opevnění republiky československé – Opevnění předmostí Prahy*, vyd. 1, Ivo Železný, Praha 1998, s. 116
- MACEK Pavel – UHLÍŘ Lubomír: *Dějiny policie a četnictva II. – Československá republika 1918-1939*, vyd. 1, Police History, Praha 1999, s. 230
- MACEK Pavel – UHLÍŘ Lubomír: *Dějiny policie a četnictva III. – Protektorát Čechy a Morava a Slovenský stát 1939-1945*, vyd. 1, Police History, Praha 2001, s. 230
- MACOUN Jiří: *Československé pevnosti*, vyd. 1, CP Books, Brno 2005, s. 96
- MACOUN Jiří: *Dějiny opevňování v Čechách a na Moravě*, vyd. 1, CPress, Brno 2012, s. 96
- MAREK Jindřich: *Hraničářská kalvárie – příběhy posledních obránců Masarykovy republiky na severu Čech a Podkarpatské Rusi v letech 1938-1939*, vyd. 1, Svět křídel, Cheb 2004, s. 339
- MARŠÁLEK Zdenko: *K problematice obrany Čech ve třicátých letech – První rychlá divize a příprava obrany v prostoru Slánska* in: *Armáda, Slaný a Slánsko ve 20. století – sborník z historické konference*, edd. Pavel Bartoníček – Blažena Hrabánková – Božena Franková, Slaný 2009, s. 104 – 119
- MICHAELIS Klaus: *1938 Der Fall „Grün“ – Krieg gegen die Tschechoslowakei*, vyd. 1, Michaelis-Verlag, Berlín 2004, s. 215
- PEJČOCH Ivo: *Cyklistické jednotky československé armády*, vyd. 1, Svět křídel, Cheb 2017, s. 191
- PLCH Roman – PLCH Milan: *Kam za vojenskými památkami*, vyd. 1, CPress, Brno 2014, s. 152
- PURKRTOVÁ Magdalena: *Sanace vojenského pevnostního objektu z 30. let*, bakalářská práce obhájená na Českém vysokém učení technickém v Praze v roce 2014
- RÁBOŇ Martin – SVOBODA Tomáš a kolektiv: *Československá zeď – Stálá opevnění z let 1935-38 – Průvodce dělostřeleckou tvrzí Bouda*, vyd. 1, FORTprint, Brno 1997, s. 244
- RÁBOŇ Martin: *Miniprůvodce - Muzea a památníky v objektech československého opevnění z let 1935-38*, vyd. 1, Společnost přátel československého opevnění s.r.o., Brno 1998, s. 32

- RÁBOŇ Martin – SVOBODA Tomáš – ČERMÁK Ladislav: *Pevnosti – Pevnostní muzea v České republice – historie, současnost, průvodce*, vyd. 1, Společnost přátel československého opevnění s.r.o., Brno-Náchod 1995, s. 134
- RÁBOŇ Martin: *Československé opevnění z let 1935-1938 – Muzea a památníky*, vyd. 1, Spolek přátel československého opevnění Brno s.r.o., Brno 2003, s. 147
- SÍGL Miroslav: *Osobnosti a osudy obce Obříství*, vyd. 1, Obecní úřad Obříství, Obříství 2000, s. 277
- STEHLÍK Eduard a kolektiv: *Lexikon těžkých objektů – Československé opevnění z let 1935-38*, vyd. 2, FORTprint, Dvůr Králové nad Labem 2010, s. 304
- STOLARŽÍK Ivo: *Patřili k prvním*, vyd. 1, Ostravské nakladatelství, Ostrava 1994, s. 185
- STRAKA Karel: *Československá armáda – Piliř obrany státu z let 1932 – 1939*, vyd. 1, Ministerstvo obrany České republiky, Praha 2007, s. 158
- STRAKA Karel: *Souvislosti vědy a výzkumu s obranou Československé republiky – Vojenský ústav vědecký v letech 1936-1938*, vyd. 1, Ministerstvo obrany České republiky, Praha 2006, s. 95
- STRAKA Karel: *Vojáci, politici a diplomaté*, vyd. 1, Ministerstvo obrany České republiky, Praha 2008, s. 183
- SVITÁK Miloslav: *Boj v lehkém opevnění 1938*, vyd. 1, Miloslav Sviták, Jindřichův Hradec 2008, s. 120
- SVITÁK Miloslav: *Boj v lehkém opevnění 1938*, vyd. 2, Miloslav Sviták, Jindřichův Hradec 2012, s. 292
- ŠPECINGER Otakar – FENCL Václav – VOTRUBA Rudolf: *Sazená – Velká historie malé obce*, vyd. 1, Tribun EU s.r.o., Brno 2009, s. 120
- ŠPECINGER Otakar: *Historie a současnost města Velvar*, vyd. 1, Městský národní výbor Velvary, Velvary 1982, s. 61
- ŠRÁMEK Pavel: *Československá armáda v roce 1938*, vyd. 2, Společnost přátel československého opevnění s.r.o., Brno – Náchod 1996, s. 78
- VONDROVSKÝ Ivo: *Netypické objekty československého opevnění z let 1936-1938*, vyd. 1, FORTprint, Dvůr Králové nad Labem 2005, s. 99

SEZNAM PŘÍLOH

Příloha č. 1 – Instruktažní nákres objektu starého typu na příkladu objektu typu A, autorka si nepřeje být jmenována

Příloha č. 2 – Instruktažní nákres objektu nového typu na příkladu objektu typu A-180, autorka si nepřeje být jmenována

Příloha č. 3 – Tabulky

Příloha č. 4 – Nákres objektu starého typu typ A, rozměry jsou uváděny v cm, autorka si nepřeje být jmenována

Příloha č. 5 – Nákres objektu starého typu typ B, rozměry jsou uváděny v cm, autorka si nepřeje být jmenována

Příloha č. 6 – Nákres objektu starého typu typ C, rozměry jsou uváděny v cm, autorka si nepřeje být jmenována

Příloha č. 7 – Nákres objektu nového typu A-120N objekt z první fáze výstavby pouze s jedním periskopem, rozměry jsou uváděny v cm, autorka si nepřeje být jmenována

Příloha č. 8 – Nákres objektu nového typu A-140Z lomený vlevo, rozměry jsou uváděny v cm, autorka si nepřeje být jmenována

Příloha č. 9 – Nákres objektu nového typu A-160N IŠ, rozměry jsou uváděny v cm, autorka si nepřeje být jmenována

Příloha č. 10 – Nákres objektu nového typu A-180Z, rozměry jsou uváděny v cm, autorka si nepřeje být jmenována

Příloha č. 11 – Nákres objektu nového typu A-200N, rozměry jsou uváděny v cm, autorka si nepřeje být jmenována

Příloha č. 12 – Nákres objektu nového typu A-220Z, rozměry jsou uváděny v cm, autorka si nepřeje být jmenována

Příloha č. 13 – Nákres objektu nového typu B1-80Z, rozměry jsou uváděny v cm, autorka si nepřeje být jmenována

Příloha č. 14 – Nákres objektu nového typu B1-90N, rozměry jsou uváděny v cm, autorka si nepřeje být jmenována

Příloha č. 15 – Nákres objektu nového typu B1-100Z, rozměry jsou uváděny v cm, autorka si nepřeje být jmenována

Příloha č. 16 – Nákres objektu nového typu B2-80N, rozměry jsou uváděny v cm, autorka si nepřeje být jmenována

Příloha č. 17 – Nákres objektu nového typu B2-90Z, rozměry jsou uváděny v cm, autorka si nepřeje být jmenována

Příloha č. 18 – Nákres objektu nového typu B2-100N, rozměry jsou uváděny v cm, autorka si nepřeje být jmenována

Příloha č. 19 – Nákres objektu nového typu D1N, rozměry jsou uváděny v cm, autorka si nepřeje být jmenována

Příloha č. 20 – Nákres objektu nového typu D2Z, rozměry jsou uváděny v cm, autorka si nepřeje být jmenována

Příloha č. 21 – Nákres objektu nového typu E1N, rozměry jsou uváděny v cm, autorka si nepřeje být jmenována

Příloha č. 22 – Nákres objektu nového typu E2Z, rozměry jsou uváděny v cm, autorka si nepřeje být jmenována

Příloha č. 23 – Dobová fotografie objektu A-1/24a, archiv A. Crha

Příloha č. 24 – Dosud nepublikovaná dobová fotografie objektu A-2/62, archiv autora

Příloha č. 25 – Dosud nepublikovaná dobová fotografie objektu A-2/72, archiv autora

Příloha č. 26 – Dosud nepublikovaná dobová fotografie odstřelených objektů vpravo A-2/70 a vlevo A-2/73 při pohledu od objektu A-2/72, archiv autora

Příloha č. 27 – Dobová fotografie objektu A-3/44 vyvolaná z negativu, archiv autora

Příloha č. 28 – Dobová fotografie objektu A-3/47 vyvolaná z negativu, archiv autora

Příloha č. 29 – Dobová fotografie odstřeleného objektu A-3/49 vyvolaná z negativu, archiv autora

Příloha č. 30 – Dobová fotografie objektu A-3/49a vyvolaná z negativu, archiv autora

Příloha č. 31 – Dobová fotografie objektu A-3/49a vyvolaná z negativu, archiv autora

Příloha č. 32 – Dobová fotografie objektu A-3/49a vyvolaná z negativu, archiv autora

Příloha č. 33 – Dobová fotografie objektu A-3/50 vyvolaná z negativu, archiv autora

Příloha č. 34 – Dobová fotografie odstřeleného objektu A-3/51 vyvolaná z negativu, archiv autora

Příloha č. 35 – Dobová fotografie odstřeleného objektu A-3/52 vyvolaná z negativu, archiv autora

Příloha č. 36 – Dobová fotografie odstřeleného objektu B-7/38, archiv A. Crha

Příloha č. 37 – Dosud nepublikovaná dobová fotografie objektu úseku B-7, pravděpodobně B-7/38, archiv autora

Příloha č. 38 – Dobová fotografie soutoku Labe a Vltavy s objektem 111/63, archiv autora

Příloha č. 39 – Originální útvárová označení vojáků, kteří měli bránit „Pražskou čáru“ ze sbírky autora

Příloha č. 40 – Pohled na stanoviště objektu IX.a/12a, archiv autora

Příloha č. 41 – Pohled na objekt IX.b/43 z čela, archiv autora

Příloha č. 42 – Pohled na objekt IX.b/43 z týlu, archiv autora

Příloha č. 43 – Pohled na trosky čelní stěny s patrnými betonovými ozuby střílny na stanovišti objektu IX.b/44, archiv autora

Příloha č. 44 – Pohled na trosky po objektu IX.b/44 z týlového směru, archiv autora

Příloha č. 45 – Pohled na vnitrozemský val na stanovišti objektu A-1/1, archiv autora

Příloha č. 46 – Pozůstatky svrchní části stropu na stanovišti objektu A-1/9, archiv autora

Příloha č. 47 – Pohled na pravou střílnu objektu A-1/24a, archiv autora

Příloha č. 48 – Pohled na objekt A-1/24a, archiv autora

Příloha č. 49 – Pohled na stanoviště objektu A-1/25, archiv autora

Příloha č. 50 – Pohled na objekt A-1/25a před započítím rekonstrukčních prací, archiv autora

Příloha č. 51 – Pohled na objekt A-1/25a po započítím rekonstrukčních prací, archiv autora

Příloha č. 52 – Zachované poškozené pancéřové dveře objektu A-1/25a, archiv autora

Příloha č. 53 – Kusy betonu s patrnou původní maskovací barvou na objektu A-1/26 užití k vyspravení zdi, archiv autora

Příloha č. 54 – Pozůstatek deponie vytěžené armatury u stanoviště objektu A-1/31, archiv autora

Příloha č. 55 – Pohled na stanoviště objektu A-31 od pravé paty záhozu, fotografie archiv autora

Příloha č. 56 – Pohled na zatopenou jámu po objektu A-1/38, archiv autora

Příloha č. 57 – Kus betonu z objektu A-1/47 s patrnými pozůstatky původních maskovacích barev, archiv autora

Příloha č. 58 – Pohled na objekt A-1/48, archiv autora

Příloha č. 59 – Beton vrostlý do náletových dřevin na stanovišti objektu A-1/53, archiv autora

Příloha č. 60 – Ohniště vyskládané betonem z objektu A-1/62 v týlu, archiv autora

Příloha č. 61 – Pohled na stanoviště objektu A-1/66, archiv autora

Příloha č. 62 – Trosky objektu A-9/19 zakomponované do hráze rybníka, archiv autora

Příloha č. 63 – Pohled na trosky objektu A-9/32 z týlového směru, archiv autora

Příloha č. 64 – Fotografie zachycující likvidaci pozůstatků po objektu A-2/51, archiv autora

Příloha č. 65 – Fotografie zachycující likvidaci pozůstatků po objektu A-2/51, archiv autora

Příloha č. 66 – Pohled na poškozenou úpravu vchodu s patrnými pozůstatky původních maskovacích barev na objektu A-2/58a, archiv autora

Příloha č. 67 – Pohled na čelní střílnu s dochovanou původní maskovací barvou a čnicí armatura ze zabetonování objektu A-2/74, archiv autora

Příloha č. 68 – Pohled na objekt A-2/74, archiv autora

Příloha č. 69 – Pohled na objekt A-3/9, archiv autora

Příloha č. 70 – Pohled na objekt A-3/10, archiv autora

Příloha č. 71 – Na objektu A-3/10 patrné pozůstatky původních maskovacích barev, archiv autora

Příloha č. 72 – Týlový pohled na stanoviště objektu A-3/34, archiv autora

Příloha č. 73 – Pohled na objekt A-3/41 v době kdy fungovalo muzeum, archiv autora

Příloha č. 74 – Pohled na stanoviště objektu A-3/55 ze směru pravého výstřelu, archiv autora

Příloha č. 75 – Pohled na stanoviště objektu A-3/61 od prostoru bývalého rohu levé střelecké místnosti, archiv autora

Příloha č. 76 – Pohled na objekt A-4/17, archiv autora

Příloha č. 77 – Pohled na stanoviště objektu A-4/26, archiv autora

Příloha č. 78 – Pohled na pozůstatek úpravy vchodu u stanoviště objektu A-4/40, archiv autora

Příloha č. 79 – Pohled na levou stranu objektu A-4/54, archiv autora

Příloha č. 80 – Pohled na pravou stranu objektu A-4/54, archiv autora

Příloha č. 81 – Stanoviště objektu A-5/1 s pozůstatkem úpravy vchodu, archiv autora

Příloha č. 82 – Dochovaný palebný průsek mezi objekty A-5/19 a A-5/20, archiv autora

Příloha č. 83 – Dochovaný pozorovací průsek mezi objekty A-5/19 a A-5/20, archiv autora

Příloha č. 84 – Pozůstatky levého ucha objektu A-5/20 s patrnými původními maskovacími barvami, archiv autora

Příloha č. 85 – Dochovaný protitankový příkop vodního typu mezi objekty A-5/23 a A-5/24, archiv autora

Příloha č. 86 – Pohled na zachovalé zahloubení protipěchotní překážky v místě lomu průseku mezi objekty A-5/32 a A-5/33, archiv autora

Příloha č. 87 – Dochovaná úprava terénu pro zarovnání postřelovaného prostoru mezi objekty A-5/37 a A-5/38, archiv autora

Příloha č. 88 – Pohled na trosky objektu A-5/38 od pravé paty záhozu, archiv autora

Příloha č. 89 – Pohled na trosky objektu A-5/53 z čelního směru, archiv autora

Příloha č. 90 – Okop pro čelní palbu kulometu u stanoviště objektu B-6/5, archiv autora

Příloha č. 91 – Pohled na objekt B-6/42, archiv autora

Příloha č. 92 – Pohled na objekt B-6/42, archiv autora

Příloha č. 93 – Pohled na objekt B-6/49, archiv autora

Příloha č. 94 – Pohled na objekt B-6/50, archiv autora

- Příloha č. 95 – Návrty pro nálože ve vyvrácené čelní stěně objektu B-6/52, archiv autora
- Příloha č. 96 – Pohled na objekt B-6/54, archiv autora
- Příloha č. 97 – Pohled na trosky objektu B-6/58, archiv autora
- Příloha č. 98 – Pohled na objekt B-6/64, archiv autora
- Příloha č. 99 – Pohled na objekt B-7/12, archiv autora
- Příloha č. 100 – Původní maskovací barvy na objektu B-7/13, archiv autora
- Příloha č. 101 – Pohled na levou stranu objektu B-7/33 se čnicími armaturami základů stěn, archiv autora
- Příloha č. 102 – Pohled na stanoviště objektu B-7/34 ze směru pravého výstřelu, archiv autora
- Příloha č. 103 – Pohled na stanoviště objektu s patrnou horší úrodností v místě stanoviště B-7/48, archiv autora
- Příloha č. 104 – Pozůstatky po objektu B-7/48, archiv autora
- Příloha č. 105 – Pohled na stanoviště B-7/55 ze směru levého výstřelu, archiv autora
- Příloha č. 106 – Pozůstatky po objektu B-8/2, archiv autora
- Příloha č. 107 – Velký kus betonu z objektu B-8/4 s návrtem pro nálož, archiv autora
- Příloha č. 108 – Pohled na dochovalou úpravu vchodu a původní přístupovou cestu u stanoviště objektu B-8/40, archiv autora
- Příloha č. 109 – Nalezený fragment periskopové trubky objektu B-29/12, archiv autora
- Příloha č. 110 – Pohled na stanoviště objektu B-29/13, ze směru levého výstřelu, archiv autora
- Příloha č. 111 – Pohled na trosky objektu B-29/45 ve svahu ve směru pravého výstřelu, archiv autora
- Příloha č. 112 – Pohled na jámu po objektu 111/14, archiv autora
- Příloha č. 113 – Pohled na stanoviště objektu 111/19, archiv autora
- Příloha č. 114 – Pozůstatky po objektu 111/19, archiv autora
- Příloha č. 115 – Pohled na pozůstatky po objektu 111/57 nahnuté do řeky Vltavy, archiv autora
- Příloha č. 116 – Pohled na stanoviště objektu 112/4 z čelního směru, archiv autora

Příloha č. 117 – Dochované armatury na stanovišti objektu 112/4, archiv autora

Příloha č. 118 – Pohled na objekt 112/13, archiv autora

Příloha č. 119 – Pohled na trosky objektu 112/18, archiv autora

Příloha č. 120 – Granátový skluz v troskách týlové stěny objektu 116/67 po nalezení, archiv autora

Příloha č. 121 – Granátový skluz po vytažení z trosek po objektu 116/67, archiv autora

Příloha č. 122 – Pohled do pravé části jámy na stanovišti objektu 116/70, archiv autora

Příloha č. 123 – Nalezená mřížka výdechu na stanovišti objektu 116/76, archiv autora

Příloha č. 124 – Nalezený částečný střílnový uzávěr a fragment vstupní chodbičky se zachovalou západkou na uzávěr mřížových dveří u stanoviště objektu 116/76, archiv autora

Příloha č. 125 – Pohled na objekt 116/109, archiv autora

Příloha č. 126 – Původní barvou psané číslování objektu 116/109, archiv autora

Příloha č. 127 – Pohled na trosky objektu 116/110 z týlového směru, archiv autora

Příloha č. 128 – Pohled na blok stropu u stanoviště objektu 116/112, archiv autora

Příloha č. 129 – Pohled na čelní stěnu s patrnými betonovými ozuby střílny na stanovišti objektu 116/112, archiv autora

Příloha č. 130 – Pohled na trosky objektu 116/114, archiv autora

Příloha č. 131 – Stanoviště objektu 116/120, archiv autora

Příloha č. 132 – Pohled na poškození objektu 116/126 způsobenou úpravou na pozorovatelnu civilní ochrany, archiv autora

Příloha č. 133 – Pohled na objekt 116/128, archiv autora

Příloha č. 134 – Pohled na vyvrácenou čelní stěnu na stanovišti objektu 116/135 ze směru levého výstřelu, archiv autora

Příloha č. 135 – Dochovaná úprava koryta potoka na protitankový příkop u objektu 118/60, archiv autora

Příloha č. 136 – Pohled na fragment stropu na stanovišti objektu 118/62, archiv autora

Příloha č. 137 – Pohled na stanoviště objektu 118/75 z týlového směru, archiv autora

Příloha č. 138 – Dochovaná přístupová cesta k objektu 118/76, archiv autora