

## B. Fotodokumentace

**Fotografie 1:** Lokalita jezu rok 2005 (foto <http://info.bystricenp.cz/ujcov>)



**Fotografie 2:** Pohled na zájmové území (foto František Bureš 3/2017)





**Fotografie 3:** Pohled na zájmové území (foto František Bureš, 10/2013)



**Fotografie 4:** Pohled na zájmové území (foto František Bureš, 10/2015)





**Fotografie 5:** Tůň ve středu zájmového území (foto František Bureš, 2/2015)



**Fotografie 6:** Tůň (foto František Bureš, 9/2014)





**Fotografie 7:** Mokřad v popředí přítok z meliorací v pozadí tůň (foto František Bureš, 3/2017)



**Fotografie 8:** Neprůtočná tůňka v mokřadní části (foto František Bureš, 3/2017)





**Fotografie 9:** Mokřadní část (foto František Bureš, 10/2013)



**Fotografie 10:** Jabloňový sad (foto František Bureš, 2/2015)





**Fotografie 11:** Jabloně v lokalitě ohlodány bobrem evropským (foto František Bureš 11/2016)




**Fotografie 12:** Značná neprostupnost území v době vegetace (foto František Bureš, 10/2013)





**Fotografie 13:** Pevný jez Svratka ř. km 100, 420 (foto František Bureš, 3/2017)



**Fotografie 14:** Pevný jez, poškozené levé betonové křídlo (foto František Bureš, 2/2015)





**Fotografie 15:** Svratka, po proudu z pevného jezu (foto František Bureš, 2/2017)

