

## Příloha 1: Fotodokumentace krovu



Obr. I: Nově nahrazené prvky sloupku LS, krokve, patního sloupku a ondřejského kříže v plné vazbě



Obr. II: Nově nahrazené prvky krokve, vaznice a vzpěry v prázdné vazbě



**Obr. III: Stopy po zatečení poškozeným střešním pláštěm**



**Obr. IV: Hniloba na sloupku a pásku**





**Obr. V: Zhlaví vazného trámu napadeného hnilobou**



**Obr. VI: Chybějící část pětibokého prahu v úrovni sloupku ležaté stolice**