



## POZNÁMKY

- VŠECHNY ÚDAJE - ROZMĚRY, KÓTY, PŘEDPOKLADY - NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ
- NUTNO KOORDINOVAT SE STAVEBNÍ ČÁSTÍ PROJEKTU, DOKUMENTACÍ PROFESÍ A POSTUPEM STAVBY (NAPŘ. PŘESNÝ TVAR POZEDNÍHO VĚNCE - NADEZDÍVKY - S OHLEDEM NA POZICI EXTERIÉROVÝCH SCHODIŠŤ)
- ZÁSYP KLENEB OBJEKTU SO.A- např. LIAPORBETON OBJ. HMOTNOST 500kg/m<sup>3</sup>, POVRCH SROVNAT UZAVÍRACÍM CEMENTOVÝM POTĚREM (2-3cm)
- SANACE KLENEB JE MOŽNÁ AŽ PO PROVEDENÍ ZESÍLENÍ ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ

!!! VÝKRES SCHÉMATICKY ZNAČÍ POSTUP, PLATÍ PRO CELOU PŮDORYSNOU PLOCHU !!!

## ŘEZ X-X'



Rekonstrukce rodinné farmy pro chov dojníc č. parc.: 64, Buková u Příbramě		 <div>Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta životního prostředí</div>	
Vedoucí diplomové práce		Ing. Jiří Kykal, CSc.	
Vypracoval		Bc. Martin Kos	
Investor	Josef Pulda, 393 01 Putimov, č.p. 74		
Objednatel	Josef Pulda, 393 01 Putimov, č.p. 74		
Část dokumentace Architektonicko-stavební řešení - sanační práce Název přílohy Strop nad 1.NP SO.A		Datum	04/2015
		Stupeň	DSP
		Měřítko	1:100
		Č.přílohy	D.1.1c.4