

Příloha č. 2 Prostorovo-hodnotová kategorizace sakrálních objektů

Číslo obj.	Název	Technický stav		Pohledová expon.	Vegetační doprovod		Způsob založení VD	Autenticita	Pěstební opatření	Komentář k PO
		hodnocení	popis		původní	současný				
Dolní Boříkovice										
1	U kapličky, U Sv. Jana, U dílen	vyhovující	Odrolená omítka, rezavějící stříška i mříže v oknech. Dřevěné dveře prohnílé. Interiér zanedbaný, chybí světec.	nevýrazná	3x lípa srdčitá	bez vegetační úpravy	bez VD	částečně autentická	bez PO	Není žádoucí vysazovat nové dřeviny z hlediska provozního. Při snížení provozu v bezprostředním okolí stavby vysazení dvou jedinců hrušně.
2	Kaple	vyhovující	Omítka nevzhledná, popraskaná. Interiér zanedbaný .	nevýrazná	nelze zjistit	javor klen (v betonovém prefabrikátu borovice kleč)	záměrné	nelze zjistit	odstranění betonového prefabrikátu	Javor klen není ideální volbou, ovšem vzhledem k soukromému pozemku a provozu kolem kaple nejsou výsadby vhodné.
3	Zaniknutý objekt 1	zaniknutý	zaniknutý	nevýrazná	lípa	lípa	záměrné	nelze zjistit	RZ	Zdravotní řez u stromu v extravilánu, obnova sakrálního místa.
4	Zaniknutý objekt 2	zaniknutý	zaniknutý	částečná	lípa	lípa	záměrné	nelze zjistit	K, VÝS+RZA	Zbývá torzo stromu bez pozůstatku sakrálního obrazu. Výsadba nového stromu s obnovou sakrálního kontextu místa.
5	Kostel Povýšení sv. Kříže v Dolních Boříkovicích	vyhovující	Místy popraskaná a odrolená omítka, ztráta barevnosti omítky. Střecha nově natřená.	výrazná	nelze zjistit	2x javor klen, smrk	nezáměrné	nelze zjistit	RO	Stromy zanechat, obvodový redukční řez k omezení zátěže větrem u javorů klenů.
6	Kříž u kostela	vyhovující	Chybí postava vlevo.	nevýrazná	bez vegetační úpravy	bez vegetační úpravy	bez VD	autentická	bez PO	Bez návrhu založení vegetačního doprovodu.

Číslo obj.	Název	Technický stav		Pohledová expon.	Vegetační doprovod		Způsob založení VD	Autenticita	Pěstební opatření	Komentář k PO
		hodnocení	popis		původní	současný				
7	Kamenný krucifix	dezolátní	Zachován pouze podstavec, kříž s torzem rozlámaný, jednotlivé kusy k nalezení kolem objektu. Nápis Johan Lehman 1826.	částečná	nelze zjistit	3x javor klen (+ bříza bílá)	záměrné	nelze zjistit	bez PO	Při případné rekonstrukci objektu by bylo vhodné pokácet jedince břízy bílé. Objekt by taktéž bylo možné doplnit třemi ovocnými dřevinami. V současné době se objekt nachází v ohrazeném prostoru pro pastvu krav.
8	Boží muka	vyhovující	Obraz špatně viditelný, prasklina ve skle. Vegetabilní nános.	nevýrazná	březový háj	2x bříza bílá za objektem	záměrné	částečně autentická	RZ	Řez zdravotní k podpoření funkčnosti a zdravotního stavu jedinců.
9	Socha sv. Jana Nepomuckého (v Kaliánkově zahradě)	dobrý	Socha restaurovaná 2016.	nevýrazná	nelze zjistit	bez vegetační úpravy	bez VD	bez úpravy	VÝS+RZA	Návrhem je vysazení dvou jedinců dubu letního.
10	Zaniknutý objekt 3	zaniknutý	zaniknutý	nevýrazná	nelze zjistit	náletové dřeviny	nezáměrné	nelze zjistit	bez PO	Sakrální objekt zaniknutý, obnova po studiu historických souvislostí.
11	Boží muka	vyhovující	Neporušená statika, praskliny v horní části objektu. Absence svatého obrazu.	nevýrazná	"dva stromy"	jírovec maďal	záměrné	změněná	RG	Řez regenerační, kdy podpoříme rozvoj sekundární koruny jedince.
12	Kaplička Bártových; U svatě Anny	vyhovující	Znečištěná omítka.	nevýrazná	nelze zjistit	2x lípa srdčitá	záměrné	autentická	RZ	Řez zdravotní k podpoření funkčnosti a zdravotního stavu jedinců.
13	Sloup se sousoším Nejsvětější Trojice	dobrý	Socha rekonstruována v roce 2016.	nevýrazná	bez vegetační úpravy	bez vegetační úpravy	bez VD	částečně autentická	VÝS+RZA	Výsadba čtyř jedinců lípy srdčité. Provedení řezu zakládacího a následně v pozdějších letech postupné vyvětlování k dosažení ideální výšky kmene.

Číslo obj.	Název	Technický stav		Pohledová expon.	Vegetační doprovod		Způsob založení VD	Autenticita	Pěstební opatření	Komentář k PO
		hodnocení	popis		původní	současný				
14	Sousoší Kalvárie	vyhovující	Zlomená podkladní deska, vegetabilní vrstva.	nevýrazná	nelze zjistit	živý plot (pámelník bílý)	nezáměrné	nelze zjistit	bez PO	Nelze zajistit výsadbu vhodných stromů z důvodu nedostatku prostoru. Živý plot lze alespoň nahradit vhodnějšími jedinci, a to ovocnými stromy nebo méně vzrůstnými javory.
15	Boží muka	vyhovující	Vegetabilní nános, drobné praskliny. Chybí svatý obraz.	částečná	dva jedinci jírovce maďalu.	jírovec maďal	záměrné	částečně autentická	OV	Vzhledem k umístění v extravilánu není třeba výrazně zasahovat do koruny, strom je v dobrém stavu.
16	Socha sv. Anny	vyhovující	Vegetabilní nános, drobné úlomky.	nevýrazná	nelze zjistit	hortenzie, zerav	nezáměrné	změněná	VÝS+RZA	Objekt je umístěn na předzahrádce domu, nelze proto vysadit jedince dorůstající větších rozměrů. Současnou výsadbu lze nahradit keři (šeříky, zlatice).
17	Zvonička na Derfletí	dobrá	Rekonstruována 2006-2007 spolu s kaplemi Svaté cesty v Králíkách.	nevýrazná	nelze zjistit	bez vegetační úpravy	bez VD	nelze zjistit	bez PO	Vegetační doprovod není žádoucí.
Dolní Orlice										
18	Kaple sv. Anny	vyhovující	Statika neporušena. Opadaná omítka, s prasklinami. Plechová střecha štítu rezivělá, eternitová střecha kaple s vegetabilním nánosem. Interiér velmi zanedbaný.	částečná	nelze zjistit	zerav, opadavé keře	nezáměrné	nelze zjistit	K	Kácení zeravu východního. Opadavé keře jsou vzhledem k umístění na soukromém pozemku přípustné.

Číslo obj.	Název	Technický stav		Pohledová expon.	Vegetační doprovod		Způsob založení VD	Autenticita	Pěstební opatření	Komentář k PO
		hodnocení	popis		původní	současný				
19	Kaple s výjevem Getsemanské zahrady	vyhovující	Narušená omítka, vlhké zdivo. Chybí pár kusů střešní krytiny, některé částečně odlomeny. Interiér zanedbaný.	nevýrazná	nelze zjistit	tvarovaný živý plot ze smrku opadavého, růže šípková	nezáměrné	nelze zjistit	bez PO	Nelze navrhnout PO. Objekt patří městu Králíky, přičemž má vlastní parcelu těsně naléhající ke stavbě. Živý plot nevhodný.
20	Kaple u cyklostezky	dobrý	Restaurována.	částečná	2x lípa srdčitá	2x lípa srdčitá	záměrné	autentická	(RV)	Nedávná rekonstrukci objektu i jeho okolí včetně založení vegetačního doprovodu objektu. Případně řez výchovný.
21	Sousoší Kalvárie	narušený	Praskliny v podstavci, vegetabilní vrstva. Chybí vrcholový kříž s korpusem Krista a dvě postranní sochy u paty kříže.	částečná	pr. 2x lípa srdčitá	bez vegetační úpravy	bez VD	změněná	VÝS+RZA	Technická obnova objektu. Výsadba dvou nových jedinců lípy srdčité.
22	Kamenný kříž	dobrý	Vegetabilní nános.	nevýrazná	nelze zjistit	2x jalovec prostřední, tvarovaná okrasná jabloň	nezáměrné	změněná	VÝS+RZA	Zrušení stávající výsadby a nahrazení odpovídající, nejlépe listnaté keře či stromy domácího původu. Objekt v osobním vlastnictví.
Horní Orlice										
23	Kaple sv. Barbory	dobrý	Rekonstruována 1986.	nevýrazná	bez vegetační úpravy	bez vegetační úpravy	bez VD	autentická	Údržba travnatého porostu.	Návrhem je ponechat objekt bez vegetačního doprovodu tak, jak tomu vždy bývalo.
24	Kříž před Kaplí sv. Barbory	dobrý	Ve velmi dobrém stavu.	nevýrazná	bez vegetační úpravy	bez vegetační úpravy	bez VD	autentická	Údržba travnatého porostu.	
25	Pramen sv. Marie Pomocné	dobrý	Drobné úseky postižené rží na kovové konstrukci.	nevýrazná	bez vegetační úpravy	bez vegetační úpravy	bez VD	autentická	bez PO	Není třeba PO. Stanoveno péči o lesní porost.

Číslo obj.	Název	Technický stav		Pohledová expon.	Vegetační doprovod		Způsob založení VD	Autenticita	Pěstební opatření	Komentář k PO
		hodnocení	popis		původní	současný				
26	Boží muka	vyhovující	Vegetabilní povlak, drobné mechanické poškození.	nevýrazná	nelze zjistit	mladí jedinci smrku ztepilého	nezáměrné	nelze zjistit	K	Kácení mladých jedinců smrku ztepilého. Jejich růst by způsobil zakrytí objektu a tím zamezeno vztahu cesty a muk. Bez dalších opatření, vzhledem k umístění objektu u cesty v lesním porostu.
27	Pilíř s obrazem Panny Marie Králické a pramen	dobry	Bez většího poškození, vegetabilní vrstva.	nevýrazná	lesní společenstvo	lesní společenstvo	nezáměrné	autentická	bez PO	Vegetační doprovod, ač nezáměrně, tvoří lesní společenstvo. Bez návrhu pěstebních opatření.
28	Hraniční obrázek, obrázek Mackových	vyhovující	I přes hlavní stavební materiál jeho stav vyhovující.	částečná	pravděpodobně bez vegetačního doprovodu	bez vegetační úpravy	bez VD	autentická	Bez PO	Bez návrhu pěstebního opatření. Kříž zřejmě nikdy neměl vegetační doprovod, výsadba by způsobila neautentičnost.
Dolní Hedeč										
29	U obrázku, Obrázek u jeřábu (původně Hatoňova socha)	vyhovující	Vegetabilní vrstva, mírný náklon celého objektu, podesta zabořena. Dřevěná schránka s oloupaným nátěrem, místy prohnílá.	nevýrazná	jeřáb	bez vegetační úpravy	bez VD	změněná	VÝS	Po potvrzení původního doprovodu ve formě jeřábu vysazení téhož jedince.
30	Kříž u Mackových, Socha ukřížování na podstavci	dobry	Silná vegetabilní vrstva na podstavci.	nevýrazná	nelze zjistit	2x javor klen	záměrné	změněná	RZ	Dva jedinci javoru kleny, u kterých bude proveden zdravotní řez z důvodu velkého množství proschlých větví.

Číslo obj.	Název	Technický stav		Pohledová expon.	Vegetační doprovod		Způsob založení VD	Autenticita	Pěstební opatření	Komentář k PO
		hodnocení	popis		původní	současný				
31	U kříže, U Kudláčkova kříže.	dobrý	Nedávná rekonstrukce, bez nedostatků.	nevýrazná	2 x lípa srdčitá	2x lípa srdčitá	záměrné	změněná	RLR, RO	Řez lokální redukční v horní části koruny k zamezení kontaktu s pozemním elektrickým vedením. Výhledově řez redukční obvodový ke snížení zátěže větrom
32	Sousoší Kalvárie u Kláštera	dobrý	Vegetabilní pokryv.	nevýrazná	lípy srdčité	v okolí několik javorů mlčců a lip srdčitých	nezáměrné	změněná	bez PO	Beze změny. Do budoucna bude třeba provést řez zdravotní.
33	Dřevěnný kříž pod Klášterem	dobrý	Nedávná rekonstrukce, bez nedostatků.	částečná	3 x lípa srdčitá	3x lípa srdčitá	záměrné		bez PO	Mladí jedinci lípy srdčité v dobrém stavu.
34	Obrázek u zatáčky, Obrázek v zatáčce	dobrý	Bez známek poškození.	nevýrazná	nelze zjistit	zanedbaný porost keřů	nezáměrné	nelze zjistit	VÝS+RZA	Výsadba listnatých keřů.
35	Zaniknutý objekt 4	zaniknutý	zaniknutý	částečná	nelze zjistit	bez vegetační úpravy	bez VD	nelze zjistit	bez PO	Po podrobném historickém průzkumu navrhuji obnovu objektu.
36	Zaniknutý objekt 5	zaniknutý	zaniknutý	částečná	bez vegetační úpravy	bez vegetační úpravy	bez VD	nelze zjistit	Bez PO	Po podrobném historickém průzkumu navrhuji obnovu objektu.
37	Zaniknutý objekt 6	zaniknutý	zaniknutý	nevýrazná	bez vegetační úpravy	bez vegetační úpravy	bez VD	nelze zjistit	bez PO	Bez návrhu obnovy vzhledem k současnému využití místa (orná půda).
38	Zaniknutý objekt 7	zaniknutý	zaniknutý	nevýrazná	bez vegetační úpravy	bez vegetační úpravy	bez VD	nelze zjistit	Bez PO	Po podrobném historickém průzkumu navrhuji obnovu objektu. Prozatím bez PO.
39	Dřevěnný kříž; Holzer Kreuz	zaniknutý	zaniknutý	nevýrazná	strom	bez vegetační úpravy	bez VD	nelze zjistit	bez PO	Po podrobném historickém průzkumu navrhuji obnovu objektu. Prozatím bez PO.

Číslo obj.	Název	Technický stav		Pohledová expon.	Vegetační doprovod		Způsob založení VD	Autenticita	Pěstební opatření	Komentář k PO
		hodnocení	popis		původní	současný				
40	Kostel Navštívení blahoslavené Panny Marie v Červeném Potoku	narušený	Střecha zrekonstruována. Je třeba obnovit hlavně fasádu kostela.	částečná	bez vegetační úpravy	bez vegetační úpravy	bez VD	autentická	bez PO	Bez navržení PO.
41	Kříž u kostela	narušený	Výrazně praskliny v podstavci i na kříži, Úplně chybí socha vlevo, socha vpravo bez hlavy. Vegetabilní nános, úlomky.	nevýrazná	bez vegetační úpravy	bez vegetační úpravy	bez VD	nelze zjistit	bez PO	Bez navržení PO.
42	Betonový kříž na podstavci	narušený	Praskliny v podstavci, velké úlomky. Ve střední části kříže materiál odstraněn až na ocelovou výztuž, která koroduje. Chybí torzo Kristovo.	nevýrazná		lípa srdčitá za objektem	záměrné	nelze zjistit	ON, RZ	Odstranění náletů z bezprostředního okolí objektu. Řez zdravotní u lípy srdčité.
43	Mramorová socha Ukřižování	dobrý	Vegetabilní vrstva, Kristovo torzo kovové, smývaný korodovaný povrch znečišťuje kříž.	nevýrazná		javor mléč (jedinec keřového vzrůstu)	nezáměrné	nelze zjistit	K, VÝS+RZA	Likvidace keřovitě rostoucího jedince javoru mléče z důvodu bezprostřední blízkosti železnice. Výsadba dvou kusů javoru babyky, případně lísky obecné.
Prostřední Lipka										
44	Svatý obraz	vyhovující	Drobné praskliny, zkorodovaný rám, obrázek poškozený korozi.	nevýrazná	lípa srdčitá	lípa srdčitá	záměrné	autentická	RG	Řez regenerační pro podporu formování koruny sekundární.
45	Kostel Neposkvrněného Početí blahoslavené Panny Marie v Prostřední Lipce s Kalvárií	dobrý	Bez poškození, nedávná rekonstrukce.	výrazná	lípa srdčitá	lípa srdčitá (vedle kalvárie)	záměrné	částečně autentická	K	Kácení jedince lípy srdčité. Ve dvou metrech výšky tlaková vidlice. Hrozí omezení provozní bezpečnosti u kostela a při rozlomení vidlice poškození kostela.

Číslo obj.	Název	Technický stav		Pohledová expon.	Vegetační doprovod		Způsob založení VD	Autenticita	Pěstební opatření	Komentář k PO
		hodnocení	popis		původní	současný				
Dolní Lipka										
46	Kaple Panny Marie Královny míru V Dolní Lipce	dobrý	Fasáda po obnově, novou střechu má i zvonová věž. Vegetabilní nános.	nevýrazná	2x javor klen	2x javor klen u bývalé zvoničky	nezáměrné	autentická	RZ	Zdravotní řez u obou javorů.
Králíky										
47	Kindlerův kříž	narušený	Dvě postavy u paty kříže nezvěstné. Celkový technický stav vyhovující; drobné mechanické poškození hran.	částečná	2x lípa srdčitá	bez vegetační úpravy	bez VD	změněná	VÝS	Vysazení dvou jedinců lípy srdčité. Podle potřeby provést výchovný řez.
48	Walterkreutz, Kříž u Slaninových	dobrý	Silný vegetabilní nános, drobné mechanické pokosení hran.	nevýrazná	nelze zjistit	6x smrk ztepilý, lípa srdčitá	záměrné	změněná	K	Likvidace nevhodných smrků ztepilých. Lípa srdčitá je součástí stromořadí doprovázející silnici - PO je třeba navrhnout pro celé stromořadí.
49	Sousoší Kalvárie, Schwarzerkreutz	dobrý	Bez mechanických poškození, neporušen.	nevýrazná	dva stromy (?)	bez vegetační úpravy	bez VD	změněná	VÝS+RZA	Výsadba dvou kusů jabloní.
50	Socha světce	vyhovující	Mechanické úlomky, a to hlavně v hlavové části sochy. Rozlomená podstava. Vegetabilní nános.	nevýrazná	záhony (?)	několik jedinců smrku ztepilého, záhon růží	záměrné	změněná	K, zrušení záhonu	Návrhem je vysazení méně vzrůstných kultivarů dubu letního.
51	Kapelle, Kaplička u hřbitova	dobrý	Stav kaple dobrý, uvnitř poškozená omítka vzlínající vlhkostí. Kaple udržována v čistotě a pořádku.	nevýrazná	2 x lípa srdčitá	bez vegetační úpravy	bez VD	nelze zjistit	VÝS+RZA	Vysazení dvou jedinců lípy srdčité. Podle potřeby provést výchovný řez.
52	Svatý obrázek	dobrý	Bez poškození. Pozadí schránky vyplněno alobalem, kolem plastiky přišpendlený rámeček z papírové čtvrtky.	nevýrazná	nelze zjistit	růže šípková (kultivar, použita jako pnoucí rostlina na konstrukci)	nezáměrné	nelze zjistit	bez PO	Objekt je na soukromém pozemku za plotem. Datace ani původní výsadba nedohledána. Návrhem je zvolení střídmejších materiálů technických i rostlinných.

Číslo obj.	Název	Technický stav		Pohledová expon.	Vegetační doprovod		Způsob založení VD	Autenticita	Pěstební opatření	Komentář k PO
		hodnocení	popis		původní	současný				
53	Kamenný kříž na pozemku mateřské školy	dobrý	Slabá vegetabilní vrstva.	nevýrazná	několik lip srdčitých	2x lípa srdčitá (v okolí roztroušeně další jedinci)	nezáměrné	změněná	(RZ), VÝS	Provedení řezu zdravotního u lip srdčitých (nejlépe u všech v areálu současně). Výsadba keřů nejen významově odpovídajícím sakrálnímu objektu. Protože je sakrální stavba v areálu mateřské školy, je třeba dbát opatrnosti při výběru keřů (jedovatost, trny, alergie)
54	Kříž	vyhovující	Známky koroze na kříži, mechanické poškození na podstavci v menší míře. Vegetabilní povlak na podstavci	nevýrazná	nelze zjistit	neřízený porost keřů	nezáměrné	nelze zjistit	ON, VÝS	Odstranění náletových dřevin z bezprostředního okolí stavby. Výsadba vhodných keřů.
55	Kretschmerkreuz, Kamenný kříž	zaniknutý	zaniknutý	nevýrazná	strom	neřízený porost keřů	nezáměrné	nelze zjistit	Bez PO	Na základě historického průzkumu obnovu sakrálního objektu společně s vegetačním doprovodem
56	Zděná kaple	dezolátní	Zděná, neomítnutá zevnitř ani zvenku. Zdivo se v zadní části rozpadá, střecha taktéž.	nevýrazná	lípa srdčitá	náletové dřeviny	nezáměrné	změněná	bez PO	Původní stavbu nikdy nenahradila umístěním ani významem, návrhem je zrušení objektu.
57	Socha sv. Jana Nepomuckého	dobrý	Mechanické poškození hran ve spodní části podstavce.	nevýrazná	nelze zjistit	bez vegetační úpravy	bez VD	autentická	bez PO	Bez návrhu výsadby vegetačního doprovodu z důvodu nedostatku prostoru.
58	Farní kostel sv. Michaela archanděla v Králíkách	dobrý	V roce 2006 proběhla rekonstrukce střešní krytiny a následně i částečná obnova fasády.	výrazná	jírovec maďal, několik jedinců lip srdčitých	jírovec maďal, lípa srdčitá, několik jedinců smrku ztepilého	nezáměrné	změněná	K, RZ	Odstranění jehličnatých stromů. Zdravotní řez u listnatých stromů.

Číslo obj.	Název	Technický stav		Pohledová expon.	Vegetační doprovod		Způsob založení VD	Autenticita	Pěstební opatření	Komentář k PO
		hodnocení	popis		původní	současný				
59	Socha Ukřižování	dobrý	Vegetabilní vrstva.	nevýrazná	bez vegetační úpravy	bez vegetační úpravy	bez VD	autentická	bez PO	Vzhledem k umístění stavby na náměstí není žádoucí.
60	Kaplička na písku, Sandkapelle	dobrý	Bez nedostatků. Rekonstrukce 2006-2007.	nevýrazná	nelze zjistit	bez vegetační úpravy	bez VD	nelze zjistit	bez PO	Nelze zajistit výsadbu vhodného vegetačního doprovodu z důvodu nedostatku prostoru. Na parcelu objektu těsně naléhá soukromý pozemek.
61	Most se sochou sv. Jana Nepomuckého	vyhovující	Mostek má v podhledu vydrolené pojivo, bez statických poruch. Monolitická koruna parapetu popraskaná. Figura bez poškození. U svatozáře obnovena zlatá polychromie.		bez vegetační úpravy	bez vegetační úpravy	bez VD	nelze zjistit	bez PO (ON)	Bez pěstebního opatření, případná kontrola a průběžné odstraňování áletů a nárostů.
62	Kaplička Sanctissima trinitas, Kaplička u stodol	dobrý	Restaurována 2006-2007.		2x lípa srdčitá	2x lípa srdčitá	záměrné	autentická	OV	Již proveden redukční řez obvodový. Odstranění výmladků.
63	Kaplička na Malém náměstí	dobrý	Restaurována 2006-2007.	nevýrazná	2x lípa srdčitá	1x lípa srdčitá	záměrné	změněná	ZR	V minulosti proveden řez obvodový redukční. Návrhem je řez zdravotní.
64	Sloup se sochou Panny Marie Immaculaty	dobrý	Bez poškození. Místy vegetabilní vrstva.	nevýrazná	bez vegetační úpravy	bez vegetační úpravy	bez VD	autentická	bez PO	Sloup umístěn na malém náměstí, kde je vegetační doprovod nežádoucí.
65	Sloup se sochou sv. Josefa	dobrý	Bez mechanického poškození, místy vegetabilní povlak.	nevýrazná	nelze zjistit	3x zerav (v trojsponu v rozích parcely)	záměrné	změněná	K, VÝS+RZA	Kácení tří zeravů. Nahrazení třemi jedinci lípy velkolisté.

Číslo obj.	Název	Technický stav		Pohledová expon.	Vegetační doprovod		Způsob založení VD	Autenticita	Pěstební opatření	Komentář k PO
		hodnocení	popis		původní	současný				
66	Socha sv. Floriána	dobrý	Povrch mírně ohlazen, hlavně na kamenném podstavci, jinak bez poškození. Zjevná biologická vrstva na figurě světce.	nevýrazná	2x lípa srdčitá	2x lípa srdčitá	záměrné	změněná	ROP	Řez opravný u obou jedinců lípy srdčité.
67	Kamenný kříž	dobrý	Bez poškození.	nevýrazná	skupina keřů	skupina keřů	záměrné	autentická	bez PO	Bez navržení pěstebního opatření. Objekt je na soukromém pozemku, výsadba není nevhodná.
68	Socha sv. Michaela archanděla	vyhovující	Drobné mechanické poškození na hranách, praskliny, vegetabilní nánosy.	nevýrazná	2x lípa srdčitá	2x lípa srdčitá	záměrné	autentická	bez PO	Proveden řez obvodový redukční. Do budoucna, při projevení sekundární koruny v nižších partiích řez regenerační
69	Křížek v biokoridoru	Objekt nenalezen.	Objekt nenalezen.	nevýrazná	Objekt nenalezen.	Objekt nenalezen.	Objekt nenalezen.	Objekt nenalezen.	bez PO	Nelze navrhnout PO. Objekt se nachází v biokoridoru ÚSES.
70	Socha Ukřižování u ČOI	vyhovující	Prasklá podstavní deska, ohlazený materiál. Silné vegetabilní nánosy	částečná	2x lípa srdčitá	2x lípa srdčitá	záměrné	částečně autentická	RZ	Stromy ve velmi dobrém stavu. Vhodný je řez zdravotní k prodloužení funkčnosti a prosperity jedinců.
71	Monseúv kříž, Kříž nad elektrárnou	dezolátní	Pískovcová stojna kříže či sloupek pro obrázek, na patě drobný reliéf.	částečná	2x dub letní	2x dub letní	záměrné	autentická	bez PO (RZ)	Jedinci v dobrém stavu na vrcholu svého pěstebního cíle. Vzhledem k umístěním v extravilánu do budoucnosti řez zdravotní.

Klášter servitů s poutním chrámem Nanebevzetí Panny Marie

Číslo obj.	Název	Technický stav		Pohledová expon.	Vegetační doprovod		Způsob založení VD	Autenticita	Pěstební opatření	Komentář k PO
		hodnocení	popis		původní	současný				
	klášter servitů s poutním chrámem Nanebevzetí Panny Marie	dobrý	Roku 1990 celek rekonstruován, kaple potom 2006-2007.	výrazná	lipová alej	lipovo jasanová alej	záměrné	změněná	K, RZA, RV, RZ	U přestárých jedinců neplnicích funkci kácení. U mladých stromů řezy výchovné, případně opravné (u minimálního potu jedinců, vysazeny velmi kvalitní výpěstky). Alej udržována ve velmi dobrém stavu, pěstební opatření jsou zajištěna pověřeným úřadem.
72	Vstupní brána	dobrý	Rekonstruováno 2006-2007.	nevýrazná	lipovo jasanová alej	lipovo jasanová alej (začátek)	záměrné	změněná		
73	Socha Nějsvětější Trojice	dobrý		nevýrazná	2x lípa srdčitá	bez vegetační úpravy	záměrné	změněná	VÝS	Výsadba dvou jedinců lípy srdčité. Náhrada původních.
74	I. kaple: Kristus na Hoře Olivetské	dobrý	Rekonstrukce 2006-2007. Interiér rekonstruován 1990.	nevýrazná	lipová alej	lipovo javorová alej s příměsí jasanu	záměrné	změněná		
75	II. kaple: Kristus odváděný biřící	dobrý	Rekonstrukce 2006-2007. Interiér rekonstruován 1990.	nevýrazná	lipová alej	lipovo javorová alej s příměsí jasanu	záměrné	změněná		
76	III. kaple: Kristus bičovaný	dobrý	Rekonstrukce 2006-2007. Interiér rekonstruován 1990.	nevýrazná	lipová alej	lipovo javorová alej s příměsí jasanu	záměrné	změněná		
77	IV. kaple: Kristus trním korunovaný	dobrý	Rekonstrukce 2006-2007. Interiér rekonstruován 1990.	nevýrazná	lipová alej	lipovo javorová alej s příměsí jasanu	záměrné	změněná		
78	V. kaple: Kristus potkává Veroniku	dobrý	Rekonstrukce 2006-2007. Interiér rekonstruován 1990.	nevýrazná	lipová alej	lipovo javorová alej s příměsí jasanu	záměrné	změněná		

Číslo obj.	Název	Technický stav		Pohledová expon.	Vegetační doprovod		Způsob založení VD	Autenticita	Pěstební opatření	Komentář k PO
		hodnocení	popis		původní	současný				
79	VI. kaple: Kristus šatů zbavený	dobrý	Rekonstrukce 2006-2007. Interiér rekonstruován 1990.	nevýrazná	lipová alej	lipovo javorová alej s příměsí jasanu	záměrné	změněná		
80	VII. kaple: Ukřižování	dobrý	Rekonstrukce 2006-2007. Interiér rekonstruován 1990.	výrazná	bez vegetační úprav	bez vegetační úpravy	záměrné	autentická		
81	VIII. kaple: Oplakávání	dobrý	Rekonstrukce 2006-2007. Interiér rekonstruován 1990.	výrazná	bez vegetační úprav	bez vegetační úpravy	záměrné	autentická		
82	Klášter servírů	vyhovující	Rekonstruován 2006-2007. Drobné mechanické poškození omítky, znečištění.	výrazná	bez vegetační úpravy	bez vegetační úpravy	bez VD	autentická		
83	Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie	vyhovující	Rekonstruován 2006-2007. Drobné mechanické poškození omítky, znečištění.	výrazná	bez vegetační úpravy	bez vegetační úpravy	bez VD	autentická		

Význam zkratk:

VD – vegetační doprovod

PO – pěstební opatření

K – kácení

VÝS – výsadba

RZA – řez zakládací

RLR – řez lokální redukční

RO – řez obvodový

ON – odstranění náletu

RG – řez regenerační

RB – řez bezpečnostní