























LEGENDA

- | | |
|---|--|
|  | PRVEK NAPADENÝ HNILLOBOU (stupeň poškození 2) |
|  | PRVEK NAPADENÝ HNILLOBOU (stupeň poškození 3) |
|  | PRVEK NAPADENÝ HNILLOBOU (stupeň poškození 4) |
|  | PRVEK NAPADENÝ HNILLOBOU (stupeň poškození 5) |
|  | PRVEK NAPADENÝ DŘEVOKAZNÝM HMYZEM (stupeň poškození 2) |
|  | PRVEK NAPADENÝ DŘEVOKAZNÝM HMYZEM (stupeň poškození 3) |
|  | PRVEK NAPADENÝ DŘEVOKAZNÝM HMYZEM (stupeň poškození 4) |
|  | PRVEK NAPADENÝ DŘEVOKAZNÝM HMYZEM (stupeň poškození 5) |
|  | OBLAST VÝSKYTU NETOPÝŘIHO TRUSU |

-  NEPŮVODNÍ, DODATEČNĚ PŘIDANÉ PRVKY
 -  CHYBA VE STATICE (PROTĚŽA, POŠKOZENÝ SPOU...)
 -  CHYBA VE STATICE (PROTĚŽA, POŠKOZENÝ SPOU...)
 -  PRVEK NAPADENÝ HNILBOU (stupeň poškození 2-3)
 -  PRVEK NAPADENÝ HNILBOU (stupeň poškození 4)
 -  PRVEK NAPADENÝ DŘEVOKAZNÝM HMYZEM (stupeň poškození 2-3)
 -  PRVEK NAPADENÝ DŘEVOKAZNÝM HMYZEM (stupeň poškození 4)
 -  ZNAČENÍ PLNĚ VAZBY
 -  MÍSTO ODBĚRU VZORKU PRO MYKOLOGICKOU ANALÝZU
 -  VÝSKYT HNILBOVÝ SE STUPNĚM POŠKOZENÍ PRVKU
 -  VÝSKYT TESAŘIKA SE STUPNĚM POŠKOZENÍ PRVKU
 -  VÝSKYT ČERVOTOČE SE STUPNĚM POŠKOZENÍ PRVKU (ČU - ČERVOTOČ UMRLČÍ)
 -  ZJIŠTĚNÍ AKTIVITY DŘEVOKAZNÉHO HMYZU

| | | | | | | |
|--|----------------------------------|---------|------------|-------|--|------------|
| VEDOUcí PRÁCE | Ing. VERONIKA HUNKOVÁ Ph.D. | | | | | |
| VYPRACOVAL | Bc. MICHAL ŽUREK | | | | | |
| KONZULTANT | Ing. MIROSLAV NAVRÁTIL | | | | | |
| STAVBA | KOSTEL NALEZENÍ SV. KŘÍŽE | | | | | |
| MÍSTO STAVBY | ZNOJMO parc.č. 380., okr. ZNOJMO | | | | | |
| INVESTOR | ŘÍM.KAT. FARNOST | | | | | |
| OBSAH VÝKRESU | | | | | | |
| Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Ústav základního zpracování dřeva | | | | | | |
| | | | | DATUM | | LEDEN 2016 |
| | | | | ÚČEL | | DPS |
| PŮDORYS VAZNÝCH TRÁMŮ LODI KOSTELA STAV POŠKOZENÍ PRVKŮ | | | | | | |
| MĚŘÍTKO | | 1 : 100 | Č. VÝKRESU | 10 | | |