



LEGENDA

- NEPŮVODNÍ, DODATEČNĚ PŘIDANÉ PRVKY
- CHYBA VE STATICE (PROTĚZA, POŠKOZENÝ SPOJ...)
- PRVEK NAPADENÝ HNILLOBOU (stupeň poškození 2)
- PRVEK NAPADENÝ HNILLOBOU (stupeň poškození 3)
- PRVEK NAPADENÝ HNILLOBOU (stupeň poškození 4)
- PRVEK NAPADENÝ HNILLOBOU (stupeň poškození 5)
- PRVEK NAPADENÝ DŘEVOKAZNÝM HMYZEM (stupeň poškození 2)
- PRVEK NAPADENÝ DŘEVOKAZNÝM HMYZEM (stupeň poškození 3)
- PRVEK NAPADENÝ DŘEVOKAZNÝM HMYZEM (stupeň poškození 4)
- PRVEK NAPADENÝ DŘEVOKAZNÝM HMYZEM (stupeň poškození 5)

- CHYBA VE STATICE (PROTĚZA, POŠKOZENÝ SPOJ...)
- PRVEK NAPADENÝ HNILLOBOU (stupeň poškození 2-3)
- PRVEK NAPADENÝ HNILLOBOU (stupeň poškození 4)
- PRVEK NAPADENÝ DŘEVOKAZNÝM HMYZEM (stupeň poškození 2-3)
- PRVEK NAPADENÝ DŘEVOKAZNÝM HMYZEM (stupeň poškození 4)
- ZNAČENÍ PLNĚ VAZBY
- MÍSTO ODBĚRU VZORKU PRO MYKOLOGICKOU ANALÝZU
- VÝSKYT HNILLOBY SE STUPNĚM POŠKOZENÍ PRVKU
- VÝSKYT TESAŘÍKA SE STUPNĚM POŠKOZENÍ PRVKU
- VÝSKYT ČERVOTOČE SE STUPNĚM POŠKOZENÍ PRVKU (ČU - ČERVOTOČ UMRLČÍ)
- Aktiv ZJIŠTĚNÁ AKTIVITA DŘEVOKAZNÉHO HMYZU

VEDOUcí PRÁCE	Ing. VERONIKA HUNKOVÁ Ph.D.	Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Ústav základního zpracování dřeva		
VYPRACOVAL	Bc. MICHAL ŽUREK			
KONZULTANT	Ing. MIROSLAV NAVRÁTIL			
STAVBA	KOSTEL NALEZENÍ SV. KŘÍŽE			
MÍSTO STAVBY	ZNOJMO parc.č. 380, okr. ZNOJMO			
INVESTOR	ŘÍMİKAT. FARNOST	DATUM	LEDEN 2016	
OBSAH VÝKRESU	ÚČEL		DPS	
PŮDORYS KROVU LODI KOSTELA NAD ÚROVNÍ PRVNÍHO HAMBALKU - STAV POŠKOZENÍ PRVKŮ		MĚŘÍTKO	1 : 100	Č. VÝKRESU
				12

