


- Krov se stojatou stolicí
- krov je původní a nijak poškozen
 - řezivo je smrkové
 - viditelné řezivo je hoblované
 - Sloupky a paseky jsou z polohraného řeziva tzv. polštář
 - spoje jsou tesařské
 - i když krov je v dobrém stavu, doporučil bych preventivně opatřit nátěrem proti plísním, hnilobě a hmyzu



0,000=Uroveň podlahy v přízemí

Vypracoval Jiří Anders	Vedoucí Ing. Jitka Čechová	
Pastviny - Změna užívání rekreačního objektu		FORMÁT 6x44
Krov		DATUM Duben 2015
		STUPEŇ
		Č. ZAKÁZKY
		MĚŘÍTKO 1:50
		Č. VÝKRESU 4