

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ
FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING

ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE
INSTITUTE OF MANUFACTURING TECHNOLOGY

PROCESNÍ KAPALINY PŘI OBRÁBĚCÍCH OPERACÍCH
PROCESS FLUIDS IN MACHINING OPERATIONS

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
BACHELOR'S THESIS

AUTOR PRÁCE Róbert Vondra
AUTHOR

VEDOUCÍ PRÁCE Ing. Milan Kalivoda
SUPERVISOR

BRNO 2018

Zadání bakalářské práce

Ústav: Ústav strojírenské technologie
Student: **Róbert Vondra**
Studijní program: Strojírenství
Studijní obor: Základy strojního inženýrství
Vedoucí práce: **Ing. Milan Kalivoda**
Akademický rok: 2017/18

Ředitel ústavu Vám v souladu se zákonem č. 111/1998 o vysokých školách a se Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně určuje následující téma bakalářské práce:

Procesní kapaliny při obráběcích operacích

Stručná charakteristika problematiky úkolu:

Rešerše zabývající se podmínkami použití či nepoužití procesní kapaliny. Doloženo přehledem produktů na světovém trhu. Rozpracovaná vzorová situace obrábění. Dopady na životní prostředí.

Cíle bakalářské práce:

- Druhy obráběcích operací
- Sortiment procesních kapalin
- Podmínky použití
- Vzorová situace použití procesní kapaliny

Seznam doporučené literatury:

FOREJT, Milan a Miroslav PÍŠKA. Teorie obrábění, tváření a nástroje. Brno: CERM, s. r. o., 2006. 225 s. ISBN 80-214-2374-9.

FREMUNT, Přemysl, Jiří KREJČÍK a Tomáš PODRÁBSKÝ. Nástrojové oceli. Brno: Dům techniky Brno, 1994. 234 s.

HUMÁR, Anton. Materiály pro řezné nástroje. Praha: MM publishing, s. r. o., 2008. 240 s. ISBN 978-80-254-2250-2.

Kompletní program pro manipulaci a skladování nebezpečných láttek. Strakonice: DENIOS, s. r. o., 2005. 180 s.

LEINVEBER, Jan, Jaroslav ŘASA a Pavel VÁVRA. Strojnické tabulky. 3. vyd. Praha: Scientia, s. r. o., 2000. 986 s. ISBN 80-7183-164-6.

Příručka obrábění, kniha pro praktiky. Praha: Sandvik CZ, s. r. o. a Scientia, s. r. o., 1997. 857 s. ISBN 91-972299-4-6.

ZEMČÍK, Oskar. Nástroje a přípravky pro obrábění. Brno: CERM, s. r. o., 2003. 193 s. ISBN 80-214-2336-6.

Termín odevzdání bakalářské práce je stanoven časovým plánem akademického roku 2017/18.

V Brně, dne 20. 10. 2017



prof. Ing. Miroslav Píška, CSc.
ředitel ústavu


doc. Ing. Jaroslav Katolicky, Ph.D.
děkan fakulty

ABSTRAKT

Bakalárska práca sa zaoberá tematikou procesných kvapalín. V prvej časti práce sú charakterizované základné metódy trieskového obrábania s využitím procesných kvapalín. Následne popisuje funkcie procesných kvapalín a jednotlivé technologické požiadavky, ktoré sú na média kladené, spolu s ich prednostami a nevýhodami. Nasledujúca kapitola je venovaná konkrétnemu sortimentu od svetových výrobcov procesných kvapalín. V závere práce je zobrazené použitie procesnej kvapaliny v praxi na CNC brúske, pri vyrábaní tvaru špirály mikrofrézovacieho nástroja.

Kľúčové slová

obrábanie, procesné kvapaliny, kvalita povrchu, CNC stroje

ABSTRACT

This bachelor thesis deals with a process fluids. The first part of the thesis characterizes the fundamentals of machine cutting with the use of the process liquids. Further, there are described the functions of the process fluids and the individual technological requirements placed on the liquids, along with their advantages and disadvantages. The following chapter deals with a specific range of process fluid manufacturers in the world. At the end of this thesis, a use of process fluid in practice is illustrated. CNC grinding machine was used, in order to machine the spiral shape of a micro mill.

Key words

machining, process fluids, surface quality, CNC machines

BIBLIOGRAFICKÁ CITÁCIA

VONDRA, R. *Procesní kapaliny při obráběcích operacích*. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2018. 53 s. Vedoucí bakalářské práce Ing. Milan Kalivoda.

PREHLÁSENIE

Prehlasujem, že som bakalársku prácu na tému **Procesní kapaliny při obráběcích operacích** vypracoval samostatne s použitím odbornej literatúry a zdrojov, uvedených na zozname, ktorý tvorí prílohu tejto práci.

Dátum

Róbert Vondra

POĎAKOVANIE

Ďakujem Ing. Milanovi Kalivodovi za cenné prípomienky a rady, ktoré mi poskytol pri vypracovávaní bakalárskej práce.

OBSAH

ABSTRAKT	3
PREHLÁSENIE	4
POĎAKOVANIE	5
OBSAH.....	6
ÚVOD.....	8
1 DRUHY OBRÁBACÍCH OPERÁCIÍ.....	9
1.1 Charakteristika obrábania	9
1.2 Tvorba triesky pri rezaní	11
1.3 Charakteristika sústruženia	12
1.4 Charakteristika frézovania.....	14
1.5 Charakteristika vŕtania.....	16
1.6 Charakteristika brúsenia.....	18
2 SORTIMENT PROCESNÝCH KVAPALÍN	21
2.1 Funkcie procesných kvapalín	21
2.2 Procesné prostredie	21
2.3 Technologické a procesné požiadavky na kvapaliny.....	22
2.3.1 Chladiaci účinok.....	22
2.3.2 Mazací účinok.....	23
2.3.3 Čistiaci účinok.....	23
2.3.4 Prevádzková stálosť	24
2.3.5 Ochranný účinok.....	24
2.3.6 Zdravotná neškodnosť	24
2.3.7 Primerané náklady	24
2.4 Vodou miešateľné procesné kvapaliny.....	25
2.4.1 Vodné roztoky	25
2.4.2 Emulzné kvapaliny	26
2.4.3 Syntetické a polysyntetické kvapaliny	26
2.4.4 Špeciálne kvapaliny	27
2.5 Vodou nemiešateľné procesné kvapaliny.....	28
2.5.1 Minerálne oleje	28
2.5.2 Syntetické oleje.....	28
2.5.3 Koncentráty vysokotlakových prísad.....	28
2.6 Produkty od výrobcov procesných kvapalín	29
2.6.1 Grindex 10	30

2.6.2	Vasco 5000.....	31
2.6.3	Blasocut 4000 Strong	32
2.6.4	Cimstar 700	33
2.6.5	Paramo FIN 2	34
3	PODMIENKY POUŽITIA	35
4	VZOROVÁ SITUÁCIA POUŽITIA PROCESNEJ KVAPALINY	36
4.1	Technický popis stroja Helitronic Micro	36
4.1.1	Pracovný priestor stroja	37
4.1.2	Osy stroja	38
4.1.3	Brúsna hlava stroja	38
4.2	Rozsah sortimentu výroby	39
4.3	Použité brúsne kotúče	40
4.4	Použitá procesná kvapalina	41
4.5	Priebeh ukážky použitia procesnej kvapaliny	42
5.	DISKUSIA	48
	ZÁVER	49
	ZOZNAM POUŽITÝCH ZDROJOV	50
	ZOZNAM POUŽITÝCH SYMBOLOV A SKRATIEK	53

ÚVOD

Strojárstvo je priemyselné odvetvie, ktoré je nezabudnuteľnou súčasťou Slovenskej ako aj Českej Republiky a je najväčším prvkom rastu ekonomiky. Naše krajinu v porovnaní s priemerom priemyselnej výroby v Európe patria na popredné priečky. Aj preto mňa, ako budúceho Strojného inžiniera, toto odvetvie zaujíma a stáva sa súčasťou môjho každodenného života.

Ked' pominiem všetky technologické prípravy, návrhy modelov a postupov, základným kameňom výroby je získať správne vyrobený obrobok s charakterizovanými rozmermi a stavom obrobených plôch. K tomu sa aj v dnešnej dobe stále najviac používajú základné metódy trieskového obrábania – sústruženie, frézovanie, vŕtanie a brúsenie. V súčasnom stave sa stále zvyšujú požiadavky na výrobu. Požiadavky pre lepšiu kvalitu povrchu, trvanlivosť nástroja, presnosť metódy obrábania a zároveň rýchlejšie obrábanie znížením strojného času a zvýšením rezných rýchlosťí. Efektivita technológie obrábania je ovplyvnená výberom vhodného nástroja a stroja, rezných podmienok a výberom procesnej kvapaliny. Práve procesným kvapalinám je venovaná táto bakalárska práca. Vďaka svojim chemickým a mechanickým vlastnostiam sú tieto média schopné ovplyvniť obrábací proces. Medzi kľúčové pozitívne znaky patria účinky chladiace, mazacie, čistiace, teplotná stabilizácia obrobku a vlastnosti povrchovej vrstvy obrobku. Použite procesných kvapalín dovoľuje dosiahnuť lepších výsledkov v rámci trvanlivosti obrobku a akosti obrobeného povrchu ako bez nich.

Ďalšie dôležité požiadavky sa vzťahujú na environmentálnu šetrnosť, ľahkú likvidáciu kvapalín pri nevyvolávaní ekologických problémov a zdravotnú neškodnosť pri kontakte procesného média s obsluhou stroja.

Charakter bakalárskej práce je rešeršného typu s vlastnou ukážkou využitia procesnej kvapaliny v praxi. Rešeršná časť sa v prvej kapitole zaobrá opisom jednotlivých druhov trieskových obrábaní, ich charakteristické znaky a rozdelenie. Nasledujúca kapitola sa už venuje procesným kvapalinám. Rozoberá všeobecne ich funkcie a jednotlivé technologické požiadavky. Rozdelenie a popis na vodou miešateľné a nemiešateľné kvapaliny. Nasleduje konkrétny sortiment procesných médií od svetových výrobcov z ich katalógov.

Posledná časť zadanej témy je venovaná ukážke vzorovej situácie použitia procesnej kvapaliny v praxi. Ukážka je realizovaná na CNC brúske pri vytváraní tvaru špirály nástroja frézy.

1 DRUHY OBRÁBACÍCH OPERÁCIÍ

1.1 Charakteristika obrábania

Obrábanie je technologický proces, v ktorom sa na základe pôsobenia britu nástroja na materiál obrobku, postupne odoberá trieska a to spôsobuje výrobu súčiastky požadovaného tvaru, rozmerov a kvality výsledného povrchu.

Tento proces môžeme skonkretizovať do pojmu obrábací proces, ktorý sa realizuje rôznymi metódami obrábania. K základným metódam patrí sústruženie, frézovanie, vŕtanie, vyhrubovanie, vystružovanie a zahlbovanie, vyvrtávanie, brúsenie, hobľovanie a obrážanie, preťahovanie a pretlačovanie.

Vlastný proces fyzikálne-mechanického oddelovania materiálu obrobku sa špecifikuje ako rezný proces. Vzhľadom na spôsob oddelovania materiálu obrobku sa rezný proces delí na kontinuálny (sústruženie, vŕtanie, vyvrtávanie), diskontinuálny (hobľovanie, obrážanie) a cyklický (frézovanie, brúsenie).

Jedny z najdôležitejších sledovaných parametrov výstupu obrábacieho procesu sú parametre kvality povrchu obrobených plôch a ich presnosť rozmerov. Pozri tab. 1.1. [1, 2]

Tab. 1.1 Dosahované parametre presnosti obrobených plôch pre základné metódy obrábania [2]


Metóda obrábania		Presnosť rozmerov IT		Hodnota Ra [μm]	
		stredná	rozsah	stredná	rozsah
Vonkajšie rotačné plochy	Sústruženie: hrubovanie dokončovanie jemné spekaným karbidom jemné diamantom	13 10 8 6	11 až 14 9 až 11 7 až 9 5 až 7	25 3,2 0,8 0,4	12,5 až 50 1,6 až 12,5 0,4 až 1,6 0,2 až 0,8
Vnútorné rotačné plochy	Sústruženie: hrubovanie dokončovanie	12 10	11 až 13 9 až 12	25 3,2	12,5 až 50 1,5 až 12,5
	Vŕtanie skrutkovitým vrtákom: bez vedenia s vedením	13 12	12 až 14 10 až 13	6,3 3,2	6,3 až 25 3,2 až 25
	Vyhrubovanie Vystružovanie	9 8	9 až 11 7 až 9	3,2 0,8	1,6 až 3,2 0,8 až 3,2
	Zahlbovanie: hrubovanie dokončovanie	12 9	11 až 14 7 až 10	3,2 1,6	1,6 až 12,5 1,6 až 6,3
	Vyvrtávanie: hrubovanie dokončovanie jemné spekaným karbidom jemné diamantom	12 10 6 5	11 až 14 9 až 11 5 až 8 4 až 7	25 3,2 0,8 0,4	12,5 až 50 1,6 až 6,3 0,4 až 1,6 0,2 až 0,8
	Preťahovanie: hrubovanie dokončovanie	8 7	7 až 8 5 až 7	1,6 0,4	0,8 až 3,2 0,1 až 0,8
Rovinné plochy	Frézovanie: hrubovanie válcovou frézou dokončovanie válc. frézou hrubovanie nožovou hlavou dokončovanie nož. hlavou jemné spekané karbidy	12 10 11 9 6	10 až 13 9 až 11 10 až 13 8 až 9 5 až 7	25 3,2 25 3,2 0,8	12,5 až 50 1,6 až 6,3 12,5 až 50 0,8 až 6,3 0,4 až 1,6
	Hobľovanie: hrubovanie dokončovanie jemné	12 10 9	12 až 13 9 až 11 7 až 10	50 6,3 1,6	25 až 100 3,2 až 12,5 0,8 až 1,6

1.2 Tvorba triesky pri rezaní

Rezný proces je realizovaný v obrábanom systéme stroj-nástroj-obrobok, kde sa zvláštny význam priraduje ku kvalite obrobenej plochy a z tohto hľadiska má veľký význam problematika určenia mechanizmu tvorby triesky. Trieska v reznom procese zohráva úlohu vedľajšieho produktu, avšak jej technologické charakteristiky poukazujú na priebeh rezania. Z energetického hľadiska sa jedná o odchod triesky z pracovného priestoru stroja. Tvar triesky závisí na viacerých faktoroch, z ktorých sú najdôležitejšie tieto:

- vlastnosti obrábaného materiálu
- geometria nástroja
- rezné podmienky ako rezná a posuvná rýchlosť
- tribológia rozhrania trieska-nástroj [1, 2, 3]

Označovanie druhov triesky nie je úplne zjednotené, vďaka jej veľkej variabilite sa ale dá základné rozdelenie zjednodušiť do tejto schémy, pozri obr. 1.1.



Obr. 1.1 Schematické znázornenie základného rozdelenia druhov triesky [1, 3]

Tvárená trieska – veľký podiel plastickej deformácie, dochádza pri obrábaní kryštalických látok.

Elementárna tvárená trieska – materiál je pred oddelením čiastočne tvorený (pri obrábaní šedej liatiny, bronzu a iných krehkých kovov).

Súdržná tvárená trieska – materiál je vystavený plastickému tváreniu, dochádza k oddelovaniu a vzniku triesky tvárenej plastickým sklzom.

Plynulá súdržná trieska – vznik najmä pri uhlíkových oceliach, tvárnych liatinách, hliníkových a medených zliatinách.

Článkovitá súdržná trieska – vzniká hlavne pri obrábaní legovaných ocelí, titánových a niklových zliatin.

Netvárená trieska – malý podiel plastickej deformácie, výsledok lomového priebehu, dochádza pri obrábaní nekryštalických látok.

Doporučená trieska je delená a krátká, kde toto odporučenie vychádza z manipulácie s trieskami, ich dodatočného chladenia a bezpečného obrábania. Z hľadiska manipulácie, hlavne pri použitia obrábania s procesnými kvapalinami, sa berie ohľad na čo najmenší objem triesok. Táto požiadavka na tvar triesky je zvlášť dôležitá pri obrábaní na automatizovaných strojoch a výrobných systémoch bez obsluhy. [1, 3]


Pri obrábaní je veľký podiel vloženej práce transformovaný v teplo. Medzi hlavné zdroje tepla patrí oblasť plastickej deformácie pri tvorbe triesky, oblasť trenia triesky po čele nástroja a oblasť trenia chrbta po obrobenej ploche. V ideálnom prípade je teplo vzniknuté pri obrábaní odvádzané zo zóny rezania trieskou. V iných prípadoch je dominantným spôsobom odvodu tepla z oblasti primárnych a sekundárnych plastickej deformácií triesky pôsobením procesných kvapalín. [1, 2, 3]

1.3 Charakteristika sústruženia

Sústruženie je obrábacia metóda používaná pre vytvorenie súčiastok rotačných tvarov. Využívajú sa jednobritové nástroje rôzneho druhu a modifikácií. Metóda patrí k základným a jednoduchým spôsobom obrábania s veľmi veľkým využitím v technickej praxi. Sústružením je možné obrábať vonkajšie ako aj vnútorné valcové plochy, kužeľové aj tvarové plochy, rovinné čelné plochy a vytvárať zápichy.


Pri tomto type obrábania je hlavný pohyb rotačný a vykonáva ho obrobok. Obrobok rotuje v sústruhu pri určitých otáčkach vretena n , pri určitom počte otáčok za minútu. Vedľajší pohyb je v tomto prípade posuvný pohyb, jedná sa väčšinou o priamočiary pohyb a vykonáva ho nástroj. Rýchlosť hlavného pohybu je súčasne aj reznou rýchlosťou v_c . Rýchlosť posuvného pohybu sa značí v_f . Celková rýchlosť rezného pohybu je v_e .

Rezný pohyb sa pri sústružení rôznych plôch realizuje vždy po inej trajektórií. Pri sústružení valcovej plochy je to špirála, pri čelnej ploche Archimedová špirála a pri rotačnej ploche obecného tvaru je to priestorová krivka. Pozri obr. 1.2. [1, 2, 3, 4]



Obr. 1.2 Pohyby vykonávané pri sústružení [7]

Rezná rýchlosť v_c je konštantná, pokiaľ sa nemenia otáčky vretena a priemer obrábanej súčasti. Pri posune nástroja smerom do stredu obrobku sa pri konštantných otáčkach obrobku n rezná rýchlosť v_c znižuje a to je nežiaduci fakt. Moderné CNC sústruhy otáčky obrobku n automaticky zvyšujú aby sa zachovala konštantná rezná rýchlosť. Pozri obr. 1.3. [5]



Obr. 1.3 Plochy obrábania sústruženia s posuvom a šírkou záberu ostria [8]

Posuv f je pohyb nástroja voči otáčajúcemu sa obrobku. Tento posuv je rozhodujúci faktor pri určovaní kvality obrobeného povrchu a či je trieska utváraná správne spadajúc do aplikačnej oblasti danej geometrie nástroja.

Šírka záberu ostria a_p je rozdiel medzi výškou pôvodného a obrobeného povrchu súčiastky. Jedná sa o polovicu rozdielu priemeru ich povrchov. Hĺbka rezu sa meria v smere kolmom k smere posuvu nástroja. [2, 3]


Pri sústružení charakterizujeme 3 plochy, sú to:

- **obrobená plocha** je plocha po obrobení nástrojom za jeden cyklus, ktorá ostane na obrobku
- **rezná plocha** je plocha vznikajúca bezprostredne za ostrím nástroja, na obrobku môže zostať alebo môže byť s ďalšou trieskou odstránená
- **obrábaná plocha** je to plocha na povrchu obrobku určená a čakajúca v danej operácii na odstránenie obrábaním [9]

1.4 Charakteristika frézovania


Frézovanie je obrábacia metóda, pri ktorej je obrábanie kovu spôsobené rotujúcim viac britovým nástrojom, ktorý sa posúva po určenej dráhe okolo obrobku, v takmer ľubovoľnom smere. Rezný proces je prerusovaný, keďže každý z britov odoberie určitý objem kovu pri obmedzenom zábere. Každý Zub frézy odrezáva krátke triesky premennej hrúbky. Tento fakt odstraňuje problémy s utváraním a odvodom triesok. Posuv zvyčajne koná obrábaná súčiastka, hlavne v smere kolmej k ose nástroja. Frézovanie je stále najčastejšie používané k obrábaniu roviných plôch. S rastúcim počtom obrábacích centier je metóda frézovania využívaná už aj na iné tvary a povrhy.

Základné rozdelenie frézovania z technologického hľadiska v závislosti na aplikovanom nástroji je frézovanie valcové – obvodové frézovanie, frézovanie čelné – frézovanie čelom nástroja. Pozri obr. 1.4. [1, 2, 3]



Obr. 1.4 Schéma čelného a valcového frézovania [10]

Rozdelenie z hľadiska kinematiky obrábacieho procesu sa rozlišuje na nesúhlasné a súhlasné, inými slovami na protismerné a súmerné obrábanie. Pozri obr. 1.5.



Obr. 1.5 Schéma nesúhlasného a súhlasného frézovania [11]

Pri súmernom frézovaní je smer posuvu obrobku rovnaký ako smer rotácie frezy v mieste záberu. Týmto spôsobom sa maximálna hrúbka triesky odoberá pri vnikaní zuba frezy do obrobku, potom sa do konca záberu znižuje. Pri frézovaní obvodom je na konci záberu takmer nulová. Odber veľkou hrúbkou triesky je výhodou, lebo sa zamedzí vzniku vysokých teplôt a mechanickému vytvrdneniu obrobku. Výsledné rezné sily sa snažia obrobok vtiahnuť pod frézu, čo drží reznú plochu v zábere.

Prípadné triesky, ktoré sa dokážu nalepiť alebo navariť na brit frézy sú vtiahnuté na začiatok ďalšieho záberu a sú pri tomto type jednoducho preseknuté, brit ostáva nepoškodený.

Súhlasné frézovanie je primárной a preferovanou možnosťou, pokial' to umožní uloženie a upnutie nastroja voči obrobku. Môže prebiehať jedine na prispôsobenom stroji, kde musí byť odstránený mŕtvy chod posuvu stola. V opačnom prípade môže dôjsť ku nadmernému zvýšeniu hrúbky triesky a tým pádom ku poškodeniu nástroja, či až k ulomeniu britu. [1, 2, 5]


Protismerné frézovanie je charakterizované smerom posuvu obrobku opačným ako je rotácia frezy v mieste rezu. To znamená, že hrúbka triesky začína na nulovej hodnote a narastá v priebehu rezného procesu, až na jeho koniec. Pri zvolení nesúhlasného frézovania sa prejavia veľké rezné sily, ktoré sa snažia odtlačiť frézu od obrobku. Brit frézy je nutné silou vtláčať do záberu, a ako negatívnym javom sa ukazuje odieranie a hladiaci efekt spolu s trením, vznik vysokých teplôt a mechanické vytvrdzovanie povrchu. Výslednica rezných síl sa snaží obrobok zdvíhať z upínacieho stola. Zachytené triesky medzi britom nástroja a obrobkom môžu viesť až ku zlomieniu vymeniteľnej britovej doštičky. Protismerné frézovanie môže byť výhodnou voľbou pokial' sa do značnej miery mení hrúbka prídavku na obrábanie. Obrobok musí byť správne a pevne upnutý v upínacom prípravku a musí byť použitá vhodná fréza pre danú operáciu. [1, 2, 5]

1.5 Charakteristika vŕtania

Vŕtanie je metóda obrábania valcových dier v obrobku pomocou kovoobrábacích nástrojov. Výrobnou metódou vŕtania sa zhotovujú alebo zväčšujú už predvŕtané diery. Pojem vŕtanie v sebe zahŕňa ďalšie pridružené operácie ako vyhrubovanie, vystružovanie a zahlbovanie. Tieto operácie pracujú na spoločnom princípe hlavného rotačného pohybu, ktorý koná nástroj s kombináciou lineárneho posuvu. Osa vrtáku je najčastejšie kolmá na plochu obrobku, ktorou vrták vstupuje do obrábacieho procesu. Základným rozdelením je vŕtanie krátkych a hlbokých dier. Vŕtanie hlbokých dier je špecializovaná metóda obrábania, kde sa počíta hĺbka diery na mnohonásobok priemeru vrtáku.

Na proces vŕtania sa dá v určitých ohľadoch pozrieť ako na frézovanie a sústruženie, lenže nároky na lámanie a odvod triesky sú pre vŕtanie kritické, hlavne s narastajúcou hĺbkou diery.

Najbežnejším spôsobom vŕtania je vŕtanie do plného materiálu v jednej operácii do určitej hĺbky. Pozri obr. 1.6. [1, 2, 5]



Obr. 1.6 Schéma vŕtania [12]

Za základné parametre sa považuje rezná rýchlosť v_c , ktorá sa určuje obvodovou rýchlosťou a môže byť spočítaná z otáčok nástroja n . Pri vŕtaní nie je rezná rýchlosť konštantná v každom bode na ostrie nástroja. Jedná sa o najproblematickejší faktor pri tomto type obrábania. Smerom od kraja do stredu vrtáka sa plynule znižuje až do osy nástroja, kde je to nulová hodnota. Bodom presne v ose nástroja sa materiál obrobku nereže ale sa len vytlačuje a odiera. V miestach, kde je uhol čela negatívny, dochádza až k plastickej deformácii. Týmto tlakom vzniká nezanedbateľná zložka axiálnej sily. Pri slabom dimenzovaní stroja a upnutia, hrozí vychýlenie vretena a spôsobenie oválnej diery. [1, 2]

Ďalším parametrom je posuv na otáčku f_n , ktorý vyjadruje posunutie nástroja v smere osy počas jednej otáčky. Slúži na výpočet rýchlosť posuvu v_f , je to hodnota posuvu nástroja voči obrobku. Tento posuv sa koná v smere osy nástroja.

Dnešné moderné stroje priniesli možnosť vŕtania celého prierezu diery v jednej operácii s dobrými kvalitami geometrie diery. Diery na výkrese predpísané s vysokými hodnotami tolerancie a požiadavkami na presnosť sa musia dokončiť vyhrubovaním a následne vystružovaním. Malé diery do priemeru 10 mm je možné len vystružiť, väčšie diery je nutné vyhrubiť a až potom vystružiť. Za pojmom vystružovanie je myslené dokončovacie obrábanie už vytvorenej diery. Metóda je založená na práci s malým príďavkom materiálu za účelom dosiahnutia kvalitného povrchu diery a zaručiť vysoké hodnoty tolerančných polí. Pre dosiahnutie je potrebné dodržiavať presný postup výberu priemeru nástroja. Vybrané hodnoty priemeru diery, vrtákov, výhrubníkov a výstružníkov sú uvedené v tab. 1.2. [1, 2]

Tab. 1.2 Menovité priemery vrtákov, výhrubníkov a výstružníkov pre menovité priemery vystružovaných dier [1]

Priemer diery [mm]	Priemer vrtáka [mm]	Priemer výhrubníka [mm]	Priemer výstružníka [mm]
4	3,8	-	4
6	5,8	-	6
8	7,8	-	8
10	9,8	-	10
12	11,25	11,8	12
14	13,25	13,8	14
16	15,25	15,8	16
18	17	17,8	18
20	19	19,75	20
22	20,5	21,75	22
24	22,25	23,75	24
26	24,25	25,75	26
28	26,25	27,75	28
30	28,25	29,75	30

Pre úspešne dokončený proces vŕtania je dôležitým faktorom vplyv tvorby triesky, jej tvar, rozmery a odvod s miesta rezu. Pokiaľ nie sú tieto podmienky splnené, tak akýkoľvek vrták v krátkej dobe prestane pracovať. Dôvodom je upchatie drážok a zaseknutie v obrábanej diere vytvorenou a neodvedenou trieskou. O efektívny odvod sa postará procesná kvapalina, privezená pod vysokým tlakom vnútornou časťou nástroja. Pri navrhovaní dostatočného tlaku a prietoku kvapaliny, je nutné započítať odstredivú silu vznikajúcu rotáciou vrtáka, ktorá znižuje pôvodný tlak nástroja v kľudnom stave. Doporučené hodnoty prietoku a tlaku sa vzťahujú na brit vrtáka. Procesná kvapalina je počas obrábania vytlačovaná špičkou vrtáka priamo do miesta rezu, čím ho maže a vyplavuje triesky príslušnými obvodovými drážkami nástroja smerom na povrch obrobku.

Tvar triesky je najlepšie krátky, no za správnu veľkosť sa dá považovať vtedy, ak je vyplachovanie procesnou kvapalinou spoľahlivé. [5]

1.6 Charakteristika brúsenia


Brúsenie zapadá do abrazívnej metódy obrábania, ktorá je charakterizovaná použitím nástroja s nedefinovanou geometriou britu. Brúsne zrná sú nepravidelne rozmiestené po ploche brúsneho nástroja a majú špecifickú vlastnosť samo ostrenia. Proces brúsenia pracuje pri vysokých rezných rýchlosťach a s pomerne slabými silami upevnenia brúsnych zrn v tvare kotúča vytvára situáciu, kde sa otupené zrná vylomia a nahradia ich nové, ostré a neotupené. Veľké množstvo malých brúsnych zrn odoberá mnoho malých prierezov triesok. Menovitá plocha rezu odstránenej triesky je obvykle okolo $0,001 \text{ mm}^2$. Vysoká rezná rýchlosť a negatívne uhly jednotlivých segmentov brúsneho kotúča vytvárajú vysokú teplotu, ktorá produkuje reziduálne napätie na povrchu obrobku v tenkej vrstve niekoľko mikrometrov. Napätie môže skrátiť životnosť povrchov, hlavne pri dynamickom zaťažení. V tenkej povrchovej vrstve vzniká elastická a plastická deformácia. Ich dôsledkom spojeným s trením sa určitá časť triesky ohreje natol'ko, že sa roztaví a vytvorí kvapky kovu sprevádzané iskrením. Okrem deformácií na báze elastickej a plastickej v danej oblasti je aj reziduálne napätie, ktoré sa delí na tlakové a tāhové napätie. Tlakové napätie je žiaduce, pretože zvyšuje únavovú pevnosť a zároveň aj odolnosť povrchu proti oteru. Na druhej strane tāhové napätie podporuje poškodenie dynamicky namáhaných povrchov a únavová pevnosť klesá.

Najhlavnejšie použitie procesu brúsenia je ako dokončovacia operácia, ktorá sa vyznačuje vysokou presnosťou rozmerov, tvarov a akosti povrchu. Z hľadiska technologického výstupu tohto obrábacieho procesu sú dôležité hlavne dosahované parametre presnosti a kvality obrobených plôch, zahrnuté v tab. 1.3. [1, 2]

Tab. 1.3 Dosahované presnosti obrobených plôch abrazívnej metódy brúsenia [1]

Metóda obrábania	Brúsenie: hrubovanie dokončovanie jemné	Presnosť rozmerov IT		Hodnota Ra [μm]	
		stredná	roszah	stredná	roszah
Vonkajšie rotačné plochy	Brúsenie: hrubovanie dokončovanie jemné	10	9 až 11	1,6	0,8 až 3,2
		5	5 až 6	0,4	0,2 až 0,6
		4	3 až 5	0,2	0,05 až 0,4
Vnútorné rotačné plochy	Vnútorné brúsenie: hrubovanie dokončovanie jemné	9	9 až 11	1,6	1,6 až 3,2
		7	5 až 7	0,8	0,4 až 1,6
		5	3 až 6	0,2	0,05 až 0,4
Rovinné plochy	Brúsenie: hrubovanie dokončovanie jemné	10	9 až 11	1,6	1,6 až 3,2
		7	5 až 7	0,8	0,4 až 1,6
		5	3 až 6	0,2	0,05 až 0,4

Brúsny kotúč vytvorený zo zín brusiva, ktoré sú spojené spojivom, má nepravidelný geometrický tvar, vysokú tvrdosť a odolnosť proti vysokej teplote. Polomery zaoblenia ostria R nemajú jednotnú hodnotu. Geometria brúsneho zrna sa dá charakterizovať, že má spravidla negatívny uhol čela γ a dosť veľký uhol chrbta α . Za reznú rýchlosť pri brúsení sa považuje obvodová rýchlosť brúsneho kotúča v_k . Posuvnú rýchlosť v_s vyjadruje posuv obrobku. Pozri obr. 1.7. [2, 4]



Obr. 1.7 Schéma brúsenia a geometria brúsnych zín [13]

Podľa hlavného pohybu posuvu stola vzhľadom k brúsнемu kotúči sa definuje:

- axiálne brúsenie
- tangenciálne brúsenie
- radiálne brúsenie
- obvodové zápicové brúsenie
- čelné zápicové brúsenie

Podľa aktívnej časti brúsneho kotúča sa špecifikuje:

- obvodové brúsenie
- čelné brúsenie


Podľa vzájomnej polohy brúsneho kotúča a obrobku sa charakterizuje:

- vonkajšie brúsenie
- vnútorné brúsenie

Podľa tvaru obrobeného povrchu a spôsobom akým sa vytvára, sa rozlišuje:

- rovinné brúsenie
- brúsenie do guľata
- brúsenie na otočnom stole
- tvarové brúsenie
- kopírovacie brúsenie
- brúsenie tvarovými brúsnymi kotúčmi [4]

Obvodové brúsenie patrí k najpresnejšiemu spôsobu brúsenia plôch, vďaka faktu, že sa brúsi úzkym kotúčom a obrobok sa deformuje len minimálne od tepla vzniknutého trením kotúča s obrobkom. Pri tomto type brúsenia sa obrobok môže otáčať alebo vykonávať vratný priamočiary posuv. V prípade priamočiareho vratného posuvu obrobku sa brúsny kotúč otáča obvodovou rýchlosťou v_c , obrobok vykonáva svoj vratný pohyb posuvnou rýchlosťou v_{ft} . V jednej alebo druhej úvrati kotúč mení svoju trajektóriu a posúva sa vzhľadom k obrobku priečne o hodnotu f_r a po obrúsení celej požadovanej plochy sa pomocou radiálneho posuvu f_r nastaví hĺbka pre ďalší opakovaný cyklus až po finálnu hodnotu prídavku pre brúsenie. Pozri obr. 1.8. [1, 2]




Obr. 1.8 Schéma obvodového a čelného brúsenia [14]

Čelné brúsenie dosahuje menšiu presnosť v porovnaní s obvodovým brúsením ale zase je oveľa výkonnejšie. Obrobok môže vykonávať podobne ako pri predchádzajúcim spôsobe priamočiary alebo otáčavý pohyb. Priamočiary pohyb stola sa využíva pri brúsení hlavne menších súčastí, napr. čela krúžkov ložísk. Pri väčších priemeroch obrobkov sú efektívne segmentové hlavy. Ich prednosti sú hlavne v lepšom využití brúsneho materiálu, kvalitnejší odvod triesok spojený s voľnejším prístupom procesnej kvapaliny, menšia styčná plocha nástroja s obrobkom a tým pádom menšie zahrievanie brúsenej súčiastky. [1, 2]

2 SORTIMENT PROCESNÝCH KVAPALÍN

V dnešnej dobe sa na svetovom trhu objavuje veľké množstvo procesných kvapalín a ich sortiment je rozsiahly. Za elementárne rozdelenie, aj z hľadiska ekológie, sa považuje delenie kvapalín na syntetické a prírodné. Pozri obr. 2.1.



Obr. 2.1 Ukážka syntetickej a prírodnej procesnej kvapaliny [29, 30]

2.1 Funkcie procesných kvapalín

Medzi kľúčové pozitívne účinky vplyvu kvapalín na proces obrábania patria účinky chladiace, mazacie, čistiace, teplotná stabilizácia obrobku a vlastnosti povrchovej vrstvy obrobku.

Účinné chladenie znižuje opotrebenie nástroja. Vďaka tomuto faktu, je možné meniť rezné podmienky, tak aby sa urýchnila a zefektívnila výroba pri využití celého potenciálu rezného nástroja. Túto možnosť neponúka obrábanie na sucho. [2, 6] Ďalším pozitívnym faktorom je mazacia schopnosť procesných kvapalín, ktorá zvyšuje akosť povrchu obrobku a pritom znižuje rezný odpor. To má za následok zníženie potrebného výkonu pre danú operáciu, zníženie trenia a taktiež zredukovanie nežiaduceho tepla. Vedľa svojho chladiaceho a mazacieho účinku majú aj funkciu lepšieho odvodu triesky z miesta rezu, či čistiaceho a konzervačného charakteru. [1, 3]

2.2 Procesné prostredie

Procesné médium má významný vplyv na kvalitatívne a ekonomicke parametre rezného procesu. Prirodzeným procesným médiom je vzduch, ktorý obklopuje oblasť rezania ale nedosahuje potrebné chladiace a mazacie účinky ako umelo vytvorené médiá. Najčastejšie používané rezné médiá sú kvapaliny, plyny a hmly. Základné rozdelenie procesného prostredia v tab. 2.1. [6]

Tab. 2.1 Obecné rozdelenie typov procesného prostredia [6]

Rozdelenie procesného prostredia		
Skupina	Podskupina 1	Podskupina 2
Plynné prostredie	Vzduch Interný plyn	
Kvapalné prostredie	Hmla	
	Vodou miešateľné kvapaliny	Minerálne Polosyntetické Syntetické Špeciálne
	Vodou nemiešateľné kvapaliny	Rastlinné Syntetické Minerálne Koncentráty vysokotlakových prísad
Tuhé mazivá		

Procesné prostredie vplyva na proces obrábania rôznymi faktormi, ktoré majú rôzne špecifiká a účinky. Medzi tými faktormi sú niektoré, ktoré nie sú úplne preverené a zmapované. Za základný účinok procesných kvapalín sa považuje chladiaci a mazací. K týmto dvom základným účinkom sa pripája menej dôležitý, a to čistiaci. Z hľadiska technologického a procesného sú toto ďalšie požiadavky:

- chladiaci účinok
- mazací účinok
- čistiaci účinok
- prevádzková stálosť
- ochranný účinok
- zdravotná neškodnosť
- primerané náklady [1]

2.3 Technologické a procesné požiadavky na kvapaliny

2.3.1 Chladiaci účinok

Chladiaci účinok má každá kvapalina a rozumie sa pod ním schopnosť procesnej kvapaliny odvádzať teplo z miesta rezu. Ochladzovanie sa koná, pokiaľ kvapalina smáča povrch obrobku a existuje tepelný spád medzi povrhom obrobku a kvapalinou. Vzniknuté teplo je odvádzané prúdom procesnej kvapaliny, ktorá oplachuje nástroj, triesku aj obrobok. Následne sa odvedené teplo rozptyluje

kondukciou do nádrže stroja, stojanu a potom radiáciou do okolitého prostredia. Procesná kvapalina sa pri oplachovaní čiastočne odparuje, čo je nežiaduci stav, ako pre zdravotné dôvody obsluhy stroja, tak pre stratu časti objemu kvapaliny. Výrazný vplyv na účinné chladenie kvapaliny má povrchové napätie – čím je menšie, tým sa zväčšuje smáčavá schopnosť. Ďalší vplyv majú výparné teplo, rýchlosť vyparovania za určitých teplôt, tepelná vodivosť a merné teplo. Nezanedbateľná vlastnosť je penivosť procesnej kvapaliny. Ak pri obrábaní vzniká nadmerné množstvo peny, znižuje sa chladivá schopnosť. Miera vzniknutého tepla v mieste rezu je závislá na rezných podmienkach, hlavne na reznej rýchlosťi a hĺbke záberu ostria. Pri vysokých nárokov na produktivitu sa zvyšujú rezné rýchlosťi a tým pádom aj hodnota tepla, ktorú je potrebné účinne odvádzať. U niektorých nástrojoch vplyvom vysokej teploty hrozí znehodnotenie v podobe popúšťania, napr. rýchlo rezné oceli. [1, 2, 3, 6]

2.3.2 Mazací účinok

Na vytvorenie účinnej schopnosti mazania je potrebná podmienka, aby procesná kvapalina bola schopná vytvoriť na povrchu kovu dostatočnú vrstvu, ktorá zabráni priamemu styku kovových povrchov. Vzniknutá vrstva znižuje trenie medzi nástrojom a obrobkom, nástrojom a trieskou. Pri obrábaní vznikajú vysoké tlaky, ktoré neumožňujú kvapalné trenie. Môže byť dosiahnuteľné medzne trenie, za predpokladu, že má kvapalina dostatočnú prilnavosť (afinitu) ku kovu alebo pokial' sa k obrobku viaže chemicky. Chemické viazanie sa prejavuje v mikroskopickej medznej vrstve, kde má malý súčinatel' trenia. Užšia vrstva spôsobuje menší rezný odpor, ktorý sa prejaví zmenšením spotreby energie, zmenšením rezných síl, plynulejším chodom stroja a lepšou kvalitou obrobeného povrchu. Tento fakt je zásadný hlavne pre dokončovacie operácie a pri náročných operáciách ako je preťahovanie, výroba závitov alebo ozubenia. Dôležitá je pevnosť medznej vrstvy, ktorá sa docieli zvýšením viskozity danej procesnej kvapaliny. Daňou za vyšiu pevnosť je nedostatočné prenikanie kvapaliny do miest rezu, horšie prúdenie a odvod tepla. Vysoká viskozita tiež spôsobuje zachytávanie procesnej kvapaliny na trieskach obrobku. [1, 2, 3, 6]

2.3.3 Čistiaci účinok

Je charakterizovaný najmä odstraňovaním triesok a drobných čiastočiek rezného materiálu z miesta rezu, pomocou prívodu procesnej kvapaliny. Ďalším aspektom je bránenie zlepovaniu častíc vzniknútých pri procese a zároveň neumožňovať ich usádzanie. Pri zlepovaní častíc môže za určitých podmienok dôjsť k účinnému zanášaniu brúsneho kotúča. Technológia brúsenia je závislá na rýchлом odvádzaní triesok z miesta rezu za účelom odvodu tepla z miesta rezu, ktoré tu vzniká kvôli vysokým rezným rýchlosťiam a nedefinovanej geometrii nástroja. Veľký význam čistiaceho účinku je potrebný aj pri rezaní závitov a vŕtaniu hlbokých dier. Najväčšiu efektivitu čistenia vykazujú kvapaliny s malou viskozitou, bez aktívnych prísad. Po odvedení triesok a nečistôt z miesta rezu je potrebné, aby procesná kvapalina umožnila nečistotám usadiť sa v nádrži, a tým bolo zabránené ich ďalšiemu pohybu v obehu systému. [1, 2, 3, 6]

2.3.4 Prevádzková stálosť

Je hodnota alebo interval výmeny procesnej kvapaliny. Interval výmeny procesného prostredia musí zabezpečiť konštantné vlastnosti danej náplne. Nežiaducim starnutím procesného prostredia na olejovej báze je tvorenie živicových usadenín, ktoré môžu spôsobiť aj poruchu stroja. Látky vznikajúce v starnúcej zmesi spôsobujú zhoršovanie funkčných vlastností procesného prostredia, jeho rozklad, zredukovanie mazacieho účinku, stratu ochranných schopností, korózie a hnilobný rozklad. Podstata prevádzkovej stálosťi konkrétnej procesnej kvapaliny je vpísaná do jej fyzikálnych a chemických vlastností a na pracovnej teplote. Obecne platí pravidlo, ak je procesné prostredie zložitejšie, má väčšiu pravdepodobnosť viest' ku nestabilite. [1, 2, 3, 6]

2.3.5 Ochranný účinok

Pri obrábaní nie je pôsobenie procesnej kvapaliny fixované len na bod miesta rezu ale bezprostredne sa dostáva do kontaktu s obrobkom, vodiacich častí stroja, gumových tesnení stroja, prípravkov a nepriamo aj meradiel. Je nevyhnutné, aby kvapalina nebola agresívna a nenapadala kovy, pretože prípadná korózia je neakceptovateľná. Naopak je požiadavka, aby vytvárala konzervačnú ochrannú vrstvu, ktorá zabezpečuje ochranu stroja pri prestávkach a ochranu obrobku pred pôsobením atmosférickej vlhkosti. Na zlepšenie antikoróznych účinkov sa do kvapalín pridávajú prísady, ktoré pasivujú kovy od nežiaducích vplyvov. Okrem ochrany kovových častí je potrebné dbať aj na gumové komponenty, či náter obrábacích strojov. [1, 2, 3, 6]

2.3.6 Zdravotná neškodnosť

Požiadavka na zdravotnú neškodnosť procesných kvapalín vyplýva z faktu, že pri obsluhe obrábacieho stroja prichádza obsluhujúci pracovník do styku s obsahom procesného prostredia. S vedomím tohto rizika nie je možná úplná sloboda chemických zmien zloženia média procesnej kvapaliny. Kvapaliny, v ktorých sú biologické zložky aktívne, znamenajú potencionálny zdroj vzniku kožných chorôb alebo alergií. Riziko sa môže dostaviť priamym kontaktom s ľudskou pokožkou alebo inhaláciou. V prevádzke je nutné zabezpečiť hygienické opatrenia ako je vetranie a umývanie. [1, 2, 3, 6]

2.3.7 Primerané náklady

Primerané náklady sa vzťahujú hlavne na spotrebu procesnej kvapaliny. Pri rozboze nákladov je dôležité posúdiť vplyv kvapaliny na proces obrábania ako je trvanlivosť nástroja a spotreba energie. Následne stálosť, spotrebu a výmenu danej náplne. Je finančne výhodné, pokiaľ sa výmena procesnej kvapaliny uskutoční v čase,

ked' je stroj odstavený na pravidelnú údržbu. Znížia sa náklady spojené s odstávkou stroja. [1, 2, 3, 6]

2.4 Vodou miešateľné procesné kvapaliny

Hodnota pH je dôležitým parametrom vodou miešateľných procesných kvapalín. Pravidlom je, že hodnota musí byť vyššia ako 7, čo predstavuje zásaditú kvapalinu. Priemerná hodnota pH procesných kvapalín sa pohybuje v rozmedzí 9 – 9,4. Hraničná hodnota pH je 8,8 kedy môže dochádzať ku korózii materiálu. Vývojom nových generácií procesných kvapalín sa dosahuje hodnota pH 7,5 – 8,5 a to bez vplyvu na koróziu. Nižšia hodnota je výhodou, nakoľko dotyk kvapaliny s pokožkou obsluhy stroja, má menšie nepriaznivé účinky. Medzi ktoré patrí napríklad vysušovanie pokožky a pravdepodobnosť vzniku ekzémov. Hodnota pH sa meria buď lakovosovými papierikmi alebo digitálnymi pH metrami. [31]

Tvrdosť vody výrazne ovplyvňuje kvalitu a životnosť procesných kvapalín. So stúpajúcou hodnotou klesá chemická stabilita niektorých kvapalín. Tvrdosť vody sa určuje z nemeckej stupnice tvrdosti značenej °dH. Pozri tab. 2.2. [31, 32]

Tab. 2.2 Rozdelenie vody podľa jej tvrdosti [32]

Číslo stupňa	Hodnota tvrdosti vody [$^{\circ}$ dH]	Názov vody
1.	0 – 7 $^{\circ}$ dH	mäkká
2.	7 – 14 $^{\circ}$ dH	stredne tvrdá
3.	14 – 21 $^{\circ}$ dH	tvrdá
4.	nad 21 $^{\circ}$ dH	veľmi tvrdá

2.4.1 Vodné roztoky

Voda je veľmi lacná a dostupná surovina s účinným odvodom tepla, avšak nízkymi mazacími schopnosťami. Jej schopnosť odvodu tepla je daná, jej veľkou tepelnou kapacitou. Voda v jej základe nie je vhodná pre použitie ako procesná kvapalina. Nevhodnosť použitia je daná viacerými faktami. Jedným z nich je vysoká tvrdosť vody, daná obsahom solí, ktoré spôsobujú na povrchu kovu usadeniny a zlepujú funkčné plochy. Ďalším aspektom je reakcia vody na kov a ním je korózny účinok. Nízky bod varu vody spôsobuje nadmerné odparovanie. Voda trpí aj na vysoké povrchové napätie, čo neumožňuje dostatočné smáčanie povrchu, v spojení s neudržaním sa kvapiek vody na horúcich plochách znamená, zníženie chladiaceho účinku. Voda disponuje veľmi nízkym mazacím účinkom. Preto sú vyžadované rôzne úpravy ako zmäkčovanie, zlepšovanie smáčavosti a zabráneniu penivosti vody. Po realizácii daných úprav vznikajú vodné roztoky. Musia byť vždy alkalické. Tieto vodné roztoky obsahujú dobré životné prostredie pre mikroorganizmy, vzniká nebezpečie

rozmnožovania anaeróbnych baktérií, ktoré spôsobujú tvorbu zápachu a zakalenie. [1, 6]

2.4.2 Emulzné kvapaliny

Emulzia je heterogénna zmes dvoch kvapalín, ktoré sa vzájomne samovoľne nezmiešajú. Sú schopné vytvoriť disperznú sústavu dvoch vzájomne nerozpustných kvapalín, kde jedna fáza tvorí mikroskopické kvapky rozptýlenej v druhej fázy. Jedná sa o olej vo vode. Pritom je potrebné do tejto sústavy pridať ďalšie zložky, emulgátory, ktoré zabránia opäťovnému zhľukovaniu tukových zložiek, tým, že sa naviažu na fázové rozhranie olej-voda. Tieto látky majú za následok zmenšovanie povrchového napäťa emulgovaných kvapalín a stabilizujú emulziu. Emulzia oleja vo vode predstavuje správny kompromis, ktorý spája prednosti vody a mazacích olejov. Olejová zložka vo forme malých kvapôčok o veľkosti 0,2 až 0,8 mm znižujú trenie v mieste rezu, medzi nástrojom a obrobkom. Vodná zložka na druhej strane ako lacné a dostupné médium slúži pre odvod tepla a vyplachovanie triesok materiálu. Na intenzite chladiaceho účinku závisí koncentrácia emulzie, s jej nárastom klesá. Emulzné kvapaliny dosahujú aj ochranu proti korózii, ktorá je závislá na hodnote pH, ale nie až v takej miere ako to je u vodných roztokov. Emulzia o hodnote pH 8 až 9 je dostatočná na ochranu proti korózii pre materiály zliatiny železa.

Na prípravu emulzných kvapalín je potrebné dodržanie určitého postupu:

- pre prípravu použiť vodu po správnej úprave
- koncentrát pridávame do vody a nie naopak, postupne a za stáleho miešania
- koncentráciu emulzie voliť podľa plánovej operácie, pohyb obvyklej hodnoty je medzi 2 až 10% [1, 2, 3]

2.4.3 Syntetické a polysyntetické kvapaliny

Tieto priečladné kvapaliny neobsahujú minerálny olej, ktorý bol nahradený radou plne syntetických rozpúšťadiel na bázy polyglykolov a esterov. Tieto rozpúšťadlá sú vo vode veľmi dobre rozpustné alebo vo vode ľahko emulgujúce. Syntetické zložky neobsahujú žiadnu olejovú stopu, polysyntetické len jej malé množstvo. Polysyntetické zložky obsahujú hodnotu minerálneho oleja od 5 do 30%. Využívajú sa hlavne pri brúsení, pretože sú vhodné pre operácie s veľkou rezou rýchlosťou, sú schopné veľmi dobre odvádzat teplo, nezanášajú brúsny kotúč a umožňujú sledovať priebeh obrábania. Túto možnosť prinášajú prítomné glykoly, ktoré sú priesvitné, a robia kvapalinu priečladnou. Majú podobné vlastnosti ako emulgačné kvapaliny, ale rozdiel je v ich stálosti voči baktériám. Chemické zloženie a molekulová štruktúra je omnoho viac homogénna ako je u prírodných alebo minerálnych olejoch. Nie sú závislé na kvalite vody, ich príprava je jednoduchá a bránia korózii účinne už pri nízkych koncentráciách, pretože obsahujú veľmi málo oleja alebo aj žiadny pri čisto syntetickom prevedení. Nakoľko tento druh procesných kvapalín obsahuje vodu, ktorá sa ľahko rozptyluje a následne odparuje, čím sa v priebehu obrábania mení koncentrácia chladiacej kvapaliny. Je nutnosť pravidelne


kontrolovať ich stupeň koncentrácie, pretože tieto kvapaliny disponujú silnými čistiacimi a alkalickými vlastnosťami, ich pH sa pohybuje okolo 9 – 9,5. Prípadná zvýšená hladina pH môže spôsobiť u príslušnej obsluhy stroja podráždenie pokožky alebo alergie. Na rozdiel od procesných kvapalín, ktoré sú založené na ropnom základe, je možné dopredu stanoviť ich fyzikálne vlastnosti. [1, 2, 3, 6]

2.4.4 Špeciálne kvapaliny

Použitie týchto kvapalín je výhradne jednoúčelové pre neobvyklé typy obrábania. Fungujú len v určitej špecifickej oblasti použitia. Takisto oblasťou môže byť technológia Flowdrill, ktorá používa rotačnej rýchlosť a axiálnej sily pre lokálne tvárenie materiálu pomocou trecej teploty. Hrot tváriaceho vrtáku sa maže špeciálnou kvapalinou, vyvinutou pre tento účel. Tváriaci vrták nie len odoberá triesku ale aj roztavuje obrábaný materiál. Pozri obr. 2.2 a obr. 2.3. [6, 33]



Obr. 2.2 Špeciálne mazadlá pre najlepšie prevedenie [33]



Obr. 2.3 Ukážka technológie Flowdrill [33]

2.5 Vodou nemiešateľné procesné kvapaliny

Sú to procesné kvapaliny na báze minerálnych olejov, nazývané rezné oleje. Za základnú stavbu sa považujú minerálne, živočíšne alebo rastlinné oleje. Rezné oleje majú oproti vodou miešateľných procesných kvapalín pomerne veľa pozitív. V rezných olejoch sa nenachádza voda, čo eliminuje predpoklad vzniku korózie na železných povrchoch a taktiež rozšírenie baktérií, ktorým sa vo vode darí. Olejové kvapaliny disponujú dobrú smáčavosťou, pretože ich povrchové napätie je podstatne nižšie ako u vody. Na druhej strane disponujú tiež negatívnu vlastnosťou, nízkym chladiacim účinkom, ktorý je spôsobený absenciou vody a jej dobrým výparným teplom. Rezné oleje môžu počas obrábania vyššími reznými rýchlosťami aj vzplanúť. Používajú sa pre dokončovacie operácie typu honovanie a lapovanie, kde sú v prevádzke nižšie rezné rýchlosťi a vyžaduje sa vysoká akosť povrchu. Zmenou viskozity na nízku hodnotu sa dá docieliť lepšieho čistiaceho a vyplachovacieho účinku.

Z dôvodu zlepšenia vlastností vodou nemiešateľných kvapalín sa obecne pridávajú rôzne prísady, ktoré sa dajú rozdeliť do troch skupín:

- mastné látky
- organické zlúčeniny obsahujúce síru, chlór a fosfor
- pevné mazivá [2, 6]

2.5.1 Minerálne oleje

Hlavnou zložkou je priehľadný, bezfarebný olej zložený z alkénov a cyklických parafínov, nazývaný minerálny olej, tiež ropný olej. Charakterizovaný je nízkou cenou a taktiež dostupnosťou. Pri obrábaní má dobrú mazaciu schopnosť, odolnosť voči starnutiu a vzniku baktérií. Nevýhoda je nižšia chladivá vlastnosť. [6]

2.5.2 Syntetické oleje

Základným stavebným kameňom týchto olejov je zloženie na báze polyglykolu. Vyrábajú sa umelo, syntézou. Sú zdravotne a ekologicky nezávadné, kedže nedochádza k bakteriálnemu rozkladu. Vyznačujú sa stálosťou a dlhou životnosťou. Výhodou sú vysoké body vzplanutia i tuhnutia, čo predurčuje možnosť širšieho nastavenia rezných podmienok pri obrábaní. [1, 2, 6]

2.5.3 Koncentráty vysokotlakových prísad

Sú zušľachtené alebo aditivované minerálne oleje. Prísady, ktoré sa pridávajú, majú vyššiu tlakovú únosnosť a tiež lepšie mazacie schopnosti. Inými slovami sú to aditivované rezné oleje. Látky, ktoré sa osvedčili ako vysokotlakové prísady sú na báze síry, chlóru alebo fosforu. Koncentráty majú veľký vplyv na tvorení výrastku.

Aktívne látky obsiahnuté v koncentrátu sa viažu na kovový povrch nástroja aj obrobku, kde vytvárajú vrstvičku kovových mydiel a tie pomáhajú klznému pohybu trecích plôch a tým aj samostatnej tvorby výrastku. Zlúčeniny s chlórom znižujú trenie ale ich účinnosť klesá pri teplotách nad 400 °C a zvyšujú sa účinky korózie. Zlúčeniny s fosforom dosahujú ešte nižších hodnôt trenia ako s chlórom a za najlepšiu kombináciu sa považuje zlúčenina síry, chlóru a fosforu.

Ďalšou používanou prísadou sú pevné mazivá, ktoré pri rezaní pôsobia aj mechanickým účinkom. Vďaka svojej afinité ku kovom vytvárajú medznú vrstvu, ktorá je odolná voči tlakom, a tým zlepšujú mazaciu schopnosť oleja. Negatívnym faktom je, že sa pevné mazivá v kvapaline nerozpúšťajú a aby boli dostatočne účinné musia sa udržovať v rozptýlenom stave. Tento proces je ale bohužiaľ dosť finančne náročný a aj to je dôvod prečo sa tento druh prísad v praxi príliš nerozšíril. Do tejto skupiny patrí grafit a sírnik molybdénu. [1, 3, 6]

2.6 Produkty od výrobcov procesných kvapalín

Koncentrácia procesnej kvapaliny je najdôležitejším parametrom vodou miešateľných kvapalín. V praxi sa meria refraktometrom. Na presné definovanie koncentrácie je potrebné poznáť koeficient refraktometru, ktorý je uvedený v každom technickom liste príslušnej kvapaliny. Je to bezrozumné číslo, ktorým sa násobí nameraná hodnota na prístroji. Výsledná skutočná hodnota koncentrácie procesnej kvapaliny sa stanoví až po vynásobení týchto dvoch čísel. Pozri obr. 2.4. [31]



Obr. 2.4 Univerzálny refraktometer [34]

2.6.1 Grindex 10

Art.No 1101-04

Grindex 10

Description Grindex 10 is a synthetic, water miscible, mineral oil free cutting fluid for grinding.

Range of application Grindex 10 is designed for grinding cast iron and steel alloys. It is also suitable for machining glass and ceramic materials.

Product properties

Good rinsing behaviour

→ keeps grinding wheels and machines clean

Excellent foam behaviour

→ suitable for high pressure and high wheel peripheralspeeds

Efficient corrosion protection

→ no corrosion even at low concentrations

Good settling behaviour

→ grit and fines don't remain in suspension

Obr. 2.5 Grindex 10 katalóg [15]

Prvým zástupcom je Grindex 10, jedná sa o syntetickú, vodou miešateľnú procesnú kvapalinu bez minerálneho oleja na brúsenie. Je navrhnutá na brúsenie liatiny a zliatin ocele. Kvapalina je vhodná taktiež na obrábanie skla a keramických materiálov.

Špecifické vlastnosti:

- dobré oplachovanie schopnosti
- veľmi nízka penivost'
- účinná korózna ochrana
- správanie pri usadzovaní – jemné zrná sa nezachytávajú [15]

Tab. 2.3 Fyzikálne – chemické parametre procesnej kvapaliny Grindex 10 [15]

Farba	Žltá, priehľadná
Obsah minerálneho oleja	0 %
Obsah vody	40 %
Hustota kvapaliny pri 20 °C	1,12 g.cm ⁻³
Hodnota pH	8,7 – 9,2
Index refraktometru	1,6

2.6.2 Vasco 5000

Vasco 5000	
Art.No. 2850 - 05	
Description	Vasco 5000 is a chlorine-free, water miscible, ester-oil based, high performance cutting fluid.
Range of application	High performance cutting fluid for difficult to machine materials as e.g. titanium or Inconel and for heavy duty machining of cast iron, steel, aluminium alloys.
Product properties	Benefits
Excellent cutting performance due to properties of ester	→ very long tool life for toughest operations and materials excellent surface finishes
Vegetable oil-base ester	→ renewable raw materials biodegradable
Applicable in hard and softwater	→ low foam behavior in all water hardness
Good rinsing behavior	→ clean machines economical through low consumption

Obr. 2.6 Vasco 5000 katalóg [16]

Ďalšou kvapalinou je Vasco 5000, vodou miešateľná procesná kvapalina bez chlóru na báze esterového oleja. Je to vysoko výkonná rezná kvapalina na obrábanie náročných materiálov ako je titán a zliatina typu Inconel. Vhodná na hrubovanie liatin, ocele a hliníkových zliatin.

Špecifické vlastnosti:

- vynikajúci rezný výkon vďaka vlastnostiam esterového oleja – dlhá životnosť nástroja, určené pre najťažšie operácie
- báze esterového oleja – obnoviteľná surovina, biologicky rozložiteľná
- použiteľné v tvrdých aj v mäkkých vodách – nízka penivosť [16]

Tab. 2.4 Fyzikálne – chemické parametre procesnej kvapaliny Vasco 5000 [16]

Farba	Svetlo hnedá, mliečna
Obsah minerálneho oleja	0 %
Obsah esteru	52 %
Obsah vody	< 0,1 %
Hustota kvapaliny pri 20 °C	0,96 g.cm ⁻³
Viskozita kvapaliny pri 40 °C	90 mm ² .s ⁻¹
Bod vzplanutia	180 °C
Hodnota pH	8,7 – 9,4
Index refraktometru	1,0

2.6.3 Blasocut 4000 Strong

Art.No 872-12

Blasocut 4000 Strong

Description	Blasocut 4000 Strong is a water miscible, mineral oil-based, high performance cutting fluid.	
Range of application	High performance cutting fluid for heavy duty machining of cast iron, steel and aluminium alloys.	
Product properties		Benefits
Excellent cutting performance due to EP additives	→	for toughest machining operations excellent tool life very good surface finishes
Good stability	→	extended sump life low disposal costs
Mild formulation without bactericides	→	good human and skin compatibility

Obr. 2.7 Blasocut 4000 Strong katalóg [17]

Procesná kvapalina Blasocut 4000 Strong je vysoko výkonná, vodou miešateľná rezná kvapalina na báze minerálneho oleja. Vyvinutá pre náročné obrábanie liatin, ocele a zliatin hliníka.

Špecifické vlastnosti:

- vynikajúce rezné výkony vďaka prítomnosti EP prísad (chlór, síra, fosfor) – určená pre najťažšie operácie, dlhá životnosť nástroja
- dobrá stabilita – predĺžená životnosť náplne, nízke náklady na likvidáciu
- zloženie bez baktérií – zdravotne nezávadné, nedráždi ľudskú pokožku [17, 18]

Tab. 2.5 Fyzikálne – chemické parametre procesnej kvapaliny Blasocut 4000 Strong [17]

Farba	Hnedá, mliečna
Obsah minerálneho oleja	45 %
Obsah chlóru	6 %
Obsah vody	5 %
Hustota kvapaliny pri 20 °C	0,99 g.cm ⁻³
Viskozita kvapaliny pri 40 °C	58 mm ² .s ⁻¹
Bod vzplanutia	144 °C
Hodnota pH	8,3 – 9,2
Index refraktometru	1,0

2.6.4 Cimstar 700



Obr. 2.8 Cimstar 700 katalóg [19]

Cimstar 700 je polysyntetická kovoobrábacia vodou miešateľná kvapalina. Táto kvapalina bola vyvinutá na použitie pri obrábaní železných a väčšinu neželezných materiálov. Môže byť použitá pri obrábaní mäkkej, nerezovej i tvrdej ocele a väčšinu hliníkových zliatin. Nie je vhodná pri obrábaní zliatin horčíka. Odporuča sa používať pre ľahké až stredne náročné obrábanie ako je frézovanie, vŕtanie, vystružovanie a povrchové brúsenie.

Špecifické vlastnosti:

- dobré mazanie – fyzikálne a chemické lubrikačné činidlá poskytujú korektné opracovanie
- ochrana pred koróziou – olejovitý film udržuje obrábacie nástroje a obrobok bez korózie a zafarbenia
- mikrobakteriálna kontrola – pri udržiavaní správnej koncentrácie kvapaliny
- nízka penivosť [19]

Tab. 2.6 Fyzikálne – chemické parametre procesnej kvapaliny Cimstar 700 [19]

Farba	Priečadná
Obsah síry	0,2 %
Obsah chlóru	0 %
Bod počiatku varu	> 100 °C
Bod tuhnutia	- 1,1 °C
Hodnota pH	9,5
Index refraktometru	2,1

2.6.5 Paramo FIN 2

Cutting oils PARAMO FIN 2, FIN 5, FIN 7, CUT 10, CUT 14, CUT BM

It is a set of cutting oil designed for finishing machining operations, where blade geometry is not accurately defined. During their formulation, there were used high-quality base oils of high flash point, minimal evaporation loss and ideal sedimentary ability. Maximally reduced fuzzing and suitable selection of AW and EP additives in a combination with efficient corrosion inhibitors allows them to guarantee optimally-cut attributes for efficient finishing technologies.

TYPICAL PARAMETERS	FIN 2*	FIN 5*	FIN 7	CUT 10	CUT 14	CUT BM
Viscosity at 40 °C (mm ² /s)	3	5	7,5	12,5	14	15
Pour point (°C)	-30	-21	-18	-10	-10	-10
Flash point (°C)	80	140	120	170	180	175
Corrosion test on Brass 80 °C/3 h	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass

Obr. 2.9 Paramo FIN 2 katalóg [20]

Rezné oleje PARAMO sú vytvorené najmä pre dokončovacie operácie, kde nie je presne definovaná geometria nástroja. Surovina použitá vo výrobe je vysoko kvalitný olej s vysokým bodom vzplanutia, s minimálnymi stratami odparovania a s ideálnym usadzovaním častíc. Maximálnym znížením stôp na povrchu a vhodným výberom EP prísad v kombinácii s efektívou koróznom ochranou umožňuje týmto rezným olejom zabezpečiť optimálne podmienky pre dokončovacie operácie.

Rezný olej Paramo FIN 2 je špeciálne určený pre honovanie, super finišovanie a lapovanie kovov, konštrukčnej ocele a niektorých nekovových materiálov pri použití brúsneho materiálu ako je diamant, korund, karbid bóru alebo kremíka. [20]

Tab. 2.7 Fyzikálne – chemické parametre procesnej kvapaliny Paramo FIN 2 [20, 21]

Farba	Svetlo žltá
Hustota oleja pri 15 °C	0,86 g.cm ⁻³
Viskozita oleja pri 40 °C	3 mm ² .s ⁻¹
Bod vzplanutia	80 °C
Bod tuhnutia	- 30 °C
Rozpustnosť	Nerozpustný vo vode

3 PODMIENKY POUŽITIA

Procesné kvapaliny sú pri obrábaní vďaka svojim chemickým a mechanickým vlastnostiam schopné ovplyvniť celý proces. Vo väčšine prípadov je ovplyvnenie pozitívne ale existujú aj negatívne účinky, ktoré sa vhodným zvolením a používaním procesnej kvapaliny dajú minimalizovať. Tieto kvapaliny dovoľujú dosiahnuť lepších výsledkov v rámci trvanlivosti nástroja a akosti obrobeného povrchu, ako pri obrábaní bez použitia procesných kvapalín, tzv. „na sucho“.

Počas obrábania sa väčšina dodanej práce mení v teplo. Teplota v oblasti rezania je závislá hlavne na kontakte triesky a nástroja, na veľkosti rezných síl a trecích procesoch medzi materiálom obrobku a britom nástroja. Pôsobením tepla a kontaktného tlaku vzniká výrastok na brite rezného nástroja, ktorý následne spôsobuje postupné otupenie ostria. Účinné chladenie tohto dôležitého miesta znižuje opotrebenie nástroja. Vďaka tomuto faktu, je možné meniť rezné podmienky, tak aby sa urýchliala a zefektívnila výroba pri využití celého potenciálu rezného nástroja. Túto možnosť neponúka obrábanie na sucho. [2, 6]


Na procesné kvapaliny sa kladú aj zdravotné, či bezpečnostné hľadiská. Je požadovaná environmentálna šetrnosť, ľahká likvidácia týchto mazív pri nevyvolávaní ekologických problémov. Aj tieto dôvody vedú k vývoju a skúšaniu nových druhov procesných kvapalín. [1, 3]

Bližšie informácie ohľadom podmienok použitia procesnej kvapaliny sú už zahrnuté v predošlých kapitolách pri charakteristikách jednotlivých obrábacích operáciach a pri požiadavkách kladených na procesné kvapaliny.

4 VZOROVÁ SITUÁCIA POUŽITIA PROCESNEJ KVAPALINY

4.1 Technický popis stroja Helitronic Micro

Helitronic Micro je nástrojová brúska s 6 CNC riadenými osami a 1 automatickou osou pojazdu držiaku obrobku, špeciálne pre výrobu mikro nástrojov ako sú frézy, vrtáky, stupňovité vrtáky a stupňovité nástroje. V stroji je integrovaný robotický vkladací systém. Pomocou tohto stroja je možné vyrábať a prebrusovať nástroje od priemeru 0,1 do 12,7 mm. Pozri obr. 4.1. [28]



1. Skriňový rozvádzac
2. Osa C s držiakom obrobku
3. Robotický podávač
4. Pult obsluhy s ovládacím panelom
5. Brúsna hlava s 3 motorovými vretenami

Obr. 4.1 HELITRONIC MICRO s pozíciami [22]

4.1.1 Pracovný priestor stroja


Stroj:

- 6 riadených CNC os (osa X, Y, Z, A, C a B)
- automatická osa X2 k pojazdu držiaku obrobku
- pohon brúsneho vretna s 3 motorovými vretenami
- 6 osí robotický podávač integrovaný v stroji [28]

Priame pohony:

- digitálne lineárne motory v osách X, Y a Z
- momentové motory na otočných osách A, B a C

(Všetky lineárne osy sú vybavené systémom priameho merania dĺžky). [28]



Obr. 4.2 Pracovný priestor stroja s označením os [28]

4.1.2 Osy stroja

Lineárne osy:

Maximálne dráhy pojazdu:

- osa X (horizontálny pohyb) 385 mm
- osa X2 (horizontálny pohyb držiaku obrobku) 110 mm
- osa Y (vertikálny pohyb) 320 mm
- osa Z (priečny pohyb) 320 mm

Maximálna rýchlosť pojazdu lineárnych os $30 \text{ m} \cdot \text{min}^{-1}$

Rotačné osy:

Rozsah natáčania osy C (otočný stôl) $\pm 200^\circ$

- maximálna rýchlosť 20 min^{-1}

Rozsah natáčania osy B (brúsna hlava) $\pm 140^\circ$

- maximálna rýchlosť 60 min^{-1}

Rozsah rotačnej osy A 360°

- rozsah otáčok $0 - 1000 \text{ min}^{-1}$

[28]

4.1.3 Brúsna hlava stroja

Maximálny priemer brúsneho kotúča 150 mm

Maximálna plocha prierezu obloženia 90 mm^2

Ventily chladiva pre každú hlavu vretna 2

Otáčky brúsneho vretna $0 - 10\,500 \text{ min}^{-1}$

[28]

4.2 Rozsah sortimentu výroby




Obr. 4.3 Príklady vyrábaných nástrojov [23]

Legenda k obr. 4.3 (zľava doprava):

- kónický typ frézy
- vrták na kosti
- lekárske frézy
- lekárske vŕtačky
- mikrofrézovacie nástroje
- mikrovrtáky
- vnútorné sústružnícke nože
- ostruhy
- čepele
- vrtáky [23]

4.3 Použité brúsne kotúče



Obr. 4.4 Sada použitých brúsnych kotúčov pri ukážke [28]

Tab. 4.1 Charakteristika brúsnych kotúčov z obr. 4.4 [28]

Brúsny kotúč č. :	Typ kotúča	Priemer kotúča [mm]	Materiál (*iná možnosť)
1	11V9	100	Nitrid diamantu
2	12V9	125	Nitrid diamantu
3	1A1	100	Nitrid diamantu
4	1V1	125	Nitrid diamantu
5	6V5	100	Nitrid diamantu
1*	11V9	100	*Alternatíva
2*	1V1	125	*Iný typ stroja
5*	11V9	100	*Alternatíva
5**	11V9	125	*Iný typ stroja

4.4 Použitá procesná kvapalina

Pri ukážke je použité úplne syntetické, multifunkčné dielektrikum pre brúsenie a erodovanie nástrojov s britmy z polykryštalického diamantu a kubického nitridu bóru s využitím efektu satelitných elektród.

Jedná sa o značku Ionogrind Dielektrikum. Toto dielektrikum umožňuje zároveň použitie ako brúsny olej pre výkonné brúsenie nástrojových ocelí, spekaných karbidov a hlavne polykryštálov diamantu a kubického nitridu bóru na jednom stroji. [24]

Pre vzorovú ukážku využitia procesnej kvapaliny bolo dielektrikum použité ako brúsny olej. Pozri tab. 4.2.

Tab. 4.2 Fyzikálne – chemické parametre procesnej kvapaliny Ionogrind Dielektrikum [24,28]

Farba	Zeleno fluoreskujúca
Hustota oleja pri 15 °C	0,84 g.cm ⁻³
Viskozita oleja pri 20 °C	14 mm ² .s ⁻¹
Viskozita oleja pri 40 °C	7,3 mm ² .s ⁻¹
Bod vzplanutia	155 °C
Obsah aromatických uhl'ovodíkov	0,01 %
Rozpustnosť	Nerozpustný vo vode

Procesná kvapalina nie je výbušná, ale je možný vznik výbušnej zmesi hustých výparov a vzduchu pri teplotách nad bodom vzplanutia alebo pri silnom výskytu olejovej hmlí.

Medza výbušnosti:

- dolná medza 0,6 Vol %
- horná medza 7,0 Vol % [28]

4.5 Priebeh ukážky použitia procesnej kvapaliny


Ukážka bola realizovaná na nástrojovej CNC brúske HELITRONIC MICRO. Samotný technologický proces bolo odlášťovanie a skúšanie stroja na výrobne mikrofrézovacieho nástroja – mikrofrézy.

Ako polotovar je použitá plná tyč priemeru 6 mm a dĺžky 41 mm. Tyč je na svojom jednom konci už tvarovo pred chystaná a pripravená na vytvorenie profilu nástroja frézy. Materiál polotovaru je spekaný karbid. Chladenie a mazanie pri brúsení zabezpečoval brúsný olej Ionogrind Dielektrikum. Pozri obr. 4.5.




Obr. 4.5 Polotovar pre vytvorenie mikrofrézovacieho nástroja

Výmena a upnutie obrobku bolo realizované ručne na prírubu so strediacim priemerom. Upínať je možné len nástrojové stopky podľa DIN 1835 tvar A a tvar B (do priemeru 20 mm). Pozri obr. 4.6. [28]



Obr. 4.6 Príruba so strediacim priemerom

Po upnutí obrobku do skľučovadla nasledovalo spustenie programu Helitronic Tool Studio. Software pre výrobu valcových a kužeľových nástrojov so stopkou. Pomocou tohto programu je možné s minimálnou spotrebou času a práce vytvárať priebehy opracovania a pohybov, ako pre vysoko komplexné špeciálne nástroje, tak aj pre štandardné nástroje. Model nástroja, ktorý obsluha vidí na obrazovke, presne zodpovedá tomu, čo stroj vyrába. Obsluha je tým pádom schopná brúsenie v jeho priebehu kontrolovať alebo prípadne optimalizovať. Pozri obr. 4.7. [25]



Obr. 4.7 Software Helitronic Tool Studio - ukážka modelov nástrojov [25]

Pred samotným procesom brúsenia a vytváraním tvaru špirály mikrofrézovacieho nástroja, systém zmeria vzdialenosť obrobku a jeho polohu pomocou lineárnej osy pojazdu X2 a Heli-Sondy s dotykovou guličkou o priemeru 0,5 mm. Jedná sa o automatický polohovací a merací systém pre:

- radiálne a axiálne polohovanie nástroja
- meranie
- stúpanie špirály
- meranie polohy rezných doštičiek [26, 28]

Pozri obr. 4.8.




Obr. 4.8 Meranie a polohovanie obrobku Heli-Sondou [26]

Obrábací proces brúsenia trval 3 minúty a 44 sekúnd. Chladenie a mazanie bolo zabezpečené brúsnym olejom Ionogrind Dielektrikum, ktorý bol privádzaný 2 chladiacimi ventilmi na každom konci vretena riadených pomocou programu na brúsenie. Situáciu dokumentujú obr. 4.9 a obr. 4.10. [27, 28]



Obr. 4.9 Vzorová ukážka použitia procesnej kvapaliny pri brúsení



Obr. 4.10 Vzorová ukážka použitia procesnej kvapaliny pri brúsení (iný pohľad)

Po ukončení procesu brúsenia a zastavení programu je na obrobku dokončená špirála nástroju frézy. Tento mikrofrézovací nástroj má následné základné parametre:

- materiál – spekaný karbid
- priemer reznej časti - 0,5 mm
- počet zubov – 2
- dĺžka nástroja – 41 mm
- dĺžka rezu – 2,5 mm [27]

Pozri obr. 4.11 a obr. 4.12.



Obr. 4.11 Mikrofrézovací nástroj [27]



Obr. 4.12 Mikrofrézovací nástroj (iný pohľad) [27]

5. DISKUSIA

Vzorová situácia použitia procesnej kvapaliny v praxi bola realizovaná na CNC brúske pri vyrábaní mikrofrézovacieho nástroja. Na presné odladenie stroja bolo potreba viacero pokusov, aby mal nástroj požadované uhly, stúpanie špirály a správnu kvalitu povrchu. Odlaďovanie brúsneho programu v softwaru Helitronic Tool Studio vykonával príslušný pracovník. Procesy úprav a korekcií sa pohybovali v rámci mikrometrov. Pri vysoko výkonné brúsení je nutné použitie procesnej kvapaliny. Otáčky brúsneho vretena môžu dosiahnuť až $10\ 500\ \text{min}^{-1}$. Za procesné prostredie bolo zvolené úplne syntetické, multifunkčné dielektrikum. Toto dielektrikum môže byť použité aj na obrábanie erodovaním. Použitie teda nie je jednoúčelové a je vhodné pre výkonné brúsenie spekaných karbidov ako brúsny olej. Rozhodnutie používať toto dielektrikum aj pre mechanické brúsenie sa schováva vo finančnej stránke. Firma má ďalšie CNC brúsky založené na erodovaní nástrojov, takže je najvhodnejšie použitie jednej procesnej kvapaliny na všetkých strojoch.

Ionogrind Dielektrikum má bod vzplanutia $155\ ^\circ\text{C}$ a je definovaný ako nevýbušný, ale pri vzniku hustých výparov a vzduchu pri teplotách nad bodom vzplanutia môže dôjsť k výbušnej zmesi. Ako opatrenie je zvolený automatický hasiaci systém, ktorým je vybavená každá CNC brúská rada Helitronic.

ZÁVER

Bakalárska práca rešeršného typu predkladá charakteristiku základných metód trieskového obrábania ako sústruženie, frézovanie, vŕtanie a brúsenie vztiahnuté na použitie procesnej kvapaliny pri obrábaní. Pri obrábaní je aj prezentovaná tvorba triesky, jej tvar a vplyv na rezný proces. Následne popisuje jednotlivé technologické a procesné požiadavky kladené na kvapaliny. V ďalšej časti kapitoly je rozdelenie kvapalín na vodou miešateľné a na vodou nemiešateľné s podrobným popisom ich funkcií. Zaoberá sa aj konkrétnym sortimentom od svetových výrobcov procesných kvapalín vždy s jedným zástupcom od danej firmy a s jeho fyzikálne – chemickými parametrami. Zástupcovia od výrobcov sú Grindex 10, Vasco 5000, Blasocut 4000 Strong, Cimstar 700 a Paramo FIN 2.

Následuje kapitola s názvom podmienky použitia procesnej kvapaliny. Priamo tejto kapitole je venovaná len malá časť z bakalárskej práce. Bližšie informácie sú postupne rozobraté v charakteristikách jednotlivých obrábacích operáciach a pri požiadavkách kladených na tieto médiá. Popis nežiaduceho vzniku výrastku na brite nástroja pri nepoužití procesnej kvapaliny a dosiahnutiu vysokej teploty.

V poslednej časti bakalárskej práce je vzorová ukážka použitia procesnej kvapaliny v praxi na CNC brúske Helitronic Micro pri technológii brúsenia. Brúsením sa vyrábala špirála mikrofrézovacieho nástroja. Materiál vyrábaného nástroja je spekaný karbid. Sada použitých brúsnych kotúčov je z materiálu nitrid diamantu. Chladenie bolo zabezpečené prívodom procesnej kvapaliny dvoma chladiacimi ventilmi z každej strany brúsneho kotúča. Použitá kvapalina bola Ionogrind Dielektrikum. Brúsny olej zeleno fluoreskujúcej farby vhodný aj na erodovanie nástrojov s využitím satelitných elektród. Rezný proces trval 3 minúty a 44 sekúnd. CNC brúska Helitronic Micro je opísaná s jej technickými parametrami a pracovným priestorom stroja s pracovnými osami. Z katalógu danej firmy je krátka ukážka sortimentu výroby a možností stroja. V sortimentu figurujú napríklad lekárske vŕtačky a frézy. Zdokumentovaný postupný priebeh ukážky od použitých brúsnych kotúčov, cez využitú procesnú kvapalinu, polotovar, upínanie obrobku, prostredie softwaru stroja až po konkrétny proces brúsenia s ukončeným vyrobeným mikrofrézovacím nástrojom.

ZOZNAM POUŽITÝCH ZDROJOV

1. KOČMAN, Karel. *Technologické procesy obrábění*. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2011. ISBN 978-80-7204-722-2.
2. KOČMAN, Karel a Jaroslav PROKOP. *Technologie obrábění*. Brno: CERM, 2001. ISBN 80-214-1996-2.
3. FOREJT, Milan a Miroslav PÍŠKA. *Teorie obrábění, tváření a nástroje*. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2006. ISBN 80-214-2374-9.
4. HUMÁR, Anton. Technologie I: Technologie obrábění – 1. část [online]. Studijní opory pro magisterskou formu studia. VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2003, [cit. 13.02.2018]. Dostupné na: http://ust.fme.vutbr.cz/obrabeni/studijni-opory/TI_TO-1cast.pdf
5. *Technická príručka obrábění: soustružení, frézování, vrtání, vyvrtávání, upínáni nástrojů : príručka firmy Sandvik Coromant*. Praha: Sandvik Coromant, 2005.
6. ERSÁK, Jan a Alexey POPOV. *Ekologické obráběcí kapaliny nové generace*. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2014. ISBN 978-80-7494-142-9.
7. Pohyby vykonávané pri sústružení. In: *Strojárska technológia* [online]. [cit. 2018-04-17]. Dostupné z: http://www.strojarskatechnologia.info/wp-content/uploads/2009/05/26-sustruzenie_rezne_podmienky-pohyby_pri_rezani.jpg
8. Plochy obrábania sústruženia s posuvom a šírkou záberu ostria. In: *Strojárska technológia* [online]. [cit. 2018-04-17]. Dostupné z: http://www.strojarskatechnologia.info/wp-content/uploads/2009/05/26-sustruzenie_plochy_oberabania-posuv_na_jednu_otacku.jpg
9. Plochy pri obrábaní. *Jhamernik.sweb* [online]. [cit. 2018-02-25]. Dostupné z: <http://jhamernik.sweb.cz/obrabeni.htm>
10. Schéma čelného a válcového frézovania. In: *DOCPLAYER* [online]. [cit. 2018-04-17]. Dostupné z: <http://docplayer.cz/45994764-Zakladni-charakteristika-frezovani-frezovani-triskove-oberabeni-rovinnych-i-vnitrnich-a-vnejsich-tvarovych-ploch-stroje-frezky-nastroje-frezy.html>
11. Schéma nesúhlasného a súhlasného frézovania. In: *RoyMechX* [online]. [cit. 2018-04-17]. Dostupné z: http://www.roymech.co.uk/Useful_Tables/Manufacturing/Milling.html
12. Schéma vŕtania. In: *Strojárska technológia* [online]. [cit. 2018-02-28]. Dostupné z: <http://www.strojarskatechnologia.info/wp-content/uploads/2009/05/26-vrtanie.jpg>
13. Schéma brúsenia a geometria brúsnych zrát. In: *Zozei.sssebrno* [online]. [cit. 2018-03-06]. Dostupné z: <http://zozei.sssebrno.cz/userdata/imagelibrary/upload/geometrie-brousiciho-nastroej.jpg>
14. Schéma obvodového a čelného brúsenia. In: *Eluc.kr-olomoucky* [online]. [cit. 2018-03-07]. Dostupné z: <https://eluc.kr-olomoucky.cz/verejne/lekce/1278>

-
15. Grindex 10 katalóg. In: *Cuttingfluids* [online]. [cit. 2018-04-17]. Dostupné z: http://www.cuttingfluids.com.mx/es/wp-content/uploads/2014/09/Grindex_10.pdf
 16. Vasco 5000 katalóg. In: *Cuttingfluids* [online]. [cit. 2018-04-17]. Dostupné z: http://www.cuttingfluids.com.mx/es/wp-content/uploads/2014/09/Vasco_5000.pdf
 17. *Blasocut 4000 Strong* katalóg [online]. In: . [cit. 2018-04-17]. Dostupné z: http://www.cuttingfluids.com.mx/es/wp-content/uploads/2014/09/Blasocut_4000_Strong.pdf
 18. Chladiace mazivá miešateľná s vodou. *Blaser* [online]. [cit. 2018-04-17]. Dostupné z: https://www.blaser.com/cs_CZ/our-solutions/water-miscible-coolants
 19. Cimstar 700 katalóg. In: *Cimcool* [online]. [cit. 2018-04-17]. Dostupné z: http://www.cimcool.com/sds/uploads/SDS%20US%20English%20-%20CIMSTAR%20700%20BLUE_US.pdf
 20. Paramo FIN 2 katalóg. In: *Loziska* [online]. [cit. 2018-04-17]. Dostupné z: https://www.loziska.com/store/katalog_paramo.pdf
 21. Bezpečnostný list Paramo FIN 2. In: *Eshop.paramo* [online]. [cit. 2018-04-17]. Dostupné z: https://eshop.paramo.cz/data/VyrobkovaDokumentace/bl10_paramo_fin2.pdf
 22. HELITRONIC MICRO s pozíciami. In: *Fplreflib.findlay* [online]. [cit. 2018-05-01]. Dostupné z: <http://fplreflib.findlay.co.uk/engapp/Machinery%20November%202011%20grinding%20Walter%20-%20Marlor%20Micro.jpg>
 23. Príklady vyrábaných nástrojov. In: *Walter-machines* [online]. [cit. 2018-05-01]. Dostupné z: https://cdn.walter-machines.com/fileadmin/content/www.walter-machines.com/02_pdf/Literatur/WALTER_HELITRONIC_MICRO/132_WALTER_HELITRONIC_MICRO_DE.pdf
 24. Technické informácie Ionogrind Dielektrikum. In: *Interspark* [online]. [cit. 2018-05-02]. Dostupné z: <http://www.interspark.cz/files/IonoGrind.pdf>
 25. Software Helitronic Tool Studio. In: *Walter-machines* [online]. [cit. 2018-05-02]. Dostupné z: https://cdn.walter-machines.com/fileadmin/_migrated/content_uploads/WALTER_HELITRONIC_TOOL_STUDIO_EN.pdf
 26. Heli-Sonda. In: *Walter-machines* [online]. [cit. 2018-05-02]. Dostupné z: https://cdn.walter-machines.com/fileadmin/content/www.walter-machines.com/02_pdf/Literatur/WALTER_HELITRONIC_MICRO/132_WALTER_HELITRONIC_MICRO_DE.pdf
 27. Mikrofrézovací nástroj. In: *Walter-machines* [online]. [cit. 2018-05-05]. Dostupné z: https://cdn.walter-machines.com/fileadmin/content/www.walter-machines.com/02_pdf/Anwendungstechnische_Beispiele/Vollradiusfraeser-2734-eoa-de.pdf
 28. Návod k provozu HELITRONIC MICRO: Technická dokumentace. 2.3. Brno, 2016.
 29. Syntetická procesná kvapalina. In: *Lubricantes-as* [online]. [cit. 2018-05-16]. Dostupné z: <http://www.lubricantes-as.es/aceites-de-corte/>
-

30. Prírodná procesná kvapalina. In: *Laugolubs* [online]. [cit. 2018-05-16].
Dostupné z: http://www.laugolubs.sk/rezne_kvapaliny.php
31. Základné parametre vodou miešateľných kvapalín v prevádzke.
In: *Tribotechnika* [online]. [cit. 2018-05-17]. Dostupné z:
<http://www.tribotechnika.sk/tribotechnika-32011/meranie-zakladnych-parametrov-vodou-rieditelnych-kvapalin-v-prevadzke.html>
32. Hodnota pH a tvrdosť vody. In: *Greenpeace* [online]. [cit. 2018-05-17].
Dostupné z:
<http://www.greenpeace.org/slovakia/Global/slovakia/report/2006/7/hodnota-ph-a-tvrdos-vody.pdf>
33. Technológia Flowdrill. In: *Kavon* [online]. [cit. 2018-05-17]. Dostupné z:
https://www.kavon.cz/katalogy/pdf/Flowdrill_Leaflet_v3.1_cz.pdf
34. Univerzálny refraktometer. In: *Refraktometer-eshop* [online]. [cit. 2018-05-18].
Dostupné z: <https://www.refraktometer-eshop.sk/rbr10-atc-univerzalny-refraktometer-brix-na-olejove-emulzie-a-velmi-nizke-koncentracie>

ZOZNAM POUŽITÝCH SYMBOLOV A SKRATIEK

Skratka/Symbol	Jednotka	Popis
IT	[-]	Presnosť rozmerov
Ra	[μm]	Kvalita povrchu
n	[ot. \cdot min $^{-1}$]	Otáčky
v _c	[m.min $^{-1}$]	Rezná rýchlosť
v _e	[m.min $^{-1}$]	Rýchlosť rezného pohybu
v _f	[mm.min $^{-1}$]	Posuvná rýchlosť
f	[mm]	Posuv na otáčku obrobku
f _n	[mm]	Posuv na otáčku
a _p	[mm]	Šírka záberu ostria
γ	[°]	Uhol čela
α	[°]	Uhol chrba
v _k	[m.s $^{-1}$]	Obvodová rýchlosť brúsneho kotúča
v _s	[mm.min $^{-1}$]	Posuvná rýchlosť
v _{ft}	[mm.min $^{-1}$]	Tangenciálna rýchlosť posuvu
f _a	[mm]	Axiálny posuv
f _r	[mm]	Radiálny posuv
R	[mm]	Polomer zaoblenia ostria
pH	[-]	Stupnica kyslosti a zásaditosti
CNC	[-]	Computer Numerical Control – počítačom (číslicovo riadený stroj)
dH	[°]	Stupnica tvrdosti vody
DIN	[-]	Nemecká technická norma