



# VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

**FAKULTA PODNIKATELSKÁ**  
FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT

**ÚSTAV MANAGEMENTU**  
INSTITUTE OF MANAGEMENT

## LOGISTICKÁ KONCEPCE SE ZAMĚŘENÍM NA ŘÍZENÍ MATERIÁLOVÝCH TOKŮ

LOGISTICS CONCEPT WITH A FOCUS ON MATERIAL FLOW MANAGEMENT

**BAKALÁŘSKÁ PRÁCE**  
BACHELOR'S THESIS

**AUTOR PRÁCE**  
AUTHOR

Jindřich Lojek

**VEDOUCÍ PRÁCE**  
SUPERVISOR

prof. Ing. Marie Jurová, CSc.

BRNO 2019



# Zadání bakalářské práce

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| Ústav:            | Ústav managementu                    |
| Student:          | <b>Jindřich Lojek</b>                |
| Studijní program: | Ekonomika a management               |
| Studijní obor:    | Ekonomika a procesní management      |
| Vedoucí práce:    | <b>prof. Ing. Marie Jurová, CSc.</b> |
| Akademický rok:   | 2018/19                              |

Ředitel ústavu Vám v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů a se Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně zadává bakalářskou práci s názvem:

## **Logistická koncepce se zaměřením na řízení materiálových toků**

### **Charakteristika problematiky úkolu:**

Úvod

Popis podnikání současného podnikatelského subjektu

Cíle řešení

Vyhodnocení teoretických přístupů k řešení

Analýza současného stavu dodavatelských toků

Návrh řešení materiálových toků logistické koncepce se zaměřením na zásoby

Podmínky realizace a přínosy

Závěr

Použitá literatura

Přílohy

### **Cíle, kterých má být dosaženo:**

Návrh změn materiálových toků ve výrobní hale se zaměřením na zvýšení výkonnosti výrobních procesů s ohledem na materiálové toky a poskytované služby.

### **Základní literární prameny:**

EMMETT, S. Řízení zásob: jak minimalizovat náklady a maximalizovat hodnotu. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2008, 298 s. ISBN 978-80-251-1828-1.

JUROVÁ, M. a kol. Výrobní a logistické procesy v podnikání. Praha: GRADA Publishing, 2016, 256 s. ISBN 978-80-271-9330-1.

LAMBERT, D. M., STOCK, J. R., ELLRAM, L. M. Logistika. Praha: Computer Press, 2006, 589 s. ISBN 80-251-0504-0.

SCHULTE, CH. Komplex IT/ project management. New York: CSC Press, 2004, 314 p. ISBN 0-849-1932-3.

ŠTŮSEK, J. Řízení provozu v logistických řetězcích. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007, 227 s. ISBN 978-80-7179-534-6.

Termín odevzdání bakalářské práce je stanoven časovým plánem akademického roku 2018/19

V Brně dne 28.2.2019

L. S.

---

doc. Ing. Robert Zich, Ph.D.  
ředitel

doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.  
děkan

## **Abstrakt**

Bakalářská práce je zaměřena na analýzu materiálového toku v daném podniku. V analytické části jsou využity různé metody analýzy, které pro každý díl určí, zda má být uložen v regálu nebo se bude vychystávat na vyžádání. V praktické části bude provedena analýza materiálového toku konkrétní výrobní linky, na jejímž základě budou navrženy příslušné změny zásob materiálu ve výrobní oblasti. Pro materiál v regálu je definováno množství a způsob objednávání materiálu k doplnění ze skladu.

## **Abstract**

The bachelor thesis is focused on the material flow analysis in the company. Various methods of analysis are used in the analytical part, in order to determine whether the component is meant to be stored in the shelf or whether it will be picked at the request. The practical part will analyze the material flow of a specific production line. The appropriate changes in the material stock in the production area will be suggested based on the analysis. The quantity and the method of material ordering from the warehouse will be defined for the material stored in the shelf.

## **Klíčová slova**

materiálový tok, výrobní linka, regál, množství, sklad, výrobní podnik

## **Key words**

material flow, manufacture line, rack, stock, warehouse, manufacturing company

### **Bibliografická citace**

LOJEK, Jindřich. Logistická koncepce se zaměřením na řízení materiálových toků [online]. Brno, 2019 [cit. 2019-05-12]. Dostupné z: <https://www.vutbr.cz/studenti/zav-prace/detail/115920>. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Ústav managementu. Vedoucí práce Marie Jurová.

## **Čestné prohlášení**

Prohlašuji, že předložená bakalářská práce je původní a zpracoval jsem ji samostatně.  
Prohlašuji, že citace použitých pramenů je úplná, že jsem ve své práci neporušil  
autorská práva (ve smyslu Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech  
souvisejících s právem autorským).

V Brně dne 10. května 2019

.....  
Jindřich Lojek

## **Poděkování**

Tímto bych chtěl poděkovat vedoucí mé bakalářské práce paní prof. Ing. Marii Jurové, CSc. za odborné vedení této práce a její cenné rady.

Déle bych chtěl poděkovat panu Ing. Petru Horákovi za pomoc při zpracovávání praktické části práce, za jeho cenné rady a zkušenosti.

# OBSAH

|  |    |
|--|----|
| ÚVOD.....  | 12 |
| 1 CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ .....  | 13 |
| 2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE .....              | 14 |
| 2.1 Logistika .....                              | 14 |
| 2.2 Štíhlá logistika .....                       | 15 |
| 2.2.1 Just in Time (JIT).....                    | 15 |
| 2.2.2 Milkrun .....                              | 16 |
| 2.3 Projektové a procesní řízení v podniku ..... | 16 |
| 2.3.1 Základní principy projektu .....           | 17 |
| 2.4 Zásoby .....                                 | 17 |
| 2.5 Systémy MRP .....                            | 19 |
| 2.5.1 MRP I.....                                 | 19 |
| 2.5.2 MRP II. ....                               | 19 |
| 2.6 Materiálový tok.....                         | 19 |
| 2.7 Řízení zásob.....                            | 20 |
| 2.7.1 Pull-push systém.....                      | 20 |
| 2.7.2 Kanban .....                               | 21 |
| 2.7.3 Konsignace .....                           | 21 |
| 2.7.4 Supermarket.....                           | 21 |
| 2.7.5 Princip FiFo.....                          | 22 |
| 2.8 Vybrané podnikové analýzy .....              | 22 |
| 2.8.1 ABC .....                                  | 22 |
| 2.8.2 XYZ .....                                  | 23 |
| 2.8.3 ABC/XYZ .....                              | 23 |
| 2.8.4 SWOT .....                                 | 24 |
| 3 INFORMACE O SPOLEČNOSTI.....                   | 25 |
| 3.1 IMI Plc.....                                 | 25 |

|       |   |    |
|-------|---|----|
| 3.1.1 | IMI Precision Engineering.....                                    | 25 |
| 3.1.2 | IMI Hydronic Engineering .....                                    | 25 |
| 3.1.3 | IMI Critical Engineering .....                                    | 26 |
| 3.2   | IMI Precision Engineering.....                                    | 26 |
| 3.2.1 | Historie.....   | 26 |
| 3.2.2 | Organizační struktura.....  | 26 |
| 3.2.3 | Podnikový systém .....  | 27 |
| 3.2.4 | Výrobní sortiment.....  | 28 |
| 3.2.5 | Dělení výroby .....   | 28 |
| 4     | ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU.....                                     | 30 |
| 4.1   | SWOT analýza logistických procesů IMI Precision Engineering ..... | 30 |
| 4.1.1 | Silné stránky .....   | 30 |
| 4.1.2 | Slabé stránky .....   | 30 |
| 4.1.3 | Příležitosti .....  | 31 |
| 4.1.4 | Hrozby a rizika .....   | 31 |
| 4.2   | Rozložení výrobní haly.....                                       | 31 |
| 4.3   | Materiálový tok.....  | 32 |
| 4.4   | Obalový materiál.....   | 34 |
| 4.5   | Regály.....   | 35 |
| 4.5.1 | Značení regálů .....  | 36 |
| 4.5.2 | Supermarkety ve výrobě.....                                       | 37 |
| 4.5.3 | Supermarket a kanban karty .....                                  | 38 |
| 4.5.4 | Audity supermarketů.....  | 39 |
| 4.5.5 | Ergonomie v regálech .....  | 39 |
| 4.6   | MILKRUN.....  | 40 |
| 4.6.1 | Trasa A.....  | 41 |
| 4.6.2 | Trasa B .....   | 42 |
| 4.6.3 | Trasa C .....   | 42 |
| 4.7   | 5S.....   | 43 |

|        |   |    |
|--------|---|----|
| 4.8    | Zásoby .....                                    | 43 |
| 4.8.1  | Nakupovaný materiál .....                       | 43 |
| 4.8.2  | Předvýroba .....                                | 44 |
| 4.8.3  | Hotová výroba .....                             | 44 |
| 4.8.4  | Spotřební materiál.....                         | 44 |
| 4.9    | Analyzovaná oblast – výroba VM .....            | 44 |
| 4.9.1  | Základní informace .....                        | 44 |
| 4.9.2  | Současný stav linky VM.....                     | 45 |
| 4.9.3  | Nedostatky výrobní oblasti.....                 | 46 |
| 4.10   | Analýza nakupovaného materiálu .....            | 47 |
| 4.10.1 | Rozdělení dle analýzy ABC/XYZ.....              | 49 |
| 5      | VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ.....                      | 50 |
| 5.1    | Vytvoření supermarketů na základě ABC/XYZ ..... | 50 |
| 5.1.1  | Volba dílů do supermarketu.....                 | 50 |
| 5.1.2  | Doporučený postup vytváření supermarketu .....  | 51 |
| 5.1.3  | Změny layoutu GRIDu.....                        | 52 |
| 5.1.4  | Implementace Milkrun .....                      | 53 |
| 5.2    | Řešení nedostatků materiálového toku.....       | 55 |
| 5.3    | Podmínky realizace .....                        | 56 |
| 5.3.1  | Přesun linky .....                              | 56 |
| 5.3.2  | Supermarkety.....                               | 57 |
| 5.3.3  | Vyčlenění prostoru v Milkrunu.....              | 57 |
| 5.3.4  | Školení .....                                   | 57 |
| 5.4    | Přínosy .....                                   | 57 |
| 5.4.1  | Přínosy supermarketu.....                       | 57 |
|        | ZÁVĚR.....                                      | 59 |
|        | SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ .....                   | 61 |
|        | SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ.....         | 63 |

|                      |    |
|----------------------|----|
| SEZNAM OBRÁZKŮ ..... | 64 |
| SEZNAM TABULEK ..... | 65 |
| SEZNAM PŘÍLOH .....  | 66 |

# **ÚVOD**

Logistika. Mnoho lidí si pod tímto pojmem představuje například přepravu zboží kamiony. Tento pojem však zahrnuje o mnohem více. Logistika se týká nejen přepravy, ale i skladování a materiálového toku. Tato práce se bude zabývat právě některými z aspektů logistiky.

Velmi důležitou součástí světové ekonomiky je materiálový tok. Dalo by se jej dokonce nazývat jedním ze základních pilířů. Materiálový tok není jen transport surového materiálu ke zpracování a poté dál do výroby. Také hotové výrobky a zboží jsou brány jako materiál. Tok materiálu je možné nalézt například i v kuchyni. Během procesu vaření ranní kávy je nutné vzít z police kávová zrnka a nasypat je do kávovaru. Materiálový tok je všude kolem nás.

V této práci jsem se zaměřil pouze na část celkové problematiky, konkrétně na tok materiálu na výrobní lince ve vybraném výrobním podniku.

V teoretické části práce budou postupně popsány v teoretické rovině pojmy týkající se řízení zásob a materiálového toku a také vhodné analýzy.

V praktické části bude provedena analýza materiálového toku používaného materiálu na zvolené výrobní lince. Na základě analýzy budou navrženy změny, které povedou k optimalizaci toku a rychlejšímu objednávání materiálu.

# **1 CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ**

Hlavním cílem bakalářské práce je návrh změn materiálového toku na výrobní lince ve výrobním podniku, optimalizace nakupovaných zásob na lince ve snaze snížit nadbytečné množství a určení způsobu doplňování materiálu ze skladu. Hlavním nástrojem posuzování materiálového toku bude analýza ABC/XYZ.

Pomocí této analýzy bude zjištěn aktuální stav linky a na základě výsledků budou navrženy změny, které mohou vést ke zlepšení materiálového toku a optimalizaci množství nakupovaného materiálu v zásobovacím regálu určeného k výrobě. Po dokončení analýzy a určení, které konkrétní díly budou umístěny v supermarketových regálech u linky, a které se budou vychystávat jen na vyžádání, neboť se používají jen velmi zřídka, bude navržen k supermarketovým regálům také systém karet, který umožní snazší a rychlejší objednávání materiálu ze skladu pro doplnění supermarketu. Tyto navrhované změny by měly být přínosem nejen pro operátory pomocných výrobních procesů připravujících materiál, ale také pro výrobní operátory u linky.

Tato bakalářská práce se věnuje i dílčím cílům:

- zmapování současného stavu layoutu dané výrobní oblasti,
- návrh uspořádání výrobní oblasti za účelem optimalizace materiálového toku a zavedení procesu Milkrun,
- návrh implementace systému supermarketů,
- zhodnocení přínosů,
- podmínky realizace.


## 2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE

V teoretické části práce projdeme metody analýzy materiálového toku a způsoby řízení zásob ve výrobě

### 2.1 Logistika

Podle definice je logistika „*ta část dodavatelského řetězce, která plánuje, efektivně zavádí a řídí tok a skladování zboží, služeb, materiálu a informací tak aby splňovaly požadavky zákazníků*“ (GOULD, 2001). Uvedenou definici lze jednoduše přeformulovat jako řízení zásob v pohybu nebo v klidu.

Ke zdokonalování logistických procesů ve firmě můžeme využít tzv. Demingovu metodu neboli také cyklus PDCA



Obrázek č. 1: PDCA cyklus  
(Zdroj: PDCA-Cycle-Kaizen, 2012)

Logistika je velice široký a komplexní obor. Ve výrobním podniku pod ní spadá mnoho souvisejících oddělení pro lepší komunikaci. Mezi ty hlavní patří:

- Nákup
- Plánování
- Skladování
- Manipulace s materiélem (Handling)
- Balení
- Doprava a přeprava (LAMBERT, ELLRAM, 2006)

## 2.2 Štíhlá logistika

Je součástí konceptu štíhlého podniku, který má za cíl efektivně zavádět a řídit takové procesy, které povedou ke zlepšení v mnoha aspektech výroby. Dle Jurové (2016, s. 245) je cílem štíhlé logistiky „*co nejkratší průběžná doba výroby a minimalizace zásob*“. Takovýto přístup vede v podniku ke snižování zásob což vede ke snížení vázaných finančních prostředků. Nízké zásoby však znamenají potřebu mít dostatek materiálu pro výrobu a zároveň očekávat novou dodávku od dodavatele těsně před spotřebováním stávajícího, abychom stihli dodat nový materiál na výrobní linku včas. Takto nemusíme vytvářet zbytečné zásoby a nedochází k plýtvání v podobě prostojojů nebo dokonce k pozastavení výroby. Touto problematikou se zabývá metoda Just in Time (JIT). Abychom zajistili včasné dodávky materiálu ať už od dodavatele, nebo pouze v rámci podniku, můžeme využít systém Milkrun.

### 2.2.1 Just in Time (JIT)

Systém JIT je filozofie řízení materiálového toku jejíž cílem je redukce ztrát a nadbytečných zásob. „*Systém JIT vyžaduje úzkou koordinaci poptávkových potřeb mezi logistikou, dopravci, dodavateli a výrobou.*“ (LAMBERT, ELLRAM, 2006)

Je jeden ze dvou základních pilířů produkčního systému Toyoty, tím druhým je automatizace. Tento systém počítá s absolutní eliminací plýtvání, žádnými zbytečnými zásobami a vše přichází v ten pravý čas – Just in Time (ONO, BODEK, 1988)

Dle definice jde o „*ty správné výrobní součásti potřebné pro výrobu v ten pravý čas kdy jsou potřeba a v přesném množství v jakém jsou potřeba*“. (ONO, BODEK, 1988)

Byl by to ideální stav, pokud by takto probíhalo vše. V praxi však dochází díky vnějším nebo vnitřním vlivům k problémům které se snažíme eliminovat. (ONO, BODEK, 1988).

### **2.2.2 Milkrun**


Tento pojem pochází z Anglie, kde každý den mlékař rozvezl mléko od místních statkářů zákazníkům. Podle (GYULAI, PFEIFFER, SOBOTTKA, 2013) je Milkrun „*manuálně řízený, cyklický dopravní systém, který vozí surový materiál a hotové výrobky po dané trase v přesně daný čas dle rozvrhu*“. S rozvojem umělé inteligence v posledních letech firmy vyvíjí samořízené systémy Milkrun pro další úsporu nákladů.

## **2.3 Projektové a procesní řízení v podniku**

V každém podniku provádíme neustále činnosti za účelem dosahování daných cílů. Některé činnosti jsou unikátní a neopakovatelné, jiné naopak rutinní, opakující se v pravidelných intervalech. Činnosti, které se opakují neustále dle daného schématu či procesní mapy jsou procesního charakteru. Můžeme je definovat stabilním výstupem, vhodným příkladem je práce na výrobní lince. (JUROVÁ, 2016, s. 66)

Činnosti, které jsou jedinečné a mají strategický charakter pro budoucí vývoj společnosti vyžadují kvalitní projektové řízení. „*U projektů je důležitý proaktivní přístup od samého počátku k získání komplexního přehledu, ve kterém snáze nalezneme náznaky, které mohou znamenat komplikace či neúspěchy.*“ (SCHULTE, 2004).

### 2.3.1 Základní principy projektu




**Obrázek č. 2: Principy projektu**  
(Zdroj: Vlastní zpracování dle SIXTA, ŽIŽKA 2009)

Základními parametry projektu jsou čas, kvalita a náklady, které jsou vzájemně propojeny. Dle požadavků mohou mít některé vyšší prioritu než ostatní. Při očekávání nižších nákladů bývá nutné se spokojit s nižším kvalitativním provedením. Naopak požadavek vyšší finální kvality zvyšuje náklady i dobu trvání projektu. Na začátku každého projektu musí být definovány parametry času, kvality a nákladů. (SIXTA, ŽIŽKA 2009)

## 2.4 Zásoby

Zásoby jsou pro podnik obrovskou a nákladnou investicí. Optimalizací zásob a kvalitním řízením lze docílit významných úspor finančních prostředků a návratnosti investic. V podnicích dochází jednou za určité časové období ke snižování zásob, aby se uvolnily vázané finanční prostředky a uvolnily skladovací prostory pro materiál určený pro nové druhy výrobků. (LAMBERT, ELLRAM, 2006)



**Obrázek č. 3: Pohyb zásob v logistickém řetězci**  
(Zdroj: Vlastní zpracování dle LAMBERT, ELLRAM, 2006 s. 115)

Zásoby v podniku můžeme rozlišovat podle toho, kde se právě nachází z hlediska materiálového toku na:

- zásoby na skladě,
- zásoby ve výrobě,
- zásoby hotových výrobků v provozu,
- zásoby hotových výrobků v dodávkových místech,
- zásoby v maloobchodě atd. (ŠTÚSEK, 2007)

Dále se zásoby mohou třídit z účetního pohledu podle druhu účtování kde se dělí na:

- materiál,
- nedokončená výroba a polotovary,

- výrobky,
- zvířata,
- zboží,
- poskytnuté zálohy na zásoby (JUROVÁ, 2016, s. 223).

## 2.5 Systémy MRP

*„Zkratka MRP se používá pro označení systémů plánování materiálových požadavků (Materials Requirements Planning, MRP I) a plánování výrobních zdrojů (Manufacturing Resource Planning MRP II).“ (LAMBERT, ELLRAM, 2006).*

### 2.5.1 MRP I.

Je systém řízení výroby snažící se eliminovat zásoby a současně zajistit dostatek materiálu potřebného k výrobnímu procesu. MRP I. nebene v úvahu dostupnost výrobních kapacit. Mezi pozitiva patří zlepšení řízení výroby, méně zásob nebo časové rozložení objednávaní materiálu. Nevýhodou jsou zvýšené náklady na dopravu a špatná schopnost reagovat včas na výkyvy výroby. Systém byl postupem času rozšířen o nové elementy, které vedly ke vzniku MRP II. (LAMBERT, ELLRAM, 2006)

### 2.5.2 MRP II.

MRP II. zahrnuje kromě plánování materiálových požadavků také výrobní plánování, logistické procesy, nákup a marketing. MRP vede ke zvýšení obratu zásob, zvýšení spolehlivosti včasných dodávek zákazníkům a snížení zásob až o jednu třetinu. (LAMBERT, ELLRAM, 2006)

## 2.6 Materiálový tok

Materiálový tok je součástí nejen logistiky ale i výroby. To přináší velmi vysoké náklady na manipulaci, a proto bychom měli přistupovat k problematice systémově. „Materiálový tok je hlavním těžištěm procesu v podniku“ (JUROVÁ, 2016, s. 217). Vhodným rozmístěním budov, strojů a skladovacích prostor můžeme docílit úspory času, kapacit, a hlavně finančních prostředků.

Hlavenka (2008) při projektování rozdělil materiálový tok na elementární prvky:

- proces
- dílčí proces (sub proces)
- operace (např: nakládka, balení, přeprava)
- úkon
- pohyb (Hlavenka, 2008)

## 2.7 Řízení zásob

Štúsek (2007, s. 83) definuje „*řízení zásob představuje soubor činností zaměřených na prognózování, analyzování, plánování a operativní řízení jak jednotlivých skupin zásob, tak i celkových zásob za účelem splnění podnikových cílů při minimálních nákladech spojených s hospodařením se zásobami*“

Do řízení zásob zahrnujeme všechny suroviny, součástky, polotovary, hotové výrobky, náhradní díly apod., které mají podíl na materiálovém toku v celém podniku. Úroveň celého managementu zásob v podniku má značný vliv na hospodaření provozu. „*Oblast zásob představuje největší rezervy ve snižování nákladů v provozu, a tím i v celém logistickém řetězci.*“ (ŠTÚSEK, 2007 s. 83)

Ve výrobním podniku pro nás zásoby znamenají možnost vykrytí výpadku dodávek od dodavatelů, nebo například možnost pružně reagovat na změny poptávky. Z negativního hlediska jsou pro nás zásoby přítěž v podobě vázaného kapitálu. (JUROVÁ, 2016)

### 2.7.1 Pull-push systém

Ve výrobě se používají 2 různé systémy pro vytvoření signálu pro další proces, push – tlačit a pull – tahat. U push systému se začne vyrábět okamžitě a pak „tlačí“ výrobky dál do dalších fází procesu. Nevýhodou push systému je, že funguje na principu výroby „na sklad“ (make to stock). Vyrábíme neustále přestože nemusí být nasmlouvaní odběratelé a můžou nastat potíže s prodejem. Navíc výrobky zabírají místo na skladě a generují náklady na skladování. (LEWIS, SLACK, 2003, s.119)

Pull systém naopak vyvolává signál pro předchozí proces, a oznamuje potřebu dodání materiálu. Zde se právě využívají kanban karty jako prostředek pro pull systém. Pull

systém patří mezi metody JIT, neboť se vyrábí primárně to, po čem vznikla poptávka, a není třeba držet nadbytečné zásoby materiálu. Nízké zásoby jsou i hlavní nevýhodou pull systému. Výroba je málo flexibilní a například nedokáže reagovat včas na výkyvy poptávky. (LEWIS, SLACK, 2003, s.119)

### 2.7.2 Kanban

*„Kanban je doslova z japonskiny karta nebo štítek, který nejen aktivuje ale i zajišťuje JIT produkci“.* Je to systém, který rozhoduje co, kdy a jak bude vyráběno. Do výrobního procesu ho zavedla Toyota jako znázornění produkce krok za krokem za účelem neustálého zlepšování procesu. (LEOPOLD, KALTENECKER, 2015, s. 12-13)

Kanban nejčastěji dělíme na:

- Výrobní – slouží jako interní systém (z výroby do výroby) ve společnosti k dodávkám materiálu (polotovarů) mezi různými fázemi výroby. Finální výroba si načtením kanban karty zažádá o dodávku předvýroby, dle nastavení kanbanu se může jednat o popud k dodání materiálu nebo příkaz k zahájení výroby komponentu.
- Dodavatelský – slouží jako alternativní způsob dodávky komponentu od dodavatele mimo skladovací systém podniku. (ŘIHÁČEK, 2018)

### 2.7.3 Konsignace

Je specifický způsob dodavatelského kanbanu, u kterého je materiál uskladněn ve výrobě zákazníka, ale stále patří dodavateli až do doby, dokud není vydán z konsignace do spotřeby. Tento způsob je výhodný pro obě strany, výrobní společnost tento materiál nevlastní, tudíž v něm nemá zvýšenou hodnotu skladu, a pro dodavatele výhoda spočívá ve větším přehledu o stavu materiálu, snadnější plánování, snadnější doprava a možností pružně reagovat na výkyvy ve výrobě. (IMI, SOP KONSIGNACE, 2018)

### 2.7.4 Supermarket

Je systém řízení materiálu mezi skladem a výrobou. Slouží k ukládání vysoce obrátkového materiálu poblíž výrobní linky. Dochází zde k úspoře času, neboť je linka

vždy dostatečně zásobena díky supermarketu, který je doplněn, jakmile klesne pod nastavené hodnoty. K impulzu pro vychystání ve skladu a doplnění dochází načtením supermarketové karty. (ŘIHÁČEK, 2018)

### 2.7.5 Princip FiFo

Je z anglického First-in/First out. Jedná se o princip ukládání materiálu nebo zboží kdy první co uskladníme musíme i jako první vzít, tudíž to nejstarší, co máme zaskladněno. Tento princip se zavádí proto, aby materiál koloval v oběhu, spotřeboval se postupně, a nedocházelo k situacím kdy nějakému balení projde doporučená doba spotřeby. Dalším důvodem může být potřeba materiálu zůstat nějaký čas ještě ve skladu a „dozrát“. (HAIJEMA, 2014)

Tento princip je využíván pro kanban i supermarket.

## 2.8 Vybrané podnikové analýzy

Cílem v dnešních podniků je snaha o minimalizaci stavu zásob a optimalizaci materiálového toku. Pro management zásob máme k dispozici mnoho nástrojů diferencovaného řízení, modelů a analýz, které můžeme aplikovat pro přesnou analýzu stavu zásob a ke zlepšení materiálového toku.

Pro kvalitní řízení zásob je nutné znát velké množství relevantních údajů a dat o každé materiálové položce. Kromě základních údajů obsahujících název, hmotnost, čí měrnou jednotku a datum výroby jsou potřeba i další. Relevance dat se liší dle potřeby jednotlivých pracovišť. Pro skladový management jsou potřeba údaje o spotřebě, rozměrech a specifických požadavcích pro skladovaní. Z účetního pohledu je primární cena, DPH, kalkulace atd. (JUROVÁ, 2016)

Počty jednotlivých položek se pohybují dle typu a velikosti společnosti řádově v desetitisících. Z tohoto důvodu je pro správu materiálů se všemi údaji a daty potřeba kvalitní ERP systém (JUROVÁ, 2016)

### 2.8.1 ABC

Je založena na tzv. Paretově pravidle, které říká že 20 % činností tvoří 80 % zisku. V praxi toto pravidlo lze aplikovat mnoha způsoby. V managementu zásob můžeme

tvrdit že 20 % zásob v podniku zabírá 80 % skladovacího prostoru nebo také obsahuje 80 % hodnoty spotřeby materiálu. (SIXTA, ŽIŽKA 2009)

V kategorii A jsou položky, které tvoří 80% hodnoty zásob nebo podílu prodeje. Tyto položky mají značnou obrátkovost a musíme je kupovat u spolehlivých dodavatelů. (SIXTA, ŽIŽKA 2009)

Kategorie B obsahuje „*středně důležité položky zásob*“ obsahující až 15% hodnoty materiálu. U těchto položek není nutná vysoká frekvence dodávek, protože lze mít vyšší pojistnou zásobu. (SIXTA, ŽIŽKA 2009)

Položky C jsou z pravidla levné a malé. Můžeme je skladovat ve velkém množství za nízkých skladovacích nákladů a bez nutnosti častých dodávek, kde by cena za dopravu převyšovala prodej položek. (SIXTA, ŽIŽKA 2009)

### **2.8.2 XYZ**

Oproti metodě ABC, která je hlavně finančního charakteru se metoda XYZ zaměřuje z pravidla na variabilitu spotřeby pomocí variačního koeficientu. Do položek X řadíme položky s pravidelnou a ustálenou spotřebou za určitý časový úsek (měsíc, rok). Položky Y jsou položky s pravidelnou spotřebou s častými výkyvy. Položky Z mají obrovské výkyvy s velikou variabilitou. (JUROVÁ, 2016)

### **2.8.3 ABC/XYZ**

V praxi se využívá kombinace metod ABC a XYZ. Dle Jurové (2016) je „*metoda ABC/XYZ analytický nástroj jehož výsledkem je dvoudimenzionální přehled*“ Jedná se o kombinaci analýz ABC a XYZ. Díky spojení dvou dimenzi máme možnost rozdělení položek do 9 typů, kde každý z nich má jiné vlastnosti dány podle spotřeby a peněžní hodnoty. Prioritou pro firmu je vyrábět AX položky, mají vysokou hodnotu spotřeby a také pravidelné požadavky od odběratelů bez výrazných výkyvů. AZ jsou položky také s vysokou hodnotou spotřeby, ale požadavky na odběr jsou nepravidelné. Položky CX se vyznačují pravidelným odběrem ale s nízkou hodnotou. Položky CZ jsou zpravidla drobná zakázková výroba s nepravidelnou frekvencí.

**Tabulka č. 1: ABC/XYZ rozdělení**

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: IMI, SOP\_Ninebox, 2018)

|   | X  | Y  | Z  |
|---|----|----|----|
| A | AX | AY | AZ |
| B | BX | BY | BZ |
| C | CX | CY | CZ |

#### 2.8.4 SWOT

SWOT analýza je jednoduchý nástroj, který pomáhá identifikovat důležité faktory ovlivňující strategické cíle podniku. Princip spočívá v identifikaci vnitřních charakteristik v podobě silných a slabých stránek podniku a vnějších které poukazují na příležitosti a hrozby nebo rizika.

Základní přínos SWOT analýzy tkví právě ve schopnosti identifikovat vnější a vnitřní faktory a vlivy ovlivňující podnik, než samotné silné a slabé stránky. Pokud identifikace faktorů provede správně, vznikne nástroj ukazující, jaké silné stránky se mají rozvíjet, a naopak které slabé stránky potlačovat.

Sestavení diagramu SWOT následně umožní porovnávání vnějších hrozeb a příležitostí s vnitřními silnými a slabými stránkami. Lze zde najít souvislosti mezi faktory, například soulad příležitosti se silnými stránkami může pomoci se strategickým směrováním firmy do budoucna. (SEDLÁČKOVÁ, BUCHTA 2006)

### **3 INFORMACE O SPOLEČNOSTI**

Tato kapitola obsahuje hrubý náčrt údajů o mateřské společnosti IMI Plc, jejich jednotlivých divizích, a podrobnější informace o IMI Precision Engineering včetně organizační struktury a portfolia výrobků.

#### **3.1 IMI Plc**

IMI Plc je jedna z předních světových strojírenských firem zabývající se výrobou široké škály výrobků. Společnost založil roku 1862 skotský podnikatel George Kynoch. Název IMI začala společnost používat přesně 100 let po založení a znamená Imperial Metal Industries. Z počátku se společnost zabývala výrobou munice. Během let se úspěšná společnost rychle rozvíjela a diverzifikovala své výrobky do mnoha odvětví od řízení kapalin, až po součásti do automobilového průmyslu. Dnes po celém světě zaměstnává přes 11 000 lidí ve více než 50 zemích.

V současnosti se IMI Plc dělí do 3 divizí dle specializace. IMI Precision Engineering, IMI Hydronic Engineering a IMI Critical Engineering (IMI plc, 2019)

##### **3.1.1 IMI Precision Engineering**

IMI Precision Engineering se specializuje na výrobu a vývoj pneumatických pohonů, tlakových spínačů a dalších systémů pro řízení proudu vzduchu a kapalin. Tyto výrobky můžeme najít například v automobilovém průmyslu, energetickém nebo chemickém průmyslu. Divize zaměstnává po celém světě 5300 zaměstnanců a odborníků. Významné závody můžeme najít v Brazílii, Číně, České republice, Německu a Mexiku.

##### **3.1.2 IMI Hydronic Engineering**

IMI Hydronic Engineering je světový dodavatel součástí pro topné a chladící systémy pro domácnosti i komerční budovy. V portfoliu výrobků nalezneme systémy pro řízení čistoty a kvality vody, regulace tlaku a teploty a také bezpečnostní ventily. Pobočky v USA, Německu Polsku a dalších zemích zaměstnávají přes 1800 zaměstnanců.

### **3.1.3 IMI Critical Engineering**

Třetí divizi IMI Plc je IMI Critical Engineering. Zabývá se kritickými systémy pro proudění a kontrolu páry, plynů a tekutin. Tato řešení se využívají například v petrochemickém průmyslu nebo v elektrárnách, kde je požadavek na velmi vysokou kvalitu, bezpečnost a spolehlivost zařízení. Divize má přes 4000 zaměstnanců v Japonsku, Indii, České republice, Brazílii, USA a v dalších státech. (IMI plc, 2019)

## **3.2 IMI Precision Engineering**

Praktická část této bakalářské práce je zpracovávána ve výrobním závodě IMI Precision Engineering v Brně Modřicích.



**Obrázek č. 4: Logo IMI Precision Engineering**  
(Zdroj: IMI plc, 2019)


### **3.2.1 Historie**

IMI Precision Engineering byla dřívě známá pod názvem Norgren, podle vynálezce Carla Norgrena, který roku 1927 navrhl první maznici na světě. Jeho návrh se stal řešením pro pneumatické stroje.

V roce 1972 IMI Plc koupilo společnost Norgren a vytvořilo divizi zaměřenou na řízení kapalin pod názvem IMI Norgren. Postupem času společnost získávala menší společnosti jako např. Buschjost, FAS a HEROIN zabývající se výrobou ventilů, regulátorů a spínačů. IMI Plc všechny své značky v tomto odvětví zastřešila a jsou od roku 2005 známa jako IMI Precision Engineering.

### **3.2.2 Organizační struktura**

Ve společnosti nalezneme funkcionální organizační strukturu v jejímž čele stojí ředitel závodu. Ten má pod sebou na nižším stupni manažery jednotlivých oddělení, dle příbuzných činností, kteří zodpovídají za práci svých podřízených. Výhodou takového struktury je snazší koordinace oblastí a lepší delegování úkolů.



**Obrázek č. 5: Organizační struktura**  
 (Zdroj: Vlastní zpracování dle: IMI, 2019)

### 3.2.3 Podnikový systém

Společnost používá Enterprise resource planning systém ORACLE JD Edwards. Tento warehouse management systém propojuje nakládání s materiélem, výrobu, plánování, oceňování, strategický nákup, finance a účetnictví. Také je zde propojení s dalšími pobočkami a závody IMI po celém světě.

Systém umožňuje nastavení rolí pro různé skupiny uživatelů s odlišnými možnostmi a pravomocemi. Není žádoucí, aby každý uživatel měl možnost přesouvat materiál nebo plánovat výrobu. Z tohoto důvodu existuje například role Planner pro plánovače výroby a další uživatele, kteří potřebují mít přístup k datům bez možnosti je měnit. Mezi další role patří Buyer pro nákupčí nebo Inter pro logistiku.

Druhým používaným systémem je německý systém LOSSY (Logistik Organisation Steuerung SYsteme). Jedná se o logistickou nástavbu pro JD Edwards. Slouží primárně pro logistiku a sklad k evidenci, řízení a vychystávání materiálu.

### 3.2.4 Výrobní sortiment

IMI Precision Engineering vyrábí široký sortiment produktů pro řízení vzduchu a kapalin. Nabízí širokou škálu ventilů, čerpadel, pneumatických pohonů a individuálních řešení dle přání zákazníka.

**Tabulka č. 2: Výrobní sortiment**

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: IMI plc, 2019)

| Sortiment              | Název  | Popis  |
|------------------------|--|--|
| Pneumatické válce      | Sestavy válců nebo předmontáž pro koncové díly | pneumatický pohon (převod průtoku tlakového vzduchu na podélný mechanický pohyb) |
| Armatury/<br>„Fitinky“ | Industrial nebo Automotive fitings             | spojovací prvky pro potrubí  |
| Ventily                | Průmyslové ventily                             | elektropneumatické ventily   |
| Cívky                  | Spule  | komponenty k aktivaci ventilu  |
| Solenoidy              | Grundmagnety                                   | komponenty k aktivaci ventilu  |
| Plasty                 | Výroba umělohmotných dílců                     | komponenty k aktivaci ventilu  |
| FRL                    | Filtry, Regulátory, Lubrikanty                 | Komponenty k filtrace, regulaci a promazávání technických plynů                  |

### 3.2.5 Dělení výroby

Výroba v Modřicích se primárně soustředí na dvě oblasti výroby, zabývající se odlišnými produkty pro různá průmyslová odvětví.

- Industrial Automation (IA) se soustředí na výrobu dílů pro průmyslové stroje a také pro automatizaci. Nabízí zákazníkům mnoho řešení pro řízení tlaku kapalin a plynů, úpravu vzduchu a vakua, nebo mnoho klasických produktů jako jsou válce a pneumatické písty.

- Commercial vehicles (CV) vyrábí ovládací prvky do kabin i do podvozků nákladních automobilů, tlakové i elektrické spínače. Dále nabízí mnoho řešení pro vedení paliva, olejů a dalších tekutin, které vedou k úsporám nebo snížení emisí skladníkových plynů. V neposlední řadě se také zabývá inovativním řešením u ventilů a servomotorů, které splňuje požadavky na řízení motorů.

## 4 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU

Tato část práce obsahuje analýzu současného stavu managementu zásob ve výrobním podniku IMI Precision Engineering.

Strategie interní logistiky v podniku je rozšiřování procesu Milkrun za pomocí kanbanů a supermarketů na výrobních oblastech.

Oddělení logistiky zaštiťuje všechny materiálové toky v závodě od počátku přijetí na příjmu, přes zaskladnění do centrálního skladu, vychystávání požadavků z výroby, dodání vyžádaného materiálu do jednotlivých výrobních oblastí pomocí procesu Milkrun, odvoz hotových zakázek do exportní zóny, až po export výrobku zákazníkům. V podniku probíhá neustálá optimalizace jednotlivých článků řetězce materiálového toku za účelem zefektivnění a urychlení procesů.

### 4.1 SWOT analýza logistických procesů IMI Precision Engineering

Stav logistických procesů ve společnosti je na vysoké úrovni pro všechny části materiálového toku.

#### 4.1.1 Silné stránky

**Tabulka č. 3: SWOT Silné stránky**

(Zdroj: Dle vlastního zpracování)

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Rychlé vychystávání               | Zpracování urgentních požadavků         |
| Určování priorit vychystávek      | Systémově řízené převody materiálu      |
| Dodržování FiFo – lepší WM systém | Přesnost vychystávek                    |
| Flexibilita ve skládání aut       | Flexibilní reakce na požadavky z výroby |
| Externí sklad                     | Přehledný layout v hale                 |

#### 4.1.2 Slabé stránky

**Tabulka č. 4: SWOT Slabé stránky**

(Zdroj: Dle vlastního zpracování)

|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Kapacita prostoru na příjmu        | Nepravidelně aktualizované instrukce |
| Výjimky v procesu příjmu materiálu | Chybějící balící předpisy            |
| Nedostatečná kapacita skladu       | Zaškolenost nových pracovníků        |

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Dva pouze částečně propojené systémy       | Zastupitelnost pracovníků       |
| Informovanost a spolupráce mezi odděleními | Přebalování přijatého materiálu |

#### 4.1.3 Příležitosti

**Tabulka č. 5: SWOT Příležitosti**

(Zdroj: Dle vlastního zpracování)

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Rozšíření logistických prostor         | 100% kontrola                        |
| Vytvoření chybějících instrukcí        | Automatizace ručně psaných požadavků |
| Zavádění kanbanů a supermarketů        | Optimalizace procesu Milkrun         |
| Rozšiřování konsignace                 | Rozšíření karuselových regálů        |
| Komunikace s dodavateli ohledně balení | Efektivní využívání vratných obalů   |

#### 4.1.4 Hrozby a rizika

**Tabulka č. 6: SWOT Hrozby**

(Zdroj: Dle vlastního zpracování)

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Poškozený materiál při transportu do závodu | Navýšení finančních nákladů    |
| Zpoždění exportu                            | Výkyvy a nerovnoměrnost výroby |
| Zpoždění výroby                             | Nové transfery výroby          |
| Nedodržení dodacích termínů                 | Nedodržování BOZP              |
| Rozdílné procesy externích skladů           | Technické závady VZV           |

### 4.2 Rozložení výrobní haly

Výrobní hala měla původně rozměry 9000 metrů čtverečních. Tato část závodu je dodnes nazývaná „stará hala“. Z důvodu požadavků na zvýšení výrobních kapacit byla později přistavěna nová část budovy (tzv. „nová hala“) o rozměrech 2500 metrů čtverečních. Celková průmyslová plocha bez administrativních a sociálních oblastí určená pro výrobu a logistické potřeby je 11500 metrů čtverečních.

Hala je rozdělená podle souřadnicového systému na 4 korydory A, B, C, D, které jsou dále rozdeleny a označeny číslicemi 1 až 8. Výjimkou je koridor D, který je rozdělen pouze na 3 oblasti. Díky tomuto rozdělení je možné každou výrobní oblast pojmenovat

jako názvem GRID a přiřadit ji souřadnice, například GRID A1 nebo GRID B5. Díky tomuto rozdělení je snadné se orientovat a v případě potřeby najít danou oblast.

Mezi jednotlivými GRIDy vedou kolmo uličky pro chodce a pro paletové vozíky nebo Milkrun vláček.

Z celkem 27 GRIDů je jich 23 určeno pro výrobní linky, 3 jsou logistické, pro ukládání materiálu a nádraží Milkrun a 1 GRID je vyhrazen pro technické oddělení společnosti, které se stará o správu linek a budovy.



**Obrázek č. 6: Mapa Výrobní haly**  
(Zdroj: Dle vlastního zpracování)

### 4.3 Materiálový tok

V současné době je materiálový tok ve společnosti IMI Precision Engineering optimalizován tak, aby zajišťoval hladký, každodenní chod firmy. Část výrobních linek je v nepřetržitém režimu, proto je nutné, aby i materiál tekl firmou 24 hodin, 7 dnů v týdnu. Ostatní výrobní linky pracují pouze na jednu nebo dvě směny, a tudíž vytváří požadavky na materiál jen v určitých intervalech.

Tok začíná na příjmu příjezdem materiálu od dodavatelů. Materiál jezdí během celého dne a někdy není možné systémově přijmout vše během pracovního dne a je nutné dohánět zpoždění. Co se nestihne přijmout čeká venku pod nově postaveným přístřeškem, v ideálním případě maximálně 24 hodin. Materiál zde může procházet 100% kontrolou, kontroluje se, zda přijelo přesně to, co je v dodacích dokumentech a zda odpovídá kvantita.

Jakmile materiál projde procesem na příjmu, následuje proces zaskladnění nebo je přesunut na oddělení kvality, kde projde důslednou vstupní inspekcí. Zaskladnění objemného materiálu probíhá do paletových regálů, drobné součásti jsou uloženy do jednoho ze 3 karuselových regálů, tzv. KARDEX. Do paletových regálů materiál z jedné strany vstupuje a je zde pracovníky skladu zaskladněn. Jakmile je požadován do výroby je jeho výstup prováděn z druhé strany.

Některé typy materiálu se nenaskladňují do centrálního skladu, ale na jiné lokace, a to kvůli svému specifickému charakteru. Jedná se o materiál, který je součástí konsignace nebo dodavatelského kanbanu.

Poté co je do systému vložen požadavek na vychystání materiálu do výroby, ať už přímo nebo prostřednictvím plánování, je zařazen do fronty mezi ostatní požadavky dle priority. Až přijde řada na danou vychystávku, operátor skladu ji připraví do Milkrun vozíku, které jsou pravidelně v určený čas zaváženy do výroby. Každý den se vyhodnocuje přesnost vychystávek a jejich včasnost (tzv. OTD – on time delivery)

Ve výrobě je materiál uložen do připravených supermarketových regálů, přímo do výrobních linek, pokud jsou pro to uzpůsobeny, nebo na určenou vychystávací lokaci, a to v případě, že se jedná o vychystávku pouze pro konkrétní výrobní příkaz. Ve výrobě je materiál operátory výroby zpracován do finální podoby, zabalen a čeká na dokončení celé zakázky.

Jakmile je celá zakázka vyrobena a zkompletována, nače se do systému a přijede si pro ni pracovník exportu, který ji připraví k exportu a přichystá potřebnou dokumentaci k převozu zákazníkům.

#### **4.4 Obalový materiál**

Ve firmě jsou pro přepravu a uložení materiálu využívané přepravky typu KLT z polypropylenu vycházející z normy VDA, používané v automobilovém průmyslu. Uzavřená KLT je možné pomocí stahovací pásky zapečetit tak, aby nedošlo k vysypání během přepravy. Výhoda jednotného typu obalu spočívá v praktičnosti při skladování do regálu, KLT jsou velmi dobře stohovatelné. S některými dodavateli je smluvně ošetřeno, aby materiál dodával přímo v KLT. Je možné odkoupit KLT i s materiélem, nebo je možnost zasílat dodavatelům prázdné KLT k naplnění.

Do KLT je materiál přebalován během přijímacího procesu. Nejvíce jsou využívané KLT4321 o rozměrech 400x300x213 mm a celkovém objemu 14 litrů. Prázdné KLT váží 2 kilogramy.



**Obrázek č. 7: KLT4321**  
(Zdroj: Dle vlastního zpracování)

Pro menší a těžší materiálové položky se používá KLT4314 o rozměrech 400x300x143 mm. Objem tohoto KLT je 9 litrů. Výhodou této přepravky je lepší skladovatelnost u materiálů, které jsou náchylné na poškození při skladování na sobě.



**Obrázek č. 8: KLT4314**  
(Zdroj: Dle vlastního zpracování)

Pro drobný a lehký materiál je vhodné KLT 3214 o rozměrech 300x200x143 mm. Objem této přepravky je 4,5 litru.



**Obrázek č. 9: KLT3421**  
(Zdroj: Dle vlastního zpracování)

## 4.5 Regály

Ve výrobě je materiál uskladňován v blízkosti výrobních linek v takzvaných supermarketech, kam je materiál zavážen operátory pomocných výrobních procesů (tzv. „handlery“) nebo Milkrun vláčkem z centrálního skladu případně v kanbanech, které skladují materiál vyráběný jako předvýrobu pro další zpracování.

Ve výrobě se využívají 2 typy regálů. Prvním typem jsou regály spádové. Do spádových regálů se ze zadní strany doplňuje materiál, který díky kolejnicím nebo náklonu sjede do přední části. Tyto regály jsou ideální pro dodržování principu FiFo, neboť odebírající nemá na výběr a musí vzít materiál který byl zaskladněn nejdříve.

Druhým typem regálu jsou regály klasické, policové. Jejich ohromnou výhodou je, že se do nich dají naskládat KLT na šířku i na délku bez volného místa, které by bylo plýtváním.



**Obrázek č. 10: Regál**  
(Zdroj: Dle vlastního zpracování)

#### 4.5.1 Značení regálů

Označení regálů ve výrobní hale udává na první pohled základní orientační údaje o tom, kde se regál přibližně nachází. Prvních pět číslic označuje název „work centra“, tj. výrobní oblast pod kterou regál patří. V podnikovém systému název work centra alokuje materiál pro danou výrobu z konkrétního regálu během procesu plánování. Po zaplánování výroby je vytiskněn výrobní příkaz, na kterém je kusovník s označením, kde se jednotlivé materiálové položky nachází, a zda se jedná o regál nebo paletu.

Po názvu work centra následují v názvu dva znaky, které odkazují na konkrétní výrobní GRID na hale. Správný GRID je snadné najít i pro nezasvěcenou osobu podle již zmíněného intuitivního souřadnicovému systému.

Poslední znaky v názvu označují konkrétní regál nebo paletu na GRIDu. Například u R01 znamená písmeno „R“ regál, po kterém následuje číselné označení regálu. Regály v každém výrobním GRIDu jsou číselovány po směru hodinových ručiček. Např. 485-40-A6-R01 značí první regál v GRIDu A6 sloužící pro work centrum 485-40 – montáž Iso ventilů,

**Lokace/Location: 485-46-A5-R01**



**485-46-A5-R01**

**Obrázek č. 11: Označení regálu**  
(Zdroj: Dle vlastního zpracování)

#### 4.5.2 Supermarkety ve výrobě

Velká variace spotřeby materiálu je ideální pro vytváření regálů blízko výrobních linek, kde se spotřebují. Tyto regály se nazývají supermarkety. Do regálu je vhodné ukládat takový materiál, který má pravidelnou spotřebu. Dle ABCXYZ analýzy určíme, které položky jsou do regálů vhodné. U položek AX, AY a BX je ideální mít v supermarketu zásobu maximálně na 1 týden, neboť se jedná o položky většího objemu, a skladování větší zásoby by zde vyžadovalo i větší kapacity regálů. U položek CX a dle uvážení i CY je možné mít zásobu v supermarketu na 2 týdny. Supermarkety snižují počet a omezují chybavost vychystávek.

Materiál s malou obrátkovostí do regálu není vhodné umisťovat. Tyto položky se vychystávají v přesném počtu pro konkrétní výrobní příkaz z centrálního skladu a poté je pomocí Milkrunu zavezem k výrobní lince.

Supermarkety většinou fungují na 2 binovém principu. Bin je předem definovaná dávka, která se doplňuje do supermarketu. Je řízen supermarketovou kartou sloužící k objednání. Jakmile je množství prvního binu spotřebováno, zadá operátor supermarketu kartu k načtení, a započne spotřebovávat druhý bin. Pokud je supermarket správně nastaven, bude první bin znova zaskladněn do supermarketu dřív, než se spotřebuje druhý bin. Vychystání ze skladu trvá přibližně 6-12 hodin, dle priority. Ve specifických případech se mohou vyskytnout i „vícebinové“ systémy.

#### 4.5.3 Supermarket a kanban karty

Supermarket a kanban karty jsou identifikační štítky na zalamínávaném papíru. Tyto karty jsou umísťovány na KLT a případně další přepravky. Na přepravkách nebo KLT karty plní označovací a identifikační funkci materiálu v přepravce. Na kartě je kromě názvu materiálu v podobě výrobního čísla, také informace o množství kusů v balení a lokaci, kde má být tento materiál zaskladněn.



**Obrázek č. 12: Supermarket karta**  
(Zdroj: Dle vlastního zpracování)


Karty slouží k načtení identifikačního čísla vygenerovaného v podnikovém systému JD Edwards. V tomto unikátním čísle je uloženo objednávací množství, balící množství, lokace odkud se materiál vychystává a pro jakou lokaci. Operátoři podpůrných výrobních procesů mají v popisu pracovního dne vyhrazen čas na objednávání materiálu k doplnění supermarketů spadajících pod jejich přidělené oblasti. Načtením kódu do aplikace se vytvoří požadavek do skladu na vychystání daného materiálu.

Karty pro kanban se od supermarketových karet neliší kromě několika detailů vzhledem, ale funkcí. Identifikační kód po načtení nevytvoří požadavek na vychystání z centrálního skladu, ale změní status karty. Pro kanban existuje status IN a status OUT. IN znamená, že pro danou kartu je dostupný materiál. Jakmile se spotřebuje, pověřená osoba načte kartu a změní její status na OUT. Tato změna způsobí u výrobního kanbanu vytvoření výrobního příkazu, který si příslušný plánovač může zařadit do plánu výroby dle potřeby a možností. Pokud se jedná o dodavatelský kanban, tak se po přepnutí statusu do OUT vytvoří objednávka u dodavatele. Po vyrobení výrobního příkazu nebo přijetí materiálu od dodavatele dojde ke změně statusu zpět do IN, který značí, že materiál je připraven ke spotřebě.

#### 4.5.4 Audity supermarketů

Supermarkety ve výrobě jsou podrobovány pravidelným auditům. Auditů se účastní osoba z lean oddělení a team leader výroby, pod kterou spadá daný supermarket. Před začátkem auditu je vytištěn formulář, do kterého se zapisují obdržené body z jednotlivých kategorií. V každé kategorii je možnost získat až 10 bodů a celkové maximum v auditu je 80. Mezi kontrolované kategorie v supermarketu patří kvalita označení regálu a pozic, dodržovaní principu FiFo nebo jestli jsou správně načteny supermarketové karty.

Po dokončení auditu jsou sečteny body ze všech kategorií a výsledná hodnota je zaznamenaná do grafu, aby byla vizuálně vidět změna oproti předchozím auditům. Nakonec jsou do formuláře zapsány návrhy na zlepšení, které by měl interní logistik pro danou oblast zpracovat v rámci neustálého zlepšování procesů.




Obrázek č. 13: Část výsledného formuláře  
(Zdroj: Dle vlastního zpracování)

#### 4.5.5 Ergonomie v regálech

Dle vnitřních předpisů společnosti z hlediska BOZP je doporučeno naskladňovat materiál do regálů tak, aby nejtěžší předměty byly ve výšce mezi koleny a lokty, přibližně od 0,8 m do 1,2 m. Maximální hmotnost v tomto rozpětí je 16 Kg.

Předměty menších hmotností, v rozmezí 7 až 13 kg je doporučeno dávat do oblasti od výšky holeně až po dlaně připažených rukou 0,5-0,8m a do oblasti mezi výškou kolene a výškou lokte (1,2-1,5m)

Nejlehčí předměty a přepravky max do 7 kg můžeme dávat do nejnižších polic v regále do 0,5 m nad zemí až od výšky ramen nad 1,5m. Drobné předměty je doporučeno skladovat v uzavřených přepravkách, aby nedošlo k vysypání materiálu nebo poranění operátora.



**Obrázek č. 14: Ergonomie v regále**  
(Zdroj: IMI, Ukládání do regálu 2018.)

## 4.6 MILKRUN

Po výrobní hale jezdí a zaváží materiál do výroby Milkrun. Jedná se elektrický tahač, do kterého jsou zapojeny až 4 policové vozíky, 4 paletové vozíky nebo jejich libovolná kombinace do maxima 4 přívěsů.

V současnosti systém Milkrun využívá 2 tyto tahače s postupným rozšířením pro další výrobní oblasti. Tyto 2 tahače jezdí na celkem třech trasách, A, B a C.

#### 4.6.1 Trasa A

Pro trasu A je rezervovaný jeden ze dvou tahačů. Tato trasa má v současnosti systém nejlépe optimalizovaný, materiál je zavážen dle metody Just in Time. Materiál je zaskladňován přímo do výrobních linek, nejsou zde potřeba žádné regály v blízkosti linek a ani pomocné palety. Frekvence zavážení je každou hodinu. Průměrná doba trvání jednoho závozu je 37 minut. Operátoři milkrunu ve dvanáctihodinovém provozu během jedné hodiny zvládnou naložit regálové vozíky materiálem vychystaným z centrálního skladu do milkrunových regálů umístěných na logistickém GRIDu C1. Odtud ho zavezou do linek během hodiny tak, aby bylo možné proces opakovat.



**Obrázek č. 15: Milkrun**  
(Zdroj: Dle vlastního zpracování)

Trasa A je také specifická tím, že funguje na 2 okruhy karet. První okruh slouží jako doplňovací, kterým se doplňují Milkrun regály z centrálního skladu. Jakmile je zde spotřebováno binové množství je načtena karta, která vyšle signál do skladu, aby bylo doplněno množství v regálu.

Druhý okruh slouží operátorům milkrunu k tomu, aby věděli, který materiál mají při dalším závozu přivézt. Tyto karty neslouží k načtení, ale pouze informují o názvu materiálu, kvantitě, a lokaci odkud ho nabrat a na kterou linku zavézt. Tyto karty slouží zároveň jako identifikace KLT. Po spotřebování KLT operátor linky vloží kartu na příslušné místo odkud si ji operátor milkrunu vyzvedne.

#### 4.6.2 Trasa B

Tato trasa ještě není plně optimalizována pro metodu JIT. V současnosti zde jezdí tahač, který střídá trasu po každém závozu s trasou C v pravidelných 2-hodinových intervalech. Na trase B je materiál zavážen na regálových vozících k výrobním lokacím, kde je následně operátorem milkrunu zaskladněn do supermarketového regálu. Délka závozu této trasy trvá průměrně 26 minut. Trasy B a C fungují jen ve dvousměnném provozu, ráno a odpoledne.



**Obrázek č. 16: Trasa B**  
(Zdroj: Dle vlastního zpracování)

#### 4.6.3 Trasa C

Trasa C je nejméně optimalizovaná, zaváží především materiál na paletách, které operátor na výrobních lokacích zanechá a odvezne prázdné zpět před centrální sklad, kde je na ně vychystáván další materiál pro další závoz. Z důvodu že se jedná primárně o závoz palet, je průměrná délka trasy 14 minut.

**Tabulka č. 7: Časy závozu**  
(Zdroj: Dle vlastního zpracování)

| Trasa B | Trasa C |
|---------|---------|
| 6:30    | 6:05    |
| 9:05    | 11:05   |
| 13:05   | 15:05   |
| 17:05   | 19:05   |
| 21:05   |         |

## 4.7 5S

V celé společnosti, ve výrobě, skladu i v kancelářích je dbáno na dodržování 5S. Cílem je vytvoření a udržení čistého, efektivního, bezpečného a uspořádaného pracoviště. Například oddělení interní logistiky dbá při vytváření procesů na uspořádanost a standardizaci. Regály by mely být přehledně označeny pro rychlé hledání v policích. Prováděním pravidelných interních auditů a školení operátorů se snaží předcházet chybám a eliminovat jejich případný dopad. Ve výsledcích auditu bývají připomínky a návrhy na zlepšení.

## 4.8 Zásoby

V IMI Precision Engineering se zásoby dělí do čtyř kategorií. Patří zde nakupovaný materiál, hotová předvýroba k dalšímu zpracování, hotová výroba a spotřební materiál.

### 4.8.1 Nakupovaný materiál

Do nakupovaného materiálu patří položky, které je nutné nakupovat od dodavatelů za účelem dalšího zpracování. Může se jednat o zpracované výrobky, nebo pouze o surový materiál, například granulát pro výrobu plastů. Jednotné systémové označení pro tyto položky je 0001. Počet aktivních položek se pohybuje v desetitisících. Způsob jejich pořízení se liší. Některé jsou běžně nakupovány přes MRP, jiné jsou součástí konsignace nebo dodavatelského kanbanu.

#### **4.8.2 Předvýroba**

Tyto položky mají samostatné kusovníky a jsou vyráběny za účelem dalšího zpracování. Jejich systémové označení je 0002. Většina předvýroby se nevyrábí k zaskladnění, ale pro okamžitou spotřebu. Výjimkou jsou položky ve výrobních kanbanech, určených pro vysoce obrátkové položky AX. Zde tvoří optimální zásobu, aby byly okamžitě k dispozici. Část položek předvýroby slouží kromě dalšího použití také jako výrobek k prodeji, například jako náhradní díl.

#### **4.8.3 Hotová výroba**

Hotová výroba, pro kterou se používá anglická zkratka FGI (Finished Goods Inventory), je značena jako 0003. Sem patří hotové, zabalené výrobky cekající na export zákazníkům. Hotová výroba se ve firmě nevyrábí k zaskladnění, ale k odvozu v nejkratším možném čase.

#### **4.8.4 Spotřební materiál**

Obaly, sáčky, fólie, proklady, kartony, oleje, lepidla, ředitla, maziva, identifikační štítky, etikety a další podobné položky které nejsou součástí kusovníků, ale svým způsobem zasahují do výroby, mají označení CZ01. Tento materiál je specifický tím, že se neodepisuje ze systému pro každou vyrobenou položku hotového výrobku, ale vydávají se tzv. „do spotřeby“ a zároveň se systémově odepsují. Ve výrobě se postupně spotřebovávají a jakmile dojdou, zažádá se o vydání dalších.

### **4.9 Analyzovaná oblast – výroba VM**


Praktická část práce je zaměřená na materiálové toky na výrobních linkách zabývajících se výrobou ventilových terminálů série VM, také označovaných jako „ostrovy“.

#### **4.9.1 Základní informace**

V produktovém katalogu je uvedeno: „*Ventilové terminály IMI Norgren série VM jsou k dispozici se šírkou tělesa ventilu 10 mm a 15 mm a poskytují nepřekonané průtokové rychlosti 430 l/min, respektive 1000 l/min.*“ (IMI, z8416BR – VM series\_CZ\_LR, 2018). Tyto terminály lze nakonfigurovat v rozmezí od 2 do 20 stanic, s jednou nebo

dvojitou cívkou a s různou velikostí šroubení. Toto řešení nabízí zákazníkům přes 15 milionů různých konfigurací. Zákazník si požadovanou konfiguraci snadno vybere v online konfigurátoru. Po zvolení vybrané konfigurace se zobrazí cena a možnost stáhnutí vybrané konfigurace v CAD formátu.

Série VM má oproti starším sériím mnoho vylepšení. Tělo je vyráběno z upraveného polymeru, který poskytuje vyšší pevnost a nižší hmotnost. Individuální zapojení poskytuje flexibilnější zapojení. Uzamykatelný mechanizmus umožňuje jednoduchou manipulaci při výměně ventilu. (IMI, z8416BR – VM series\_CZ\_LR, 2018)




**Obrázek č. 17: Ventilové terminály**  
(Zdroj: IMI, z8416BR – VM series\_CZ\_LR, 2018)

#### 4.9.2 Současný stav linky VM

Výrobní oblast produkující ventilové terminály VM se rozkládá na polovině výrobního gridu A5. Tato oblast zabírá 75,6 m<sup>2</sup>. Nachází se zde montážní linka ve tvaru U, kde mohou pracovat až 3 operátoři zároveň. Dále se zde nachází 7 pracovišť pro kompletaci dílů sloužících jako předvýroba. Tato stanoviště jsou vedle sebe ve tvaru L. Proces zde probíhá postupně od stanoviště ke stanovišti po směru hodinových ručiček. Dále se zde nachází pracoviště technika kvality, který provádí kontrolu výrobků.

Z logistického hlediska je zde 6 regálů sloužících k uložení materiálu. Jeden regál slouží jako výrobní kanban pro položky vyráběné k dalšímu zpracování. Ve dvou regálech je uložen spotřební materiál, prázdné obaly. Ve zbylých třech regálech je uložen nakupovaný materiál 0001. Pro materiál vychystaný na výrobní příkaz jsou zde dvě palety 80 x 60 cm. Pro hotovou výrobu slouží paleta 120 x 60 cm na konci procesu linky tvaru U.

V oblasti se také nachází pracovní stůl mistra výroby a stůl operátora pomocných výrobních procesů. Odtud dochází k objednávání materiálu pro výrobní příkazy.



**Obrázek č. 18: Layout oblasti VM**  
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: IMI, Current layout, 2017)

#### 4.9.3 Nedostatky výrobní oblasti

Při monitorování činnosti operátora podpůrných výrobních procesů bylo nalezeno několik nedostatků, které brání efektivnímu materiálovému toku. Mezi tyto nedostatky patří:

- málo úložného prostoru pro materiál,
- dlouhý čas transportu ze skladu,
- nepřehledná vizualizace materiálu v regálech,
- komplikované objednávání materiálu,
- dlouho neprováděn přepočet v regálech,
- nestandardizovaná práce operátora podpůrných výrobních procesů.

## **4.10 Analýza nakupovaného materiálu**

Výrobní oblast VM využívá 410 unikátních komponentů nakupovaných od dodavatelů. Cena komponentu se pohybuje od 0,026 Kč do 5686,64 Kč

U ABC části analýzy byl použit procentuální koeficient pro položky <=80%, pro komponenty B <=95% a pro C <=100%.

U XYZ byla kritéria variačního koeficientu vypočítaného z průměrné spotřeby a směrodatné odchylky stanovena následovně: položky X budou všechny, které mají variační koeficient <= 50%, pro Y platí <=90% a Z je vše >90%.

Analýza byla provedena na základě dat spotřeby materiálu za 52 po sobě jdoucích týdnů od týdne VIII/2018 do týdne VII/2019. Tato data byla exportována z JD Edward do reportu systémovým specialistou.

**Tabulka č. 8: ABCXYZ Analýza – ukázka**

(Zdroj: Dle vlastního zpracování)

| Part number | Unit Price | Quantity Sum | Sum Value Usage | Value Usage Cumulative | Variační koeficient ABC | AB C | Average  | SMOD     | Variační koeficient XYZ | XYZ | ABC/ XYZ | AVG not nul | počet týdnů se spotřebou | max    |
|-------------|------------|--------------|-----------------|------------------------|-------------------------|------|----------|----------|-------------------------|-----|----------|-------------|--------------------------|--------|
| 5171754605  | 180,748    | 124 453      | 20 472 020,7    | 20 472 020,7           | 45,88%                  | A    | 2 393,33 | 703,78   | 29%                     | X   | AX       | 2 393       | 52                       | 4 290  |
| 3131014751  | 208,648    | 11 922       | 2 335 615,2     | 22 807 635,9           | 51,11%                  | A    | 229,27   | 168,49   | 73%                     | Y   | AY       | 234         | 51                       | 724    |
| 5010545998  | 17,413     | 77 869       | 1 303 713,9     | 24 111 349,8           | 54,03%                  | A    | 1 497,48 | 398,89   | 27%                     | X   | AX       | 1 497       | 52                       | 2 441  |
| 3996390887  | 1 080,472  | 990          | 1 070 269,2     | 25 181 619,0           | 56,43%                  | A    | 19,04    | 21,86    | 115%                    | Z   | AZ       | 25          | 40                       | 95     |
| 7124287156  | 8,104      | 129 552      | 1 061 536,1     | 26 243 155,1           | 58,81%                  | A    | 2 491,38 | 699,35   | 28%                     | X   | AX       | 2 491       | 52                       | 4 200  |
| 2591966148  | 171,571    | 5 698        | 939 949,5       | 27 183 104,6           | 60,91%                  | A    | 109,58   | 42,43    | 39%                     | X   | AX       | 110         | 52                       | 204    |
| 9478494112  | 2 220,585  | 370          | 789 964,8       | 27 973 069,4           | 62,68%                  | A    | 7,12     | 10,60    | 149%                    | Z   | AZ       | 14          | 26                       | 42     |
| 8968474304  | 1,605      | 467 214      | 721 238,3       | 28 694 307,7           | 64,30%                  | A    | 8 984,88 | 2 393,33 | 27%                     | X   | AX       | 8 985       | 52                       | 14 646 |
| 5439984710  | 174,414    | 4 147        | 701 952,3       | 29 396 260,0           | 65,87%                  | A    | 79,75    | 37,60    | 47%                     | X   | AX       | 81          | 51                       | 184    |
| 1463139394  | 351,791    | 2 110        | 686 245,9       | 30 082 505,9           | 67,41%                  | A    | 40,58    | 51,98    | 128%                    | Z   | AZ       | 81          | 26                       | 180    |
| 4405319204  | 5 222,536  | 151          | 603 862,4       | 30 686 368,3           | 68,76%                  | A    | 2,90     | 6,89     | 237%                    | Z   | AZ       | 6           | 26                       | 44     |
| 9709772286  | 178,322    | 2 872        | 480 867,6       | 31 167 235,8           | 69,84%                  | A    | 55,23    | 52,45    | 95%                     | Z   | AZ       | 59          | 49                       | 285    |
| 1480787364  | 1 132,925  | 419          | 460 687,1       | 31 627 923,0           | 70,87%                  | A    | 8,06     | 10,57    | 131%                    | Z   | AZ       | 12          | 36                       | 47     |
| 9142871671  | 235,637    | 1 712        | 387 870,7       | 32 015 793,7           | 71,74%                  | A    | 32,92    | 28,43    | 86%                     | Y   | AY       | 38          | 45                       | 111    |
| 3750132094  | 2 220,585  | 178          | 383 451,5       | 32 399 245,2           | 72,60%                  | A    | 3,42     | 9,50     | 278%                    | Z   | AZ       | 7           | 24                       | 63     |
| 6706435047  | 143,779    | 2 608        | 369 877,0       | 32 769 122,2           | 73,43%                  | A    | 50,15    | 36,44    | 73%                     | Y   | AY       | 51          | 51                       | 179    |
| 9898322797  | 2,982      | 122 742      | 351 925,9       | 33 121 048,1           | 74,22%                  | A    | 2 360,42 | 686,77   | 29%                     | X   | AX       | 2 360       | 52                       | 3 931  |
| 8024289817  | 5 686,643  | 64           | 350 334,8       | 33 471 382,9           | 75,01%                  | A    | 1,23     | 2,69     | 218%                    | Z   | AZ       | 4           | 18                       | 15     |
| 6558683121  | 1,062      | 311 476      | 318 141,6       | 33 789 524,5           | 75,72%                  | A    | 5 989,92 | 1 595,55 | 27%                     | X   | AX       | 5 990       | 52                       | 9 764  |
| 3920837102  | 174,132    | 1 883        | 315 259,4       | 34 104 783,8           | 76,42%                  | A    | 36,21    | 32,22    | 89%                     | Y   | AY       | 39          | 48                       | 160    |

#### **4.10.1 Rozdělení dle analýzy ABC/XYZ**

Rozdělení materiálových položek dle analýzy ABC je uvedeno v Tabulce č.9. Materiálové položky byly rozděleny vzhledem k typu výroby, kde se malé množství produktů liší enormním množstvím modifikací. Každá změna standartní konfigurace zvolená zákazníkem může vyžadovat komponenty dle vlastního kusovníku. Tyto modifikace zapříčinují velkou variaci položek C kategorie ve výrobě.

**Tabulka č. 9: Rozdělení podle ABC/XYZ**

(Zdroj: Dle vlastního zpracování)

| ABC/XYZ | Výsledky ABC/XYZ |    |     |
|---------|------------------|----|-----|
|         | X                | Y  | Z   |
| A       | 11               | 7  | 9   |
| B       | 20               | 19 | 38  |
| C       | 9                | 29 | 267 |

## **5 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ**

Tato část práce bude obsahovat konkrétní návrhy změn materiálového toku pro výrobní oblast VM. Převážná část těchto změn povede ke zkrácení času potřebného k logistickým úkonům, optimalizaci materiálového toku a eliminaci nadbytečných procesů. Zbylá část změn pomůže zvýšit přehlednost na pracovišti a zvýšení bezpečnosti práce.

### **5.1 Vytvoření supermarketů na základě ABC/XYZ**

V současné době je nakupovaný materiál uložen v KLT v regálech. Operátoři ve výrobě materiál spotřebovávají a jakmile spotřebují KLT, odloží ho na paletu. Operátor pomocných výrobních procesů musí v pravidelných intervalech kontrolovat stav regálů, a chybějící materiál doobjednávat. Každý komponent musí ručně psát do aplikace a poté zadat požadované množství dle uvážení.

#### **5.1.1 Volba dílů do supermarketu**

Materiálové položky, které budou uloženy v supermarketech jsou vybrány dle analýzy ABC/XYZ. Každá položka bude uložena v KLT dle objemových potřeb. Pro navržený supermarket bude zvolen dvoubinový systém, kde zásoba v jednom binu bude odpovídat průměrné spotřebě dané komponenty na 2 pracovní dny. Malé položky kategorie C mohou mít v supermarketu uloženou zásobu ideálně v rozmezí 5 až 10 dnů, neboť tyto položky zabírají málo prostoru v regálu.

Dle tabulky č.9 je doporučeno zařadit do supermarketu všechny položky AX, AY a BY. Tyto položky dle dat za posledních 52 týdnů mají pravidelnou spotřebu, a proto má jejich zásoba v supermarketu smysl. V centrálním skladu nebude nutnost vychystávat každý den podobné množství. Díky binovému systému, kde jeden bin bude zásoba minimálně na 2 dny se zredukuje počet vychystávek ve skladu a také nutnost každodenního objednávání.

Položky kategorie CX a CY dle analýzy také patří do supermarketu. U položek CZ, kterých je celkem 267, je vhodné individuálně prověřit každý díl. Značné množství těchto položek se používá často, ale spotřebovávaná kvantita výrazně osciluje. Jako kritérium při posuzování je vhodné brát v úvahu kolik týdnů z uplynulých 52 byla tato

položka používána. Vhodné je použít počet týdnů větší než 30. Při použití tohoto kritéria vyplývá z analýzy celkem 168 vhodných položek do supermarketu z toho 55 patřících do kategorie CZ. V tomto počtu jsou zahrnutы také 4 položky AX, 19 BY a 14 BZ. Zahrnutí těchto položek do supermarketu není nezbytné, avšak pokud se jich spotřebovává mnoho a je na ně místo, mohou být v supermarketu uloženy.

**Tabulka č. 10: Počet položek do supermarketu**

(Zdroj: Dle vlastního zpracování)

| ABC/XYZ | Výsledky ABC/XYZ |    |     | Návrh do supermarketu |    |    |
|---------|------------------|----|-----|-----------------------|----|----|
|         | X                | Y  | Z   | X                     | Y  | Z  |
| A       | 11               | 7  | 9   | 11                    | 7  | 4  |
| B       | 20               | 19 | 38  | 20                    | 19 | 14 |
| C       | 9                | 29 | 267 | 9                     | 29 | 55 |


Kompletní seznam položek navrhovaných pro supermarket viz. Příloha II.

### 5.1.2 Doporučený postup vytváření supermarketu

Dle navržených změn rozložení layoutu přibude ke stávajícím třem regálům pro nakupovaný materiál jeden navíc, aby bylo dostatek prostoru pro nově přidané položky. Tyto regály budou pojmenovány 485-46-A5-R01 až 485-46-A5-R04, dle logiky zaváděné postupně po celé výrobní hale.

Pro snadnější orientaci v supermarketu při hledání pozice požadovaného materiálu, je ideální vytvořit souřadnicový systém. Police v každém regálu budou označeny čísla sestupně od horní police. Na každé polici bude vyznačena písmeny abecedy pozice pro materiál. Takto vzniklý souřadnicový systém pomůže nejen operátorům Milkrunu při zaskladňování, ale i operátorům u linky při odebírání požadovaného materiálu. Ke každému písmenu na policích bude vložen štítek s názvem PN, který bude na dané pozici skladován.

Materiál bude v supermarketech rozmístěn tak, aby komponenty jejichž montážní operace na sebe navazují, byly v regálech umístěny v těsné blízkosti. Na Obrázku č.19 je možné vidět příklad komponent, které mají smysl být blízko sebe. Operátor půjde, vezme si z pozice 1A horní kryt, z vedlejší pozice 1B zabalenou řídící desku a z pozice 1C spodní kryt.



**Obrázek č. 19: Návrh uspořádání**  
(Zdroj: Dle vlastního zpracování)

Navrhovaný supermarket bude fungovat na systém karet. Tyto karty budou vytvořeny po dvou kusech pro každý PN, každá pro jeden bin. Karty budou kromě názvu supermarketového regálu a souřadnic umístění, obsahovat také název PN a identifikační kód (ID), vytvořený v systému JD Edward. PN i ID kód budou na kartě zobrazeny ve znakové podobě a zároveň v podobě čárového kódu.

Supermarketové karty budou sloužit k identifikaci KLT, jako signál k doplnění daného dílu do supermarketu, a hlavně k objednávání. Místo současného zapisování PN do objednávací aplikace a zadávání požadované kvantity, bude stačit pomocí čtečky čárových kódů načíst ID karty do systému. Pod tímto ID budou v systému uloženy údaje o vychystávacím množství, názvu lokace uložení materiálu v centrálním skladu a názvu lokace nebo supermarketu kde se materiál spotřebovává.

Z hlediska materiálového toku by uspořádání materiálu v supermarketech mělo dávat smysl a materiál by měl být co nejbliže pracovní stanici kde se používá.

### 5.1.3 Změny layoutu GRIDu

Byly navrženy změny rozmístění linek a regálů pro výrobní oblast. V současnosti jsou tři regály s nakupovaným materiélem umístěny na konci výrobního řetězce předvýrobních komponent. Dále mistr výroby nemá vizuální přehled ze svého pracovního stolu nad celou výrobní oblastí.


Nejzásadnější změnou je otočení hlavní výrobní linky kde se vyrábí finální výrobky o 180 stupňů. Začátek linky je dle návrhu na místě, kde jsou umístěny regály. Tyto

regály se budou nacházet na protějším okraji výrobní oblasti, přední stranou směrem dovnitř GRIDu. K těmto třem regálům bude přesunutý čtvrtý, který momentálně slouží k odkládání zbylého materiálu uvnitř GRIDu. Pro tyto čtyři regály bude implementován supermarket a materiál dovážen a zaskladňován pomocí soupravy Milkrun. Výhodou tohoto umístění regálu bude krátká vzdálenost od pracovních stanic, kde začíná montáž předvýrobních komponent.

Regál pro hotovou předvýrobu bude přesunut na konec předvýrobního řetězce, kde se budou komponenty odkládat. Hned vedle tohoto regálu se bude nacházet začátek montáže finálních výrobků. Operátor bude mít tyto předvyrobené komponenty připravené k okamžitému odběru bez zbytečných kroků.

V rohu GRIDu u výrobní linky pro finální montáž bude paletová pozice pro ukládání hotových a zabalených výrobků připravených k odvozu do exportní zóny. V druhém rohu GRIDu vedle regálů s nakupovaným materiálem bude pozice pro paletu, na kterou budou operátoři ukládat vyprázdněná KLT.

Poslední zásadní změnou bude otočení stolu mistra výroby o 90 stupňů. Tato změna mu přinese vizuální přehled po celé svěřené oblasti.




**Obrázek č. 20: Návrh změn layoutu výrobní oblasti**  
(Zdroj: Dle vlastního zpracování)

#### 5.1.4 Implementace Milkrun

V blízkosti výroby VM na GRIDu A5 jezdí trasa Milkrunu B, která v současné době pro tento GRID žádný materiál nezaváží. Vozíky pro tuto trasu mají časovou

a prostorovou kapacitu zavážet materiál do tohoto GRIDu. Vzhledem k navrhnutým změnám layoutu bude potřeba část současné trasy odklonit koridorem mezi GRIDy A4 a A5. Tato změna neovlivní žádné další zavážené lokace a vzdálenost bude také stejná.



**Obrázek č. 21: Rozdělení Milkrun soupravy**  
(Zdroj: Dle vlastního zpracování)

Pro zavážení materiálu pro výrobu VM bude potřeba kapacita dvou celých polic. Jedna police bude určena pro materiál doplňovaný do nových supermarketů (police „IT“), a druhou polici je potřeba vyhradit pouze pro materiál vychystávaný pouze pro konkrétní výrobní příkazy (police „WO“).

Objem požadované kapacity dvou polic vznikl týdenním sledováním vychystávek na tuto výrobu. Sledování probíhalo od 11. března do 15 března 2019 v časech 6:00, 10:00, 14:00 a 18:00. Z důvodu časových možností byl sledováním v 18:00 pověřen pracovník skladu. Tyto časy byly zvoleny záměrně, aby byly známy počty kusů vychystávek před pravidelným závozem trasy B. Výsledné počty vychystávek viz. Tabulka č. 11.

**Tabulka č. 11: Počty vychystávek pro oblast VM**


(Zdroj: Dle vlastního zpracování)

|                    | Počet nových vychystávek pro VM v dané časy |       |       |       |
|--------------------|---|-------|-------|-------|
|                    | 6:00  | 10:00 | 14:00 | 18:00 |
| datum              | IT/WO                                       | IT/WO | IT/WO | IT/WO |
| Po 11. března 2019 | 14/15                                       | 7/8   | 9/8   | 1/11  |
| Út 12. března 2019 | 7/7   | 11/6  | 10/7  | 3/12  |
| St 13. března 2019 | 8/10  | 4/7   | 10/11 | 0/7   |
| Čt 14. března 2019 | 14/7  | 8/6   | 11/1  | 2/10  |
| Pá 15. března 2019 | 6/10  | 10/8  | 6/12  | 0/13  |

Nejvíce vychystávek bylo v ranních hodinách, protože se nakumulovaly během noční směny skladu. Zároveň během noci žádné nové požadavky nepřibývaly. V 18:00 je spousta vychystávek pro konkrétní výrobní příkazy (WO). Požadavky na tyto vychystávky byly zadány automaticky pro zaplánovanou výrobu na následující den.

Kapacita jedné police Milkrun vozíku je 16 KLT 3214, do kterých se také ukládají vychytávky. Dle získaných dat je patrné, že bude dostačující kapacita jedné police pro materiál do supermarketu (IT) a jedna police na materiál pro výrobní příkazy. Dále je patrné, že pondělí ráno bývá kritické. Je zde mnoho vychystávek, které se nakumulují vychystáváním přes víkend.

U supermarketových regálů R01 – R04 bude vytvořena zastávka, kde operátor Milkrunu zastaví, vezme načtené supermarketové karty z příhrádek u regálů, přiradí je ke správným přepravkám, a poté materiál zaskladní ze zadní části regálu do příslušné lokace pro daný materiál. Z paletové pozice vedle regálů operátor Milkrunu odebere prázdná KLT, které na konci trasy vyloží na určené lokaci.



Obrázek č. 22 Změna Milkrun trasy  
(Zdroj: Dle vlastního zpracování)

## 5.2 Řešení nedostatků materiálového toku

V analytické části práce bylo zmíněno několik nedostatků, které brání optimálnímu materiálovému toku. Zde budou postupně rozebrány jednotlivé nedostatky a navrhnuta příslušná řešení.

První vadou byl nedostatek prostoru v regálech. Tento problém je způsoben nepřehledností a absencí zjevného systému. Jeden konkrétní PN se například nachází na více pozicích. Dále se v regálech nacházel materiál, který se spotřebovává jen velmi

zřídka a zabírá zbytečně místo. Po vytvoření supermarketů bude materiál vhodný pro supermarket (viz Příloha II.) přesunut na nově definované pozice a ostatní materiálové položky budou navráceny do centrálního skladu, odkud se budou vychystávat pouze pro konkrétní výrobní příkaz.

Po zavedení supermarketu zmizí i druhý nedostatek, časově náročný transport materiálu z lokace pro vychystávky před skladem. Místo operátora pomocných výrobních procesů, který paletu s materiélem několikrát během ranní směny přivezl pomocí paletového vozíku ho bude podle návrhu zavážet Milkrun přímo do regálů.

Supermarketové regály budou mít pro uložený materiál přesně definované pozice. Každá bude označena štítky a písmeny, jak již bylo zmíněno při návrhu supermarketu.

Stejně tak díky supermarketům zmizí další problém, komplikované objednávání materiálu. Supermarket karty bude možné snadno načíst pomocí čtečky čárových kódů a nebude nutné vypisovat údaje ručně.

Na lince VM nebyl pravidelně prováděn přepočet v regálech. Bylo by vhodné určit zodpovědnou osobu z oddělení interní logistiky, která by v pravidelných intervalech prováděla přepočty v supermarketech a aplikovala případné změny.

Posledním zjištěným nedostatkem byla nestandardizovaná práce operátora podpůrných výrobních procesů. Supermarkety a Milkrun těmto pracovníkům odeberou část rutinní a časově náročné práce. Transport materiálu nebudou mít již na starost, a objednávání materiálu pomocí karet je otázka řadově jednotek minut denně. Bylo by také vhodné stanovit časy, například 9:00 a 12:00, ve kterých bude vyhrazen prostor pro načítání karet.

## 5.3 Podmínky realizace

Navrhované změny materiálového toku mají jisté podmínky, které by měly být splněny, aby optimalizace výrobní oblasti dosáhla značného zlepšení.

### 5.3.1 Přesun linky

Jako největší překážka se jeví získání svolení a samotné provedení změn layoutu na výrobní oblasti. Procesní inženýr dané oblasti musí souhlasit s otočením linek.

Pokud by samotné stěhování mělo za důsledek přerušení výroby v delším časovém horizontu než 5 hodin, byla by finanční ztráta za přerušení výroby neúměrně velká k potenciálním benefitům materiálového toku.

### **5.3.2 Supermarkety**

Zavedení systému supermarketu a objednávání pomocí karet nebrání žádná závažná překážka.

### **5.3.3 Vyčlenění prostoru v Milkrunu**

Podmínkou pro zavážení materiálu Milkrun vozíky je vyhrazení dostatku místa ve vozících pouze pro výrobu VM, aby operátor milkrunu mohl z VM police na vozíku naskladňovat materiál přímo do VM supermarketů. Systém Milkrun je plně v kompetenci lean oddělení, a proto je nutný jejich souhlas se zavážením a také jejich pomoc při vyhrazování potřebných prostor ve vozíku.

### **5.3.4 Školení**

Pro správné fungování supermarketu je nutné zaškolit všechny operátory dané výroby. Potřebují vědět, jak supermarket funguje a také co mají udělat se supermarket kartou, jakmile spotřebují KLT s materiélem.

Druhá skupina osob k zaškolení jsou operátoři milkrunu, kteří musí být obeznámeni s tím, kam zaskladňovat přivezený materiál.

Dále je potřeba patřičně proškolit operátora podpůrných výrobních procesů a mistra výroby, aby uměli správné načítat supermarketové karty.

## **5.4 Přínosy**

Od navrhovaných změn se očekává výrazné zlepšení materiálového toku na dané výrobní oblasti.

### **5.4.1 Přínosy supermarketu**

Zavedením supermarketového systému se zvýší přehlednost materiálu v regálech. Díky zavážení materiálu pomocí Milkrunu a dvoubinovému systému, bude možné mít v regálech optimální množství, které má taktéž za následek celkové snížení zásob.

Přínosem zavedení Milkrunu je standardizace logistických procesů, zefektivnění práce a úspora času operátora pomocných logistických procesů, který může být využít pro jiné činnosti.

Supermarketové karty rapidně sníží čas, který je každý den potřeba k objednávání materiálu. Z desítek minut denně je očekáván poklesl času na pouhé minuty.

Ve skladě se sníží počet každodenních vychystávek pro výrobu VM, a mohou být rozprostřeny v průběhu celého dne. S poklesem počtu vychystávek se také sníží jejich případná chybovost a zvýší přesnost.

# ZÁVĚR

Tato bakalářská práce byla zaměřena na optimalizaci materiálového toku na výrobní lince v podniku IMI Precision Engineering se sídlem v Brně Modřicích. Byla představena společnost včetně jejího výrobního portfolia, organizační struktury, využívaných podnikových systémů a logistických procesů. Během psaní práce a vytváření návrhu byly brány v potaz současné koncepce interní logistiky v podniku.

V první části práce byly popsány relevantní teoretické poznatky týkající se logistiky. Dále byly popsány různé druhy a možnosti skladování a vysvětleny pojmy jako supermarket nebo kanban. Závěr teoretické části byl věnován vybraným analýzám v podniku, primárně zaměřeným na diferencované řízení zásob, včetně analýzy ABC/XYZ.

V analytické části práce jsou podrobně popsány důležité prvky a systémy, které podnik využívá. Je zde popsán tok materiálu. Začíná příjezdem materiálu od dodavatele na příjem, odkud postupně putuje dál přes centrální sklad, výrobu a export. Dále byl popsán stávající proces Milkrunu, včetně tras a časů zavážení. Hlavní zaměření analytické části je na materiálový tok ve výrobní oblasti, která se zabývá kompletací ventilových terminálů série VM. Tok materiálu na této výrobě byl zmapován a byly zde nalezeny problémy a nedostatky.

Návrhová část se věnuje konkrétním změnám. Pro zlepšení materiálového toku ve výrobní oblasti je navrhována změna rozestavění regálů a přesunutí výrobních linek tak, aby materiál byl co možná nejblíže pracovišti, na kterém se spotřebovává. Pro nakupované komponenty byla provedena analýza diferencovaného řízení zásob ABC/XYZ za účelem vybrání těch materiálových položek, pro které je vhodné vytvořit supermarket přímo na výrobní oblasti. Změny v rozestavění linek počítají se čtyřmi regály pro supermarkety. Tyto supermarkety budou fungovat pomocí systému karet, které po načtení do systému vytvoří požadavek na vychystání požadovaného materiálu o definované kvantitě. Po zpracování požadavku bude materiál vychystán před centrální sklad do Milkrun vozíků a nejbližším nadcházejícím závozem odvezen na výrobní oblast do supermarketu a zaskladněn na určené místo.

Hlavním cílem práce byla optimalizace materiálového toku na výrobní lince. Dle navržených změn je optimalizace materiálového toku proveditelná i za situace kdy nebudou provedeny všechny navrhované přesuny linek a regálů. Samotný supermarket je pro danou výrobu obrovským přínosem. Ušetří operátorům mnoho času při hledání materiálu. Také potřebná doba objednávání materiálu se sníží o desítky minut denně. Celkově se zvýší efektivita a plynulost výroby. V neposlední řadě se sníží počet požadavků na vychystání ve skladu, protože supermarket bude držet v binu zásobu minimálně na 2 pracovní dny.

Všechny tyto změny by měly mít pozitivní dopad na materiálový tok. Po jejich implementaci je důležité dodržovat stanovené postupy. Optimalizace je kontinuální proces, a neměla by skončit pouhým zavedením supermarketů, ale měla by probíhat neustále.

## SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ

- GOULD, Lawrence. Looking @ logistics. *Automotive Design & Production* [online]. Cincinnati: Gardner Business Media, 2001, **113**(11), 52-55 [cit. 2018-12-05]. ISSN 15368823. Dostupné z:  
<http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.lib.vutbr.cz/ehost/detail/detail?vid=0&sid=ee6def75-01d7-4d4c-9079-b878db537053%40pdc-v-sessmgr03&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=6851178&db=bth>
- GYULAI, Dávid, András PFEIFFER, Thomas SOBOTTKA a József VÁNCZA. Milkrun Vehicle Routing Approach for Shop-floor Logistics. *Procedia CIRP* [online]. 2013, **2**(7) [cit. 2018-12-08]. ISSN 2212-8271. Dostupné z:  
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212827113002291>
- HAIJEMA, Rene. Optimal ordering, issuance and disposal policies for inventory management of perishable products. *International Journal of Production Economics* [online]. Elsevier B.V, 2014, **157**(1), 158-169 [cit. 2018-12-08]. DOI: 10.1016/j.ijpe.2014.06.014. ISSN 0925-5273. Dostupné z: <https://www.sciencedirect.com.ezproxy.lib.vutbr.cz/science/article/pii/S0925527314001972>
- HLAVENKA, Bohumil. *Manipulace s materiélem: systémy a prostředky manipulace s materiélem*. Vyd. 4. v Akademickém nakladatelství CERM. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2008, 164 s. : il., tabulky, grafy. ISBN 978-80-214-3607-7.
- IMI plc [online]. Birmingham: IMI, 2019 [cit. 2019-01-26]. Dostupné z:  
<https://www.imiplc.com>
- IMI PRECISION ENGINEERING. *Current layout*. Modřice, IMI Precision Engineering, 2018.
- IMI PRECISION ENGINEERING. Ukládání do regálu – ergonomie. Modřice, IMI Precision Engineering 2018.
- IMI PRECISION ENGINEERING *SOP\_Ninebox*. Modřice, IMI Precision Engineering, 2018.
- IMI PRECISION ENGINEERING SOP KONSIGNACE – všeobecně. Modřice, IMI Precision Engineering 2018.
- IMI PRECISION ENGINEERING. *z8416BR – VM series\_CZ\_LR*. Modřice, IMI Precision Engineering 2018.
- JUROVÁ, Marie. *Výrobní a logistické procesy v podnikání*. Praha: Grada Publishing, 2016, 254 stran : ilustrace, portréty. ISBN 978-80-247-5717-9.

LAMBERT,D.M.,STOCK,J.R.,ELLRAM,L.M. Logistika. Přel.Nevrlá,E. Praha Computer Press 2006, 589s. ISBN 80-251-0504-0

LEOPOLD, Klaus a Siegfried KALTENECKER. *Kanban Change Leadership: Creating a Culture of Continuous Improvement*. Somerset: John Wiley & Sons, Incorporated, 2015. ISBN 9781119019701.

LEWIS, Michael a Nigel SLACK. *Operations management: critical perspectives on business and management*. Volume 2. New York: Routledge, 2003. ISBN 0-415-24926-0.

ŌNO, Taiichi a Norman BODEK. *Toyota production system: beyond large-scale production*. Boca Raton: CRC Press, 1988, xix, 143 stran : ilustrace. ISBN 0-915299-14-3.

PDCA-Cycle-Kaizen. In: *Wikimedia Commons* [online]. San Francisco: Wikimedia Foundation, 2012, 2012 [cit. 2018-12-06]. Dostupné z: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PDCA-Cycle-Kaizen.png>

ŘÍHÁČEK Leo – ústní sdělení (Interní logistik senior, IMI International s.r.o. Modřice) dne 16. listopadu 2018.

SIXTA, Josef a Miroslav ŽIŽKA. *Logistika: metody používané pro řešení logistických projektů*. Brno: Computer Press, 2009. Praxe manažera (Computer Press). ISBN 978-80-251-2563-2.

SCHULTE, Peter. Komplex IT/ project management. New York CSC Press 2004, 314p. ISBN 0-8493-1932-3

ŠTŮSEK, Jaromír. Řízení provozu v logistických řetězcích. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 2007, xi, 227 s. ISBN 978-80-7179-534-6

## **SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ**

|         |   |
|---------|---|
| BOZP    | Bezpečnost a ochrana zdraví při práci   |
| ERP     | Enterprise Resource Planning            |
| FiFo    | First in First out                      |
| JIT     | Just In Time                            |
| LOSSY   | Logistik Organisation Steuerung SYsteme |
| MRP I.  | Material Requirements Planning          |
| MRP II. | Manufacturing Resource Planning         |
| OTD     | On Time Delivery                        |
| PN      | Part number                             |
| VZV     | Vysokozdvížný vozík                     |
| WHM     | Warehouse management                    |

# SEZNAM OBRÁZKŮ

|  |    |
|--|----|
| Obrázek č. 1: PDCA cyklus .....                        | 14 |
| Obrázek č. 2: Principy projektu .....                  | 17 |
| Obrázek č. 3: Pohyb zásob v logistickém řetězci.....   | 18 |
| Obrázek č. 4: Logo IMI Precision Engineering .....     | 26 |
| Obrázek č. 5: Organizační struktura.....               | 27 |
| Obrázek č. 6: Mapa Výrobní haly .....                  | 32 |
| Obrázek č. 7: KLT4321 .....                            | 34 |
| Obrázek č. 8: KLT4314 .....                            | 34 |
| Obrázek č. 9: KLT3421 .....                            | 35 |
| Obrázek č. 10: Regál .....                             | 36 |
| Obrázek č. 11: Označení regálu .....                   | 37 |
| Obrázek č. 12: Supermarket karta .....                 | 38 |
| Obrázek č. 13: Část výsledného formuláře .....         | 39 |
| Obrázek č. 14: Ergonomie v regále .....                | 40 |
| Obrázek č. 15: Milkrun.....                            | 41 |
| Obrázek č. 16: Trasa B .....                           | 42 |
| Obrázek č. 17: Ventilové terminály .....               | 45 |
| Obrázek č. 18: Layout oblasti VM .....                 | 46 |
| Obrázek č. 19: Návrh uspořádání .....                  | 52 |
| Obrázek č. 20: Návrh změn layoutu výrobní oblasti..... | 53 |
| Obrázek č. 21: Rozdělení Milkrun soupravy .....        | 54 |
| Obrázek č. 22 Změna Milkrun trasy.....                 | 55 |


## **SEZNAM TABULEK**

|  |    |
|--|----|
| Tabulka č. 1: ABC/XYZ rozdělení .....                | 24 |
| Tabulka č. 2: Výrobní sortiment .....                | 28 |
| Tabulka č. 3: SWOT Silné stránky.....                | 30 |
| Tabulka č. 4: SWOT Slabé stránky .....               | 30 |
| Tabulka č. 5: SWOT Příležitosti .....                | 31 |
| Tabulka č. 6: SWOT Hrozby .....                      | 31 |
| Tabulka č. 7: Časy závozů .....                      | 43 |
| Tabulka č. 8: ABCXYZ Analýza – ukázka .....          | 48 |
| Tabulka č. 9: Rozdělení podle ABC/XYZ.....           | 49 |
| Tabulka č. 10: Počet položek do supermarketu .....   | 51 |
| Tabulka č. 11: Počty vychystávek pro oblast VM ..... | 54 |

## **SEZNAM PŘÍLOH**

|  |    |
|--|----|
| Příloha č. 1 Current layout (Zdroj: IMI. Current layout. Modřice, 2017.) ..... | I  |
| Příloha č. 2 Navrhované díly do supermarketu (Zdroj: Vlastní zpracování).....  | II |

Příloha č. 1 Current layout (Zdroj:IMI. Current layout. Modřice, 2017.)



**Příloha č. 2 Navrhované díly do supermarketu** (Zdroj: Vlastní zpracování)

| Part number | Unit Price | Quantity Sum | Sum Value Usage | Value Usage Cumulative | Variační koeficient ABC | ABC | Average | SMOD    | Variační koeficient XYZ | XYZ | abcxyz | AVG not nul | počet týdnů se spotřebou | max   |
|-------------|------------|--------------|-----------------|------------------------|-------------------------|-----|---------|---------|-------------------------|-----|--------|-------------|--------------------------|-------|
| 5171754605  | 180,748    | 124453       | 20 472 020,7    | 20 472 020,7           | 45,88%                  | A   | 2393,33 | 703,78  | 29%                     | X   | AX     | 2393        | 52                       | 4290  |
| 3131014751  | 208,6487   | 11922        | 2 335 615,2     | 22 807 635,9           | 51,11%                  | A   | 229,27  | 168,49  | 73%                     | Y   | AY     | 234         | 51                       | 724   |
| 5010545998  | 17,4133    | 77869        | 1 303 713,9     | 24 111 349,8           | 54,03%                  | A   | 1497,48 | 398,89  | 27%                     | X   | AX     | 1497        | 52                       | 2441  |
| 3996390887  | 1080,472   | 990          | 1 070 269,2     | 25 181 619,0           | 56,43%                  | A   | 19,04   | 21,86   | 115%                    | Z   | AZ     | 25          | 40                       | 95    |
| 7124287156  | 8,1049     | 129552       | 1 061 536,1     | 26 243 155,1           | 58,81%                  | A   | 2491,38 | 699,35  | 28%                     | X   | AX     | 2491        | 52                       | 4200  |
| 2591966148  | 171,571    | 5698         | 939 949,5       | 27 183 104,6           | 60,91%                  | A   | 109,58  | 42,43   | 39%                     | X   | AX     | 110         | 52                       | 204   |
| 8968474304  | 1,6056     | 467214       | 721 238,3       | 28 694 307,7           | 64,30%                  | A   | 8984,88 | 2393,33 | 27%                     | X   | AX     | 8985        | 52                       | 14646 |
| 5439984710  | 174,4144   | 4147         | 701 952,3       | 29 396 260,0           | 65,87%                  | A   | 79,75   | 37,60   | 47%                     | X   | AX     | 81          | 51                       | 184   |
| 9709772286  | 178,3219   | 2872         | 480 867,6       | 31 167 235,8           | 69,84%                  | A   | 55,23   | 52,45   | 95%                     | Z   | AZ     | 59          | 49                       | 285   |
| 1480787364  | 1132,9247  | 419          | 460 687,1       | 31 627 923,0           | 70,87%                  | A   | 8,06    | 10,57   | 131%                    | Z   | AZ     | 12          | 36                       | 47    |
| 9142871671  | 235,6377   | 1712         | 387 870,7       | 32 015 793,7           | 71,74%                  | A   | 32,92   | 28,43   | 86%                     | Y   | AY     | 38          | 45                       | 111   |
| 6706435047  | 143,7789   | 2608         | 369 877,0       | 32 769 122,2           | 73,43%                  | A   | 50,15   | 36,44   | 73%                     | Y   | AY     | 51          | 51                       | 179   |
| 9898322797  | 2,9821     | 122742       | 351 925,9       | 33 121 048,1           | 74,22%                  | A   | 2360,42 | 686,77  | 29%                     | X   | AX     | 2360        | 52                       | 3931  |
| 6558683121  | 1,0624     | 311476       | 318 141,6       | 33 789 524,5           | 75,72%                  | A   | 5989,92 | 1595,55 | 27%                     | X   | AX     | 5990        | 52                       | 9764  |
| 3920837102  | 174,1323   | 1883         | 315 259,4       | 34 104 783,8           | 76,42%                  | A   | 36,21   | 32,22   | 89%                     | Y   | AY     | 39          | 48                       | 160   |
| 1566748236  | 100,9041   | 2520         | 246 773,0       | 34 351 556,9           | 76,98%                  | A   | 48,46   | 29,33   | 61%                     | Y   | AY     | 49          | 51                       | 111   |
| 2792896212  | 8,7264     | 26567        | 228 476,2       | 34 580 033,1           | 77,49%                  | A   | 510,90  | 182,72  | 36%                     | X   | AX     | 511         | 52                       | 976   |
| 5494003795  | 170,9372   | 1377         | 226 577,9       | 34 806 611,0           | 78,00%                  | A   | 26,48   | 23,62   | 89%                     | Y   | AY     | 28          | 50                       | 96    |
| 2159648376  | 187,4151   | 1107         | 204 462,9       | 35 011 073,9           | 78,46%                  | A   | 21,29   | 23,06   | 108%                    | Z   | AZ     | 26          | 42                       | 102   |
| 1552630453  | 30,2735    | 6769         | 198 873,9       | 35 209 947,8           | 78,90%                  | A   | 130,17  | 82,84   | 64%                     | Y   | AY     | 133         | 51                       | 316   |
| 6185633627  | 5,6979     | 35653        | 197 706,6       | 35 407 654,4           | 79,34%                  | A   | 685,63  | 249,30  | 36%                     | X   | AX     | 686         | 52                       | 1318  |
| 2370803467  | 2,7397     | 73160        | 197 532,0       | 35 605 186,4           | 79,79%                  | A   | 1406,92 | 447,57  | 32%                     | X   | AX     | 1407        | 52                       | 2744  |
| 5678093263  | 5,658      | 7698         | 195 326,7       | 35 800 513,1           | 80,22%                  | B   | 148,04  | 61,73   | 42%                     | X   | BX     | 148         | 52                       | 272   |
| 6073235863  | 0,426      | 461408       | 190 746,1       | 35 991 259,2           | 80,65%                  | B   | 8873,23 | 2433,70 | 27%                     | X   | BX     | 8873        | 52                       | 15308 |
| 4515820483  | 83,4956    | 2169         | 174 329,3       | 36 350 243,0           | 81,46%                  | B   | 41,71   | 29,28   | 70%                     | Y   | BY     | 42          | 52                       | 141   |
| 8462324181  | 99,6175    | 1999         | 156 269,4       | 36 506 512,4           | 81,81%                  | B   | 38,44   | 30,17   | 78%                     | Y   | BY     | 40          | 50                       | 111   |
| 2353044846  | 152,706    | 1053         | 154 786,5       | 36 661 298,9           | 82,15%                  | B   | 20,25   | 8,88    | 44%                     | X   | BX     | 20          | 52                       | 42    |
| 2028731641  | 154,983    | 1005         | 151 161,5       | 36 812 460,5           | 82,49%                  | B   | 19,33   | 20,86   | 108%                    | Z   | BZ     | 31          | 32                       | 78    |
| 4408552390  | 70,4011    | 1434         | 149 678,2       | 36 962 138,7           | 82,83%                  | B   | 27,58   | 23,86   | 87%                     | Y   | BY     | 29          | 50                       | 96    |
| 3294166947  | 145,9011   | 1014         | 145 052,9       | 37 107 191,6           | 83,15%                  | B   | 19,50   | 20,59   | 106%                    | Z   | BZ     | 29          | 35                       | 78    |
| 8594394544  | 0,868      | 155738       | 131 972,4       | 37 516 385,6           | 84,07%                  | B   | 2994,96 | 797,78  | 27%                     | X   | BX     | 2995        | 52                       | 4882  |
| 5719323610  | 194,6341   | 667          | 125 989,9       | 37 773 619,3           | 84,65%                  | B   | 12,83   | 14,06   | 110%                    | Z   | BZ     | 13          | 50                       | 70    |

|            |          |        |           |              |        |   |         |        |      |   |    |  |      |    |      |
|------------|----------|--------|-----------|--------------|--------|---|---------|--------|------|---|----|--|------|----|------|
| 1692017374 | 161,3519 | 618    | 123 402,2 | 38 021 603,1 | 85,20% | B | 11,88   | 13,87  | 117% | Z | BZ |  | 17   | 37 | 63   |
| 4749459719 | 79,1503  | 1884   | 122 052,1 | 38 266 584,8 | 85,75% | B | 36,23   | 29,32  | 81%  | Y | BY |  | 37   | 51 | 123  |
| 6739422128 | 47,0796  | 2585   | 118 840,7 | 38 385 425,5 | 86,02% | B | 49,71   | 24,79  | 50%  | X | BX |  | 50   | 52 | 107  |
| 5761726147 | 171,273  | 709    | 118 578,5 | 38 504 004,1 | 86,28% | B | 13,63   | 21,16  | 155% | Z | BZ |  | 15   | 46 | 88   |
| 7295002498 | 0,7535   | 156758 | 113 696,6 | 38 617 700,6 | 86,54% | B | 3014,58 | 777,25 | 26%  | X | BX |  | 3015 | 52 | 4882 |
| 3275241327 | 162,9495 | 618    | 109 954,6 | 38 727 655,2 | 86,78% | B | 11,88   | 13,87  | 117% | Z | BZ |  | 17   | 37 | 63   |
| 7058603793 | 1,9517   | 56513  | 106 046,6 | 38 833 701,8 | 87,02% | B | 1086,79 | 393,94 | 36%  | X | BX |  | 1087 | 52 | 2104 |
| 7399794780 | 5,594    | 19417  | 105 548,9 | 38 939 250,7 | 87,26% | B | 373,40  | 133,37 | 36%  | X | BX |  | 373  | 52 | 698  |
| 7536702521 | 0,9558   | 109753 | 101 817,9 | 39 041 068,6 | 87,49% | B | 2110,63 | 742,66 | 35%  | X | BX |  | 2111 | 52 | 3956 |
| 4764268664 | 0,9378   | 110196 | 99 551,1  | 39 140 619,6 | 87,71% | B | 2119,15 | 737,62 | 35%  | X | BX |  | 2119 | 52 | 3956 |
| 1524151748 | 1,0614   | 94836  | 99 198,5  | 39 239 818,1 | 87,93% | B | 1823,77 | 696,57 | 38%  | X | BX |  | 1824 | 52 | 3956 |
| 4239134561 | 4,972    | 19417  | 95 143,3  | 39 334 961,4 | 88,15% | B | 373,40  | 133,37 | 36%  | X | BX |  | 373  | 52 | 698  |
| 8325965878 | 151,6016 | 651    | 94 126,1  | 39 429 087,5 | 88,36% | B | 12,52   | 6,59   | 53%  | Y | BY |  | 13   | 52 | 30   |
| 4719851955 | 1,0807   | 89052  | 93 522,4  | 39 522 609,9 | 88,57% | B | 1712,54 | 511,36 | 30%  | X | BX |  | 1713 | 52 | 3254 |
| 8563367252 | 188,3791 | 496    | 92 082,4  | 39 614 692,3 | 88,77% | B | 9,54    | 10,85  | 114% | Z | BZ |  | 12   | 40 | 49   |
| 3581791560 | 47,0794  | 5227   | 88 342,0  | 39 792 834,3 | 89,17% | B | 100,52  | 73,48  | 73%  | Y | BY |  | 101  | 52 | 361  |
| 4531615646 | 229,2475 | 400    | 88 269,7  | 39 881 104,0 | 89,37% | B | 7,69    | 8,92   | 116% | Z | BZ |  | 8    | 50 | 39   |
| 1985525069 | 67,2327  | 1377   | 87 656,8  | 39 968 760,8 | 89,57% | B | 26,48   | 23,62  | 89%  | Y | BY |  | 28   | 50 | 96   |
| 3489905927 | 0,5671   | 155570 | 85 625,7  | 40 140 531,9 | 89,95% | B | 2991,73 | 799,08 | 27%  | X | BX |  | 2992 | 52 | 4882 |
| 1776248508 | 134,4599 | 658    | 84 700,7  | 40 225 232,7 | 90,14% | B | 12,65   | 9,34   | 74%  | Y | BY |  | 13   | 49 | 36   |
| 3503865025 | 77,6593  | 1123   | 84 637,7  | 40 309 870,4 | 90,33% | B | 21,60   | 18,60  | 86%  | Y | BY |  | 22   | 51 | 75   |
| 5052086438 | 2,1381   | 40923  | 84 223,6  | 40 394 094,0 | 90,52% | B | 786,98  | 290,84 | 37%  | X | BX |  | 787  | 52 | 1291 |
| 7511766810 | 2,4412   | 32562  | 78 337,7  | 40 472 431,6 | 90,69% | B | 626,19  | 378,26 | 60%  | Y | BY |  | 626  | 52 | 1634 |
| 3307654564 | 0,7189   | 107296 | 74 248,8  | 40 696 550,3 | 91,20% | B | 2063,38 | 723,39 | 35%  | X | BX |  | 2063 | 52 | 3812 |
| 3222410449 | 14,2058  | 5212   | 72 968,0  | 40 769 518,3 | 91,36% | B | 100,23  | 82,00  | 82%  | Y | BY |  | 134  | 39 | 260  |
| 9452173800 | 6,697    | 10584  | 69 854,4  | 40 839 372,7 | 91,52% | B | 203,54  | 228,94 | 112% | Z | BZ |  | 331  | 32 | 920  |
| 9691668323 | 111,2315 | 555    | 66 739,6  | 40 906 112,3 | 91,67% | B | 10,67   | 21,10  | 198% | Z | BZ |  | 16   | 35 | 88   |
| 1706978879 | 33,5458  | 2010   | 65 667,9  | 40 971 780,2 | 91,81% | B | 38,65   | 34,00  | 88%  | Y | BY |  | 41   | 49 | 168  |
| 1411883392 | 250,8144 | 269    | 64 869,9  | 41 036 650,1 | 91,96% | B | 5,17    | 6,41   | 124% | Z | BZ |  | 7    | 37 | 28   |
| 7272893954 | 7,4872   | 7726   | 55 682,8  | 41 271 520,7 | 92,48% | B | 148,58  | 61,58  | 41%  | X | BX |  | 149  | 52 | 272  |
| 5670145593 | 3,4879   | 16242  | 54 532,5  | 41 326 053,2 | 92,61% | B | 312,35  | 82,19  | 26%  | X | BX |  | 312  | 52 | 508  |
| 9339685733 | 7,993    | 6774   | 52 872,4  | 41 432 756,9 | 92,85% | B | 130,27  | 82,90  | 64%  | Y | BY |  | 133  | 51 | 316  |
| 7201326831 | 70,7738  | 668    | 52 321,0  | 41 485 077,9 | 92,96% | B | 12,85   | 14,05  | 109% | Z | BZ |  | 13   | 50 | 70   |
| 8661249708 | 1,607    | 32920  | 52 135,4  | 41 537 213,3 | 93,08% | B | 633,08  | 376,17 | 59%  | Y | BY |  | 633  | 52 | 1634 |
| 6377136285 | 0,5671   | 94643  | 51 665,6  | 41 588 879,0 | 93,20% | B | 1820,06 | 692,30 | 38%  | X | BX |  | 1820 | 52 | 3956 |
| 5829650975 | 40,588   | 1263   | 50 520,0  | 41 690 152,6 | 93,42% | B | 24,29   | 22,94  | 94%  | Z | BZ |  | 28   | 45 | 120  |
| 9961765362 | 6,9227   | 6768   | 45 470,1  | 41 877 876,9 | 93,84% | B | 130,15  | 82,81  | 64%  | Y | BY |  | 133  | 51 | 316  |

|            |          |       |          |              |        |   |         |        |      |   |    |      |    |      |
|------------|----------|-------|----------|--------------|--------|---|---------|--------|------|---|----|------|----|------|
| 6046137506 | 69,3416  | 665   | 44 335,6 | 41 967 662,4 | 94,04% | B | 12,79   | 9,34   | 73%  | Y | BY | 14   | 49 | 36   |
| 3124843138 | 10,4514  | 4300  | 44 290,0 | 42 011 952,4 | 94,14% | B | 82,69   | 75,54  | 91%  | Z | BZ | 98   | 44 | 272  |
| 8007852239 | 20,5524  | 2159  | 42 713,2 | 42 097 647,7 | 94,34% | B | 41,52   | 34,46  | 83%  | Y | BY | 43   | 50 | 175  |
| 1144081449 | 0,5058   | 86214 | 41 986,2 | 42 182 161,9 | 94,53% | B | 1657,96 | 441,84 | 27%  | X | BX | 1658 | 52 | 2676 |
| 1293586867 | 5,9867   | 6768  | 39 931,2 | 42 222 093,1 | 94,61% | B | 130,15  | 82,81  | 64%  | Y | BY | 133  | 51 | 316  |
| 2532558945 | 16,9339  | 2346  | 38 196,6 | 42 337 792,1 | 94,87% | B | 45,12   | 33,32  | 74%  | Y | BY | 45   | 52 | 181  |
| 6683378611 | 1,1105   | 32924 | 36 298,7 | 42 449 496,0 | 95,12% | C | 633,15  | 376,19 | 59%  | Y | CY | 633  | 52 | 1634 |
| 2505709671 | 2,6382   | 13866 | 36 051,6 | 42 485 547,6 | 95,21% | C | 266,65  | 152,71 | 57%  | Y | CY | 267  | 52 | 719  |
| 2140281595 | 1,0331   | 32834 | 35 634,7 | 42 521 182,4 | 95,29% | C | 631,42  | 379,54 | 60%  | Y | CY | 631  | 52 | 1634 |
| 7915134384 | 5,175    | 6871  | 35 042,1 | 42 556 224,5 | 95,36% | C | 132,13  | 82,49  | 62%  | Y | CY | 135  | 51 | 316  |
| 1581585219 | 31,9882  | 1116  | 34 363,8 | 42 590 588,2 | 95,44% | C | 21,46   | 21,31  | 99%  | Z | CZ | 25   | 44 | 84   |
| 8614280487 | 168,0242 | 198   | 32 786,8 | 42 623 375,1 | 95,51% | C | 3,81    | 5,45   | 143% | Z | CZ | 6    | 31 | 24   |
| 6609768973 | 3,1847   | 10396 | 32 622,6 | 42 688 676,7 | 95,66% | C | 199,92  | 227,50 | 114% | Z | CZ | 335  | 31 | 920  |
| 6181177155 | 6,3942   | 5120  | 31 816,7 | 42 720 493,4 | 95,73% | C | 98,46   | 59,07  | 60%  | Y | CY | 100  | 51 | 222  |
| 7395915165 | 42,6174  | 747   | 31 374,0 | 42 814 825,1 | 95,94% | C | 14,37   | 19,60  | 136% | Z | CZ | 19   | 40 | 109  |
| 6114389043 | 0,9691   | 33408 | 31 166,3 | 42 845 991,4 | 96,01% | C | 642,46  | 180,41 | 28%  | X | CX | 642  | 52 | 1112 |
| 2632017203 | 49,7875  | 665   | 31 064,9 | 42 877 056,4 | 96,08% | C | 12,79   | 9,34   | 73%  | Y | CY | 14   | 49 | 36   |
| 3324818540 | 74,9062  | 406   | 29 336,3 | 42 995 062,2 | 96,35% | C | 7,81    | 9,09   | 116% | Z | CZ | 8    | 50 | 42   |
| 1049056231 | 11,4322  | 2540  | 28 031,9 | 43 080 567,1 | 96,54% | C | 48,85   | 29,41  | 60%  | Y | CY | 50   | 51 | 111  |
| 7531892195 | 0,8574   | 32934 | 27 865,5 | 43 108 432,6 | 96,60% | C | 633,35  | 379,92 | 60%  | Y | CY | 633  | 52 | 1634 |
| 8819686585 | 32,6485  | 744   | 23 783,4 | 43 206 578,8 | 96,82% | C | 14,31   | 14,20  | 99%  | Z | CZ | 17   | 44 | 56   |
| 8727345238 | 3,6053   | 6768  | 23 531,0 | 43 230 109,8 | 96,87% | C | 130,15  | 82,81  | 64%  | Y | CY | 133  | 51 | 316  |
| 6314127659 | 105,2941 | 225   | 23 231,6 | 43 253 341,4 | 96,93% | C | 4,33    | 4,26   | 98%  | Z | CZ | 5    | 44 | 20   |
| 6593301211 | 1,8877   | 12060 | 22 095,1 | 43 342 841,7 | 97,13% | C | 231,92  | 204,01 | 88%  | Y | CY | 246  | 49 | 1008 |
| 9703736744 | 5,1202   | 4264  | 21 360,1 | 43 364 201,8 | 97,17% | C | 82,00   | 74,17  | 90%  | Z | CZ | 99   | 43 | 272  |
| 3155766570 | 2,0699   | 10434 | 21 284,3 | 43 406 776,5 | 97,27% | C | 200,65  | 227,13 | 113% | Z | CZ | 326  | 32 | 920  |
| 3806476913 | 15,322   | 1402  | 21 170,2 | 43 427 946,7 | 97,32% | C | 26,96   | 24,67  | 91%  | Z | CZ | 33   | 43 | 98   |
| 3755555688 | 5,2657   | 3802  | 19 680,7 | 43 488 860,0 | 97,45% | C | 73,12   | 58,18  | 80%  | Y | CY | 75   | 51 | 246  |
| 6952484535 | 10,3414  | 1922  | 19 140,0 | 43 508 000,1 | 97,50% | C | 36,96   | 33,98  | 92%  | Z | CZ | 39   | 49 | 167  |
| 3724105346 | 4,9093   | 3970  | 18 939,3 | 43 526 939,4 | 97,54% | C | 76,35   | 72,09  | 94%  | Z | CZ | 83   | 48 | 336  |
| 7797480256 | 0,5964   | 32984 | 18 804,2 | 43 545 743,5 | 97,58% | C | 634,31  | 383,58 | 60%  | Y | CY | 634  | 52 | 1634 |
| 5564678035 | 3,6956   | 5216  | 18 555,4 | 43 582 898,5 | 97,66% | C | 100,31  | 72,87  | 73%  | Y | CY | 102  | 51 | 358  |
| 4809217973 | 10,0627  | 1901  | 18 447,3 | 43 601 345,8 | 97,71% | C | 36,56   | 29,09  | 80%  | Y | CY | 37   | 51 | 123  |
| 9186809408 | 14,6761  | 1251  | 17 652,5 | 43 618 998,2 | 97,75% | C | 24,06   | 15,47  | 64%  | Y | CY | 24   | 52 | 76   |
| 2070277445 | 117,654  | 148   | 17 036,0 | 43 653 253,4 | 97,82% | C | 2,85    | 3,52   | 124% | Z | CZ | 4    | 34 | 15   |
| 9191400435 | 14,9958  | 1148  | 16 584,1 | 43 686 637,6 | 97,90% | C | 22,08   | 21,14  | 96%  | Z | CZ | 28   | 41 | 80   |
| 3486030766 | 9,8426   | 1660  | 16 102,0 | 43 718 902,2 | 97,97% | C | 31,92   | 26,96  | 84%  | Y | CY | 34   | 49 | 138  |

|            |         |       |          |              |        |   |        |        |      |   |    |     |    |      |
|------------|---------|-------|----------|--------------|--------|---|--------|--------|------|---|----|-----|----|------|
| 6843441559 | 105,608 | 157   | 15 976,5 | 43 734 878,6 | 98,00% | C | 3,02   | 3,39   | 112% | Z | CZ | 4   | 38 | 14   |
| 8617847923 | 38,5586 | 406   | 15 428,0 | 43 766 023,0 | 98,07% | C | 7,81   | 10,71  | 137% | Z | CZ | 11  | 38 | 49   |
| 8957866256 | 14,9958 | 1040  | 15 154,9 | 43 811 773,6 | 98,18% | C | 20,00  | 34,49  | 172% | Z | CZ | 29  | 36 | 186  |
| 9255853703 | 0,9755  | 15560 | 14 959,4 | 43 841 781,0 | 98,24% | C | 299,23 | 329,12 | 110% | Z | CZ | 421 | 37 | 1220 |
| 9897906437 | 9,6757  | 1582  | 14 915,6 | 43 856 696,6 | 98,28% | C | 30,42  | 30,50  | 100% | Z | CZ | 33  | 48 | 149  |
| 7033402842 | 1,3952  | 10434 | 13 936,7 | 43 899 625,4 | 98,37% | C | 200,65 | 227,13 | 113% | Z | CZ | 326 | 32 | 920  |
| 4216286078 | 1,3798  | 9877  | 13 513,7 | 43 913 139,1 | 98,40% | C | 189,94 | 74,48  | 39%  | X | CX | 190 | 52 | 378  |
| 8590882789 | 8,6344  | 1668  | 13 005,6 | 43 939 492,9 | 98,46% | C | 32,08  | 39,29  | 122% | Z | CZ | 45  | 37 | 190  |
| 2773607264 | 1,6508  | 8040  | 12 768,3 | 43 952 261,2 | 98,49% | C | 154,62 | 136,01 | 88%  | Y | CY | 164 | 49 | 672  |
| 8037845170 | 8,1275  | 1581  | 12 680,7 | 43 964 941,9 | 98,52% | C | 30,40  | 24,88  | 82%  | Y | CY | 40  | 40 | 82   |
| 6688687500 | 8,8718  | 1434  | 12 307,2 | 43 989 715,4 | 98,58% | C | 27,58  | 23,86  | 87%  | Y | CY | 29  | 50 | 96   |
| 7089760944 | 4,8805  | 2608  | 12 252,4 | 44 001 967,8 | 98,60% | C | 50,15  | 36,44  | 73%  | Y | CY | 51  | 51 | 179  |
| 2361222692 | 8,2121  | 1450  | 11 493,4 | 44 025 021,3 | 98,66% | C | 27,88  | 42,14  | 151% | Z | CZ | 31  | 47 | 176  |
| 5183143618 | 10,5305 | 1148  | 11 446,2 | 44 036 467,5 | 98,68% | C | 22,08  | 21,14  | 96%  | Z | CZ | 28  | 41 | 80   |
| 4819806296 | 9,3184  | 1235  | 11 384,1 | 44 047 851,6 | 98,71% | C | 23,75  | 22,60  | 95%  | Z | CZ | 24  | 52 | 117  |
| 7115681116 | 7,8911  | 1610  | 11 312,0 | 44 070 539,1 | 98,76% | C | 30,96  | 39,87  | 129% | Z | CZ | 37  | 44 | 166  |
| 1907294917 | 4,137   | 2694  | 11 028,2 | 44 092 597,2 | 98,81% | C | 51,81  | 55,59  | 107% | Z | CZ | 52  | 52 | 326  |
| 2778855518 | 0,5166  | 20959 | 10 502,6 | 44 124 650,7 | 98,88% | C | 403,06 | 129,40 | 32%  | X | CX | 403 | 52 | 746  |
| 7969533297 | 3,656   | 2872  | 10 203,1 | 44 145 293,8 | 98,92% | C | 55,23  | 52,45  | 95%  | Z | CZ | 59  | 49 | 285  |
| 5316053890 | 3,385   | 2868  | 9 765,8  | 44 174 980,2 | 98,99% | C | 55,15  | 47,72  | 87%  | Y | CY | 57  | 50 | 192  |
| 8335133611 | 3,709   | 2784  | 9 745,7  | 44 184 725,9 | 99,01% | C | 53,54  | 52,10  | 97%  | Z | CZ | 57  | 49 | 284  |
| 3690757291 | 10,6544 | 920   | 9 660,0  | 44 194 385,9 | 99,03% | C | 17,69  | 32,60  | 184% | Z | CZ | 26  | 35 | 180  |
| 4825915571 | 0,631   | 15514 | 9 423,2  | 44 203 809,1 | 99,06% | C | 298,35 | 323,20 | 108% | Z | CZ | 408 | 38 | 1224 |
| 8491999209 | 46,4805 | 205   | 9 290,4  | 44 231 888,1 | 99,12% | C | 3,94   | 4,54   | 115% | Z | CZ | 5   | 40 | 21   |
| 8223227135 | 11,0044 | 862   | 9 287,8  | 44 241 175,9 | 99,14% | C | 16,58  | 21,04  | 127% | Z | CZ | 20  | 44 | 117  |
| 7137146030 | 0,5776  | 10434 | 8 658,1  | 44 258 664,0 | 99,18% | C | 200,65 | 227,13 | 113% | Z | CZ | 326 | 32 | 920  |
| 3727371546 | 12,0871 | 717   | 8 366,2  | 44 275 400,4 | 99,22% | C | 13,79  | 21,11  | 153% | Z | CZ | 15  | 47 | 88   |
| 1881577815 | 10,807  | 725   | 7 563,6  | 44 290 884,0 | 99,25% | C | 13,94  | 14,58  | 105% | Z | CZ | 16  | 46 | 63   |
| 7677900217 | 0,6124  | 12636 | 7 509,6  | 44 298 393,6 | 99,27% | C | 243,00 | 223,98 | 92%  | Z | CZ | 258 | 49 | 1191 |
| 6500028918 | 3,3815  | 2300  | 7 477,8  | 44 305 871,4 | 99,28% | C | 44,23  | 54,40  | 123% | Z | CZ | 66  | 35 | 252  |
| 9875350230 | 6,6512  | 1148  | 7 395,4  | 44 320 672,8 | 99,32% | C | 22,08  | 21,14  | 96%  | Z | CZ | 28  | 41 | 80   |
| 7276097642 | 0,2182  | 34146 | 7 341,4  | 44 328 014,2 | 99,33% | C | 656,65 | 333,38 | 51%  | Y | CY | 657 | 52 | 2107 |
| 1597845794 | 0,6337  | 10434 | 6 416,9  | 44 348 011,7 | 99,38% | C | 200,65 | 227,13 | 113% | Z | CZ | 326 | 32 | 920  |
| 3965719112 | 4,0588  | 1559  | 6 236,0  | 44 360 660,4 | 99,41% | C | 29,98  | 35,12  | 117% | Z | CZ | 33  | 47 | 162  |
| 2578297980 | 8,6337  | 665   | 5 743,1  | 44 378 185,9 | 99,45% | C | 12,79  | 9,34   | 73%  | Y | CY | 14  | 49 | 36   |
| 9636140417 | 5,3272  | 957   | 5 024,3  | 44 393 973,1 | 99,48% | C | 18,40  | 20,82  | 113% | Z | CZ | 31  | 31 | 78   |
| 8375603019 | 0,1065  | 47354 | 4 891,7  | 44 403 774,2 | 99,50% | C | 910,65 | 278,98 | 31%  | X | CX | 911 | 52 | 1664 |

|            |         |       |         |              |         |   |        |        |      |   |    |     |    |     |
|------------|---------|-------|---------|--------------|---------|---|--------|--------|------|---|----|-----|----|-----|
| 7398201859 | 1,0944  | 4020  | 4 301,8 | 44 435 633,5 | 99,58%  | C | 77,31  | 68,00  | 88%  | Y | CY | 82  | 49 | 336 |
| 8934520437 | 6,1887  | 684   | 4 171,7 | 44 439 805,2 | 99,58%  | C | 13,15  | 16,87  | 128% | Z | CZ | 21  | 33 | 72  |
| 7870814222 | 5,5914  | 2085  | 4 145,2 | 44 443 950,4 | 99,59%  | C | 40,10  | 41,04  | 102% | Z | CZ | 56  | 37 | 156 |
| 7714637740 | 3,3492  | 1158  | 4 062,4 | 44 452 124,6 | 99,61%  | C | 22,27  | 21,21  | 95%  | Z | CZ | 28  | 41 | 80  |
| 4137668217 | 1,9676  | 2012  | 4 014,5 | 44 456 139,1 | 99,62%  | C | 38,69  | 51,99  | 134% | Z | CZ | 53  | 38 | 268 |
| 3483416517 | 0,2663  | 15396 | 3 976,8 | 44 460 115,9 | 99,63%  | C | 296,08 | 123,46 | 42%  | X | CX | 296 | 52 | 544 |
| 2838501713 | 2,2499  | 1743  | 3 847,0 | 44 463 962,9 | 99,64%  | C | 33,52  | 33,32  | 99%  | Z | CZ | 36  | 49 | 159 |
| 2784568350 | 0,5642  | 6845  | 3 729,8 | 44 471 529,2 | 99,66%  | C | 131,63 | 63,30  | 48%  | X | CX | 132 | 52 | 279 |
| 9150646617 | 2,5561  | 1330  | 3 454,3 | 44 485 703,1 | 99,69%  | C | 25,58  | 18,67  | 73%  | Y | CY | 27  | 49 | 72  |
| 6515913004 | 2,0294  | 1512  | 3 024,0 | 44 501 652,9 | 99,72%  | C | 29,08  | 19,91  | 68%  | Y | CY | 30  | 50 | 96  |
| 4743766190 | 2,2871  | 1148  | 2 668,5 | 44 524 346,1 | 99,77%  | C | 22,08  | 21,14  | 96%  | Z | CZ | 28  | 41 | 80  |
| 3246639727 | 3,5865  | 747   | 2 616,1 | 44 526 962,2 | 99,78%  | C | 14,37  | 19,60  | 136% | Z | CZ | 19  | 40 | 109 |
| 7799703490 | 0,3302  | 7698  | 2 465,7 | 44 539 623,4 | 99,81%  | C | 148,04 | 61,73  | 42%  | X | CX | 148 | 52 | 272 |
| 5340838842 | 1,507   | 1668  | 2 459,3 | 44 542 082,7 | 99,81%  | C | 32,08  | 39,29  | 122% | Z | CZ | 45  | 37 | 190 |
| 7488341443 | 2,5694  | 894   | 2 327,6 | 44 544 410,4 | 99,82%  | C | 17,19  | 18,49  | 108% | Z | CZ | 20  | 45 | 71  |
| 3672934403 | 1,025   | 2201  | 2 230,9 | 44 553 439,1 | 99,84%  | C | 42,33  | 19,21  | 45%  | X | CX | 42  | 52 | 106 |
| 1133838826 | 10,0627 | 185   | 1 996,0 | 44 555 435,1 | 99,84%  | C | 3,56   | 5,25   | 148% | Z | CZ | 6   | 33 | 27  |
| 6286993521 | 0,2689  | 6768  | 1 752,2 | 44 566 314,3 | 99,87%  | C | 130,15 | 82,81  | 64%  | Y | CY | 133 | 51 | 316 |
| 8868605420 | 0,7908  | 1594  | 1 213,4 | 44 585 832,6 | 99,91%  | C | 30,65  | 34,89  | 114% | Z | CZ | 33  | 48 | 162 |
| 9418459495 | 0,1837  | 4020  | 749,3   | 44 606 152,6 | 99,96%  | C | 77,31  | 68,00  | 88%  | Y | CY | 82  | 49 | 336 |
| 2090813588 | 0,5725  | 1148  | 637,8   | 44 608 839,6 | 99,96%  | C | 22,08  | 21,14  | 96%  | Z | CZ | 28  | 41 | 80  |
| 9397757766 | 0,1065  | 5216  | 539,3   | 44 611 197,8 | 99,97%  | C | 100,31 | 72,87  | 73%  | Y | CY | 102 | 51 | 358 |
| 8399655251 | 0,0666  | 8139  | 529,0   | 44 612 786,2 | 99,97%  | C | 156,52 | 45,99  | 29%  | X | CX | 157 | 52 | 258 |
| 9230528914 | 1,1688  | 198   | 218,4   | 44 621 454,4 | 99,99%  | C | 3,81   | 4,72   | 124% | Z | CZ | 6   | 35 | 19  |
| 4290152467 | 0,2743  | 446   | 125,7   | 44 623 096,1 | 100,00% | C | 8,58   | 11,87  | 138% | Z | CZ | 13  | 35 | 62  |