

Příloha č. 1 - Fotodokumentace

Příloha č. 1 - Fotodokumentace - Úsek 1



Foto 01: Pohled na soutok Zahořanského potoka (vlevo) a Zubřiny (vpravo)



Foto 02: pohled proti proudu a na vegetaci na březích



Foto 03: pohled na udržované břehy v zastavěné části



Foto 04: pohled do nepřístupné části úseku (pastva)



Foto 05: pohled na pravý břeh



Foto 06: pohled na komunikace probíhající podél části pravého břehu

Příloha č. 1 - Fotodokumentace - Úsek 2



Foto 07: pohled na levý břeh a koryto v horní části úseku



Foto 08: pohled po proudu toku a na vegetaci na březích



Foto 09: pohled na koryto ve spodní části úseku



Foto 10: pohled na levý břeh a na okolní krajinu



Foto 11: pohled na okolní krajinu



Foto 12: pohled na bobří hráze v horní části úseku

Příloha č. 1 - Fotodokumentace - Úsek 3



Foto 13: pohled na pravý břeh (komunikace)



Foto 14: pohled na opevnění pravého břehu (násyp komunikace)



Foto 15: pohled na dřeviny v březích



Foto 16: pohled na vytváření meandru v nivě



Foto 17: pohled na vymílání levého břehu



Foto 18: pohled na okolní krajinu

Příloha č. 1 - Fotodokumentace - Úsek 4



Foto 19: pohled na jezové těleso ve spodní části úseku



Foto 20: pohled proti proudu (zavzdutý úsek)



Foto 21: pohled na levý břeh



Foto 22: pohled na pravý břeh (komunikace)



Foto 23: pohled na most v horní části úseku



Foto 24: pohled na okolní krajinu

Příloha č. 1 - Fotodokumentace - Úsek 5



Foto 25: pohled na zástavbu ve spodní části úseku (pravý břeh)



Foto 26: pohled na dřeviny v březích koryta a na zahrady na pravém břehu



Foto 27: pohled na meandrující koryto a na dřeviny stabilizující břehy



Foto 28: příklad dřevin stabilizující břehy (levý břeh)



Foto 29: pohled na zbytky dřeviny vyskytující se v březích (pravý břeh)



Foto 30: pohled na nivu v horní části úseku (v minulosti MVN)

Příloha č. 1 - Fotodokumentace - Úsek 6



Foto 31: pohled na přechod mezi 5. a 6. úsekem



Foto 32: pohled na spodní část úseku



Foto 33: pohled na bobří hráz



Foto 34: pohled na okolní krajinu



Foto 35: pohled na pravý břeh a na vegetaci



Foto 36: pohled po proudu toku a na vegetaci na březích

Příloha č. 1 - Fotodokumentace - Úsek 6



Foto 37: pohled na stavidlo



Foto 38: pohled na spádový objekt za stavidlem

Příloha č. 1 - Fotodokumentace - Úsek 7



Foto 39: pohled na pravý břeh



Foto 40: pohled na příčný práh



Foto 41: pohled na příčný práh



Foto 42: pohled po proudu toku a na vegetaci na březích



Foto 43: pohled po proudu pod hrází Nov. rybníka



Foto 44: pohled na koryto těsně pod hrází Nov. rybníka

Příloha č. 1 - Fotodokumentace - Úsek 8



Foto 45: pohled na horní část Novodvorského rybníka



Foto 46: pohled na Zah. potok před zaústěním do Nov. rybníka



Foto 47: pohled na odtok z Nov. rybníka



Foto 48: pohled na bezpeč. přeliv



Foto 49: pohled na hráz



Foto 50: pohled na vodní plochu z pravého břehu

Příloha č. 1 - Fotodokumentace - Úsek 8



Foto 51: pohled na pravý břeh

Příloha č. 1 - Fotodokumentace - Úsek 9



Foto 52: pohled na levý břeh - část. opevnění břehů (komunikace)



Foto 53: pohled na levý břeh



Foto 54: pohled na koryto v horní části úseku



Foto 55: pohled na levý břeh po proudu



Foto 56: pohled na oddělení náhonu



Foto 57: pohled na koryto za oddělením náhonu

Příloha č. 1 - Fotodokumentace - Úsek 10



Foto 58: pohled proti proudu (spodní část úseku)



Foto 59: pohled na levý břeh a na okolní krajinu
(náhon Zah. potoka vpravo)



Foto 60: pohled na pravý břeh



Foto 61: pohled na koryto v horní části úseku



Foto 62: pohled na koryto v horní části úseku



Foto 63: pohled na dřevní hmotu v korytě

Příloha č. 1 - Fotodokumentace - Úsek 11



Foto 64: pohled proti proudu ve spodní části úseku



Foto 65: pohled na vegetaci na březích



Foto 66: pohled na vymílané koryto



Foto 67: pohled na vznik nivních ramen



Foto 68: pohled na stabilizaci koryta dřevinnou vegetací



Foto 69: pohled na nivu na pravém břehu

Příloha č. 1 - Fotodokumentace - Úsek 11



Foto 70: pohled na bobří hráz



Foto 71: pohled na nivu



Foto 72: pohled na nivu na levém břehu



Foto 73: pohled na přechod do následujícího úseku

Příloha č. 1 - Fotodokumentace - Úsek 12



Foto 73: pohled proti proudu ve střední části úseku



Foto 74: pohled proti proudu ve střední části úseku



Foto 75: pohled na pravý břeh



Foto 76: pohled na levý břeh



Foto 77: pohled na pravý břeh



Foto 78: pohled na pravý břeh (komunikace) v horní části úseku

Příloha č. 1 - Fotodokumentace - Úsek 13



Foto 79: pohled proti proudu ve spodní části úseku



Foto 80: pohled proti proudu (spodní část úseku)



Foto 81: pohled na poškozené opevnění



Foto 82: pohled na část úseku s lepším HMF stavem (cca 40m)



Foto 83: pohled proti proudu v horní části úseku



Foto 84: pohled na most (přechod do dalšího úseku)

Příloha č. 1 - Fotodokumentace - Úsek 14



Foto 85: pohled proti proudu ve spodní části úseku



Foto 86: pohled proti proudu ve střední části úseku



Foto 87: pohled na část úseku s lepším HMF stavem (stejná úprava)



Foto 88: pohled na vegetaci na pravém břehu a na oplocení prům. zóny na levém břehu



Foto 89: pohled na koryto v horní části úseku



Foto 90: pohled na vyústění zatrubněné části toku

Příloha č. 1 - Fotodokumentace - Úsek 15



Foto 91: pohled na vyústění zatrubněné části toku



Foto 92: pohled na část oplocení prům. areálu



Foto 93: pohled do uzavřené prům. části



Foto 94: pohled proti proudu v prům. části



Foto 95: pohled do nepřístupné části prům. zóny

Příloha č. 1 - Fotodokumentace - Úsek 16



Foto 096: pohled na levý břeh proti proudu



Foto 097: pohled na koryto ve spodní části úseku



Foto 098: pohled proti proudu (aktivita bobra)



Foto 099: pohled na levý břeh v horní části úseku



Foto 100: pohled na boční rybník na levém břehu koryta



Foto 101: pohled na koryto po proudu v horní části úseku

Příloha č. 1 - Fotodokumentace - Úsek 17



Foto 102: pohled proti proudu



Foto 103: pohled proti proudu (obecní rybník vpravo)



Foto 104: pohled na obecní rybník v obci Brnířov



Foto 105: pohled na obecní rybník v obci Brnířov



Foto 106: pohled proti proudu do nepřístupné části



Foto 107: pohled na koryto po proudu do nepřístupné části

Příloha č. 1 - Fotodokumentace - Úsek 18



Foto 108: pohled po proudu ve spodní části úseku



Foto 109: pohled proti proudu ve spodní části úseku



Foto 110: pohled na levý břeh



Foto 111: pohled na poškozené opevnění dna



Foto 112: pohled proti proudu



Foto 113: pohled proti proudu v ásti s lepším HMF stavem

Příloha č. 1 - Fotodokumentace - Úsek 19



Foto 119: pohled proti proudu ve spodní části úseku



Foto 120: pohled proti proudu ve spodní části úseku



Foto 121: pohled proti proudu ve spodní části úseku



Foto 122: pohled na levý břeh ve spodní části úseku



Foto 123: pohled na vyústění zatrubnění (zásobování koupaliště)



Foto 124: pohled na zaústění zatrubnění (zásobování koupaliště)

Příloha č. 1 - Fotodokumentace - Úsek 19



Foto 125: pohled na koupaliště u obce Hluboká



Foto 126: pohled na porostlé koryto ve stěžení části úseku



Foto 127: pohled na levý břeh a na okolní krajinu



Foto 128: pohled proti proudu ve střední části úseku



Foto 129: pohled po proudu ve střední části úseku



Foto 130: pohled proti proudu ve střední části úseku

Příloha č. 1 - Fotodokumentace - Úsek 19



Foto 131: pohled na násyp železnice



Foto 132: pohled na koryto v tunelu pod železní



Foto 133: pohled na poškozené zatrubnění pod tunelem



Foto 134: pohled na koryto v horní části úseku



Foto 135: pohled proti proudu v horní části úseku



Foto 136: pohled po proudu v horní části úseku

Příloha č. 1 - Fotodokumentace - Úsek 19



Foto 137: pohled na přechod prameniště v upravené koryto



Foto 138: pohled na prameniště



Foto 139: pohled na prameniště



Foto 140: pohled na prameniště



Foto 141: pohled na prameniště (po proudu)



Foto 142: pohled na prameniště

Příloha č. 1 - Fotodokumentace - Úsek 19



Foto 143: pohled na informační tabuli (odlišné názvosloví)



Foto 144: pohled na prameniště shora



Foto 145: pohled na prameniště z přilehlé komunikace