

Příloha č. 2/ Doplnující fotografie k hodnoceným úsekům



Nevhodný dřevinný porost na Úseku č. 4



Omezená břehová vegetace zemědělskou půdou na Úseku č. 1



Břehové porosty na Úseku č. 1



Přilehlé agrocenózy a protipovodňová hráz na Úseku č. 6



Regulovaná říčka Okluky v zástavbě na Úseku č. 3



Ústí říčky Okluky do řeky Moravy bez dřevinné vegetace