

## 11. Přílohy



Obrázek 1: Stanice metra Roztyly (Jakubíček, 2018).



Obrázek 2: Budova T- mobile (Jakubíček, 2018).



Obrázek 3: Autobusové nádraží (Jakubíček, 2018).



Obrázek 4: Okolí stanice metra (Jakubíček, 2018).



Obrázek 5: Cyklostezka (Jakubíček, 2018).



Obrázek 6: Cyklostezka v blízkosti komunikace (Jakubíček, 2018).



Obrázek 8: Dopravní vytíženost (Jakubíček, 2018).



Obrázek 9: Příjezdová komunikace do řešeného území (Jakubíček, 2018).



Obrázek 11: Cyklostezka v blízkosti komunikace (Jakubiček, 2018).



Obrázek 12: Parkoviště v blízkosti OBI a T-mobile (Jakubiček, 2018)



Obrázek 13: Špatná prostupnost územím (Jakubíček, 2018).



Obrázek 14: Zelený pást dělicí řešené území od komunikace 5. května (Jakubíček, 2018).



Obrázek 15: Průchodnost území v severozápadní části (Jakubiček, 2018).



Obrázek 16: Špatná průchodnost územím v západní části území (Jakubiček, 2018)



Obrázek 17: Plocha brownfieldu (Jakubíček, 2018).




Obrázek 18: Michelský les (Jakubíček, 2018)



Obrázek 19: Problémový výkres území (Jakubiček, 2019)

# PROBLÉMOVÝ VÝKRES STANICE METRA ROZTYLY

Vypracoval: Matouš Jakubiček



## Legenda

- Řešené území
- Brownfield
- Občanská vybavenost
- Stanice metra
- Autobusové nádraží
- Problémy v území s průchodností
- Silné stránky - komunikace 5. května
- Rekreační plocha - les
- Plocha k budoucímu rozvoji území
- Stávající park - rekreace
- Izolační zeleň