

1. Seznam příloh


Příloha č. 1 – Grafy výsledných měření

Příloha č. 2 – Ortofotomapy lokalit


Příloha č. 3 – Fotodokumentace lokalit

PŘÍLOHA Č. 1 – GRAFY


Graf. č. 1 – výsledky měření pH na lokalitě Merkur 5




Graf č. 2 – výsledky měření CHSK_{Cr} na lokalitě Merkur 5




Graf č. 3 – výsledky měření Fe na lokalitě Merkur 5




Graf č. 4 – výsledky měření Mn na lokalitě Merkur 5




Graf č. 5 – výsledky měření N-NO₃⁻ na lokalitě Merkur 5




Graf č. 6 – výsledky měření SO₄²⁻ na lokalitě Merkur 5




Graf č. 7 – výsledky měření N-NH₄⁺ na lokalitě Merkur 5




Graf č. 8 – výsledky měření NL na lokalitě Merkur 5




Graf č. 9 – výsledky měření RL550 na lokalitě Merkur 5




Graf č. 10 – výsledky měření pH na lokalitě Merkur 8




Graf č. 11 – výsledky měření CHSK_{Cr} na lokalitě Merkur 8




Graf č. 12 – výsledky měření Fe na lokalitě Merkur 8




Graf č. 13 – výsledky měření Mn na lokalitě Merkur 8




Graf č. 14 – výsledky měření N-NO₃⁻ na lokalitě Merkur 8




Graf č. 15 – výsledky měření SO_4^{2-} na lokalitě Merkur 8




Graf č. 16 – výsledky měření N-NH_4^+ na lokalitě Merkur 8




Graf č. 17 – výsledky měření NL na lokalitě Merkur 8




Graf č. 18 – výsledky měření RL550 na lokalitě Merkur 8




Graf č. 19 – výsledky měření pH na lokalitě Merkur 11




Graf č. 20 – výsledky měření CHSK_{Cr} na lokalitě Merkur 11




Graf č. 21 – výsledky měření Fe na lokalitě Merkur 11




Graf č. 22 – výsledky měření Mn na lokalitě Merkur 11




Graf č. 23 – výsledky měření N-NO₃⁻ na lokalitě Merkur 11




Graf č. 24 – výsledky měření SO₄²⁻ na lokalitě Merkur 11




Graf č. 25 – výsledky měření N-NH₄⁺ na lokalitě Merkur 11




Graf č. 26 – výsledky měření NL na lokalitě Merkur 11




Graf č. 27 – výsledky měření RL₅₅₀ na lokalitě Merkur 11




Graf č. 28 – výsledky měření pH na lokalitě Pruněřov 7




Graf č. 29 – výsledky měření CHSK_{Cr} na lokalitě Pruněrov 7




Graf č. 30 – výsledky měření Fe na lokalitě Pruněrov 7




Graf č. 31 – výsledky měření Mn na lokalitě Pruněrov 7




Graf č. 32 – výsledky měření N-NO₃⁻ na lokalitě Pruněrov 7




Graf č. 33 – výsledky měření SO_4^{2-} na lokalitě Pruněrov 7




Graf č. 34 – výsledky měření N-NH_4^+ na lokalitě Pruněrov 7




Graf č. 35 – výsledky měření NL na lokalitě Pruněrov 7




Graf č. 36 – výsledky měření RL₅₅₀ na lokalitě Pruněrov 7




Graf č. 37 – výsledky měření pH na lokalitě ČS Severní svahy




Graf č. 38 - výsledky měření CHSK_{Cr} na lokalitě ČS Severní svahy




Graf č. 39 – výsledky měření Fe na lokalitě ČS Severní svahy




Graf č. 40 – výsledky měření Mn na lokalitě ČS Severní svahy




Graf č. 41 – výsledky měření N-NO₃⁻ na lokalitě ČS Severní svahy




Graf č. 42 – výsledky měření SO₄²⁻ na lokalitě ČS Severní svahy




Graf č. 43 – výsledky měření N-NH₄⁺ na lokalitě ČS Severní svahy




Graf č. 44 – výsledky měření NL na lokalitě ČS Severní svahy




Graf č. 45 – výsledky měření RL₅₅₀ na lokalitě ČS Severní svahy




Graf č. 46 – výsledky měření pH na lokalitě ČS Lužnička




Graf č. 47 – výsledky měření CHSK_{Cr} na lokalitě ČS Lužnička




Graf č. 48 – výsledky měření Fe na lokalitě ČS Lužnička




Graf č. 49 – výsledky měření Mn na lokalitě ČS Lužnička




Graf č. 50 – výsledky měření N-NO_3^- na lokalitě ČS Lužnička




Graf č. 51 – výsledky měření SO_4^{2-} na lokalitě ČS Lužnička




Graf č. 52 – výsledky měření N-NH_4^+ na lokalitě ČS Lužnička




Graf č. 53 – výsledky měření NL na lokalitě ČS Lužnička




Graf č. 54 – výsledky měření RL₅₅₀ na lokalitě ČS Lužnička




Graf č. 55 – výsledky měření pH na lokalitě ČS Černovice




Graf č. 56 – výsledky měření CHSK_{Cr} na lokalitě ČS Černovice




Graf č. 57 – výsledky měření Fe na lokalitě ČS Černovice




Graf č. 58 – výsledky měření Mn na lokalitě ČS Černovice




Graf č. 59 – výsledky měření N-NO₃⁻ na lokalitě ČS Černovice




Graf č. 60 – výsledky měření SO₄²⁻ na lokalitě ČS Černovice




Graf č. 61 – výsledky měření N-NH₄⁺ na lokalitě ČS Černovice



Graf č. 62 – výsledky měření NL na lokalitě ČS Černovice



Graf č. 63 – výsledky měření RL₅₅₀ na lokalitě ČS Černovice



PŘÍLOHA Č. 2 – ORTOFOTOMAPY LOKALIT

Merkur 5 – zdroj: www.arcgis.com



Merkur 8 - zdroj: www.arcgis.com



Merkur 11 - zdroj: www.arcgis.com



Pruněřov 7 - zdroj: www.arcgis.com



PŘÍLOHA Č. 2 - FOTODOKUMENTACE LOKALIT

Merkur 5



Merkur 8





Merkur 11





Prunéřov 7



