

Legenda


- vodní tok

Vegetace

- dřevinné porosty
- porosty náletu
- hranice vegetačních úseků
- 2 vegetační úsek
- inventarizované dřeviny - sádonická hodnota
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

Břehy

- břehové úseky
- stav
- 1
- 2
- 3
- 4



ústav	Ústav biotechniky zelené		Zahradnická fakulta	
vedoucí práce	doc. Ing. Milan Rajnoch, CSc.		Mendelova univerzita v Brně	
vypracoval	Bc. Filip Ziehlínský	Zahradnická fakulta v Lednici		
Návrh rekonstrukce doprovodné vegetace vodního toku		formát	měřítko	datum
Diplomová práce		8 A4	1:700	5/2016
obsah výkresu	Situace hodnocení stávajícího stavu	kopie	číslo výkresu	
Modelový objekt - úsek řeky Mehelky				1