

Přílohy

Příloha 10: Fotodokumentace zájmového území



Foto 1 Současný stav oblasti rybníku Cajnerák (autor, 13.12.2017)



Foto 2 Jižní část rybníku Cajnerák (autor, 13.12.2017)



Foto 3 Rybník Cajnerák (autor, 13.12.2017)



Foto 4 Pravý břeh řeky Moravy v oblasti zahrádkářské kolonie (autor, 13.12.2017)



Foto 5 Úsek řeky Moravy s detailem na pravý břeh a zahrádkářskou kolonii
(autor, 13.12.2017)



Foto 6 Severní část Mrtvého ramene (autor, 13.12.2017)



Foto 7 Stará břehová vegetace lemující oblast Mrtvého ramene (autor, 13.12.2017)



Foto 8 Stará břehová vegetace s detailem na centrální a jižní část Mrtvého ramene (autor, 13.12.2017)



Foto 9 Staré kmeny břehové vegetace ponechané pro saproxylický hmyz
(autor, 13.12.2017)



Foto 10 Jižní část Mrtvého ramene (autor, 13.12.2017)



Foto 11 Stará břehová vegetace v jižní části Mrtvého ramene (autor, 13.12.2017)




Foto 12 Centrální část Mrtvého ramene (autor, 13.12.2017)



Foto 13 Úsek řeky Moravy v jižní části zájmového území (autor, 13.12.2017)



Foto 14 Zemní hráz u ČOV (autor, 13.12.2017)



Foto 15 Zemní hráz u ČOV a zahrádkářská kolonie na pravém břehu řeky Moravy
(autor, 13.12.2017)