



- LEGENDA
- NEPŮVODNÍ, DODATEČNĚ PŘIDANÉ PRVKY

CHYBA VE STATICE (PROTĚZA, POŠKOZENÝ SPOJ...)

PRVEK NAPADENÝ HNILOBOU (stupeň poškození 2)

PRVEK NAPADENÝ HNILOBOU (stupeň poškození 3)

PRVEK NAPADENÝ HNILOBOU (stupeň poškození 4)

PRVEK NAPADENÝ HNILOBOU (stupeň poškození 5)

PRVEK NAPADENÝ DŘEVOKAZNÝM HMYZEM (stupeň poškození 2)

PRVEK NAPADENÝ DŘEVOKAZNÝM HMYZEM (stupeň poškození 3)

PRVEK NAPADENÝ DŘEVOKAZNÝM HMYZEM (stupeň poškození 4)

PRVEK NAPADENÝ DŘEVOKAZNÝM HMYZEM (stupeň poškození 5)

OBLAST VÝSKYTU NETOPYŘÍHO TRUSU

- CHYBA VE STATICE (PROTĚZA, POŠKOZENÝ SPOJ...)

PRVEK NAPADENÝ HNILOBOU (stupeň poškození 2-3)

PRVEK NAPADENÝ HNILOBOU (stupeň poškození 4)

PRVEK NAPADENÝ DŘEVOKAZNÝM HMYZEM (stupeň poškození 2-3)

PRVEK NAPADENÝ DŘEVOKAZNÝM HMYZEM (stupeň poškození 4)

ZNAČENÍ PLNĚ VAZBY

MÍSTO ODBĚRU VZORKU PRO MYKOLOGICKOU ANALÝZU

VÝSKYT HNILOBÝ SE STUPNĚM POŠKOZENÍ PRVKU

VÝSKYT TESAŘÍKA SE STUPNĚM POŠKOZENÍ PRVKU

VÝSKYT ČERVOTOČE SE STUPNĚM POŠKOZENÍ PRVKU (ČU - ČERVOTOČ UMRLČÍ)

Aktiv  
ZJIŠTĚNÁ AKTIVITA DŘEVOKAZNÉHO HMYZU

VEDOUcí PRÁCE	Ing. VERONIKA HUNKOVÁ Ph.D.	Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Ústav základního zpracování dřeva	
VYPRACOVAL	Bc. MICHAL ŽUREK		
KONZULTANT	Ing. MIROSLAV NAVRÁTIL		
STAVBA	KOSTEL NALEZENÍ SV. KŘIŽE		
MÍSTO STAVBY	ZNOJMO parc.č. 380, okr. ZNOJMO		
INVESTOR	ŘÍMİKAT. FARNOST	DATUM	LEDEN 2016
OBSAH VÝKRESU	ÚČEL		DPS
PŮDORYS KROVU LODI KOSTELA PO PRVNÍ HAMBÁLEK STAV POŠKOZENÍ PRVKŮ		MĚŘÍTKO	1 : 100
		Č. VÝKRESU 11	