


LEGENDA

- NEPŮVODNÍ, DODATEČNĚ PŘIDANÉ PRVKY
- PRVEK NAPADENÝ HNILOBOU (stupeň poškození 2)
- PRVEK NAPADENÝ HNILOBOU (stupeň poškození 3)
- PRVEK NAPADENÝ HNILOBOU (stupeň poškození 4)
- PRVEK NAPADENÝ HNILOBOU (stupeň poškození 5)
- CHYBA VE STATICE (PROTÉZA, POŠKOZENÝ SPOJ...)
- PRVEK NAPADENÝ DŘEVOKAZNÝM HMYZEM (stupeň poškození 2)
- NEPŮVODNÍ, DODATEČNĚ PŘIDANÉ PRVKY
- CHYBA VE STATICE (PROTÉZA, POŠKOZENÝ SPOJ...)



VEDOUcí PRÁCE	Ing. VERONIKA HLUNKOVÁ Ph.D.		
VYPRACOVAL	Bc. MICHAL ŽŮREK		
KONZULTANT	Ing. MIROSLAV NAVRÁTIL		
STAVBA	KOSTEL NALEZENÍ SV. KŘIŽE		
MÍSTO STAVBY	ZNOJMO parc.č. 380, okr. ZNOJMO		
INVESTOR	ŘÍMİKAT. FARNOST		
OBSAH VYKRESU	DATUM	LEDEN 2016	
	ÚČEL	DPS	
	MĚŘÍTKO	1 : 50	Č. VYKRESU 15
PŘÍČNÝ ŘEZ PLNOU VAZBOU HLAVNÍ LODÍ KOSTELA (B-B) - STAV POŠKOZENÍ PRVKŮ			