


LEGENDA

- NEPŮVODNÍ, DODATEČNĚ PŘIDANÉ PRVKY
- PRVEK NAPADENÝ HNILOBOU (stupeň poškození 2)
- PRVEK NAPADENÝ HNILOBOU (stupeň poškození 3)
- PRVEK NAPADENÝ HNILOBOU (stupeň poškození 4)
- PRVEK NAPADENÝ HNILOBOU (stupeň poškození 5)
- NEPŮVODNÍ, DODATEČNĚ PŘIDANÉ PRVKY
- CHYBA VE STATICE (PROTÉZA, POŠKOZENÝ SPOJ...)
- MÍSTO ODBĚRU VZORKU PRO MYKOLOGICKOU ANALÝZU



VEDOUcí PRÁCE	Ing. VERONIKA HLUNKOVÁ Ph.D.	Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Ústav základního zpracování dřeva	
VYPRACOVAL	Bc. MICHAL ŽŮREK		
KONZULTANT	Ing. MIROSLAV NAVRÁTIL		
STAVBA	KOSTEL NALEZENÍ SV. KŘÍŽE		
MÍSTO STAVBY	ZNOJMO parc.č. 380, okr. ZNOJMO		
INVESTOR	ŘÍMİKAT, FARNOST	DATUM	LEDEN 2016
OBSAH VÝKRESU		ÚČEL	DPS
PŘÍČNÝ ŘEZ PLNOU VAZBOU PRESBYTÁŘE KOSTELA (G-G)		MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
- STAV POŠKOZENÍ PRVKŮ		1 : 50	14