



Příloha č. 2a – Původní stav AK1 venkovní pohled (Zdroj: Autor)



Příloha č. 2b – Původní stav AK1 vnitřní pohled (Zdroj: Autor)



Příloha č. 3 – Pohled do vypuštěné akumulční nádrže (původní stav) (Zdroj: Autor)



Příloha č. 4 – Pohled na odkrytou konstrukci nádrže (Zdroj: Autor)




Příloha č. 5 – Místa na stropní konstrukci s odstraněným zdegradovaným betonem (Zdroj: Autor)




Příloha č. 6 – Postup odtrhové zkoušky (Zdroj: Autor)



Příloha č. 7 – Nový stav stropní konstrukce (Zdroj: Ing. Filip Pekárek)



Příloha č. 8 – Nový stav sloupů a podlahy (Zdroj: Ing. Filip Pekárek)



Příloha č. 9 – Pohled do akumulční nádrže před uvedením do provozu (Zdroj: Ing. Filip Pekárek)



Příloha č. 10a – Nový stav AK1 venkovní pohled (Zdroj: Autor)



Příloha č. 10b – Nová stav AK1 vnitřní pohled